

气象学实验工作指南

卡楚林著



气象学实验工作指南

卡楚林著

袁文德譯

农业出版社

内 容 提 要

本书是主要在气象学教学实验室中完成的各种实验工作的实用手册。一部分实验工作是在野外条件下完成的。

在本书中讨论了各种气象测定方法和气象仪器，有最简单的和普通习用的，也有新型的、罕见的和迄今只在个别实验室中应用的。

本书的读者对象是高等学校和中等学校学生、研究生、训练班学员，也可供研究或运用气象测定方法的专家们参考。

Л. Г. Качурин
РУКОВОДСТВО К ЛАБОРАТОРНЫМ
РАБОТАМ ПО МЕТЕОРОЛОГИИ
Гидрометеорологическое издательство
Ленинград -1955

根据苏联水文气象出版社 1955 年列宁格勒俄文版本译出

气象学实验工作指南

[苏]卡楚林著

袁文德译

农业出版社出版

北京老舍局一号

(北京市书刊出版业营业登记证字第 106 号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

农业出版社印刷厂印刷装订

统一书号 13144.140

1963 年 6 月北京制型

开本 850×1168 毫米

1963 年 7 月初版

三十二分之一

1963 年 7 月北京第一次印刷

字数 345 千字

印数 1—2,100 册

印张 十四又八分之五

定价 (9) 一元八角

现代气象学实验室的实验方法

序 言

现代气象学实验室，是一种专门性的物理实验室，学生在普通物理学实验室中的作业，是气象学实验室工作的准备阶段。学生开始在气象学实验室工作时，应当具备气象学中所应用的主要物理仪器的操作技能。

气象学实验工作的目的，是巩固和补充在课堂讲授中所获得的和在气象学与气象测定教科书中所叙述的气象测定方法的知识。必须指出，如果说在普通气象学的教学实习时，学生主要是注意于测定的结果、大气中发生的各种现象的相互联系和相互制约，那末，在完成气象测定的实验工作时，则主要注意力应当放在测定方法本身的物理实质上。

本书中某些实验的内容，稍有超出了高等学校教学大纲的内容。这些实验，可以利用来作为进行学年设计和毕业设计以及学生科学小组活动的基础。

本书是在列宁格勒水文气象学院气象学实验室的工作经验的基础上编写的，并且和它的设备相适应。不过，绝大部分的实验也可以在其他的实验室中进行。

列宁格勒水文气象学院的实验室，是莫斯科水文气象学院实验室的进一步发展，后者是根据功勋科学家 В.Ф.邦茨科夫斯基教授的倡议在1937年建立的。在战后时期这个实验室的发展中，参加工作的有：Н.А.彼得洛夫副教授，Л.Г.卡楚林副教授，研究员 В.И.波诺马列夫，助教 А.И.涅依玛克，实验室管理员 Д.С.马尔科夫，实验室管理员 К.А.库兹涅佐夫，实验室管理员 В.Д.

斯图鑑尼科娃，實驗室管理員 В. М. 烏沙科夫。參加布置實驗工作的還有列寧格勒水文氣象學院的下列學生：Ю. П. 捷普洛夫，Д. Г. 瓦列也夫，З. А. 叶芙斯齊格涅耶娃，А. И. 迦伏留申科，Б. Я. 托爾斯妥勃洛夫，П. М. 穆申科，А. Л. 捷爾蓋茨，В. Д. 基舍列夫。

本書是由下列著者分章編寫：緒論和第九章——В. Д. 特列奇雅可夫副教授和Л. Г. 卡楚林副教授，第一章至第三章、第五章至第八章、第十二章、第十三章——Л. Г. 卡楚林副教授，第四章——Л. Г. 卡楚林副教授(§ 1, 3, 4)和Н. А. 彼得洛夫副教授(§ 2)，第七章——Л. Г. 卡楚林副教授(§ 1)和В. А. 戈列萊欽科副教授(§ 2)，第十章——研究員 В. А. 迦伏里洛夫，第十一章——研究員 И. М. 伊米尼特夫。

著者們對敖德薩水文氣象學院物理學教研室和氣象學教研室、以С. О. 瑪卡洛夫海軍上將命名的航海工程學院氣象學教研室的全体工作人員，以及对其他所有參加本書原稿討論者，表示感謝。

目 录

序言	
緒論	1
第一章 气象仪器和装置的钟机	14
§ 1 有自由式擒纵机构的摆輪钟机	14
实验一 研究自配仪器钟机的构造	23
§ 2 电动钟机	26
第二章 微弱电流和迅速变化电流的测定	29
§ 1 磁电式电流表	29
实验二 研究磁电式指針电流表	38
实验三 研究磁电式鏡式电流表	43
§ 2 磁电式电流比率表	44
实验四 研究磁电式比率表	48
§ 3 示波器	50
实验五 研究电子示波器	58
第三章 温度的测定	65
§ 1 玻璃液体温度表	65
实验六 温度表零上温度的刻度检定	67
实验七 温度表零点的检定	69
§ 2 变形温度表	71
实验八 热变双金属片灵敏度的实验测定	73
实验九 双金属片温度計的調整	74
§ 3 热电偶温度表	78
实验十 附指針电流表的热电偶的制造和分度	83
实验十一 附鏡式电流表的热电偶的制造和分度	84

实验十二 附指針电流表的热电堆的分度	84
实验十三 补偿式热电偶溫度表的装配和分度	85
§ 4 金属电阻溫度表	87
实验十四 平衡电桥电阻溫度表的装配和分度	94
实验十五 自动平衡电桥电阻溫度表的装配	96
实验十六 附电流表的不平衡电桥电阻溫度表的装配和分度	96
实验十七 示差电阻溫度表的装配和分度	97
实验十八 附比率表的不平衡电桥电阻溫度表的装配和分度	98
§ 5 半导体电阻溫度表	99
实验十九 测定热敏电阻半导体的伏特安培特性曲線	101
实验二十 研究热敏电阻半导体的电阻与溫度之間的关系	101
实验二十一 不平衡电桥半导体电阻溫度表的分度	102
§ 6 溫度表的热慣性	104
实验二十二 研究在溫度为常數的媒质中溫度表的热慣性	108
实验二十三 研究在媒质溫度单调变化条件下的溫度表的热慣性	111
实验二十四 研究溫度表处于周期变化的媒质溫度下的热慣性	111
第四章 空气湿度的測定	114
§ 1 测定空气湿度的称量法	114
实验二十五 研究测定空气湿度的称量法	116
§ 2 用露点法測定湿度	117
实验二十六 实验室用凝結湿度表与通风干湿表的比較觀測	121
实验二十七 利用凝結湿度表測定湿度	122
§ 3 测定湿度的干湿表法	124
实验二十八 在靜止空气中和在各种速度的气流中測定台站用干湿表 常数	125
实验二十九 研究通风干湿表的干湿表常数与风速的关系	127
§ 4 毛髮湿度表	128
实验三十 毛髮湿度表的清洗和調整	129
实验三十一 研究台站用毛髮湿度計	132
实验三十二 装配和調整具有磁電式指示器的遙測毛髮湿度表	135
第五章 大气压力的測定	139
§ 1 水銀气压表	139

实验三十三 气压表的仪器訂正值的测定	152
§ 2 变形气压表.....	154
实验三十四 研究气压空盒的弹性特点	157
实验三十五 气压計溫度补偿的調整	159
实验三十六 台站用气压計灵敏度的調整	163
实验三十七 台站用空盒气压表的检定	167
实验三十八 研究高灵敏度的变形气压計	172
第六章 气流的測定	177
§ 1 风洞	177
§ 2 测定风速的压力表法(压管风速表)	180
实验三十九 确定双联皮托管(或波朗特管)的分度系数	186
实验四十 确定双联皮托管(或波朗特管)的讀数对管子与气流速度矢量之間的夹角的关系曲綫	187
§ 3 回轉式风速表	189
实验四十一 在风洞中进行回轉式风速表的分度	189
实验四十二 测定稳定气流的速度与回轉器角速度的关系曲綫	195
实验四十三 研究风速表回轉器的慣性	197
§ 4 热电式风速表	200
实验四十四 热电偶风速表的装配和分度	200
实验四十五 热电阻风速表的分度	203
实验四十六 利用乱流測定器测定气流结构特性和乱流系数	206
§ 5 风向的測定	212
实验四十七 接触式风向测定器的装配	216
实验四十八 附交流式随动装置的风向测定器的装配	216
实验四十九 附环形电位器的风向测定器的装配	217
§ 6 风向风速表和风向风速計	217
实验五十 附灯光风向指示器的风向风速表的装配	217
实验五十一 АРМЭ-1型风向风速表的装配	219
实验五十二 台站用电接式风向风速計的装配	222
第七章 遙測气象站	227
§ 1 ДМС-Н-49型遙測气象站	228
实验五十三 ДМС-Н-49型遙測气象站的装配和調整	228

§ 2 遥控气象站	234
实验五十四 研究时间脉冲遥控测量方法	241
实验五十五 研究频率脉冲遥控测量方法	249
实验五十六 研究计数脉冲遥控测量方法	254
实验五十七 研究电码脉冲遥控测量方法	259
第八章 辐射能的测定	266
§ 1 太阳直接辐射的测定	266
实验五十八 双金属片直接辐射表的研究	280
实验五十九 热电直接辐射表的研究	287
§ 2 散射与太阳总辐射的测定	291
实验六十 确定天空辐射表换算因子对光线上入射角的关系	295
§ 3 辐射平衡的测定	298
实验六十一 测定热电式辐射平衡表换算因子对气流速度的关系曲线	303
实验六十二 示差辐射平衡表感应圆盘辐射平衡的测定	306
第九章 大气降水与蒸发的测定	309
§ 1 大气降水的测定	309
实验六十三 特立奇耶可夫降水测定器的检定	309
实验六十四 积雪密度和积雪层中储水量的测定	312
实验六十五 台站用雨量计的调整	314
§ 2 蒸发的测定	319
实验六十六 用热量式舒列金蒸发皿测定蒸发速度	319
实验六十七 根据盐水中盐分浓度的变化测定盐水的蒸发量	323
第十章 能见度的测定	326
§ 1 在白昼目标物的能见度的测定	326
实验六十八 白昼用沙朗諾夫视程器按国际九级制测定气象能见度	330
实验六十九 白昼用 ИВ-ГГО 仪器(苏联地球物理现象总台能见度测定器) 测定气象能见度	333
§ 2 在夜间测定气象能见度和灯光能见度	337
实验七十 在夜间用 ИВ-ГГО 仪器测定 S_M	340
§ 3 视觉对比灵敏度阈与目标物亮度对比的测定	346
实验七十一 用 ИВ-ГГО 仪器测定视觉对比灵敏度阈及目标物亮度对比	347
第十一章 大气电诸要素的测定	351

§ 1 靜電表的分度, 电容和絕緣电阻的測定	351
§ 2 电場强度的測定	360
实验七十二 用直接法和間接法測定电場强度	368
实验七十三 测定集电器的弛豫時間	370
实验七十四 测定还原系数和导体对电場等位綫的失真影响	371
实验七十五 用动态法測定电場强度	373
§ 3 离子譜的測定	376
实验七十六 离子譜的測定	379
§ 4 大气电导率的測定	382
实验七十七 测定大气的电导率	383
§ 5 质点电荷的測定	385
实验七十八 用直接法測定质点的电荷	386
实验七十九 用感应法測定质点的电荷	388
§ 6 体电荷的測定	390
实验八十 用 B. H. 阿巴連斯基棉花滤过器法測定体电荷	390
§ 7 电流的測定	392
实验八十一 测定平行板电容器內的电流	393
第十二章 下垫面热量平衡分量的綜合測定	395
实验八十二 辐射通量的測定	396
实验八十三 风速垂直分布的測定	397
实验八十四 空气温度与湿度垂直分布的測定	398
实验八十五 乱流系数、乱流热通量、水汽扩散通量和动量传递通量 的計算	400
实验八十六 土壤中的温度垂直分布和通过地面的热通量的測定	401
第十三章 水的物态变化的観測	407
§ 1 水汽的凝結	407
实验八十七 在凝結核上雾的形成	410
实验八十八 水汽的自生凝結	412
§ 2 过冷却水的結晶	416
实验八十九 过冷却水滴固有凝結时间的測定	417
实验九十 测定过冷却水滴中冰晶晶芽形成的温度	419
§ 3 水滴的蒸发	421

实验九十一 水滴蒸发速度的测定	421
附录	
1. 常用物理常数和某些度量单位之間的相互关系	425
2. 数值較小的压强由水銀柱高毫米數換算為毫巴數值表	426
3. 数学上常用数值与公式表	427
4. 饱和水汽压(毫巴)	430
5. 在各种溫度下的水和冰在与水汽处于临界状态时的密度、汽化潜热及表面能	431
6. 某些导体在与化学上純淨的鉻組成热电偶时的热电动势 (Т.Э.Д.С.)、它們的溫度系数和其他物理性能	432
7. 各种金属导线每米的电阻数值(欧姆)	434
8. 絶緣材料的电阻数值和絶緣强度	435
9. 电測仪器的慣用符号	436
10. 非电量电測中应用的某些度量和仪器的主要技术数据— 覽表	438
11. 电池、电池組和蓄电池的主要数据	445
12. 熔綫保险器	448
13. 正弦、正切数值表	449
14. 度数与弧度換算表(度数換算为弧度)	451
15. 度数与弧度換算表(弧度換算为度数)	453
16. 10 到 100 的自然对数表	454
17. 希腊字母表	456

“由觀測建立理論，通過理論改正觀測，是探求真理的最好方式。”

米·瓦·羅蒙諾索夫

緒論

氣象測定的目的，是在確定地球表面和大氣中所發生的物理過程與物理現象的客觀規律性。

我們關於事物和現象的知識，隨著科學的發展而不斷深入、不斷精確和不斷完善起來。但是，無論研究的方法如何完善，在一切研究工作的進行中總會有一定的誤差，誤差的大小在很大程度上決定於研究對象的特點和對它了解的程度。

可以指出，大氣現象有兩個基本特點，它們在氣象研究的一切方法中都有一定的影響。

首先，大氣始終是在發生亂流的，因此，氣象學上所測定的量，大多隨時間和空間發生很大的變化。第二，大氣現象是由按其數值可以較量的許多因素相互作用而產生的，這樣，通常就使得大氣現象複雜化，使得在研究過程中對大氣現象的分析複雜化。

現在假定我們所要研究的是某个地理位置上貼地層大氣的溫度。

由於空氣溫度在幾秒鐘內經常變化於十分之几度的範圍內，有時也變化於几度的範圍內，因而空氣溫度的概念就具有很大的相對性。此外，由於上述現象，在測定時就必須使用有一定慣性的溫度表，從而使測定方法和測定結果的整理方法大大複雜起

来。

太阳辐射强度、下垫面的特性、大气乱流的程度以及其他許多難于分析出来的因素对溫度表溫度和大气溫度的影响，都是不相同的，在測定时，为了使溫度表的溫度接近于大气溫度，就不得不采取一些措施，以减小溫度表的辐射差額，消除溫度表附近的凝結現象，不得不在溫度表附近造成人工通风等等。这一切，都使測定方法复杂起来，并且，在減小主要的測定誤差时，往往又会产生新的派生的誤差来源，虽然其数值較小，但是要充分考虑或完全消除这些新的誤差，通常会引起极大的困难。

在研究过程中，尤其是在进行實驗工作时，对某些所得結果的可靠程度究竟如何，必須始終有一个明确的概念，这是极端重要的。不能容許在測定的实际精确度、仪器讀数的精确度与測定結果整理的精确度之間存在很大的差异，必須使上述各种精确度互相取得一致。

关于測定誤差

測定的精确度，也就是測定結果接近于所測的量之真值的程度，用誤差来表征。

誤差分为絕對誤差与相对誤差。絕對誤差是指某量的真值与其測定結果之間的差数，而相对誤差是指某量的絕對誤差对其真值的比值。相对誤差常用百分数来表示。

一切測定結果之所以只表現为近似值的原因，可以分为三类。与这三类的原因相对应的測定誤差也可分为三类：

1. 系統誤差 主要是由仪器和測定方法的不完善、仪器調整和检定的不准确所引起的。这照例表現在次要因素对测量結果的单向影响上。

关于系統誤差，可以举出如下例子：(1)由于气温变化对各种型式的风速表讀数的影响，引起系統誤差的出現，誤差的符号及数

值与风速表的构造有关，也与使用仪器的方法有关；（2）水銀气压表內水銀量的減少，引起讀数偏低，相反，水銀量的增加引起讀数偏高；（3）实际的溫度表都有慣性，因此溫度表溫度的变化总是落后于媒质溫度的变化。

系統誤差一經查明，就可以在某种程度上加以消除，或者在整理測定結果时估算出来。通过改善仪器或者改善使用仪器的方法，将工作仪器与标准仪器經常比較，精确研究仪器与方法，就可达到上述要求。这样，就可以确定在一定精确度范围內的誤差数值，然后，或者对測定結果进行相应的訂正，或者估算出測定結果可能的最大系統誤差（往往做到这点就够了）。

例如，为了减小感应风速表和热电式风速表的溫度影响誤差，可在仪器綫路中接入一个溫度补偿器。溫度誤差的其余部分，可用溫度訂正值来加以訂正。溫度訂正值可用在各种溫度下进行风速表的分度或者用数学分析的方法来求出。为了得出溫度表的系統誤差，可在一种或者数种溫度下将它們与校准溫度表互相比較。

2. 偶然誤差 由于在仪器安装和仪器讀数时不可避免的不够准确，可能发生这种誤差。此外，由于所測各种量的迅速变化而产生的誤差，也属于偶然誤差的范围。这些誤差不能充分精确地算出。

例如，在风洞中对感应风速表进行分度时，在固定的气流速度下作风速表的一系列肉眼讀数以后，我們就会发现：各次讀数并不互相吻合，而变化于某一平均值上下。这种現象不仅同我們在讀数时眼睛相对于仪器的位置每次都稍有变动有关。在最好的风洞中甚至也会发生气流的乱流脉动，风洞与风速表的震动，风洞的通风器工作状况的不稳定，所測的电流的起伏現象，这是因为风速表感应部分不是理想的对称圓的結果，又由于其他許多原因，造成一种結果，即在似乎固定不变的气流速度下，风速表的指針总是不断变动的。

偶然誤差可以应用确定誤差数值与其或然率之間关系的高斯定律。誤差出現的或然率与誤差的符号无关，是偶然誤差的一个重要特性。換句話說，如果仪器讀数的次数充分多，则絕對值相等的正号与負号的偶然誤差出現的頻率是相同的。

正因为如此，我們在作多次的仪器讀数并把平均值作为所測的量的最后数值时，就可以在一定程度上消除偶然誤差的失真影响。

應該指出，在許多場合下，系統誤差与偶然誤差的界限实际上很难加以区别。在改善測定方法的过程中，我們經常发现，在被称为偶然誤差的那些誤差中，有許多誤差的或然率与它們的符号有关，甚至在作次数很多的讀数时，这些誤差的平均值也显著的不等于零，因此，就不能列入偶然誤差的范围内。

例如，在上述的感应风速表分度的例子中，我們利用热电风速表来研究风洞中的气流場，就可以发现，乱流强度的变化引起标准风速表与所測試风速表讀数之間的系統偏差的出現。这說明气流的乱流不仅引起偶然誤差的出現，甚至还引起系統誤差的出現。

3. 疏失誤差(錯誤) 这是由于工作人員的不够仔細所引起的，通常会导致显著錯誤的結果。

在发现錯誤时，在測定次数不多的情形下，照例应重新进行全部的測定。对次数很多的測定，有可以发现偶然錯誤的方法(參看本章末参考文献)。

測定受到偶然誤差的失真影响的量时 所采用的精确度指标

正如上面已指出的，对受到偶然誤差的失真影响的量，要作最精确的測定时，必須重复測定多次，并以平均值作为測定的最后結果。若所有各次測定都是在同一些条件下进行的，则所測的量的

算术平均值，就是它的最或然值。

为了估算在这种条件下的测定精确度，可应用各种精确度指标，最常用的有下列几种：所作一系列测定的平均誤差、均方差和或然誤差。

由多次讀數的算术平均所得最后結果的精确度，不必指出个别测定的誤差，而需要最后测定結果的誤差，通常是結果的均方差。有时則取一系列测定的平均誤差作为最后結果的誤差。

下面将給出計算上述各种精确度指标的公式。公式的导出和詳細分析，可以在本书“緒論”后面的参考文献中找到。

如果用同一种方式，对量 x 連續測定 n 次，并且假定系統誤差和錯誤已經消除，则可依据下列公式算出算术平均值，作为測定的最后結果：

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i. \quad (1)$$

一系列測定的平均誤差由下式所决定：

$$\eta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\bar{x} - x_i|. \quad (2)$$

一系列測定的均方差由下式所决定：

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2}{n-1}}. \quad (3)$$

一系列測定的或然誤差由下式所决定：

$$r = \frac{2}{3} \sigma = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2}{n-1}}. \quad (4)$$

一次測定結果的均方差 σ^* 与一系列測定的均方差 σ 的关系，由下式确定：

$$\sigma^* = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}. \quad (5)$$

因此,

$$\sigma^* = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2}{n(n-1)}}. \quad (6)$$

估算到偶然均方差測定結果可用下式来表示:

$$x = \bar{x} \pm \sigma^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \pm \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2}{n(n-1)}}. \quad (7)$$

如果采取一系列測定的平均誤差来表征結果的精确度,則

$$x = \bar{x} \pm \eta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \pm \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\bar{x} - x_i|. \quad (8)$$

容易看出,若对于方程式(1)中所有的 x_i , 系統誤差都是相同的, 那末从量 \bar{x} 中去掉系統誤差, 也就消除了包含在每一个 x 中的系統誤差。至于 η , σ , r , σ^* 的計算, 在这种情形下就完全不需要計算測定的系統誤差, 因为无论量 \bar{x} 或者量 x_i 中的系統誤差, 都是同样地变化的, \bar{x} 和 x_i 只是作为两者的差数的形式包含在方程式(2)—(6)中的。

严格地說, 上述的計算誤差的公式, 只能应用于次数很多的連續測定中。可是, 在实际上, 它們在次数不多的測定中也被采用。

計算測定結果和估算其精确度的实例

我們假設, 在利用水銀气压表測定气压时, 进行了 8 次讀数。考虑到气压表的系統誤差的仪器訂正值为 -0.08 毫米, 其精确度 0.01 毫米。現在要求确定与大气压力相平衡的水銀柱高度的最或然值, 并估計結果的誤差。

显然, 气压表各次讀数的不同, 可說是由于瞄准气压表时視綫不准确而产生的偶然誤差的失真影响。因此, 为确定水銀柱高度的最或然值, 应該运