

木質造紙機

第一輯

輕工業出版社編

輕工業出版社

15·13·8
14·3·C

內 容 介 紹

自从全国工农大跃进以来，各地造纸工业的工人和技术人员在总路线上光輝照耀下，充分发挥了敢想敢干的精神，創造了各式各样的木质造纸机。这里共选辑了十四篇文章和图纸，这些造纸机虽然型式、構造、效能等等各有不同，但都在不同程度上节约了鋼鐵的使用，是各有其特点的。这里有工人的發明創造，有边制造、边摸索的成果，也有設計單位的設計。总之，这些造纸机各不相同，即以干燥部分來說，有的有烘缸，有的沒有烘缸；有烘缸的，其制造材料亦不相同，有鑄鐵的，有钢板焊接的；加热的热源亦各有不同，有用蒸汽的，有用煤气的，还有用木炭爐的。此外，在其他方面，不同之处也很多，也各有所長。有的以生产衛生紙为主，有的則能生产比較高級的文化用紙和包裝紙等等。由于这些造纸机各有优缺点，有些缺点也有待大家在实践中繼續研究改进。

目前全国各地正在轟轟烈烈地掀起建立人民公社，在人民公社必定得大搞輕工業，为滿足人民的用紙需要，这些木质紙机那就完全适合遍地开花的，各地可以根据自己的具体情况来选择使用。本書也可供各造纸工业从業人員进一步研究改进業務的参考。

木 質 造 紙 机 第一輯

編 者	輕 工 業 出 版 社	北京市書刊出版業營業許可証出字第 099 号
出 版 者	輕 工 業 出 版 社	开本 787×1092 公厘 $\frac{1}{16}$
	(北京市广安門內自廣路)	
印 刷 者	北 延 市 印 刷 一 厂	$3\frac{10}{16}$ 印張 • 11 捲頁 • 75,000 字
發 行 者	新 华 書 店	1958年12月北京第1版第1次印刷

統一書號：15042·496

定 价：(10)0.95元

印 数：1—6,000

木質造紙機

第一輯

輕工業出版社彙編

輕工業出版社

目 录

介紹中國人民大學紅旗造紙廠	(3)
試制木質造紙機工作總結報告	(11)
簡介商邱市日產一噸木質造紙機	(19)
躍進式小型造紙設備介紹	(25)
介紹奉新造紙廠木制造紙機	(26)
日產 1.5~2 噸的紅旗牌小型紙機介紹	(29)
福建省莆田縣建設庄邊小型紙廠的經驗	(31)
嘉善人民造紙廠土紙聯合紙機介紹	(34)
齊齊哈爾造紙廠的小型木質抄紙機簡介	(37)
試制木質造紙機的經驗	(40)
介紹一個用木制紙機武裝起來的造紙廠—北京市日用百貨聯社造紙廠	(41)
一台木制造紙機試制成功	(45)
簡單的圓網造紙機	(48)
貴陽造紙廠“開花廠”的設計	(50)
四川省輕工業廳造紙工業局“革新”號造紙機圖紙	

介紹中國人民大學紅旗造紙廠

輕工業部造紙工業管理局人民大學建廠工作組

在党的总路綫的光輝照耀下，为了使造紙工業迅速遍地开花，加快建設速度，輕工業部造紙工業管理局曾先后提出过 21 型及 22 型兩吨造紙厂的定型設計，供各地筹建小型厂参考試用。但从目前情况来看，由于鋼鐵水泥等材料供应的影响，尚不能迅速地普遍上馬。因此，部局决定在协助人民大學勤工儉學办小紙厂时試办一个更能够适合上山下乡、遍地开花的紙厂，供各地采用推广。人民大學紅旗造紙厂于 1958 年八月五日破土兴建，在同學們的積極努力和有关單位的大力協助下月底基本建成，九月四日試車運轉，九月廿四日順利出紙，并即准备投入生产。預計生产能力日产單面光或雙面光紙 1 吨左右。全厂總投資約一万三千元。这个厂根据土洋結合的原則，采用了常压蒸煮、石碾碾漿、木制紙机、煤气烘缸，不用鍋爐，以水車代替水泵，以及利用位差进行漿水輸送等。这样子的小型紙厂就材料、設備和建設速度来看，各地專区、县、乡、社，都是可以因地制宜，因陋就簡做建設的，因而比較适合遍地开花的需要。在設備和工艺方面，这个厂采用了一些新的东西，如煤气烘缸、木制圓網籠、木制毛布輥和托輥等等。由于我們經驗不足，在建厂过程中遇到了不少問題有待解决和改进，各地采用时希望能繼續研究，使之逐步完善。茲將人民大學紅旗造紙厂介紹如下：

一、生产流程及总平面佈置圖




圖 1 生产流程圖

1. 切草机一台；2. 常压蒸煮鍋二台；3. 洗滌池二个；4. 石碾二台；5.攪拌池二个；
6. 沉砂盤一个；7. 水車一台；8. 紙机；9. 卷紙輥。




圖 2 總平面佈置圖

二、切 草

用三刀迴轉式切草机（手搖自動兩用）將稻草切成長 25~30 毫米。切草机幅寬為 260 毫米，用 3.5 匹电动机帶動，轉速為 160~170 轉/分，切草能力為 150~200 公斤/時。这台切草机是利用呆滯設備，其效率低於 22 型兩吨小型紙厂設計中所介紹的青飼切料机。

三、常 壓 蒸 煮

蒸煮工段根據 21 型兩吨小型紙厂的工艺設計採用了常壓蒸煮的方法，但在設備上有所不同。蒸煮鍋是用口徑為 1.2 米的大飯鍋作鍋底，用磚砌成鍋體，鍋體表面塗有 20 毫米厚的水泥層。鍋壁開有直徑為 200 毫米、坡度為 1.3% 的放料口，篦子下有口徑為 70 毫米的廢液放出口。兩個蒸煮鍋前后順列，由一個灶口加熱，第一個鍋為反扣鍋（鍋底朝上），用直接火加熱，第二個鍋是平放鍋利用煙道余火加熱。

蒸煮鍋安裝完畢進行試煮時，發現第一個鍋有滲漏現象。根據北京南苑紅星造紙厂初煮時也有過類似現象，但經繼續加熱即停止滲漏的經驗，紅旗造紙厂發現滲漏時即用油灰將反扣鍋鍋邊的裂縫進行塗補，並隨即開始蒸煮第一鍋（蒸煮量少）。蒸煮初期滲漏現象曾一度消失，但漿料沸騰三小時半後，驟然發生嚴重滲漏。當即放鍋停煮。經檢查發現鍋壁有六處較大裂縫，反扣鍋鍋邊接口處大部呈現龟裂。根據初步分析，造成裂縫的原因是：（1）在設計上存在着鍋體較大，因而鍋壁承受壓力以及鍋底反扣造成鍋邊受熱最高的缺點；（2）鍋壁表面的水泥層不應使用粒度过細的面砂而應使用大粒粗砂；（3）施工質量不合要求，磚縫太大。以上問題經採取了加固鍋壁、將反扣鍋改為平放鍋、重新據砌鍋體內部等措施後，已初步獲得解決。

我們認為各地在大量興辦小型紙厂，採用常壓蒸煮時應注意如下幾點：（1）蒸煮鍋鍋體不宜太大，以減低鍋壁負荷；鍋壁應用 1:2 水泥砂漿抹面，為了防止蒸煮過程中因溫度影響發生裂縫和抵抗鍋內水壓的環向張力，可在鍋體外表面加以鋼箍（用直徑為 12 毫米圓鋼或 10 號鐵絲 5 根扭成的環箍），箍緊後再進行外表面的抹灰，鋼箍沿高度每 50 公分一道；爐膛用粘土石灰混合砂漿砌築。（2）鍋邊與鍋體接縫處應多加注意，保証施工質量。

四、洗 滌

粗漿洗滌工段共有兩個洗滌池，每池面積為 12 米²。池底是鋪有 稔的假底。每鍋放漿

約 400 公斤絕干漿。粗漿由蒸煮鍋放料口放入洗滌池後，應加清水進行充分洗滌。由於整個工藝流程中只此一處可供洗滌，因此必須將漿料徹底洗淨。每池洗滌總時間不應少於 4 小時，洗滌和自然過濾後漿層厚度為 300~400 毫米。

五、石碾碾漿

洗好的漿料裝入筐內，用人工抬入石碾進行碾漿。這個廠共有兩台臥式石碾，碾滾直徑為 450 毫米，碾滾長 600 毫米，碾盤直徑為 1,300 毫米，碾池直徑 1,800 毫米。兩台石碾由一台功率 5.5 莪、轉速 1,450 轉/分的電動機帶動，碾滾轉速為 16 轉/分。石碾的裝漿量為 20~30 公斤/台。碾壓時間約一小時。在碾成漿時應不再含有漿團，纖維應被疏散並帚化。碾壓時間，應根據所生產的品種決定。碾成漿後即加水稀釋并在池內繼續循環 10 分鐘，然後打開閘門沖水放漿。使用石碾碾漿，應注意掌握草漿干度盡量大些。裝漿量要裝的適當，同時在碾漿時應經常有人將被碾滾推到碾盤邊緣上的漿料翻入中部，以免有壓不到的死漿。即使碾滾裝有刮板亦須有人翻漿，始能保證質量。如需漂白時，可在碾內加注漂液。漂後也可洗滌，但因不可能在石碾中加入很大水量，故不可能洗滌得很充分。故在石碾漂白時，宜進行半漂，洗滌時可在放漿口閘板處換裝一塊銅網，濾過洗滌水放入下水道。

修建石碾的基礎時，必須先把地面打實。至於傳動基礎可以用混凝土澆注或將木樁埋入地下（深度不小于 1.2 米），作成木樁基礎。試用結果表明，採用木樁基礎效果很好，不仅可以節省水泥，而且便於調整軸瓦位置。打好基礎以後，應先將傳動部件安裝妥善，然後用石灰、砂子砌上圓形磚牆（磚牆中心孔徑不得小於 600 毫米，以便日後檢修石碾傳動齒輪時操作方便），然後架上碾盤，碾盤必須墊平墊實，否則碾輶轉動時將引起石碾幌動。在碾盤外圈砌上半磚圍牆，圍牆高度一般可略高於碾滾中心線。原擬在該廠採用立磨碾漿，為了利用現成設備，使用了石碾碾漿，我們認為石碾效率不如立磨好，各地可因地制宜，選用設備。

六、貯漿池(攪拌池)

用石碾碾好的細漿，加水稀釋至濃度約為 3%，利用位差經木制輸漿槽流入第一貯漿池，加入膠料、填料進行混合。貯漿池裝有三個容積為 6 立升的木制提漿斗，利用提漿斗將混合均勻的漿料提入第二貯漿池，再由第二貯漿池內的提漿斗提入調漿盤，利用位差經除沙盤流入網槽。紙機所需漿量的多少是通過調漿盤加以調節的。

貯漿池用磚砌成，表面塗有厚 15 毫米的水泥層，池寬 1.2 米，支持提漿斗的支臂半徑為 1.24 米。支持支臂的木軸直徑為 150 毫米，木軸兩端鑲有鋼制軸頭，軸頭置於軸瓦上。木軸與紙機傳動相連接。由於提漿斗容量过大轉速過快，以及由於木軸傳動是以皮帶輪代替齒輪，而皮帶盤直徑與提漿斗支臂的直徑比較，又嫌過小，造成阻力大、力矩小，因此在試運轉中會屢次發生皮帶滑動造成停車。為此，我們已將設計圖紙作了適當的修改。

七、造紙機

造紙機為單圓網雙缸式造紙機（圖 3）。烘缸的迴轉方向為正轉，與一般單毯紙機的迴轉方向相反。全部造紙機只用長 7.2 米和長 6.5 米的毛布各一條。單獨使用第一個烘缸，可生產有光紙等單面光紙張。同時使用兩個烘缸，則可生產凸版印刷紙等雙面光紙張。紙機抄寬為 870 毫米，抄速為 10~40 公尺/分，日產量為 0.5~1.0 噸，如增添吸水箱，最高日產量可達 1.0~1.5 噸。造紙機連同兩個貯漿池和一台回水水車，統由一台 8.5 莩電動機帶動（不

包括吸水箱真空泵)。茲將這台造紙機在設備製造和設備使用上的若干特點分述于後。

(一) 以木材代替鋼鐵

為了節約金屬材料，造紙機的各個部件，除烘缸、軸頭以及橫桿加壓裝置外，均盡量利用木材製造，完全不用銅料。圓網籠以木軸代替了鋼軸，以木筋和木網架代替了鑄銅筋和鑄銅網架，以竹片代替了銅棍、銅絲或銅片(圖4)。經過運轉證明，合乎使用要求。但是，在製造上還存在着一些缺點，如竹片的間隔距離應縮小，以消除竹片間由於距離大所產生的平面，竹片的尖端應再削薄些，以加大濾水能力等等。木制圓網籠中的竹片沿網籠中軸呈放射狀結構，估計這種結構在車速快時，由於竹片帶水將影響網面脫水。因此，使竹片沿着圓網迴轉相反的方向傾斜是很必要的。這樣的裝置要求木網架所用木材必須具有足夠的強度。

造紙機機架是用榆木製成。機架埋入地下0.5公尺，埋入部分表面塗有瀝青。

紙機各部軸承包括烘缸軸承(圖5)均用木材製成。




圖4 木制圓網籠構造圖

轉動軸承由於轉速較快，除軸承外皮仍以木材代替外，其內部墊有一層扁鐵並澆鑄烏金軸瓦。傳動皮帶輪全部用木材製成(圖6)。

(二) 烘缸的傳動

第一個烘缸由托輥帶動，第二個烘缸藉助於放大了直徑的毛布輥(直徑為200毫米)與托輥之間所形成的毛布張力，通過毛布和烘缸面的摩擦而帶動烘缸運轉，毛布輥並不和烘缸表面直接接觸。

帶動烘缸運轉的托輥、毛布輥是通過萬向聯軸器(活動聯軸器)和傳動軸連接。這樣，當托輥由於加壓水平有變化時，並不致影響傳動。




圖 5 木制轴承圖




圖 6 木制皮帶輪圖

上車光和磨光。

煤气烘缸經過兩次試車，烘缸表面溫度僅達 $90\sim110^{\circ}\text{C}$ ，而且烘缸表面溫度不夠一致。當濕紙上缸後，溫度迅速下降至 70°C 以下，不能達到使用要求。其原因主要是煤气量少和煤气中空氣混入量不夠，燃燒不完全，火焰溫度低，發熱量不足。經將煤气爐所使用的22毫

(三) 煤氣烘缸

用煤气代替一般常用的蒸汽作為烘干紙張的熱源是這台造紙機的最大特點。煤气烘缸及煤气噴火管（燃燒器）的構造如圖7所示。

第一個烘缸內裝有10根直徑為25毫米鐵制煤气噴火管，平均分布於烘缸圓周上。第二個烘缸裝有8根同樣的煤气噴火管。噴火管上鑄有直徑為2毫米間距為10毫米的孔眼。孔眼的方向系自烘缸軸心向烘缸面輻射。噴火管孔眼距烘缸內表面30毫米。煤氣向孔眼噴出、燃燒，從而使烘缸加熱，借以干燥紙張，送入噴火管的煤氣量可由總噴射閥門進行調節。烘缸兩側現為開口式，熱量損失較大。

烘缸是用厚4.5毫米鋼板焊接而成。由於鋼板較薄，加以焊接質量不佳，僅用人工進行打磨，烘缸表面較粗糙，不夠平整，因此應採用較厚的鋼板進行焊接，並在車床

米水柱送風機換為 150 毫米水柱鼓風機後（這兩台風車的風壓均不符合原設計要求），燃燒情況較好，烘缸表面溫度在未上濕紙前達 140°C ，但濕紙上缸後仍不能干燥。其原因是：（1）車速快，（2）濕紙水分過大，（3）煤氣量仍然不足。這是試運轉中所遇到的較大困難。經採取了如下措施後即順利出紙：（1）將車速由 13 米/分降低為 7 米/分；（2）增添一台一時真空泵；（3）將托輶線壓力由 10 公斤/厘米加大為 20 公斤/厘米；（4）煤氣發生爐改用 250 毫米水柱的鼓風機。




圖 7 煤氣烘缸及煤氣燃燒器構造圖

（四）木制刮水板

濕紙在上烘缸以前，一般的是要借助于一些機械作用如真空吸水箱等脫除大量水分，以降低烘缸蒸發負荷。為了簡化設備，省去吸水箱，在伏輶和烘缸之間裝置了一塊木制刮水板，以刮除濕紙由伏輶帶來的大量水分。當然，木制刮水板的脫水能力遠遠不如吸水箱，但在低車速的情況下，濕紙還不致于在烘缸與托輶之間壓花，只是烘缸蒸發濕紙水分所耗用的熱量將要顯著增加，在條件允許的情況下，還應盡量使用吸水箱。在購置真空泵有困難時，也可考慮在第一烘缸採用雙毛布，在托輶下部增加一個和托輶直徑相似的壓輶，仍以托輶為主動，上部帶動烘缸運轉，下部帶動壓輶迴轉。圓網則須由兩只烘缸的中間移向供漿系統的一側。濕紙首先由圓網借助于壓輶的壓榨轉入下毛布，然後進入壓輶與迴轉上毛布的托輶之間，脫除大部水分，並將濕紙轉到上毛布，隨上毛布繼續前進而進入托輶與烘缸之間繼續脫水，濕紙經托輶與壓輶之間的壓榨即可顯著降低水分，減輕烘缸的干燥負荷。這樣，就可省去吸水箱。

（五）托輶

木制托輶由於未能採用較好木材，表面不平整，加之烘缸表面不平，托輶直接通過一層薄毛布（毛布重量為 $470 \text{ 克}/\text{米}^2$ ）和烘缸表面相接觸，其線壓力很不均一。為了彌補這一缺陷，在托輶的表面包了四層舊毛布。

（六）圓網槽

這個廠選用了噴漿網槽。目前一般認為用噴漿網槽生產文化用紙是落後了，應該淘汰。

但是，結合這台造紙機和木制網籠的特點，使用噴漿網槽還是恰當的。噴漿網槽有缺點，但也有它的優點，如結構簡單、佔地面積小、節省製造材料、操作簡便易學，特別是在造紙機車速較慢時也可保證產品質量等。

如前所述，木制圓網籠的竹片是和網籠軸成放射狀裝置的，因此網籠迴轉時帶水很多，影響脫水。如果選用順流式網槽，由於脫水不好，紙層是難以形成的。噴漿網槽紙的形成部分在網籠中心水平面以上 80 毫米，因網籠運行到這一部分，其所帶上的水已基本流下，竹片也有了向網籠運動相反的方向傾斜的傾向。因此就不致影響紙層的形成。

(七) 切選

將在紙機上卷成的紙輥復卷到紡車上，卷到一定厚度，沿橫向把紙切斷，然後以人工按所需尺寸裁切成每張相當於 787×1092 的紙張，並經整選，即為成品。

八、煤氣發生系統

煤氣發生系統分為煤氣發生與煤氣淨化兩大部分（圖 8）。煤氣發生爐為磚砌壓入式，除爐蓋、爐門、爐篦等為鐵制外，其他均用紅磚及灰砂漿砌成。淨化部分的粗濾器和細濾器是由缸瓦管組成。貯氣罐用大瓦缸代替，風道用白鐵皮制成，防爆器用煤油桶裝水而成，蒸發器是利用短截鐵管製造。

煤氣發生系統主要數據如下：

- (1) 煤氣發生爐用煤量 25 公斤/台時，(其中一台備用)，(2) 煤氣發生量 75 米³/台時，
- (3) 煤氣發生爐蒸發器耐壓 2 公斤/厘米²，蒸發能力 12 公斤/台時，(4) 貯氣罐耐壓 0.04 公斤/厘米²，耐溫 400°C，儲存能力 2 米³，(5) 防爆器限制回火壓力 300~400 毫米水柱，
- (6) 鼓風機風量 200~300 米³/時，風壓 300~400 毫米水柱，(7) 导管中煤氣流速 6~12 公尺/秒。(8) 粗濾器沉降灰粒大小如細砂，細濾器濾除細灰的大小如柴灰。

煤從爐口加入，在煤氣開始產生時，即關閉爐口及爐門。由於有蒸發器的水蒸汽及空氣連同噴入爐內，所發生的煤氣為發熱量較高的混合煤氣，每米³發熱量約為 1,200 大卡。

煤氣從吸出口進入貯氣缸，經過粗濾器以及裝有火柴梗的細濾器後，送入烘缸內燃燒。如遇緊急停車時，可開放緊急排氣管，以保證安全，如遇有用氣負荷驟然變動時，貯氣缸可提供約 2~3 分鐘的緩衝時間，以補救操作不及而影響燃燒惡化。萬一有回火情況，當煤氣倒回至粗濾器時，即從防爆器水面冒出，避免回火爆炸事故。

煤氣發生設備主要採用磚、瓦、木等材料，工料費約需 1,058 元，鋼鐵用量為 394 公斤（不包括鼓風機費用和鋼鐵用量），比同樣能力的用鋼鐵製成的壓入式煤氣發生爐，少用鋼鐵 1 噸多，比採用蒸汽鍋爐少用鋼鐵 5 噸多，節約費用 1 萬元左右。

由於經驗不足，這套煤氣發生設備，還存在一定缺點，需進一步研究改進：①全套設備的平面佈置還可縮小 1/5~1/6；②貯氣缸以後的管線，可改鋼管為白鐵管，改現有截門為簡單的截門，可節省鋼鐵 117 公斤；③改鐵制鼓風機為木制鼓風機；④改熟鐵爐蓋為鑄鐵件，可省工料。

× × ×

根據以上介紹，人民大學紅旗造紙廠雖已建成並已順利出紙，但在許多方面尚有待進一步加以改進。從建廠和試運轉的過程來看，我們認為用煤氣烘缸代替蒸氣烘缸是完全可能的。其中煤氣發生系統在操作上尚須注意掌握外，煤氣燃燒器是一個技術關鍵，還須進一步研究如何才能使煤氣達到完全燃燒，保證烘缸干燥紙張，以及如何才能適應造紙機操作的

原书缺页

管中間部分可考慮試驗放大孔徑或改雙排孔眼（紅旗廠因施工關係臨時採用堵塞部分支管兩端的辦法也有成效）。

4. 目前燃燒器尚無一定經驗，各地可根據材料及施工條件多樣化，採用少管式（雙排孔）或火箱式（多排孔），無論哪種方式（包括多管式在內）均應考慮設法能夠調節距離。
5. 烘缸煤气入口處增設調節活門。
6. 托輥應用櫟木、核桃木等硬質木料製造，其兩側應增加鐵制軸套。
7. 紙機傳動總圖第一、二號軸降低轉數，相應地增大二號軸上 200 毫米直徑的兩個皮帶輪。

四、煤气發生系統

1. 煤氣發生爐適當臥下，相應減低貯氣缸除塵器等地面高度。
2. 貯氣缸下口改成砂封。
3. 煤氣管路應盡量減少直角和適當縮短長度。鋼管（不包括蒸汽發生器）改陶管，除塵器後用馬口鐵（舊爐煙管）也可以。
4. 管線截門可用土办法代替（如斷開、砂封等办法）。
5. 鼓風機用自制（鐵制或木制）鼓風機。
6. 煤氣發生爐直徑改為 700 毫米（爐壁應相應加厚）增大煤氣發生量。
7. 壓入式爐可考慮研究改為吸入式。
8. 瓦斯發生系統還可根據各地經驗進行簡化。

試制木質造紙機工作總結報告

輕工業部造紙工業管理局工作組 湖北省輕工業廳

一、綜合情況

湖北省輕工業廳為了在鋼鐵元帥升帳的同時，以最少的鋼鐵，最廉的投資和最快的速度，要求漢陽鸚鵡人民造紙廠試制木紙機作為遍地開花的示範，在中央輕工業部工作組的直接協助下，由該廠全體職工及省輕工業廳，從 9 月初到 10 月上旬建成，約時一個月。這台木製造紙機，基本上是學習河南省商邱市的小型造紙機製造的，由於絕大部分是木料，因此同其他廠的木製造紙機一樣（例如北京人民大學紅旗紙廠、長沙天倫紙廠等），無論在投資上、設備製造上、建設速度上，都要比銑制或半銑制的紙機要優越得多，如果與 21 型廠大略比較一下如下表：（本廠目前尚無制漿設備，比較時仍計算有制漿設備在內，21 型廠以北京南苑紅星紙廠實際數字比較）

	21 型 廠	木制机型廠
日产量（噸）	2	2
全部設備投資（不包括廠房在內，萬元）	10.5	3
全部鋼鐵（噸）	30	3（用薄鐵烘缸為 4 噸）
木 材（米 ³ ）		10
水 泥（噸）	31	3

(人民紙厂尚無蒸煮設備，用水泥 1.5 吨)

设备制造时间(天)	60~90	20~30
-----------	-------	-------

(目前鋼鐵設備製造更困難，木制紙機設備，如有專門木工，鐵工厂製造，時間尚可縮短為 15~20 天)

安裝試車時間(天)	60	20
-----------	----	----

由于本厂原系手工业合作社，仍准备利用城市廢紙作原料生产 50 克/米² 油紙 原紙，所以仍与商邱紙厂一样，沒有搞紙漿設備，主要目的是解决抄紙問題，利用一切有可能、有条件改木质的均改用木质，来代替洋机器上的铁件，达到土洋並舉、以土为主，来使抄紙机械化，原来是手工抄紙的可以大大提高劳动生产率，如果平地起家的，可以迅速上馬。

二、几个問題及經驗

(一) 关于制漿設備。

本厂目前尚沒有制漿設備，而今后遍地开花，主要利用稻草原料，又必須自己制漿，因此应用下列办法：

1. 参照人大紅旗紙厂的資料，加添制漿設備，即加砌兩口大鍋，兩個洗滌池，这些設備是比較容易解决的。
2. 如果采取综合利用原料的办法，先利用稻草釀酒，然后再來造紙，这样造紙厂只利用釀造后的渣子，可以不再考虑蒸煮設備，即可直接用石碾立磨进行打漿。
3. 也可以参考商邱厂的意見，充分利用地方已有的土法制漿，如果有条件用外来漿，自己即不蒸煮。

(二) 关于干燥問題。

1. 煤氣發生爐。商邱厂是用蒸氣鍋爐，供給烘缸蒸氣，但是本厂沒有鍋爐，目前鋼板供应緊張，很难找到，只有學習北京紅旗紙厂的煤氣烘缸，用磚瓦制煤氣發生爐产生煤氣，但其規格較紅旗厂的稍微大一些，茲將主要技术条件列于下表：

	北京人民大學紅旗紙厂	本厂	改进意見
紙日产量(吨)	1	2	2
小时蒸發水量(以70%水分計，公斤)	88	175	175
小时需要煤氣量(未計热效率及損失，标准米 ³)	53	106	106
小时需要煤量(未計热效率及損失，公斤)	13.25	26.5	26.5
煤氣發生爐個數	2	1	2
爐腔直徑 (米)	0.51	0.7	0.65
爐腔面積 (米 ²)	0.205	0.3848	0.38
爐腔容積 (米 ³)	0.31	0.56	
爐篦直徑 (米)	0.3	0.35	0.83
爐篦面積 (約佔爐腔面積的 30%，米 ²)	0.07	0.096	0.086
有效通風面積(約佔爐篦面積的 48%，米 ²)	0.336	0.046	
小时最大气化燃料量(由煤，公斤)	41	78	53

煤氣發生爐用鼓風机，本厂系采用木制鼓風机（汉陽木器工具厂生产供高爐用的），功

率為 2 馬力，轉速為 2,870 轉/分（本廠目前僅用 2,500 轉/分）。

風壓為 290 毫米水柱，風量為 21 米³/分；紅旗紙廠系用風壓為 250 公厘水柱、風量為 200~300 米³/小時的半木質鼓風機，我們的鼓風機風量是太大了（風量以 400~300 米³/時較為適宜），必須暫時用截門控制風量，否則會造成完全燃燒。

根據上述情況，本廠產量比“人大”約高一倍，而只砌一個爐，因恐煤氣量供應不足，所以放大了爐膛直徑。實際上用一個爐是有缺點的，因為紙機連續生產，爐的加煤、除灰、檢修均不應影響生產，應該砌兩個爐，爐膛直徑及其他條件仍應比紅旗廠的規格大一些，比人民廠的小一些，列出改進意見如上表較為適宜，這樣能節約燃料，便利生產。當然，採取煤氣烘缸，不用蒸氣鍋爐，節約大量鋼板（約 5 噸多），減少投資（節約一萬多元）和建設時間，這一措施是正確的，無論本廠，紅旗廠或天倫廠的各個試點，都說明了這一點，在經濟上是便宜的，在技術上是成功的，不管用鑄鐵或鋼板製造烘缸，用煤氣在缸內直接加熱，對小型紙廠遍地開花是一個新的有利條件。

這個煤氣發生施工過程中有那些經驗教訓？

(1) 就地取材，以土為主，在某些部位做得很好，某些部位還貫徹得不足。例如，管線系統除了爐出口處以及烘缸前入口處用兩段鋼管外（因出口處溫度較高，裝有蒸發器，入口處要裝調節閥門），其他管線全用瓦管，這就貫徹了就地取材以土為主的方針。但是爐膛內壁沒有必要全部用耐火磚，或者完全不用耐火磚，因為僅僅只有燃燒層溫度較高一些(1,500°C)，其他層溫度較低，可以紅磚代用，再抹青灰缸砂頭髮等襯層。雖然壽命較短一些，但目前耐火磚首先要滿足煉鋼之用，還是應該這樣代用。

(2) 煙爐以前沒有完全掌握爐子的技術要求，例如砌磚時沒有按照要求堵死磚縫，由於風壓較大，煤氣從縫里鑽出來，形成漏氣現象。今后各地可用黃土搗嚴磚縫，使其嚴密，另外儲氣缸體積較小，不能起儲氣調節作用，今后各地可用大號瓦缸，改大其規格。

(3) 重要的技術問題，不能由於其他條件進行遷就，例如試煤氣排氣管因受地位限制安設在靠近爐子煤氣出口處，不但溫度高，操作困難，而且沒有經過過濾以後試氣，也是沒有標準的，今后仍應參照紅旗廠安在過濾器後面試氣。另外旋渦除塵器進氣管雖然因陶土管開口較困難，但也應該裝成接近切線方向，提高除塵效果。

2. 烘缸。本廠烘缸 1,500 × 1,300 毫米，用 8 毫米厚的鋼板卷焊後再研磨，由於焊口變形較大，研磨費事。今后如果集中大量生產烘缸時，很難有大量鋼板，仍以鑄鐵烘缸為宜。本廠烘缸結構基本上依照紅旗廠煤氣烘缸的試樣，但兩端輪幅為 6 根，噴火管為 12 根。今后本省如果集中製造，還可以依照其他廠的優點逐漸改進。目前已將烘缸面寬改少為 1,200 毫米。

(三) 關於造紙機的一些問題

本紙機（圖 1）基本上是學習商邱廠的式樣，只是改變以托輶為主傳動，除下壓榨輶、托輶的軸和軸承，洗蕊器，烘缸以及必要的螺絲和連接零件是金屬材料的以外，其餘差不多完全是木質，各種輶子軸和軸承也是檀木做的。傳動部分除了軸以及承受轉數在 120 轉/分鐘以上的軸承是金屬材料的以外，皮帶輪及一部分軸承也是木質的。這些都說明用土辦法和代用材料做到了应有的程度，但也有幾個問題，還值得進一步研究和改進：

1. 紙機機架較高，烘缸機架離地面 1,950 毫米（烘缸中心離地面 2,170 毫米），機架沒有埋入地內，所以機架不太穩定。在我們的修正圖上機架放低了 400 毫米，而且減少了兩個立柱和兩個輶子，輶子幅面寬改少為 1,250 毫米，軸承中心距為 1,450 毫米。




图3.木制轴承

註：螺钉M12 螺丝头45两个
 螺钉M16 螺丝头45一个
 垫圈φ14×28×2 4个
 螺母φ16×34×3 2个
 木制轴承七套

格)。

这个修正圖比商邱厂的又前进了一步，另外也必須指出，我們这个修正圖还可以再修正，例如，直徑1,500毫米的烘缸干燥面积大一些，但是为了滿足目前的制造条件，和便利上山下乡的起重运输条件，烘缸直徑还可以縮小一些，由直徑1,500毫米減至直徑1,200毫米。圓網槽部分的安裝位置，尚可降低一些（例如降低200毫米），机架四个立柱可延長500~600公厘的地脚埋入地下，用三合土搗紧，使机器更加稳固，而且可以节约基础用洋灰。

2. 网籠。基本上是木制，比商邱厂鋁制的进了一大步，网籠兩端用鐵箍，中間用三根 $1\frac{1}{2}$ 吋的螺絲拉杆，这样比紅旗厂的要牢固，可以防止变形。这些优点可以采取，但是以土为主还有些不足，例如全長是鋼軸，制造复杂，費鋼料，不如紅旗厂的用木軸兩端嵌鋼軸头，裝配簡單而省鋼料。另外网籠面仍排上很多鐵棍，外面再纏繞銅絲，这样目前找銅絲比較困难，而且瀘水性能也不一定好，可参考紅旗厂的木网籠，全用竹片鑲嵌研磨光滑，不但节省銅、鐵，而且制造簡單，不受材料供应困难的限制。

3. 网槽。本厂用順流式网槽，在工艺要求上是有特点的，只是結構比較复杂、費工費料，为了制造簡單，便利操作、节省木料，今后各地也可以采用噴漿式网槽（15式），不必一定仿摹一种网槽。

4. 壓榨輥。本厂原計劃以橡膠皮包復在木輥上，然后在接口处膠接，但是包不緊，接口不平，現改用白布包復輥面（包三層）。

5. 傳動部分。基本上是學習商邱厂的馬達用洋灰基础，其他采用木棒打入地下，用三合土搗紧，节约洋灰，施工簡單。我們認為基本上可以采用这种形式的基础，但是如果条件允許，可以采用洋灰基础。另外傳動軸之間的間距較短，变速采用宝塔輪，这些都是缺点，我們對傳動部分已經作了部分修正。

（四）关于打漿和攪拌池的問題

1. 打漿設備。本厂是利用原有的石碾兩個來處理廢紙，如果用稻草漿，用商邱厂介紹的立磨也很好。总之，石碾都可以代替打漿机用，这些設備是比較容易就地取材的。

2. 漿池。本厂用兩個立式攪拌池和一个臥式攪拌池，立式漿池的設備是原有的，多了一套傳動（兩对傘齒輪，三根傳動軸，兩個錐形皮帶輪），多用一個馬達，如果其他厂也这样采用就比較复杂了，还不如用紅旗厂的串联式的兩個畚斗池較為簡單。

（五）关于下水道問題

本厂系利用旧房屋作厂房，利用長江水源，相距約130公尺，每晝夜用水約800吨。由于長江水位标高，枯水与漲水相差較大，水混濁度也較大，因此需用第一水泵和第二水泵，計用水泵兩台，4.5瓩，3.7瓩馬達兩台，直徑4吋陶土管120公尺，直徑4吋鑄鐵管36公尺。直徑5吋膠管23公尺，5米³水桶一个，而且需要磚砌拌洋灰的水处理池。各地选择厂址时，可以因地制宜，利用良好的水源，則比較节省。另外本厂上下水道用管，基本上是采用陶土管，用木桶代替水塔，这是符合以土为主的要求的，只是室內用的鐵管較多，漿池处的水管直徑較大，計劃用2英寸、3英寸的，結果用4英寸的，这些地方还可节省一些。

本厂虽然在土洋結合方面，多快好省、勤儉建国方面，基本上貫徹了这一方針，但是某些个别地方，还可以进一步精打細算，再土一些，再节约一些，我們在今后工作中必須克服这些缺点，使小型紙厂能很快地遍地开花。

1958年10月