

玻璃絲和玻璃棉

張一凡

科學普及出版社

目 次

一、概論	(1)
二、玻璃絲的性質和生产方法	(4)
(一)玻璃絲的性質	(4)
(二)玻璃絲的生产方法	(8)
三、玻璃棉的性質和生产方法	(18)
(一)玻璃棉的性質	(18)
(二)玻璃棉的生产方法	(20)
四、玻璃絲和玻璃棉的加工制品	(23)
(一)玻璃絲的加工制品	(23)
(二)玻璃棉的加工制品	(24)
五、玻璃絲和玻璃棉的应用	(24)
(一)在民用建筑和日常生活上的应用	(25)
(二)在工业上的应用	(26)
(三)在运输上的应用	(26)
(四)其他用途	(27)
六、結束語	(27)

一、概論

“玻璃”大家都知道过去主要是为城市建设服务，是人们日常生活中的必需品。作为建筑材料方面使用的玻璃，由于我国工业的发展，已经由普通平板玻璃的生产，发展到近年来少量的工业技术玻璃的生产。这种玻璃有钢化玻璃、夹层玻璃等，它们对于工业的发展起了一定的作用。农业生产大跃进后，农村将用玻璃建筑暖房，进行育苗，提高复种面积，增加产量。随着工农业生产高速度的发展，建筑上用的玻璃除原来的平板玻璃外，增加了十数种新品种。其中主要的有玻璃丝、玻璃棉、玻璃钢、玻璃管等。这些产品的生产使玻璃在工业生产的领域中成为一项重要的工业，为各个工业部门提供了不少新型的结构材料。

玻璃究竟是用什么东西制造成功的呢？它的主要原料是砂子、石头、碱和石灰石等。将这些原料拌和后，经过1,400多度的高温熔化，再用机器和人工做成各种形状。玻璃的原料主要是砂子，它的成份是二氧化矽。这样的玻璃叫做矽酸盐玻璃。玻璃具有很多的特点，不怕火、不怕水、不怕酸碱、不传电。我们今天要谈的玻璃丝和玻璃棉，就是用这种玻璃制成的，所以它也具有玻璃的这些特点。玻璃很容易碎，但将玻璃拉成丝，吹成棉后却非常柔软。玻璃丝、玻璃棉和玻璃虽然是成份相同，但它们的外貌却截然不同。

玻璃纤维非常细，最细的比人的头发还要细30—40倍，1公斤的玻璃可以拉成长为18,900公里，直径为5微米的玻璃丝，它的纤细程度，简直使人用目力很难看出来。尽管它细到这个程度但它的抗拉强度却特别大，在受拉力时它比任何

纖維都結實，它比棉花結實 6—7 倍；比蚕絲結實 5—6 倍；普通鐵絲和它比也要差上 1 倍；如果把最細的玻璃絲并成小拇指粗細的繩，可以吊起好几十吨的重量。用玻璃吹成棉花后，它的隔音、隔熱性能特別好，而且不吸水，不怕虫蛀，不会霉烂。玻璃絲还有一个最大的优点，就是弹性很大，裝在車上、船上做保溫材料，用过几年之后不会結成团，如果采用其它纖維（象矿渣棉、石棉等）經過震动就要結团，結了团就会使保溫效率大大降低。

玻璃纖維包括可以紡織的連續纖維，和定長纖維两种。普通也称連續纖維为长纖維，定長纖維为短纖維；长纖維也叫玻璃絲，短纖維也叫玻璃棉。它們都是用和普通玻璃差不多的成份的玻璃制成的。我們通常所說的玻璃絲袜、玻璃衬衣、玻璃書包、玻璃雨衣等，都是用有机合成塑料制成的，这种塑料叫做有机玻璃。它和我們要談的玻璃纖維是完全不同的东西。

根据不同性質，玻璃纖維有几种不同的分法，按粗細來分，有四种：

1. 粗纖維—直徑 20—30微米；
2. 紡織纖維—直徑 5—12微米；
3. 特細纖維—直徑 3 微米；
4. 超細纖維—直徑 1 微米。

按所含成份分类，可以分成六类：

1. 无硼高碱纖維；
2. 低硼高碱纖維；
3. 高硼低碱纖維；
4. 含硼无碱纖維；
5. 无硼无碱纖維；
6. 特种成份(包括帶色)。

人們通常根据玻璃纖維的粗細把它們分成高級纖維与低級纖維。但高級纖維和低級纖維的正确区分法，应以它的成份和产品的用途为根据。如果按照以上原則来分类，则含硼无碱、与无硼无碱、特种纖維由于具有特殊优异的性能，應該算是高級纖維。

玻璃絲和玻璃棉的生产方法有很多種。生产玻璃絲的方法可分为三类，①棒拉法、②漏板法、③坩埚法。生产玻璃棉的方法有①离心法、②平吹法、③立吹法、④超細棉。玻璃絲和玻璃棉由于生产方法不同产品的質量也不同，用途也完全不一样。

早在古代埃及玻璃工人就已經能用玻璃抽成絲，繞到瓶罐上作为裝飾。但大量地进行工业性生产并作为工业材料，还是最近20多年的事。因此說玻璃纖維是一門新兴的工业。1914年第一次世界大战时，德国用棒拉法生产玻璃纖維代替石棉。由于棒拉法生产量小，不能滿足需要，发明了坩埚法；1934年左右美国发明了吹制法，使用高压蒸汽来噴吹已熔化的玻璃，使它成为玻璃棉，到1940年又有了飞跃的发展，生产了无碱玻璃絲并制成了各种电絕緣产品；美国到1950年产量已有7万吨。英国自1930年开始生产玻璃纖維，到目前为止每年可以生产数千吨。日本生产玻璃纖維，是从1930年开始的，当时为了防止海軍潛水艇用的蓄電池鉛隔板由于震动而产生的脱落鉛块的現象，便使用玻璃纖維垫。1950年日本年产为4,480吨。1950年全世界生产玻璃纖維为10万吨左右，到1956年已經增加到年产50万吨。

由于玻璃纖維的用途广，世界各国都在大力发展这一門年輕的新兴工业，苏联准备在三、五年內，要将玻璃纖維产量提高到現有的5倍。我国过去沒有发展这門工业，几年来仅有少数工

厂进行生产，年产量不过1,000吨左右，而且都是粗的玻璃纖維，仅能作一般隔热及蓄电池隔板使用。在鼓足干劲、力爭上游多快好省地建設社会主义的总路綫的光輝的照耀下，在积极貫彻中央与地方同时并举、大中小企业同时并举、土洋同时并举的方針下，我国的玻璃纖維工业，也象其他工业一样，正在全国各地遍地开花。从1957年开始各地采用了多种生产方法，試制成功了各种不同成份、不同細度的玻璃絲和玻璃棉，并且用玻璃絲加工織成了各种产品。在今天工农业生产大跃进的形势下，玻璃纖維工业正在以一个崭新的姿态出現在我国工业生产当中，并且由于它的发展，尤其是玻璃纖維与塑料相结合的玻璃鋼的試制成功，将引起其它工业部門一系列的技术革命。我国的纖維工业在第二个五年計劃期間，在我們党正确的领导下將会在原来的空白点上出現一个大跃进。

二、玻璃絲的性質和生产方法

(一) 玻璃絲的性質

玻璃絲从外觀看，与日常应用的玻璃可以說沒有一点相同之点。它也和其他紡織物及人造纖維一样，可以紡成紗、織成布、擰成帶、压成墊、可以制造成各种不同的形状，外表光滑柔軟，但仍然保持玻璃的特性。玻璃絲主要具有以下几点性能：

1. 机械强度大 玻璃纖維的外觀呈光滑的圓柱形，它和有机纖維表面带有很深的皺紋是截然不同的。由于它表面光滑，纖維間的结合力非常小。用它制造强度大的紙張是比较困难的。但另一方面，由于它是圓柱形的，能够把纖維間的空隙填充密实，强度也比较髙。

2. 比重大 玻璃纖維和普通纖維相比較，它的比重很大。无碱纖維一般比含碱纖維的比重为大。在同等重量同样細度的情况下，尼龙紗可比玻璃紗长2.2倍。下面是各种纖維比重的比較。

纤維的比重

羊毛	1.28—1.33
蚕絲	1.3—1.45
棉花	1.5—1.6
人造絲	1.5—1.6
尼龙	1.14
无碱纖維	2.6—2.7
含碱纖維	2.4—2.6

3. 拉力强度大 拉力强度大，是玻璃纖維的突出的特点，它的拉力强度超过絕大多數人造纖維的强度10倍以上。由于玻璃纖維具有这一种特点，就使它代替了多年来一直用的石棉、碎布等来做为塑料的加强骨材。例如2—6微米的玻璃絲，拉力强度为200—600公斤/平方公厘；而15—20微米的醋酸纖維拉力强度只有15—20公斤/平方公厘。

各种纤維的抗张强度及其直径

种类	抗张强度(公斤/平方公厘)	直径(微米)
羊毛	11	15
棉花	34.5	10—20
麻	35	16—50
尼龙	30—66	—
蚕絲	44	18
玻璃纖維	100—300	5—8
鐵	50—200	—

关于玻璃纖維的强度，有許多不同的說法，有的說纖維直

径愈小，它抗张强度愈大。这种說法認為，玻璃纖維內部或表面会由于种种原因存在着微紋，当它受到拉力时，这一弱点便成为断裂的原因，愈細則微紋愈少而小，因此断裂机会少。另一种說法确定玻璃纖維的强度不决定于它的直径，而是認為拉制纖維的溫度为主要因素。如在不同的溫度下拉制相同直径(約10微米)的玻璃纖維，它們的强度是不同的。例如同是直径为20微米的纖維，在摄氏1,110度的溫度下拉制强度为60公斤/平方公厘，而在摄氏1,250度溫度下拉制强度为120公斤/平方公厘。从这一点說明玻璃纖維的强度主要取决于其成型的条件。所以会認為玻璃纖維愈細强度愈高，是因为在較高的溫度下拉制出的玻璃纖維比較細的缘故。关于以上两种不同見解，是需要我国玻璃纖維工作者，通过不断試驗来加以証实的。

关于长度与强度的关系，細度完全相同的单纖維，仅就其长度不同进行試驗，所得結果是玻璃纖維愈短，其平均的拉伸强度愈弱。反之，玻璃纖維愈长它的强度愈弱，原因是短的纖維紋少。玻璃紗或玻璃帶用試驗机所測定的强度值有时不一定就能表示出实际长度的强度，这点必須引起注意。

玻璃的化学成份对纖維强度有一定影响，碱性成份的单纖維其强度要比不含碱性成份的約低20%。但又有一种說法玻璃紗含碱1%的反比无碱的高，这可能是由于玻璃单纖維在集束方法上的不同影响了强度。

4. 电绝缘性能高 玻璃纖維的电气絕緣性高，耐电压大，电阻高达 10^{15} — 10^{16} 欧姆公分，比脫脂棉大24倍，比石棉大1,000倍，可耐电压(絕緣强度)8,000伏/公厘，可使电机的寿命比用棉織物作絕緣时大4—5倍，因此可以使电机外形尺寸缩小，并可使重量減輕25—40%。使用在变压器方面，不仅可以縮小体积，还可降低鐵的重量15%。使用玻璃纖維絕緣能使电

机的工作溫度由攝氏55度提高到攝氏180度，如此則可以使制鋼厂的高溫条件下的軋噸所用的电动机寿命得以延长；又如卷揚机，常常容易使电动机发生超过負荷的現象，使用玻璃纖維絕緣可以提高它的安全程度。

絕緣电阻力的大小，决定于纖維中碱的含量的多少。电气絕緣用玻璃絲必須用无碱纖維，主要因为无碱 纖維 的 电阻較高。

由于具有上述优良性能，玻璃纖維的应用范围非常广泛。自从与有机塑料(树脂)結合制成的层压制品出現以后，更互相發揮了无可比拟的优良性能。

5.弹性系数大 玻璃纖維是完全弹性的物質，它的弹性系数比人造纖維大5—8倍，具有良好的抗振性。在玻璃纖維上施加拉力，其伸长的长度是和所加的力成正比，而且这种关系一直保持到玻璃纖維断时为止。更重要的是这种力即使反复多次的作用也不会象普通纖維那样产生永久变形。因此，玻璃絲被广泛应用为精密的防震材料。上述性能仅适于常溫的条件下，如溫度在攝氏100度以上則玻璃纖維也会产生永久变形。在常溫的情况下，如果在玻璃纖維上加荷重維持十几天时，它的变形虽然是微小的，但恢复这种变形却是相当緩慢的。这些也是玻璃纖維的特点，普通玻璃就沒有这种現象。

6.吸水率低 普通的棉和蚕絲，一經吸收了湿气，就会膨胀，它的强度也发生很大的变化。如果認為玻璃纖維是不吸水的，因而就說它和湿度沒有关系是不对的。玻璃纖維吸湿性的大小，取决于玻璃纖維的化学成份和化学安定性。含碱的单纖維受到水湿后，它的强度会立刻下降，但无碱纖維却不下降。这是因为含碱玻璃中的碱份被水溶解，也就是說玻璃的表面受到了水的侵蝕。實驗証明将含碱玻璃纖維放到水中，若加

入甲基橙指示剂时，会立刻变紅，但无碱玻璃纖維却不发生这种現象。当空气相对湿度等于65%时，玻璃纖維的吸水率为0.2%，而棉花的吸水率則为10%。

7.溫度稳定性好 玻璃纖維的溫度稳定性取决于它的化学成份，有碱玻璃纖維的溫度稳定性为攝氏450度，无碱玻璃纖維的溫度稳定性为攝氏700度以上。

8.化学稳定性好 玻璃纖維除了氢氟酸，浓碱和热的浓磷酸外，对一般的化学药品都有良好的化学稳定性。玻璃纖維还具有无机物的特性，不怕霉、不会腐蝕、也不怕虫咬。除了具有以上各种优越的性能以外，它的原料在我国來說，几乎到处都可以找到，加上生产工艺过程简单、投資很小，所有这些都是促使玻璃纖維和玻璃纖維制品工业迅速发展的有利条件。

玻璃纖維除具有上述优良性能外，在实用上尚存在一定的缺点，缺点有下列几点：

(一)玻璃纖維性質脆，制品的耐揉性和耐磨損性小。同其它人造纖維相比較，它的脆度最大，但也具备了一定的耐揉性，因此能滿足紡紗織布的要求。

(二)因为表面光滑，结合力小，所以难以制成紙张。

(三)10微米以上的纖維对于皮肤有刺激性。

玻璃纖維所具有的缺点，可以用改变制品的形状或者結合有机物来弥补，在使用中尽量发挥它的优点，并針對实际情况加以改进使用，这样就可以使玻璃纖維找到更广泛的用途。

(二)玻璃絲的生产方法

玻璃絲根据用途要求不同，有无碱、低碱和有碱玻璃的区别。所謂无碱即是指含碱量在2%以下，低碱指含碱量在

2—6%，有碱指含碱量在10—16%。如果作为电絕緣玻璃纖維，使用在电工方面，就必须有良好的电絕緣、耐湿、耐溫等性能。为了达到以上的要求，作电絕緣用的玻璃纖維就應該选择无碱或低碱料方。而作为层压材料的骨材用就需要有优良的拉力和抗弯强度，虽然也不希望有吸湿的現象，但較电絕緣纖維要求差，有碱纖維料方，尚可选用。

根据用途不同，玻璃絲的生产方法，一般來說有棒拉法、漏板法和坩埚法三种。凡是制取10微米以下（以生产5—7微米为主）可作为紡織用的細纖維都用坩埚法。棒拉法和漏板法一般用来生产中級纖維（棒拉法也能制造細长纖維），即18微米左右的纖維。

1. 棒拉法 棒拉生产方法的历史最悠久，方法最簡便，100年前在欧洲已成为家庭工业，30年前已經工业化。它的制造方法是先将玻璃制成直径为4—5公厘，长为1.2—1.5公尺的玻璃棒，再从玻璃棒拉制成玻璃纖維。这种玻璃棒可直立排列很多根，在玻璃棒下端用煤气或电加热使它軟化，它受到拉絲筒的牵引作用，制成連續的絲，纏繞在卷筒上，如图1所示。牵引速度为550—1,500公尺/分鐘（一般为1,000公尺），玻璃棒拉法设备每台每小时能生产0.5—1公斤的玻璃纖維。用这种方法生产的玻璃絲，一般比較粗，直径为10—50微米。它们都是含碱的，目前国内已有几十家用这种方法生产粗纖維的工厂。在民主德国用这种方法能够生产低碱




图1 棒拉法：
1.玻璃棒 2.加油器
3.拉絲卷筒 4.火焰加热

的細纖維。我国現在正在进行試驗。目前可用这种方法生产紡織纖維(直径为5—7微米)但玻璃成份中含碱量較多(4—6%)。用棒拉法亦可拉制石英玻璃纖維。在生产中要求纖維粗細均匀，因此尽可能采用一定粗細的玻璃棒。

应用玻璃棒拉方法生产时，可以設法使玻璃纖維交错成为一定角度，纏繞在卷筒上，或使卷筒往复运动，纖維这时就自动卷成斜交状，可直接用来制作玻璃絲垫。經過加工可以做蓄电池隔热板，空气和高溫气体的滤过材料，并可制成隔热保温用的絲垫及粗布和工业用的滤过布。

采用棒拉法的主要优点是投資少，設備简单（主要設備为制造玻璃的棒設備、加热熔化玻璃棒設備及卷筒等）要求日产500公斤玻璃絲的棒拉法車間（14排玻璃棒組，14台卷筒），投資只要40万元，如包括煤气設備在內，亦不到100万元。棒拉法的主要缺点为产量低，玻璃成份含碱不能太少。

2.漏板法 漏板法生产的主要設備是拉絲熔窯，它是一座小型池爐，密底由四块大型異形砖(底砖)組成，每块底砖各具有熔化池和漏碗，漏碗下边設有四个耐火粘土制的漏板，每块漏板上有280孔(孔分为2.5—5.0公厘直径)，每块漏板的生产能力为2.5公斤/小时(为18—20微米的纖維)。制造漏板的材料有很多種，如耐火材料的漏板，耐热鋼漏板和陶磁漏板等。对于漏板的要求，必須有均匀的孔徑，而且具有光滑的表面、最小的厚度、要耐急冷、急热，耐侵蝕、不粘附杂物。漏板孔徑有2.5、3.0、3.5、4.0、5.0公厘等几种，可以拉制不同細度的纖維。每块漏板的孔沿着圓心成螺旋綫排列并互相錯开，这样可以避免玻璃液与粘化状态的玻璃絲互相接触而粘結，还可以使温度較匀地分布在漏板上。如果用耐热鋼作成的漏板，由于加工問題，漏孔應該成棋盘式排列。

底砖好坏，直接影响拉丝的寿命，所以底砖也应该能耐急冷、急热、耐侵蚀、含铁量也应该少，因为玻璃里掺杂了铁，常常会产生小泡，拉制时会使断丝增多。

拉丝设备中另一重要部份，是传动系统和拉丝滚筒，拉丝滚筒的直径为800公厘、宽为800公厘、转数为300—450转/分钟。在拉丝中要求运转平稳而振动小，尤其是在高速运转时更需要注意运转保持平稳。

生产时用的燃料是重油，其主要设备是喷嘴、空气压缩机、油泵等，也可以采用高热值煤气。

采用漏板法生产玻璃丝的拉丝工艺过程比较简单，熔炉安置在离地而2—3公尺上的地方，将经过清洗的玻璃块投入窑内进行熔化，玻璃熔液就流到漏碗下边的漏板，再由漏板的漏孔漏出。这时应该将所有的纤维集中起来并用手拉，使直径变细，再把它缠在拉丝机的滚筒上，滚筒以一定的转速运转，拉制成连续的玻璃纤维。如图2所示。

在生产工艺过程中主要要求保证生产质量好、产量高、成本低的一定直径的纤维。根据漏板法的特点在操作中必须掌握漏板上的孔径、拉制纤维的速度、玻璃熔液的温度和深度。温




圖2 漏板法：
1. 窯窩 2. 漏板 3. 支柱 4. 投料口
5. 喷火口 6. 出口烟道 7. 润滑剂喷嘴
8. 玻璃漏板 9. 拉丝滚筒

度是拉絲生产中的最主要关键，因为溫度变动会直接影响玻璃液粘度的急剧变化，破坏了拉絲生产。溫度低了玻璃液粘度增加，玻璃液便不能及时漏下，不能滿足拉絲的要求，玻璃纖維的直径因而也变細，变得容易斷絲。溫度高了，则玻璃液粘度过小，玻璃液流下的速度过快，引起操作困难，玻璃纖維直径就加粗，同时也增加玻璃液对耐火材料的侵蝕。此外，溫度的分布也是生产中很重要的一个环节，如沿窯的溫度分布，各块底砖的溫度和漏板上的溫度分布必須严加掌握。

据建筑工程部玻陶研究院的經驗，耐火粘土漏板使用期限为6—8小时。如漏板长期使用，由于玻璃液的侵蝕作用，漏板上的孔眼逐渐扩大，纖維直径也会逐渐增加。陶磁漏板則更差，只能使用3—4小时，这是由于它的耐侵蝕性差，接触玻璃液的一面，很快就熔化的緣故。耐热鋼漏板使用时间长的可达20—30天，并且有以下优点，同样孔径的漏板，在同样轉速下拉成的纖維直径較用耐火粘土漏板的較細、較好、不易斷絲。每次拉絲間隔時間較耐火材料漏板为短。




图3 增埚法：

1. 电极夹头冷却水管

2. 地面 3. 调滑槽

4. 接变压器通入电流的电极

漏板法制造的产品的用途与棒拉法的相同。比紡織纖維粗得多，主要用来作为隔热、隔音材料，不但导热系数低，吸音系数高，而且产量高，成本低。和棒拉法来比較，漏板法生产的玻璃纖維質量較好、生产量較大、成本較低。

3. 增埚法 增埚法是在增埚底下开許多小孔，把从小孔中流出的玻璃，用极高的速度拉引卷取而成細絲的方法。

如图3所示。

制增埚的材料，有白金、高錳質的

人造鋼玉和普通耐火粘土。此外还有石英玻璃、矽綫石等，在性能上也都能达到耐高溫、耐侵蝕的要求，但这些材料如何滿足工艺上应用的要求，还有待于今后的不断試驗。

現在将我国目前采用的几种不同材料制造的坩埚的拉絲情況擇要介紹如下：

(1)白金坩埚：制造高質量无碱玻璃纖維，須要采用白金坩埚，坩埚是一个长方形的槽，尺寸为 $30 \times 15 \times 10$ 公分，壁厚为4公厘，重量为1—2.5公斤，坩埚底部設有小孔2排，孔数为100—200个，孔径为1.2—1.5公厘。在坩埚二端直接通电加热，所用的电流为3,000安培，电容量为8—20瓩，为了消除杂质和自动喂料，可以把作为原料的玻璃預先制成直径为15—20公厘，重为7—10克的小球也即是儿童所玩的玻璃弹子一样大小的球。經過严格检查后，把玻璃球放进喂球机，每隔一定時間喂球机将它們一个一个地送到坩埚內。当玻璃球受热而熔融后，玻璃液經小孔流下来便成絲状，坩埚內部的溫度为摄氏1,300—1,500度。玻璃絲由迅速轉動的圓筒卷繞着，它的直徑一般为5—7微米左右，卷筒直徑为10—15公分，轉速每分鐘为4,000—6,000次，拉制速度为每分鐘1,000—3,000公尺（一般为1,600—1,800公尺）。生产能力每小时为1—1.5公斤。白金坩埚制造的玻璃纖維，多应用于电气絕緣方面，如漆包線等，織成布后亦可作为化学工业过滤布及隔热与防火布、窗帘、銀幕等用。

我国上海耀华玻璃厂，目前采用白金坩埚熔制低碱玻璃进行拉絲。在試制中上海耀华玻璃厂采用了三种坩埚，一种为两端通电白金耳朵豎放的坩埚，有漏孔104个，孔径較小，为1.2公厘；一种为通电白金耳朵橫放的坩埚，漏孔102个，孔径1.45公厘；第三种为仿苏式耳朵立放的坩埚，面积大，壁較

薄，并带有盖子。由于白金本身化学性质稳定、耐侵蚀、耐磨损、纯白金在高温下只有微量挥发，如上海耀华厂坩埚重为2.3879公斤，经使用567小时后，重量为2.37468公斤，白金损失为12.91公两（根据理论计算挥发为2.7公两），它能在高温下长久地保持正确的形状尺寸，这样玻璃纤维的质量也就可以得到保证。白金能耐摄氏1,800度的高温，经常使用温度在摄氏1,500度。上海耀华厂低碱含硼玻璃成份的作业温度为：坩埚内温度为摄氏1,250—1,350度，漏板温度为摄氏1,135—1,155度。应用白金坩埚对耐高温、耐侵蚀来说是一个重要的保证。目前耀华玻璃厂每24小时生产玻璃纤维22.5公斤，这样的生产率尚未达到预算要求须要通过生产实践逐步提高。

从上海耀华玻璃厂试制过程中看来，在拉丝工艺过程中要注意的是：①制造坩埚时坩埚厚薄必须符合要求并且要求非常均匀，因为厚薄不均匀就会影响电阻，这样各处的温度就不均匀。②在安装坩埚时，必须严格注意白金耳朵面及铜夹头面是否平整，接触是否很好。如接触不好，坩埚加热不均匀，同时若局部接触电流密度过大，则白金与铜，有生成合金的可能。白金坩埚耳朵上的铜夹头距离坩埚侧面的远近，可以调节两端的温度，它们的距离一般在20—30公厘左右，距离近可以降低温度，远则可以升高温度。生产时铜夹头要防止断水和漏水，防止铜板升高温度与白金成为合金。

坩埚铜夹头接上以后就接导线，接上进出水管，进行通水试验，而后用酒精将坩埚清洗一次（带有盖子的坩埚在安装前擦洗），最初通电将次级电压开到1伏，将坩埚预热，再逐渐调到2伏、3伏。在升温过程中首先注意耳朵根部是否先红，温度是否均匀，如不均匀则可能是白金坩埚壁的厚薄不匀或者是铜夹头接触不严密，甚至于铜夹头的位置和循环水量亦要进

行調節。③通電試驗完毕，开始加料，先加入玻璃球100—150粒，加球量是要根据坩埚的大小而决定。升溫时按每小时使次級电压升1伏上升至达到拉絲溫度，在漏板溫度达到攝氏950—1,000度，可陸續每分鐘加球10粒，保持溫度均匀，加到一定液面。上海耀華厂采用了苏联的配方，漏板溫度保持在攝氏1,155—1,176度在線速度为1,500公尺/分的情况下，纖維細度为5—5.5微米。到达拉絲溫度后，玻璃液滴就自動滴下，挑一次全絲(把一滴滴玻璃液拉成絲)需时1—2分鐘。

(2)鋼玉坩埚：南京建筑五金厂創造性地使用了高鋁成份的耐火材料，配备了有白金嘴(每个拉絲孔用白金嘴)的鋼玉坩埚生产玻璃絲方法，这种坩埚每个只要80元，每只坩埚仅用白金0.3公斤。这种坩埚同样能生产出合乎标准細度的低碱玻璃纖維(5—7微米)这种玻璃纖維在絕緣性能和其他主要性能上与白金坩埚生产的玻璃纖維的各种性能一样。这样生产的玻璃絲的質量已經达到了国际水平。

应用鋼玉坩埚生产目前存在的主要問題是，拉絲速度比使用白金坩埚要慢，产量要低，100孔坩埚每昼夜生产玻璃絲9公斤左右，坩埚使用寿命短，只有7天左右。鋼玉坩埚不能直接通电，采用砂炭棒間接加热，耗电量較高，砂炭棒价格高，每根100余元，加热要用六根(每根用24小时)，在間接加热方面，对溫度均匀的控制也比較困难。因此順利地連續进行生产会受到影响，根据該厂使用結果，坩埚在升溫至攝氏800度左右时，容易发生断裂(拉絲不受影响)，由于产量低，成本也高，目前生产上主要的問題是如何提高坩埚質量，延长坩埚寿命、改变加热方法、提高产量、降低成本。

(3)粘土坩埚：上海斯美玻璃厂发明了粘土坩埚拉制玻璃絲的方法；采用煤气加热，水平拉制。可以制成5—7微米的