

汽車配件制造和旧件修复的經驗

全国公路汽車运输技术革命
先进经验交流大会资料



人民交通出版社

汽車配件製造和旧件修复的經驗

全国公路汽車运输技术革命
先进经验交流大会資料

人民交通出版社

內容 簡 介

本書系1959年全國公路汽車運輸技術革命先進經驗交流大會的配套經驗之一；內容包括：配件製造十三項，計有輪盤的製造、圓錐滾柱軸承的製造、噴油咀的試制、用車床銑制盆形齒輪、方向機齒形齒的製造、熱軋齒輪、分電器分火頭的製造、凸輪軸的製造、碳鋼滲鉻製造排氣門、球墨鑄鐵鑄造曲軸、土球墨鑄鐵的製造和土鐵的利用、自制銑刀、堺型鑄造資料的介紹；舊件修復的方法六種，計有焊接修復法、電鍍修復法、金屬噴鍍修復法、電火花加工修復法、火焰校正法、冷壓法，另外還介紹幾種汽車配件的修復實例。本書介紹的具體經驗供各地汽車修配企業的工程技術人員和修理工人學習參考。

汽車配件製造和舊件修復的經驗

——全國公路汽車運輸技術革命先進經驗交流大會資料——

*

人民交通出版社出版

(北京安定門外和平里)

北京市書刊出版業營業許可證出字第〇〇六号

新 华 書 店 发 行

人民交通出版社印刷厂印刷

*

1960年3月北京第一版 1960年3月北京第一次印刷

開本：787×1092毫米 印張： 6 單張

全書：162,000字 印數：1—4,080冊

統一書號：15044·4293

定价(9)：0.65

目 录

前 言

第一篇 配件制造

(一) 輪盤的製造.....	4
(1) 木質(鐵木) 輪盤的製造.....	4
(2) 球墨鑄鐵輪盤的製造.....	7
(3) 白心可鍛鑄鐵輪盤的製造.....	11
(4) 黑心可鍛鑄鐵輪盤的製造.....	19
(5) 用鍛壓法製造輪盤.....	22
(二) 圓錐滾柱軸承的製造	28
(三) 柴油車噴油咀的試制經驗	37
(四) 用車床銑削却貝爾D-350型汽車盆形齒輪	50
(五) 方向機蝸形齒的製造	54
(六) 热軋齒輪	59
(七) 分電器分火頭的製造	65
(八) 凸輪軸的製造經驗	68
(九) 碳鋼滲鋁製造排氣門的經驗	69
(十) 球墨鑄鐵鑄造曲軸的經驗	70
(十一) 土球墨鑄鐵的製造和土鐵的利用	80
(十二) 自制銑刀的經驗	87
(十三) 坎型鑄造資料的介紹	89

第二篇 旧件修复

(一) 焊接修复法.....	91
(1) 气焊法.....	91
1. 气焊气缸体及气缸盖.....	91
2. 气焊焊修各种齒輪.....	101

3. 汽化器和汽油系壳的焊修	101
4. 土法制造电石	102
5. 电石的代用	104
(2) 电焊法	112
1. 冷焊气缸体与气缸盖	112
2. 电焊焊接曲轴	115
3. 曲轴磨损后的堆焊修复	122
4. 电焊焊修各种齿輪	124
5. 鋼板彈簧的焊接	125
6. 后半軸折断的焊接	126
(二) 电镀修复法	128
(1) 鍍鉻	128
(2) 鍍銅	144
(3) 快速滾鍍酸性鋅	147
(4) 光亮性快速氯化鍍銀	148
(5) 鍍鎳	150
(三) 金属喷鍍修复法	151
(四) 电火花加工修复法	157
(1) 交流低压供电式电火花加工	157
(2) 交流电火花鍍蓋与拉毛	160
(3) 直流电火花加工	162
(五) 火焰校正法	168
(六) 用冷压法修复变速器內齒圈	175
(七) 几种汽車配件的修复經驗	177
(1) 道奇T-234及万国K-5型汽車凸輪軸的修复	177
(2) 蜗杆扇齿式轉向齒輪的修复	179
(3) 前軸工字梁的修复	184
(4) 小道奇汽車宝塔齒輪的修复	188
(5) 道奇T-234型汽車二道减速齒輪的修复	191
(6) 后桥壳的修复	194

前　　言

在1958年工农业生产大跃进高潮中，各地汽车运输部门的保修厂为了提高完好率，曾大力开展汽车配件制造和修复工作，试制和修复了很多过去不能修制的零件，积累了丰富的经验。1959年在全国公路汽车运输技术革命先进经验交流大会上，对这部分经验进行了比较广泛的交流，并采用反复比较取长补短的方法进行经验配套。在配件制造方面，总结了十三项经验，其中包括喷油咀、蜗形齿等精密配件制造经验，和热轧齿轮，球墨铸铁曲轴等先进技术经验。在旧件修复方面，不仅按照各种修旧方法总结配套，而且还选取了几种汽车配件的全套修复经验；在当前电石缺乏情况下，土法制造电石和电石代用品的经验是值得推广的。此外，在各地大办交通工业后，对于汽车燃料和道路材料如酒精、水泥、火药等燃材料品生产也积累了一些经验，由于为数不多，而且已在全国公路运输技术革命先进经验交流大会期间的公路跃进报上分别发表了，因此没有编入这个小册子。

这些经验基本上可以分为两大类，其中一类是各地已取得一定生产成績和行之有效的经验，如土法制造轮盘、轴承、电石、蜗杆齿轮和喷油咀等，这些经验各省应立即进行推广。另一类是新成长起来的经验，如热轧齿轮、气门渗铝等，这些经验尚待进一步提高和改善，以便更广泛的应用。

此次会议有关汽车配件制造和修旧的经验虽然丰富多采，但有些省区，由于开会时间仓促，未能总结并携带全部资料，因此文件内容尚不够全面，希望各省区在贯彻会议精神时，结合本省区已有经验继续配套，并在推广先进经验时发动群众鼓起更大的干劲，继续创造更多更好的配件修制经验，以克服目前配件缺乏的困难。

第一篇 配件制造

(一) 輪盤的製造

根據此次經驗交流資料，目前汽車運輸業所製造的輪盤共分三大類：

- 1) 木質(鐵木)輪盤；
- 2) 鑄造輪盤；
- 3) 鍛壓輪盤。

其中鑄造輪盤又有“白心可鍛鑄鐵”輪盤、“黑心可鍛鑄鐵”輪盤及“球墨鑄鐵”輪盤等三種。

從原料來源和製造工藝看，木質輪盤在當前是簡易可行的。在鑄鐵輪盤方面，如果有原料，當然可以採用“球墨鑄鐵”（但在缺乏鎂的情況下，今後可以研究試製“土球墨鑄鐵”輪盤）。白心可鍛鑄鐵和黑心可鍛鑄鐵都可以用作製造挂車輪盤的材料，但其中以向黑心可鍛鑄鐵發展較為合適。至於鍛壓輪盤，在鋼板來源能够解決的地方，也可以製造。

下面介紹各地製造輪盤的一些經驗，作為參考。具體應該採用那種形式的輪盤，當然要根據情況，因地制宜加以決定。

(1) 木質(鐵木)輪盤的製造

鐵木混合結構挂車輪盤的中心是用木料製成，兩側用環形鋼板夾緊，作為輪輞尖緣，中央開孔和安裝輪轂螺栓加強環便成。製造這種結構的輪盤，應採用干燥硬木（如缺乏硬木，亦可選用其他木料）。鋼板亦可用舊料、小料拼焊，工藝簡單；每只約需鋼料10~12公斤，工時26個，符合多快好省的原則。廣東省自1958年5月開始推廣到現在，已製4000多個，貴州、安徽、湖北等省亦都在製造使用。各省的使用情況

般是良好的，只有个别由于螺栓松动，夹板边缘变形，影响胎唇，因此应在制造中选择风干防腐木材，并在行驶中应经常注意检查紧固螺栓。下面介绍广东省铁木胎盘的结构及简单工艺。

一、中心木料：

1. 按照图纸尺寸（单位：毫米）加工半圆形木板（图 1）四块，使拼缝互相吻合，拼成整圆，两面的半圆接缝应互相垂直，再用铁钉四只钉固（图 2）。如无这样较大的木料，可用小料加工成五块（广东）或十块（贵州）扇形木板（图 3），并在料面上下开榫口，然后用五条或十条木条将扇形木板编成整圆（图 4）。




图 1




图 2



图 3




图 4

2. 按照图纸尺寸(单位:毫米)加工四分之一圆弧的木块(图5)八块, 拼成圆环压钉在中心木料上下的边缘上(图6)。

3. 开轮胎气门槽孔及夹板孔。

二、环形夹板:

1. 用厚3毫米的钢板剪焊加工成圆环, 在冲模上冲压或敲打成輪轂凸緣。

2. 钻 $\frac{11}{16}$ 吋孔10~12个, 以便用 $\frac{5}{8}$ 吋直徑螺絲与中心木料裝緊。




图 5




图 6

三、中心压板: 用厚4~6毫米的钢板加工成圓环形的輪轂螺栓加強压板两块, 可以考虑只在一边用压板, 另一边与輪轂凸緣压紧, 上螺絲坚固, 但应注意凸緣与木料接触的面积必須够大。钻孔 $\frac{7}{16}$ 吋, 以便

用 $\frac{3}{8}$ 吋螺栓与中心木料裝緊, 另以 $\frac{7}{8}$ 吋螺栓作为輪轂螺栓裝用(贵州省以20毫米厚的鑄鐵压板代替钢板)。

四、装配: 用螺栓将中心木料、环形夹板、中心压板紧固即成, 如图7(单位: 毫米)。




图 7

五、需要改进的地方：从木质轮盘的现有构造看，尚存在 1) 装双胎不便；2) 装制动鼓困难；3) 拆装不甚方便等问题，需要今后加以改进。

(2) 球墨铸铁轮盘的制造

云南省交通厅运输局昆明汽车修配厂及湖北省交通厅汉口汽车修配厂均采用球墨铸铁制造轮盘成功，并已大量投入正规生产。兹将生产过程简述如下：

一、配料化学成分：

汉口厂原料成分为：碳 $3\sim3.8\%$ 、硅 $2\sim2.2\%$ 、锰 $0.3\sim0.9\%$ 、硫 $<0.1\%$ 、磷 $<0.1\%$ ，另在熔化过程及出铁时进行去硫。

所用炉料一概为武钢3号生铁98斤、废钢12斤、锰铁0.5斤、硅铁1斤5两（加入炉内）。此外成品含镁（处理后） $0.03\sim0.04\%$ 。

昆明厂原料成分为：碳 $3\sim3.5\%$ 、硅 $1.8\sim2\%$ 、锰 $0.3\sim0.8\%$ 、磷 $<0.1\%$ 、硫 $<0.12\%$ 。

二、球化和墨化处理：

汉口厂采用先球化后墨化的两次处理法。球化剂用纯镁，加入量为铁水重量的 $0.5\sim0.7\%$ ；墨化剂用硅铁，加入量为铁水重量的 0.7% 。镁块上使用涂料。

处理的步骤：

1. 先在铁水包内加入占铁水重量 0.3% 的烤干碳酸钠及 0.15% 的冰晶石粉，然后倒入铁水 $50\sim60\%$ ，搅拌去渣。

2. 将罐罩连同镁块压入铁水内（镁块用铁丝捆在罐罩内），待镁块燃燒完毕后取出罐罩。

3. 将 0.7% 的硅铁投入铁水包内，再出铁水 $50\sim40\%$ ，加以搅拌。

4. 用少量食盐及草灰去渣。

5. 用 0.15% 的冰晶石粉盖在铁水面上，再用草灰盖住铁水。

6. 浇注。

昆明厂对球化工作曾作许多不同的球墨化处理试验，认为亦以“先球化后墨化再补加铁水”的方法为好。他们认为这样才能符合球墨铸铁的“低温处理，高温浇注”的特性。

三、熔化及浇注温度：

汉口厂铁水出炉温度 $1340\sim1400^{\circ}\text{C}$ ，浇注温度 $1250\sim1300^{\circ}\text{C}$ 。

四、熔炉：由于能结合其他产品需要，汉口厂以往系用搅炉，现有小型冲天炉。在熔炉构造上，根据昆明厂试验，认为当风口总面积为炉膛面积的 5.8% ，风压为400毫米，水柱以上，风量为 $35\text{米}^3/\text{分}$ 以上时（一般规定风口总面积为炉膛面积 25% 以上），熔化情况很好，铁水温度可达 1400°C 以上。该厂熔炉直径570毫米，两排风眼共八个风口，第一排向下倾斜 25° ，第二排 15° （具体资料另外供给）。

五、浇注系統：在澆口上，漢口廠對一個直澆口加四個橫澆口（在凸緣中心）和兩個直澆口加四個橫澆口（在輪盤兩側）的方法都曾使用。有冒口。

昆明廠系在凸緣平面上放一澆口，在對面位置放一冒口。冒口上端直徑32~38毫米，下端16~19毫米，高64~76毫米。澆口上端直徑32~38毫米，下端9~13毫米（扁形）。

六、熱處理：漢口廠熱處理規定如下：

鐵素體處理：在 900°C 保溫3小時後隨爐冷卻，或 750°C 保溫8小時後隨爐冷卻。

珠光體處理：在 900°C 保溫2小時，空氣冷卻，再在 500°C 保溫1小時。

昆明廠經驗，在退火爐的結構上，爐膛面積（工作面積）與火床面積之比以2:1為宜。比值過大則溫度不易上升。

七、怎樣減少鎂的用量：


用鑽罩法加鎂，需要用鎂量一般為鐵水重量的0.5~0.7%，甚至還高。為了減少鎂的用量，可以採用“壓力加鎂”和“容積加鎂”法。

“壓力加鎂”是先將鐵水倒入鐵水包內，用蓋密封，並通入壓縮空氣，然後將鎂壓入鐵水內，使鎂在壓力下溶解於鐵水。此法可降低鎂的用量至0.07%，但操作較繁，須防止漏氣。

“容積加鎂”法是大連造船廠在壓力加鎂的基礎上創造而成的。它是依靠壓力包的凸蓋，蓋入鐵水包後，使鐵水上部空間逐漸縮小，最後接近於零，然後將藏在凸蓋槽穴內的加鎂鑽罩壓入鐵水內進行加鎂。這樣鎂就在密閉的容器內溶解而不發生蒸發，因而可以大大減少鎂的加入量。根據多次試驗的結果，在含硫0.08~0.08%的鐵水內，只要加入0.08~0.17%的鎂（一般可穩定在0.12%）即可使石墨完全球化。而且操作時無煙無光，大大改善了勞動條件。根據實踐證明，如果提高加鎂量，則一包處理過的鐵水，可加入4倍未經處理的鐵水，仍然可以全部球化，對於鑄造大件球墨鑄鐵甚為便利。

茲根據湖南省交通廳資料介紹容積加鎂法如下：

容積加鎂所使用的鐵水包設備如附圖：



滅容加模設備(單位: 毫米)

1-包壳; 2-包衬; 3-抬包耳; 4-緊固夾螺絲扳手; 5-包壳雜鐵; 6-壓圓心子; 7-籠單; 8-包蓋孔; 9-圓錐座; 10-下吊杆; 11-支柱; 12-壓鐵; 13-包蓋; 14-插銷孔; 15-上吊杆; 16-支架板; 17-安全護圈

这种特制的铁水包，可用6毫米的铁板焊制，顶盖可用鑄铁制造。顶盖与铁水包的接触平面以及鐘罩支柱与座口均用湿黄泥密封，顶盖与包壳箱铁接触面間放置内部有石棉繩加强的湿黄泥压圈。

加镁鐘罩上部的压铁，必須通过計算，得出所需的重量，其計算公式如下：

$$\text{压铁重量(公斤)} = \frac{\pi}{4} \left[\text{包盖中心孔径}^2 \text{ (厘米)} - \text{鐘罩吊杆直徑}^2 \text{ (厘米)} \right] \times \text{镁的蒸汽压力} \left[\text{公斤/厘米}^2 \right] + \left[\text{加镁罩(包括镁)的体积} \times \text{铁水比重} \right] - \text{加镁罩的重量(包括镁在内)}.$$

上項压铁重量关系到整个铁水包的密封，也就是說关系球化的是否稳定以及生产安全(附带安全閥的作用)，一般重量以不超过20公斤为宜，过重容易打击包盖使其变形，及促使盖凸底耐火材料的破裂。

球化墨化处理的次序及操作如下：

1)先在包蓋內加入0.3~0.5%的无水碳酸納(即先熔化成块)，然后倾入50~70%的铁水，进行炉外脱硫，作用時間約2分鐘，随即彻底扒去浮渣。

2)盖好包蓋，檢查周圍緊固夹螺栓已否旋紧，并在包蓋上部加上安全护圈。然后依靠压铁将鐘罩压入铁水內。鐘罩及镁块須充分預热，镁块不必塗料，鐘罩則仍必需塗料。压入后約2~3分鐘球化作用完毕，即可松开夹紧螺栓，取去包蓋。

3)再加入铁水的30~50%，并在出铁槽內，加入硅鐵0.7% (粒度2~3毫米)，随同铁水冲入铁水包內进行墨化。

4)最后加入生石灰50%、萤石20%、无水食鹽(炒过)30%的混合物(占铁水重量1~2%)，充分攪拌去渣后，一面澆注試片，一面蓋上草灰将铁水包抬至澆注地准备澆注。

(3) 白心可鑄鑄鐵輪盤的制造

上海市汽車运输第二場参照天津合金鋼板厂的經驗，用白心可鑄鑄

鐵制輪盤成功。茲將其生产工艺過程分述如下。

一、造型：

1. 砂模：該場採用潮模，系手工造型。

2. 配砂：該場對型砂的配方開始不甚注意，有什麼料就配什麼砂。以後為解決氣孔廢品才開始注意配砂。配方很多，各有優劣，沒有得出結論。等到鐵水溫度提高 1400°C 以上並改進造型操作方法後，氣孔才開始消失，打破了沒有好砂澆不出輪盤的迷信。以下介紹的型砂配方，作為參考（各地應根據當地材料，配成適當的型砂）。

型砂配方：

白砂（黑砂）60~70%

紅砂 15~25%

#中寧波黃砂 10%（或5號石英砂）

陶土 3%

紅煤粉 2%

水分 3%（以合成砂重量計）

以上合成砂，在造型時不分面砂、背砂，每間隔使用15~20次就需加陶土1~2%來調整粘性。

3. 模型：該場用生鐵模。20吋輪盤模子的尺寸如圖1所示。

該場經驗，白心可鍛鑄鐵的輪盤收縮率約為1.7%，又鑄成後對輪轂外徑不進行加工，因此對於20吋的輪盤，制模為下端直徑517.5毫米，上端直徑514毫米，上小下大，以便取模。輪盤上裝配鎖圈的部位（四槽），也同時鑄出。

關於鎖圈的模子，該場尚未最後定型。現在只有鎖圈，無壓條。鎖圈鋸一缺口（為保證安全，應在該場現有鋼圈令的缺口兩端加一螺釘鎖




图 1

住)。

在輪盤上裝鎖圈的部位厚度為 $\frac{1}{2}$ "(12.7毫米)。此點很重要，否則恐強度不夠，影響安全。

4. 淬注系統：

輪盤不設冒口，澆口示意圖見圖2，其尺寸為：直澆口一只，高89毫米，直徑6毫米。橫澆口五只，梅花形，近鑄件為長方形；厚3毫米，闊25毫米。緩沖口在直澆口下端，直徑上端50毫米，下端25毫米，高38毫米。




图 2




图 3

鎖圈的澆冒口示意图見圖3，其尺寸為：

直澆口兩只（兩端同時澆），直徑32毫米，高50毫米。橫澆口為羊角式，近鑄件為長方形，厚3毫米，闊25毫米。

5. 砂箱材料，鐵、木都有，以鐵箱為佳。

砂箱的尺寸見表1。

從砂箱形狀看，圓形的較方形的輕（用砂少30%），因此操作方便。

6. 造型操作工藝：

先將模子及橫澆口倒放在座箱上捶砂，再套上底箱捶砂（圖4），翻箱去坐箱後，按底箱（下箱）、中箱、上箱的次序造型（圖5）。

7. 造型操作規程和注意事項：

1) 型砂要拌和均勻，不宜過潮，該場經驗，一般以用手可捏成團，

表 1

砂箱	尺寸(毫米)			高	内径	外径
	铁 箱 (圆形)	上 中 下	127 160 70			
轮 盘 砂 箱	木 箱 (方形)	上	127	660		
		中	160	660		
		下	75	660		
锁 圈 砂 箱	铁 箱 (圆形空心)	上	50	Φ430	Φ635	
		下	64	Φ430	Φ635	




图 4

落地半米能散(只能有变成豆状)为宜。

2)捶砂尽量沿箱边捶,作用有二: 1)不伤模子, 2)防塌砂。

3)底箱近鑄件处,捶砂要紧,远则松。底箱气眼为6~10只。

4)中箱下部捶砂要紧,以上近鑄圈口处要松。砂較潮时要用手指沿鑄圈口划槽再补砂。中箱是造型关键,如按一般捶砂,鑄圈口就有气孔。

5)气眼针用6毫米洋元。上箱中箱一起打,气孔数不少于50只。砂