

HUAXUE SHIJI SHENGCHAN JISHU ZILIAO

42-71

# 化学试剂生产技术资料

北京化工厂 编

(内部资料·注意保存)

7.144

化学工业出版社

HUAXUE SHIJI SHENGCHAN JISHU ZILIAO

# 化学试剂生产技术資料

46

北京化工厂 编  
(内部資料·注意保存)

化学工业出版社

## 硫酸銨 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

### 一、产品名称、性质、用途及规格

#### 1. 产品性状及用途：

产品名称：硫酸銨

分子式： $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  分子量：132.15

产品一般性质：无色单斜晶体。比重1.769。在100°C时开始分解。易溶于水，在0°C时每100毫升水溶解70.6克，20°C时每100毫升水溶解76克，100°C时每100毫升水溶解103.8克；不溶于乙醇。

用途：分析試剂；冷剂，肥料等。

#### 2. 产品规格：

最低含量： $\text{NH}_3$ 含量不得小于2.5%，水溶液反应須通过試驗合格。

最高不純物含量：%

測定項目	保証試劑	分析純	純
水不溶物	0.002	0.005	0.01
不揮發物	0.005	0.02	0.06
磷酸鹽( $\text{PO}_4$ )	0.0005	0.001	0.002
氯化物(Cl)	0.0005	0.001	0.002
硫氰酸鹽(CNS)	0.005	0.01	0.02
硫化氫粗重金屬(Pb)	0.0005	0.001	0.002
鉄(Fe)	0.0002	0.0005	0.001
砷(As)	0.0002	0.0005	0.001
硝酸鹽( $\text{NO}_3$ )	0.001	0.002	0.005

依据資料：FOCT 3769—47。


## 二、原料規格




原料品名	控 制 項 目	备 注
硫酸銨	1. 重金屬: $30 \times 0.002\%$ 2. 磷酸根: $0.0005\%$ 3. 灼燒殘渣: $0.06\%$ 4. 氯根: $2 \times 0.002\%$ 5. 硫氰酸根: $0.005\%$ 6. 硝酸根: $0.001\%$ 7. 鉄: $54 \times 0.001\%$ 8. 砷: $600 \times 0.0002\%$	大于80倍仍能處理合格。 <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;">             除重金屬、鐵、水不溶物等杂质外，即硫化氫粗重金屬及鉻上金屬，不得超過前面數值。           </div> 大于600倍仍能處理合格。

## 三、製造理論及操作方法

### 1. 理論：

利用重結晶法將硫酸銨原料中的水不溶物、鐵、重金屬、砷等杂质去掉。





## 2. 操作過程:

### (1) 操理工序:

a) 溶解: 將硫酸銨 100 公斤原料放入溶解缸中, 然後用皮管引入蒸餾水 150 公斤, 通蒸汽加熱溶解, 待溫度上升至 50°C 左右時開始人工攪拌, 直到全部溶解為止。一般溶解時間為 30 分鐘左右。

b) 去重金屬: 溶解好的溶液冷至 50°C 時, 可根據原料內所含重金屬鐵、砷的多少, 加入適量硫化銨溶液(一般原料加 400~600 毫升), 加後攪拌均勻, 靜置 2~3 小時, 使重金屬的硫化物沉淀好(此時做中間控制, 在清亮溶液中加入少許硫化銨溶液, 看是否有黑色沉淀析出), 待不發生沉淀時可進行吸濾, 把沉淀好的溶液用過濾棒過濾出。

c) 去砷: 在上述所得溶液中加硫酸, 調節 pH 值至 2, 生成硫化砷沉淀, 再用力攪拌, 使反應完全(約需 40 分鐘), 加入活性炭約 100 克, 溶液中去砷合格後就可以壓濾。濾液要求澄清。

d) 去鉄: 將溶液放入另一缸內即可用蒸汽加壓攪拌, 使溶液中硫化氫趕掉。溫度達 70°C 左右即停止加熱, 稍冷卻後加入氨水, 并攪拌均勻, 調節 pH 值至 9, 加入活性炭約 100 克, 即可壓濾, 溶液要求無色透明。

e) 蒸發: 將濾好的溶液立即蒸濃結晶, 即為成品。

(2) 母液處理方法: 母液經去除重金屬、砷和鉄以後再蒸發, 仍得同樣成品。操作方法同前。

## (3) 干燥及包装工序：

(a) 干燥温度：最高不得超过 $280^{\circ}\text{C}$ ，一般以 $100^{\circ}\text{C}$ 左右为宜。

(b) 干燥使用工具：不锈钢盘、不锈钢勺、烘箱。

(c) 干燥操作方法：每批干燥，用不锈钢勺翻打两次。干燥时在烘箱中放盘或取盘要按顺序，放盘由上往下放；烘干以后，由下往上取，以保证污物不掉入盘中。

操作者戴线手套，以免损伤。

(d) 包装：先把木箱和纸袋放在磅秤上称准重量，再把干燥好的硫酸銨称量50公斤放入，然后在硫酸銨的上面盖上一张油光纸，再把纸袋盖严，并在纸袋上面放一张牛皮纸，盖好木箱。

如发现木箱及纸袋有破損，应重換一个。

## 四、注意事項

### 1. 分析控制：

(1) 重金属：取100毫升过滤好的清亮溶液，加少量硫化銨溶液，不应混浊或有黑色、綠色的沉淀。

(2) 砷：先用試紙測定pH值是否为2，再按ГОСТ 3769作砷检验；如不合格，加入适量硫化銨，再調至 pH 2 (用硫酸)。于100毫升的广口瓶中放2克样品(标准至0.01克)，先加30毫升硫酸，再加20毫升水，3滴二氯化錫溶液及5克鋅。溴化汞紙片經此溶液作用2小时后，与另一同样溴化汞紙片在相同条件下經标准溶液(同容积内含有30毫升硫酸，5克鋅，3滴二氯化錫溶液，及下列之As含量：保証試剂……… 0.04毫克 As；分析純…… 0.01毫克 As；純…… 0.02毫克 As)作用后所呈现的颜色分別比較，前者颜色不深于后者，则認為符合标准。

### 2. 不正常現象及处理方法：

(1) 鐵罐內压出溶液呈黄色，原因是有 $\text{Fe}^{++}$ 存在，須加50~

100毫升双氧水加热，并加活性炭重新过滤。

(2) 若碱性不合格，则加氨水，调至pH 9。

(3) 原料所含氯根大时，可在母液中加氧化银除去，甩干的结晶可用蒸馏水冲洗。

### 3. 安全操作注意事项：

(1) 使用硫化铵时应尽量避免吸入肺部，如硫化铵气味很浓，感觉不舒服时，可将室内门窗打开或到外面呼吸新鲜空气。操作时戴手套、眼镜。

(2) 加硫酸和氨水时应戴手套和眼镜。

(3) 开加压截门时应注意压力，压力最高不得超过15磅。蒸发时蒸汽压力为3~3.5公斤。

(4) 使用离心机时遵守该使用规程，可每班加润滑油一次。


(5) 开各种电门时，应用干手开关，并按用电操作规程办理。

### 附“硫化铵操作规程”

一、分子式： $(\text{NH}_4)_2\text{S}$  分子量：68.15

二、规格：工业


三、产品物性：硫化铵水溶液是无色液体，呈碱性反应，并有氨味及硫化氢味。甚至在剧冷条件下亦不析出固体硫化铵结晶。溶液与空气接触很快变黄，形成硫化物及硫代硫酸盐。其原因是硫化氢氧化成水和硫，而硫溶于硫化铵，则生成黄色的多硫化铵；硫代硫酸盐的形成显然是硫和氯氧化铵作用的结果：



四、操作工序：

(1) 准备工作：先把所用的仪器，如洗瓶、硫化氢发生器（可用粗盐酸罐）、虹吸管等洗净和烘干。并把工业硫化钠、工业氨水（比重0.90）准备妥当。

(2) 合成硫化銨：把工业硫化鈉砸成小块，放入硫化氫发生器中，一端与盛盐酸的罐子连接好（用虹吸管连），另一端与洗瓶连接好（塞紧塞子，不使漏气），再放入盐酸，使之与硫化鈉作用生成硫化氫气体，经过蒸馏水洗涤后再通入氨水中，使之成为硫化銨成品（氨水装入量不能超过原瓶容积的 $\frac{2}{3}$ ，以免通至过饱和时溢出）。



### 五、安全注意事項：

(1) 触碰硫化銨时必须戴眼镜、胶皮手套、口罩，并穿胶鞋，以避免腐蚀。

(2) 通硫化氫时，各连接处，如塞子、两个玻璃管接头处等都必须严密。

(3) 必须在室外空气流通处操作，不准在室内操作。

(4) 操作时，要随时注意盐酸的流入量，不可太快，以免硫化氫气体反应过多而崩塞。

(5) 所用氨水瓶必须用麻袋等遮盖住。

(6) 戴防毒口罩，避免硫化氫气体吸入中毒。

### 硫 酸 銨

书号：(内)155

定价：0.03元

化学工业出版社(北京安定門外和平北街)出版

北京市书刊出版业营业登记证字第092号

化学工业出版社印刷厂印刷 内部发行

1959年第1版 1960年3月第1版第2次印刷

开本：787×1092·1/32 字数：4千字

印张： $\frac{9}{32}$

印数：2001—5000