

汽车维修速查手册丛书



丰田



# 轿车电控系统维修

## 速查手册

杨庆彪 主编



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY  
<http://www.phei.com.cn>

豐田車主服務中心



丰田

轿车维修保养

维修手册

豐田



豐田車主服務中心

汽车维修速查手册丛书

# 丰田轿车电控系统维修 速查手册

杨庆彪 主编

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

## 内 容 提 要

本书详细介绍了丰田公司 1996~2000 年款的花冠、佳美、凌志等车型电控系统及检修方法。

本书条理清晰、语言简洁、查找方便，是汽车维修中之必备工具书，适合于汽车维修人员在现场维修时查阅或在学习时使用。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

丰田轿车电控系统维修速查手册/杨庆彪主编. —北京：电子工业出版社，2005.1

(汽车维修速查手册丛书)

ISBN 7-121-00491-7

I . 丰… II . 杨… III . 轿车，丰田－电子系统：控制系统－维修－技术手册 IV . U469.110.7-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 109334 号

责任编辑：夏平飞 祁 祎 特约编辑：吕亚增

印 刷：北京天竺颖华印刷厂

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

经 销：各地新华书店

开 本：787×980 1/16 印张：35.5 字数：797 千字

印 次：2005 年 1 月第 1 次印刷

印 数：4000 册 定价：60.00 元

凡购买电子工业出版社的图书，如有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系。联系电话：(010)68279077。质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

# 前 言

近年来，随着汽车制造业的迅猛发展，汽车技术的逐步提高，车主对汽车维修的要求越来越高，汽车维修行业的维修难度越来越大。对于现代汽车维修，质量和速度是摆在维修人员面前的两座大山，为了提高汽车维修人员的维修质量与速度，我们编写了本书。

本书在编写过程中，借鉴了很多国内外的汽车维修资料，结合作者们多年的汽车维修与培训经验。维修人员在维修过程中通过查阅本书，可以达到快速检查，快速修理，提高汽车维修的效率。

在国内进口车中，丰田公司（TOYOTA）在汽车销售量、销售额、知名度等方面均是世界一流公司。特别在汽车销量上，位列世界第三名。丰田公司生产包括乘用车和商用车在内的各种汽车。其先进技术和优良品质倍受世界各地人士推崇。

本书在丰田车系中精选了花冠（COROLLA）和佳美（CAMRY）两种车型，在凌志车系中精选了凌志 LS400 和采 ES300 两种车型，并按照 1996~1997 年款和 1998~2000 年款分章讲解，在每个车型中具体讲解了发动机电控系统、自动变速器系统、ABS、TRAC 和 VSC 等制动电控系统、自动空调系统、自动悬挂系统、安全带和安全气囊系统、中控防盗系统、遥控门锁系统、巡航控制系统等的元件位置、系统控制原理、系统电路、系统电路图分析、元件检测等内容。在每章中都是按照不同的电控系统分成节讲解。希望维修人员拿到本书以后，按照书中的操作就可以检测、诊断、维修丰田和凌志等车型的各种电控系统，并能够按照本书进一步了解和学习现代轿车电控系统的新知识、新方法。

本书由杨庆彪主编，参加本书编写的还有郭婕、刘秀丽、张素梅、杨光、郭庆林、付亚军、史学芝、祖影春、吕俊泉、纪春学、蒋万岭、郭涛、杨兆春、高仲兰、刘涛、孙芳、李巨飞、解飞、路志远、张丽娜、宁建涛、王志林、纪爱华、顾金兰等同志。

由于编写水平和时间有限，书中存在的一些错误或不足，欢迎大家与编者交流意见，编者信箱：yqb2@sina.com.cn。

编 者  
2004 年 7 月

# 目 录

<b>第一章 丰田车型概述</b>	1	<b>第四节 制动防抱死系统 (ABS)</b>	54
第一节 丰田车系自我诊断系统	1	<b>第五节 中控防盗系统</b>	57
一、丰田车型诊断座介绍	1	一、系统电路图	57
二、发动机故障码读取与清除	2	二、系统工作	60
三、安全气囊故障诊断	6	<b>第六节 巡航控制系统</b>	61
四、巡航系统故障码诊断	8	一、系统电路图	61
五、制动防抱死 (ABS) 故障码		二、电路图分析	61
读取与清除	9	<b>第七节 空调控制系统</b>	64
六、变速器故障码读取与清除	11		
七、空调系统故障码诊断	12		
八、电控式动力转向系统故障诊断	13		
九、车身水平空气悬挂系统故障诊断	13		
第二节 丰田车型线路图识图方法	15		
第三节 丰田车型常见英文缩写	17		
<b>第二章 1996~1997年丰田花冠</b>		<b>第三章 1996~1997年丰田佳美</b>	
<b>轿车电控系统检修</b>	19	<b>轿车电控系统检修</b>	67
第一节 发动机电控系统检修	19	第一节 车型概述	67
一、发动机概述	19	第二节 电控发动机检修	67
二、系统检查与调整	19	一、进气系统	67
三、进气系统	21	二、点火系统	74
四、点火系统	26	三、燃油系统	82
五、燃油系统	32	四、排放控制系统	82
六、排放控制系统	35	五、发动机电脑和发动机其他信号	85
七、发动机电脑和其他信号	38	第三节 变速器控制系统	95
第二节 自动变速器控制系统	44	一、A140E 变速器概述	95
一、P/N 挡位置开关 (PNP)	44	二、换挡电磁阀	95
二、车速传感器	45	三、模式选择开关	96
三、制动灯开关信号	46	四、P/N 挡位置开关	98
四、换挡电磁阀	46	五、自动变速器油液 ATF 规范	99
五、锁止离合器电磁阀	47	第六节 系统电路	99
六、ATF 油液规范	47	<b>第四节 制动防抱死系统 (ABS)</b>	102
七、O/D 超速挡开关	47	一、元件检测	102
八、换挡锁止系统	47	二、系统电路	103
九、变速器控制电脑	49	<b>第五节 安全带和安全气囊系统</b>	105
第三节 安全带和安全气囊系统	52	一、安全气囊系统	105
一、安全带提醒机构	52	二、安全带系统	109
二、安全气囊系统	53	<b>第六节 巡航控制系统</b>	110
		一、系统电路	110
		二、电路图分析	110
		三、系统元件检测	113
		<b>第七节 空调控制系统</b>	114
		一、元件位置图	114
		二、系统元件检测	115
		三、系统电路	117

四、系统线路图分析	120
<b>第四章 1996~1997年凌志 LS400</b>	
<b>轿车电控系统检修</b>	122
第一节 发动机电控系统检修	122
一、车型概述	122
二、系统检查与调整	122
三、进气系统	123
四、点火系统	128
五、燃油系统	136
六、排放控制系统	140
七、发动机电脑和其他信号	147
第二节 变速器电控系统	154
一、变速器挡位开关	154
二、制动灯开关信号	156
三、模式选择开关	156
四、换挡电磁阀	157
五、锁止离合器电磁阀	158
六、ATF 油液规范	159
七、互锁控制系统	159
八、变速器电脑端子规范	161
九、自动变速器系统电路图	162
第三节 安全带张紧装置与安全气囊 系统	166
一、安全带张紧装置	166
二、系统电路分析	166
三、安全气囊系统	169
第四节 制动防抱死系统(ABS)与 驱动防滑系统(TRAC)	171
一、元件位置	171
二、系统电路	171
三、电路图分析	171
四、ABS系统工作	177
五、驱动防滑TRAC系统工作	177
六、ABS和TRAC电脑端子规范	177
第五节 多路传输系统	180
一、多路传输系统电路	180
二、系统分析	192
第六节 巡航控制系统	192
一、系统电路	192
二、电路图分析	192
第七节 自动空调控制系统	196
一、系统电路	196
二、线路图分析	196

<b>第五章 1996~1997年凌志 ES300</b>	
<b>轿车电控系统检修</b>	205
第一节 车型概述	205
一、概述	205
二、元件位置	205
第二节 电喷发动机	209
一、系统检查与调整	209
二、进气系统	210
三、点火系统	214
四、燃油系统	219
五、排放控制系统	221
六、谐波进气增压系统	227
七、发动机电脑和其他信号	228
第三节 自动变速器系统	237
一、P/N 挡开关(PNP)	237
二、车速传感器	238
三、制动灯开关信号	239
四、模式选择开关	240
五、换挡电磁阀	241
六、锁止离合器电磁阀	243
七、直接挡离合器速度传感器	244
八、ATF 油液规范	244
九、O/D 超速挡信号	245
十、换挡锁止系统	246
十一、自动变速器系统电路图	247
第四节 安全带和安全气囊系统	252
一、安全带指示灯和蜂鸣器	252
二、安全气囊系统	254
第五节 制动防抱死系统(ABS)	256
一、系统元件位置	256
二、系统电路	256
第六节 中控防盗与遥控门锁系统	259
一、中控防盗系统	259
二、系统电路	259
三、系统电路分析	259
四、遥控门锁系统	264
五、系统电路	265
六、电路分析	267
第七节 巡航控制系统	268
一、巡航电脑位置	268
二、系统电路	268
第八节 空调控制系统	271
一、系统电路图	271

二、电路图分析	275	二、系统线路图和电脑端子规范	334
<b>第六章 1998~2000年丰田花冠轿车</b>		<b>第十一节 自动空调控制系统</b>	339
<b>电控系统检修</b>	277	一、元件位置	339
第一节 车型概述	277	二、系统线路图	339
一、车型概述	277	三、自动空调电脑端子规范	339
二、元件位置	278		
第二节 电喷发动机系统	280	<b>第八章 1998~2000年凌志 LS400 轿车</b>	
一、元件位置	280	<b>电控系统检修</b>	346
二、点火系统	280	第一节 概述	346
三、发动机线路图	282	一、车型概述	346
<b>第七章 1998~2000年丰田佳美轿车</b>		二、元件位置	346
<b>电控系统检修</b>	289	第二节 多路传输系统	356
第一节 概述	289	一、系统工作	356
一、车型概述	289	二、多路传输系统自诊断	357
二、元件位置	289	三、系统线路图与电脑端子位置	359
第二节 电喷发动机系统	293	第三节 电喷发动机系统	377
一、点火系统	294	一、电子节气门系统	377
二、燃油系统	296	二、可变气门正时系统	380
三、发动机系统线路与电脑端子规范	297	三、燃油系统	382
第三节 变速器控制系统	306	四、谐波进气增压系统(ACIS)	383
一、元件位置	306	五、发动机线路图	383
二、系统线路图和电脑端子规范	306	第四节 变速器控制系统	394
第四节 安全带张紧装置	311	一、油温传感器	394
一、安全带锁扣开关	311	二、变速器转速传感器	395
二、安全带张紧器	312	三、P/N挡开关	395
第五节 安全气囊系统	312	四、电磁阀	397
一、系统元件位置	312	五、模式选择开关	398
二、系统线路与电脑端子规范	312	六、系统线路图和电脑端子规范	400
第六节 制动防抱死系统(ABS)	315	第五节 安全带和安全气囊系统	407
一、元件位置	315	一、安全带控制系统	407
二、系统电路和电脑端子规范	315	二、安全带锁扣开关	410
第七节 驱动防滑TRAC控制系统	319	三、安全气囊系统	410
一、系统元件位置	319	第六节 电控制动系统ABS/	
二、系统电路与电脑端子规范	319	TRAC/VSC	413
第八节 防盗系统	325	一、元件位置	413
一、元件位置	325	二、元件检测	413
二、系统线路与电脑端子规范	325	三、系统电路与电脑端子规范	415
第九节 遥控门锁系统	331	第七节 防盗系统	422
一、系统元件位置	331	一、系统元件位置	422
二、系统电路	332	二、系统电路	424
第十节 巡航控制系统	334	第八节 遥控门锁系统	430
一、系统元件位置	334	一、系统元件位置	430
		二、系统电路	430
		第九节 巡航控制系统	437

第十节 自动空调控制系统	439	四、ABS/TRAC 执行器电机	489
一、元件位置	439	五、系统电路图和电脑端子规范	489
二、系统线路	440	第七节 VSC 电子稳定制动系统	497
<b>第九章 1998~2000年凌志ES300</b>		一、VSC 执行器电磁阀	497
<b>轿车电控系统检修</b>	447	二、制动踏板开关	497
第一节 车型概述	447	三、减速传感器	498
一、概述	447	四、ABS/VSC 执行器电机	498
二、元件位置图	447	五、转向角度传感器	499
第二节 电喷发动机系统	452	六、横摆率传感器	500
一、点火系统	452	七、系统电路图和电脑端子规范	501
二、燃油系统	457	第八节 自动悬挂系统	508
三、可变气门正时系统	457	一、转向角度传感器	508
四、发动机线路图	459	二、悬挂控制执行器	509
第三节 变速器控制系统	468	三、悬挂控制开关	510
一、主油压控制电磁阀	468	四、车速信号	511
二、换挡电磁阀	470	五、系统电路图和电脑端子规范	511
三、锁止离合器电磁阀	470	第九节 中控防盗系统	515
四、油温传感器	471	一、防盗警告喇叭	516
五、变速器转速传感器	471	二、灯光控制继电器	517
六、系统线路图和电脑端子规范	471	三、门开关	518
第四节 安全气囊系统	476	四、发动机盖开关	520
一、维修注意事项	477	五、点火钥匙信号	520
二、螺旋电缆	477	六、防盗指示灯	520
三、安全气囊警告灯	477	七、行李舱门开关	521
四、碰撞传感器	477	八、防盗系统电路图和电脑端子规范	522
五、侧气囊	477	第十节 遥控门锁系统	528
六、系统线路图	479	第十一节 巡航控制系统	535
第五节 制动防抱死系统(ABS)	481	一、制动开关	535
一、ABS 指示灯	481	二、巡航控制执行器	536
二、ABS 电磁阀继电器	482	三、巡航控制开关	537
三、制动主缸压力传感器	483	四、巡航用车速传感器	539
四、ABS 执行器	484	五、系统线路图和电脑端子规范	540
五、轮速传感器	484	第十二节 电动座椅	543
六、系统电路图	485	一、系统工作	544
第六节 驱动轮防滑TRAC系统	488	二、系统线路图	544
一、系统指示灯	488	第十三节 空调控制系统	548
二、ABS 电磁阀继电器	488	一、元件检测	548
三、制动踏板开关	489	二、系统线路图及电脑端子规范	556

# 第一章 丰田车型概述

## 第一节 丰田车系自我诊断系统

### 一、丰田车型诊断座介绍

丰田车系使用的诊断座总共有三种,即方形诊断座、圆形诊断座和OBD-II诊断座。

#### 1. 方形诊断座

方形诊断座安装在车辆的发动机舱中,如图1-1-1所示,方形诊断座端子排列如图1-1-1右侧所示。




图1-1-1 方形诊断座

#### 2. 圆形诊断座

圆形诊断座安装在仪表板左下方,如图1-1-2所示,圆形诊断座端子排列如图中右侧所示。




图1-1-2 圆形诊断座

### 3. OBD-II 诊断座

OBD-II 诊断座安装在仪表板左下熔断器盒内, 如图 1-1-3 所示。




图 1-1-3 OBD-II 诊断座位置图

## 二、发动机故障码读取与清除

### 1. 通常诊断模式

(1) 确认节气门全关, 变速器置于 N 挡, 关闭全车电器, 将点火开关置于 ON, 但发动机不要起动。

(2) 跨接诊断座 TE1 (T) 与 E1, 如图 1-1-4 所示。




图 1-1-4 诊断座跨接图




图 1-1-5 EFI 熔断器位置图

(3) 由仪表板直接读取 [CHECK] 灯闪烁表示的故障码。

(4) 清除发动机故障码, 从熔断器盒中将“EFI”熔断器拆下 10s 以上, 再装回即可清除故障码, EFI 熔断器位置如图 1-1-5 所示。

注: 发动机系统故障码清除, 均是从熔断器盒中将“EFI”熔断器拆下 10s 后再装回即可。

## 2. 发动机系统开关信号诊断模式

(1) 先确认蓄电池电压在 12V 以上,关闭全车电器,变速器置于 P 或 N 挡,节气门全关,点火开关置于 OFF。

(2) 跨接诊断座中 TE2 与 E1 脚,然后将点火开关置于 ON,但不要起动,此时 [CHECK] 灯会开始一直闪。

(3) 起动发动机,并进行道路驾驶,车速应在 10km/h 以上,并保持 TE2 与 E2 跨接状态。

(4) 车辆驶回保养厂后,将 TE1 与 E1 再跨接,TE2 与 E1 仍保持跨接。

(5) 如果系统正常,[CHECK] 灯会闪烁 2 次。

(6) 如果系统有故障记忆,将会直接显示故障码,请查阅故障码表。

(7) 拆开 TE1、TE2 与 E1 之间跨线,此时,若再将 TE1 与 E1 跨接时 [CHECK] 灯会闪烁 CODE 42 (车速信号)、CODE 43 (起动信号)、CODE51 (开关信号) 或 CODE 17、18 (凸轮传感器信号),表示系统正常,只要拆下 EFI 熔断器 10s 以上,再装回即可清除故障码。

## 3. 发动机故障码

丰田 (TOYOTA) 车系发动机故障码可区分为两种:双码和 OBD-II 故障码。

### 1) 双码

即当我们用手工调码方式读取系统故障码时,都是双码,适用于 1988 年以后所有车型,发动机系统双码故障码含义见表 1-1-1。

表 1-1-1 丰田车系故障码双码表

闪码	内 容	闪码	内 容
一直闪	系统正常	17	No. 1 凸轮传感器信号不良
11	发动机 B+ 线路电源没有进入 (主继电器不良)	18	No. 2 凸轮传感器信号不良
12	起动电机接通 2s 以上,主电脑无法取得 NE 信号,或 NE、G1、G2 信号不良	21	O <sub>2</sub> 输出电压低于 0.35V 或高于 0.7V, 60s 以上没变化
12	发动机运转在 600~4000r/min 之间 3s 以上无法取得 G 信号	22	水温信号短路或断路超过 0.5s 以上
13	发动机运转在 1500r/min 以上,有 0.3s 以上无法取得 NE 或 G1、G2 信号	24	进气温度信号短路或断路超过 0.5s 以上
13	发动机运转在 500~4000r/min 之间,检测 4 次 NE 信号,但却无 G 信号或 STA 信号	25	空燃比 (混合气) 过稀或漏气
14	点火系统 IGT 或 IGF 回路不良	26	空燃比 (混合气) 过浓或滴油
15	第二组点火系统 IGT 或 IGF 回路不良	27	辅助氧传感器信号不良
16	主电脑与 A/T 电脑连线不良	28	(右发动机) O <sub>2</sub> 输出电压低于 0.35V 或高于 0.7V, 60s 以上没变化

续表

闪码	内 容	闪码	内 容
29	(右发动机) 辅助氧传感器信号不良	54	涡轮增压进气冷却器不良
31	进气压力传感器/真空传感器信号不良	55	右侧爆震传感器信号, 当发动机在 1600 ~ 6700r/min 之间, 有输出爆震信号 6 次以上给电脑, 才算正常
31	空气流量计 VC 断路或 VC 与 E2 之间短路	61	变速器内车速信号不良
32	空气流量计 E 断路或 VS 与 VS 之间短路	62	S1 电磁阀回路不良
34	进气压力信号 PIM 电压不良 (涡轮增压太高) KEY-ON、PIM - E2: 2.5~4.5V 正常值 VC - E2: 4.5~5.5V	63	S2 电磁阀回路不良
35	进气压力或大气压力传感器信号线路短路或断路	64	SL 锁定电磁阀不良
35	LS 400 发动机电脑内装有海拔压力传感器信号, 不良时即会有 CODE 16 或 CODE 35	70	废气再循环 (EGR) 控制信号不良。(加州规格)
41	节气门位置传感器 VTA 信号断路或短路超过 0.5s 以上	71	当水温在 60℃ 以上, EGR 温度传感器低于 70℃, 而电脑检测到 EGR 打开超过 120s 以上
42	当车辆行驶中, 发动机转速在 2500 ~ 4500r/min 之间有 8s 以上无法取得车速信号	72	燃油断油控制电磁阀不良
43	当点火开关置于 ON 后再接通起动电机, 此时, 主电脑接收到转速信号在 8000r/min 以上, 却未接收到起动信号, 即设定此故障码	78	发动机转数低于 100r/min 以下时, 燃油总泵失去电源或监控线路不良
47	GS300 与 SC300 Lexus 车系辅助节气门位置传感器 (TPS) 线路断线或短路使 VGA2 电压超过 1.5V	81	发动机电脑与变速器电脑间 ECT1 电路断路
48	真空开关电磁阀 (VSV) 线路断线或短路	83	发动机电脑与变速器电脑间 ESA1 电路断路
51	当 A/C 开关为 OFF, A/T 挡位不在 P 或 N 挡, TPS 未全开, 故障码读取, 即会出现 CODE 51, 表示正常	84	发动机电脑与变速器电脑间 ESA2 电路断路
52	左侧爆震传感器信号, 当发动机在 1600 ~ 6700r/min 之间, 有输出爆震信号 6 次以上给电脑, 才算正常	85	发动机电脑与变速器电脑间 ESA3 电路断路
53	发动机 r/min 在 0 ~ 5200r/min 之间运转, 一直没有接收到爆震信号, 表示主电脑不良		

## 2) OBD-II 故障码

1994年以后的丰田车型开始安装OBD-II诊断系统,OBD-II故障码是通过诊断仪器读取的故障码,该故障码包含一位英文字母和4位数字,各故障码含义见表1-1-2。

表 1-1-2 OBD-II 故障码

OBD-II 码	内 容	OBD-II 码	内 容
P0100	空气流量计线路不良	P0204	第四缸喷油嘴线路不良
P0101	发动机怠速时空气流量计电压大于2.2V	P0205	第五缸喷油嘴线路不良
P0110	进气温度传感器线路短路或断路	P0206	第六缸喷油嘴线路不良
P0115	水温传感器线路短路或断路	P0300	发动机有间歇性熄火
P0116	发动机运转20min以上,温度仍在30℃以下	P0301	第一缸间歇熄火
P0120	节气门信号低于0.1V或大于4.9V	P0302	第二缸间歇熄火
P0121	节气门位置传感器调整不当	P0303	第三缸间歇熄火
P0125	发动机无法进入闭环回路条件	P0304	第四缸间歇熄火
P0130	主氧传感器电压一直偏低或偏高(O <sub>2</sub> S B1, S1)(OXR)	P0305	第五缸间歇熄火
P0133	主氧传感器变动率太慢(OXR)	P0306	第六缸间歇熄火
P0135	主氧传感器变动率太慢(OXR)	P0307	第七缸间歇熄火
P0136	发动机在负荷时辅助氧传感器电压偏低或偏高(O <sub>2</sub> S B1, S2)(OXS)	P0308	第八缸间歇熄火
P0141	辅助氧传感器加热线短路(OXS)	P0325	发动机在2000r/min以上一直没有收到前爆震信号
P0150	左氧传感器电压偏低或偏高(OXL)	P0330	发动机在2000r/min以上一直没有收到后爆震信号
P0153	左氧传感器变动率太慢(OXL)	P0335	起动或运转中一直没有收到曲轴传感器信号
P0155	左氧传感器加热线短路(OXL)	P0336	曲轴与凸轮轴信号不良
P0156	加热式氧传感器线路不良	P0340	起动或运转中一直没有收到凸轮轴传感器信号
P0161	氧传感器加热线不良	P0401	发动机达工作温度,并车速在80km/h以上,行驶3~5min,但EGR温度信号低于40℃
P0170	混合比不良	P0402	EGR电磁阀不良或EGR阀一直漏气
P0171	氧分压电压太低,混合比稀	P0403	EGR步进电机线路不良
P0172	氧分压电压高,混合比浓	P0420	三元催化转换器效能不佳
P0201	第一缸喷油嘴线路不良	P0430	三元催化转换器效能不佳
P0202	第二缸喷油嘴线路不良	P0441	EVAP炭罐塞电磁阀不良
P0203	第三缸喷油嘴线路不良	P0500	一直无法取得车速信号

OBD-II 码	内 容	OBD-II 码	内 容
P0505	怠速电机控制不良	P1300	IGF1 或 IGT1 点火信号不良
P0510	节气门位置传感器不良	P1305	IGF2 或 IGT2 点火信号不良
P0710	自动变速器油温传感器故障	P1335	发动机在 1000r/min 以上未收到曲轴传感器信号
P0715	车速传感器输入信号不良	P1400	辅助节气门位置传感器线路不良 (节气门开关 VTA2 大于 4.9V 或小于 0.1V)
P0720	变速器车速传感器信号不良	P1401	ECM 未收到起动信号
P0750	A 换挡电磁阀不良	P1500	无法取得起动 ST 信号
P0753	A 换挡电磁阀短路或断路	P1600	电源程序线断路
P0755	B 换挡电磁阀不良	P1605	主电脑控制爆震回路不良
P0758	B 换挡电磁阀短路或断路	P1700	车速传感器输出信号不良 (电脑控制 A/T)
P0770	TCC 电磁阀不良	P1705	变速器 NC2 车速信号不良
P0773	TCC 电磁阀短路或断路	P1765	变速器管压力电磁阀不良
P1100	大气压力传感器线路不良	P1780	P/N 挡位开关信号不良
P1200	燃油总泵继电器线路不良		

### 三、安全气囊故障诊断

#### 1. 故障码读取程序

- (1) 将点火开关转到 ACC 或 ON 位置, 等待 20s 以上。
- (2) 利用跨线直接跨接诊断座中 TC 与 E1。
- (3) 若系统正常, “AIR BAG” 灯会每秒闪两次。
- (4) 若系统有故障, 即会直接闪烁故障码, 如图 1-1-6 所示。




图 1-1-6 安全气囊读码图

## 2. 安全气囊故障码表 (表 1-1-3)

表 1-1-3 安全气囊故障码表

故障码	内 容	故障码	内 容
一直闪	系统正常或蓄电池电压不足, 或 SRS 电脑不良	31	SRS 电脑不良
灯不亮	系统正常	41	SRS 电脑故障记忆未清除
11	安全气囊线路搭铁, 或碰撞传感器不良 (驾驶侧)	53	乘客侧安全气囊短路
12	安全气囊线路短路到电源或前碰撞传感器断路 (驾驶侧)	54	乘客侧安全气囊线路断路
13	安全气囊两条线 D+、D- 互相短路	54	安全气囊线路断路
14	安全气囊线路断路 (驾驶侧)	63	左侧安全带碰撞电路短路
15	前碰撞传感器断路	64	左侧安全带碰撞电路断路
22	安全气囊 SRS 警示灯回路有碰撞传感器断路 (驾驶侧)	73	右侧安全带碰撞电路短路
24	中间碰撞传感器线路不良 (驾驶侧)	74	右侧安全带碰撞电路断路
31	中间碰撞传感器故障		

### 3. 安全气囊故障码清除程序

在丰田车系采用的安全气囊故障清除程序有两种模式：

#### 1) 第一种模式

当跨接 TC 与 E1 脚时, 所读出之故障码假设有三组码, 即使拆开蓄电池线后, 再装回蓄电池线, 并重新读取故障码时, 仍出现相同三组故障码则依下述程序清除故障码:

- (1) 将点火开关 KEY-ON, 并等待 6s。
- (2) 将 TC 搭铁 1s, 取开 TC 与搭铁, 并在 1s 内再将 AB 搭铁 1s, 取开 AB 与搭铁。
- (3) 重复步骤 (2) 一次。
- (4) 将 TC 再搭铁, 并保持不放; 此时, 仪表板中 “AIR BAG” 灯快速闪烁, 即表示故障码已清除。




图 1-1-7 安全气囊消码操作图

## 2) 第二种模式

当跨接 TC 与 E1 脚时, 所读出之故障码, 假设有三组, 当拆开蓄电池后再装回蓄电池后, 重新读取故障码, 如果仅存在故障码 41, 则依下列程序操作。

### 4. 故障码 41 清除程序

- (1) 将点火开关置于 KEY - ON 或 ACC 段, 等 6s。
- (2) 将 TC 搭铁 1s, 然后取开, 并在 0.5s 内, 将 AB 搭铁 1s。
- (3) AB 未取开前, 先将 TC 再搭铁后, 再移开 AB 线, 等待 1s。
- (4) 移开 TC 搭铁线后, 再将 AB 搭铁 1s。
- (5) AB 未取开前, 先再将 TC 再搭铁, 然后再移开 AB 线, 并保持 TC 线搭铁, 直到 SRS 指示灯一直快速闪烁, 即表示故障码已清除。

## 四、巡航系统故障码诊断

### 1. 故障码读取与清除

故障码读取: 将点火开关置于 ON, 然后利用跨线将 TC 脚与 E1 脚跨接, 即可由 [CRUISE] 指示灯读取故障码, 如图 1-1-8 所示。

故障码清除: 拆下 ECU - B/STOP/DOME 熔断器 10s 以上, 如图 1-1-9 所示, 再将点火开关 KEY - OFF 即可 (4Runner、Pickup 车型则将点火开关 OFF 即可清除)。




图 1-1-8 巡航系统故障码读取图




图 1-1-9 巡航系统故障码清除图

### 2. 巡航系统故障码 (表 1-1-4)

表 1-1-4 巡航系统故障码表

故障码	内 容	故障码	内 容
一直闪	系统正常	12	<input type="radio"/> 电机不良 <input type="radio"/> 制动灯开关 <input type="radio"/> 线头线路不良
11	<input type="radio"/> 巡航电机回路耗电过大 <input type="radio"/> 信号一直是加速信号 <input type="radio"/> 线头线路不良	13	<input type="radio"/> 电机线路断线 <input type="radio"/> 电机位置传感器不良 <input type="radio"/> 巡航电脑不良