

# 江西省鑄鍛 先进經驗汇編

江西省机械工业管理局

江西人民出版社

# 江西省鑄鍛先進經驗匯編

江西省機械工業管理局

(內部發行)

江西人民出版社

## 內容簡介

本书以通俗淺顯的文字，並附圖介紹我省1960年鑄造、鐵工、木模等機械工業技術革新和技術革命的先進經驗。

### 江西省鑄鐵先進經驗匯編

江西省機械工業管理局

(內部發行)

\*  
江西人民出版社出版

(南昌市三綽路11號)

(江西省書刊出版業營業許可證出字第1號)

江西新华印刷厂印刷 江西省新华书店发行

\*  
書號：01976

開本：787×1092毛1/25·印張：4·字數：79,800

1960年5月第一版

1960年5月第一版第一次印刷

印數：1—1,098

統一書號：15110·100

定價：(6)二角七分

## 出版的話

技术革命大风暴，席卷全省各个战线。看，赣江两岸万紫千红，鄱湖之滨人声鼎沸，人们发起了向落后生产技术的猛攻。一昼夜不过是短短的二十四小时，可是变化却是几年、几十年，甚至跨过了一个世纪。白天工人还在抡动着十二磅大锤，夜晚却安静地在掌握着操纵杆或电钮，那种几千年留下来“热得要死，累得要死，烟得要死，脏得要死”的生产状态和多少年来长期沿用的陈旧操作方法，已经被无数的新技术、新工艺所代替。

鑄、鍛在机械制造工业來說，是首要环节，但又是手工操作和笨重劳动占比重很大的落后环节。在以“四化”为中心的技术革新和技术革命运动一开始，党就领导工人把进攻的矛头指向这里，連續攻坚战的胜利，迅速改变了这个工种的落后面貌。

在这个急风骤雨的日子里，我們选辑了这个小册子，目的是为了把新的、先进的东西，迅速的推广、普及。但工人說得好：“技术革命起风暴，一夜更上一层楼”。今天看来是新的、先进的东西，过了一夜就可能被更新的、更先进的东西所代替。尽管如此，人们从中仍然会得到启发，从而在原来的基础上逐步完善，达到更高的境界。同时，也从中不难看到我们伟大的祖国沿着现代化乘风破浪前进的巨大身影，不难听到我們英勇人民高速度跃进的脚步声！

編 者

1960年4月25日

## 目 录

1. 我厂是怎样实现锻工机械化的.....	( 5 )
2. 简介几种木模机械.....	( 11 )
3. 介绍几种木工机械.....	( 19 )
4. “KG”粘结剂 .....	( 22 )
5. 冲天炉改装.....	( 25 )
6. 冲天炉回气预热.....	( 30 )
7. 小件造型机械化.....	( 37 )
8. 潮模潮芯铸造.....	( 43 )
9. 0620——1 车床床身泥型铸造.....	( 46 )
10. 泥型铸造 500 吨糖机真空锅锅底.....	( 51 )
11. 薄壳泥型铸造.....	( 55 )
12. 用水泥制模型和型芯盒.....	( 58 )
13. 酸性转炉铸钢曲轴工艺.....	( 60 )
14. 小炉浇大活铸造15吨铸件经验介绍.....	( 70 )
15. 使用酸性转炉钢水浇注铸钢件.....	( 75 )
16. 密容加镁处理球墨铸铁.....	( 79 )
17. 铸铁飞轮采用硬模铸造.....	( 84 )
18. 500 吨糖机压榨齿轮铸造工艺.....	( 87 )
19. 低锡铝合金轴瓦.....	( 92 )
20. 简易龙门吊车.....	( 97 )

# 我厂是怎样实现锻工机械化的

南昌市农业机械厂

我厂锻工车间通过大搞群众运动，大搞土机床，于今年三月丢掉了榔头，实现了锻工操作机械化、裁剪下料机械化、锻打模子化，使车间机械化程度由1959年前的全部手工操作提高到80%以上，从而大大改善了工人劳动条件，迅速提高了生产水平，同时还节省了劳动力。

## 第一台土夹板锤问世

锻工车间在1959年以前生产全部是手工操作，特别是锻工工段，有八个炉子夹在两旁日夜不停的烧，以至温度高、灰尘大、空气不好，因此许多学徒不愿学锻工，他们说锻工有四死：热得要死、累得要死、烟得要死、脏得要死。实际情况也正是如此。大跃进以来，锻造手工生产成为薄弱环节，赶不上加工车间的需要。如用手工操作，最多只能锻五、六公斤重的零件，但目前生产的煤气机的连杆毛胚就有26公斤，另外煤气机摇杆要用模锻，这些都不是手工操作能够解决的。为了适应生产需要，迅速提高生产水平，摆脱笨重的体力劳动，车间便发动全体职工，以土为主，大搞土设备。在制造中车间克服了技术水平低、原材料供应等许多困难，为了保证正常生产任务的完成，车间利用业余时间边研究、边设计画图、组织参观、收集旧废料和突击加工与安装等，经过苦战，第一台土夹板锤就诞生了（图三），从而有力地解决了锻造大件的困难。

## 簡易鐵錘 接踵而来

1959年第一季度我厂接受了球磨机生产，车间唯一的一台土夹板锤远远赶不上加工的需要。如球磨机上的衬板螺钉，每台将近千只，八台共达八千只，按计划四小时一只，用手工锻要四个八操作打三火，还达不到定额。按计划工时计算，四个人打要打一年零四十天，如用夹板锤打则妨碍大件生产，为此车间党支部又发动大家制造中型夹板锤。当时由于第一台夹板锤经常发生故障，因此有些人就认为土的不顶用，车间支部首先便对这种思想进行了说服教育，同时组织专人对第一台土夹板锤进行了改装，使其顺利地投入了生产。从而有力地教育了群众，消除了重洋轻土的思想，激发了群众的干劲，以至第二台土夹板锤（图四）很快地投入了生产，从而解决了中、小锻件的锻造问题。工效也大大提高，如锻球磨机衬板螺钉，用夹板锤锻只要两人操作，一火就可以打成，每只只要十五分钟，较计划工时提高工效十五倍。

## 全面规划 分批突击


今年以来，该车间根据厂部提出“今年要攻四关、奋夺十二化，实现手工操作机械化，机床高速化，向自动化、联动化方向进军”的规划，结合本单位情况又制定了车间革新规划。要求今年实现重大革新项目十六项，第一季度要实现八化（锻工操作机械化、裁剪下料机械化、锻打模子化、加热快速化、电焊半自动化、钣金冲压化、运输车子化、起重吊车化）。规划经过群众广泛地讨论、补充和修改后，车间革新就更全面、系统的开展起来了，奋战半个月的结果制造和安装了土空气锤一台（图一）和土夹板锤一台（图二），到目前为止车间共有大土夹板锤一台、中型的土夹板锤两台、中型土空气锤一台、逆空气锤一台，使车间机械化程度除改工具炉子目前机械化只占60%之外，其余大、中、小件均实现了机械化。

## 技术革新灿烂之花 結成丰硕胜利之果


自車間机械化程度搞后，車間生产效率显著提高，由原来生产供不应求的形势，变成有力量代兄弟厂协作。以前煤气机的連杆、搖杆都是請航空技校代工协作的，現在不仅能自己鍛造，还为洪都鋼厂、橡胶厂、化工厂等鍛造了許多大型鍛件。自从实现鍛工操作机械化后，車間同志个个欢欣鼓舞，有的同志說：这一下我們和金工車間一样的使用机器了。原来不安心学鍛工的人，轉变为安心現职生产，愿意在鍛工車間干一辈子。

我厂鍛鍊車間的革新，虽然經過同志們的突击取得了良好的开端，但目前还存在一些問題。如加热尚赶不上鍛造的需要，自制的機械設備还不够先进等，这些都有待今后不断革新，向更高的机械化水平迈进，使鍛造能力翻番再翻番。

本锤适用于延伸、全鍛、弯曲、鍛接、冲切及其他自鍛造工作。机內由一气缸和活塞組（压缩空气由压缩气泵接入），用操纵桿控制气門可作多次連續锤击，锤击时可以在任意位置使锤停止。



图一 150公斤空气锤




图二 150公斤简易鍛錘(示意图)

#### 150公斤簡易鍛錘之說明：

**用途：**最大能鍛制Φ200毫米，重达50公斤的工件，一般螺钉、螺帽亦可鍛制。


**主要結構：**机身用鋼軌、角鋼、鐵板等焊接和用螺釘固定而成。高3米，寬0.65米，頂部有一个Φ500三角皮带盘和两个150毫米槽輪，中間裝着一根拉桿（Φ50），在拉桿上接一錘头，右邊有一馬達通过三角皮带盘带动二个槽輪（一个固定，一个可以活動）。工作时操纵手柄，向下按，通过弯杠作用，使两槽輪与拉桿緊紧接触，利用摩擦关系将錘桿 拉起，反之則自動落下。

**特点：**构造簡單，容易制造，可以鍛制較高、較長工件。



图三 夹板锤

最大锤击能力: 200公斤 锤头最大行程: 2500毫米 电动机容量: 45瓩



图四 夹板震

## 简介几种木模机械

南昌轻工机械厂


木模——这个几千年来就用手工操作的工种，在伟大的技术革命浪潮冲击下，已经走上机械化生产，这是一场翻天复地的大革命。

我厂木模工在党的正确领导下，当党提出：“搬掉鉗桌，放下斧鎚”的伟大号召后，通过全厂各兄弟车间的大力支援，全车间职工奋战五昼夜，制成了十二种以上的木工机械，平均可提高效率10倍以上，使原来用手工操作的十七道工序，基本上实现了机械化，大大减轻了工人的劳动强度。老工人王荣生同志感慨的說：“我干了几十年的木工活，弄得腰酸背驼，如今实现机械化，生产翻番内心喜，这是党的好领导，总路线的胜利，才有幸福的今天”，他道出了许多老工人同志的心里話。

为了与兄弟厂互相交流經驗，现将我們已做的木工机械具有代表性的几种简单介紹如下：

### 一、多头钻床

多头钻床，是一种解决木工多头钻孔的木工机械。每边有钻头五把，两边同时进行的話一次可钻十个孔，比手工操作提高效率10倍以上，大大减轻了劳动强度。



1.木罩子 2.木支承板 3.木架子

4.皮带 5.馬达 6.三角皮帶


7.鉛帽 8.槽皮帶輪 9.鉛頭

傳動說明：由馬達 5 帶動皮帶輪 8 而使多軸旋轉，在各軸兩端裝有鉛帽，夾住鉛頭，在工作台上通過絲杆聯接後使工作台升降，以鉛各種厚度不同的工件。

## 二、外圓磨床

外圓磨床是加工木工的精密另件平面和外圓的一種機器，過去這一道工序是用手工拿砂紙操作的，現在利用機器兩端所裝的兩塊磨片

来操作，一般另件锯开后不需抛光即可在此加工，减少一道工序，提高效率达30倍。




- 1.木質方架子
- 2.砂布
- 3.鐵盤輪
- 4.鐵皮罩子
- 5.培合
- 6.皮帶輪
- 7.胶皮带
- 8.主軸
- 9.馬達皮帶輪
- 10.馬達
- 11工作台板

结构說明：由馬達10通过皮带傳动心軸8，軸两端装有鐵盤輪3，当同心軸旋轉时，使鐵輪盤3隨着旋轉。輪盤表面用一层砂紙粘上去，砂紙的粘貼是用牛膏溶化后再烘热鐵輪盤而将牛膏糊上。因系磨精密另件，故操作时不宜过重。

此机結構簡單，操作方便，易于制造。

### 三、內圓磨床

此机床系专供磨削精密泥心盒用，也可磨削其他另件，解决了过去泥心盒的精密加工花费人力問題，它可在急速旋轉中上下滑行。




- 1.压紧螺帽
- 2.压紧嘴
- 3.哈夫主套
- 4.砂布
- 5.心軸
- 6.固定溜板
- 7.工作台压板
- 8.活动軸承
- 9.銅套
- 10.木架
- 11.梢子
- 12.皮帶輪
- 13.皮帶
- 14.馬達
- 15.套筒
- 16.凸套筒
- 17.垫板

傳動說明：通过馬達傳動套筒15，由梢子11在套筒槽中滑行，而后心軸5在旋轉时上下滑行。

### 四、立銑鑽孔兩用机床

本机床可用来銑槽、钻孔，它可随工作物加工情况进行旋轉到

360度，是一台解决手工开槽钻孔的机床。



- 1.木架 2.立軸 3.箍套 4.轉盤 5.底盤  
6.手柄 7.套筒 8.皮帶 9.馬達 10.皮帶輪  
11.支柱 12.手柄 13.溜板 14.溜板  
15.彈簧 16.支柱 17.手柄

#### 傳動說明：

这部机器有三个方面的主要运动。

第一部分是主軸的旋轉：由馬達（9）經過皮帶（8）傳至皮帶輪（10）帶動套筒（7），由銷子的作用，使心軸旋轉；同時心軸端頭有錐孔，可以裝銑刀或鉆頭，進行加工。


第二部分是心軸上下運動：通過手柄（6）上下移動，帶動箍套（3），使心軸快速上下；為了保持在不工作時，心軸不會自落，用彈簧頂住。

第三部分是鉆頭旋轉各種角度：通過底盤（5）和轉盤（4）以及螺釘而達到轉動。

这种机器制造容易。

## 五、弓锯机

弓锯机是用来锯圆孔、外半圆、内半圆、曲线形、锯断等工序。对以上复杂工序如用手工操作是非常吃力的，同时工效很低。此机就可提高工效三倍以上。



(1) 立柱 (2) 弓鋸架 (3) 鋸條 (4) 連桿 (5) 塔令  
(6) 皮帶輪 (7) 皮帶 (8) 馬達 (9) 偏心輪 (10) 轉軸  
(11) 木架

### 傳動說明：

由馬達(8)傳動皮輪(6)，使轉軸(10)帶動偏心輪(9)旋轉。因偏心輪與連杆(4)聯結，同時連杆又與弓鋸架相接，這樣就把旋轉運動通過連杆。由於兩根立柱(1)的約束變為直線上下運動。

此機的特點是同時可容兩個工人一起操作。

## 六、园片带锯机

这部机器是解决薄板、中小型锯断等工序，以前碰到以上工序，