

HUAXUE SHIJI SHENGCHAN JISHU ZILIAO

化学试剂生产技术资料

化学工业出版社

HUAXUE SHIJI SHENGCHAN JISHU ZILIAO

化学试剂生产技术資料

31

北京化工厂 编

(内部資料·注意保存)

化学工业出版社

硫酸銅 CuSO₄

一、产品名称、性質、用途及規格

1. 产品性狀及用途：

产品名称：硫酸銅

分子式：CuSO₄·5H₂O 分子量：249.69

产品一般性質：硫酸銅为蓝色单斜結晶，易风化。比重2.284。在53.7°C、690毫米的压力下失去一个結晶水，成 CuSO₄·4H₂O；在102°C时失去2个結晶水，成 CuSO₄·3H₂O；在113°C时失去4个結晶水，成 CuSO₄·H₂O；在250~260°C时几乎5个結晶水全失去；但溫度升高到360°C时仍有0.04%水余留。不溶于酒精；在空气中能吸潮。在600~700°C时分解，失去SO₃，成氧化銅。无水盐易吸收氯化氢，致部分成为CuCl₂。

用途：分析試剂，杀虫剂，制造顏料，医药等。

2. 产品規格：

最低含量：保証試劑99%；分析純99%；純98%。

最高不純物含量：%

測定項目	保証試劑	分析純	純
水不溶物	0.002	0.005	0.01
氯化物	0.001	0.002	0.005
鐵	0.001	0.01	0.03
硫化氫不沉淀的金屬盐类	0.05	0.1	0.2

依据資料：TOSCT 4165--48。

二、原料規格

原 料 品 名	控 制 項 目	檢 驗 方 法	备 注
硫酸			純，本厂产品
双氧水30%	不揮发物0.1%，氯根0.01%	按 Rosin 方法检验	每批原料检验一次，注意質量是否一致
硫酸銅	鐵不大于成品40倍。 H_2S 不沉淀不大于成品3倍氯化物应合乎成品要求	按全蘇國定標準方法检验	每批原料检验一次，注意質量是否一致
碳酸銅 或 碳酸銅(工业品) 硫酸銅(工业品) 双氧水(药 典)	合成碳酸銅，控制碱金属及碱土金属，不大于0.7%		純，本厂产品 每瓶分析一次

三、制造理論及操作過程

1. 理論：

硫酸銅在水溶液中控制 pH=4，把低鐵離子（2 价）氧化成高鐵離子（3 价），並使水解析出，然後蒸濃得到結晶。

2. 操作過程：

(1) 操作工序：

I. 主要工序：

(a) 取硫酸銅 75 公斤，加蒸餾水 120 公斤，通蒸汽溶解，全溶後加入碳酸銅 1~1.5 公斤，通蒸汽使碳酸銅作用，並使 pH 降至 4 時停止通氣，再加蒸餾水 40 公斤左右，放冷至 30°C。

(b) 在放冷的溶液中加入雙氧水 750 毫升（分兩次加入），每次加入後攪勻，並放置 30 分鐘；第二次放置後加熱以促其反應，直至中間檢驗合格。

(c) 氧化好的溶液，待混濁物下沉後，即可過濾，濾液必須澄清透明；然後將澄清濾液放不銹鋼蒸發鍋中蒸發至表面結膜，比重在 1.45 以上時再過濾，濾液須澄清透明。

(d) 在澄清濾液中加入純硫酸至 pH 为 1 时，放入結晶器內結晶，旋轉 8 小時，同時以水冷卻之，結晶可全部析出；取出結晶並用離心機甩干，以半盆洗滌水洗滌之。洗後即為成品。

II. 輔助工序：

(a) 合成碳酸銅：

① 溶解硫酸銅：取 50 公斤硫酸銅原料用 120 公斤蒸餾水溶解，加入碳酸鈉溶液至 pH 5~6，加入雙氧水 400 毫升至氧化完全，煮沸後過濾，濾液須澄清透明，濾液放冷。

② 溶解碳酸鈉：取 60 公斤碳酸鈉用 80 公斤水溶解，通蒸汽全溶後過濾，濾液須澄清透明，濾液放冷。

③ 合成：取放冷至 30°C 以下的硫酸銅溶液，慢慢傾入

放冷至30°C以下的碳酸鈉溶液中，直加至无沉淀析出为止。如溶液呈蓝色，加入碳酸鈉溶液不再析出沉淀，亦为沉淀完全。

④洗滌：在下部沉淀中放入蒸餾水80公斤洗滌（加水后搅拌均匀）。通蒸汽时溫度不可超过 60°C，以免分解。待沉淀下沉后，将上部清液吸出。如此往复洗滌，直至无 SO_4^{2-} 时为止。洗好的碳酸銅用离心机甩干备用。

(b) 洗滌水的配制：

取40公斤的蒸餾水加入硫酸（“純”）0.5公斤即得。

(2) 母液处理方法：

(a) 在結晶后的母液中加入碳酸銅从头处理。所出成品另放，經检验后决定規格。

(b) 第二次母液蒸浓所出的結晶，按三級标准检验合格时即为成品，否則另作他用。二次母液再蒸浓后所得結晶仍須脫水。

(c) 所出的沉淀（渣子）用粗硫酸中和至 pH $1\sim 2$ 左右，过滤，放蒸发鍋中蒸发，所出的結晶脫水后可作他用。

(3) 干燥、包装：

(a) 干燥溫度：在50°C以下干燥。

(b) 干燥使用工具：用不銹鋼盤或搪瓷盤，不銹鋼匙或瓷匙，低溫干燥箱。

(c) 干燥操作方法，先将一切用具洗净、烘干，再将产品平鋪于盤中放入烘箱內，經常搅拌，以免表面結晶脫水，干燥至結晶不再沾匙时为止。操作者戴口罩、手套。

(d) 包装：以500克为分裝单位，分裝于500毫升或 650 毫升广口瓶中，加电木盖盖紧，燙蜡，并套上胶套。

四、注意事項

1. 分析控制：

(1) 酸碱性(每缸溶液)：用 pH 酸性 (1~4) 試紙試之， $pH = 4$ 。

(2) 鐵(每缸溶液)：將溶液過濾，蒸濃至結膜，放冷出結晶，將結晶甩干。取 0.5 克結晶加入 20 毫升水溶解，加 0.5 毫升硝酸，加熱至沸並保持 5 分鐘，加入 1.5 克氯化銨、10% 氨水至沉淀析出復溶解後為止。水浴保溫 10 分鐘，用無灰濾紙過濾。沉淀先用稀氨水洗至無藍色，再用水洗至無氯根，用 3 毫升鹽酸溶解，再用 10 毫升水洗濾紙，加入 5 毫升硫氰化鉀，其紅色不得深于標準。

標準：含 3 毫升鹽酸，10 毫升水，0.5 毫克 Fe 標準液，5 毫升硫氰化鉀。

(3) 溶解度(每缸一次)：取 20 克樣品用 200 毫升水溶解，不溶物不得超過 1 毫克，溶液必須透明。

(4) 鐵(每缸結晶)：取 0.5 克樣品，檢驗方法與(2)同。

(5) 氯根(每缸結晶)：取 2 克樣品溶于 40 毫升水中，加 2 毫升硝酸，1 毫升硝酸銀，10 分鐘後，所呈乳色不應深于標準。

(6) 硫酸根(每缸沉淀)：取 1.5 克脫水樣品加 20 毫升水，2 毫升鹽酸，煮沸，如有混濁時過濾；濾液加 2 毫升氯化鋇，其混濁不得超過 0.2 毫克的標準。

(7) 碱金屬與碱土金屬(每缸沉淀)：取 3 克樣品(干燥的)溶于 120 毫升水中，加入 2 毫升鹽酸，加熱至 70°C ，通入硫化氫至不產生沉淀，然後沖稀到 150 毫升，靜置片刻後過濾；蒸發 100 毫升濾液並灼燒之，殘渣不得大於 0.002 克。

2. 不正常現象及處理方法：

(1) pH 值低於 4，發生原因是通氯不足，加碳酸銅不足，這時可加碳酸銅半斤左右，再通蒸汽煮之。

(2) 鐵未去淨，原因是通氯不足，雙氧水加量不足，可先通蒸

汽煮之，如仍不合格，再加双氧水100~200毫升搅匀后，再通蒸气即可。

(3)成品中碱金属含量不合格，原因是未洗净，可再用一盆洗涤水洗涤之。

3. 安全注意事项：

(1)操作时应戴胶皮手套、眼镜、双层纱布口罩，并穿胶皮围裙。

(2)本品有毒，饭前或下班后应将手脸洗净。进食前应先漱口，至口中不再有甜味时为止。所吃食物与清凉饮料应避免铜盐飞入。其溶液应尽量避免与皮肤接触。

(3)双氧水有氧化性，不可遇热与见光，亦不应遇还原性物质，应放在阴凉处。30%的双氧水腐蚀性较强，不可与皮肤接触，操作时须戴胶手套。

(4)注意热溶液与蒸汽的烫伤。

(5)使用汽包、蒸发锅、结晶器、离心机，按各该使用规程。

硫 酸 铜

书号：(内)136 定价：0.03元

化学工业出版社(北京安定门外和平北路)出版

北京市书刊出版业营业许可证出字第092号

化学工业出版社印刷厂印刷 内部发行

1959年第1版 1960年3月第1版第2次印刷

开本：787×1092·1/32 字数：4千字

印张： $\frac{4}{32}$ 印数：2001—5006