

汽车修理论文集

(第一集)

B. B. 耶弗列莫夫 等著

人民交通出版社

汽车修理论文集

(第一集)

B.B.耶弗列莫夫 等著
孙 凯 南 等譯

人民交通出版社

本集包括有关汽車磨損零件修复方面的論文十三篇，主要內容为介紹用敷焊、
压力加工和鍍鉻等方法修复零件的一些科学的研究工作，并为这些新技术在汽車修理
生產中的应用提出了具体的建議。

本書供从事汽車使用与修理的技术員和工程师之用。

汽車修理論文集
(第一集)
**РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЕЙ**
СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Выпуск I

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
НАПЛАВКОЙ, ДАВЛЕНИЕМ
И ХРОМИРОВАНИЕМ

Под общим редакцией
Боктора тех. наук проф. В. В. Ефремова
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
АВТОТРАНСПОРТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1956

本書根据苏联汽車运输出版社1956年莫斯科俄文版本譯出

孙凱南 等譯

人民交通出版社出版

(北京安定門外和平里)

北京市書刊出版业营业許可證出字第〇〇六号

新华书店发行

人民交通出版社印刷厂印刷

1960年5月北京第一版 1960年5月北京第一次印刷

开本：850×1168毫米 印張：71/2張

全書：263,000字 印数：1—5,500 冊

統一書号：15044·4313

定价(10)：1.35元

目 录

- 前 言 技术科学博士 B.B. 耶弗列莫夫教授 (2)
汽車磨損零件修复工艺发展的
基本方向 技术科学博士 B.B. 耶弗列莫夫教授 (3)
磨損零件的自动敷焊
修复法 技术科学副博士 И.Д. 达里脫肩克副教授 (20)
用敷焊及焊接法修复磨損的及损坏的
鋁合金零件 技术科学副博士 Ю.Е. 克涅杜夫斯基 (27)
用敷焊法修复零件时表面机械强化
方法的研究 技术科学副博士 И.И. 魯涅夫斯基 (45)
磨損零件的压力修
复法 技术科学副博士 А.И. 阿斯利揚茨 Н.Э. 斯特魯微 (64)
花鍵的加压修复法 技术科学副博士 А.А. 波諾馬列夫 (88)
圓柱直齒輪的加压修复法 技术科学副博士 Л.В. 傑赫捷林斯基 (112)
弯曲与扭曲零件的压力
修复法 技术科学副博士 Г.Г. 巴罗夫涅夫 (129)
修理发动机时曲軸的
校正 工程师 Г.С. 薩莫伊洛維奇 Е.М. 瓦西耳科夫 (153)
用压花法修复磨損軸的研究 工程师 О.Ф. 史特連姆 (180)
用多孔鍍铬法修复气
缸套 技术科学博士 B.B. 耶弗列莫夫 (207)
技术科学副博士 B.A. 齐 赫
多孔鍍铬气缸套的加工 技术科学副博士 А.И. 安德里阿諾夫 (221)
发动机修理时活塞环的
多孔鍍铬 技术科学副博士 B.A. 伊赫 (234)

前　　言

苏联发展的历史經驗教导我們，社会主义生产的不断增长，只有在高度的技术基础上，和在不停的技术进步的条件下才能实现。苏联共产党第二十次代表大会为我們整个工业和其每个具体的重要部門規定了明确的爭取技术进步的綱領。

根据这些指示，必須為汽車修理生产做出一系列的重要結論。这一生产的发展方針，應該是大大地增加現有的汽車的使用寿命，并力求最大限度地降低汽車客貨运输的运费。

汽車磨損零件的修复，是汽車修理生产的主要問題之一，因为这个問題如果能在技术上得到正确的解决，便可降低修理生产的成本，节约大量的优质金属，并可使汽車制造厂减少配件的制造数量，以騰出力量来制造新汽車。

爭取汽車修理生产技术进步的任务，只有在生产人員和科学技術人員共同努力下才能順利完成。

作为国民经济的一个新部門的汽車修理生产，其技术水平的提高，需要进行一系列的科学的研究工作。这些研究工作的結果，将陸續在“汽車修理”論文集中发表。本集（第1集）內所刊載的論文，介紹了用敷焊、压力加工和鍍鉻等方法修复零件的一些科学的研究工作。所有这些論文，都为新技术在修理生产中的采用提出了具体建議。

为了在生产中运用先进的磨損零件的修复工艺，生产人員和研究工作者必須共同努力。

技术科学博士B.B.耶弗列莫夫教授

汽車磨損零件修復工藝發展的基本方向

技术科学博士B.B.耶弗列莫夫教授

迅速发展着的我国国民经济，要求大大地增加汽车的客运和货运。由于共产党和苏联政府的关怀，我国的汽车数量在逐年增加着。

为使现有的汽车具有很高的技术完好系数，必须对汽车进行及时的和保证质量的保养和修理。

为了提高汽车的寿命，在我国实行计划预防技术保养和修理的制度。实行这种制度，汽车要强制检视，以查明毛病，查出的毛病立即予以修理。汽车运输部门的革新者，他们正确地贯彻这种制度，使汽车达到很高的大修间隔行驶里程。




图1 零件标准磨损曲线

虽然我们在很好地实行这种计划预防技术保养和修理的制度，但是随着汽车使用年代的增加，其零件的自然磨损也在增长。这便需要把汽车的某一总成拆开，修复磨损的零件。零件的自然磨损一般都是按照标准磨损曲线（图1）发生。在这一曲线上，有两个点是典型的：A和B。A点相当行驶里程 $OA_1 = \Delta l_1$ ，并表示该零件已走合完毕。从O点到A点磨损曲线剧烈地上升，在A点上，零件工作表面的磨损等于 $OA_2 = \delta_1$ 。

零件的磨损从O点至A点的剧烈增长，可由零件走合过程来解释。

从A点至B点（行驶里程 l_1 ），零件磨损逐渐地增长，几乎呈一直线，与水平轴线成一α角。这一种磨损称为零件的正常使用磨损。

最后，在 B 点（行驶里程等于 $OB_1 = l_B$ ），零件磨损又重新开始剧烈上升。 B 点表示零件的最大磨损。磨损值 $OB_2 = \delta_{nB}$ 称为零件的极限磨损。行驶里程 $OB_1 = l_B$ 相当零件的使用期，以公里计算。超过 B 点，再继续使用，零件便有危险，因为自然磨损也可能成为一种造成事故的毛病。

因此，磨损的零件必须予以修复或换新。在汽车上所要修复的零件，应以其修理在经济上合算为原则。

在实践中，通常所要修复的零件，都以是否符合下一不等式为准则：

$$\frac{S_B}{l_B} < \frac{S_n}{l_n},$$

式中： S_B ——磨损零件修复的价值（卢布）；

l_B ——修复的零件至极限磨损前的行驶里程（修复零件的使用期）（公里）；

S_n ——新零件的价值（卢布）；

l_n ——新零件至极限磨损前的行驶里程（新零件的使用期）（公里）

正如修理实践表明，大部分汽车零件的修复在经济上都是合算的。这便给国家保存了大量金属，并使汽车制造厂和配件厂腾出能力来制造新汽车。

磨损的汽车零件的修复工艺，在我国之所以迅速的发展，其道理正是如此。

磨损的零件有两种修复方法：一种是达到修理尺寸，另一种是达到标称尺寸。

汽车修理生产实践指出，根据理论确定，复杂的和主要的汽车零件最好修复至修理尺寸。修复至修理尺寸的有发动机气缸、曲轴轴颈、凸轮轴轴颈及其他零件。确定零件修理尺寸的方法如下。图2示出曲轴轴颈的断面，其标称尺寸 d_n 在经过一定的行驶里程后便减少至 d_1 。曲轴轴颈的磨损照例是不均匀的。其磨损（与标称直径的比值）一面较小（ δ'_1 ），另一面较大（ δ''_1 ）。

曲轴颈的最大磨损 δ'_1 为极限磨损。磨损的轴颈，如果曲轴的结构允许，则可修理至小于 d_n 的修理尺寸 d_{p1} 。为此，可不改变曲轴中心，把轴颈加工至修理尺寸 d_{p1} ——第一修理尺寸，并留有等于 x_1 的加工余量。




图2 磨损的轴颈断面

这时曲軸軸頸的第一修理尺寸將為：

$$d_{p1} = d_n - 2 (\delta_1' + x_1).$$

为了測量磨損 δ_1'' ，必須把曲軸安裝在頂尖上，并按指示器的最大偏差確定 δ_1'' 。在生产条件下检验疵病时，这种测量法太复杂，不宜广泛采用。

在检验疵病时，可以很简单地用千分尺測量磨損的軸頸的直徑 d_1 和確定：

$$\delta_1 = d^* - d_1 = \delta_1' + \delta_1'',$$

即確定曲軸軸頸總的最大磨損。

如果加上磨損的不均匀系数 $\rho_1 = \frac{\delta_1''}{\delta_1}$ ，則得：

$$\delta_1'' = \rho_1 \delta_1$$

再求出不均匀系数的范围：

1) 在均匀磨損時：

$$\delta_1' = \delta_1'' ; \quad \delta_1 = 2\delta_1' = 2\delta_1'' ,$$

这时：

$$\rho = \frac{\delta_1''}{\delta_1} = \frac{\delta_1''}{2\delta_1''} = 0.5;$$

2) 在一面磨損時：

$$\delta_1' = 0 ; \quad \delta_1 = \delta_1'' ;$$

$$\rho_1 = \frac{\delta_1'}{\delta_1} = \frac{0}{\delta_1''} = 1.0$$

这样，曲軸軸頸磨損的不均匀系数将在下—范围以内：

$$\rho_1 = 0.5 \sim 1.0$$

根据对磨損軸頸各項測量的分析結果，便可确定該曲軸軸頸磨損的平均不均匀系数。根据以上所述，軸頸的第一修理尺寸可由下式确定。

$$d_{p1} = d_n - 2(\delta_1' + x_1) = d_n - 2(\rho_1 \delta_1 + x_1)$$

在确定加工余量值 x_1 时，必须考虑以下几点：

1. 曲轴轴颈加工至修理尺寸的加工种类（车削、磨削等）；
2. 整个系统（机床——零件——工具）的刚性；
3. 零件在机床上安装的准确度及其坚固；
4. 对于长的曲轴，还要考虑曲轴在加工前的永久变形。

等式 $2(P_1 \delta_1 + x_1) = \gamma_s$ 一般称为曲轴的修理间距。为了确定曲轴轴颈修理尺寸的数目，必须知道轴颈的最小容许尺寸 d_{min} （根据曲轴的强度）。这时轴颈修理尺寸的数目 n_s ，在轴颈的各个修理尺寸的修理间距均为一致的条件下，可由下式确定：

$$n_s = \frac{d_n - d_{min}}{\gamma_s}$$

这样，便可得出以下的曲轴轴颈修理尺寸：

$$d_{p1} = d_n - \gamma_s;$$

$$d_{p2} = d_n - 2\gamma_s;$$

$$d_{p3} = d_n - 3\gamma_s;$$

$$d_{pn} = d_n - n\gamma_s.$$

无论哪种修理尺寸，其公差均为标称尺寸的公差。孔的修理尺寸也用这种方法确定。如果零件修复至修理尺寸，则其相配零件亦须修复或换新。

修复至修理尺寸的方法，其优点是：复杂的主要零件的修复很简单，而且成本低廉。例如，发动机气缸搪削和精磨至修理尺寸，曲轴轴颈磨削和精磨至修理尺寸等。

修复至修理尺寸的方法，其缺点是仓库里必须准备具有修理尺寸的相配零件。这便增加了仓库零件的储备量，并使仓库的管理复杂化了。

因此，采用修复至修理尺寸的方法，仅限于复杂的主要零件的修理。

零件修复至标称尺寸是采用最广的一种方法。在这种情况下，磨损的零件用许多不同的方法修补。

在修复零件时，为了正确地采用不同的修补方法，必须知道汽车各零件的磨损值。

对汽车零件磨损的研究工作指出，如果零件的磨损以径向计，则磨损可按下一方法分类：

1. 小的磨损——0.1毫米以下；

2. 中等磨损——0.3毫米以下；

3. 大的磨损——0.3毫米以上。

具有小的磨损的零件，一般用压力修复、电火花修补和镀铬等方法修复至原来的尺寸。

具有中等磨损的零件，可用压力修复法、补加零件（修理用零件）法、镀钢、镀铬和补焊等方法修复之。

具有大的磨损的零件，用压力修复法、补加零件法、更换零件磨损部分、镀钢或镀铬等方法修复之。

因此，在现代的条件下，修复工艺拥有以下几种把磨损零件修理至标称尺寸的方法：压力修复、补加零件（修理用零件）、更换零件磨损部分、电火花修补、镀铬、镀钢、金属喷镀和补焊。

这些方法不仅能保证质量地把磨损的零件修复，并使其具有较新零件更高的耐磨性。

下面我们将简略地谈谈各种零件的修复方法。

压力修复法 这种方法的实质，是利用金属的可塑性使零件变形，而将金属挤向零件的磨损部位。

在修复磨损零件时，采用以下几种压力加工法：镦粗、挤压、冲大、压小和滚压。

镦粗法用来扩大外径（实心和空心零件）和减小空心零件的内径（由于零件高度的缩小）。

在镦粗零件时，作用力的方向与零件要求变形的方向不是一致的。

采用镦粗法，尤其是在修复青铜轴套磨损的内孔时，有时甚至可以不必把轴套从零件中压出。在这种情况下，把青铜轴套在长度上用特种冲头上下挤压。这样，从轴套总长度上便把金属挤出来，使其内径得以缩小。然后再把轴套内径扩至标称尺寸。轴套的长度缩短很少，在一般情况下，就轴套所承受的单位压力来说，这完全是容许的。轴套仅能用这种方法修复一次。

挤压法是用来扩大零件外表面的尺寸，其方法是把零件非工作部分某一区域的金属挤压出来。采用挤压法时，作用力的方向与零件要求变形的方向是不一致的。采用金属挤压法可修复气门的磨损工作面（倒角）、轴上的键槽、圆柱齿轮以及其他零件。

这一过程是在密闭的模子里进行的，例如，在修复气门时，气门头四周的金属从下面被挤至气门的磨损工作表面。为了修复磨损的齿轮牙齿，要利用齿轮缘四周的金属。气门和齿轮均预先在电炉中加热。

軸的磨損的鍵槽，用一个特殊的圓柱压入鍵槽予以冲大。因为鍵槽的磨損一般不大，所以鍵槽在寬度上只須冲大很小的尺寸。鍵槽上的縱向槽可以保持原来的敞开状态或加以擴焊。鍵槽經冲大后，其侧面加以磨削。

在冲大和压小零件时，作用力的方向与要求变形的方向一致。冲大的方法用来修复空心的軸和銷子，尤其是空心的活塞銷常用这种方法修复。活塞銷可在冷状态下进行冲大，但要預先退火。退火在廢滲碳剂或鑄鐵屑中进行。活塞銷的冲大用球或特种穿孔器进行，并要留出以后磨削和精磨的加工余量。在磨削前，活塞銷要进行相应的热处理。

压小法用来修复青銅軸套。为此，軸套要經特种阴模压过，这时其外径和內径便减小。将軸套的內径扩至标称尺寸，而軸套的外径則用鍍銅或（如果軸套的內径具有較大的磨損）压上鋼套的方法修复。在这种情况下，便获得了双金属軸套：外边是鋼套，里边是青銅套。这种修复方法的优点是能保持磨損的青銅軸套的标称长度。

在滾压(压花)零件时，作用力的方向恰与要求变形的方向相反。軸頸上压入滾珠或滾柱軸承內圈的部位具有較小的磨損时，采用滾压法加以修复。

采用滾压法，必然使磨損軸頸的金属平面升高一些，而以后再磨削和精磨至标称直径。

但是零件用这种方法修复后，所套上的滾珠或滾柱軸承套圈已經支持在較小的面积上，故零件的单位压力便增加了。因此，只能是在經過修理后零件的单位压力在容許限度以內时，才可以采用这种方法把軸頸修复至标称尺寸。这种方法只能在零件硬度不超过 $400H_B$ 时采用，而且只能采用一次。但是應該指出，經滾压修复的零件，其疲劳强度甚至有些提高，因为滾压的表面获得了硬化。

压力修复法也成功地用来修复折弯、翹曲和扭曲的零件。零件具有这些缺陷时，压力修复法便是修理这些零件的唯一方法了。

近年来，曲軸和其它主要的軸成功地采用冷作法校正。用冷作法校正曲軸等零件不致降低其疲劳强度，这对承受动負荷的零件是很重要的。根据以上的叙述，可以得出以下的結論：

1. 用压力修复法把零件修复至标称尺寸并不需要另外的金属，只是使金属在零件内部重新分配。
2. 用这种方法修复的零件具有很高的質量。
3. 用压力修复法修复零件的工艺过程简单，而且在大部分情况下都不需要复杂的设备。

4. 零件的修复費用不大，大大地低于新零件的价值。

压力修理法的发展，应遵循以下的方向：

1. 扩大用压力法修复的零件种类；

2. 广泛地展开零件压力修复法的科学的研究工作；在研究时，应对以下的問題加以特別注意：待修理的零件用高频电流加热，創制新式结构的閉式模子和創制簡單的質量良好的穿孔器、滾子、压花器具以及其它工具；

3. 为弯曲的主要零件制訂冷作法修复工艺过程，以及其必需的装备。

这一切将促进汽車修理生产更广泛地采用零件的压力修复法。

补加（修理用的）零件法就是把零件的磨损的軸頸或孔加工至一定的尺寸（如果零件結構允許的話），在这种尺寸下能够在零件端頸上压上或在孔內压入薄套筒，然后再加工至标称尺寸。如果是內頸（中間軸頸），則不能压上套筒，这时要装上用焊接、胶接或其它方法紧固的半套筒。

磨损的內螺紋用裝入螺塞的方法修复。为此，螺紋已磨损的孔要先扩至較大的尺寸，然后铰孔并攻螺紋，而螺塞做成两种螺紋，擰入零件孔中用的外螺紋和具有标称尺寸的內螺紋。螺塞用止动銷固定在零件上。套筒与螺塞都用与零件相同的金属制造。經過热处理的零件，其所用的套筒也要加以相应的热处理。

根据以上的論述，可归纳成以下几点：

1. 汽車零件的结构應該能够在其磨损最严重的部位便于安装 补 加 的零件。当然，最好还是在設計时就預先安装好必要的套筒和螺塞。这样零件的修复便只是简单地将磨损的补加零件更换新件。

2. 用这种方法把零件修复至标称尺寸，必須另用优质金属。

3. 所修的零件具有很高的質量。

4. 用这种方法修复零件，其工艺过程較为繁难，并且套筒在零件上的压配合也要求精密的加工。安置半套筒的工艺过程更为复杂。

5. 修复成本虽低于購置新零件，但却相当高。

这种方法應該遵循以下的方向发展：

1. 設計师应与汽車使用和修理方面的专家共同拟定：(1)有哪几种零件在制造新汽車时就应当規定安装补加零件；(2)在修理过程中有哪几种零件可以安装补加零件。后者用于这种情况：即已經着手設計零件，但考慮到立即安置补加零件可能使零件的强度降低。

2. 解决在軸的內頸（中間軸頸）上安置半套筒的問題。这点对于曲軸軸頸更有特別的意义，曲軸軸頸在采用以巴氏合金浇鑄的薄壁軸承时，在使用

过程中磨损的特别厉害。

3. 解决压入薄壁套筒时的公益問題及其热处理方法。

以上三个問題的正确解决，可使这种方法在汽車修理生产中获得更为广泛的应用。

更换零件磨损部分的方法，就是把磨损的部分切掉，再焊上（一般用对焊）一个新的部分，然后再将这部分加工至标称尺寸。用这种方法修复的零件有：半軸、轉向节、变速器宝塔齒輪与从动軸，以及其它零件。在修理齒輪时，首先切掉磨损的齒圈，制造一个新的齒圈并加以热处理，然后把新齒圈压装在切掉的部分上，并在周围加以焊接。

近来，更换零件磨损部分的修复方法在汽車修理生产中的采用越来越广泛了。

根据以上的叙述，可归纳成以下几点：

1. 在設計汽車零件时，必須使其具有采用更换磨损部分方法修理的可能性。其中，变速器宝塔齒輪在磨损最大的齒輪上应具有可更换的齒圈。
2. 在采用更换磨损部分的方法修复零件时，必須另外使用优质金属。
3. 零件修复质量很高。
4. 用这种方法修复零件的工艺过程比以上的几种方法复杂，尤其是制造新的齒圈。
5. 修复成本一般较高，但比新零件的价值低。

这一切可以说明，在采用对焊和现代的零件加工方法时，这种修复方法是十分先进的。

这种方法的发展，可遵循以下几个方向：

1. 重新审查许多零件的设计，尤其是宝塔齒輪；比其它齒輪易受磨损的齒輪，应具有可更换的齒圈；
2. 确定可以采用更换磨损部分的方法加以修复的全部軸、半軸、轉向节及其它零件；
3. 制訂修复这些零件的工艺过程，这时要特别注意提高其疲劳强度；
4. 选择必需的设备，尤其是对焊机。

科学的研究工作在这个方向的正确发展，将促进更换磨损部分的修理方法在汽車修理生产中获得广泛的应用。

磨损零件的电火花修补（强化）方法。随着零件电火花加工法在苏联的发明和研究，便产生了在汽車修理生产中（也就是修补磨损的零件）采用这种方法的问题。

大家知道，在电腐蚀时，一对工作着的触点从阳极(+)至阴极(-)的方向上发生不均匀的破坏。这时，阳极金属微粒被所产生的电动力移至阴极并焊在后者上。




图3 用电火花修补法修复磨损零件的设备的电路图：
1-电磁振动器；2-电極卡头；3-电極；4-調節电阻；5-容电器；
6-待修补的零件

图3示出用电火花修补磨损零件的设备的电路图。用来修补的金属固装（在阳极上）在枪式振动器夹子内。待修补的零件作为阴极；用来修补的金属与磨损的零件表面接触时，便产生火花放电，火花放电使金属从阳极移至阴极（零件）上。枪式振动器电枢的振动频率与振动器电路网电流频率成正比例。

枪式振动器在零件磨损表面上移动时，在表面上便施上一层金属，这层金属与零件的基体金属结合的十分坚固。这种修补是干式的，也就是在空气中进行。在金属修补过程中，零件的温度几乎没有升高，也不破坏其热处理。

在空气中的修补法，目前只能获得厚度在0.1毫米以下的金属层。这点主要是由于用来修补的金属的强烈氧化和氮化的缘故。要想增大金属层的厚度，只能在惰性和还原介质中进行修补。技术科学副博士B.I.斯妥亚諾夫在氩和氢的介质中使移过去的T15K6硬质合金层的厚度达到0.4毫米。

零件磨损表面的修补，可使用任意硬度的金属和合金，如索尔瑞特（Сормайт）、钴铬钼合金、钨和其它等。修补上的金属层是硬度很高的多孔层；其粗糙度决定于电火花修补的规范。

电火花修补法也可以成功地用来修复磨损不大的和主要是静座配合的零

件，如用以修复磨损的轴颈和圆孔（与滚珠和滚柱轴承座圈配合者），或加强变速器齿轮换档叉及其它零件的磨损表面等。

根据以上所述，可以看出：

1. 在用电火花修补法修复零件时，需要使用优质金属或硬质合金。
2. 零件的修复质量很好；零件表面一般具有很高的耐磨性。
3. 零件修补的工艺过程简单，但需要专用设备。
4. 零件修复成本不高。

这种修复方法应遵循以下的几个方向发展：

1. 增加所修补上的金属层的厚度；
2. 广泛研究所修补的零件的疲劳强度，使其有所提高；
3. 提高所修补的零件的表面质量（避免再机械加工）；
4. 研究修补层多孔度对相配零件磨损的影响（不润滑和加以润滑）。
5. 创造一种良好的振动器，使之保证所修补的表面具有很高的质量。

电火花修补法修复零件是一种有前途的修理方法，首先是用以加强和修补磨损不大的零件。

磨损零件的镀铬。用镀铬的方法修补零件的实质，是在阴极上固装待修补的零件，用铅片作为阳极。电镀槽中的电解液用铬酐（150~250克/升）和硫酸（1.5~2.5克/升）。电解液加热至50~60°。直流电经零件和阳极通过，电流密度25~50安培/分米²，电压6伏特。

镀铬前，零件应先加以处理：磨削、脱脂、腐蚀和用热水与冷水多次清洗。

镀铬后，零件同样要经过几次清洗，并进行干燥和加热处理（从镀层中驱除氢气），以及最后加工（磨削）至标称尺寸。

铬镀层分为光滑的和多孔的两种。光滑的镀层视槽内电流密度（D_K）和温度的不同可分为灰色的（D_K=35~45安培/分米²，温度50°）、光亮的（D_K=25~30安培/分米²，温度55°）和乳色的（D_K=15~20安培/分米²，温度60°）。

最坚硬的镀层是灰色的（H_v=900~1200），光亮的次之（H_v=600~900），最软的是乳色镀层（H_v=500~600）。

把光滑镀层放在镀铬槽中阳极腐蚀6到12分钟，便可获得多孔镀层。多孔镀层分为沟状和点状两种。沟状镀层可以有三种形式沟状网：稀疏的，平面面积2.0~2.5毫米²；中等的，平面面积0.85~1.0毫米²；稠密的，平面面积0.35~0.5毫米²。将乳白色铬层进行阳极腐蚀，可获得沟状镀层，灰白

铬层在阳极腐蚀时可获得点状(麻点状)镀层。

铬层厚度在不超过0.3毫米时，其耐磨性很好。镀铬过程具有很小的电流效率(在13~18%的范围内)，在一小时内，一共只镀上厚度仅达0.015~0.03毫米的铬层。

镀铬过程可以自动化。零件可以镀铬到相当的尺寸，以后不必再机械加工。

光滑铬层广泛地用于静座配合的零件，多孔铬层广泛地用于易磨损的加以润滑的零件。

不同沟状网的沟状铬镀层成功地用于内燃发动机气缸套筒工作表面上，而点状铬镀层则成功地用在活塞环工作表面的修复上。

研究结果表明，在采用镀铬的气缸套筒和铸铁活塞环时，这两种相配零件的寿命提高3~6倍。采用镀铬的第一道压缩环和铸铁气缸套筒，可使这两种零件的寿命提高2~2.5倍。

多孔镀铬的电镀过程较为复杂，因此应该研究如何加以简化，其中首先要研究用机械方法获得多孔铬层的问题。

根据以上所述，可以总结为：

1. 具有较小的径向磨损(在0.3毫米以下)的零件，采用镀铬的方法修补至标称尺寸是合理的。

2. 在镀铬时，需要铬酐、硫酸、以及较大的电流密度。

3. 零件的修复质量很好，其耐磨性比新零件高很多。

4. 铬镀层的硬度很高，故很难机械加工。

5. 镀铬工艺过程较为复杂，并要特别小心操作。这一过程可以自动化。

特别需要注意的是研究零件挂在槽内用的挂具结构。

6. 零件用镀铬法修复，其成本较高，但以汽车的每公里行驶里程计，这一成本一般大大地低于新零件。

这一修复方法的发展，应遵循以下的方向：

1. 广泛地展开科学的研究工作，以提高镀铬时的电流效率；

2. 创制简单可靠的设备，以便自动地控制槽内电解液的温度和电流密度；

3. 在修复零件时，更广泛地采用多孔镀铬的方法，无论是点状铬层或沟状铬层；

4. 进行用机械方法获得多孔铬层的科学的研究工作；

5. 广泛采用把零件镀至要求尺寸的镀铬工艺；

6. 設法降低零件鍍鉻修复法的成本。

磨損零件的鍍鋼修复法。鍍鋼修复法的实质，是在阴极上挂上待修补的零件，而用钢片 ($C=0.08\sim0.1\%$) 作为阳极。

最常用的电解液是含有少量氯化钠 (100~200克/升) 的氯化亚铁 (500克/升) 和盐酸 (3.0~3.5克/升)。这一电解液加热至温度 $95\sim97^{\circ}\text{C}$ 。

电流密度一般在 $10\sim20$ 安培/分米² 之間。

钢镀层的硬度在 170 到 200H_{B} 之間。镀层的硬度可用热处理 (渗碳、淬火和回火) 或镀铬的方法加以提高。近年来在电解液中加入了氯化锰，使钢镀层的硬度增加至 $300\sim350\text{H}_{\text{B}}$ 。

用镀钢的方法可以修补磨损較大 (径向达 5 毫米) 的零件。这种方法的生产率較高，并保证每小时有厚 $0.13\sim0.26$ 毫米的钢镀层。这种方法的生产率比镀铬过程大 7 倍，成本也比后者低廉的多。允许电流密度約比镀铬时低五分之三。

钢镀层进行渗碳，在淬火后具有很高的硬度。在渗碳时，镀层与基体金属的界限几乎完全消失。此外，在钢镀层上还可以薄薄地镀一层铬，大家知道，铬层是很耐磨的。

可是除了优点之外，这种方法也有許多重大缺点。由于电解液具有很大的化学活性，镀钢槽必须使用特种材料。目前，石棉塑胶槽成功地用于镀钢中。电解液的高的加热温度和石棉塑胶的很差的传热性，使得电解液的加热设备复杂化了。近来电解液的加热用特种电极进行，这种电极放入电解液内，由电焊变压器供电。由于电解液的强烈蒸发，需要自动地在其中加入酸液。

由于在槽中生成大量的沉淀，必須經常滤清电解液。

目前正大力研究增加镀层与基体金属 (钢) 结合能力的問題，并获得了良好的結果。镀钢过程，与镀铬一样，要求广泛地加以自动化。

据此，我們可总结如下：

1. 磨损較大的零件，采用镀钢法修复是合理的。
2. 钢镀层的硬度可以用热处理 (渗碳) 或镀铬的方法予以提高。
3. 镀钢电解液成份 (氯化亚铁) 简单，在盐酸中浸蚀铁屑 ($C=0.08\sim0.1\%$) 即可制得。
4. 如果正确地遵守工艺过程，则修复至标称尺寸的零件具有足够高的質量。
5. 镀钢工艺过程較为复杂，并要求特別准确的操作，也可以不花费特别