

HUAXUE SHIJI SHENGCHAN JISHU ZILIAO

化学试剂生产技术资料

化学工业出版社

HUAXUE SHIJI SHENGCHAN JISHU ZILIAO

化学试剂生产技术資料

17

北京化工厂 编

(内部資料·注意保存)

化学工业出版社

重 鉻 酸 鉀 $K_2Cr_2O_7$

一、产品名称、性质、用途及规格

1. 产品性状及用途：

产品名称：重鉻酸鉀

分子式： $K_2Cr_2O_7$ 分子量：294.21

产品一般性质：橘紅色結晶，比重2.69。在500°C时分解。能溶于水(0°C每100毫升水溶解4.9克，100°C每100毫升水溶解102克)，不溶于酒精。

用途：分析試剂，制革，火柴，氧化剂等。

2. 产品規格：

最低含量：99.89%

最高不純物含量：%

測定項目	保証試劑	分析純	純
水不溶物	0.001	0.003	0.01
氯化物(Cl ⁻)	0.002	0.005	0.01
硫酸鹽(SO ₄ ²⁻)	0.01	0.025	0.05
被沉淀物質(Al、Fe、Cr等)	0.002	0.01	0.025
鈣(Ca)	0.005	0.01	0.02

二、原料規格

原料品名	控制項目	檢驗方法	备注
重鉻酸鉀	氯根(不得超過 10×0.002) 硫酸根(不得超過 4×0.01) 水不溶物(不得超過 6×0.001)	按TOCT4220--4S 方法	

三、製造理論及操作過程

1. 理論：

利用重結晶方法將工業品中的雜質除去。

- (1) 准備工序
- (2) 溶解原料
- (3) 過濾溶液
- (4) 結晶
- (5) 成品處理

2. 操作過程：

- (1) 操作工序：
- (a) 准備工序：

所用設備應洗滌清潔，必要時可用硝酸洗滌，最後用蒸餾水沖

淨。

(b) 溶解原料：

将粗原料重鉻酸鉀放在土缸中，加入約同量的蒸餾水（每缸可加入重鉻酸鉀150公斤，蒸餾水120公斤），然后通蒸汽至沸，溶液比重达1.26时为溶解完毕（溶液溫度100°C）。

“注”如原料中鋁含量大而影响溶解度时，須在溶解后保溫半小时至1小时左右。如原料硫酸根与氯根过大时，須先把原料用蒸餾水浸泡7~10小时（加水量以把結晶浸沒为度），甩干后，再溶解。

(c) 过濾溶液：

溶解后之溶液，乘热過濾，并保証濾液澄清透明。

(d) 結晶：

將濾清液放在結晶器中冷却至20~30°C左右停車；如母液比重在1.10以下，即可将結晶卸出。

(e) 成品處理：所得之結晶，先做第一項及第二項中間分析控制，合格后，将結晶用离心机甩干，如氯根大0.5倍时，可在甩干时用少量蒸餾水冲洗之，即为成品。

(2) 母液处理工序：

母液处理方法隨原料及成品情況而定：

(a) 原料的氯根超过6倍，硫酸根超过5倍时，将母液蒸干供其他产品使用。

(b) 原料的氯根在6倍以下，硫酸根在5倍以下时，蒸干后，經過浸泡，仍可重結晶为成品。

(c) 原料鋁大，氯根、硫酸根不大时，可循环使用，但須注意原料溶解后的保溫時間及效果。

(3) 干燥、包装工序：

(a) 干燥溫度：80~90°C。

(b) 干燥使用工具：搪瓷盤（或不銹鋼盤）、瓷勺（或不銹鋼勺）、烘箱。

(c) 干燥操作方法：先将所用干燥箱、搪瓷盘、瓷勺等洗净并烘干。每盘所放产品厚度在2公分左右，然后放入烘箱中；干燥时经常搅拌，并将大块结晶压碎，至不沾勺即可。

防止与有机物或还原性物质接触；防止灰尘及搪瓷片混入；周围空气应干净，不得有其他气体侵入。操作者戴口罩（或防尘口罩）、手套等。

(d) 包装：用500或650毫升广口瓶，每瓶分装500克，将盖盖紧，浸蜡，并套以胶套。操作者戴口罩、手套，防止灰尘掉入产品中。周围空气应清洁，以免影响产品质量。

四、注意事项

1. 分析控制项目：

控制项目	检验方法
①水不溶物 (每结晶器或每批一次)	取样品50克放入烧瓶中，加入450毫升蒸馏水，在水浴上保温1小时，其不溶物不得超过下列数值： 保証試劑.....0.5毫克 分析純.....1.5毫克 純.....5毫克
②氯根 (每结晶器或每批一次)	取样品1克溶于20毫升水中，加入10毫升比重1.15的硝酸，加热到50°C再加1毫升硝酸銀溶液，經10分鐘后，其混濁度不应深于标准溶液所呈现的混濁度，即为合格。 标准溶液为与試液同体积，不含氯化物的重鉻酸鉀溶液26C.C.及下列Cl ⁻ 量： 保証試劑.....0.02毫克 分析純.....0.03毫克 純.....0.01毫克 不含Cl ⁻ 的样品用下列方法制备：10克样品溶于150毫升水中，于溶液中加入100毫升比重1.15的硝酸，加热到50°C，再加入10C.C.硝酸銀溶液，靜置2~3日，过滤后备用。

2. 不正常現象及處理方法：

不正常現象或注意事項	原 因	處理方法或避免方法
中間控制第一項，經保溫後溶液混濁。 硫酸根及氯根大。	系第二工序保溫時間不夠。	須重新溶解、保溫、過濾。 經洗滌不掉時，可用濾過的蒸餾水浸泡甩干。

3. 安全注意事項：

- (1) 重鉻酸鉀為一強氧化劑，在溶解時有微粒飛揚在空气中，對鼻粘膜及呼吸器官有刺激性，吸入過多能使鼻腔流血，在操作第二工序（溶解原料）及第三工序（過濾溶液）時必須戴防毒口罩（不用活性炭，用潮濕的紗布），并在鼻孔中塗抹凡士林油。操作其他工序時要戴紗布口罩。
- (2) 重鉻酸鉀對皮膚有腐蝕性，操作時要戴膠皮手套。
- (3) 使用蒸汽，注意燙傷；操作熱溶液時要穿膠皮圍裙及膠靴。
- (4) 使用離心機、蒸發鍋、結晶器及汽包時，遵守各該使用規程。
- (5) 用硝酸洗滌器皿時，遵守三酸使用規程。

重铬酸钾

书号：(内)122 定价：0.08元

化学工业出版社(北京安定门外和平北路)出版

北京市书刊出版业营业许可证出字第092号

化学工业出版社印刷厂印刷 内部发行

1959年第1版 1960年3月第1版第2次印刷

开本：787×1092· $\frac{1}{32}$ 字数：3千字

印张： $\frac{6}{32}$ 印数：2001—5000
