



普通高等教育机械类应用型人才及卓越工程师培养规划教材


机械制图习题集

◎马大国 康宝来 主 编

▶ 基于工程图
学“三维二维一
体化”教学经验

▶ 加强三维造
型能力和计算机
绘图能力的培养

▶ 通过题型丰富
的习题集加强徒手
绘图的练习



中国工信出版集团



电子工业出版社
PHEI
http://www.phei.com.cn

普通高等教育机械类应用型人才及卓越工程师培养规划教材

机械制图习题集

马大国 康宝来 主 编
邓伟刚 段江军 张建华 副主编
马少辉 参 编

电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京 · BEIJING

内 容 简 介

本习题集与康宝来、马大国主编的《机械制图》教材相配套，各章节内容、顺序与配套教材相一致。内容包括制图基本知识、平面图形、投影基础、基本立体及其表面交线、组合体、机件的表达方法、零件图、标准件和常用件、装配图。

本书可供高等学校机械类、近机械类及理工科类相应专业作为教材使用，也可作为高职高专等院校相应专业的教学用书，还可供函授大学、电视大学等学校相关专业选用。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容
版权所有，侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

机械制图习题集/马大国，康宝来主编. —北京：电子工业出版社，2015.8

普通高等教育机械类应用型人才及卓越工程师培养规划教材

ISBN 978-7-121-26292-0

I. ①机… II. ①马… ②康… III. ①机械制图—高等学校—习题集 IV. ①TH126-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 126257 号

策划编辑：郭穗娟

责任编辑：郭穗娟

印 刷：涿州市京南印刷厂

装 订：涿州市京南印刷厂

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本：787×1 092 1/8 印张：17.5 字数：222 千字

版 次：2015 年 8 月第 1 版

印 次：2015 年 8 月第 1 次印刷

定 价：35.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010)88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010)88258888。

《普通高等教育机械类应用型人才及卓越工程师培养规划教材》

专家编审委员会

主任委员 黄传真

副主任委员 许崇海 张德勤 魏绍亮 朱林森

委员 (排名不分先后)

李养良 高 荣 刘良文 郭宏亮 刘 军

史岩彬 张玉伟 王 毅 杨玉璋 赵润平

张建国 张 静 张永清 包春江 于文强

李西兵 刘元朋 褚 忠 庄宿涛 惠鸿忠

康宝来 宫建红 宁淑荣 许树勤 马言召

沈洪雷 陈 原 安虎平 赵建琴 高 进

王国星 张铁军 马明亮 张丽丽 楚晓华

魏列江 关跃奇 沈 浩 鲁 杰 胡启国

陈树海 王宗彦 刘占军 刘仕平 姚林娜

李长河 杨建军 刘琨明 马大国

前　　言

本习题集与康宝来、马大国主编的《机械制图》教材配套使用，各章节内容、顺序与配套教材相一致。本习题集根据教育部高等学校工程图学教学指导委员会于2010年制定的“普通高等学校工程图学课程教学基本要求”和最新发布的《机械制图》《技术制图》等国家标准编写而成。编写人员来自5所高校的长期从事一线教学工作、具有丰富教学经验的老师，并且主编所在的学校是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校。本习题集蕴涵了编写者在工程图学“三维二维一体化”教学过程中积累的经验，以及近年来的教学研究、改革成果，遵循以“应用型”教材的特点为基础、以三维造型为主线的原则，将三维造型和计算机绘图的训练贯穿于工程图学课程的各个环节，实现了三维二维一体化教学和练习；习题集题型紧扣主教材，并且在习题类型全面的基础上，适度增加典型的、突出重点内容的习题；同时，使同类型习题的难易程度形成梯度。

本习题集由马大国、康宝来担任主编，邓伟刚、段江军、张建华担任副主编。参加本书编写的有南阳理工学院康宝来（第1~3章）、段江军（第4、5章），内蒙古农业大学邓伟刚（第6章），塔里木大学马少辉（第7章），中国地质大学长城学院张建华（第8章），东北林业大学马大国（第9章）。

在编写过程中，参考了国内的许多机械制图习题集等资料和文献，在此向这些资料和文献的作者深表谢意。

由于编者水平有限，时间仓促，不妥之处在所难免，衷心希望广大读者批评指正。

编　　者

2015年7月1日

目 录

第 1 章 制图基本知识	1	5.7 补画下列视图中所缺的图线	24
1.1 字体练习	1	5.8 根据组合体两视图，补画第三个视图	25
1.2 制图基本技能练习	2	5.9 用 AutoCAD 软件抄画下面立体的三视图，并用 Pro/E 软件对立体三维建模	29
1.3 尺寸标注练习	3		
1.4 徒手绘图练习	4		
第 2 章 平面图形	5		
第 3 章 投影基础	6		
3.1 三视图	6	第 6 章 机件的表达方法	30
3.2 轴测图	7	6.1 视图	30
3.3 点、直线和平面的投影	8	6.2 剖视图	31
第 4 章 基本立体及其表面交线	10	6.3 断面图	38
4.1 由立体的两个视图补画第三个视图，并求作立体表面点的另两个投影	10	6.4 其他表达方法	39
4.2 分析下列各平面立体的截交线，并补全平面立体的三视图	11	6.5 第三角画法	40
4.3 分析下列各曲面立体的截交线，并补全曲面立体的三视图	12		
4.4 分析下列各曲面立体的相贯线，并补全曲面立体的三视图	14	第 7 章 零件图	41
4.5 求作切口立体的第三视图	14	7.1 表面粗糙度及其注法	41
4.6 求作下列立体相贯线的投影	15	7.2 公差与配合及其注法	42
4.7 利用 Pro/E 软件对下列立体三维建模	16	7.3 读零件图	44
第 5 章 组合体	17	7.4 画零件图	46
5.1 根据轴测图补全立体三视图	17		
5.2 根据轴测图和两视图，补画立体的第三个视图	18	第 8 章 标准件和常用件	49
5.3 根据组合体的轴测图和所标注的尺寸画组合体的三视图	19	8.1 螺纹结构	49
5.4 根据组合体的轴测图，画组合体的三视图，并标注尺寸	20	8.2 螺纹紧固件连接	51
5.5 标注组合体的尺寸，尺寸数值按照 1:1 的比例从图中量取，并取整数	21	8.3 键、销连接	55
5.6 根据组合体两视图，补画第三个视图	23	8.4 滚动轴承和弹簧	56
		8.5 齿轮	57
		第 9 章 装配图	58
		9.1 画装配图的方法与步骤	58
		9.2 读装配图与拆画零件图	63
		参考文献	67

1.1 字体练习

机械制图技术要求热处理调质淬火

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

回火正火国家标准验收表面处理均匀序号名

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

称数量材料备注设计校对审核比例重量试验齿轮泵

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

A B C D E F G H J K M N P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h j k m n p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z H V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

1.2 制图基本技能练习


按1:1抄画下图




1.3 尺寸标注练习

1. 填写下面图形中的尺寸数值，尺寸数值按1:1从图中量取整数。



(1)



(2)








2. 找出下图中尺寸标注的错误，并将全部尺寸正确地标注在空白图中。





1.4 徒手绘图练习

1. 在方格中徒手绘制水平、竖直、 60° 、 45° 和 30° 的图线。




2. 在方格中徒手绘制下面的平面图形。




按图上标注的尺寸绘制平面图形，并标注尺寸（分别使用方格纸徒手绘制、在图纸上使用尺规绘制、使用AutoCAD绘制、使用Pro/E绘制）。


(1)




(2)



(3)






(2)






3.1 三视图

1. 根据立体和两视图补画第三视图。




(1)



(2)





(3)





2. 根据两视图补画第三视图。



(1)



(2)





(3)





3.2 轴测图

根据两视图徒手补画第三视图，并徒手画出(1)~(4)题的正等轴测图和(5)、(6)题的斜二轴测图



(1)





(2)





(3)





(4)



(5)




(6)




3.3 点、直线和平面的投影


1. 已知点A、B、C的两面投影，作出它们的第三投影，并判断它们的相对位置。




2. 根据给出的投影，补画所缺的投影轴，并作出点B、C的第三投影。



3. 求作下列各点的三面投影：点A(25, 15, 20)；点B在点A之上5、之右10、之前10；点C在点A的正下方10。




4. 完成直线AB、CD、EF的三面投影，并判断它们对投影面的相对位置。




AB是 _____ 线，EF是 _____ 线，CD是 _____ 线。


5. 已知直线AB为正平线，点C是直线AB上的一点。根据给出的投影，完成直线AB和点C的三面投影。




6. 根据给出的投影，完成直线AB的三面投影。




3.3 点、直线和平面的投影

7. 补全 $\triangle ABC$ 及该三角形上的点M的三面投影。


8. 判断A、B、C、D四点是否共面。





9. 已知AB为正平线, 完成梯形ABCD的水平投影。



10. 完成平面图形五边形ABCDE的两面投影。





11. 求作两平面四边形ABCD与EFGH的交线, 并判断可见性。



12. 求作 $\triangle ABC$ 与圆平面的交线, 并判断可见性。

4.1 由立体的两个视图补画第三个视图，并求作立体表面点的另两个投影



1.





2.




3.





4.



5.





6.





4.2 分析下列各平面立体的截交线，并补全平面立体的三视图



1.





2.





3.



4.



5.



6.

