

工 業 X 射 線
探 伤 基 础

龔再仲、廖少葆編著

機 械 工 業 出 版 社

工业 X 射线探伤基础

龔再仲、廖少葆編著

（工业 X 射线探伤基础）



机械工业出版社

1957

出版者的話

X射綫探傷法是材料和機器零件無損檢驗方法之一。這種方法在機器製造業和其他工業部門的應用日益廣泛。

為了使讀者能對X射綫探傷工作有一個較全面的了解，以便作為實際開展X射綫探傷工作的基礎，中國科學院機械電機研究所編寫了「工業X射綫探傷講義」，供有關工作人員參考，並在此講義的基礎上由龔再仲、廖少葆兩同志加以整理而成此書。

本書內容包括X射綫探傷的原理、裝置和方法。書中除了對上列各項作了一般地介紹之外，同時還重點地介紹了幾種國內常用的X射綫探傷設備和最常應用的照像方法以及目前國外在X射綫探傷方法上的新趨勢，如光敏半導體成像記錄法、快速X射綫照像法和高能X射綫探傷法。最後還討論了X射綫探傷在工業上的應用和X射綫的防護問題。

本書的編寫是考慮到理論和實際的結合，但偏重於實用技術，適於有關工程技術人員參考，也可供大專學生參考。

NO. 1401

1957年7月第一版 1957年7月第一版第一次印刷

850×1168 1/32 字數 245 千字 印張 9 11/16 0,001—1,800 冊

機械工業出版社(北京東交民巷 27 号)出版

機械工業出版社印刷廠印刷 新華書店發行

北京市書刊出版業營業許可証出字第 008 号 定價(10) 1.80 元

前　　言

本書是在「工業X射線探傷講義」的基础上加以整理編寫而成，原講義曾經過兩次編寫，作為中國科學院機械電機研究所召開的「X射線探傷學習會」教學之用。由於以前的油印本所存不多，遠不敷有關單位的需要，因此我們決定在原講義的基礎上重加整理，刪去一部分不必要的內容，再添入一部分新的材料，公開出版，作為大學有關專業學生和工業部門有關工程技術人員參考之用，以及X射線探傷工作者學習之用。

本書主要討論了X射線探傷原理、裝置和方法，在探傷方法中重點討論了照相法，而對螢光觀察法和電離探測法只作了簡要的敘述，又對一些新的方法作了一般的介紹。這些內容的構成，主要是參考國外有關書籍和雜誌，再通過我們的經驗，根據需要情況加以整理而來。在有些章節中是綜述的，有些是節譯的，因此這本書是否合乎要求，或其中存有錯誤之處，尚希讀者多加指正。

本書在這次編寫中，第二、三、十六、十八、二十章是由龔再仲同志負責，第九、十、十二、十七章由龔再仲、廖少葆兩同志負責，其餘各章由廖少葆同志負責。全書总的編排由廖少葆同志負責，最後由龔再仲、廖少葆、朱云青三同志校閱；其次在本書中的照片攝制方面由朱云青同志負責完成，在繪圖方面，丁安華同志也盡了很大的努力。

在以往幾次講義編寫過程中，韓朔、毛振琮、龔堯圭、黃本立等同志以及其他有關同志曾予以協助並供給我們一部分資料，在此一并致謝。

編　者

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 前言..... | 7 |
| 第一章 緒論..... | 9 |
| 第二章 X 射綫及其發生..... | 14 |
| 1 X 射綫及其性質概述 | 14 |
| 2 連續 X 射綫 | 16 |
| 3 标識 X 射綫 | 21 |
| 第三章 X 射綫的減衰..... | 25 |
| 1 X 射綫的吸收与散射 | 25 |
| 2 X 射綫的減衰律 | 29 |
| 3 減衰系数及其計算 | 31 |
| 第四章 X 射綫管..... | 42 |
| 1 X 射綫管的兩种基本类型 | 42 |
| 2 X 射綫管的陰極 | 43 |
| 3 X 射綫管的陽極 | 44 |
| 4 X 射綫管的焦点 | 47 |
| 5 X 射綫管的真空度 | 50 |
| 6 X 射綫管的特性 | 51 |
| 7 X 射綫管的保護罩 | 54 |
| 8 X 射綫管的冷却系統 | 55 |
| 第五章 X 射綫裝置的高电压發生設備..... | 57 |
| 1 無高压整流管的半波自整流綫路 | 57 |
| 2 有高压整流管的半波整流綫路 | 58 |
| 3 四个高压整流管的橋式全波整流綫路 | 58 |
| 4 具有脉动电压的倍压綫路 | 59 |
| 5 具有恒定电压的倍压綫路 | 61 |
| 6 高电压發生器的結構 | 62 |
| 7 主要变压器 | 64 |
| 8 高压整流管 | 68 |


| | |
|---------------------------------------|------------|
| 9 加热变压器 | 70 |
| 10 高压电容器 | 72 |
| 11 高压电缆 | 73 |
| 12 X 射线管阳极电流的测定 | 76 |
| 13 高电压的测定 | 77 |
| 第六章 X 射线装置的操纵台 | 80 |
| 1 电压的调整设备 | 80 |
| 2 X 射线管和整流管的加热调整设备 | 84 |
| 3 开关设备 | 84 |
| 4 时间控制器 | 87 |
| 5 电压稳定器 | 88 |
| 6 保护设备 | 90 |
| 7 X 射线装置的电源 | 93 |
| 第七章 常用的几种工业X射线探伤装置 | 94 |
| 1 苏联出品的РУП-1М2型工业用X射线探伤装置 | 94 |
| 2 捷克出品的 MAKROPHOS 250型工业X射线探伤装置 | 98 |
| 3 匈牙利出品的 M3V型工业X射线探伤装置 | 101 |
| 第八章 X 射线照相方法 | 103 |
| 1 决定照相的部位和编号 | 103 |
| 2 照相方法的选定 | 107 |
| 第九章 软片的摄影作用 | 120 |
| 1 软片及其摄影作用 | 120 |
| 2 照相底片的摄影密度 | 123 |
| 3 软片的特性曲线 | 126 |
| 第十章 萤光作用与增感作用 | 137 |
| 1 萤光现象与萤光物质 | 137 |
| 2 萤光增感 | 138 |
| 3 增感屏的选用 | 142 |
| 第十一章 曝光条件的有关因素 | 148 |
| 1 X 射线的硬度 | 148 |
| 2 X 射线的曝光量 | 151 |
| 3 散射线 | 154 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| 4 照相方法的灵敏度..... | 157 |
| 5 曝光曲线的制作..... | 165 |
| 第十二章 软片的暗室处理 | 169 |
| 1 显影作用和显影剂..... | 169 |
| 2 定影作用和定影剂..... | 180 |
| 3 底片的水洗和干燥..... | 184 |
| 4 软片的储存..... | 186 |
| 第十三章 X 射线底片上缺陷影像的辨认和推断..... | 188 |
| 1 实际缺陷和其在 X 射线底片上的影像 | 188 |
| 2 在铸件的 X 射线检查中常发现的几种缺陷 | 190 |
| 3 在焊件的 X 射线检查中常发现的几种缺陷 | 198 |
| 4 铜铅合金轴承中的几种缺陷 | 203 |
| 5 X 射线底片上的伪缺陷 | 205 |
| 6 缺陷位置的测定 | 209 |
| 7 板的厚度测定 | 212 |
| 8 X 射线透照结果的推断 | 213 |
| 第十四章 高能 X 射线探伤 | 219 |
| 1 高能 X 射线的特性 | 219 |
| 2 共振变压器式高能 X 射线装置 | 224 |
| 3 静电起电机式的 X 射线装置 | 228 |
| 4 电子回旋加速器式 X 射线装置 | 230 |
| 第十五章 快速的 X 射线照相 | 234 |
| 1 脉冲电流 X 射线透视照相 | 234 |
| 2 活动影像的 X 射线照相 | 236 |
| 第十六章 融光观察法 | 238 |
| 1 融光屏直接观察法 | 238 |
| 2 电子融光观察法 | 246 |
| 第十七章 电离探测法 | 250 |
| 1 X 射线的电离作用与电离探测仪 | 250 |
| 2 X 射线的剂量单位及其测量 | 254 |
| 3 缺陷与厚度的电离探测法 | 257 |
| 第十八章 光敏半导体成像记录法 | 261 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| 1 光敏半导体成像記錄的簡要原理..... | 261 |
| 2 半導體靜電圖形法..... | 262 |
| 3 光敏半導體電視成像法..... | 270 |
| 第十九章 X射線探傷在工業上的應用 | 272 |
| 1 X射線探傷的目的 | 272 |
| 2 X射線探傷的用途 | 279 |
| 第二十章 X射線的防护 | 287 |
| 1 X射線对人体的影响..... | 287 |
| 2 人体对X射線的容許剂量..... | 288 |
| 3 防护方法与防护材料..... | 290 |
| 4 防护检查..... | 297 |
| 第二十一章 X射線探傷試驗室 | 290 |
| 1 試驗室的建立..... | 290 |
| 2 X射線探傷的記錄档案 | 303 |
| 参考文献 | 310 |

工业 X 射线探伤基础

龔再仲、廖少葆編著



机械工业出版社

1957

出版者的話

X射綫探傷法是材料和機器零件無損檢驗方法之一。這種方法在機器製造業和其他工業部門的應用日益廣泛。

為了使讀者能對X射綫探傷工作有一個較全面的了解，以便作為實際開展X射綫探傷工作的基礎，中國科學院機械電機研究所編寫了「工業X射綫探傷講義」，供有關工作人員參考，並在此講義的基礎上由龔再仲、廖少葆兩同志加以整理而成此書。

本書內容包括X射綫探傷的原理、裝置和方法。書中除了對上列各項作了一般地介紹之外，同時還重點地介紹了幾種國內常用的X射綫探傷設備和最常應用的照像方法以及目前國外在X射綫探傷方法上的新趨勢，如光敏半導體成像記錄法、快速X射綫照像法和高能X射綫探傷法。最後還討論了X射綫探傷在工業上的應用和X射綫的防護問題。

本書的編寫是考慮到理論和實際的結合，但偏重於實用技術，適於有關工程技術人員參考，也可供大專學生參考。

NO. 1401

1957年7月第一版 1957年7月第一版第一次印刷

850×1168 1/32 字數 245 千字 印張 9 11/16 0,001—1,800 冊

機械工業出版社(北京東交民巷 27 号)出版

機械工業出版社印刷廠印刷 新華書店發行

北京市書刊出版業營業許可証出字第 008 号 定價(10) 1.80 元

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 前言..... | 7 |
| 第一章 緒論..... | 9 |
| 第二章 X 射線及其發生..... | 14 |
| 1 X 射線及其性質概述 | 14 |
| 2 連續 X 射線 | 16 |
| 3 标識 X 射線 | 21 |
| 第三章 X 射線的減衰..... | 25 |
| 1 X 射線的吸收与散射 | 25 |
| 2 X 射線的減衰律 | 29 |
| 3 減衰系数及其計算 | 31 |
| 第四章 X 射線管..... | 42 |
| 1 X 射線管的兩种基本类型 | 42 |
| 2 X 射線管的陰極 | 43 |
| 3 X 射線管的陽極 | 44 |
| 4 X 射線管的焦点 | 47 |
| 5 X 射線管的真空度 | 50 |
| 6 X 射線管的特性 | 51 |
| 7 X 射線管的保护罩 | 54 |
| 8 X 射線管的冷却系統 | 55 |
| 第五章 X 射線裝置的高电压發生設備..... | 57 |
| 1 無高压整流管的半波自整流線路 | 57 |
| 2 有高压整流管的半波整流線路 | 58 |
| 3 四个高压整流管的桥式全波整流線路 | 58 |
| 4 具有脉动电压的倍压線路 | 59 |
| 5 具有恒定电压的倍压線路 | 61 |
| 6 高电压發生器的結構 | 62 |
| 7 主要变压器 | 64 |
| 8 高压整流管 | 68 |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| 9 加热变压器 | 70 |
| 10 高压电容器 | 72 |
| 11 高压电缆 | 73 |
| 12 X 射线管阳极电流的测定 | 76 |
| 13 高电压的测定 | 77 |
| 第六章 X 射线装置的操纵台 | 80 |
| 1 电压的调整设备 | 80 |
| 2 X 射线管和整流管的加热调整设备 | 84 |
| 3 开关设备 | 84 |
| 4 时间控制器 | 87 |
| 5 电压稳定器 | 88 |
| 6 保护设备 | 90 |
| 7 X 射线装置的电源 | 93 |
| 第七章 常用的几种工业X射线探伤装置 | 94 |
| 1 苏联出品的PYII-1M2型工业用X射线探伤装置 | 94 |
| 2 捷克出品的 MAKROPHOS 250型工业X射线探伤装置 | 98 |
| 3 匈牙利出品的 M3V型工业X射线探伤装置 | 101 |
| 第八章 X 射线照相方法 | 103 |
| 1 决定照相的部位和编号 | 103 |
| 2 照相方法的选定 | 107 |
| 第九章 软片的摄影作用 | 120 |
| 1 软片及其摄影作用 | 120 |
| 2 照相底片的摄影密度 | 123 |
| 3 软片的特性曲线 | 126 |
| 第十章 融光作用与增感作用 | 137 |
| 1 融光现象与融光物质 | 137 |
| 2 融光增感 | 138 |
| 3 增感屏的选用 | 142 |
| 第十一章 曝光条件的有关因素 | 148 |
| 1 X 射线的硬度 | 148 |
| 2 X 射线的曝光量 | 151 |
| 3 散射线 | 154 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| 4 照相方法的灵敏度..... | 157 |
| 5 曝光曲綫的制作..... | 165 |
| 第十二章 軟片的暗室處理..... | 169 |
| 1 显影作用和显影剂..... | 169 |
| 2 定影作用和定影剂..... | 180 |
| 3 底片的水洗和干燥..... | 184 |
| 4 軟片的儲存..... | 186 |
| 第十三章 X 射綫底片上缺陷影像的辨認和推斷..... | 188 |
| 1 实际缺陷和其在 X 射綫底片上的影像 | 188 |
| 2 在鑄件的 X 射綫檢查中常發現的几种缺陷 | 190 |
| 3 在焊件的 X 射綫檢查中常發現的几种缺陷 | 198 |
| 4 銅鉛合金軸承中的几种缺陷..... | 203 |
| 5 X 射綫底片上的伪缺陷..... | 205 |
| 6 缺陷位置的測定..... | 209 |
| 7 板的厚度測定..... | 212 |
| 8 X 射綫透照結果的推斷 | 213 |
| 第十四章 高能 X 射綫探傷 | 219 |
| 1 高能 X 射綫的特性 | 219 |
| 2 共振变压器式高能 X 射綫裝置 | 224 |
| 3 靜电起电机式的 X 射綫裝置 | 228 |
| 4 电子迴旋加速器式 X 射綫裝置..... | 230 |
| 第十五章 快速的 X 射綫照相 | 234 |
| 1 脉冲电流 X 射綫透視照相 | 234 |
| 2 活动影像的 X 射綫照相 | 236 |
| 第十六章 螢光觀察法 | 238 |
| 1 螢光屏直接觀察法 | 238 |
| 2 电子螢光觀察法 | 246 |
| 第十七章 电离探測法 | 250 |
| 1 X 射綫的电离作用与电离探測仪 | 250 |
| 2 X 射綫的剂量單位及其測量 | 254 |
| 3 缺陷与厚度的电离探測法 | 257 |
| 第十八章 光敏半导体成像記錄法 | 261 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| 1 光敏半導體成像記錄的簡要原理..... | 261 |
| 2 半導體靜電圖形法..... | 262 |
| 3 光敏半導體電視成像法..... | 270 |
| 第十九章 X射線探傷在工業上的應用 | 272 |
| 1 X射線探傷的目的 | 272 |
| 2 X射線探傷的用途 | 279 |
| 第二十章 X射線的防护 | 287 |
| 1 X射線对人体的影响..... | 287 |
| 2 人体对X射线的容許剂量..... | 288 |
| 3 防护方法与防护材料..... | 290 |
| 4 防护检查..... | 297 |
| 第二十一章 X射線探傷試驗室 | 290 |
| 1 試驗室的建立..... | 290 |
| 2 X射線探傷的記錄檔案 | 303 |
| 參考文獻 | 310 |

前　　言

本書是在「工業 X 射線探傷講義」的基础上加以整理編寫而成，原講義曾經過兩次編寫，作為中國科學院機械電機研究所召開的「X 射線探傷學習會」教學之用。由於以前的油印本所存不多，遠不敷有關單位的需要，因此我們決定在原講義的基礎上重加整理，刪去一部分不必要的內容，再添入一部分新的材料，公開出版，作為大學有關專業學生和工業部門有關工程技術人員參考之用，以及 X 射線探傷工作者學習之用。

本書主要討論了 X 射線探傷原理、裝置和方法，在探傷方法中重點討論了照相法，而對螢光觀察法和電離探測法只作了簡要的敘述，又對一些新的方法作了一般的介紹。這些內容的構成，主要是參考國外有關書籍和雜誌，再通過我們的經驗，根據需要情況加以整理而來。在有些章节中是綜述的，有些是節譯的，因此這本書是否合乎要求，或其中存有錯誤之處，尚希讀者多加指正。

本書在這次編寫中，第二、三、十六、十八、二十章是由龔再仲同志負責，第九、十、十二、十七章由龔再仲、廖少葆兩同志負責，其餘各章由廖少葆同志負責。全書总的編排由廖少葆同志負責，最後由龔再仲、廖少葆、朱云青三同志校閱；其次在本書中的照片攝制方面由朱云青同志負責完成，在繪圖方面，丁安華同志也盡了很大的努力。

在以往幾次講義編寫過程中，韓溯、毛振琮、龔堯圭、黃本立等同志以及其他有關同志曾予以協助並供給我們一部分資料，在此一并致謝。

編　者

第一章 緒論

1895年11月德国渥茨堡大学教授倫琴 (Röntgen) 在研究陰極射線时，發現了一种新的不可見的射線，它能透過人手而使在塗有鉑氯化鋇的紙板上显出手骨的螢光影像。当时对这种射線的性質还不清楚，倫琴就称其为 [X 射線]。現在英美等国仍用此名，而在苏联、德国等国則称为 [倫琴射線]。

此射線發現不久后，即用在医疗的簡單診斷上，也用在一些特殊的非金屬制品的鑒別上。因为当时 X 射線管只是冷陰極的，电压使用得低，所發生的射線波長很長，穿透力很小，所以使用的范围很有限。但当热陰極 X 射線管發明后，在 X 射線管兩端可加上高电压，这就將其使用范围扩大到工業产品上。此后世界上工業先进的国家都逐渐使用，苏联是首先利用在航空工業上。在这段时间里經過苏联学者和工程师們在研究和推广上不斷的努力，現在苏联在有关工厂里都已普遍地使用了这种射線来探伤。在英美等資本主义国家也不断地設計出各种X 射線探伤裝置及其有关設備，大多成立了專門学会和發表不少的資料。而我国在解放前，由于工業落后，这种技术是完全沒有基础的。在解放后，随着国民經濟建設迅速的發展，对 X 射線探伤的要求也提到一定的程度。为此，中国科学院机械电机研究所曾举办了兩次X 射線探伤學習会，邀請全国有关工業部門試驗所、工厂和有关学校来参加，以便全面地推广此項技术，并与有关單位建立經常的直接联系。几年来經過各方面共同努力，現在我国很多有关工厂和試驗室以及有关学校都建立起 X 射線探伤試驗室，并且在某些方面已取得很好的成就。有些工業部門組成了 X 射線探伤工作組，直接下厂协助工厂建立試驗室，制定工作方法和制度，已取得了显著的成果。尤其是在配合焊接方面更为突出，不但建立了焊接 X 射線探伤方法，而