

附赠1CD



Mastercam

数控加工自动编程 入门到精通

■ 葛文军 主编 ■ 朱兴龙 秦永法 陈荣发 主审



Mastercam 数控加工

自动编程入门到精通

葛文军 主 编
朱兴龙 秦永法 陈荣发 主 审



机械工业出版社

本书分为两篇共 6 章，第 1 篇（第 1~5 章）为初、中级编程知识及技巧；第 2 篇（第 6 章）为高级编程知识及技巧。全书融合了车削加工和铣削加工的生产实践技术技巧，介绍了典型零件和复杂零件的加工方法，以大量的应用实例为基础，系统地讲解了数控加工自动编程的知识，使读者能深入理解和掌握 Mastercam X 自动编程的操作要点、技术技巧、工艺关键窍门与加工经验；从简单的二维轮廓零件、典型三维零件、复杂双面零件到配合精度要求高的零件以及典型曲面零件的加工；Mastercam X 自动编程刀具路径的编辑技巧，由浅入深、循序渐进，能够让读者很快了解数控编程的工艺和加工的特点，领悟到自动编程操作的精髓，达到事半功倍的效果。随书赠送包含书中所有实例操作的光盘，读者可以在学习过程中参考练习。

本书可供从事数控加工的技术人员以及职业院校、培训学校相关专业的师生使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

Mastercam 数控加工自动编程入门到精通/葛文军主编. —北京：机械工业出版社，2015.6

ISBN 978-7-111-50427-6

I. ①M… II. ①葛… III. ①数控机床—加工—计算机辅助设计—应用软件
IV. ①TG659-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 120251 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑：周国萍 责任编辑：周国萍 庞 炜

责任校对：陈 越 封面设计：马精明

责任印制：乔 宇

唐山丰电印务有限公司印刷

2015 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

184mm × 260mm · 19 印张 · 470 千字

0001—3000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-50427-6

ISBN 978-7-89405-765-5 (光盘)

定价：49.00 元 (含 1CD)

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

服务咨询热线：010-88361066

读者购书热线：010-68326294

010-88379203

封面无防伪标均为盗版

网络服务

机工官网：www.cmpbook.com

机工官博：weibo.com/cmp1952

金 书 网：www.golden-book.com

教育服务网：www.cmpedu.com

前　　言

CAD/CAM 技术对工业界的影响有目共睹，它极大地提高了产品质量、生产率，降低了设计制造成本，大大减少了重复和繁琐的简单劳动，使人们最大限度地运用自己的头脑来完成设计和生产工作，使设计和生产成了一种创造艺术品的过程。当前能进行 CAD/CAM 工作的软件已有很多，有不少软件的功能非常强大，Mastercam 即是其中之一，其最高版本为 X 版。在几种当前的热门软件中，Mastercam 因其操作灵活，易学易用，能使企业很快见到效益，是工业界和学校广泛采用的 CAD/CAM 系统，尤其在模具制造业应用最多。

编著者长期从事 CAD/CAM 技术的学习、研究、教学和生产培训工作，对教学资料的优劣有切身的体会。对学员而言，除了需要经验丰富的教师指点，更需要一本实用、够用、好用的参考书更为必要。

本书实用而且耐看，是一本融入大量编著者在学习、教学和生产中的经验，甚至教训形成的实际经验积累。本书内容翔实，实例丰富，书中内容不是简单的罗列，而是以图文并茂、结合实例的方法来介绍，这样能让初学者及 Mastercam 的老用户尽快掌握 Mastercam X 的基本知识并提升的技能。书中介绍了典型零件和复杂零件的加工方法，融合了车削加工和铣削加工的生产实践技术技巧；以典型零件实例展示生产操作要点、技术关键、工艺窍门与加工经验，可指导生产实践操作过程的自动编程，实例介绍由简单到复杂。

第一篇为初、中级编程知识及技巧，介绍基本操作要领，熟悉和提高自动编程技术的基础和必要的积累。

第二篇为高级编程知识及技巧，介绍复杂的二维、三维空间曲面加工，多轴曲面等复杂零件的加工实例。

随书赠送光盘，包含书中所有实例操作，读者可以在学习过程中参考练习。

本书由扬州大学机械工程学院葛文军主编并完成第 1 篇的编写，第 2 篇由扬州技师学院陈东林和扬州大学机械工程学院郁斌编写，全书由扬州大学朱兴龙、秦永法、陈荣发主审。

最后，感谢国内外编写 Mastercam 软件相关书籍的同行和前辈的引领。由于编著者时间仓促，水平和经验有限，书中难免有不妥甚至错误之处，敬请读者指正。

编著者

目 录

前言 CAD-CAM

第1篇 初、中级编程知识及技巧

第1章 Mastercam X 的基础知识	1
1.1 Mastercam X 的主要用途及功能	1
1.1.1 Mastercam X 的主要用途	1
1.1.2 Mastercam X 的功能	2
1.1.3 Mastercam V9.0 和 Mastercam X 的比较	3
1.2 Mastercam X 的安装	8
1.2.1 运行硬件环境	8
1.2.2 安装 Mastercam X	8
1.3 Mastercam X 界面	10
1.3.1 Mastercam X 的操作界面	10
1.3.2 Mastercam X 的工具栏	11
1.3.3 Mastercam X 的其他操作选项	13
1.3.4 Mastercam X 的系统与环境设置	15
1.3.5 Mastercam X 车床模块和铣床模块的工作界面	17
第2章 一般零件车削加工自动编程实例	19
2.1 实例一 锥度螺纹轴的车削加工	19
2.2 实例二 轴、套零件配合件的车削加工	49
2.2.1 配合零件一锥度套的绘图建模	53
2.2.2 配合零件二锥度轴的绘图建模	58
2.2.3 配合零件二锥度轴自动编程具体操作步骤	86
第3章 盘类零件车削加工自动编程实例	101
3.1 实例一 自定心槽盘的车削加工	101
3.2 实例二 椭圆柄的车削加工	134
第4章 综合形状零件车削加工自动编程实例	155
4.1 实例一 球头轴的车削加工	155
4.2 实例二 宝塔的车削加工	180
第5章 铣削模块加工自动编程实例	198
5.1 实例一 压盖的铣削加工	198
5.2 实例二 传动箱体盖的铣削加工	223
5.3 实例三 气缸基座的铣削加工	249
第2篇 高级编程知识及技巧	
第6章 复杂零件加工自动编程实例	268
6.1 实例一 单旋双向循环移动蜗杆的加工	268

目 录

6.2 实例二 曲面模芯图案的加工.....	278
6.2.1 曲面模芯刻字加工.....	278
6.2.2 曲面模芯图案加工.....	284
6.3 茶杯模具型腔的加工	290
参考文献	298

第1篇 初、中级编程知识及技巧

第1章 Mastercam X 的基础知识

Mastercam 是美国 CNC Software Inc. 公司开发的自动编程软件，是基于 PC 平台的 CAD/CAM 一体化软件，是最经济、最有效的全方位软件系统，自 1984 年诞生以来，就以其强大、稳定且快速的加工功能闻名于世。由于较好的性能和性价比（对硬件的要求不高，操作灵活，易学易用，能使企业很快见到效益），该软件成为工业中和学校广泛采用的 CAD/CAM 系统；不论是在 CAD 设计或是 CAM 加工制造中，该软件都能获得最佳的效果。其 CAD 设计模块主要包括二维和三维几何设计功能，方便、直观地提供了设计零件外形时所需的理想环境，造型功能非常强大，可方便地设计出复杂的曲线和曲面零件，并可设计复杂的二维和三维空间曲线，CAD 模块采用 NURBS 数学模型，可生成各种复杂的曲面，同时，对曲线和曲面进行编辑和修改都很方便。

Mastercam X 自问世以来已经过多次改版，在国内应用的有 V3.0、V4.0、V7.0、V8.0、V9.0、V9.1、V10.0、VX2、VX3、VX4 及 VX6 等版本，从 Mastercam V9.0 版本到 Mastercam X 版本是一个质的改变，其工作界面的改变让人耳目一新。Mastercam X 在 Mastercam V9.0 的基础上辅以最新的功能，使用户的操作更加合理、便捷、高效，且支持 2~5 轴加工程序的编制。

Mastercam X 的系列版本继承了 Mastercam X 的一贯风格和绝大多数的传统设置，目前最高版本为 Mastercam VX6，在不断升级的 VX2、VX3、VX4 及 VX6 版本中，功能不断更新，但工作界面没有根本性的改变，其最新版本的风格与其他大型软件（如 UG、Pro/E 等）一样趋于窗口式界面。该公司根据生产应用的实际情况进行多次修整改版，使 Mastercam X 更加贴近生产实际，更加受到编程者的欢迎。

Mastercam X 可用于金属切削加工中的数控铣床、铣削加工中心及数控镗床等进行铣镗削加工，也可用于标准数控车床、斜导轨反刀架数控车床及车削加工中心等进行车削，还可用于特种加工中线切割、雕刻机床的加工。本书主要介绍如何应用 Mastercam X 版本进行金属切削加工实例的实训。

1.1 Mastercam X 的主要用途及功能

1.1.1 Mastercam X 的主要用途

1) Mastercam X 在机械制造行业、模具行业及汽车、摩托车制造行业中得到广泛应用，特别是在珠江三角洲、长江三角洲一带应用最为普遍。一些中、小企业购置十几台微

机或十几台加工中心，聘请几名编程设计师、十几名数控工人，应用 Mastercam X 就可以组成一个比较完美的小型加工厂，可以接受各种工件和模具的加工任务，因此可以认为这是一个现代化企业的雏形。

2) Mastercam X 是新型软件，包括 CAD 模块及 CAM 模块，其中 CAD 主要是用于辅助图形设计，包括二维和三维造型技术；CAM 主要是用于辅助制造加工。Mastercam X 的工作流程如图 1-1 所示。




图 1-1 Mastercam X 工作流程

1.1.2 Mastercam X 的功能

1. CAD 部分功能

- 1) 可绘制二维和三维图形，并可进行标注尺寸等各种功能的编辑。
- 2) 提供图层的设定，可隐藏和显示图层，使绘图变得简单，显示更清楚。
- 3) 提供字形的设计，为各种标牌的制作提供了更好的方法。
- 4) 可构建各种曲面，如举升曲面、昆氏曲面、圆角曲面、偏置曲面、修剪曲面、延伸曲面及熔接曲面。
- 5) 图形可导出至 AutoCAD 或其他软件中，相反其他软件也可导入 Mastercam X 中。

2. CAM 部分功能

- (1) 铣削模块
 - 1) 分别提供 2D、3D 模组。
 - 2) 提供外形铣削、挖槽及钻孔加工。
 - 3) 提供曲面粗加工，粗加工可用七种加工方法：平行式、径向式、投影式、曲面流线式、等高外形式、挖槽式及插入下刀式。
 - 4) 提供曲面精加工，精加工可用十种加工方法：平行式、平行陡坡式、径向式、投影式、曲面流线式、等高外形式、浅平面式、交线清角式、残屑清除式及环绕等距式。
 - 5) 提供线框模型曲面加工，如直线曲面、旋转曲面、昆氏曲面、扫描曲面及举升曲面的加工。
 - 6) 提供多轴加工。
 - 7) 提供重绘刀具路径，绘制刀具路径的 NC 程序，可以显示运行情况，估计加工时间。
 - 8) 提供实体模型的刀具路径，检验显示实体加工生成产品的刀具路径，避免到达车间加工时发生错误。
 - 9) 提供多种后处理程序，以供各种控制器使用。
 - 10) 可建立各种管理，如刀具管理、操作管理、串连管理、工作设置和工作报表。

(2) 车削模块 Mastercam X 的车床模块专门用于数控车床加工，首先绘制要进行车削加工工件的几何图形，然后定义刀具，进行工件设置，再进入编制车削加工工件的刀具路径；在屏幕上显示刀具路径后，重绘刀具路径和检验刀具路径，将编写完成的后处理程序进行编辑和修改，再将 NC 程序传送给数控车床或数控车削加工中心后，机床就可以按照编制的程序进行加工了。

1.1.3 Mastercam V9.0 和 Mastercam X 的比较

Mastercam 的最新版本是 VX 系列，它的窗口式工作界面让操作者使用时更加新颖、快捷和方便，其区别于以前版本的不同点如下：

1) 如图 1-2 所示，Mastercam X 为提供更快、更迅速的操作，采用了窗口化的操作，这样可以在同一界面中了解更多的信息。



图 1-2 操作界面

- 2) 效能显著提升，但对硬件要求并不高。
- 3) 图形运行效果明显不同，图 1-3、图 1-4 是两种版本的图形运行效果比较情况，可以看出时间明显缩短且效果明显提高。




图 1-3 Mastercam V9.0 图形运行效果及时间




图 1-4 Mastercam VX2 图形运行效果及时间

4) 应用全新整合式的视窗界面，使工作更迅速。直觉化的工具栏使操作更方便、更快捷（图 1-5），可以在工具栏或鼠标右键栏中定义常用的工具（图 1-6），可依据个人的不同喜好，调整屏幕外观及工具列。




图 1-5 直觉化的工具栏




图 1-6 自行定义工具栏

5) 在建立 2D 图形的档案时，V9.0 版本操作步骤需要使用的按键次数量（包含文字输入和输入错误删除的次数）超过 77 次，VX2 版本操作步骤需要使用的按键次数量（包含文字输入和两次画错修改图素的次数）超过 35 次，X 版本之后新增的功能如下：

- ① 提供无限次数的回复功能。

- ② 新的抓点模式，简化操作步骤。
 ③ 属性图形改为“使用中的（live）”，便于以后的修改。
 ④ 曲面的建立新增“围离曲面”。
 ⑤ 昆式曲面改成更方便的“网状曲面”。
 ⑥ 增加“面与面倒圆角”这一实验项目。
 ⑦ 直接读取其他 CAD 文档，包含 DXF、DWG、IGES、VDA、SAT、Parasolid、SolidEdge、SolidWorks 及 STEP 文件。
 ⑧ 增加机器定义及控制定义，明确规划 CNC 机器的功能。
 ⑨ 外形铣削形式除了 2D、2D 倒角，螺旋式渐降斜插及残料加工外，还新增“毛头”的设定。
 ⑩ 外形铣削、挖槽及全圆铣削增加“贯穿”的设定。
 ⑪ 增强交线清角功能，增加“平行路径”的设定。
 ⑫ 将曲面投影精加工中的两区曲线熔接独立成“熔接加工”。
 ⑬ 改用更人性化的路径模拟界面，可以更精确地观看及检查刀具路径。
 ⑭ 增加了更加先进的 3D 曲面高速加工功能。挖槽粗加工、等高外形及残料粗加工采用新的快速等高加工技术（FZT），大幅减少计算时间。同样的图形文件及切削参数，使用的高速加工方式，加工时间可以缩短 1/3 以上，如果配合高速加工机床，加工时间可以缩短 1/2，其采取了如下的措施：
 ① 曲面高速加工参数选项如图 1-7 所示。
 ② 在曲面高速加工的刀具路径中，采用了更为节省的刀具位移和路径，如图 1-8 所示。
 ③ 曲面高速加工刀具路径的效率提高，同样的零件、切削条件和参数，在 VX2 版本（图 1-9）运用曲面高速加工刀具路径编制的 CNC 程序加工时间是 51min3s，而采用 V9 版本（图 1-10）刀具路径编制的 CNC 程序加工时间是 1h30min52s。




图 1-7 曲面高速加工参数选项




图 1-8 刀具位移和路径




图 1-9 Mastercam VX 版本 CNC 程序加工时间是 51min3s



图 1-10 Mastercam V9 版本 CNC 程序加工时间是 1h30min52s

7) Mastercam V9.0 版本与 Mastercam VX 版本的效率比较, 如图 1-11 所示, VX 版本的运行速度是 V9.0 版本的三倍, 绘图速度可达两倍, 加工时间则缩短了三分之一以上, 所以 Mastercam VX 版本的优势是显而易见。




图 1-11 Mastercam V9 与 Mastercam VX 效率比较

8) Mastercam VX 版本的铣削功能 (2~5 轴加工) 特点。

① 操作管理。Mastercam VX 版本的任务管理器把同一加工任务的各项操作集中在一起, 管理器加工使用的刀具以及加工参数等界面很简练、清晰。在管理器内, 编辑、校验刀具路径也很方便。在操作管理中很容易复制和粘贴相关程序。

② 刀具路径的关联性。在 Mastercam VX 版本中, 挖槽铣削、轮廓铣削和点位加工的刀具路径与被加工零件的模型是相关一致的。当零件的几何模型或加工参数修改后, Mastercam VX 版本能迅速、准确地自动更新相应的刀具路径, 无须重新设计和计算刀具路径。用户可把常用的加工方法及加工参数存储于数据库中, 适合随时调用存储于数据库的任务。这样可以大大提高数控程序的设计效率及计算的自动化程度。

③ 挖槽、外形铣削及钻孔。Mastercam VX 版本提供丰富多变的两轴、两轴半加工方式, 可迅速编制出优质可靠的数控程序, 极大地提高了编程者的工作效率, 同时也提高了数控机床的利用率。

如图 1-12 所示, 挖槽加工时的下刀方法有很多, 如直接下刀、螺旋下刀、斜插下刀等; 挖槽铣削还具有自动残料清角、螺旋渐进式加工方式、开放式挖槽加工及高速挖槽加工等。



图 1-12 挖槽铣削有多种进给方式

④ 数控加工中, 在保证零件加工质量的前提下, 应尽可能地提高粗加工时的生产率。Mastercam VX 版本提供了多种先进的粗加工方式, 如图 1-13 所示, 曲面挖槽时, Z 向深度进给确定, 刀具以轮廓或型腔铣削的进给方式粗加工多曲面零件。机器允许的条件下, 也可进行高速曲面挖槽。



图 1-13 曲面挖槽进给方式

⑤ 如图 1-14 所示, Mastercam VX 版本有多种曲面精加工的方法, 根据产品的形状及复杂程度, 可以从中选择最好的方法, 如比较陡峭的地方可用等高外形曲加工, 比较平坦的地方可用平行加工; 形状特别复杂、不易分开的零件在加工时可用 3D 环绕等距。

a. Mastercam VX 版本能用多种方法控制精铣后零件表面的粗糙度, 如通过程式过滤中的设置及步距的大小来控制产品表面的质量等。

b. 根据产品的特殊形状(如圆形), 可用放射状进给方式精加工, 即刀具由零件上任一点, 沿着向四周散发的路径加工零件。

c. 流线进给精加工即刀具沿曲面形状的自然走向产生刀具路径, 用这样的刀具路径加工出的零件更光滑。某些地方余量较多时, 可以设定一范围单独加工。



图 1-14 曲面精加工进给方式

d. 图 1-15 所示为多轴联动加工的零件。Mastercam VX 版本的多轴加工功能为零件的加工提供了更多的灵活性, 应用多轴加工功能可方便、快速地编制高质量的多轴加工程序。Mastercam VX 版本的五轴铣削方法如下: 曲线五轴、钻孔五轴、沿边五轴、曲面五轴、沿面五轴及旋转五轴。




图 1-15 多轴联动加工的零件

1.2 Mastercam X 的安装

1.2.1 运行硬件环境

安装 Mastercam X 对硬件环境的要求不高, 其最低配置如下:

CPU: Intel 1.5GHz。

内存: 512MB 以上。

显卡: 64MB 以上。

硬盘空间: 1GB。

显示器分辨率: 1024×768。

CD-ROM 光驱。

下面以 Windows XP 操作系统为例, 对 Mastercam X 的安装过程进行详细的介绍。

1.2.2 安装 Mastercam X

1) 将 Mastercam X 的安装光盘插入光驱, 打开安装程序, 屏幕显示如图 1-16 所示。打开 data→Mastercam X 文件夹, 双击“Setup”文件, 自动出现安装界面, 即“Mastercam X-Install Shield Wizard”对话框, 如图 1-17 所示, 在对话框中单击“Next”按钮。

2) 打开“InstallShield Wizard”对话框第一步(许可证接受), 如图 1-18 所示, 在该对话框中选中“Yes, I accept the terms of the license agreement”复选项, 单击“Next”按钮, 进入下一步。




图 1-16 Mastercam X 的安装程序



图 1-17 “Mastercam X-InstallShield Wizard”对话框（开始）



图 1-18 “InstallShield Wizard”对话框第一步

3) 打开“InstallShield Wizard”对话框第二步（用户信息），在对话框的文本框中输入名字和公司名，如图 1-19 所示，单击“Next”按钮，进入下一步。

4) 打开“InstallShield Wizard”对话框第三步（选择选项），如图 1-20 所示，选中“HASP”和“Inch”复选项，单击“Next”按钮，进入下一步。



图 1-19 “InstallShield Wizard”对话框第二步




图 1-20 “InstallShield Wizard”对话框第三步

5) 打开“InstallShield Wizard”对话框第四步（安装目录位置），如图 1-21 所示，单击“Browse”按钮，选择该软件的安装路径，确定安装目录后，单击“Next”按钮，进入下一步。

6) 打开“InstallShield Wizard”对话框第五步（文件选项），如图 1-22 所示，单击“Next”按钮，进入下一步。



图 1-21 “InstallShield Wizard”对话框第四步




图 1-22 “InstallShield Wizard”对话框第五步

7) 打开“InstallShield Wizard”对话框第六步（确认安装），如图 1-23 所示，单击“Install”按钮，开始安装该软件。

8) 安装完毕后，弹出图 1-24 所示的“Mastercam X-InstallShield Wizard”对话框，在对话框中单击“Finish”按钮。



图 1-23 “InstallShield Wizard”对话框第六步



图 1-24 “Mastercam X-InstallShield Wizard”对话框（完成）

9) 弹出图 1-25 所示的提示框，按照提示插入 HASP HL key 完成安装，单击“确定”按钮，完成软件全部安装。



图 1-25 提示框

1.3 Mastercam X 界面

1.3.1 Mastercam X 的操作界面

双击桌面上的图标 ，或者选择“开始”→“程序”命令后单击“Mastercam X”按钮运行程序，进入 Mastercam X 的操作界面，或者选择“开始”→“程序”→“Mastercam X”→“Mastercam X”命令，进入操作界面。

Mastercam X 的操作界面由下列几个主要元素组成（图 1-26）：界面上方的第一行是标题栏；第二行是主菜单选项（“文件”“编辑”及“视图”等）；第三行是标准工具栏、绘图工具栏与目前所使用功能所对应的工作条；界面左边是操作管理器，包括刀具路径

选项卡与实体选项卡，界面中间是绘图区；界面下方是状态栏、图层/图素设定栏等辅助菜单项；界面最右边是最近使用的指令工具栏。



图 1-26 Mastercam X 操作界面

1.3.2 Mastercam X 的工具栏

1. 标题栏

图 1-27 所示为标题栏，显示了当前使用的模块、打开文件的路径及文件名称，可控制 Mastercam X 的关闭、移动、最大化、最小化和还原。



图 1-27 标题栏

2. 主菜单

主菜单栏共有 12 个选项，基本上包含了 Mastercam X 的全部功能，如图 1-28 所示。




图 1-28 主菜单

1) 文件 (File) 菜单。包含文件的打开、新建、保存、打印、导入及导出文件、路径设置和退出等命令。

2) 编辑 (Edit) 菜单。包含取消、重做、复制、剪切、粘贴、删除，以及一些图形命令如修剪、打断和 NURBS 曲线的修改转化等。

3) 视图 (View) 菜单。包含用户界面以及图形显示的相关命令，如视点的选择、图像的放大与缩小、视图的选择以及坐标系的设定等。