

SolidWorks® 原厂培训教程



含光盘1张

TRAINING


SolidWorks® 2005 基础教程：

# 零件与装配体

[美] SolidWorks 公司 著

杭州新迪数字工程系统有限公司 编译

叶修梓 陈超祥 主编



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

SolidWorks® 2005 原厂培训教程

# SolidWorks® 2005

基础教程：零件与装配体

[美] SolidWorks 公司 著

杭州新迪数字工程系统有限公司 编译

叶修梓 陈超祥 主编

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

## 内 容 简 介

《SolidWorks 2005 基础教程：零件与装配体》一书是专门针对 SolidWorks 2005 三维零件和装配体设计的培训教程，着重介绍了利用 SolidWorks 创建零件和装配体的基本方法和相关技术，并穿插介绍了建立工程视图和出详图的一些基础知识。

本书是美国 SolidWorks 公司的原厂正式培训教材，是机械工程师快速有效地掌握 SolidWorks 应用技术的必备资料，是参加 SolidWorks Certified Professional (CSWP) 认证考试人员的备考学习资料。本书可作为学习和加强 SolidWorks 应用技术的参考书，也可作为大中专院校机械类相关专业的学生学习三维 CAD 技术的教材。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。  
版权所有，侵权必究。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

SolidWorks 2005 基础教程. 零件与装配体 / 叶修梓, 陈超祥主编. —北京: 电子工业出版社, 2005.10

SolidWorks 2005 原厂培训教程

ISBN 7-121-01815-2

I. S... II. ①叶...②陈... III. 计算机辅助设计—应用软件, SolidWorks 2005—技术培训—教材 IV. TP391.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 114958 号

责任编辑: 陆伯雄

印 刷: 北京天竺颖华印刷厂

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

经 销: 各地新华书店

开 本: 880×1230 1/16 印张: 28.75 字数: 666 千字

印 次: 2005 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 2000 册 定价: 76.00 元 (含光盘 1 张)


凡购买电子工业出版社的图书, 如有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系。联系电话: (010) 68279077。质量投诉请发邮件至 [zltts@phei.com.cn](mailto:zltts@phei.com.cn), 盗版侵权举报请发邮件至 [dbqq@phei.com.cn](mailto:dbqq@phei.com.cn)。

# 序 言

## 尊敬的大中国区 SolidWorks 用户：

SolidWorks 公司很高兴为您提供第一套用中文正式出版的 SolidWorks 原厂培训教程。这是与中国工程设计领域长期合作的一个里程碑，从 SolidWorks 公司创建初期这种合作关系就对我们至关重要。自从 1996 年 SolidWorks 进入中国市场以来，我们就一直与北美同步发行 SolidWorks 3D 设计软件的每一个中文版本。

这种合作关系是基于我们的共同价值观——创造性、创新性、卓越的技术，以及世界级的竞争能力。这些价值观一部分是由公司的共同创始人之一李向荣 (Tommy Li) 所建立的。李向荣是一位华裔工程师，他在定义并实施我们公司的关键性突破技术以及在指导我们的组织开发方面起了很大作用。



作为一个软件公司，SolidWorks 致力于带给用户 3D 设计及分析软件的威力，从而帮助设计师和工程师更容易、更快速地开发出更好、更具创新性的产品。多年以来，我们很荣幸地看到中国用户数量在日益增长，大量杰出的工程师每天使用我们的软件来开发高质量、有竞争力的产品。

目前，中国正在经历一个迅猛发展的时期，从制造服务型经济转向设计驱动型经济。中国需要最佳的软件工具，以继续保持成功发展的势头。作为全球 3D 设计自动化软件行业的领先者，SolidWorks 公司提供了有助于加速这种转型的软件工具。我们的最新版本软件 SolidWorks 2006 在产品设计过程自动化及改进设计质量方面更进了一步。该版本包括许多新的功能和更多提高生产效率的工具，可以帮助机械设计师和工程师参与并赢得竞争。

我们提供的这套原厂培训教程，体现了我们对中国用户长期持续的承诺。这些教程可以有效地帮助您把 SolidWorks 软件在驱动设计创新和工程技术应用方面的强大威力全部释放出来。

我们为 SolidWorks 能够帮助提升中国的产品设计和开发水平而感到自豪。现在您拥有了最好的软件工具——SolidWorks 以及配套培训教程，我们期待着看到您用这些工具开发出创新的产品。

John McEleney

SolidWorks 公司首席执行官

2005 年 9 月 9 日

## 主编寄语

“很荣幸能奉献给中国的设计工程师们这一套 SolidWorks 原厂培训教程，希望帮助读者更好地学习和使用 SolidWorks 软件进行产品设计工作。同时，我们期待着奉献给读者更多、更好的来自 SolidWorks 官方的培训教程，为中国制造业的提升作出贡献。”

——叶修梓

SolidWorks 公司首席科学家



叶修梓，男，江西广丰人，1966年生。1994年6月获得德国柏林工业大学CAD实验室博士学位；1994年7月至1995年12月，美国麻省理工学院（MIT）设计实验室从事博士后研究工作；1995年12月加入美国 SolidWorks 公司，是公司的早期创业人员之一，并一直担任 SolidWorks 公司的首席科学家。

叶博士是教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，浙江大学计算机学院教授、博士生导师。并担任国际学术期刊“Computer-Aided Design (CAD)”杂志编委。叶博士先后出版英文学术专著一部，中文学术译著两部，发表英文论文六十余篇。

“希望这一套由 SolidWorks 原厂出版的官方教材能为广大的 SolidWorks 用户与爱好者带来更全面、更深入的应用知识和使用技巧，令初学者更易上手，使已经是高手的您更上一层楼！”

——陈超祥

SolidWorks 公司大中国地区技术总监



陈超祥，男，广东南海人，1962年生于香港。1986年毕业于香港理工大学，1989年获得英国华威克大学制造信息化工程硕士学位。历任香港生产力促进局CAD中心顾问、美国 CompuerVision 公司高级工程师、香港科技大学 CAD/CAM 中心经理。现任美国 SolidWorks 公司大中国地区技术总监。多年来，陈超祥致力于产品开发和 CAD 应用技术的研究，曾发表学术论文 10 余篇。

# 前言

## 关于本书

本书的目的是让读者学习如何使用SolidWorks 2005这一机械设计软件来创建零件和装配体的参数化模型；同时介绍如何利用这些零件与装配体来建立相应的工程图。

SolidWorks 2005是一个功能强大的机械设计软件，而本书章节有限，不可能覆盖软件的每一个细节和各个方面。所以本书将重点给读者讲解应用SolidWorks 2005进行工作所必需的基本技能和主要概念。本书作为在线帮助系统的一个有益的补充，不可能完全替代软件自带的在线帮助系统。在读者对SolidWorks 2005软件的基本使用技能有了较好的基础之后，就能够参考在线帮助系统来得到其他常用命令的信息，进而提高应用水平。

## 前提条件

读者在学习本书前，应该具备如下经验：

- 机械设计经验；
- 使用Windows操作系统的经验；
- 已经学习了SolidWorks在线指导教程，可以通过单击菜单【帮助】/【在线指导教程】学习这个教程。

## 本书编写原则

本书是基于过程或任务的方法而设计的培训教程，并不是专注于介绍单项特征和软件功能的。本书强调的是，完成一项特定任务所应遵循的过程和步骤。通过对每一个应用实例的学习来演示这些过程和步骤，读者将学会为了完成一项特定的设计任务应采取的方法，以及所需要的命令、选项和菜单。

## 使用本书

本书的目的是希望读者在有SolidWorks使用经验的教师指导下，在培训课中进行学习。希望通过教师“生动地”演示本书所提供的实例，使读者掌握软件功能。

读者可以使用练习题来应用和练习书中的讲解或教师演示的内容。本书设计的练习题代表了典型的设计和建模情况，读者完全能够在课堂上完成。需要注意的是，读者的学习速度是不同的，因此，书中所列出的练习题比一般读者能在课堂上完成的要多，这确保了学习速度最快的读者也有练习可做。

## 关于尺寸标注的说明

本书中所提供练习题的工程图以及尺寸并没有特意遵照某种特定的制图标准。实际上，书中有些尺寸的格式和标注方法可能在工业应用中根本不被接受。这是因为，这些练习题是用来鼓励读者在建模时应用书中和培训课程中学到的知识，熟练运用并加强建模技术。因此，读者不必介意尺寸标注是否符合国家标准，这在学习建模过程中并不重要。

## 关于配套光盘

本书的配套光盘中包括了课程中所需要的各种文件，并按照章节进行编排。每章中的Case Study文件夹包含教师在课堂上演示的实例。Exercises文件夹包含做练习题所需要的参考文件。

## Windows® 2000

本书所用的屏幕图片是SolidWorks 2005 运行在Windows® 2000时制作的。如果读者在不同版本的Windows中运行，菜单和窗口的外观可能有所不同，但这些不同并不影响软件的使用。

### 本书的格式约定

本书使用以下的格式约定：

约 定	含 义
<b>【插入】/【凸台】</b>	表示SolidWorks软件命令和选项。例如 <b>【插入】/【凸台】</b> 表示从下拉菜单 <b>【插入】</b> 中选择 <b>【凸台】</b> 命令
<b>绘制草图</b>	表示第一级节标题，汉仪大宋简，14磅字体
<b>默认平面</b>	表示第二级节标题，黑体，12磅字体
<b>介绍：插入草图</b>	表示第三级节标题，汉仪中楷简，10.5磅字体
<b>提示</b>	要点提示，汉仪中楷简，10.5磅字体
<b>技巧</b>	软件使用技巧，汉仪中楷简，10.5磅字体
<b>操作方法</b>	命令使用方法，汉仪中楷简，10.5磅字体
<b>步骤 10</b>	双横线之间表示课程中实例设计过程的各个步骤，双横线将过程的各个步骤和大段的解释性文字区分开来，每步按照黑体的数字顺序标号。

### 关于颜色的问题

SolidWorks 2005原厂英文教程是采用彩色印刷的，而我们出版的中文教程则采用黑白印刷，所以本书对原厂英文教程中出现的颜色信息作了一定的调整，尽可能地方便读者理解书中的内容。

### 其他

本书不可能覆盖SolidWorks软件的每个细节和各个方面，因此，希望读者将本书中提到的技术应用到具体的实践中去，在实践中不断提高和丰富自己使用SolidWorks软件的水平。

本书由叶修梓、陈超祥主编，由彭维、刘红政审校，曹光明、陈博、沈力、胡丽娜等参与了本书的部分翻译、校对和录入工作，在此对他们的辛勤工作表示诚挚的感谢。

由于时间仓促，书中的疏漏和不足在所难免，恳请读者和专家批评指正。编译者的联系方式是：  
pengw@sindyware.com; liuhz@sindyware.com。

编译者

2005年9月

# 目录

<b>第 1 章 SolidWorks 软件介绍</b> .....	1
什么是 SolidWorks 软件 .....	2
设计意图 .....	4
设计意图示例 .....	4
特征如何影响设计意图 .....	5
不可选的图标按钮 .....	5
SolidWorks 用户界面 .....	6
菜单 .....	6
任务窗格 .....	7
快捷键 .....	7
工具栏 .....	7
工具栏的摆放 .....	9
快捷提示 .....	9
FeatureManager 设计树 .....	10
PropertyManager 菜单 .....	10
鼠标 .....	10
系统反馈 .....	10
选项 .....	10
关于命令管理器 .....	12
<b>第 2 章 草图绘制简介</b> .....	13
二维草图 .....	14
处理流程 .....	14
了解草图 .....	16
绘制草图 .....	16

默认平面 .....	16
草图实体 .....	17
绘制几何体 .....	18
基本草图绘制 .....	18
草图绘制模式 .....	19
介绍：草图几何关系 .....	19
推理线（自动添加关系） .....	19
草图反馈 .....	21
快速捕捉 .....	21
快速捕捉选项 .....	21
草图状态 .....	22
草图绘制规则 .....	23
设计意图 .....	24
控制设计意图的因素 .....	24
需要的设计意图 .....	24
草图几何关系 .....	25
自动草图几何关系 .....	25
添加草图几何关系 .....	25
草图几何关系示例 .....	27
选择多个对象 .....	29
标注尺寸 .....	30
尺寸选取与预览 .....	30
角度尺寸 .....	32
草图圆角 .....	33
拉伸 .....	33
练习 1: 绘制水平和竖直的直线 .....	36
练习 2: 根据推理线绘制直线 .....	36
练习 3: 绘制直线 .....	37
<b>第 3 章 基本零件建模</b> .....	<b>39</b>
基本建模 .....	40
处理流程 .....	40
专业术语 .....	40
特征 .....	40
平面 .....	40
拉伸 .....	41
草图 .....	41
凸台 .....	41
切除 .....	41
内圆角和外圆角 .....	41
设计意图 .....	41
选择最佳轮廓 .....	41
轮廓选择示例 .....	41

其他一些零件 .....	43
选择草图平面 .....	44
参考基准面 .....	44
模型的放置 .....	44
零件的分析 .....	45
标准视图 .....	46
主要凸台特征 .....	46
最佳轮廓 .....	47
草图平面 .....	47
设计意图 .....	47
绘制第一特征草图 .....	48
拉伸特征选项 .....	49
重命名特征 .....	49
凸台特征 .....	50
草图绘制 .....	50
切线弧的目标区域 .....	50
绘直线和绘切线弧的自动转换 .....	51
使用异型孔向导 .....	53
创建柱形沉头孔 .....	53
切除特征 .....	55
选择多个对象 .....	55
创建其他孔 .....	56
视图显示方式 .....	57
圆角特征 .....	58
建立圆角特征的规则 .....	58
最近的命令菜单 .....	60
圆角延伸 .....	60
出详图基础 .....	64
设置 .....	64
工具栏 .....	65
新建工程图 .....	65
工程视图 .....	66
移动视图 .....	67
中心符号线 .....	68
模型尺寸 .....	68
插入所有模型尺寸 .....	68
操作尺寸 .....	69
从动尺寸 .....	71
模型与工程图的相关 .....	72
改变参数 .....	72
重建模型 .....	72
刷新屏幕 .....	73

练习 4: 图版	75
练习 5: 基本更改	76
练习 6: 支架	78
练习 7: 分数尺寸应用	79
练习 8: 零件工程图	81
<b>第 4 章 铸件或锻件建模</b>	<b>83</b>
实例练习: 棘轮体	84
处理流程	84
设计意图	84
带有拔模斜度的凸台特征	85
创建手柄部分	85
手柄部分的设计意图	86
第一个特征	88
模型内绘制草图	89
过渡部分的设计意图	89
绘制圆形轮廓	90
绘制圆	91
改变尺寸标注外观	91
成形到下一面	92
零件头部的设计意图	93
添加草图几何关系	94
视图选项	99
显示选项	100
修改选项	100
鼠标中键功能	101
快捷键	101
自定义 SolidWorks	102
草图中使用模型边线	103
放大选取范围	103
视图状态	103
保存文件	103
在模型平面上绘制草图	104
绘制等距实体	104
剪裁草图几何体	105
剪裁和延伸	106
属性	108
尺寸属性	108
修改尺寸	108
使用复制和粘贴	109
创建孔	109
复制和粘贴特征	110

悬空关系 .....	111
编辑草图 .....	112
圆角特征 .....	112
单个边线 .....	112
相切的面 .....	113
另一种选择边的方法 .....	114
交叠圆角 .....	114
编辑特征 .....	114
选择过滤器 .....	114
编辑圆角特征 .....	115
FeatureManager 显示选项 .....	116
练习 9: 基体支架 .....	119
练习 10: 棘轮体手柄修改 .....	122
练习 11: 工具手柄 .....	124
练习 12: 皮带轮 .....	125
<b>第 5 章 零件对称 .....</b>	<b>127</b>
零件对称 .....	128
处理流程 .....	128
草图中的对称 .....	128
草图绘制后建立对称 .....	128
草图绘制时建立对称 .....	130
测量 .....	133
倒角 .....	134
通过几何关系对称 .....	135
体对称 .....	137
自动标注草图尺寸 .....	138
薄壁特征 .....	140
成形到一面终止条件 .....	142
完整圆角 .....	142
镜像 .....	144
对称中的一些绘图问题 .....	145
练习 13: 导向件 .....	146
练习 14: 惰轮臂 .....	148
练习 15: 臂状件 .....	151
练习 16: 吊钩 .....	152
练习 17: 楔块 .....	152
练习 18: 对称体 .....	154
<b>第 6 章 设计库 .....</b>	<b>157</b>
设计库 .....	158
任务窗格 .....	158
SolidWorks 资源 .....	158

设计库	158
文件探索器	158
使用 features 文件夹	159
使用设计库的要旨	159
主目录结构	159
文件夹图形形式	160
组织自己的库	162
两种想法	162
库特征	162
添加带有参考的库特征	163
修改库特征	165
忽略库特征参考	168
创建库特征	169
排列尺寸	171
从现有零件创建特征	173
尺寸重命名	173
插入自定义特征和链接	175
链接的库特征	176
练习 19: 使用库特征	177
练习 20: 创建库特征	178
<b>第 7 章 阵列</b>	<b>181</b>
为什么使用阵列	182
阵列比较	182
阵列选择	185
弹出 FeatureManager 设计树	185
线性阵列	185
删除实例	187
几何体阵列	188
圆周阵列	188
关于轴的说明	188
镜像	190
使用只阵列源	190
曲线驱动的阵列	191
表格和草图驱动的阵列	193
使用随形变化阵列	196
阵列的阵列	197
阵列面	197
练习 21: 线性阵列	199
练习 22: 跳过实例	200
练习 23: 线性和镜像阵列	201
练习 24: 表格或者草图驱动的阵列	202
练习 25: 曲线驱动的阵列	203

练习 26: 使用随形变化阵列 .....	204
<b>第 8 章 旋转特征 .....</b>	<b>205</b>
实例练习: 手轮 .....	206
处理流程 .....	206
设计意图 .....	206
旋转特征 .....	207
绘制旋转特征的草图几何体 .....	207
控制旋转特征草图的规则 .....	209
标注尺寸 .....	209
标注直径尺寸 .....	210
创建旋转特征 .....	211
建立轮缘 .....	213
多实体 .....	215
建立轮辐 .....	215
标注轮廓尺寸 .....	217
编辑材料 .....	220
RealView 图形 .....	220
创建新材料 .....	221
质量特性 .....	224
自定义质量特性 .....	225
COSMOSXpress .....	226
概述 .....	226
网格 .....	226
分析结果 .....	226
使用设计分析向导 .....	227
第 1 步: 选项 .....	227
第 2 步: 材料设置 .....	228
第 3 步: 约束 .....	228
第 4 步: 载荷 .....	229
第 5 步: 分析 .....	231
第 6 步: 结果 .....	232
更新模型 .....	234
练习 27: 法兰 .....	236
练习 28: 轮子 .....	237
练习 29: 压盘 .....	239
练习 30: 柱形工具 .....	241
练习 31: COSMOSXpress .....	242
<b>第 9 章 抽壳和筋 .....</b>	<b>245</b>
抽壳和筋 .....	246
处理流程 .....	246
分解和添加拔模 .....	246
拔模分析 .....	246

拔模的其他选项	248
中性面拔模	248
抽壳	249
操作次序	249
表面选择	250
参考平面	251
筋	254
筋草图	254
草图阵列	256
练习 32: U 形架	258
练习 33: 泵盖	259
练习 34: 天花板扇形球	260
练习 35: 电动机护罩	262
练习 36: 吹风机	264
练习 37: 面罩	270
<b>第 10 章 零件配置</b>	<b>273</b>
配置	274
专业术语	274
使用配置	274
激活 ConfigurationManager	275
添加新配置	275
定义配置	276
修改配置	277
配置改名和复制	278
练习 38: 配置	280
练习 39: 更多配置	281
<b>第 11 章 设计表和方程式</b>	<b>283</b>
设计表	284
主要内容	284
连结数值	285
方程式	286
建立方程式的准备	286
函数	286
方程式形式	286
关于方程式的几点说明	288
属性	289
概述	289
自定义属性	289
配置特定属性	289
自定义属性列表	289
添加配置特定属性	289

设计表 .....	290
自动生成设计表 .....	290
Excel 格式 .....	291
设计表的布局 .....	292
添加新的属性头 .....	293
添加配置到设计表 .....	294
进行修改 .....	296
设计表的控制和选项 .....	296
设计表驱动的尺寸 .....	296
派生配置 .....	297
已有的设计表 .....	298
插入设计表 .....	299
插入空白设计表 .....	300
保存设计表 .....	301
配置的其他用途 .....	301
针对配置的建模策略 .....	301
关于建立工程图的更多知识 .....	302
工程图属性 .....	303
简单剖面视图 .....	304
局部视图 .....	305
注解 .....	306
尺寸链尺寸 .....	307
参数注释 .....	308
区域剖面线 .....	310
工程图中的设计表 .....	311
关于配置的高级教程 .....	311
练习 40: 使用数值连结 .....	312
练习 41: 使用方程式 .....	313
练习 42: 制冰盒 .....	313
练习 43: 零件设计表 .....	317
练习 44: 派生配置 .....	320
练习 45: 已有配置和链接设计表 .....	320
练习 46: 配置设计 .....	321
练习 47: 工程图 .....	325
<b>第 12 章 编辑：修改 .....</b>	<b>327</b>
零件编辑 .....	328
处理流程 .....	328
编辑内容 .....	328
模型的信息 .....	328
找到并修改问题 .....	328
【什么错】对话框 .....	329
从哪里开始 .....	330

检查草图合法性 .....	331
框选 .....	331
修复草图 .....	332
模型的信息 .....	336
退回到草图 .....	340
重建工具 .....	343
退回特征 .....	343
压缩特征 .....	343
退回进度和中断 .....	343
特征统计 .....	343
练习 48: 错误 (一) .....	345
练习 49: 错误 (二) .....	346
<b>第 13 章 编辑：设计修改</b> .....	<b>347</b>
零件编辑 .....	348
处理流程 .....	348
设计修改 .....	348
修改要求 .....	348
删除特征 .....	348
编辑特征 .....	349
重排特征顺序 .....	350
编辑草图 .....	351
退回零件 .....	354
草图轮廓 .....	355
可用的草图轮廓 .....	355
共享草图 .....	356
复制圆角 .....	357
添加纹理 .....	359
修改包含配置的零件 .....	361
练习 50: 设计修改 .....	365
练习 51: 添加拔模斜度 .....	366
练习 52: 编辑零件 .....	367
练习 53: 配置 .....	368
练习 54: 轮廓草图 #1 ~ #4 .....	371
练习 55: 把手柄 .....	372
练习 56: 油泵 .....	373
<b>第 14 章 自底向上的装配体建模</b> .....	<b>375</b>
实例练习：万向节 .....	376
自底向上的装配体 .....	376
处理流程 .....	376
装配体 .....	376
新建装配体 .....	377