



普通高等教育“十二五”规划教材
公共基础课系列教材

机械制图课程设计指导书（第二版）

倪 莉 主 编
何卓左 张 洪 副主编



提供三维造型文件



中国电力出版社
CHINA ELECTRIC POWER PRESS



普通高等教育“十二五”规划教材
公共基础课系列教材

机械制图课程设计指导书（第二版）

常州大学图书馆
藏书章

主编 倪 莉
副主编 何卓左 张 洪
编 写 梁 纶
主 审 王冠中

内 容 提 要

本书为普通高等教育“十二五”规划教材。

为了适应应用型机械制造类专业人才的培养要求，本书将机械制图的基础知识、基本理论、国家标准有机整合，期望通过机械制图课程设计，全面提高学生机械制图的能力。

本书主要包括三个模块：圆柱齿轮一级减速器（31种零部件，两条主要装配线）；蜗轮蜗杆—圆锥齿轮减速器（50种零部件，三条主要装配线）；FW100万能分度头（82种零部件，四条主要装配线）。为了达到较好的教学效果，书中还配备了部分装配线的三维渲染图，对工作原理、表达方案的选择讨论都有较详细的介绍。本书涉及各装配体及其零件三维造型文件可向主编索取，邮箱 zztinl@163.com。

本书可作为高等工科院校应用型本科机械类专业制图课程设计指导书，也可作为高等职业学校相关专业的教材，还可供从事机械制造的工程技术人员参考。

图书在版编目（CIP）数据

机械制图课程设计指导书/倪莉主编.—2 版.—北京：中国电力出版社，2012.6

普通高等教育“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5123-3134-1

I. ①机… II. ①倪… III. ①机械制图—高等学校—教学参考资料
IV. ①TH126

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 117915 号

普通高等教育“十二五”规划教材 机械制图课程设计指导书（第二版）

中国电力出版社出版、发行

北京市东城区北京站西街 19 号 100005 http://www.cepp.sgcc.com.cn

008 年 5 月第一版

012 年 7 月第二版

87 毫米×1092 毫米 横 8 开本

汇鑫印务有限公司印刷

各地新华书店经售

2012 年 7 月北京第三次印刷

243 千字

2 插页

定价 18.50 元

敬 告 读 者

本书封底贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

前　　言

为了更好地适应当前我国高等教育跨越式发展的需要，满足我国高校从精英教育向大众化教育的重大转移阶段中社会对高校应用型人才培养的要求，结合机械制图课程设计教学需要，编写了这本教材。考虑模型不足，尽量采用多媒体等现代化的教育手段和教学方法，以期达到较理想的教学效果。

编者在第一版的基础上，广泛征求读者意见和建议，并结合近几年自身在教学中的使用情况，对本书做了以下修订：

- (1) 通审全篇，对图线、标注等处出现的各类错误做了统一修订，对文字部分表述不规范或不明确的地方适当调整了表述方法。
- (2) 为了适应《技术制图》和《机械制图》新国家标准的要求，本书对所有零件图的表面粗糙度和几何公差的标注做了全面更改。
- (3) 针对受广大读者肯定的三维造型渲染图进行了完善。修改了原造型中的错误，并力求造型更明晰，表达更清楚，见文后插页。

本书由中原工学院倪莉任主编，何卓左、张洪任副主编，梁颖参加编写。本次修订工作得到了周国强、完颜鹏、张慧、樊鹏博、袁洋、童晓洋、赵寻珂、刘遵明同学的大力帮助，在此表示由衷的感谢。

本书涉及各装配体及其零件三维造型文件可向主编索取，邮箱 zztinl@163.com。

编　　者

2012年5月

第一版前言

为了更好地适应当前我国高等教育跨越式发展的需要，满足高校从精英教育向大众化教育转移中对高校应用型人才培养的要求，编者结合机械制图课程设计教学需要，编写了这本教材。同时考虑模型不足，尽量采用多媒体等现代化的教育手段和教学方法，以期达到较理想的教学效果。

本书由浅入深地提供了三套课程设计题目。圆柱齿轮一级减速器（31种零部件、两条主要装配线）在机械传动中较为经典，适于少学时专业课程设计使用，也可提供给多学时的专业绘制装配图。蜗轮蜗杆—圆锥齿轮减速器（50种零部件、三条主要装配线），在一级圆柱齿轮减速器的基础上，进一步了解相交两轴及交叉两轴之间的传动，练习蜗轮蜗杆的传动绘图。FW100万能分度头是铣床的重要附件，主要用于圆周分度，也广泛应用于其他机床的分度加工。它可以将工件安装在卡盘、顶尖及其装卡附件上，在铣床上利用各种不同的铣刀进行沟槽、齿轮、离合器、螺旋线、凸轮的铣削加工。FW100万能分度头（82种零部件、四条主要装配线）零件图和装配图的复杂程度都比较高，适用于机械类多学时专业的课程设计。为了达到较好的教学效果，配备了部分装配线的三维渲染图，并对其工作原理、表达方案选择讨论都有较详细的介绍。

本书由倪莉主编，何卓左、凌志浩副主编，参加编写的还有陈剑勇。

书中 FW100 万能分度头的三维造型渲染图得到了苗志强、邵茂林、王滔、楚宁可、瞿兆明同学的大力协助，在此表示由衷的感谢。

在本书的编写过程中，中原工学院工程制图教研室的各位老师提供了许多宝贵的技术资料，结合实践教学的经验对本书提出了很多有建设性的意见，在此表示由衷的感谢。

全书由青岛科技大学王冠中副教授主审。

应用型本科教育的教学改革是一项艰巨的系统工程，由于编者的水平所限，书中错漏之处在所难免，恳请各位读者批评指正。

编 者

2008.3

目 录

前言		
第一版前言		
绪论	1	
装配体一 圆柱齿轮一级减速器	2	
一、概述	2	
二、圆柱齿轮一级减速器的工作原理、装配关系和结构	2	
三、绘制圆柱齿轮一级减速器装配图的提示	2	
四、零件图	4	
装配体二 蜗轮蜗杆—圆锥齿轮减速器	12	
一、概述	12	
二、蜗轮蜗杆—圆锥齿轮减速器的工作原理、装配关系和结构	12	
三、绘制蜗轮蜗杆—圆锥齿轮减速器装配图的提示	12	
四、思考题	14	
五、零件图	14	
装配体三 FW100 万能分度头	26	
一、万能分度头概述	26	
二、万能分度头的分度原理	26	
三、FW100 万能分度头的装配关系和结构	28	
四、绘制 FW100 万能分度头装配图的提示	31	
五、思考题	33	
六、零件图	33	
附录	55	
参考文献	74	

绪 论

机械制图课程设计是机械制图课程重要的后续实践教学环节。一般来说，机械制图课程设计是指集中利用两至三周的时间，采取绘制装配图的方法，巩固机械制图课程中所学的各种概念及理论，初步掌握绘制装配图的过程和方法，从而达到了解一些机械设计和制造方面的基本常识的目的。

一、机械制图课程设计的目的及其重要性

(1) 全面提高绘图技能。

(2) 弥补课堂理论教学的不足。近年来，由于教学计划的调整，理论学时不断压缩，理论教学过程中完成一定规模装配图的难度不断加大，而机械制图作为一门实践性极强的专业基础课，实践环节是必不可少的。另外，绝大多数学生由于缺乏机械制图综合性实践环节的训练，普遍反映理论与实际工作脱节，走上工作岗位后仍需进行专门的培训。

(3) 弥补传统考核方式的局限性。由于传统测验受时间等客观条件的限制，一般不会出现装配图的考核。

(4) 既训练学生独立思考的能力，又培养团结协作、解决问题的能力。从零件功能设计到部件表达方案的形成可以通过讨论确定，能够培养团队解决问题的习惯。

(5) 培养学生熟练掌握和灵活应用机械制图国家标准有关规定的能力。

基于上述原因，机械制图课程设计不仅是每个机械类专业学生必须完成的实践环节，而且作为多数工科专业学生选修的基础课，通过设置适合的课程设计环节，也必将有助于提高学生综合运用知识的能力。

二、教学内容

(1) 理论授课。结合课程设计的具体内容，有针对性地介绍装配图的绘制过程及注意事项。

(2) 分组测绘。挑选典型零件通过测绘方式绘制零件图，重在培养学生的测绘技能。

(3) 集中绘图。组织学生根据部件中除标准件外零件的零件图，完成部件的装配图。

(4) 答辩考核。根据课程设计的特点，组织以答辩形式为主的考核方式，重在了解学生对部件的功能和装配结构的理解。

三、教学要求

(1) 要求弄清部件工作原理，以及各零件作用和各零件间的装配关系。

(2) 要求选择合适的表达方案，视图选择正确，布置合理。

(3) 根据零件图组成装配图。所绘图样应符合机械制图国家标准。布图要均匀，图线、箭头、字体等要符合标准。

1) 圆柱齿轮一级减速器选用 1:1 比例绘图，画 A1 图纸一张。

2) 蜗轮蜗杆—圆锥齿轮减速器选用 1:1 比例绘图，画 A0 图纸一张。

3) FW100 万能分度头选用 1:1 比例绘图，画 A0 图纸一张。

(4) 进一步培养认真负责的工作态度、严谨细致的工作作风和规范的制图习惯。

四、教学手段

为适合不同类型学校及层次的使用，本书以手工绘图为主。建议使用者根据本学校的不同情况选择使用。

(1) 对于机械类专业的学生，可考虑强化部件的工作原理，弱化零件的现有结构，鼓励学生适当设计部分零件，以达到加强设计的目的。

(2) 在条件允许的情况下，可通过计算机绘制装配图乃至直观图，培养学生计算机绘图的能力。

五、关于本书

编者总结多年机械制图课程设计教学的经验，根据专业及学时的不同，选取最有代表性的圆柱齿轮一级减速器、蜗轮蜗杆—圆锥齿轮减速器、FW100 万能分度头三个部件作为设计题目，建议机械类及相关多学时专业考虑绘制 FW100 万能分度头的装配图，其他工科及少学时专业绘制减速器的装配图。

装配体一 圆柱齿轮一级减速器

一、概述

减速器（又称减速机、减速箱）是一种由密闭的箱体、相互啮合的一对或几对齿轮（或蜗轮蜗杆）、传动轴及轴承等所组成的独立部件，常用在原动机与工作机之间，作为减速的传动装置。在少数场合下也可用做增速的传动装置，此时称为增速器。

减速器按传动原理可分为普通减速器和行星减速器两大类。

普通减速器的类型很多，一般可分为圆柱齿轮减速器、圆锥齿轮减速器、蜗杆减速器、齿轮—蜗轮减速器等。按照减速器级数的不同，又分为单级、两级和三级减速器。此外，还有立式与卧式之分。各种减速器在各工业领域有着广泛的应用。

齿轮减速器是一种常见的减速装置，它的特点是效率高、工作可靠、传动比稳定，但其体积较大、结构不紧凑。

二、圆柱齿轮一级减速器的工作原理、装配关系和结构

圆柱齿轮一级减速器是最简单的一种减速器，用于平行轴间的传动。图1-1所示为减速器的装配示意图。本减速器工作时，回转运动通过齿轮轴17传入，再经过齿轮轴17上的小齿轮传递给大齿轮31，经过键30将减速后的回转运动传给轴27，最后由轴27将回转运动传给工作机械。因此，齿轮轴17为输入轴，轴27为输出轴。

减速器一般由箱体、齿轮、轴、轴承和附件组成。本减速器由31种零件装配而成，其零件明细表见表1-1。

1. 两条主要装配线

围绕着输入轴和输出轴有两条主要装配线。由于输入轴17上需要安装的齿轮直径很小，故将齿轮与轴制成一体，称为齿轮轴。输入轴17与输出轴27均由滚动轴承22、25支承。轴承两端均装有嵌入端盖19、24、16、28，用以固定轴承。轴从嵌入端盖16、24孔中伸出，该孔与轴之间留有一定间隙。为了防止机体内润滑油渗漏及灰尘进入箱体内，嵌入端盖16、24内分别装有填料15、23。输入轴17上装有挡油环21，利用离心力的作用甩掉油液及杂质，防止机体内润滑油溅入轴承。

支承环29的作用是防止大齿轮31轴向窜动；调整环18、26的作用是调整两轴的轴向间隙，也可调整整个轴系的轴向位置，保证两齿轮间正确的相对位置。

2. 箱体

减速器的箱体采用分离式，沿两轴线平面分为机体12、机盖10，两者之间采用2个圆锥销1定位，销孔钻成通孔，便于拔销；采用6对螺栓连接，便于装配与维修。为了保证箱体上安装轴承和端盖的孔的正确形状，两零件上的孔是合在一起加工的。箱体前后对称，两啮合齿轮安置在该对称平面上，轴承和端盖对称分布在齿轮的两侧。为了便于搬运整台减速器，在机体12左右凸缘的下部铸出4个吊钩。

3. 附件

减速器箱体上根据不同的需要可装置各种不同用途的附件。

减速器中传动件工作时采用浸油润滑，其主要目的是减少摩擦、磨损，提高传动效率，并起散热作用，从而改善工作情况。机体12装有油标20，用来观察机体内润滑油面高度是否适当。当润滑油不足时，应加油补足，保证齿轮下部浸入油内。为了换油及清洗机体时排出油污，在机体12底部有放油孔，其位置应低于油池底面，以便放尽润滑油。平时放油孔用油塞14、垫圈13封住，以防漏油。

机盖10的顶部有观察孔，以便观察箱体内的齿轮啮合情况和注入润滑油。平时观察孔用视孔盖8盖住，以防止污物进入机体内和润滑油飞溅出来，视孔盖8与机盖10间装有垫片9，并用4个螺钉5紧固。在视孔盖8上安装透气塞6，其作用是沟通减速器内、外的气流，及时将在减速器运转时箱体内因温度升高受热膨胀的气体排出，保证机体内、外压力均衡，以防止高压气体破坏各接合面的密封，造成漏油，也兼作视孔盖的把手。透气塞6用螺母7紧固在视孔盖8上，其通气孔不直通顶端，而是横向钻一个 $\phi 3$ 孔，使其与外界相通，以防灰尘进入。

三、绘制圆柱齿轮一级减速器装配图的提示

1. 装配图的表达方案

确定该减速器装配图的表达方案可考虑以下几点：

(1) 主视图应符合其工作位置，重点表达外形，同时对右边销连接及油塞连接采用局部剖视，这样不但表达了两处的装配连接关系，对箱体右边和下边的壁厚也进行了表达，而且油面高度及大齿轮的浸油情况一目了然；左边可对螺栓连接及油标结构进行局部剖视，表达出这两处的装配连接关系；上边可对视孔盖及透气装置采用局部剖视，表达出各零件的装配连接关系及该结构的工作情况。

(2) 俯视图采用沿结合面剖切的画法，将内部的装配关系、零件之间的相互位置及齿轮的啮合情况清晰地表达出来。

(3) 左视图可采用外形图或局部视图，主要表达外形。可以考虑在其上作局部剖视，表达出安装孔的内部结构，以便标注安装尺寸。

2. 装配图的尺寸标注

在装配图上应标出必要的尺寸，主要包括以下五种：

(1) 性能尺寸：表示部件的性能和规格的尺寸，如两轴线中心距、中心高。

(2) 装配尺寸：表示零件之间装配关系的尺寸，如配合尺寸和重要的相对位置尺寸、减速器中滚动轴承与轴的配合尺寸、齿轮和轴的配合尺寸等。

(3) 安装尺寸：将部件安装到机座上所需要的尺寸，如安装孔的孔径和定位尺寸。

(4) 外形尺寸：部件在长、宽、高三个方向上的最大尺寸，如总长、总高，宽度方向为两轴伸出端到中心的距离。

(5) 其他重要尺寸：如齿轮宽度等。




图 1-1 圆柱齿轮一级减速器的装配示意图

表 1-1
圆柱齿轮一级减速器零件

序号	名称	数量	材料	备注	页 码
1	销 A4×18	2	Q235	GB/T 117—2000	
2	螺栓 M8×65	4	Q235	GB/T 5780—2000	
3	垫圈 8	6	65Mn	GB/T 93—1987	
4	螺母 M8	6	Q235	GB/T 6170—2000	
5	螺钉 M3×10	4	Q235	GB/T 67—2008	
6	透气塞	1	Q235		5
7	螺母 M10	1	Q235	GB/T 6170—2000	
8	视孔盖	1	Q235		5
9	垫片	1	耐油橡胶石棉板		5
10	机盖	1	ZL102		6
11	螺栓 M8×25	2	Q235	GB/T 5780—2000	
12	机体	1	ZL102		7
13	垫圈	1	耐油橡胶石棉板		5
14	油塞	1	Q235		8
15	填料	1	毛毡		
16	嵌入端盖	1	Q235		8
17	齿轮轴	1	45		9
18	调整环	1	Q235		8
19	嵌入端盖	1	尼龙 66		8
20	圆形塑料油标	1			10
21	挡油环	2	10		10
22	滚动轴承 204	2		GB/T 273.3—1999	
23	填料	1	毛毡		
24	嵌入端盖	1	Q235		10
25	滚动轴承 206	2		GB/T 273.3—1999	
26	调整环	1	Q235		10
27	轴	1	45		9
28	嵌入端盖	1	尼龙 66		11
29	支承环	1	Q235		11
30	键 10×22	1	45	GB/T 1096—2003	
31	齿轮	1	HT200		11

3. 装配图的技术要求

- (1) 装配前, 所有零件用煤油清洗, 滚动轴承用汽油清洗, 机体内不许有任何杂物存在, 内壁刷涂不被机油侵蚀的涂料两次。
- (2) 齿合侧隙用铅丝检验不小于 0.6mm, 铅丝直径不得大于最小侧隙的四倍。
- (3) 用涂色法检验斑点, 按齿高接触斑点不小于 40%, 按齿长接触斑点不小于 50%, 必要时可用研磨或刮后研磨, 以便改善接触情况。
- (4) 应调整轴承轴向间隙为 0.03~0.08mm。
- (5) 检查减速器密封面, 各接触面积密封处, 均不许漏油, 密封面允许涂以密封油漆或水玻璃, 但不允许使用任何填料。
- (6) 机座内装 HJ-50 润滑油至规定高度。
- (7) 表面涂绿色油漆。

4. 绘装配图的注意事项

- (1) 装配图中各个视图应按投影关系正确表达。
- (2) 在装配图中, 注意不同零件应用剖面线的方向和间隔加以区别。
- (3) 画装配图时, 各零件必须按零件图所给出的形状尺寸和说明画出, 标准件应查表按规定画法画出, 不能随意绘制。
- (4) 装配图上的序号不受装配示意图的限制, 应根据所绘图样按顺序编写。相同零件

只编一个号。注意图上的编号与明细表内的序号、名称相对应。



5. 画装配图的步骤

- (1) 定表达方案、定比例、定图幅、画出图框。按选择的表达方案, 并考虑图形尺寸、比例、明细表、技术要求等因素, 选定图纸幅面, 画出图框, 预留标题栏和明细表的位置。
- (2) 合理布图, 画出各视图的基准线。画各视图的基准线, 即轴线、对称中心线及其他作图线。
- (3) 画各视图的底稿。依次画出装配线上的各个零件, 按先画装配线上起定位作用的零件和由里到外的顺序画出各个零件。
对该减速器, 在画图时应从俯视图入手, 从俯视图一对啮合齿轮画起(齿轮对称面与机体对称面重合)。以此为基准, 按照各个零件的尺寸画出各个零件, 最后应使前、后两个端盖正好嵌入机体的槽中。两轴系结构画完后, 开始画箱体, 此时应三个视图配合起来画。这样绘图速度快, 投影关系准确, 不容易出错。

- (4) 标注尺寸。
- (5) 编写零件序号, 填写明细表、标题栏和技术要求。
- (6) 检查加深, 完成装配图。

四、零件图


各零件的零件图如下。




$\sqrt{Ra\ 6.3}$

技术要求
表面发蓝。

透气塞	序号	6	比例	2:1
	数量	1	材料	Q235




垫片	序号	9	比例	1:1	数量	1
	材料	耐油橡胶石棉板				







$\sqrt{Ra\ 6.3}$

技术要求
表面发蓝。

视孔盖	序号	8	比例	1:1
	数量	1	材料	Q235



垫圈	序号	13	比例	2:1	数量	1
	材料	耐油橡胶石棉板				








技术要求

1. 未注铸造圆角均为R3~R4。
 2. 非加工的外表面涂腻子、砂光、喷淡绿色漆。
 3. 铸件应时效处理。

$$\begin{aligned}\sqrt{x} &= \sqrt{Ra\ 1.6} \\ \sqrt{z} &= \sqrt{Ra\ 12.5} \\ \sqrt{y} &= \sqrt{Ra\ 6.3} \\ \sqrt{Ra\ 25} &\quad (\checkmark)\end{aligned}$$

机盖	序号	10	比例	1:2
	数量	1	材料	ZL102





技术要求

- 未注铸造圆角均为R3~R4。
- 非加工的外表面涂腻子、砂光、喷淡绿色漆。
- 铸件应时效处理。


$$\begin{aligned}\sqrt{x} &= \sqrt{Ra 1.6} & \sqrt{y} &= \sqrt{Ra 6.3} \\ \sqrt{z} &= \sqrt{Ra 12.5} & \checkmark \sqrt{Ra 25} & (\checkmark)\end{aligned}$$

机体	序号	12	比例	1 : 2
	数量	1	材料	ZL102




技术要求
表面发蓝。

油塞	序号	14	比例	2:1
	数量	1	材料	Q235



$\sqrt{x} = \sqrt{Ra 3.2}$
 $\nabla Ra 6.3 (\checkmark)$


嵌入端盖	序号	19	比例	1:1
	数量	1	材料	尼龙66



$\sqrt{x} = \sqrt{Ra 1.6}$ $\sqrt{y} = \sqrt{Ra 3.2}$
 $\sqrt{z} = \sqrt{Ra 6.3}$ $\nabla Ra 12.5 (\checkmark)$

嵌入端盖	序号	16	比例	1:1
	数量	1	材料	Q235

技术要求
表面发蓝。




技术要求
1. 厚度B为1.8、2、2.2,供装配时选用。
2. 表面发蓝处理。

$\sqrt{x} = \sqrt{Ra 3.2}$
 $\nabla Ra 12.5 (\checkmark)$

调整环	序号	18	比例	1:1
	数量	1	材料	Q235




法向模数	m_n	2
齿数	Z_1	15
齿形角	α	20°
精度等级	8-7-7H GB/T 10095-2008	
配偶	件号	31
齿轮	齿数	55
公法线长度	W_k	9.33
跨齿数	k	2



技术要求

1. 调质处理HB220~250。
 2. 齿面淬火HRC50~55。
 3. 锐角打毛刺CO.2~CO.5。
 4. 表面发蓝处理。


齿轮轴	序号	17	比例	1:1
	数量	1	材料	45




轴	序号	27	比例	1 : 1
	数量	1	材料	45

技术要诀


1. 调质处理HB220~250。
2. 表面发蓝处理。
3. 未注圆角R1。




零件2 A



序号	名称	数量	材料	序号
圆形塑料油标				
	序号	20	比例	2:1
	数量	1	材料	


 $\sqrt{Ra\ 12.5}\ (\checkmark)$


序号	21	比例	1:1
数量	2	材料	10



技术要求
表面发蓝。

$$\begin{aligned}\sqrt{x} &= \sqrt{Ra\ 1.6} & \sqrt{y} &= \sqrt{Ra\ 3.2} \\ \sqrt{z} &= \sqrt{Ra\ 6.3} & \sqrt{Ra\ 12.5} & (\checkmark)\end{aligned}$$

嵌入端盖	序号	24	比例	1:1
	数量	1	材料	Q235



技术要求
1. 厚度B为1.8、2、2.2，供装配时选用。
2. 表面发蓝。

$$\begin{aligned}\sqrt{x} &= \sqrt{Ra\ 3.2} \\ \sqrt{Ra\ 12.5} & (\checkmark)\end{aligned}$$

调整环	序号	26	比例	1:1
	数量	1	材料	Q235

