

# 电弧爐快速煉鋼原理

A.H. 索柯洛夫 著

熊国庆 曹文龙 譯

冶金工业出版社

本書敘述了列寧格勒的一些機器製造工廠的電弧爐快速煉鋼的經驗，並試圖在近代理論性原理的基礎上將這個經驗加以綜合。

本書也指出了快速熔煉的工藝及電力兩方面的密切相互的關係，並擬定了較完全的掌握快速工作法的方法。

本書利用的大部分實際資料是在作者領導下在列寧格勒工廠的電爐中工作的創造性合作的工作隊的材料。工作隊所作的許多結論曾在工廠的工作實踐中加以應用，這樣便帶來了極大的技術經濟效果。

本書供在鋼的電熔煉範圍內工作的工程技術人員（工藝師，熔煉工長，動力師，實驗室工作者）及熟練的電爐煉鋼工之用。

A.Н.Соколов

СКОРОСТНЫЕ ПЛАВКИ СТАЛИ В ДУГОВЫХ ЭЛЕКТРОПЕЧАХ  
МАНГИЗ (Москва—1952—Ленинград)

電弧爐快速煉鋼原理

熊国庆 曹文龍 譯

編輯：張煥光 設計：芝芳、趙峯 責任校對：宋古

1958年6月第一版 1963年9月北京第二次印刷 3,000冊 累計五千五

850×1168·1/32·100,600字·印張 5 $\frac{5}{16}$ · 定價(10) 1.10 元

冶金工業出版社印刷厂印 新華書店發行 書號 0822

冶金工業出版社出版 (地址：北京市燈市口甲45號)

北京市書刊出版業營業許可證出字第093號

## 序　　言

快速工作法在我們工業中广泛应用，並在很大的程度上促使工業进步。在煉鋼的領域中进行快速熔炼已成为增加鋼的产量和改进生产指标的主要方法之一。这种先进的工作法在列宁格勒城的电爐中得到極大的發展。这点可以从下列事实看出：例如很多的电爐煉鋼工作者在全部的熔炼次数中有70—90%是系統的用快速法进行的。在这方面列宁格勒城的基洛夫工厂，列宁工厂，挖土机工厂及其他工厂的先进电爐煉鋼工作者集体达到了極大的成就。同时，优質鋼冶炼工厂的工作者們也达到了很大的成果。

现今在煉鋼工作者面前摆着更为宏大的任务。在第19次党代表大会上关于1951—55年苏联發展第五个五年計劃的指示中，規定了1955年鋼的产量比1950年要增加62%，因而通过了加强强化冶炼过程和冶炼设备与繁重工作的机械化及自动化等工作的决定。

在談到电爐快速煉鋼的發展时，應該着重指出的就是快速熔炼本身的概念在近几年中已經在本質上明确了。假使以前把快速熔炼了解为熔炼时间比所規定的为短，那末这点在后来便显得不够了。在列宁格勒城召开的电爐快速煉鋼科学技术會議(1951年1月10日—12日)的決議中，根据П.Я.阿格也夫的报告，規定了只有滿足下列条件的那些熔炼才可看作快速熔炼：

1. 熔炼時間应低于定額或工艺規程中所規定的。
2. 电能和电極以及其他材料的單位消耗量应低于定額标准中所規定的。
3. 鋼的質量無疑的应超过技术条件或国家标准(ГОСТ)。

同时还应把快速熔炼了解为不会使爐襯剧烈地熔化和损坏。一些先进集体及个别电爐煉鋼工作者胜利地承担了不仅保証增加产量而且还改进电爐工作質量指标的較高要求。

当注意到电爐快速煉鋼領域中的巨大成就时，應該承認，在

这个領域中的現有經驗目前还綜合得十分不够。这样便阻碍了先进工作法的繼續推广和使得个别工厂重复着其他地方已完成的工作和研究。因此为了更广泛地推广快速电爐煉鋼，其經驗的綜合便是目前非常迫切的任务。这种現有經驗的綜合必須基于近代科学的水平上进行，以便我們来批判性地研究实际資料和拟定快速电爐塔煉法今后發展的途徑。

圓滿地完成这个任务是一件很艰巨的工作，它需要大量的电冶金工作者集体的長期工作。本書仅是作为初次尝试，来部分地补足現有的缺陷及給讀者报导些綜合了的、对于掌握快速电爐煉鋼法可能是有益处的知識和材料。

科学活动家及生产工作人員創造性地合作在列宁格勒城的电爐煉鋼工作者間得到广泛的發展。在与全体列宁格勒人們一道完成給斯大林同志的信中关于將列宁格勒城变为祖国技术进步的最重要的中心所承担的責任方面，主要工厂的电爐煉鋼工作者联合組成了創造性合作的綜合工作队，其中除了科学工作人員外，尚有斯达哈諾夫式的煉鋼工人、熔煉工長、工艺师及車間和工厂的領導人。

1949—51年間在列宁格勒城有七个創造性合作的工作队在六个工厂的电爐上进行了工作，这些工作队联合了約 150 个参加者，对 1500 次以上的熔炼作了研究。科学家及生产工作者的协同工作，在工厂实际中应用了一些先进科学方法的基础上，使爐子的工作指标有着很大的改善。例如仅在列宁格勒城的工厂中的七个电爐上，于1949—51年内降低了电能的消耗量約达 4 百万瓩小时，增加鋼的产量达20—30%，大大地减少了耐火材料、电極及其他材料的消耗量，减少了廢品与損耗，以及大大地降低了鋼的成本。

在另一方面，按創造性合作的方式进行工作，就使科学家們可以在实践中來驗証自己所研究出来的方法，並使它更精确，同时使这些方法更为可靠。本書中所列举的大部分材料都是將創造性合作的工作队在列宁格勒城工厂中的电爐上工作的結果經過加

工和綜合归纳的。

1949年由列宁格勒市工会（Облсовпрофом）及全苏冶金工作者科学和技术协会列宁格勒分会共同组织的全市炼钢工作者的社会主义竞赛，在推广快速电炉熔炼法的工作中起着很大的作用。几乎列宁格勒城所有工厂的炼钢工作者的集体和个人都积极地参加了这项竞赛。

从电弧炉工作的实践中已经确定，为了成功地和系统地进行快速熔炼，首先必须要有极完善的生产组织，在这种的生产组织下应消除工作中所有的停歇和滞留，并且保证给予炉子高生产率工作及电炉炼钢工作者以正常的工作条件。在这方面，炉子按昼夜指示图表进行工作有着良好的效果，这个图表既包括进行熔炼本身，又包括与熔炼有关的工序（准备燃料，修理和加热盛钢桶，准备装配好的钢锭模组或铸型组等）。

除了昼夜指示图表外，为了使炉子能有节奏地工作，在炉襯的小修和大修方面尚要求有确切的次序，炉襯修理的日期及所需的时间应在周或月的指示图表中规定。当然，昼夜的及其他指示图表的编制必须非常精细，并仅能在各个工序的先进定额的基础上进行。促使快速电炉熔炼法顺利发展的技术措施，其重要性并不次于精确的生产组织，下列各点便是这些技术措施中最有效的：

1. 在合理的装料重量下进行熔炼；
2. 细心而妥善地准备燃料、造渣材料及补炉材料；
3. 改善熔炼工艺和在合理的规范下完成炉子的工作，使熔炼的各个时期的时间尽可能缩短；
4. 最大限度的缩短每次熔炼之间的间歇时间及减少炉子的热损耗；
5. 提高炉顶、炉壁及炉底衬料的寿命和减少修炉的时间。

近些年来的经验明显地指出，只有当工艺和动力两因素正确结合时，才能在电炉中成功地进行快速熔炼。在某些情况下，由于未充分考虑到这种情况，可能获得出乎意料之外的不良结果。

在工作过程中也揭露出很多工艺师、熔炼工長及煉鋼工人对于电弧爐工作的动力方面的近代理論和实际材料不够熟悉，这便不可避免地使他們在全面掌握快速煉鋼法上發生困难。这种情况决定了在本書中应对动力問題給以極大的注意。

這本書可供电爐煉鋼領域內工作的工程技术人员之用：工艺师、熔炼工長、动力工程人員、工厂实验室的工作人员等。此外，這本書对于熟練的电爐煉鋼工人也是有用的。書中整个材料的叙述是上列范疇內的全体讀者都了解的。只有第二章中第三及第四兩节例外，其中的个别問題作者迫不得已应用了高等数学來作較深刻的研究。对于這兩节內容感到困难的讀者可省去中間的推論而利用最后的結果。

作者認為有必要着重指出，在本書中所列举的大部分的实际材料，都是研究电爐中成功地进行快速熔炼的条件的大量工作的結果，这些工作是由作者和列宁格勒城一些工厂（基洛夫斯克工厂，列宁工厂，基洛夫工厂，挖土机工厂等）的先进电爐煉鋼工作者集体一道完成的。書中所闡述的个别問題是全苏冶金工作者科学硏究技术协会列宁格勒分会會議上和列宁格勒城的加里宁工業大学冶金分部年会上以及創造性合作的工厂工作队的會議上的討論題目。出席會議的人發表了許多宝贵的意見，其中大部分的意见是談到今后的工作和這本書的編寫。作者对于参加討論会的全体人員致以深切的感謝。

正如前面所指出的一样，本書不可能要求將电爐快速煉鋼的全部問題都叙述完尽。但是作者指望本書將有助于电爐中进行快速煉鋼的經驗的綜合和推广，同时也指望在对本書中缺陷及缺点批評的基础上將使这项工作更为完善，使之不愧为电爐熔煉革新者胜利完成的巨大任务。

## 目 录

序言 .....	4
<b>第一章 合理的装料重量 .....</b>	<b>8</b>
1. 熔炼过程特点的影响 .....	8
2. 炉子尺寸及容量的影响 .....	14
<b>第二章 电弧炼钢罐的动力特性及工作特性 .....</b>	<b>20</b>
3. 电弧炉的电力特性 .....	21
4. 电弧炉的工作图 .....	40
5. 确定合理规范的简化法 .....	57
<b>第三章 补炉与装料 .....</b>	<b>62</b>
6. 补炉 .....	62
7. 装料 .....	65
<b>第四章 焦料的熔化 .....</b>	<b>77</b>
8. 熔化期的物理化学过程 .....	77
9. 熔化期的计算的动力关系 .....	83
10. 关于焦料快速熔化的实际数据 .....	87
11. 炉子工作指标的计算值与实际值的比较 .....	106
<b>第五章 氧化期 .....</b>	<b>112</b>
12. 除磷 .....	112
13. 钢池的沸腾 .....	117
14. 除硫 .....	123
15. 合理的规范 .....	125
<b>第六章 还原期 .....</b>	<b>129</b>
16. 钢和炉渣的脱氧 .....	129
17. 除硫 .....	139
18. 合理的规范 .....	142
19. 不氧化法熔炼 .....	146
<b>第七章 炉罐寿命的提高和罐底的快速修补 .....</b>	<b>148</b>
20. 炉顶 .....	148
21. 炉壁 .....	163
22. 炉底 .....	172
<b>第八章 一些总结与今后的任务 .....</b>	<b>177</b>
参考文献 .....	183

# 电弧爐快速煉鋼原理

A.H. 索柯洛夫 著

熊国庆 曹文龙 譯

冶金工业出版社

本書敘述了列寧格勒的一些機器製造工廠的電弧爐快速煉鋼的經驗，並試圖在近代理論性原理的基礎上將這個經驗加以綜合。

本書也指出了快速熔煉的工藝及電力兩方面的密切相互的關係，並擬定了較完全的掌握快速工作法的方法。

本書利用的大部分實際資料是在作者領導下在列寧格勒工廠的電爐中工作的創造性合作的工作隊的材料。工作隊所作的許多結論曾在工廠的工作實踐中加以應用，這樣便帶來了極大的技術經濟效果。

本書供在鋼的電熔煉範圍內工作的工程技術人員（工藝師，熔煉工長，動力師，實驗室工作者）及熟練的電爐煉鋼工之用。

A.Н.Соколов

СКОРОСТНЫЕ ПЛАВКИ СТАЛИ В ДУГОВЫХ ЭЛЕКТРОПЕЧАХ  
МАНГИЗ (Москва—1952—Ленинград)

電弧爐快速煉鋼原理

熊国庆 曹文龍 譯

編輯：張煥光 設計：芝芳、趙峯 責任校對：宋古

1958年6月第一版 1963年9月北京第二次印刷 3,000冊 累計五千五

850×1168·1/32·100,600字·印張 5 $\frac{5}{16}$ · 定價(10) 1.10 元

冶金工業出版社印刷廠印 新華書店發行 書號 0822

冶金工業出版社出版 (地址：北京市燈市口甲45號)

北京市書刊出版業營業許可證出字第093號

## 目 录

序言 .....	4
<b>第一章 合理的装料重量 .....</b>	<b>8</b>
1. 熔炼过程特点的影响 .....	8
2. 炉子尺寸及容量的影响 .....	14
<b>第二章 电弧炼钢罐的动力特性及工作特性 .....</b>	<b>20</b>
3. 电弧炉的电力特性 .....	21
4. 电弧炉的工作图 .....	40
5. 确定合理规范的简化法 .....	57
<b>第三章 补炉与装料 .....</b>	<b>62</b>
6. 补炉 .....	62
7. 装料 .....	65
<b>第四章 焦料的熔化 .....</b>	<b>77</b>
8. 熔化期的物理化学过程 .....	77
9. 熔化期的计算的动力关系 .....	83
10. 关于焦料快速熔化的实际数据 .....	87
11. 炉子工作指标的计算值与实际值的比较 .....	106
<b>第五章 氧化期 .....</b>	<b>112</b>
12. 除磷 .....	112
13. 钢池的沸腾 .....	117
14. 除硫 .....	123
15. 合理的规范 .....	125
<b>第六章 还原期 .....</b>	<b>129</b>
16. 钢和渣的脱氧 .....	129
17. 除硫 .....	139
18. 合理的规范 .....	142
19. 不氧化法熔炼 .....	146
<b>第七章 炉罐寿命的提高和罐底的快速修补 .....</b>	<b>148</b>
20. 炉顶 .....	148
21. 炉壁 .....	163
22. 炉底 .....	172
<b>第八章 一些总结与今后的任务 .....</b>	<b>177</b>
参考文献 .....	183

## 序　　言

快速工作法在我們工業中广泛应用，並在很大的程度上促使工業进步。在煉鋼的領域中进行快速熔炼已成为增加鋼的产量和改进生产指标的主要方法之一。这种先进的工作法在列宁格勒城的电爐中得到極大的發展。这点可以从下列事实看出：例如很多的电爐煉鋼工作者在全部的熔炼次数中有70—90%是系統的用快速法进行的。在这方面列宁格勒城的基洛夫工厂，列宁工厂，挖土机工厂及其他工厂的先进电爐煉鋼工作者集体达到了極大的成就。同时，优質鋼冶炼工厂的工作者們也达到了很大的成果。

现今在煉鋼工作者面前摆着更为宏大的任务。在第19次党代表大会上关于1951—55年苏联發展第五个五年計劃的指示中，規定了1955年鋼的产量比1950年要增加62%，因而通过了加强强化冶炼过程和冶炼设备与繁重工作的机械化及自动化等工作的决定。

在談到电爐快速煉鋼的發展时，應該着重指出的就是快速熔炼本身的概念在近几年中已經在本質上明确了。假使以前把快速熔炼了解为熔炼时间比所規定的为短，那末这点在后来便显得不够了。在列宁格勒城召开的电爐快速煉鋼科学技术會議(1951年1月10日—12日)的決議中，根据П.Я.阿格也夫的报告，規定了只有滿足下列条件的那些熔煉才可看作快速熔煉：

1. 熔煉時間应低于定額或工艺規程中所規定的。
2. 电能和电極以及其他材料的單位消耗量应低于定額标准中所規定的。
3. 鋼的質量無疑的应超过技术条件或国家标准(GOCT)。

同时还应把快速熔炼了解为不会使爐襯剧烈地熔化和损坏。一些先进集体及个别电爐煉鋼工作者胜利地承担了不仅保証增加产量而且还改进电爐工作質量指标的較高要求。

当注意到电爐快速煉鋼領域中的巨大成就时，應該承認，在

这个領域中的現有經驗目前还綜合得十分不够。这样便阻碍了先进工作法的繼續推广和使得个别工厂重复着其他地方已完成的工作和研究。因此为了更广泛地推广快速电爐煉鋼，其經驗的綜合便是目前非常迫切的任务。这种現有經驗的綜合必須基于近代科学的水平上进行，以便我們来批判性地研究实际資料和拟定快速电爐塔煉法今后發展的途徑。

圓滿地完成这个任务是一件很艰巨的工作，它需要大量的电冶金工作者集体的長期工作。本書仅是作为初次尝试，来部分地补足現有的缺陷及給讀者报导些綜合了的、对于掌握快速电爐煉鋼法可能是有益处的知識和材料。

科学活动家及生产工作人員創造性地合作在列宁格勒城的电爐煉鋼工作者間得到广泛的發展。在与全体列宁格勒人們一道完成給斯大林同志的信中关于將列宁格勒城变为祖国技术进步的最重要的中心所承担的責任方面，主要工厂的电爐煉鋼工作者联合組成了創造性合作的綜合工作队，其中除了科学工作人員外，尚有斯达哈諾夫式的煉鋼工人、熔煉工長、工艺师及車間和工厂的領導人。

1949—51年間在列宁格勒城有七个創造性合作的工作队在六个工厂的电爐上进行了工作，这些工作队联合了約 150 个参加者，对 1500 次以上的熔炼作了研究。科学家及生产工作者的协同工作，在工厂实际中应用了一些先进科学方法的基础上，使爐子的工作指标有着很大的改善。例如仅在列宁格勒城的工厂中的七个电爐上，于1949—51年内降低了电能的消耗量約达 4 百万瓩小时，增加鋼的产量达20—30%，大大地减少了耐火材料、电極及其他材料的消耗量，减少了廢品与損耗，以及大大地降低了鋼的成本。

在另一方面，按創造性合作的方式进行工作，就使科学家們可以在实践中來驗証自己所研究出来的方法，並使它更精确，同时使这些方法更为可靠。本書中所列举的大部分材料都是將創造性合作的工作队在列宁格勒城工厂中的电爐上工作的結果經過加

工和綜合归纳的。

1949年由列寧格勒市工会（Облсовпрофом）及全苏冶金工作者科学和技术协会列寧格勒分会共同组织的全市炼钢工作者的社会主义竞赛，在推广快速电炉熔炼法的工作中起着很大的作用。几乎列寧格勒城所有工厂的炼钢工作者的集体和个人都积极地参加了这项竞赛。

从电弧炉工作的实践中已经确定，为了成功地和系统地进行快速熔炼，首先必须要有极完善的生产组织，在这种的生产组织下应消除工作中所有的停歇和滞留，并且保证给予炉子高生产率工作及电炉炼钢工作者以正常的工作条件。在这方面，炉子按晝夜指示图表进行工作有着良好的效果，这个图表既包括进行熔炼本身，又包括与熔炼有关的工序（准备燃料，修理和加热盛钢桶，准备装配好的钢锭模组或铸型组等）。

除了晝夜指示图表外，为了使炉子能有节奏地工作，在炉襯的小修和大修方面尚要求有确切的次序，炉襯修理的日期及所需的时间应在週或月的指示图表中规定。当然，晝夜的及其他指示图表的编制必须非常精细，并仅能在各个工序的先进定额的基础上进行。促使快速电炉熔炼法顺利发展的技术措施，其重要性並不次于精确的生产组织，下列各点便是这些技术措施中最有效的：

1. 在合理的裝料重量下进行熔炼；
2. 細心而妥善地准备燃料、造渣材料及补爐材料；
3. 改善熔炼工艺和在合理的規范下完成爐子的工作，使熔炼的各个时期的时间尽可能缩短；
4. 最大限度的縮短各次熔煉之間的間歇時間及減少爐子的热損耗；
5. 提高爐頂、爐壁及爐底襯料的寿命和减少修爐的时间。

近些年来的經驗明显地指出，只有当工艺和动力兩因素正确结合时，才能在电炉中成功地进行快速熔炼。在某些情况下，由于未充分考虑到这种情况，可能获得出乎意料之外的不良結果。

在工作过程中也揭露出很多工艺师、熔炼工長及煉鋼工人对于电弧爐工作的动力方面的近代理論和实际材料不够熟悉，这便不可避免地使他們在全面掌握快速煉鋼法上發生困难。这种情况决定了在本書中应对动力問題給以極大的注意。

這本書可供电爐煉鋼領域內工作的工程技术人员之用：工艺师、熔炼工長、动力工程人員、工厂實驗室的工作人員等。此外，這本書对于熟練的电爐煉鋼工人也是有用的。書中整个材料的叙述是上列范疇內的全体讀者都了解的。只有第二章中第三及第四兩节例外，其中的个别問題作者迫不得已应用了高等数学來作較深刻的研究。对于這兩节內容感到困难的讀者可省去中間的推論而利用最后的結果。

作者認為有必要着重指出，在本書中所列举的大部分的实际材料，都是研究电爐中成功地进行快速熔炼的条件的大量工作的結果，这些工作是由作者和列宁格勒城一些工厂（基洛夫斯克工厂，列宁工厂，基洛夫工厂，挖土机工厂等）的先进电爐煉鋼工作者集体一道完成的。書中所闡述的个别問題是全苏冶金工作者科学硏究技术协会列宁格勒分会會議上和列宁格勒城的加里宁工業大学冶金分部年会上以及創造性合作的工厂工作队的會議上的討論題目。出席會議的人發表了許多宝贵的意見，其中大部分的意见是談到今后的工作和這本書的編寫。作者对于参加討論会的全体人員致以深切的感謝。

正如前面所指出的一样，本書不可能要求將电爐快速煉鋼的全部問題都叙述完尽。但是作者指望本書將有助于电爐中进行快速煉鋼的經驗的綜合和推广，同时也指望在对本書中缺陷及缺点批評的基础上將使这项工作更为完善，使之不愧为电爐熔煉革新者胜利完成的巨大任务。

# 第一章 合理的裝料重量

斯达哈諾夫式的电爐煉鋼工早已确定，增加裝料的重量可改善电弧爐的工作指标。在增大的裝料重量下进行熔炼，对于大多数电爐而言，都已成为經常的工作方法。但是直到最近，对于合理地增加裝料重量到何种数值才能使爐子的工作有最良好的技术經濟指标，则仍不够清楚。

根据工作中的电弧爐的大量实际数据綜合而成的下列材料是  
可以帮助說明这个問題的。




圖 1 裝料重量对于电弧  
爐工作指标的影响

- 1—爐襠每次連續操作時間內  
鋼的產量；2—爐襠的壽命；  
3—熔煉的單位時間（不計及  
補爐和裝料）；4—氧化期及  
還原期的總單位時間；5—燒  
化期的單位時間

## 1. 熔炼过程特点的影响

增加裝料重量至一定極限時（圖 1），熔煉及其各个时期的單位時間都將減少（电能單位消耗量的变化与熔炼時間的变化大致相同）。在这种情况下，虽然爐襠（特別是爐頂）的寿命將大大降低，但是增加了在爐襠一次連續操作時間內的鋼的产量。可得到最高的爐子工作指标的裝料重量。隨熔炼過程的特点和所熔煉的鋼之成分以及爐子設備与尺寸的不同，而有显著的（或多或少的）变化。下面我們來研究不同容量爐子实际工作的几个典型范例。

圖 2 表示熔煉鑄鐵時小容量爐子的工作指標，熔煉的特点在於大部份工作時間為爐料的熔化。在這種情況下可近似的采用精煉①時間約為熔化時間的 0.2；在類似的條件下大大的增加裝料重量，直至為爐子額定容量的 2—2.2 倍為止，都能改善爐子工作的指標。




圖 2 熔煉鑄鐵時電弧爐工作指標與裝料重量的關係

1—熔煉的單位時間；2—熔煉時電能的單位消耗量（虛線表示平均數值）

圖 3 表示在容量不大的爐子中熔煉碳鋼時的爐子指標與裝料重量的關係。在這種情況下精煉時間為熔化時間的 0.7—0.8，合理的裝料重量等於爐子額定容量的 1.6—1.8 倍。熔化期中指標的變化是有特異性的；正如圖中所看到一樣，裝料重量繼續增加時，指標仍隨之改善。

在分析這種現象的原因時，可以確定，增加裝料重量，熔化期中爐子設備的平均功率增高，這點在一定的限度內可促進爐子工作指標的改善。

① 精煉系指氧化期和還原期。

圖 4 表示的关系是从兩個容量不大的爐子中得到的。由圖中可以看出，平均功率的增加，隨所用電壓及自動控制工作的質量而有所不同。可以認為，爐料的質量和裝料的密度（見第四章）以及一些其他因素在這方面也起着影響。必須指出，在這種情況下，裝料重量等於額定容量的 1.6 倍時，爐壁及爐頂耐火材料的單位消耗量為最小。由圖 5 的數據得出結論，當裝料重量增加時，爐頂壽命（第 2 個區域內）降低得特別厲害，而爐壁壽命（第 1 個區域內）降低的程度小些。虛線表示壽命的平均值。對於爐壁而言，平均數值位於第一個區域的下限附近，因為在這裡有大量的個別點存在。




圖 3 熔煉碳鋼時電弧爐工作指標與裝料重量的關係

1—熔煉的單位時間；2—熔煉時電能的單位消耗量；3—耐火材料的單位消耗量；4—熔化期內電能的單位消耗量（長時間停歇後的頭幾次熔煉）；  
5—熱爐子熔煉時熔化期內電能的單位消耗量

在容量為 5 吨的爐子中煉鋼的條件下，當精煉時間等於熔化時間的 0.9—1.0（圖 6）而裝料重量約為爐子額定容量的 1.5 倍時，爐子的工作指標有最高值。