

稀有金属丛书

铌

蓝 兰 编译

本文集包括十八篇文章。这些文章主要是根据国外近年来发表的大量資料編譯的。书中較为系统地介绍了金属銻及其合金的基本知識，論述了金属銻及其合金的冶炼和加工工艺現状，銻的电子轰击熔炼，高强度銻合金的发展，銻合金的抗氧化性，等等。

本文集可供稀有金属生产的工程技术人员，研究人員和有关的大专院校师生閱讀。

稀有金属丛书 銻
藍 兰 編譯

*
冶金工业部科学技术情报产品标准研究所

书刊編輯室編輯 (北京灯市口7号)

中国工业出版社出版 (北京东城区南河沿大街)

(北京市书刊出版事业許可證出字第110号)

中国工业出版社第三印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

*
开本 850×1168¹/32 · 印张 9¹3/16 · 字数 260,000

1964年1月北京第一版·1964年1月北京第一次印刷、

印数 0001—1,540 · 定价 (10-6) 1.55元

*
统一书号：15165·2424 (冶金-409)

前　　言

近年来铌和钼可能应用在尖端技术、国防工业和原子能工业中的事实，日益引起人们注意。但由于对于铌的注意及有关铌的研究工作的发展还是比较晚近的事情，因此，国内外出版物中关于金属铌及其合金的详尽而又系统的专著是不多的。

我们编选这本集子的目的是向有关方面的读者介绍关于金属铌及其合金的基本知识。所包括的文章一部分是选译自 Gonsen 编“铌的工艺学”(Technology of Columbium [Niobium], 1958)，另一部分是根据国外文献资料由编译者编写的总结或评述性文章。除了力求系统地反映金属铌及其合金的冶金和工艺问题的现状之外，也着重地论述了关于铌的电子轰击熔炼技术，高强度铌合金的发展及铌合金的抗氧化问题这几个新的课题。

在编写中有一部分材料参照了下列二书：

- [1] Miller, G.L., “Tantalum & Niobium”, Metallurgy of Rarer Metals, No.6, 1959.
- [2] Захарова, Г. В., Попов, И. А., Жорова, Л. П. и Федин, Б. В., “Ниобий и его сплавы”, 1961.

我们没有把所涉及的全部原始文献列在文后，需要查阅原始文献的读者可以从上列二书的文献索引中查得，而仅仅把上书中所没有提到的文献在有关的地方加以援引。翻译的文章则仍按原来体例，未加更动。

编译者的学识水平极有限，所作的编译工作是很不成熟的，不恰当的或甚至谬误的论断一定不少，衷心地希望得到读者的批评和指正。

蓝 兰

1963年2月

目 录

前 言

引 論：關於鎳发展的概況.....	1
元素鎳及其化合物的性质.....	13
鎳冶金学評述.....	44
溶剂提取法分离鉬和鎳的新进展.....	71
用环己酮由硫酸溶液萃取鎳和鉬.....	83
液体-液体萃取法制备高純鎳、鉬氧化物.....	97
电解法制取高純金屬鎳的研究.....	107
鎳在燒結過程中的真空反應.....	123
鎳的粉末冶金工艺.....	151
鎳的熔炼.....	167
金属鎳的加工.....	181
鎳的金属鍍层.....	189
鎳板材的拉伸性质和軋制結構.....	198
金属鎳范性至脆性的轉變.....	209
鎳基合金的平衡性质.....	227
鎳基合金的力学性质.....	252
稀土金属添加剂对于Ⅴ _a 族金属范性的影响.....	269
抗氧化鎳合金的发展.....	274

引 論：關於鈮發展的概況

近年來高溫技術的迅速發展，迫使人們去試圖應用許多不尋常的金屬，金屬鈮就是其中一個突出的例子。由於鈮所具有的高熔點，以及它獨特的韌性和冷加工性能，因此在一群高溫金屬中它表現出值得人們注意的特色。金屬鈮和鈮基合金肯定具有相當高的可能應用的價值。

1. 鈮 的 来 源

鈮並不算是一種很稀有的金屬。根據估計，它在地殼中的總含量是 $3.2 \times 10^{-5}\%$ (重量)。在自然界中，鈮總是無例外地與鉭共存。

含有鈮的礦石很多，差不多將近 100 種，但是其中含鈮較丰富而且有工業價值的却極少。

鈮和鉭的硫化物在自然界並不存在。在礦石中它們一般與一種或數種其它金屬形成複式含氧化合物，以鈮酸鹽和鉭酸鹽的形式出現。其中鈮和鉭可以彼此置換，形成一系列連續的同結構的化合物，無論結構形式和物理性質均無所改變，僅僅比重不同。

工業生產中應用的含鈮礦石主要的是鈮鐵礦 (Columbite) 和燒綠石礦 (Pyrochlore)。

鈮鐵礦是含鐵和錳的複式鈮鉭氧化物，通式可以寫作 $(\text{Mn}, \text{Fe})\text{O} \cdot (\text{Nb}, \text{Ta})_2\text{O}_5$ 。其中各種金屬元素的含量在很寬的範圍內變動。富鈮的礦石中所含 Nb_2O_5 可達 77%。一個典型的分析結果是：68% Nb_2O_5 , 10% Ta_2O_5 , 15% MnO , 10% FeO , 0.5% ThO , 0.5% TiO_2 及其它。

鈮鐵礦一般是呈鐵黑色或暗褐色的不透明的礦石，莫氏硬度指數是 6 左右，具有金屬或琥珀光澤。因鈮鉭的相對含量不同，比重在 5.3—8.0 之間。

另一種重要礦石是燒綠石礦，它是含鈣和鈮的複式鈮鉭氧化

物，其中并含有不同量的鐵、鈦、稀土金屬、氟等，有时也含有釷和鈮。一般呈褐色或黃色，不过它的顏色相当多样，由透明到不透明。莫氏硬度指数是5左右，比重4.2—4.36。

燒綠石矿的化学組成更为复杂，下面是一个大致含量范围的示例：0—70% Ta_2O_5 ，0—65% Nb_2O_5 ，2—14% TiO_2 ，0—5% ThO_2 ，1—6% Na_2O ，0—0.5% WO_3 ，2—13% RE_2O_3 （稀土氧化物），0—4% SnO_2 ，0—11% UO_2 ，0—15% UO_3 ，4—18% CaO ，0—1.5% K_2O ，0—7.8% MnO ，0—10% FeO ，0—6% H_2O ，0—5% V_2O_5 ，0—9.7% Fe_2O_3 ，0—4%F，等等。

銻鉄矿一般含于产錫石的花崗岩中，而燒綠石矿則含于一种所謂碳酸岩中。

西方国家銻矿石的主要产地是非洲：尼日利亚、刚果、罗得西亚、烏干达、莫三鼻給和南非联邦。此外加拿大、巴西和挪威也有比較重要的矿藏。

苏联也拥有丰富的銻矿藏。

2. 銻 的 用 途

近代，銻主要的用途是下面这几个方面：（1）以銻鉄或銻鋨的形式用作鋼的合金添加剂；（2）作为合金元素用于各种特殊有色合金；（3）碳化銻或其它硬质化合物用作硬质合金的組元；（4）純金属銻也用于电真空器件及化学工业中以及用作钎棒等。不过，更加吸引人們注意的是銻未来的可能应用方面：高溫高强度的新型銻基超合金，以及銻在原子核能工程中作结构材料、包复材料或核燃料合金添加剂的应用，关于这些，我們在本文后面討論。

2·1 含銻不锈钢

奧氏体鎳鉻不銹鋼在尚未硬化的状态下（例如由1000°—1100°C淬火之后），其中所含的碳主要留在固溶体中。在500°—900°C回火会使碳化鉻（其中含鉻高达90%）在晶粒間界发生沉淀。这样，晶粒中接近晶界的那些地区的鉻含量便大大降低，这也

就相应地降低了这些地区的抗腐蚀性能。

铌以铌铁或铌钼铁的形式加入奥氏体型镍铬不锈钢，能够改进后者的晶粒间界抗腐蚀性。铌的加入是起一种稳定剂的作用，它生成极为稳定的碳化铌，避免了铬成为碳化铬进入晶粒间界而引起的耗损。这样就保持了铬的抗腐蚀作用，改进了钢的高温强度。

在西方国家中，用铌或铌钼稳定化的18/8不锈钢一般称为“347型”和“348型”不锈钢，其中铌或铌钼的含量最低是含碳量的10倍，即约为0.8%左右。当铌铁原材料供应发生困难时曾用低碳钢（“304L”，“304LC”）或钛稳定化不锈钢（“321”）代替铌稳定化不锈钢。曾经有人对这几种型号的钢的性能作过比较。结果指出：与“304L”型钢相比，“347”型钢的高温强度和浇铸性能均较好；锻造性质，工件的表面质量及焊接性质都比较优越；用作高温应用的零件时损坏率低很多。

钛稳定化不锈钢也具有不少缺点：钛在奥氏体型不锈钢中虽然可以起稳定化作用，可是它的加入生成了较大量的富钛夹杂物（主要是氧化钛和氮化钛）；这些夹杂物的存在会降低机械加工和轧制板材的表面质量，降低加工成品的合格率。另一方面，在最后成品中钛只留下原始配料成份的55%—60%，而铌总是留下95%，铌的耗失量不超过5%。在切屑重新熔炼时钛几乎全部耗失，而铌可保存60—90%。含铌的钢在浇铸时流动性较好，因此铸件质量也较高。铌稳定型不锈钢的高温长期强度肯定地优于钛稳定型不锈钢。根据这种种理由，人们认为含铌不锈钢肯定优于其它相近型号的钢。

含铌不锈钢最主要的应用方面是制造化学工业和石油工业的大型设备，在高温以及和腐蚀性介质接触的条件下使用。另一个重要的应用方面是制造喷气式推进机的某些部件，这些方面的前途都是远大的。由于蒸气涡轮发动机是朝着更高的工作温度和压力方面发展，而含铌不锈钢具有高强度和抗腐蚀性，把它用于转子和蒸气管道的制造必将有助于发动机效率的提高。此外，由于

含鉻不銹鋼具有短促的輻射半衰期和優良的抗腐蝕性能，在原子能工程中也相當大量地用作結構材料。

此外也曾報導鉻加入低碳鋼可以提高它的抗蠕變強度，不過所需鉻與碳含量之比必須高達 25:1。也曾研究過鉻在高鉻鋼 (2—16% Cr) 中所起作用，確定了鉻可以：(i) 大大降低高鉻鋼的空氣硬化特性，(ii) 避免回火變脆，以及 (iii) 提高抗蠕變強度。

2·2 高溫合金

鉻的第二個主要應用方面是用作若干特殊高溫合金中的少量合金添加劑。這些高溫合金是鎳鉻基或鈷基合金，一般習慣稱之為“超合金”，它們主要用於渦輪機和噴氣式發動機的某些部件，使用的溫度上限是 900°C 左右。關於鉻在不銹鋼及超合金中所起的作用問題的研究早在 40 年代便已迅速開展。近年來，這方面的應用正在逐步增長，有人認為鉻在這方面的應用會超過在不銹鋼方面的應用而躍居第一位。

鉻作為合金添加劑在超合金中的用量大致是 0.45%—4.0% 左右。鉻的加入提高了超合金的高溫強度，以及它們的高溫韌性。除此之外，含鉻量較高的合金均具有優良的抗熱震性，這表明鉻的加入也在提高高溫合金的抗熱震性方面能起有利作用。

在被強化的合金基體中，如果存在精細分散的且不可溶的穩定硬相粒子，那末就會增進合金抵抗形變的能力。經驗表明，鉻和鋸在超合金中所起這方面的作用是卓越的。

這組高溫合金由於它們具有特別高的強度，因此加工比較困難，在加工中必須仔細地制定並嚴格遵守恰當的熱加工規程，這樣才不致發生開裂。鉻的加入能夠使鑄錠的晶粒結構細化，因而使合金具有較佳的熱加工特性。

表 1 列出了若干含鉻超合金的典型化學成份，所有合金中所含余量均為鐵，未在表中列出。

曾經報導：含鉻的磁性合金磁性很好，具有很高的矯頑力。

鉻加入鋁合金也能使晶粒細化，使合金組織均勻化，因而改

进了鋁合金的性能。在銅合金中加入 1.5% Nb 能使之在高溫下保持其強度。

表 1 若干含鈮超合金的典型化学成份

合 金 % \	C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Nb	Co	V	W
H46	0.15	0.40	0.55	11.5	—	0.45	0.25	—	0.30	—
FV448	0.10	0.40	0.90	10.5	—	0.60	0.45	—	0.15	—
18/12/Nb	0.08	0.50	1.50	17.5	12.0	—	0.90	—	—	—
FV326	0.25	0.80	3.00	16.0	18.5	2.5	1.75	7.0	—	—
G18B	0.40	1.00	0.80	13.0	13.0	2.0	3.0	10.0	—	2.5
S590	0.40	0.70	1.50	20.0	20.0	4.0	4.0	20.0	—	4.0
S816	0.40	(Fe 2.8)	—	20.0	20.0	3.75	4.0	44.0	—	4.0
N155	0.15	0.50	1.50	21.0	20.0	3.0	1.25	20.0	—	2.5

2·3 鈮的其它用途

鈮的硬质化合物（碳化鈮）可作为硬质合金的一种組元而应用。硬质合金一般是鈷或鎳粘結的碳化錫和碳化鈦材料。在这种硬质合金中加入一定量的碳化鈮和碳化鉬，可以使这种材料所制成的切削刀具与切削碎屑粘連的倾向性降低，因而延长刀具寿命。此外，碳化鉬和碳化鈮还能延滞碳化物相的結晶过程，可保証材料具有比較細的晶粒結構和較佳的韌性。碳化鉬（鈮）与碳化鈦所起的綜合效果在提高材料的高溫硬度方面特別令人滿意。

曾經有报导，在WC-TiC-Co材料中加入1—3%的TaC-NbC的硬质合金适于制造切削鑄鐵的刀具；含3—10% TaC-NbC的材料适于切削軟鑄鐵和軟鋼；含10—30% TaC-NbC的材料适于切削一般的鋼。再提高 TaC-NbC 的含量便无助于提高材料硬度。

表2和表3列出加入了TaC-NbC添加剂的WC-TiC-Co材料的若干性质。

在热加工（鍛造）模具材料中，鈮和鉬碳化物添加剂对性质也起有利作用。当鈷和鉬的含量均高时(15—30%)，材料在工作

表 2 若干含TaC-NbC硬质合金的性质①

成 分 (%)	WC	TiC	TaC- NbC	Co	密 度 克/厘米 ³	洛氏硬度 R _A	维氏硬度 公斤/毫米 ²	横向断裂 强 度 公斤/毫米 ²	压缩强度 公斤/毫米 ²	弹性模量 公斤/毫米 ²	热导系数 卡/厘米· 秒·°C	热胀系数 $\times 10^{-6}$
85	4	1	10	13.2—13.4	89—90	1350—1450	170—190	—	55000	0.134	—	—
80.5	5	5.5	9	13.1—13.3	90—91	1400—1500	170—200	—	5600	—	—	—
77	6.5	9	7.5	12.5—12.7	91—92	1550—1650	140—160	—	—	0.127	5.5	—
59	7	22	12	12.3—12.5	89—90	1300—1400	160—180	—	—	—	—	—
76	7.5	6.5	10	112—12.2	89—90	1350—1450	170—200	450	5200	0.113	6.0	—
73.5	10	8	8.5	11.8—12	90.5—91.5	1450—1550	140—160	—	—	—	—	—
72.5	10	8	9.5	11.7—11.9	90—91	1400—1500	150—175	—	—	—	—	—
71.5	10	8	10.5	11.7—11.8	89—90	1350—1450	160—190	—	—	—	—	—
62	12	18	8	11.7—11.9	91—92	1600—1700	120—140	510	63000	—	—	—
59*	12	18	11	11.4—11.6	90—91	1400—1500	130—150	400	56000	—	—	—
69.5	12.5	8	10	11.2—11.4	90.5—91.5	1450—1550	140—170	—	—	—	—	—
70.5	13.5	7.5	8.5	11.1—11.3	91—92	1500—1600	130—150	470	50000	0.06	5	—

續表 2

成 分 (%)	密 度			洛氏硬度	維氏硬度	橫向撕裂 強 度	壓縮強度	彈性模量	熱導系数	熱脹系数 $\times 10^{-6}$
WC	TiC	TaC-NbC	Co	克/厘米 ³	R _A	公斤/毫米 ²	公斤/毫米 ²	公斤/毫米 ²	卡/厘米。 秒·°C	
84	3	7	6	12.6—12.8	—	—	—	—	—	—
81	3.5	3.5	12	12.8—13	—	—	—	—	—	4.5—5.6
83.5	4	6	6.5	12.7—12.9	90.5—91.5	1550—1650	150—170	—	—	—
82.	5	3	10	13.0—13.2	—	—	—	—	—	—
81	5	5	9	13.0—13.2	89—90	1350—1450	175—197	—	—	4.81—5.80
78	9	3	10	12.0—12.1	—	—	—	—	—	—
74.5	13	4	8.5	11.5—11.7	90—91	1450—1550	155—165	—	—	4.85—5.76
69.5	18	5	7.5	10.4—10.6	90.5—91.5	1550—1650	130—140	—	—	4.83—5.73
70	20	1	9	10.6—10.8	—	—	—	—	—	—
50.5	38	5	6.5	8.5—8.7	91—92	1600—1700	95—105	—	—	—
51	40	3	6	8.3—8.5	—	—	—	—	—	—

① 本表引自 Kieffer und Schwarzkopf: Hartstoffe und Hartmetalle, 1953; 第 6 頁上是美國工作者的結果，本頁所列是歐洲工作者的結果。

② 本栏前后两个数值分别表示0°—300°C 和 300°—600°C 范围內的热脹系数。

溫度 (1000°C) 下具有很优良的抗热震性，此时材料中含铌的量約在 7 % 以下。

表 3 TaC—NbC 含量对于硬质合金若干性质的影响

成 分 (%)				洛 氏 硬 度	横向断裂强度 公斤/毫米 ²	密 度 克/厘米 ³
WC	TaC— NbC	TiC	Co	R _A		
94	0	0	6	91	180	14.9
84	5	5	6	89.5	130	13.0
79	10	5	6	90	120	12.63
69	20	5	6	90+	110	12.25
49	40	5	6	89.5	90	11.26
24	65	5	6	88.5	70	12.29
79.5	5	9.5	6	89.5	125	11.8
74.5	10	9.5	6	90	115	11.5
64.5	20	9.5	6	90	100	11.0
44.5	40	9.5	6	90	90	10.6
24.5	60	9.5	6	89.5	65	9.7
74	5	15	6	90.5	120	10.98
69	10	15	6	90.5	110	10.75
64	15	15	6	90.5	100	10.59
59	20	15	6	90.5	95	10.03
54	25	15	6	90	95	9.80
24	55	15	6	89.5	70	8.96

鉭曾广泛地用于电眞空器件中，这乃是由于鉭的熔点高，蒸汽压低，具有范性，容易加工成型(抽絲、軋为箔片)和焊接，在电子管工作溫度与碳、氮、氧的化学亲和力甚高(吸气本領)以及抵抗化学侵蝕的能力較强。铌也具有这些特点，而且在高溫下还具有优良的发射电子的特性，因此有人认为铌可以在更加严格条件下使用。

铌和鉭的氧化物曾被用于若干化学反应中作为催化剂。铌和鉭的氢化物曾被用于作为金属与陶瓷材料封接剂中一种組元。

铌在不銹鋼的釺焊工艺中也起重要作用，铌加入焊棒，可以提高焊縫地区的耐腐蝕性和强度。

3. 展望

3·1 原子能工程的发展和铌的应用

原子能工程对于材料的要求是极其严格的。用于反应堆中高温裂变区的材料除了必须具有足够高的高温长期（抗蠕变）强度之外，还必须具有一定核子性质和优良的化学稳定性。具体地说，要求所使用的金属材料具有尽可能低的中子俘获截面，在反应堆工作温度下与核燃料及热传递介质尽可能不起作用。此外，对于材料的热学性质，加工性能及焊接性能都提出严格而复杂的要求。

金属材料在反应堆中主要是用作结构材料和核燃料的包复材料，前者是构成整个系统的构架。同时，为了容纳核燃料的裂变产物，为了避免核燃料元件为热传递介质所侵蚀，并且为了避免核燃料元件的形变，必须用一种复蔽材料把燃料元件包复起来。如所周知，提高反应堆的工作温度就意味着提高热效率，因此要努力提高材料所能承受的高温。

关于金属铌性质的研究已经表明铌具有一系列优良特性，并说明有可能使铌基材料成为比较理想的反应堆结构材料和核燃料的包复材料。

目前使用的金属材料，主要是具有低中子俘获截面的铍、锆、镁和铝，它们也都具有比较优良的抗腐蚀性能。铌与这些金属相比，中子俘获截面虽然略高，可是铌的熔点和高温强度却远远超过上面那些金属材料。因此，为了反应堆设计的进一步发展，应该考虑铌的应用。

铌和钽虽然在许多方面性质相近，可是核子性能比钽优越：中子俘获截面比钽低，同时由辐射而产生的放射性也比钽低。因此，铌比钽适于原子核能工程方面的应用，而且在应用时应该尽可能地除去其中所含的钽。

铌在高温下与金属铀可以相容。在液体金属钠或钠钾合金中被侵蚀的速率极低，因此可以满足对化学稳定性所提出的要求。

在其它物理性质方面，金属铌也是能够满足要求的。这些所要求的性质中包括热导率，热膨胀系数和蒸汽压。为了提高热量由核燃料向冷却液流传递的效率，包复材料应该具有优良的热传导性，而且为了改进力学性质或其它目的所加入的合金添加剂应该尽量不使热导率显著降低。其次，为了防止热膨胀不均匀所引起的問題，人們希望包复外壳与燃料元件的热膨胀系数相近。除此之外，特別是对气体冷却反应堆中应用的材料，要求在工作溫度之下具有尽可能低的蒸汽压；这是为了防止包复材料随着冷却流体发生耗失，随即又淀积在热传递循环系统的較冷部分。关于这些要求，虽然所获得的有关铌的資料还很有限，不过却足以說明铌所具有的性质是足够优良的。

在力学性质方面要求材料在高溫下具有高的屈服应力与断裂强度，高的弹性模量和抗蠕变强度。并要求具有足够的范性，使之不致在工作中发生脆断。此外，材料要能够进行加工和焊接，制成包复外壳。根据铌的高溫强度，冷范性和加工性能看来，铌基材料是能够作为合适的包复材料使用的。

根据这些因素，人們认为在原子能工程中铌基合金是极有希望的材料。

金属铌或铌基合金在反应堆中除了可能用来作結構材料和包复材料之外，某些情况之下还可以把铌用来作为核燃料的合金添加剂。例如，在金属鈾中加入 10(at)%Nb 可以使体心立方结构的 γ -鈾在室溫下稳定。 γ -鈾与 α -鈾比較起来，前者抗腐蝕性能和一些其它冶金性能均較优越。因此，由核燃料的观点看来，鈾基·铌合金值得注意。

3·2 铌基超合金

在科学技术突飞猛进的时代里，各种尖端技术对于高溫材料的要求极为迫切。数年前发展的“超合金”已經远远不能滿足使用的要求。人們在寻求着能够在 1000°—1500°C 或更高的溫度下可以滿意使用的金属材料，希望这些材料不但具有优良的高溫强度和范性，并且还具有优良的抗氧化性能和适中的密度。这样，

人們的注意便自然地落到周期表中那些高熔点的过渡族金属上。經過現實的比較和选择，目前先进国家的冶金学家都一致认为鈮、鉬、銻、鉑四种金属是最有希望的超高温合金基体材料。

在表 4 中列有熔点在1900°C以上的几种高熔点金属的一些特性数据。

表 4 高熔点金属

元素	结 构	熔 点 °C	密 度 克/厘米 ³	楊氏模量 10 ⁶ 磅/吋 ²	E/ρ 10 ⁶
鎢	体心立方	3410	19.3	50	2.59
	六方密排	3180	20.0	67	3.35
鉬	体心立方	2996	16.6	27	1.63
	六方密排	2700	22.5	80	3.51
銻	体心立方	2625	10.2	45	4.41
	体心立方	2468	8.57	15	1.76
鉑	六方密排	2450	12.2		
	面心立方	2443	22.5	75	3.33
鉻	六方密排	2220			
	面心立方	1966	12.4	41	3.31

鎢、鉬、銻、鉑四种金属具有特別高的高溫强度：重量比率，与其它高熔点金属相比价格比較低廉，儲藏量也比較丰富。这四种金属抗氧化性能都較差，在不高的溫度下便生成不具保护性的氧化壳层，迅速发生氧化。它們都具有体心立方結構，像其它体心立方結構的金属一样，在低溫下发生范性-脆性轉变；由于低溫范性不高，因此在加工中发生困难。

在这組金属中鉑表現了它自己值得注意的特点。根据1200°C 的强度：重量比率加以比較，鉑和鉑合金仅次于鉬和鉬合金，而肯定は超过鉬的。在低溫范性、加工性能及焊接性能方面鉑的特性是最优良的，肯定超过鉬合金。在抗氧化性能方面問題也不如鎢鉬那样严重，而且通过合金化方法来改善鉑合金的抗氧化性能目前的成果和未来的希望也比鎢鉬更大。目前在鉑合金与鉬合金方面积累的資料和知識也比有关鎢合金和鉬合金的为多。另外，

铌在若干强腐蚀性介质中的化学稳定性也非常优良。

根据这些理由，人们认为发展可以在 1100°—1350°C 应用的高强度抗氧化铌合金是极有希望的，它在涡轮发动机，喷气式发动机及以航空工业结构材料方面会获得广泛的应用。

* * *

在下面的章节里，我们将阐述关于铌的性质，铌的冶金問題，铌的加工制造，铌合金系統以及高强度抗氧化铌合金的試制等方面国外工作者的研究成果和实践經驗。这些資料对于我們发展铌及其它类似金属的工作是有一定参考价值的。这些資料中包含許多宝贵的成功的經驗，同时也留下来不少尚待解决或进一步改进的問題，对于若干問題的基本方面我們也尽量作了一些分析。所有这些資料可以作为我們工作中的参考。关于金属铌和铌合金的研究直到現在还是正在发展中的課題，目前所注意的主要方面是：(i) 铌合金的試制和加工，(ii) 铌的电子轰击法熔炼与提純技术，(iii) 铌合金的抗氧化問題等。

元素铌及其化合物的性质

铌的原子序数是 41，原子量 92.91，是属于周期表中 V_a 族的元素。特点是：铌最稳定的氧化物 (Nb_2O_5) 是酸性的；卤化物具有挥发性，而且是非极性的；在较低的原子价状态下又表现为碱性。作为一种金属，铌与周期表中和它邻近的元素一样，具有熔点高的特点。

铌和钽极其相似，在矿石中它们往往共存。这个相似关系可能是由于镧系元素收敛所引起的结果。在依原子序数排列的序列中，稀土元素落在铌和钽之间，因而打乱了系之间原子体积递增的周期性。

在 V_a 族元素中，钒的原子半径是 1.32×10^{-8} 厘米，铌是 1.43×10^{-8} 厘米，钽是 1.46×10^{-8} 厘米。在其它性质上，铌与钽的相似程度比钒与铌相似的程度更大。虽然我们知道 VI_a 族中相应的另一对元素（钨和铼）间相似的程度还更加接近，不过这两对元素（铌和钽，钨和铼）都是一样地具有共存性，在分离中同样存在困难，具有很相似的化学性质。

1. 金属铌的物理性质

铌的重要物理性质的数据列在下面。

原子序数：41

原子量：92.91

自然同位素：93

人工同位素：89、90、91、92、94、95、96、97、98 (1)、99。

电子分布：