


# 手 工 制 彈 簧

工人 朱金贵著



机械工业出版社

本书作者是有五十多年工龄的老工人，本书是他生产实践的經驗，內容很实用。只需极简单的工具，就可以用手工盘繞出合格的弹簧来，弹簧鋼絲直径为0.234~8毫米。全书用举例的方式介绍了螺旋弹簧、細小弹簧、密封环用弹簧、片弹簧和圈弹簧的制造方法。书內还介绍了整理和檢查弹簧的方法。适合于中小工厂和广大农村的鉗工和維修人員閱讀。

## 手 工 制 弹 簧

工人 朱金貴著

\*

机械工业出版社出版 (北京阜成門外百万庄南街一号)

(北京市书刊出版业营业許可證出字第117号)

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店經售

\*

1968年12月北京第一版·1971年4月北京第二次印刷

\*

统一书号：15033·4141 定价 0.45 元

卑賤共易聰明，

高貴共易愚蠢

毛澤東 五月十一日

# 毛主席语录

我国有七亿人口，工人阶级是领导阶级。要充分发挥工人阶级在文化大革命中和一切工作中的领导作用。工人阶级也应当在斗争中不断提高自己的政治觉悟。

# 目 次

一 弹簧的作用 .....	1
二 弹簧的种类及其用途 .....	2
1 螺旋弹簧： .....	2
一、拉伸弹簧（拉簧） .....	2
二、压缩弹簧（压簧） .....	4
三、扭转弹簧（扭簧） .....	4
2 片弹簧 .....	6
3 圈弹簧 .....	8
三 关于弹簧的一些术语及相互关系 .....	8
1 初应力 .....	8
2 牵引力 .....	10
3 螺旋弹簧的左旋式与右旋式 .....	10
4 旋绕比同弹力及弹性范围的关系 .....	11
四 螺旋弹簧的典型工作图 .....	15
1 压缩弹簧典型工作图 .....	15
2 拉伸弹簧典型工作图 .....	17
3 扭转弹簧典型工作图 .....	18
五 手工制簧的工具 .....	19
1 盘簧板 .....	20
2 摆杆 .....	20
3 间距销子 .....	21
4 弹簧压缩加工板 .....	22
六 拉伸弹簧的制造方法 .....	23

1 测量工作.....	23
2 定出所需钢丝的长度.....	23
3 钢丝的选择与检查.....	23
4 摆杆直径的选择.....	24
5 盘绕工作.....	24
一、用第一种形式的盘簧板制造拉簧的方法 .....	25
【例1】绕制钢丝直径为2毫米,弹簧中径为20毫米的拉簧 .....	24
二、用第二种形式的盘簧板制造拉簧的方法 .....	30
【例2】绕制钢丝直径为4毫米,弹簧中径为21毫米的拉簧 .....	30
【例3】绕制钢丝直径为2毫米,弹簧中径为20毫米的拉簧 .....	35
三、取得不同初应力的方法及试验 .....	36
6 切断工作.....	40
一、由摇杆上取下弹簧 .....	40
二、弹簧的切断 .....	40
三、细小弹簧的切断方法 .....	40
7 两端耳环的加工.....	41
一、钢丝直径在2毫米以下的耳环加工 .....	41
二、细小弹簧耳环的加工 .....	43
三、粗钢丝耳环的加工 .....	44
四、半耳环的加工 .....	45
8 成品检查.....	49
9 弹性限度与拉力试验.....	50
一、弹性限度的试验 .....	50
二、拉力试验 .....	50
10 拉力大小的调整 .....	52
11 直径大小的调整 .....	52
一、直径由大改小的调整法 .....	52

二、直径由小改大的调整法 .....	53
<b>七 压缩弹簧的制造方法 .....</b>	<b>53</b>
1 柱形压缩弹簧的制造方法.....	53
2 锥形压缩弹簧的制造方法 .....	62
3 压缩加工.....	63
4 两端压紧与磨平.....	65
5 弹力的测量.....	68
6 压簧直径的调整.....	71
<b>八 扭转弹簧的制造方法 .....</b>	<b>71</b>
<b>【例 1】</b> 2 毫米以上的钢丝，使用第二种形式的盘簧板制作 扭簧的方法.....	72
<b>【例 2】</b> 制造配电盘上万能开关的扭簧.....	72
<b>【例 3】</b> 制造中文打字机的打字锤中的扭簧.....	74
<b>【例 4】</b> 制造打字机中横格制动副爪的扭簧.....	74
<b>【例 5】</b> 制造照相机镜头自动活门和快慢门的扭簧.....	75
<b>【例 6】</b> 制造直流发电机双股线式压碳刷的扭簧.....	76
<b>【例 7】</b> 制造叠圈式扭簧.....	76
<b>九 细小弹簧的制造方法 .....</b>	<b>82</b>
1 旋绕比小于 4 的拉簧的制造方法.....	83
<b>【例 1】</b> 制作钢丝直径为 0.234 毫米，旋绕比为 2.08 的 拉簧.....	83
2 旋绕比为 5~25 的拉簧的制造方法.....	88
<b>【例 2】</b> 制作钢丝直径为 0.234 毫米、旋绕比为 13 的 拉簧.....	88
3 旋绕比大于 25 的拉簧的制造方法 .....	94
4 细小压簧的制造方法.....	97
<b>十 密封环用弹簧的制造方法 .....</b>	<b>100</b>
<b>【例 1】</b> 制作钢丝直径为 0.7 毫米，所盘弹簧的中径为	

2.3 毫米，长度为 200 毫米的密封环用弹簧.....	101
<b>【例 2】制作钢丝直径为 0.7 毫米，所盘弹簧的中径为 2.07 毫米，长度为 180 毫米，尾端带喇叭口形 的密封环用弹簧 .....</b>	<b>107</b>
<b>十一 片簧的制造方法 .....</b>	<b>109</b>
1 加工片簧的基本方法 .....	109
一、材料的选择.....	109
二、材料的加工.....	110
三、片簧的加工过程.....	112
2 片簧的加工实例 .....	115
<b>【例 1】制作留声机调速器的平板片簧 .....</b>	<b>115</b>
<b>【例 2】制作自动电话交换机回转继电器的片簧 .....</b>	<b>117</b>
<b>【例 3】制作自动电话交换机回转齿轮的止动爪 .....</b>	<b>119</b>
<b>【例 4】制作自动电话交换机回转齿轮的推进爪 .....</b>	<b>120</b>
<b>【例 5】薄片簧的制造方法 .....</b>	<b>125</b>
<b>【例 6】制作中文打字机横竖变换器的定位片簧 .....</b>	<b>126</b>
<b>【例 7】制作英文打字机翅膀簧 .....</b>	<b>126</b>
<b>【例 8】制作篦子簧(梳子簧) .....</b>	<b>129</b>
<b>十二 圈弹簧的制造、调整及修理 .....</b>	<b>131</b>
1 圈弹簧的制造 .....	131
<b>【例 1】制作小型直流发电机碳刷压簧 .....</b>	<b>131</b>
<b>【例 2】制作转速表离心簧 .....</b>	<b>134</b>
2 发条和游丝簧的调整与修理 .....	136
一、发条的调整.....	137
二、发条的修理.....	138
三、检修带发条的机器时应注意的事项.....	142
四、游丝簧的调整.....	143
<b>十三 弹簧故障的检查及处理 .....</b>	<b>148</b>

## 一 弹簧的作用

弹簧是机器的重要零件之一，从大的轮船、飞机和火车，到很小的精密仪器和钟表等，都离不开弹簧。弹簧在机器中起着非常重要的作用。例如，一台小型电动计算机，它所以能够作出那样灵巧、迅速、复杂的工作，就是因为有各种各样的弹簧的配合。如果坏了一个弹簧，机器的某部分马上就会停下来，或者全部停下来。其它机器也是如此。这些弹簧，一般都是由弹簧厂用机器生产的。但有很多弹簧却完全可以用手工制造。我们这个“刻苦耐劳著称于世”的民族，正如伟大领袖毛主席说的：“在中华民族的开化史上，有素称发达的农业和手工业”。本书专谈用手工快速简便制簧的方法。

下面说说弹簧的作用。

**1 复原作用** 利用弹簧的弹力，可以使机器的某一部分或某一零件自动复原到原来的位置。如电铃按钮、门上的折页、枪枝的扳机和自动电话机的号盘等。

**2 击打作用** 如枪枝中的撞针击打子弹引火等。

**3 连续作用** 如自动枪炮连续发射子弹；钟内的摆叶连续摆动；手表的游丝使摆轮产生连续的往复摆动等。

**4 原动力作用** 如钟、留声机和自记性质仪器中的发条等，能使它们转动。

**5 安全保险作用** 如锅炉汽包上的安全阀门，当气压超过定值时，气体就把安全阀门顶开，使气体排出，防止锅炉爆炸。气压小于定值时，阀门便在弹簧的作用下自动关闭，以防蒸汽排出过多而影响使用。

**6 缓冲和避振作用** 如汽车、火车和电车等，其车厢与轴承中间的弹簧能减轻车厢的振动，同时缓和了车厢对轴承的猛烈冲击，保证轴承的安全使用，延长了寿命。此外，如自行车坐垫下面的弹簧等，也是起缓冲和避振作用的。

**7 压力作用** 如交直流发电机上的碳刷弹簧，使碳刷与滑环或整流子相接触，并保持其一定的压力，同时又不影响机器的运转。

**8 防止逆转作用** 如自动扳手、自动电话交换机的齿轮、照象机装胶卷的把手等，它们是利用弹簧来防止逆转的。

除上述外，弹簧还有很多作用，不再一一叙述。

## 二 弹簧的种类及其用途

弹簧的种类很多，按它的外形结构和使用性能的不同，一般可分螺旋弹簧、片弹簧（板弹簧）、圈形弹簧三大类。

**1 螺旋弹簧** 螺旋弹簧按其使用情况的不同又可分为拉伸弹簧、压缩弹簧和扭转弹簧三种。

**一、拉伸弹簧（简称拉簧）** 用圆钢丝盘绕成圆柱形的螺旋线而成（图1）。这种弹簧的大多数在自由状态时，圈与圈之间并得很紧，没有间隙。但也有圈与圈之间不并紧的。在特殊情况下也有将拉簧每圈之间绕出间隙的。拉簧主要用于受拉力的地方。

拉伸弹簧的基本形式只有一种，但它的耳环有各种各样的，常见的耳环形式如图2所示。




图1 拉伸弹簧

上述是固定耳环式的，还有耳环可调节的拉伸弹簧，其结




图 2 不同耳环的拉伸弹簧

1-半耳环式； 2-全耳环式； 3-双耳环式； 4-边耳环式；  
5-双边耳环式； 6-长颈耳环式； 7-长形耳环式； 8-小耳环式； 9-大耳环式； 10-可转耳环。




图 3 耳环可调节的拉伸弹簧

1-螺丝杆耳环式； 2-螺旋块耳环式； 3-铁板耳环式。

构形状如图 3 所示。

螺丝杆耳环式拉伸弹簧，其耳环可以顺着螺旋线调节，以增加或减少弹簧的圈数，达到调节拉力的目的。这种弹簧常

用于精密的仪器或机器中。

螺旋块耳环式拉伸弹簧，螺旋块上的螺纹，螺距与弹簧节距相同，可以在弹簧内调节距离，以便调节拉力。螺旋块上有两个孔，用来安插扳子使其转动；中央的螺孔，用来安装耳环，可用螺母锁紧。这种弹簧用于强大拉力或拉力需要调整的地方。

铁板耳环式拉伸弹簧，其铁板耳环上钻几个有斜度的小孔，弹簧末端旋入铁板的小孔中。铁板的一端中央钻一个孔，以便挂在被拉的机器零件上。另一个铁板耳环可以焊上一个螺丝杆，以便固定在机器的底盘上。调整螺丝杆的长短可以改变弹簧的拉力大小。

耳环的形式应根据具体条件和实际情况来选择。

**二、压缩弹簧（简称压簧）** 其结构形式基本上与拉伸弹簧相同，主要区别是弹簧圈与圈之间有一定间隙，当受到外力压缩时，它就具有一定弹力。我们就利用这种性能，使弹簧在机器某种零件上起顶、推、弹击或缓冲等作用。如枪支、火车车厢、沙发中都是用的压缩弹簧。但也有用压缩弹簧起拉力作用的。

压缩弹簧根据外形的不同有很多式样，除常见的圆柱形外，其余的如图 4 所示。

此外，根据不同用途，弹簧两端可以做成磨平和不磨平等不同式样（图 5）

**三、扭轉彈簧（简称扭簧）** 它的基本形状也与拉伸弹簧相同，但它两端的加工有所不同。拉簧的两端是耳环，而扭簧两端是伸出簧圈之外的股线（也叫支脚）如图 6—1 所示。当扭簧两股线受外力作用而相对扭转时，簧圈向轴心收缩，直径变小；当外力取消时，簧圈立即恢复原状。




图 4 压缩弹簧的各种形式

1-方柱形； 2-滚桶形； 3-鞍形； 4-截锥形； 5-弹簧族。




图 5 两端不同的压缩弹簧

1-两端不进行加工的； 2-两端进行磨平的； 3-两端进行压紧而不磨平的；  
4-两端进行压紧并磨平的； 5-两端进行压紧磨平并加垫圈的。

扭簧的扭力大小取决于钢丝直径、簧圈直径和两股线张开的角度。钢丝粗，簧圈直径小，股线张开角度大，则它的扭力大；反之，其扭力就小。此外，为了增加扭力，还可以把股线收紧一圈或数圈。

在制造扭簧时，为了避免圈与圈之间的摩擦，并增加其灵敏度，往往是圈与圈之间并不紧而保持一定间隙。此外，当扭簧受外力时，簧圈直径应该缩小(图 6—1)而不是增大(图




图 6 扭簧受力前后的情形

6—2), 后者的受力方向不好。

扭簧的形式很多, 从着力点来分有两种, 一种是两个着力点, 即两条支脚(图 7—1), 另一种是三个着力点, 即三条支脚(图 7—2)。

从支脚的方向来分, 有的是垂直于轴心的(图 7—3), 有的是平行于轴心的(图 7—4)。

支脚的位置和形状, 依据需要可以做成各种不同的形式(图 7—5)。




图 7 扭转弹簧的各种形式

1-两个着力点的; 2-三个着力点的; 3-两支脚垂直于轴心的;  
4-两支脚平行于轴心的; 5-支脚在中央的。

扭转弹簧在小型机器或精密仪器中应用最广, 往往是重要的组成部分。如照像机中控制曝光速度的快慢门就用了许多不同形状、力量的扭簧。

扭簧的特殊性能: 能在很扁而狭窄的空隙中进行工作, 甚至在很多情况下, 不用另外给它设计空隙, 而以支脚的长短和各种不同的形状, 来适应机器力量的大小和各种不同的空隙。如适应圆的动作, 有时用很小的扭簧可以带动很大的零件作圆的转动, 如门上的折页簧。若有用轨道控制的零件, 还能使零件做直线运动; 三条支脚的扭簧能使较宽的机器零件受到均衡的弹力。

有关弹簧参数的代号及单位见表 1。

**2 片弹簧** 片弹簧简称片簧, 它有各种不同的形状, 常见

表 1

参数名称	代号	单位	参数名称	代号	单位
直 径			间 距	$\delta$	mm
金属丝或轧材直径	$d$	mm	工作圈数	$n$	圈
弹簧内径	$D_1$	mm	总圈数	$n_1$	圈
弹簧中径	$D_2$	mm	螺旋角	$\alpha$	度
弹簧外径	$D$	mm	变形量		
负 荷			极限负荷下的变形量	$F_3$	mm
允许极限负荷	$P_3$	kg	最大工作负荷下的变形量	$F_2$	mm
最大工作负荷	$P_2$	kg	最小工作负荷下的变形量	$F_1$	mm
最小工作负荷	$P_1$	kg	极限负荷下单圈的变形量	$f_3$	mm
预加负荷	$P_0$	kg	最大工作负荷下单圈的变形量	$f_2$	mm
允许极限扭矩	$M_3$	kgf.mm	最小工作负荷下单圈的变形量	$f_1$	mm
最大工作扭矩	$M_2$	kgf.mm	极限扭矩下的扭转角	$\phi_3$	度
最小工作扭矩	$M_1$	kgf.mm	最大工作扭矩下的扭转角	$\phi_2$	度
应 力			最小工作扭矩下的扭转角	$\phi_1$	度
扭 转 应 力			工 作 行 程	$h$	mm
允许扭转极限应力	$\tau$	kgf/mm <sup>2</sup>	工 作 扭 转 角	$\phi$	度
允许扭转工作应力	[ $\tau$ ]	kgf/mm <sup>2</sup>	系 数		
允许弯曲极限应力	$\sigma$	kgf/mm <sup>2</sup>	弹 簧 指 数(旋 绕 比)	$C$	
允许弯曲工作应力	[ $\sigma$ ]	kgf/mm <sup>2</sup>	压 缩、拉伸弹簧的曲 度 系 数	$K$	
高 度(长 度)			扭 转 弹 簧 的 曲 度 系 数	$K_1$	
自 由 高 度 或 长 度	$H$	mm	模 数		
极 限 负 荷 下 的 高 度 或 长 度	$H_3$	mm	剪 切 弹 性 模 数	$G$	kgf/mm <sup>2</sup>

(续)

参数名称	代号	单 位	参数名称	代号	单 位
最大工作负荷下的高度或长度	$H_2$	mm	弹性模数	$E$	$kgf/mm^2$
最小工作负荷下的高度或长度	$H_1$	mm	比 值		
展开长度	$L$	mm	钢度(产生 1mm 的变形量所需的负荷)	$P'$	$kgf/mm$
节 距	$t$	mm	扭转钢度(扭转一度所需的力矩)	$M'$	$kgfmm/\text{度}$

本表摘自第一机械工业部机械工业通用指导性技术文件《普通圆柱螺旋弹簧》(JZ 65—60)。

的如图 8 所示。

片簧的用途很广，大至火车、汽车，小至精密仪器，尤其是在电气和自动记录仪器等方面用的最多，如自动电话交换机、自记温度计、自记气压计等等。

片簧的特殊性能：弹力可以极大，也可以极小；占的面积小，适应在很扁小的空隙里工作。用于高速振动及往复摆动范围很小而弹力又需很强的地方；夹紧力需要调节的地方。它能起避振、定位以及防止逆转作用。

**3 圈弹簧** 常见的圈弹簧有发条弹簧(图 9—1)，碳刷弹簧(图 9—2)，游丝弹簧(图 9—3)三种。

圈弹簧多用于计时仪器、钟表、自记温度计、自动照像机等。

此种弹簧的特殊性能是扭转角度非常大，扭转限度可超过  $360^\circ$ 。

### 三 关于弹簧的一些术语及相互关系

**1 初应力** 也称初牵力或预加负荷，本书通称初应力。拉伸弹簧是否具有初应力是非常重要的，尤其是小型弹簧更




图8 片簧的各种形式

1-平板片簧； 2-U形片簧； 3-弧形片簧； 4-V形片簧； 5-翅膀形片簧； 6-篮子形片簧； 7-折叠形片簧； 8-钩形片簧； 9-螺旋形片簧； 10-台阶形片簧； 11-伞形片簧； 12-板簧。




图9 圈弹簧

1-发条弹簧； 2-碳刷弹簧； 3-游丝弹簧。