

高炉冶炼的研究



冶金工业出版社

76
445
C5

高爐冶炼的研究

34431/01



— 2 —

高爐冶炼的研究

1960年4月第一版 1960年4月北京第一次印刷 3,515 册
开本850×1168·1/32·字数210,000·印张9 $\frac{14}{32}$ ·定价 1.30 元
统一书号15062·2085 冶金工业出版社印刷厂印 新华书店发行

冶金工业出版社出版(地址:北京市灯市口甲45号)
北京市书刊出版业营业登记证字第093号



目 录

論“M. A. 巴甫洛夫原則”	A. D. 高特里勃	5
克利沃罗格矿石和烧結矿的还原性与块度 的关系	M. B. 魯戈夫佐夫, E. P. 別略柯娃, I. B. 斯特拉施利柯夫	16
在連續加热条件下石灰石分解与其粒度 的关系	M. B. 魯戈夫佐夫, E. P. 別略柯娃, I. B. 斯特拉施利柯夫	36
提高高爐产量及降低焦炭消耗量的途径	M. A. 沙坡瓦洛夫	43
冶炼强度对于高爐生产率和焦比的影响	A. H. 拉姆	87
高爐生产率与焦炭消耗量	A. П. 柳班 M. Г. 曼欽斯基	103
高爐中煤气运动的基本特点和 基本規律	M. A. 斯捷方諾維奇	120
酸性爐渣的粘度和焦炭高爐酸性渣操 作的可能性	V. И. 拉吉諾夫	159
加湿鼓风中氢参加还原过程的程度及 决定这个指标的方法	I. П. 肖米克	189
高爐內焦炭的破坏	M. Я. 奥斯特罗烏霍夫	199
高爐粘土砖在冶炼过程中的化学-矿物学的变化	Д. С. 別亮金, Б. В. 依万諾夫, В. Т. 巴索夫	223
某些因素对氯化带大小的影响	Б. Н. 列賓等	243
高爐风口前焦炭燃烧过程的新研究	М. Я. 奥斯特罗烏霍夫, Л. З. 霍达克	263
富氧鼓风冶炼制鋼生鐵	И. П. 巴爾金等	277

76
445
C5

高爐冶炼的研究

34431/01



— 8 —

高爐冶炼的研究

1960年4月第一版 1960年4月北京第一次印刷 3,515 册
开本850×1168·1/32·字数210,000·印张9 $\frac{14}{32}$ ·定价 1.30 元
统一书号15062·2085 冶金工业出版社印刷厂印 新华书店发行

冶金工业出版社出版(地址:北京市灯市口甲45号)

北京市书刊出版业营业登记证字第093号

本书系根据苏联科学院出版社出版的“高炉冶炼的研究”（纪念 M. A. 巴甫洛夫院士九十岁诞辰文集）1957年版译出。中文版中对原书作了某些删增（删掉了四篇文章，另增加了三篇文章）。书内各篇文章主要是介绍了研究高炉冶炼过程的理论，这些理论对研究高炉生产过程有一定参考价值。

本书可供炼铁技术人员、高等和中等冶金院校师生参考。本书由王筱留、周元等同志译校。

目 录

論“M. A. 巴甫洛夫原則”	A. D. 高特里勃	5
克利沃罗格矿石和烧結矿的还原性与块度 的关系	M. B. 魯戈夫佐夫, E. P. 別略柯娃, I. B. 斯特拉施利柯夫	16
在連續加热条件下石灰石分解与其粒度 的关系	M. B. 魯戈夫佐夫, E. P. 別略柯娃, I. B. 斯特拉施利柯夫	36
提高高爐产量及降低焦炭消耗量的途径	M. A. 沙坡瓦洛夫	43
冶炼强度对于高爐生产率和焦比的影响	A. H. 拉姆	87
高爐生产率与焦炭消耗量	A. П. 柳班 M. Г. 曼欽斯基	103
高爐中煤气运动的基本特点和 基本規律	M. A. 斯捷方諾維奇	120
酸性爐渣的粘度和焦炭高爐酸性渣操 作的可能性	V. И. 拉吉諾夫	159
加湿鼓风中氢参加还原过程的程度及 决定这个指标的方法	I. П. 肖米克	189
高爐內焦炭的破坏	M. Я. 奧斯特羅烏霍夫	199
高爐粘土砖在冶炼过程中的化学-矿物学的变化	D. С. 別亮金, B. В. 依万諾夫, B. T. 巴索夫	223
某些因素对氯化带大小的影响	B. Н. 列賓等	243
高爐风口前焦炭燃烧过程的新研究	M. Я. 奧斯特羅烏霍夫, Л. З. 霍达克	263
富氧鼓风冶炼制鋼生鐵	I. П. 巴爾金等	277

論“M. A. 巴甫洛夫原則”

A. D. 高特里勃

1894年 M. A. 巴甫洛夫第一次发表了他在1891—1893年所做的“克里姆考斯克工厂高爐冶炼过程的研究”的文章^[1]，文章中提出了加风温（或提高风温）导致燃料节省 E 的公式：

$$E = \frac{a+b}{kw} \cdot 100\%,$$

其中 a ——热风带来的补充热量；

b ——风温改变所导致的热量消耗的变化；

k ——高爐热能有效利用系数；

w ——用冷风或低风温冶炼 1 公斤生铁所需的热量。

后来 M. A. 巴甫洛夫进一步推論了这个公式，并指出它不仅可以用于确定提高风温的效果，而且可以用于确定任何导致热能和燃料消耗量改变的效果。例如富氧鼓风对燃料消耗的影响，M. A. 巴甫洛夫在研究了这个问题和分析了按 A. H. 兰姆法計算的相应結果后指出，在利用热能有效利用系数作計算时，能得到上述相同的結論。对爱林維爾特所发表的关于干风影响焦炭消耗量的計算，M. A. 巴甫洛夫也作了同样的評論^[2]。

M. A. 巴甫洛夫在推論了自己的公式后說：“高爐有效热能利用系数愈低时，任何降低高爐冶炼中热量消耗的因素促使燃料节省也愈多”^[2]。这个原則，按理应称为“M. A. 巴甫洛夫原則”，但 M. A. 巴甫洛夫却称它为“奥盖尔孟原則”，因为奥盖尔孟发表过相类似的意見，但奥盖尔孟的意見仅述及了热风的影响，并沒有加以推論^①。

① “……在高爐內燃料热能利用愈完善，加热鼓风所能节省的燃料愈少，反之亦然……”。这就是奥盖尔孟的結論，他并沒有引出計算公式，因而它仅是定性地述及热风的影响。同时，根据奥盖尔孟的意見 K 不是高爐的热能有效利用系数（像巴甫洛夫指出的那样），而是說明在高爐內使用冷风或热风时热能利用程度的系数。

虽然应用“原則”来分析高爐过程及在技术計算中很有用但是实际上“原則”和公式应用得不多。而在近年来出版的高爐冶炼教科書（1952年出版）及炼鐵教學参考書里几乎完全沒有引用，或仅隨便地提了一下，沒有用具体的例子來加以說明。

我們認為“M. A. 巴甫洛夫原則”和表示这个原則的公式可以应用并得到正确的結果，仅仅需要对公式中几个数值的概念做下列的訂正：

1. 由公式可知，增加高爐的热量消耗 (w)，应当导致燃料节省量的降低，根据“原則”它們之間的关系是：爐內热利用的情况愈坏，节省的燃料愈多，而 w 值較大时恰好說明热利用不好，这似乎說公式是不适应于“原則”，但这仅仅是表面上和形式上的矛盾。首先“原則”中所指的不是相对的而是絕對的热量节省（和与它相适应的燃料消耗量）： K 值愈小， $\frac{a+b}{w}$ 一定就愈大，并且相对的燃料节省 $E = \frac{a+b}{kw}$ 也服从于这个原則，当 w 增大时， K 值不可能保持不变，它是降低的，因为在单位热量消耗增大时（不改变原料成分），热的利用变坏。我們不能孤立地研究公式中的每一个因素，因为其中一个因素的改变，必然导致其他数值的变化，随着 w 的上升，不仅 K 发生变化，而且 a 和 b 也发生变化。因此形式地从 w 是分段这一标志做出 w 对 E 影响的結論是不正确的。

实际上应用成分比較稳定的原料，生产同样品种生鐵时，公式中的 kw 不可能有很大的改变，因为 kw 是两个子質因素的乘积，其中一个增大时另一个将減小，反之亦然。但是如果 k 增加（相应地減小 w ，不改变 kw ）， E 的数值不能保持不变，因为分子必然会減小：如果 w （总的热能收入）減小，这就意味着燃料消耗量的減小，单位生鐵需要的鼓风量減少，从而由风帶入的热量也減少（风的加热情況不变时）。所以在任何影响焦炭消耗的情况下（即使 kw 不变时），热能利用系数的提高就会引起节省的热量 E 降低。这就証明巴甫洛夫原則和公式表示是一致的。

这样，根据原則和公式广义的解釋（按 M.A. 巴甫洛夫的），可以認為 a 是热平衡收入項中的全部变量，而 b 是支出項的全部变量。在所有的計算中，由于支出項的改变而使燃料消耗改变时，必需对 a 的数值作相应的改变（由于 b 的变化引起的），改变了单位生铁消耗的风量，同时热风带入的热量 w 也变了，这就进一步引起燃料消耗量的改变。

2. 在編制热平衡表使用最普遍的方法中，在直接应用开始到終了状态的原則时，还原反应的热效应是单独計算的，氧化物分解热在支出項中，而已氧化成 CO 和 CO₂ 的热在收入項中。实际上这些热量在高爐中是相抵消的，它們既不影响冶炼过程，也不影响燃料消耗。关于实际热平衡的正确概念所指的热量是冶炼过程中实际支出和收入的热量。爐身中放热反应放出的热量是較小的（例如：Fe₂O₃ · MnO₂ 和 FeO 用 CO 还原的結果），可以忽略不計，这样高爐中实际表示热量收入和支出的数量 w ，很明显比普通計算的热量小。

如果認為 1 公斤焦炭烧成一氧化炭 放出 2340 卡热（假定一半炭以不定形状态存在，另一半炭以石墨状态存在），則需要消耗 4.44 米³ 干风，其比热在一般加热的情况下平均約 0.325 卡/米³·°C，那么炼 100 公斤生铁在风口前烧掉碳量 C 的公式如下：

$$w = (2340 + 4.44 \times 0.325 t_x) C,$$

或： $w = (2340 + 1.44 t_x) C$ 卡/100 公斤生铁；
式中 t_x —— 风温。

这种情况下加热的焦炭（到 1400~1500°C）所帶入爐缸的热量沒有計算，因为是循环热（焦炭在上层吸收的热量重新帶回爐缸）。

3. 所謂爐子的热能有效利用系数是有效热消耗量和总热耗量的比值，有效热耗量是指不包括热损失在内的全部热耗量；这种情况下，爐喉煤气和冷水带走的和輻射到大气中的热量是属于热损失。可見 M.A. 巴甫洛夫还合理地把全部爐料水份蒸发（并最

后加热到爐喉煤氣溫度) 所消耗的热量也列入到热损失中，因为在高爐上部区域的条件下，蒸发水蒸气消耗的热量是依靠煤气中的热量而获得的，如果是干“爐頂”，即在爐料中沒有水份(結晶水或物理吸附水)，爐喉煤氣将带走了所有的热量，而这个热量实际上包括煤气中热含量及水份蒸发和加热所需的热量。这样，最后一项同样是带入爐喉的热量(呈隐蔽的形态)。按上述的意見水化物分解的热量(如果爐料中存在有)也应列为热损失。因此这个过程也是在爐身上部进行，而消耗的热量是从爐喉煤气中取得。

这样会产生一个問題，碳酸盐的分解热和在碳酸盐中二氧化碳与燃料中碳素的相互作用的热($\text{CO}_2 + \text{C} \rightarrow 2\text{CO}$)是否也应列为热损失。借助于溫度——热量的图表所做的高爐热平衡分析指出，消耗于 CaCO_3 分解反应有关的那部分热量不是用的煤气中的热量，而是反应本身的热量。因此是直接地与后者有連系的(虽然像大家所知道的它不一定是后者的必然属性)，这个过程不能够算是热损失，而是工艺损失，这就是應該属于有效热消耗(从热平衡观点看来)的道理仅有部分消耗在碳酸盐分解成石灰和在中溫区二氧化碳还原的热量是取自煤气的热量，因此应当和蒸发热一样是属于热损失。但是，确定这些损失的大小是不可能的，因此石灰石分解成石灰时消耗的全部热量算作有效热消耗。镁、錳、鐵等元素的碳酸盐的分解是在較低的溫度下进行类似于结晶水的分解和物理水的蒸发，这个过程中热量的消耗應該属于热损失(但在中溫区分解出来的 CO_2 和C相互作用的热不算)。

4. 現在来討論^b值，必須指出：还原时热消耗量的变化，应当考虑到(相应于第二条所采用的方法)直接还原和間接还原的变化，那应考慮到按还原最終方程式所消耗于直接还原的热量变化。关于爐喉带走热量变化的計算的問題我們专门來討論一下，影响这个数量的原因很多：

第一：爐喉带走的热量是随着爐身截面煤气分布和煤气利用

的改变而增加或减小。例如燃料准备程度的变化，燃料分布和再分布的变化，爐瘤的出現和消除，料线改变或风量及其流速的改变，在所有这些情况下，煤气利用的改变会直接引起燃料消耗量的改变，并应当作为热量消耗的因素，列入公式分子中（列入 b 项）。

第二：爐喉煤气带走的热量，随着铁和锰氧化程度的变化而增加或减少（因为高价氧化物的还原應該是放热反应），这些煤气带走热量的变化由于温度的变化在計算热利用时是不可能估計到的，因为这些热量与高爐过程本身消耗的热量无关，它们或者增加或者减少煤气带走的热量，但它决不会影响高爐的热平衡、燃料消耗量和它燃烧时給出的热量利用。按照上面这个理由，水份的蒸发和結晶水的分解，不应計算在公式的分子中，因为这个热量不能反映出主要工艺过程的热的利用和碳的消耗量。

第三：爐喉帶出的热能随着燃料和煤气中水当量的改变而变动，在爐身中仅有简单的热交换的地区，燃料温度由 t_0 到 t_1 ($t_1 - t_0$)，的变化大于上升煤气温度从 t'_0 到 t'_1 ($t'_1 - t'_0$)，因为煤气的水当量 (w_g)，總是比燃料的水当量 (w_s) 大。

由热平衡得出：

$$w_s (t_1 - t_0) = w_g (t'_1 - t'_0)$$

由此得出

$$\frac{t_1 - t_0}{t'_1 - t'_0} = \frac{w_g}{w_s}$$

不难看出（在将煤气和燃料的比热的一般数值代入时）， w_g 总是比 w_s ① 大。

因此 $t_1 - t_0 > t'_1 - t'_0$ 。

例如，如果燃料由 0° 加热到 900°C （超过这个简单热交换界綫，过程将复杂化：石灰石的分解，直接还原和熔化），則煤

① 一公斤生铁原料消耗量約 3.2 公斤，他們的比热約为 $0.22 w_s = 3.2 \times 0.22 = 0.7$ 。一公斤生铁煤气的消耗量約 3.5 米^3 ，它的比热为 $0.33 w_g = 3.5 \times 0.33 \approx 1.15$

所以 $\frac{w_g}{w_s} \approx 1.65$ 。

气在相应的区域温度下降少得多。譬如下降 600°C 即由 1000°C 降到 400°C ，这样任何更好地利用煤气热能的方法，都不能降低这个温度^①。爐喉带走的热量是不可避免的，而成为过程本身特性。在这种情况下只有改变水当量比值才能降低爐喉的温度，也就是降低了单位生铁燃料消耗量，但这并不是燃料消耗量降低的原因，而是它的结果。如果在上式中取 $t_0 = 0$ 就会很明显地看出我們討論的結果：

$$\frac{t_1}{t_1 - t_0} = \frac{w_s}{w_S}.$$

从而爐喉的温度^②

$$t'_0 = t'_1 - t_1 \cdot \frac{w_s}{w_S}.$$

由此可知，在爐料不变的情况下 ($w_s = \text{常数}$)，保持原来的爐料中煤气的分布及料线的高度，只有降低单位生铁煤气的数量，或換句話說：降低单位生铁焦炭消耗量，干煤气的爐喉温度才能降低。

因此，如果减少爐喉煤气的热损失是降低燃料消耗量的原因（第一种情况），那么热损失的数量应計算在公式的分子中；如果爐喉温度的改变是由于爐料氧化程度变化的結果，那么就无论如何也不能計算在内；由于爐喉带走的热減少而降低了热损失（第二种情况），只应在确定有效热能利用系数时 (k) 計算进去，但未包含在分子中；如果它是由于其他的原因而供燃料的消耗量降低（第三种情况），那么即不計算在分子中也不計算在分母中（但在进一步的計算中，应当注意 K 值的影响）。

提高风的温度，而使爐喉带走的热量减少，显然是第三种情况的一个例子，燃料消耗量是由风温提高而降低的。这样单位生

① 生产炼钢生铁和铸造生铁时，爐喉煤气的实际温度是比较低的，这是由于有一部分热量消耗于使水蒸气，并提高蒸气的温度到爐喉温度；这个数值較大，其結果或者使煤气利用变坏，或者提高煤的氧化程度。

② 取自 B. H. 基太也夫的相似公式(見 3, 10 頁)。参考文献(見原文 32 頁)。

鐵煤气数量減少了，它的溫度也降低了。在這種情況下由於減少了爐喉中帶走的熱量，高爐中發生的反應就獲得了相應的熱量，是否可以認為這些熱量的利用將進一步降低燃料的消耗量？那麼在提高熱風溫度前燃料消耗量是相當高的（ w_f 較大）因為爐喉煤氣溫度也高，而爐喉中失掉熱量無論如何也无法得到利用。現在爐喉中損失的變小，並不是因為從前爐喉中損失的熱量利用有所改善，而是因為減少了煤氣量——熱的導體。減少爐喉中所降低的熱損失的熱量，不能用於反應過程，也不会引起熱量和燃料進一步的降低——因為風溫提高後煤氣量（焦炭消耗量）降低了，這一部分熱也就沒有帶進高爐，當這部分熱進入高爐後，它必然要損失在爐喉中，因為在爐身中沒有使用這部分熱能的利用值。這樣在計算因加熱空氣而節省的燃料時，不應在 b 項中計算爐喉所降低的熱量。

5. 按照公式是進行熱量計算，而求得的是燃料的節省。熱量節省改成燃料節省，在原則上是不對的。因為它們不一定總是成正比，可是實際情況下這一點未必能夠引起很大的差別。但是應該指出，從數學的觀點來看公式是不夠正確的。它帶有一系列的假設，而且不一定說明數量和現象之間的關係。可是作為工程公式，就很快地進行實際計算方面，它已完全符合要求了。而且從上面概括的討論中可以看到它尚能正確地反映出數量的關係。

按熱量計算的 E 值應列入風口前燃燒的碳量 (N_c)，這樣比列入全部燃料消耗量更為合適，而所得 E 值小，因為前者是真正地與熱平衡成正比（這可以從上面介紹的計算 w 的方法中看出）。

舉幾個應用 M. A. 巴甫洛夫公式來確定 a , b 改變對燃料消耗量影響的例子：

第一個例子： a 值的改變可能是由於鼓風加熱程度改變的結果，將上面介紹的 w 值代入公式，並將 E 以分數表示：

$$E = \frac{a+b}{k(2340 + 1.44t_a)C_{\phi}} \quad (1)$$

由此风口前燃烧碳量的节省(绝对值)

$$E \cdot C_s = \frac{a+b}{k(2340+1.44t_A)} \quad (2)$$

设风温提高 Δt_A , 所以是 $t_A + \Delta t_A$. 这时风口前燃烧的碳量是 C'_s .

提高风温时代入的附加热量:

$$a = 1.44C'_s(t_A + \Delta t_A) - 1.44C_s t_A, \quad (3)$$

$$\text{同时} \quad C'_s = C_s - EC_s. \quad (4)$$

将 C'_s 代入 (3). 式中, 解括弧得

$$a = 1.44(C_s \Delta t_A - E \cdot C_s t_A - E \cdot C_s \Delta t_A).$$

$$\text{所以} \quad E \cdot C_s = \frac{1.44(C'_s \Delta t_A - E \cdot C_s t_A - E \cdot C_s \Delta t_A) + b}{k(2340+1.44t_A)}.$$

化简这个方程式得:

$$E \cdot C_s = \frac{1.44C'_s \Delta t_A + b}{k(2340+1.44t_A) + 1.44(t_A + \Delta t_A)}.$$

假定直接还原度不改变, 炉渣和铁水温度保持不变, 并根据上述看法不计算炉喉带走的热量, 那么只有冷却水带走和进入大气中的热量的变化才能计算入 b 值, 在预先确定碳消耗量的节省之后, 再进行计算风加热这一单独因素的影响是更为方便些。使风温从 500°C 升高到 600°C ($t_A = 500^\circ\text{C}$; $\Delta t_A = 100^\circ\text{C}$), 而风温升高前风口碳的消耗量是 $C_s = 65$ 公斤, 在采用普通的方法进行热平衡计算时 [2], 随着冶炼条件的不同, 热损失一般是 500 到 1000 卡/公斤生铁 (炼钢生铁或铸造生铁), 最常见的是 600~900 卡/公斤·生铁。把按开始和终了状态的计算结果列入到平衡表中 ($w = 2700 \sim 4000$ 卡/公斤), 它们约占 20~25%, 也就是 k 在 75~80% 的范围内 (0.75~0.8), 在我们所举的例子中, 当 $w = (2340 + 1.44 \times 500) \times 0.65 \approx 2000$ 卡, 那么同样的热损失就约占 30~45%, $k = 55 \sim 70\%$ (0.55~0.7) 取其平均值为 0.6。

那么不考虑 b 时的近似值为: