

速修

谭明 主编

微机故障 实例



湖南科学技术出版社

TP360.7
TM/1

微机故障 速修实例

主 编 谭 明

副主编 谭振球 胡诗漠

编写人员:(按姓氏笔划为序)

严 为	严 钦	李 杰	李雪艳
陈 奕	杨中柱	赵丛玉	唐 凡
袁新天	常 奇	黄正文	阎海心
谭 亮	谭 毅		



出版社

051736



微机故障速修实例

主 编:谭 明

责任编辑:黄翠云

出版发行:湖南科学技术出版社

社 址:长沙市展览馆路 66 号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系:本社服务部 0731-4441720

印 刷:核工业中南地质局 230 研究所印刷厂

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址:长沙韶山北路 298 号

邮 编:410011

经 销:湖南省新华书店

出版日期:1999 年 8 月第 1 版第 1 次

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:20

字 数:485000

印 数:1~3100

书 号:ISBN7-5357-2376-4/TP·109

定 价:28.00 元

(版权所有·翻印必究)



海 峡 通 讯 0051736

051736

目 录

第 1 章 微机检修基础 (1)

1.1 微机日常维护方法

1.3 微机常见故障代码及故障性质

1.2 微机常见故障的诊断与处理

1.4 维修微机需要的常见工具和软件

第 2 章 主机板故障 (9)

例 1 主机板死机故障

例 24 微机电路接触不良的故障

例 2 兼容机随机性死机故障

例 25 AST 系列原装机主机板故障

例 3 PC/AT 微机 DMA 电路故障

例 26 386 微机主机板局部短路故障

例 4 IBM PC/XT 微机 DMA 电路故障

例 27 386 微机启动时不能引导软、硬盘

例 5 IBM PC/XT 微机随机自检故障

例 28 386 微机复位电路故障

例 6 IBM PC/AT 微机开机后无声无显示故障

例 29 CMOS 电池接触不良的故障

例 30 P5HX-B 主机板安装不当引起的故障

例 7 IBM PC/XT 微机主机板总线故障 (1)

例 31 386 微机雷击故障

例 8 IBM PC/XT 微机主机板总线故障 (2)

例 32 屏幕上出现彩色小亮点干扰

例 9 IBM PC/XT 微机主机板总线故障 (3)

例 33 内存条存取时间不一致造成死机

例 10 IBM PC/XT 微机主机板总线故障 (4)

例 34 486DX2/66 微机死机故障

例 11 IBMPC/XT 微机地址锁存故障

例 35 486 兼容机随机性死机故障

例 12 PC/XT 微机主机板故障

例 36 486 执行 DOS 命令和运行应用程序时死机

例 13 PC/XT 微机 384KB 内存扩充卡故障

例 37 486 兼容机主机板局部断路引起死机

例 14 IBM PC/XT 微机内存故障

例 38 主机板虚焊导致死机

例 15 AST 微机短路故障

例 39 自检重复不停故障

例 16 AST PII 微机死机故障

例 40 多功能卡性能不稳定引起死机

例 17 AST Premium II 微机死机故障

例 41 开机后有声无显示故障

例 18 兼容机主频过低导致死机故障

例 42 由焊点短路引起的故障

例 19 386 微机死机故障

例 43 内存奇偶错故障

例 20 用加散热片法排除微机故障

例 44 Super 486 兼容机内存故障

例 21 多功能卡故障引起软驱硬盘同时出错

例 45 RAM 坏造成死机故障

例 22 主机板接触机箱导致不启动故障

例 46 微机自行重启故障

例 23 AST386 微机启动故障

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 例 47 主板与散热风扇共振引起死机 | 例 62 CPU 风扇性能不良导致死机故障 |
| 例 48 IBM P75 微机无显示故障 | 例 63 GW-0520CH 微机主机板故障 |
| 例 49 内存条故障引起 Windows 95 启动故障 | 例 64 装机时烧坏大功率三极管 |
| 例 50 上拉电阻虚焊导致内存减少故障 | 例 65 用通电升温法快速查找主机板故障 |
| 例 51 Cache 故障造成死机 (1) | 例 66 ONFLO 主机电路故障 |
| 例 52 Cache 故障造成死机 (2) | 例 67 IBM 433DX/Di 微机无显示故障 |
| 例 53 Cache 故障造成死机 (3) | 例 68 LC0540D-25C 微机死机故障 |
| 例 54 Cache 设置不当引起死机故障 (1) | 例 69 电池漏液引起主机板故障 |
| 例 55 Cache 设置不当引起死机故障 (2) | 例 70 CMOS 供电电路故障导致微机不能启动 |
| 例 56 由串并卡引起系统死机故障 | 例 71 电解电容漏液损坏主机板的故障 |
| 例 57 跳线设置不当引起的微机故障 (1) | 例 72 微机内存变小的故障 |
| 例 58 跳线设置不当引起的微机故障 (2) | 例 73 内存条松动导致无显示、无声响故障 |
| 例 59 跳线设置不当引起的微机故障 (3) | 例 74 复位开关性能不良导致死机故障 |
| 例 60 IBM PD/XT 微机故障 | 例 75 外加多功能卡修复主机板的故障 |
| 例 61 CPU 散热不畅自行热启动故障 | |

第 3 章 键盘子系统和鼠标故障 (33)

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 例 1 某字符不能输入故障 | 例 22 386 微机键盘接口故障 |
| 例 2 键盘摔到地下造成部分键失效 | 例 23 AST-386/33 键盘接口故障 |
| 例 3 按键失灵 | 例 24 键盘被锁住 |
| 例 4 回车键及空格键失灵 | 例 25 AST386 键盘死锁故障 |
| 例 5 个别按键失灵 | 例 26 Compaq 电脑键盘故障 |
| 例 6 卡键故障 | 例 27 标准键盘开关触点短路故障 |
| 例 7 按任何按键无效 (1) | 例 28 键盘光标控制键故障 |
| 例 8 按任何按键无效 (2) | 例 29 客户键盘不能进行任何操作 |
| 例 9 Q、A、Z 三个键失效 | 例 30 DTK 键盘电缆故障 |
| 例 10 几只键同时失灵 | 例 31 COPAM 键盘时钟电路故障 |
| 例 11 回车键不能弹回 | 例 32 带电插拔键盘引起的故障 |
| 例 12 烟台牌 101 键盘 Z 键失效 | 例 33 主机自检找不到键盘 |
| 例 13 某些按键失效 | 例 34 键盘设置不当引起 CMOS 故障 |
| 例 14 AST 微机键盘失效 | 例 35 电池漏液引起键盘故障 (1) |
| 例 15 显示代码“301”(1) | 例 36 电池漏液引起键盘故障 (2) |
| 例 16 显示代码“301”(2) | 例 37 系统不认鼠标器的故障 (1) |
| 例 17 显示代码“301”(3) | 例 38 系统不认鼠标器的故障 (2) |
| 例 18 显示代码“301”(4) | 例 39 鼠标器不工作 |
| 例 19 自检出现 36 301 错误代码 | 例 40 鼠标微动开关损坏的应急修理 |
| 例 20 键盘接口电路故障 | 例 41 焊点短路引起的鼠标死锁 |
| 例 21 键盘控制接口故障 | 例 42 鼠标时有时无 |

- 例 43 光标移动困难
- 例 44 鼠标箭头始终指着一固定位置,
- 例 45 机械式鼠标器光标操纵失效
- 例 46 机械式鼠标失灵
- 例 47 光标沿水平方向时动时停
- 例 48 光标不能左右移动 (1)
- 例 49 光标不能左右移动 (2)
- 例 50 光标不能上下移动 (1)
- 例 51 光标不能上下移动 (2)
- 例 52 光电鼠标器在 DOS 下不工作
- 例 53 鼠标器不灵敏
- 例 54 鼠标不能固定
- 例 55 鼠标器连击功能失效
- 例 56 鼠标指针“僵死”故障
- 例 57 WINMOUSE 鼠标器软故障
- 例 58 病毒引起鼠标不能工作故障
- 例 59 网卡与鼠标冲突故障
- 例 60 鼠标器与主机板不匹配故障
- 例 61 鼠标无法驱动
- 例 62 鼠标检测不到 (1)
- 例 63 鼠标检测不到 (2)
- 例 64 鼠标假死

第 4 章 软盘子系统故障 (53)

- 例 1 压盘轮不到位引起软驱故障
- 例 2 软驱卡盘故障 (1)
- 例 3 软驱卡盘故障 (2)
- 例 4 软驱卡盘故障 (3)
- 例 5 格式化容量比正常盘减少一半
- 例 6 软驱读写时好时坏
- 例 7 5.25 英寸软驱磁头的清洗
- 例 8 软驱读写出错 (1)
- 例 9 软驱读写出错 (2)
- 例 10 磁头小车受阻造成读写不正常 (1)
- 例 11 磁头小车受阻造成读写不正常 (2)
- 例 12 无索引脉冲, 造成读写中断
- 例 13 软驱无索引信号
- 例 14 读写高密软盘出现中断
- 例 15 弹簧失效引起的软驱故障
- 例 16 弹簧脱位导致磁头定位不准
- 例 17 软驱不能拷贝文件
- 例 18 软驱磁头偏移故障
- 例 19 用 HD-COPY 校正 3 英寸软驱磁头偏位
- 例 20 软驱读写不正常
- 例 21 硬件故障引起软驱不能读写
- 例 22 系统设置不当引起软驱不写盘
- 例 23 AST486 微机软驱读写故障
- 例 24 连轴丝杆不联动引起读写错误
- 例 25 软驱不能读出磁盘的任何文件
- 例 26 写保护签掉落引起写保护故障
- 例 27 索引传感器故障引起不读盘
- 例 28 软盘不能互用
- 例 29 同一张盘在两台机器上运行效果不相同
- 例 30 软驱不能稳定地引导系统
- 例 31 Compaq 386-25E A 驱故障
- 例 32 装拆中电缆移位造成的故障
- 例 33 驱动器发出异常响声
- 例 34 软驱恒速电路故障
- 例 35 软驱读写出现严重跳动且字符变形
- 例 36 软驱高位磁道读写不正常
- 例 37 光敏元件错位引起软驱写故障
- 例 38 软驱磁头只能前进不能后退
- 例 39 软盘驱动电机不旋转
- 例 40 读写软盘时破坏原盘数据的故障
- 例 41 软驱磁头加载电磁铁不吸合
- 例 42 软驱不寻道
- 例 43 软盘零磁道损坏的修复 (1)
- 例 44 软盘零磁道损坏的修复 (2)
- 例 45 软盘零磁道损坏的修复 (3)
- 例 46 软盘零磁道损坏的修复 (4)
- 例 47 盘片磁化的处理
- 例 48 盘片受潮发霉的处理
- 例 49 目录滞留故障 (1)
- 例 50 目录滞留故障 (2)

- 例 51 目录滞留故障 (3)
- 例 52 目录滞留故障 (4)
- 例 53 目录滞留故障 (5)
- 例 54 不能用格式化命令查找坏扇区
- 例 55 CMOS 参数设置错误后不认软驱
- 例 56 总线类型设置不当导致死机
- 例 57 软驱工作方式设置不当的修改
- 例 58 由病毒引起的软驱故障 (1)
- 例 59 由病毒引起的软驱故障 (2)
- 例 60 由病毒引起的软驱故障 (3)
- 例 61 显示 6××后随即死机
- 例 62 软驱活动磁头挪位故障
- 例 63 软盘适配器卡故障
- 例 64 软盘适配器控制信号故障
- 例 65 软盘适配器电路故障
- 例 66 软盘控制器电路故障
- 例 67 软盘适配器晶振电路无输出
- 例 68 软驱卡故障
- 例 69 启动主机系统时有很大的找盘声

第 5 章 硬盘子系统故障 (80)

- 例 1 硬盘物理损坏的修复 (1)
- 例 2 硬盘物理损坏的修复 (2)
- 例 3 硬盘碎片过多引起的故障 (1)
- 例 4 硬盘碎片过多引起的故障 (2)
- 例 5 硬盘碎片过多引起的故障 (3)
- 例 6 用磁盘碎片整理程序导致死机
- 例 7 硬盘使用一段时间后不能调用某些文件
- 例 8 硬盘上的显示字库坏
- 例 9 硬盘上的系统设置文件被删除
- 例 10 屡烧硬盘的故障
- 例 11 主轴电机霍尔元件受潮引起的故障
- 例 12 硬盘局部短路故障
- 例 13 硬盘零柱面故障 (1)
- 例 14 硬盘零柱面故障 (2)
- 例 15 加装 D 盘引起软驱读写错误
- 例 16 硬盘、软盘均出现读写错误
- 例 17 硬盘读盘出错故障
- 例 18 硬盘受潮引起的故障
- 例 19 硬盘适配器短路导致主机不能启动
- 例 20 硬盘驱动器主轴电机发出异常声音
- 例 21 硬盘不能自举 (1)
- 例 22 硬盘不能自举 (2)
- 例 23 硬盘不能自举 (3)
- 例 24 硬盘不能自举 (4)
- 例 25 硬盘不能自举 (5)
- 例 26 硬盘不能自举 (6)
- 例 27 硬盘不能自举 (7)
- 例 28 硬盘不能自举 (8)
- 例 29 硬盘不能自举 (9)
- 例 30 硬盘不能自举 (10)
- 例 31 突然掉电导致硬盘不能自举
- 例 32 误操作引起硬盘不能自举
- 例 33 病毒导致硬盘不能自举
- 例 34 硬盘驱动器软故障 (1)
- 例 35 硬盘驱动器软故障 (2)
- 例 36 硬盘驱动器软故障 (3)
- 例 37 硬盘驱动器软故障 (4)
- 例 38 硬盘驱动器软故障 (5)
- 例 39 硬盘驱动器软故障 (6)
- 例 40 ST31200N 硬盘驱动器常见故障 (1)
- 例 41 ST31200N 硬盘驱动器常见故障 (2)
- 例 42 ST31200N 硬盘驱动器常见故障 (3)
- 例 43 ST31200N 硬盘驱动器常见故障 (4)
- 例 44 ST31200N 硬盘驱动器常见故障 (5)
- 例 45 由硬盘升级引起的故障
- 例 46 硬盘不能启动 (1)
- 例 47 硬盘不能启动 (2)
- 例 48 硬盘不能启动 (3)
- 例 49 硬盘不能启动 (4)
- 例 50 硬盘不能启动 (5)
- 例 51 硬盘不能启动 (6)
- 例 52 硬盘不能启动 (7)
- 例 53 硬盘不能启动 (8)

- | | |
|--|--------------------------------|
| 例 54 硬盘不能启动 (9) | 例 80 硬盘模式设置不当导致不能启动 |
| 例 55 错误开机导致死机故障 | 例 81 硬盘访问模式设置故障 |
| 例 56 搬动微机导致硬盘不能启动 | 例 82 丢失操作系统故障 |
| 例 57 DOS 版本不正确导致硬盘不能启动 | 例 83 硬盘类型不能自动设置故障 |
| 例 58 AST/4/66/D 型微机硬盘不能启动 | 例 84 内存条插错引起硬盘故障 |
| 例 59 AST386 微机硬盘不能启动 | 例 85 修复被破坏的硬盘分区表 |
| 例 60 长城 BIOS 386 微机硬盘不能启动 | 例 86 分区表严重破坏故障 |
| 例 61 长城 386/25 C 微机硬盘不能启动 | 例 87 C 盘文件分配表损坏故障 |
| 例 62 486 兼容机硬盘不能启动 | 例 88 FAT 表占用扇区数变为 0 |
| 例 63 GX486DX 兼容机硬盘不能启动 | 例 89 系统无法引导 DOS 而进入 ROM BA-SIC |
| 例 64 Compaq Prolinea 5100 微机硬盘不能启动 (1) | 例 90 突然停电损害硬盘分区表 |
| 例 65 Compaq Prolinea 5100 微机硬盘不能启动 (2) | 例 91 硬盘分区信息表受损 |
| 例 66 引导扇区内容受损故障 | 例 92 巧设分区修复故障硬盘 |
| 例 67 防毒卡引起硬盘不能启动 | 例 93 硬盘出现大面积坏区的处理 |
| 例 68 感染病毒导致硬盘不能启动 (1) | 例 94 硬盘信息存取故障 |
| 例 69 感染病毒导致硬盘不能启动 (2) | 例 95 病毒感染破坏硬盘分区表 |
| 例 70 硬盘“丢失”故障 | 例 96 安装非正版游戏软件导致病毒感染 |
| 例 71 DM 对硬盘进行划分和格式化后, 导致 D 盘丢失 | 例 97 病毒引起 DOS 分区表错误 |
| 例 72 PC-Cillin 防病毒软件引起硬盘丢失 | 例 98 硬盘不能引导故障 |
| 例 73 跳线设置不当引起的硬盘故障 (1) | 例 99 硬盘引导失败 |
| 例 74 跳线设置不当引起的硬盘故障 (2) | 例 100 硬盘不能引导操作系统 |
| 例 75 跳线设置不当引起的硬盘故障 (3) | 例 101 病毒引起硬盘速度变慢故障 |
| 例 76 硬盘设置和 CD-ROM 安装程序冲突引起的故障 | 例 102 病毒和硬盘参数设置错误引起硬盘引导故障 |
| 例 77 CMOS 参数设置错误引起硬盘故障 | 例 103 病毒感染引起的硬盘故障 (1) |
| 例 78 非正常关机造成系统不能自动启动 | 例 104 病毒感染引起的硬盘故障 (2) |
| 例 79 突然停电导致不能从硬盘启动 | 例 105 KV200S 使用不当导致硬盘丢失 |
| | 例 106 用 KV200 恢复硬盘信息 |

第 6 章 多媒体微机故障 (118)

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 例 1 多媒体微机常见故障 (1) | 例 8 多媒体微机常见故障 (8) |
| 例 2 多媒体微机常见故障 (2) | 例 9 多媒体微机常见故障 (9) |
| 例 3 多媒体微机常见故障 (3) | 例 10 多媒体微机常见故障 (10) |
| 例 4 多媒体微机常见故障 (4) | 例 11 多媒体微机常见故障 (11) |
| 例 5 多媒体微机常见故障 (5) | 例 12 光驱开盒困难 |
| 例 6 多媒体微机常见故障 (6) | 例 13 光驱中弹簧松弛引起托盘不能正常弹出或关闭 |
| 例 7 多媒体微机常见故障 (7) | |

- | | | | |
|------|-----------------------|------|------------------------------------|
| 例 14 | 光驱不能出盘故障 | 例 54 | 奔腾机无法用 XING 播放 VCD |
| 例 15 | 光驱开关盒门不到位 | 例 55 | 软解压播放 VCD 声音断续故障 |
| 例 16 | 光驱读盘速度变慢 | 例 56 | Xing MPEG 2. 01 不能正常播放 VCD |
| 例 17 | 光驱不读盘的应急处理 | 例 57 | 花王 200 声卡发声不正常 |
| 例 18 | 巧换光驱的光头组件 | 例 58 | 声卡硬件损坏的应急处理 |
| 例 19 | 光驱润滑不良故障 | 例 59 | 功放负压冲击主板导致 CMOS 参数丢失 |
| 例 20 | 保险电阻损坏引起的故障 | 例 60 | 联想声卡不发声故障 |
| 例 21 | 电位器接触不良导致光驱读盘故障 | 例 61 | 联讯声卡电路故障 |
| 例 22 | 清洗光盘不当导致不能读盘故障 | 例 62 | AP3200 声卡软故障 (1) |
| 例 23 | 维用 120 光驱读盘不正常故障 | 例 63 | AP3200 声卡软故障 (2) |
| 例 24 | 高士达倍速光驱不读盘故障 | 例 64 | 声卡常见故障 (1) |
| 例 25 | 光驱挑盘的机械故障 (1) | 例 65 | 声卡常见故障 (2) |
| 例 26 | 光驱挑盘的机械故障 (2) | 例 66 | 声卡常见故障 (3) |
| 例 27 | 光驱不能正确读取光盘数据 | 例 67 | 声卡常见故障 (4) |
| 例 28 | 光盘驱动电机不转 | 例 68 | 声卡常见故障 (5) |
| 例 29 | 光盘变形或划伤的处理 | 例 69 | 声卡常见故障 (6) |
| 例 30 | 设置错误引起光盘错误 | 例 70 | 声卡常见故障 (7) |
| 例 31 | 高士达光驱在 Windows 下的死机故障 | 例 71 | TM-858 声卡故障 (1) |
| 例 32 | Windows95 不识别光驱故障 | 例 72 | TM-858 声卡故障 (2) |
| 例 33 | 总线速度不匹配导致声卡不工作 | 例 73 | TM-858 声卡故障 (3) |
| 例 34 | 总线速度不匹配导致光驱读盘错误 | 例 74 | 声卡在 Windows 95 OSR2 版中不发声 |
| 例 35 | 安装光驱和解压卡引起的故障 | 例 75 | 声卡驱动程序安装不当的故障 |
| 例 36 | ACER 光驱托盘不能收放和读盘 | 例 76 | 花王 2 号声卡无声音输出故障 |
| 例 37 | 宏基电脑不能正确读盘 | 例 77 | 超频使用导致声卡异常 |
| 例 38 | ACER 525 光驱跳道故障 | 例 78 | 运行“超级解霸”无声音 |
| 例 39 | 三星光驱不能自动检识光盘 | 例 79 | 电影卡安装故障 |
| 例 40 | 宏基 525 E 光驱不读盘故障 | 例 80 | 解压卡不工作 |
| 例 41 | 光驱读盘故障 | 例 81 | Realmagic 解压卡不出图像 |
| 例 42 | SONY 八速光驱故障 (1) | 例 82 | 安装解压卡中断冲突故障 |
| 例 43 | SONY 八速光驱故障 (2) | 例 83 | Windows 下解压卡与声卡冲突故障 |
| 例 44 | SONY 八速光驱故障 (3) | 例 84 | 光驱不良影响解压卡 |
| 例 45 | SONY 八速光驱故障 (4) | 例 85 | 硬盘扩容后解压卡不能正常工作 |
| 例 46 | CD-ROM 光盘数据读取故障 | 例 86 | Master95 在金长城微机上的安装故障 |
| 例 47 | CD-ROM 与主板 IDE 口不兼容 | 例 87 | CMOS 设置不当导致解压卡异常 |
| 例 48 | 更换多功能卡引起 CD-ROM 故障 | 例 88 | 电影卡引起软驱故障 |
| 例 49 | 声卡安装好后播放 CD 无声 | 例 89 | Windows 3.2 升级为 Windows 95 后, 声卡无声 |
| 例 50 | 播放 CD 无立体声输出 | 例 90 | Windows 3.1 升级为 Windows 95 后, |
| 例 51 | 不能播放 VCD | | |
| 例 52 | VCD 播放不正常 | | |
| 例 53 | 微机把 VCD 盘片认作是光盘软件 | | |

- 不能正常播放 VCD
- 例 91 Windows 95 下播放 CD 无声
- 例 92 播放 VCD 不能缩放
- 例 93 使用 Windows 95 不能播放 CD
- 例 94 Windows 95 下光驱安装故障
- 例 95 Windows 95 下不识光驱故障
- 例 96 Windows 98 下光驱丢失故障
- 例 97 Windows 95 下声卡不发声故障 (1)
- 例 98 Windows 95 下声卡不发声故障 (2)
- 例 99 Windows 95 下声卡不发声故障 (3)
- 例 100 声卡接触不良引起 Windows95 故障
- 例 101 Windows 95 不能播放 AVI 文件
- 例 102 删除《金山影霸 II》后不能进入 Windows
- 例 103 增加多媒体硬、软件后, 引起 Windows 运行故障
- 例 104 安装 Windows 应用程序后播放 VCD 无声
- 例 105 CD-AUDIO 软故障
- 例 106 多媒体彩显故障 (1)
- 例 107 多媒体彩显故障 (2)

第 7 章 网络系统故障 (148)

- 例 1 Novell 网常见故障 (1)
- 例 2 Novell 网常见故障 (2)
- 例 3 Novell 网常见故障 (3)
- 例 4 Novell 网常见故障 (4)
- 例 5 Novell 网常见故障 (5)
- 例 6 Novell 网常见故障 (6)
- 例 7 Novell 网常见故障 (7)
- 例 8 Novell 网常见故障 (8)
- 例 9 Novell 网常见故障 (9)
- 例 10 Novell 网常见故障 (10)
- 例 11 病毒感染导致不能入网
- 例 12 Novell 网中工作站不能入网的故障
- 例 13 Novell Netware 3. 11 网络系统故障 (1)
- 例 14 Novell Netware 3. 11 网络系统故障 (2)
- 例 15 Novell Netware 3. 11 网络系统故障 (3)
- 例 16 Novell Netware 3. 11 网络安装故障 (1)
- 例 17 Novell Netware 3. 11 网络安装故障 (2)
- 例 18 Novell Netware 3. 11 网络安装故障 (3)
- 例 19 Novell Netware 3. 11 网络应用性故障 (1)
- 例 20 Novell Netware 3. 11 网络应用性故障 (2)
- 例 21 Novell Netware 3. 11 网络应用性故障 (3)
- 例 22 Novell Netware 3. 11 网络应用性故障 (4)
- 例 23 Novell Netware 3. 11 网络应用性故障 (5)
- 例 24 Novell Netware 3. 11 网络应用性故障 (6)
- 例 25 Novell Netware 3. 11 网络应用性故障 (7)
- 例 26 Novell Netware 3. 12 网络常见故障 (1)
- 例 27 Novell Netware 3. 12 网络常见故障 (2)
- 例 28 Novell Netware 3. 12 网络服务器扩大内存引起的故障 (1)
- 例 29 Novell Netware 3. 12 网络服务器扩大内存引起的故障 (2)
- 例 30 Novell Netware 3. 12 网络加装网卡引起的故障
- 例 31 Novell Netware 3. 12 网络无盘工作站往 A 盘存文件时即死机
- 例 32 Novell Netware 4. 1 网络病毒的消除方法

- 例 33 断电引起 Novell 局域网瘫痪
- 例 34 局域网物理连线故障
- 例 35 跳线设置不当引起的网络故障
- 例 36 连入 Internet 网过程中的故障
- 例 37 XENIX 系统常见故障 (1)
- 例 38 XENIX 系统常见故障 (2)
- 例 39 XENIX 系统常见故障 (3)
- 例 40 XENIX 系统常见故障 (4)
- 例 41 XENIX 系统常见故障 (5)
- 例 42 XENIX 系统常见故障 (6)
- 例 43 XENIX 系统常见故障 (7)
- 例 44 XENIX 系统常见故障 (8)
- 例 45 XENIX 系统常见故障 (9)
- 例 46 XENIX 操作系统下特别设备文件故障
- 例 47 XENIX 系统终端软故障——开机无反应
- 例 48 XENIX 系统终端软故障——不能发送
- 例 49 XENIX 系统终端软故障——不显示业务菜单
- 例 50 XENIX 系统终端软故障——一个端口不能激活
- 例 51 XENIX 系统终端软故障——所有端口均不能激活
- 例 52 XENIX 系统终端软故障——一个终端的 GETTY 进程错误
- 例 53 XENIX 系统终端软故障——终端特性文件损坏
- 例 54 XENIX 系统终端软故障——所有终端的 GETTY 进程错误
- 例 55 XENIX 系统终端软故障——仿真类型不符
- 例 56 XENIX 系统终端软故障——通讯速率错误
- 例 57 UNIX/XENIX 操作系统故障 (1)
- 例 58 UNIX/XENIX 操作系统故障 (2)
- 例 59 UNIX/XENIX 操作系统故障 (3)
- 例 60 UNIX 系统登录故障 (1)
- 例 61 UNIX 系统登录故障 (2)
- 例 62 UNIX 系统登录故障 (3)
- 例 63 UNIX 系统登录故障 (4)
- 例 64 UNIX 系统启动故障——unix 未找到
- 例 65 UNIX 系统启动故障——引导时挂起
- 例 66 UNIX 系统启动故障——/boot 找不到
- 例 67 UNIX 系统启动故障——/etc/bcheck-rc: not found
- 例 68 UNIX 系统启动故障——/bin/目录被移去
- 例 69 UNIX 系统启动故障——不能进入多用户模式
- 例 70 不能进入 UNIX 系统
- 例 71 IBM RS/6000 系统常见故障 (1)
- 例 72 IBM RS/6000 系统常见故障 (2)
- 例 73 IBM RS/6000 系统常见故障 (3)
- 例 74 IBM RS/6000 系统常见故障 (4)
- 例 75 IBM RS/6000 网络通讯电缆故障
- 例 76 IBM RS/6000R40 系统故障 (1)
- 例 77 IBM RS/6000R40 系统故障 (2)
- 例 78 X. 25 通讯机特殊故障
- 例 79 X. 25 网络常见故障 (1)
- 例 80 X. 25 网络常见故障 (2)
- 例 81 安装 Modem 引起的故障
- 例 82 调用 Windows3. 1 后 Modem 不能上网
- 例 83 Windows95 中找不到网卡
- 例 84 Windows95 中网卡工作不正常
- 例 85 安装网卡引起的鼠标故障
- 例 86 虚焊引起终端死机
- 例 87 华振终端接口电路故障
- 例 88 GW410 终端串行口故障
- 例 89 长城 220 终端主串口损坏的处理
- 例 90 NL-320 终端开关电源故障
- 例 91 NL-320G 终端通讯口损坏的处理
- 例 92 STAR-500 终端常见排除 (1)
- 例 93 STAR-500 终端常见故障 (2)
- 例 94 STAR-500 终端常见故障 (3)
- 例 95 STAR-510 终端故障 (1)
- 例 96 STAR-510 终端故障 (2)

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 例 97 海豚终端局部短路故障 (1) | 例 111 串并卡故障 (3) |
| 例 98 海豚终端局部短路故障 (2) | 例 112 串并卡故障 (4) |
| 例 99 多用户卡故障 (1) | 例 113 拨号上网故障 (1) |
| 例 100 多用户卡故障 (2) | 例 114 拨号上网故障 (2) |
| 例 101 多用户卡故障 (3) | 例 115 拨号上网故障 (3) |
| 例 102 多用户卡故障 (4) | 例 116 拨号上网故障 (4) |
| 例 103 单机改工作站故障 (1) | 例 117 拨号上网故障 (5) |
| 例 104 单机改工作站故障 (2) | 例 118 拨号上网故障 (6) |
| 例 105 电压过高导致无盘工作站死机 | 例 119 网络打印常见故障 (1) |
| 例 106 网络工作站常见故障 (1) | 例 120 网络打印常见故障 (2) |
| 例 107 网络工作站常见故障 (2) | 例 121 网络打印常见故障 (3) |
| 例 108 网络工作站常见故障 (3) | 例 122 网络打印常见故障 (4) |
| 例 109 串并卡故障 (1) | 例 123 网络打印常见故障 (5) |
| 例 110 串并卡故障 (2) | 例 124 网络打印常见故障 (6) |

第 8 章 微机软故障 (182)

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 例 1 CMOS 设置不当故障 (1) | 例 24 中文 Windows 故障 |
| 例 2 CMOS 设置不当故障 (2) | 例 25 Windows3.1 软故障 (1) |
| 例 3 CMOS 设置不当故障 (3) | 例 26 Windows3.1 软故障 (2) |
| 例 4 CMOS 设置不当故障 (4) | 例 27 Windows3.1 软故障 (3) |
| 例 5 CMOS 设置不当故障 (5) | 例 28 Windows3.2 中文版故障 (1) |
| 例 6 CMOS 设置不当故障 (6) | 例 29 Windows3.2 中文版故障 (2) |
| 例 7 CMOS 设置不当故障 (7) | 例 30 Windows3.2 中文版故障 (3) |
| 例 8 CMOS 设置不当故障 (8) | 例 31 Windows3.2S 不兼容引发软件故障 |
| 例 9 CMOS 镜像故障 | 例 32 Windows95 安装故障 (1) |
| 例 10 休眠参数设置不当故障 | 例 33 Windows95 安装故障 (2) |
| 例 11 设置不当引起奔腾机速度慢故障 | 例 34 Windows95 安装故障 (3) |
| 例 12 安装 Foxpro2.5 引起的软故障 | 例 35 安装使用中文 Windows95 常见故障 (1) |
| 例 13 引导 DOS 时死机 | 例 36 安装使用中文 Windows95 常见故障 (2) |
| 例 14 BIOS Setup 初始化参数设置失当故障 | 例 37 安装使用中文 Windows95 常见故障 (3) |
| 例 15 BIOS 设置不当引起死机故障 | 例 38 中文 Windows95 运行故障 |
| 例 16 虚拟盘设置不当引起的软故障 | 例 39 Windows95 启动故障 (1) |
| 例 17 Windows 中 GP 故障 | 例 40 Windows95 启动故障 (2) |
| 例 18 AST486 启动时间长的故障 | 例 41 Windows95 使用中内存不够的故障 |
| 例 19 微机运行速度变慢故障 (1) | 例 42 Windows95 下运行 KV200 死机故障 |
| 例 20 微机运行速度变慢故障 (2) | 例 43 Windows95 注册表不正常故障 |
| 例 21 设置不当引起的 Windows 故障 | |
| 例 22 Windows 黑屏和花屏故障 | |
| 例 23 UCDS3.1 主板升级后不能启动 | |

- | | | | |
|------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 例 44 | Windows95 使用故障 (1) | 例 73 | 执行多配置菜单任一项即死机 |
| 例 45 | Windows95 使用故障 (2) | 例 74 | COMMAND. COM 文件被同名文件覆盖引起 DOS 版本不对故障 |
| 例 46 | Windows95 使用故障 (3) | 例 75 | 低版本 DOS 无法确认高版本系统标志字节时引起的故障 |
| 例 47 | Windows95 使用故障 (4) | 例 76 | 不能运行加密软件 |
| 例 48 | Windows98 安装故障 (1) | 例 77 | DOS 命令引起财会软件故障 (1) |
| 例 49 | Windows98 安装故障 (2) | 例 78 | DOS 命令引起财会软件故障 (2) |
| 例 50 | Word6. 0 中显示中文的设定 | 例 79 | 微机内存管理常见故障 (1) |
| 例 51 | 中文 Word7. 0 应用故障 | 例 80 | 微机内存管理常见故障 (2) |
| 例 52 | UCDOS 下不能显示 ASCII 字符故障 | 例 81 | 微机内存管理常见故障 (3) |
| 例 53 | UCDOS 汉字系统使用故障 (1) | 例 82 | 微机内存管理常见故障 (4) |
| 例 54 | UCDOS 汉字系统使用故障 (2) | 例 83 | 微机内存管理常见故障 (5) |
| 例 55 | Super-CCDOS 字库故障 | 例 84 | 微机内存管理常见故障 (6) |
| 例 56 | 运行 WPS 时常见故障 (1) | 例 85 | 微机内存管理常见故障 (7) |
| 例 57 | 运行 WPS 时常见故障 (2) | 例 86 | ITbase 安装故障 |
| 例 58 | 运行 SYS. COM 文件出现的故障 | 例 87 | 内存不兼容故障 |
| 例 59 | 用软盘引导 DOS 系统出现的故障 | 例 88 | 内存不够故障 |
| 例 60 | 014 方式下无法显示汉字 | 例 89 | RAM 软故障造成死机 |
| 例 61 | 滚行参数设置不对使光标无法移出 | 例 90 | 资源冲突故障 |
| 例 62 | Super-CCDOS 汉字系统下不滚屏 | 例 91 | 系统可用资源下降故障 |
| 例 63 | 游戏、CAI 软件无法运行或显示模糊 | 例 92 | IRQ 冲突引起扫描仪故障 |
| 例 64 | 使用汉化 WS 和 CCED 编辑文件时屏幕发生跳动 | 例 93 | Compaq 微机软故障 (1) |
| 例 65 | CCED5. 0 使用中屏幕文字突然消失 | 例 94 | Compaq 微机软故障 (2) |
| 例 66 | 使用中国龙时死机故障 | 例 95 | Compaq 微机分区信息被更改 |
| 例 67 | AUTOCAD12. 0 配置失当故障 | 例 96 | 给 Compaq 微机解锁 |
| 例 68 | 中文简体版 Auto CAD R12 for DOS 常见故障 (1) | 例 97 | 486 “变” 286 故障 |
| 例 69 | 中文简体版 Auto CAD R12 for DOS 常见故障 (2) | 例 98 | 显示驱动程序设置不当故障 |
| 例 70 | 中文简体版 Auto CAD R12 for DOS 常见故障 (3) | 例 99 | 显示卡类型设置不当故障 |
| 例 71 | 中文简体版 Auto CAD R12 for DOS 常见故障 (4) | 例 100 | WORD 宏病毒故障 |
| 例 72 | 微机启动后直接进入 ROM BASIC | 例 101 | 隐藏于 Cache 中的病毒的清除 |
| | | 例 102 | 病毒引起内存减少的故障 |
| | | 例 103 | 病毒感染微机引导扇区的故障 |

第 9 章 微机电源及不间断电源故障 (214)

- | | | | |
|-----|--------------|-----|--------------|
| 例 1 | 微机电源常见故障 (1) | 例 4 | 微机电源常见故障 (4) |
| 例 2 | 微机电源常见故障 (2) | 例 5 | 微机电源常见故障 (5) |
| 例 3 | 微机电源常见故障 (3) | 例 6 | 微机电源常见故障 (6) |

- 例 7 微机电源常见故障 (7)
- 例 8 微机电源常见故障 (8)
- 例 9 微机电源常见故障 (9)
- 例 10 微机电源常见故障 (10)
- 例 11 微机电源常见故障 (11)
- 例 12 微机电源常见故障 (12)
- 例 13 微机电源常见故障 (13)
- 例 14 微机电源常见故障 (14)
- 例 15 微机电源常见故障 (15)
- 例 16 由电源引起的死机故障 (1)
- 例 17 由电源引起的死机故障 (2)
- 例 18 微机电源不良导致屏幕字符晃动
- 例 19 微机电源输出电压低 (1)
- 例 20 微机电源输出电压低 (2)
- 例 21 微机电源不正常造成不能正常读盘
- 例 22 电源异常导致微机不能启动故障
- 例 23 IBM PC/XT 兼容机电源故障
- 例 24 苹果 8100/100 微机电源启动故障
- 例 25 抗干扰电阻短路引起的故障
- 例 26 开关管短路引起的故障
- 例 27 PC 机电源不能启动故障 (1)
- 例 28 PC 机电源不能启动故障 (2)
- 例 29 长城 0520 微机电源故障
- 例 30 市电电压过高导致开关电源损坏
- 例 31 误拨电压选择开关导致 AST 开关电源故障
- 例 32 Compaq 微机电源故障
- 例 33 元件变质引起的电源故障
- 例 34 电源滤波不良引起的连锁故障
- 例 35 UPS-500 型电源常见故障 (1)
- 例 36 UPS-500 型电源常见故障 (2)
- 例 37 UPS-500 型电源常见故障 (3)
- 例 38 UPS-500 型电源逆变时无输出
- 例 39 SANTAK-500 型 UPS 不逆变 (1)
- 例 40 SANTAK-500 型 UPS 不逆变 (2)
- 例 41 SANTAK-500 型 UPS 不逆变 (3)
- 例 42 SANTAK-500 型 UPS 不逆变 (4)
- 例 43 SANTAK-500 型 UPS 不逆变 (5)
- 例 44 SANTAK-500 型 UPS 高压保护电路误动作故障
- 例 45 SANTAK-500 型 UPS 蓄电池过放电故障
- 例 46 SANTAK-500 型 UPS 充电故障 (1)
- 例 47 SANTAK-500 型 UPS 充电故障 (2)
- 例 48 SANTAK-500 型 UPS 充电故障 (3)
- 例 49 SANTAK-500 型 UPS 开机无反应
- 例 50 SANTAK-500 型 UPS 逆变时输出电压过高
- 例 51 SANTAK-500 型 UPS 开关故障
- 例 52 SANTAK-500 型 UPS 关机后仍有输出
- 例 53 SANTAK-500 型 UPS 输出不稳压
- 例 54 SANTAK-500 型 UPS 输出为零
- 例 55 SENDON-500 型 UPS 蜂鸣器长鸣
- 例 56 SWT-500 型 UPS 无输出
- 例 57 SANTAK-600 型 UPS 电池故障
- 例 58 SENDON-600 型 UPS 无逆变输出电压
- 例 59 SANTAK-1000 型 UPS 不能启动
- 例 60 SANTAK-1000 型 UPS 逆变无输出
- 例 61 SANTAK-1000 型 UPS 驱动电路不对称故障
- 例 62 SANTAK-1000 型 UPS 逆变时无输出电压
- 例 63 SENDON-1000 型 UPS 电池电压过低
- 例 64 HD-1000 型 UPS 不间断电源故障 (1)
- 例 65 HD-1000 型 UPS 不间断电源故障 (2)
- 例 66 3000VA 在线式 UPS 特殊故障 (1)
- 例 67 3000VA 在线式 UPS 特殊故障 (2)
- 例 68 迈普 UPS 无逆变输出电压
- 例 69 如何避免 TEXA 7521 型不间断电源的 CIS 数据丢失

第 10 章 显示器故障..... (234)

- 例 1 LF-1489 双频单显常见三无故障 (1)

例 2 LF-1489 双频单显常见三无故障 (2)

例 3 LF-1489 双频单显常见三无故障 (3)

例 4 LF-1489 双频单显常见三无故障 (4)

例 5 LF-1489 双频单显常见三无故障 (5)

例 6 GM-1489E 双频单显无光栅

例 7 Casper1489/D 单显屏幕不亮故障

例 8 Casper 双频单显疑难故障 (1)

例 9 Casper 双频单显疑难故障 (2)

例 10 Datas 单显无光栅

例 11 CZX-14 直角平面单显无显示

例 12 TL-9142VGA 单显行、场均不同步

例 13 EMC YT1412P-AVGA 单显工作时突然无电源指示

例 14 EMC 显示器无光栅

例 15 IBS-882BSV 显示器故障

例 16 GW300 彩显回扫电路故障

例 17 GW500 彩显特殊故障

例 18 GW500E 显示器无光栅

例 19 AH-1430S 彩显无显示

例 20 ASCR 3708 彩显无显示

例 21 Topcon VGA 彩显无显示

例 22 Compaq 彩显无光栅

例 23 M-P448 彩显无屏显

例 24 TM-5158 彩显无显示

例 25 按 Reset 键导致显示器无显示

例 26 Super VGA 彩显电源故障

例 27 AOK VGA 彩显逆程变压器故障

例 28 GW500 多频自动同步彩显无显示

例 29 Lubic VGA 彩显黑屏故障

例 30 Topcon VGA 彩显雷击后无显示

例 31 AST 彩显电容损坏故障

例 32 AST EGA 彩显无光栅

例 33 AST 彩显行偏转管的代换

例 34 诠脑 486 DX2/50 微机无显示

例 35 MC-3702A 彩显限流电阻损坏

例 36 Didital PC7XV-DE 彩显无光栅
- 例 37 逆程电容断路造成 Datas 彩显无光栅

例 38 T&W MD-11 彩显无显示

例 39 电源电容干涸导致彩显无高压

例 40 CUP-5468 型彩显无光栅

例 41 Sampo 彩显光电耦合器损坏故障

例 42 日立 2021DK 大屏幕彩显无光栅

例 43 惠普 D2818 大屏幕彩显故障

例 44 EMC PV768 彩显光栅缩小

例 45 909 显示器光栅卷边

例 46 SVGA 彩显光栅收缩且有 S 形扭曲

例 47 SVGA 彩显亮度低, 色彩淡

例 48 EC-1439 彩显上部折叠下部不到底故障

例 49 ERGO 彩显场扫描电路故障

例 50 Envision15D 彩显出现回扫线

例 51 Datas 彩显加速极电路故障

例 52 GW500 彩显场消隐电路故障

例 53 Compaq-1520Q 型彩显场电路故障 (1)

例 54 Compaq-1520Q 型彩显场电路故障 (2)

例 55 COSMOS SVGA 彩显场幅不稳

例 56 SAMPO 彩显图像抖动

例 57 TY1411 多频彩显字符上下滚动

例 58 T11 83E 彩显字符翻滚

例 59 Envision 15 D 彩显呈一条水平亮线

例 60 Topcon 彩显呈一条水平亮线

例 61 GW200 彩显呈一条水平亮线

例 62 GW500B 彩显呈一条水平亮线

例 63 Compaq SVGA 彩显呈一条水平亮线

例 64 EMC 显示器呈一条水平亮线

例 65 AST (VGA) 彩显呈一条水平亮线

例 66 台湾产 envision ec-1428 彩显呈一条水平亮线

例 67 ADI2 DM-14 单显呈一条垂直亮线

例 68 AST (VGA) 彩显呈一条垂直亮线

- 例 69 GW500 型彩显呈一条垂直亮线
- 例 70 AST14 彩显光栅变暗、字符消失
- 例 71 AST 彩显光栅变暗
- 例 72 Kernal CH-5423R 单显窄屏故障
- 例 73 IBM 彩显场幅不满屏
- 例 74 LTS XC-341 彩显呈一条水平亮带
- 例 75 CJ-1401 彩显呈一条水平亮带 (1)
- 例 76 CJ-1401 彩显呈一条水平亮带 (2)
- 例 77 CTX 彩显向中间压成一条窄带
- 例 78 Casper 彩显垂直幅度时大时小
- 例 79 WEN 彩显水平方向幅度小
- 例 80 惠普 D2818 彩显呈一条垂直亮带
- 例 81 ASTVGA 彩显水平幅度缩小
- 例 82 SAMPO 彩显在水平方向上无规律伸缩
- 例 83 Compaq-420Q 型彩显行幅不满
- 例 84 GW300 彩显显示变暗
- 例 85 Compaq-420Q 型彩显亮度失控
- 例 86 LF-MVGA 高分辨率显示器亮度失控
- 例 87 爱华 AH1401D 单显亮度很暗
- 例 88 GW500 彩显消亮点电路故障
- 例 89 TM-5158 彩显消亮点电路故障
- 例 90 GW500 彩显对比度失调
- 例 91 AST 彩显对比度失调
- 例 92 EMC ND-848F 彩显亮度电路故障
- 例 93 LTS2 XC-341 彩显缺绿色
- 例 94 GW500 彩显光栅故障
- 例 95 GW300 彩显色码电路故障
- 例 96 SAMPO 彩显光栅为黄色
- 例 97 惠普 D2818 彩显字符呈青色
- 例 98 Compaq-420Q 彩显呈红色
- 例 99 HVT 彩显呈红色
- 例 100 Compaq-420Q 彩显水平方向不同步
- 例 101 HVTC-146V 彩显行不同步
- 例 102 EMC 彩显上部图像扭曲
- 例 103 AST VGA 彩显图像左右扭曲, 上下晃动
- 例 104 AST 彩显图像左右扭曲, 摆动不停
- 例 105 惠普 D2811 彩显显示不正常
- 例 106 惠普 D2811 彩显逆显故障
- 例 107 Topcon CN-1405 彩显开机烧保险
- 例 108 台湾产 PX-14VGA 彩显烧保险
- 例 109 386 微机显示卡故障 (1)
- 例 110 386 微机显示卡故障 (2)
- 例 111 显示卡故障 (1)
- 例 112 显示卡故障 (2)
- 例 113 丽台 S680 显示卡安装故障
- 例 114 CGA 彩显卡故障
- 例 115 IBM 彩显适配器故障
- 例 116 奔腾 100 兼容机花屏故障
- 例 117 奔腾 75 兼容机花屏故障
- 例 118 GW200 彩显开启主机后不工作
- 例 119 青云 17 英寸彩显开关电源故障 (1)
- 例 120 青云 17 英寸彩显开关电源故障 (2)
- 例 121 AST (VGA) 彩显图像成比例缩小
- 例 122 惠普 D2818 彩显有光栅无图像
- 例 123 SAMPO 彩显有光栅无字符
- 例 124 AST EGA 彩显有光栅无字符
- 例 125 DATAS HC-5423P 显示器有光栅无字符
- 例 126 汤姆逊 CM36512 VIR 彩显字符消失
- 例 127 EMC-EF836F 彩显有光栅无字符
- 例 128 GW300 彩显亮度电路故障
- 例 129 Casper TM-5156H 彩显字符抖动
- 例 130 AST VGA 彩显字符显示横向抽动
- 例 131 惠普 D2811 彩显图形方式显示有干扰
- 例 132 Casper 单显显示中文字符左右跳动
- 例 133 Casper 单显显示中文字符上下跳动
- 例 134 VGA 卡故障
- 例 135 EMC-EF836F 彩显枕形失真
- 例 136 AST 彩显聚焦不良
- 例 137 QUICKVGA 单显聚焦不良
- 例 138 爱华 AH14010 单显左边字符模糊
- 例 139 ENVIN15 英寸彩显动态聚焦电路故障
- 例 140 GOLD STAR17M 彩显动态聚焦电路故障
- 例 141 SUN370 彩显动态聚焦电路故障

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 例 142 Compaq TE1420Q 彩显疑难故障 | 例 147 AST VGA 彩显左则有阻尼条 |
| 例 143 日立 2010 DK 彩显有“吱吱”叫声 | 例 148 Topcon14 英寸彩显故障 |
| 例 144 GW300 彩显同步电位器故障 | 例 149 LTS XC-341 彩显有重影 |
| 例 145 WESCONC-14 11B 彩显打弧故障 | 例 150 分辨率设置不当彩显故障 |
| 例 146 SAMPO 彩显光栅有水平黑线干扰 | 例 151 彩显色纯失常 |

第 11 章 打印机故障..... (273)

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 例 1 主机打印口损坏故障 | 例 27 紫金 ZJ-3080 型打印机打印单层纸时字迹模糊 |
| 例 2 病毒引起主机与打印机联不上 | 例 28 紫金 ZJ-3080 型打印机打印一半清晰, 一半模糊 |
| 例 3 打印参数设置错误引起的故障 | 例 29 紫金 ZJ-3100 型打印机打印最后两行重叠 |
| 例 4 接触不良引起不能打印的故障 | 例 30 LQ-100 型打印机打印字符异常 |
| 例 5 打印机 DIP 开关设置不当引起的故障 | 例 31 LQ-150K 型打印机不能正常打印 |
| 例 6 M-1724 型打印机字车在初始位置处抖动 | 例 32 LQ-1000K 型打印机不工作 |
| 例 7 M-1724 型打印机行与行之间对不齐 | 例 33 LQ-1500 型打印机打印小车撞右墙 |
| 例 8 M-1724 型打印机不能打印蜡纸 | 例 34 LQ-1500 型打印机不能联机和自检 |
| 例 9 M-1724 型打印机原始位置检测开关故障 | 例 35 LQ-1500 型打印机乱码故障 |
| 例 10 M-1724 型打印机字符错位 | 例 36 LQ-1500K 型打印机突然无反应 |
| 例 11 M-1724 型打印机打印不出横线 | 例 37 LQ-1500K 型打印机开机无反应 |
| 例 12 M-2024 型打印机字车空走故障 | 例 38 LQ-1600 型打印机纵向错位 |
| 例 13 M-2024 型打印机打印内容与显示不符 | 例 39 LQ-1600 型打印机自行停机 |
| 例 14 TH-3070 型打印机开机无反应 | 例 40 LQ-1600 型打印机不走纸 |
| 例 15 TH-3070 型打印机不走纸 | 例 41 LQ-1600K 型打印机加电无反应 (1) |
| 例 16 TH-3070 型打印机字车撞左端 | 例 42 LQ-1600K 型打印机加电无反应 (2) |
| 例 17 TH-3070 型打印机打印的字形中缺点 | 例 43 LQ-1600K 型打印机加电无反应 (3) |
| 例 18 TH-3070 型打印机不能打印西文 | 例 44 LQ-1600K 型打印机不能打印中文 |
| 例 19 TH-3070 型打印机在打印的字形中有一条连续横线 | 例 45 LQ-1600K 型打印机压纸连杆不动作 |
| 例 20 TH-3070 型打印机联机不打印 | 例 46 LQ-1600K 型打印机字间压缩故障 |
| 例 21 TH-3070 型打印机字车不回左界 | 例 47 LQ-1600 型打印机打印的字符残缺不全 |
| 例 22 TH-3070 型打印机打印头不动作 | 例 48 LQ-1600K 型打印机过压保护电路故障 |
| 例 23 TH-3070 型打印机纵向错位 | 例 49 LQ-1600K 型打印机不打印 (1) |
| 例 24 TH-3070 型打印机抬板电机故障 | |
| 例 25 TH-3070 型打印机打印中文丢字故障 | |
| 例 26 TH-3070 R2 型打印机打印字形失真 | |