

冶金譯叢

# 黑色冶金

第3輯

上海市金属学会黑色冶金編譯組編  
上海市科学技术編譯館

冶金譜丛  
黑色冶金

第3輯

上海市金属学会黑色冶金編譜組編

\*

上海市科学技术編譜館出版

(上海南昌路59号)

新华书店上海发行所发行 各地新华书店經售

商务印书馆上海厂印刷

\*

开本787×1092 1/32 印张5 3/8 字数118,000

1962年5月第1版 1962年5月第1次印刷

印数 1—1,500

书 号：6011·31

定 价：1.15元

(内部发行)

## 目 录

1. 大口径薄壁钢管生产方法的选择.....	(1)
2. 不锈钢的热处理.....	(6)
3. 电炉炉底镁捣打料的性能 .....	(10)
4. 加热炉与热处理炉结构的发展远景 .....	(20)
5. 用高炉型熔渣使生铁脱硫的动力学因素 .....	(31)
6. 耐温 1200°F 和耐压 5000 磅/平方吋的材料 .....	(37)
7. 高氮合金钢 .....	(40)
8. 关于冶金工业废料中钒和锰的利用問題 .....	(47)
9. 关于 Al 锌静钢的低温性能 .....	(54)
10. 珠光体黑心可锻铸铁的退火 .....	(58)
11. 热轧电机钢板波浪形的消除 .....	(61)
12. 含硼高合金钢备制无缝钢管的生产工艺 .....	(63)
13. 森得米尔冷轧机的概要及其普及状况 .....	(75)
14. 最新高温测量技术及其有关問題 .....	(81)
15. 光亮退火保护气体的生产 .....	(95)
16. 耐热材料的精密铸造.....	(104)
17. 影响经弥散硬化的镍铬合金蠕变性能的一些结构因 素.....	(121)
18. 国外冶金点滴.....	(132)
1. 真空熔炼有助于锻造工作； 2. 真空炉的种类及其用途； 3. 改进 可倾炉可有效地利用氧气并提高平炉的生产率； 4. X 光仪器能保证燒 結物有更高的均匀性； 5. 用回轉炉炼钢可减少廢钢用量； 6. 残余物少 的铁； 7. 燒結厂的数据记录器有助于分析控制； 8. 一种具有三个好处 的新不锈钢； 9. 氧气-蒸汽轉炉改进了钢的延展性； 10. 以氧气吹炼代 替旧式平炉； 11. 燃气輪机叶片用的铸造耐热高强合金。	

# 一、大口径薄壁钢管 生产方法的选择

重型机械制造电炉钢厂工程师 Верник, А. Б.

大口径薄壁钢管生产方法的技术经济分析表明了现代轧管机组(装有周期式轧管机、延伸器和扩管器)在本质上要比电焊轧管机优越得多,这是由于电焊轧管机需用钢板作为原料而成本昂贵的缘故。

现在制造直径 600 毫米以上的薄壁钢管主要是用薄钢板焊接的方法。

重型机械制造电炉钢厂与巴东电焊研究所合作,创造性地在 1954~1958 年间设计与制造了高效率的电焊轧管机。电焊轧管机安装在齐略宾轧管厂并操作得很成功。生产过程的高度自动化与机械化,优良的焊接设备和操作人员的熟练技巧,就能以相当低的费用,成批地生产质量达到要求的钢管。

但是由于钢板成本很高,无论用任何改进的设备与技术操作方法都不能使焊接管的成本与该厂在 30 年前所装置的旧轧管机(装有周期式轧管机)所生产的口径 550 毫米无缝钢管的成本相比,这可以从齐略宾轧管厂 1957 年的资料中看出:

管子		焊接的	无缝的
管的口径	毫米	720	550
每吨管子的平均成本	卢布	1454	789
每公尺管子的平均成本	卢布	193	78
每吨管子的成本中包括:	卢布		
合金钢板		1230	—
碳素钢板		818	—
钢管		—	601
焊条		7	—
熔剂		32	—
金属耗用系数		1.06(钢板)	1.30
废品率%		0.14	0.08

1900.8.1

05943

当然，随着钢板生产方法的不断改进，高效能的轧板机投入生产，钢板成本可以降低，大口径钢管也将会更合算些。

与此同时，产生一个问题——是否有可能改进无缝钢管的生产方法，按新的工艺进行生产，采用新的设备结构，从而使技术上能生产大口径（达 820 毫米甚至 1,020 毫米）薄壁（厚度相应地为 8~9 毫米及 10~11 毫米）的无缝钢管，其成本要低于采用最完善的、世界上最著名的技术方法所制就的钢板焊接的焊接管。

重型机械制造电炉钢厂设计师在乌克兰钢管科学研究所的研究员，新西伯利亚重型机床及水压机工厂、全苏金属焊接科学研究所、克拉马托尔重型机床厂、全苏冶金、机械科学研究所以及许多其它企业及组织的设计师们的帮助和参与下，设计成装有周期式机床和扩管机的轧管机组，对以上这个问题作出了肯定的结论。

根据乌克兰钢管科学研究所进行仔细的技术经济指标分析，这种机组所制成的大口径薄壁无缝钢管，每吨成本是 481 卢布 82 戈比。

这个成本可以与焊接管的假定成本相比较，这种焊接管是在装备 3 座高炉（每座容积为 2.286 米<sup>3</sup>）及 8 座平炉（每座容量为 500 吨）年产 670 万吨钢锭的工厂中，用年产 380 万吨的连续式轧板机及有相应生产能力的电焊钢管车间，以最完善的方法制成的钢板焊接而成的（这样设备的工厂目前还没有）。

在这样假设的工厂里，采用具有最先进技术和经济参数的最新机组（这些机组实际在世界上尚未大规模地在生产中采用）时，预计生产出每吨的钢板成本为 433 卢布，再用以制成的钢管每吨成本为 515 卢布 65 戈比（表 1）。因此，在这种情况下，每吨大口径的无缝钢管将比焊接管便宜 33 卢布 83 戈比。

表 1 所示生产每吨无缝钢管比焊接钢管在金属耗用方面要少 145 公斤，劳动量要少 6.9%，单位投资额也大大地节省了（少 188 卢布 36 戈比，几乎达 30%）。

这说明了即使年产 70 万吨焊接钢管要投资 455 百万卢布，而生产同样数量的无缝管只需 320 百万卢布，不但如此，要建造全套焊接钢管的设备需要花费更长的时间。

表1 大口径电焊钢管(A)及无缝钢管(B)最优的  
技术经济指标对比

指 标		A	B
金属耗用系数	吨	1,405	1,260
单位投资额	每吨 卢布-戈比	644-98	456-62
单位劳动量	每吨 人·小时	3.32	3.09
管子成本	每吨 卢布-戈比	515-65	481-82

表2 年产70万吨无缝钢管或焊接管的基本  
建设主要参数的比较

管型(括号内是厚度公差,毫米)	生产所必需的主要设备	设备重量(吨)	占地面积(公尺 <sup>2</sup> )	设备功率(瓩)
无缝钢管( $\pm 1.0$ )	装有周期式机床的轧管机组	17,000	56,000	26,000
焊接钢管( $\pm 1.0 \sim -0.8$ )	{板坯初轧机* 2800厚板机。 电焊管机(529~820毫米)}	8,000 12,000 9,500	8,000 35,000 37,000	6,000 10,000** 16,000
合 计		24,500	89,000	32,000

注 \* 板坯初轧机的年产量按1.5百万吨计算。

\*\* 指主传动装置。

表2 比较了年产70万吨口径为710毫米(壁厚度10毫米)的无缝钢管及焊接管所需的设备组成、设备重量、生产场地与设备功率。

统计是取自重型机械制造电炉钢厂所设计的装有周期式机组的轧管机组及电焊管机,而板坯初轧机及2800厚板机的统计取自技术文献①。

国外实践也提出了颇有意义的相应资料,按捷克“哥特尼”的设计有以下资料:

① А. И. Целиков и В. В. Смирнов, Прокатные станы, 1958.

管子	焊接的	无缝的
口徑(毫米)	529	508
管壁厚度(毫米)	7	9.2
每吨管子成本(克隆)	2600~2700	2070
其中：金属成本(克隆)	1,400	—
每公尺管子的成本(克隆)	260	218

按意大利“因諾欽基”公司的資料，裝有周期式機組的(用B"表示)無縫管的成本也比焊接管(電弧焊A)及裝有自動機組的無縫管(B')要低得多，下表內引用美國的指標數作分子，西歐國家的指標數作分母，單位：元。

管子	A	B'	B"
每吨成本(包括折旧)	91.0	112.5	76.7
成本中包括：			
金属成本	82.2	90.0	55.0
炼制成本(车间及工厂费用未摊在内)	7.4	9.0	12.8
	5.1	7.0	10.5

由此可見，甚至在資本主義國家中鋼板成本最低的美國，大口徑的無縫管的成本也比焊接管要低。應該看到美國從前僅裝有一台周期式機床，而近年來又建造了一台，於是裝有二台機組。

因此，採用了現代軋管設備，生產大口徑的薄壁無縫鋼管的成本要比同樣口徑的焊接管低得多。此外，又大量節省了貨源較緊張的鋼板。

要達到這樣的效果，必須解決一系列技術問題，其中最重要的是：要制成壁差率(壁厚度不均)尽可能小的荒管，能生產薄壁管(壁厚度在外徑的1%以下)，並能精整這些管子。

為此，重型機械製造電爐鋼工廠的軋鋼機機組包括了(與冶金設計院所規定的任務相符)：使鋼錠均熱的環形爐，具有6000噸壓力能將鋼錠穿孔成壁差率最小的荒管的臥式穿孔壓力機，具有能使荒管在減低壁差率的同時，又能延伸達2.75系數的特殊剛性結構的三輶穿孔延伸機。預先在周期式軋組上將荒管軋制成長約700毫米，壁厚度13.5毫米的管子，然后再將管子擴大，在裝有延伸機的三輶軋機上加工成長約820毫米，壁厚度低於8毫米的管子。

建議用特殊扩管器的設備，把管子口徑擴大到 1020 毫米，在二種情況下，採取特殊措施，使管子在擴大前在流動氣體中直接均熱到  $1,150^{\circ}$ ，並使管子擴大後從機床上運送時保持已有的形狀。

利用全蘇冶金、機械科學技術研究所的閉口式孔型結構管子矯正機來精整口徑 820 毫米的管子。

將直徑 485~950 毫米的鋼錠軋制成口徑 325~820 毫米、壁厚度 7~60 毫米的管子時，機組由以下設備組成：加熱環形爐、穿孔壓力機、預熱環形爐、延伸器、二個周期式壓座、有階梯級爐底的預熱爐、二部均整機、7 壓座的定徑機、冷床、矯直機及壓機；管子精軋設備（切邊機、試驗機、鍛管機）；運輸設備。

當然不能將其他用途及口徑不同的管子與這個大口徑鋼管的生產方法相比較。對那些管子來說，用焊接（電焊或爐焊）方法是更有效的。

在每一個別的情況下，必須慎密地進行技術經濟分析，以選擇最有效而成本最低的管子生產方法。

管子機器製造工業的工藝技術家、設計師、研究人員以及其他工作人員應不斷地改進管子生產設備，為爭取達到生產焊接鋼管或無縫鋼管最好的技術經濟指標而努力。

[樊誠譯自“Сталь”，9: 828~830 (1960)，順德譯校]

#### (上接第 9 頁)

最近在光亮熱加工方面的進展為豎塔爐，是一種高而窄的裝置，能使不銹鋼帶在向下通過中退火，規定為  $1,260^{\circ}\text{C}$  的加熱室是用高純度氧化鋁為爐村，並用鉑電阻元件加熱。噴射冷卻器能使爐溫迅速冷卻到室溫。每小時只消耗 1000~2000 立方呎氢即能不斷保持  $-50^{\circ}\text{C}$  的露點。標準的生產爐子每小時能使 6000~8000 磅 0.005~0.060 吋厚、24 吋寬的鋼帶退火。

[黨剛譯自“Metal Treatment and Drop Forging”，Vol. 28，186: 105~107 (1961)]

## 二、不銹鋼的热处理

(在一种气氛中进行热处理和燒結)

Ruediger, B. A.

如今由于采用适当的气氛，能使不銹鋼經過退火、硬焊、燒結，并在某些情况下完全硬化，而不氧化或变色。既然这些保护的气氛又能消除氧化的作用，那么就不会产生鉻的表面消耗，結果就不会損害材料的耐腐蝕性。由于不再需要清洁工作，加工費用有所減低，同时还消除了与酸浸有关的处理問題和安全問題。

### 需要干燥的气体

要求表面光亮，需要有氮、分解氮或真空。为了避免氧化，气体必須是干燥的，不論它是氮或是分解氮。就质的方面來說，露点必須低于合金中最活动元素的金属/金属氧化物平衡。对于具有不止一种元素的不銹鋼等合金，其露点应低于純金属。例如露点低于 $-30^{\circ}\text{C}$ ，則在 $1,090^{\circ}\text{C}$ 时純鉻不会氧化，而304型\*等鎳鉻不銹鋼的炉內露点最高为 $-35^{\circ}\text{C}$ 。事实上，对于所有不銹鋼的最好办法是使炉內露点保持 $-40^{\circ}\text{C}$ 或更低。含有鈦或鋁或两者都有的不銹鋼在这方面就有問題，尤其因为气体进口露点一般不可能低于 $-70^{\circ}\text{C}$ 。那么这些鋼似乎除了在真空中就不可能順利地进行光亮退火。

但并不完全如此，因为反应是需要时间的。試驗确实証明321型\*不銹鋼在迅速加工时并不氧化。而且A-286(含鈦2%)和PH15-7鉬(含鋁0.75~1.5%)經過相似的热处理后也只表現出极微的变黃。不过在需要保温时(例如厚的部分的燒結或热处理)，含鋁或鈦的不銹鋼应在真空中加工。

### 渗碳可能是一个問題

氢气是碳的优良的載流气体。可是渗碳有損于不銹鋼的耐腐蝕性，

工作装置和炉气不应带有碳的杂质。最近曾证实了不锈钢在纯氩中的易于渗碳。321型不锈钢在含有200 p. p. m.<sup>①</sup>甲烷和200 p. p. m. CO，露点为-50°C的氩中退火四小时，不锈钢的含碳量提高了两倍，自0.04%升至0.12%。

304L和316L型等含碳量特低的钢在热处理时，应特别注意避免渗碳。根据用一种高纯度的氩气气氛中（含有100 p. p. m. 甲烷、200 p. p. m. CO和20 p. p. m. CO<sub>2</sub>）所进行的试验，发现304L型在露点低于-46°C时易于渗碳。既然材料在露点-35°C以上又要氧化，则应在-35~-45°C的狭小露点范围内进行处理。

### 分解氨可能引起氯化

分解氨是75% 氢和25% 氮，因其成本较低，往往用来代替氩。但是还有些问题。因不锈钢易于氯化，所以热处理工作者必须肯定氮是充分分解的。分解气体中残余氨的含量应接近于平衡。

氨分解器进行操作的温度显然比退火或烧结温度低。因此即使在最适合的条件下，进入气体中所含残余氨总嫌过多。结果最好是在分解的气体引入炉内以前先经过一种吸收剂（如合成沸石）。

### • 温度是重要的 •

热处理和烧结用的温度以及保温时间并不是固定的。在退火试验中，千分之35吋径钢带需要不到一秒种的保温，显然比普通操作所需要的时间短。因为1 $\frac{1}{8}$ 吋外径的条材只经过几分钟的保温也能全部硬化，似乎只需要保证达到正确的温度——大量碳化物、严重偏析或晶粒长大等因素除外。以前的冷作量也应考虑在内，因为经过极度冷加工的奥氏体合金在较低温度下再结晶较快。

烧结要求邻近微粒间的金属原子扩散，所以需要较长的时间，建议采用较高的烧结温度，因为这样比在同样长的时间，较低温度下的产品延展性较好。

① 译者按：p. p. m. 即百万分之一份。

## 其他两个因素

在一般实际操作中，通常使用一种潤滑剂（如硬脂酸、硬脂酸鋅或硬脂酸鈣）使不銹鋼緊实。尽管这些潤滑剂一般能增进湿态緊实块的密度并提高模子的寿命，还是有缺点的。硬脂酸盐系碳的化合物，按以上所述是不利的。鋅和鋅也有問題，因为它们要在炉內較冷的部分凝結。这就有必要經常把炉子弄干净。最好的办法是在燒結前在单独的設備里使这些潤滑剂燒掉或揮发。把它们分別燒掉或揮发还能在燒結期間減少裂縫，因为未經燒結的緊实块是应力消除的。

大部分奧氏体不銹鋼易有碳化物沉淀。鋼在 760~480°C 范圍內慢慢冷却或保持的时候出現。这激烈地降低材料的耐腐蝕性的現象，因此建議采用快速冷却。如今有了新的工业用炉，不銹鋼的光亮硬化是可能的。事实上，厚达  $1\frac{5}{8}$  吋的鋼材（或外徑为  $1\frac{5}{8}$  吋的管材）能完全硬化而不致氧化或有些微变色。无论如何，沉淀的碳化物并不妨碍成形。因而，工序間退火可以緩慢进行，只在最后退火后需要迅速冷却，以防止这种碳化物沉淀。

## 气体发生设备

可以购瓶裝的或气柜車裝的高純度氮，或用氨或天然煤气发生（达到 99.999% 純度）。在鉄或镍催化剂床上分解液体氮而产生气体的露点可为 -50°C，殘余氮含量则少于 100 p. p. m.

如上所述，炉內的露点为 -40°C 或更低，以保証光亮工作。为了保持这样低的露点，进入的气体必須更干燥一些，宁可在 -60°C 到 -70°C 之間。为了防止氮化的可能性，分解的氮的殘余氮含量应当是最低的。

要除去水份和殘余氮，可用蓄热式干燥器——有效剂是活性氧化鋁或分子篩隔吸收剂；后一种吸收剂較好，因为它具有較低的露点。为了取得最佳效果，建議采用再催化的“放气”<sup>①</sup>系統。用了这种设备，氮和分解的氮的出口露点約為 70°C，而殘余氮的含量則自 500 降至 5 p. p. m. 或

① 加热通常能再催化吸收剂。在放气系統中，也有一些气体要通过饱和的吸收剂。

更少。

需要使大量气体干燥时，用分离床干燥器则在经济上更为有利。分离床装置兼有活性氧化铝和分子筛吸收剂；前一种吸收剂除去大部分水份，而后一种则完成了最后的干燥作用。

干燥器还能除去甲烷、CO<sub>2</sub>和CO等碳化物的杂质。不过当合成沸石水份饱和时就会使这气体通过。因此，如有这些污物存在时，宁可采用过大的干燥器。

### 炉子是多样化的

这种设备能进行成批的和连续的两种光亮热处理生产。虽可用钟形炉、臥式网眼带炉和輶式床炉，但普通用的是箱式炉、駝峰型网眼带炉和推式炉。

箱式炉所用炉衬为高纯度耐火材料（与氢或分解的氮全然不起作用），能在1,760°C内进行操作。在1,150°C以上操作的高温炉含有铂电阻元件。水套室提供了均匀而迅速的冷却。虽有各种不同尺寸的炉子，而最普通的是24吋宽、8吋高的炉门口。现在有很多这一类的炉子正应用涡轮吊斗、刀具和其他小部件的光亮退火等。

駝峰型炉子包含有倾斜装料室、臥式加热室和冷却室，以及向下倾斜的冷却室。这些部件在合金带土上移动通过炉子。在1200°C以内操作的炉子现已有了。

这种炉子便于装料和卸料，并有很高的生产能量。而且在駝峰型装置中所用气体较少，这是由于倾斜装置室和向下倾斜冷却室内有比空气轻的氮的“自封”作用。

推进炉是臥式的装置。加热室与冷却室构造与箱式炉相似，能在1,760°C操作。工作置于盘上相继输送通过炉子，炉子在这方面是连续式的。

推进炉用于烧结是很好的，因为它比网眼带炉或其他连续式炉子采用更高的温度。在一般烧结操作中，工件通过清洁室进入炉内，并经过单独的挥发、烧结和冷却部分。最后，冷却的工件通过清洁室移出炉子。

（下接第5页）

### 三、电炉炉底镁捣打料的性能

Пирогов, А. А. 等

(乌克兰耐火材料科学研究所)

苏联的电冶金业中采用碳质粘合剂(沥青、焦油)的镁质泥料作为电弧炼钢炉捣打炉底, 同时也有采用水玻璃粘合剂的。泥料是用含少量粉状的金属镁粉制成。

国外采用含有碱金属盐的捣打料作为电熔炼炉的炉底。

因为采用无碳质料可毋需加热, 并能消除有害气体的析出, 因而简化了捣打炉底的操作。

本文援引了乌克兰耐火材料研究所的作者们研究水粘合剂的镁捣打料的特性及其选择所得的结论。

**实验室研究** 試驗料是用铁镁石(在回轉窑里补加氧化铁皮而焙烧过的 саткинский 镁石制成)及冶炼镁石制成(表 1)。

表 1 镁石化学成分(%)

镁石	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	FeO	CaO	MgO	H. H. II.
冶金镁石	2.48	0.92	1.00	0.40	2.85	91.75	0.74
铁镁石	2.90	1.02	6.66	未确定	3.16	86.84	无

将部分镁砂放在球磨机中加以磨细, 以获取含有足够数量粉状料。

采用水玻璃(30% SiO<sub>2</sub> 及 14% 碱)、块状硅酸盐(~71% SiO<sub>2</sub> 及 23% 碱)、氯化镁、亚硫酸盐酒精溶液及作对比用的精制焦油(以 70% 炼焦油沥青、30% 萎油组成)作为粘合补加物。

制造捣打料的原料及补加物列于表 2, 粒度组成列于表 3, 用水粘合剂的泥料水分达 4~5%。

用水粘合剂的試驗料在 600 公斤/厘米<sup>2</sup> 的压力下压制成直径及高度均为 36 毫米的圆柱形, 及直径为 50 毫米、厚度 20 毫米的砖块, 試样先在

表2 制备試驗搗打料的原料

料号	主要原料	粘合补加物*	%
HM-1	铁镁石<5毫米	水玻璃	6.5
HM-2	同上	块状硅酸盐	3.0
HM-3	同上	亚硫酸盐酒精廢液	1.0
HM-4	同上	氯化镁	0.8
M-1	铁镁石<2毫米	水玻璃	6.5
M-3	同上	亚硫酸盐酒精廢液	1.0
HII-3	冶金镁石<5毫米	同上	1.0
HII-5	同上	精制焦油	5.0

\* 亚硫酸盐酒精廢液含量按干重, 氯化镁含量按  $MgCl_2$

表3 試驗搗打料粒度組成

料号	颗粒度, 毫米, %				
	5~2	2~0.5	0.5~0.2	0.2~0.06	<0.06
HM-1, HM-2, HM-3, HM-4	81.9	17.6	17.0	15.8	17.7
M-1, M-3	—	50.0	15.0	16.8	18.7
HII-3, HII-5	27.2	16.6	16.0	16.2	24.0

烘箱中以  $110^{\circ}C$  的温度烘干, 并分别在  $800$ 、 $1,100$ 、 $1,350$  及  $1,500^{\circ}C$  下焙燒 6 个小时。

研究下列因素对泥料性质的影响: 粘合补加物、压紧程度、焙燒时介质的性质, 搞打时颗粒组份的变化、单面加热。

**粘合补加物** 从表 4 可以看出, 在  $110^{\circ}C$  烘干后添加水玻璃的試样具有最高的强度( $410 \sim 440$  公斤/厘米 $^2$ )。块状硅酸盐即使經過細磨, 但由于焙燒前其試样的强度不大( $110$  公斤/厘米 $^2$ ), 在干燥过程中也显不出足够的粘合性能。用亚硫酸盐酒精廢液制成的粘合剂試样, 其强度波动于  $90 \sim 170$  公斤/厘米 $^2$  之間。

表4 試料性能

焙燒溫度 °C	試 样							
	HM-1	HM-2	HM-3	HM-4	M-1	M-3	HII-3	HII-5
線 收 縮, %								
1,500	3.1	3.2	3.0	2.6	2.3	2.5	2.5	2.3
顯 气 孔 率, %								
110	20.4	21.8	20.0	18.3	21.7	19.8	23.9	未確定
800	23.0	23.4	22.4	22.8	24.5	22.1	—	—
1,100	23.0	—	22.7	24.2	23.4	21.7	27.3	31.0
1,350	21.0	23.7	23.0	23.5	23.0	21.8	—	—
1,500	15.1	16.4	15.5	17.0	19.6	14.0	20.3	25.7
受压时强度极限 公斤/厘米 <sup>2</sup>								
110	440	110	170	240	410	140	90	120
800	420	160	50	90	430	60	—	—
1,100	350	230	100	80	480	120	140	90
1,350	250	250	190	220	350	240	—	—
1,500	530	510	610	540	640	930	380	180

在室温下氯化镁增加了镁石料的硬化能力，这就确定了試样具有較高的强度(240 公斤/厘米<sup>2</sup>)。

鐵鎂砂做成的試驗料加热到 800°C 时，发现在硫酸盐酒精廢液及 MgCl<sub>2</sub> 試样的强度急剧地降低；在添加水玻璃时，試样保持較高的强度(420~430 公斤/厘米<sup>2</sup>)。試样焙燒到 1,350°C 时，发现这种类型泥料的强度降低到最大值。

用补加块状硅酸盐料所做成的試样从 800°C 逐渐加热到 1,500°C 时，强度逐渐增大。用煤焦油粘合剂的泥料焙燒到 1,100~1,500°C 后，由于粘合剂烧坏，試样气孔率增高，因此其机械性能的指标最低。

在焙燒到 800~1,350°C 时，不論粘合补加物的性质，所有的試料都具有气孔率增高的特征。

鐵鎂砂料在焙燒到 1,500°C 时，燒結要比冶金鎂砂料好得多。在

1,100~1,500°C 范圍中，鐵鎂砂料試樣的顯氣孔率從 23~24 降低到 15~17%。

在 1,500°C 時，用水粘合劑的試樣的線收縮波動於 2.5~3.2%。

將鐵鎂砂料處於 1,500°C 下，焙燒時間從 6 小時延長到 15 小時，能使粗粒料 (~2.5%) 試樣的氣孔率降低，而對細粒料試樣的氣孔率卻沒有影響。

在 1,500°C 時用焦油粘合劑的泥料燒結得並不好，試樣顯氣孔率為 25.7%，壓制時強度極限為 180 公斤/厘米<sup>2</sup>。

以冶金鎂砂 (III-3 及 III-5) 為主的泥料所製成的未焙燒試樣，露天保存時會膨脹和破裂，這是由於原料粉末中含有游離石灰的水合作用。

顆粒度小於 2 毫米、不含游離石灰的鐵鎂砂料試樣能很好地長期保存於露天下。

採用脫水焦油代替含水粘合劑，其結合速度要緩慢些，但仍不能免除大氣水分影響下的游離氧化鈣的水合作用過程。

因此，為了避免水合作用的有害後果，採用高度焙燒過的、不含游離石灰的鎂砂作搗打爐底是適宜的。

亞硫酸鹽酒精廢液能阻止鎂砂料水合作用的進行，因此用它來作為粘合補加物，對搗打爐底的使用壽命必定會起著良好的作用，特別是當爐底烘干和焙燒時。

粘合補加物對搗打料的熱膨脹是有影響的 (圖 1)。




圖 1 用各種粘合劑的含鐵鎂砂搗打料的熱膨脹(%)

所有的試驗料不論何種粘合補加物，當加熱到 1,000°C 時，都具有同樣性質的熱膨脹。含矽酸鈉的泥料在 1,100~1,200°C 時發生收縮，以抵補熱膨脹的值。

用亞硫酸鹽酒精廢液製成粘合劑的泥料，其最大的膨脹值測定為 1.96%。

**泥料的緊壓** 用塊狀矽酸鹽 (HM-2) 及亞硫酸鹽酒精廢液 (HM-3) 做粘合劑的鐵鎂砂的試樣做緊壓影響的試驗，試樣在 200、400 及 600 公斤/厘米<sup>2</sup> 的壓力下，壓型處在 1,500°C 下保溫 6 小時。

由此可以確定，當泥料燒結緊壓小的時候，焙燒試樣的物理熱指標同時也變差了(表 5)。

表 5 壓型壓力對試樣性質的影響

指 標 標	HM-2 料			HM-3 料		
	壓型壓力，公斤/厘米 <sup>2</sup>					
	200	400	600	200	400	600
綫收縮率，%	3.7	3.1	3.2	3.0	2.4	3.0
顯氣孔率，%	21.3	19.8	16.4	20.6	17.9	16.5
比重，克/厘米 <sup>3</sup>	2.77	2.83	2.95	2.90	2.92	2.99
壓縮時的強度極限 公斤/厘米 <sup>2</sup>	320	370	510	270	440	610

**介質的性質** 在還原性介質中焙燒鎂質耐火材料時會發生鎂鐵礦的還原及形式鎂富氏體，當然，隨之而來的是體積的改變，並促使素坯結構松散。這個因素對還原性介質中的搗打料的壽命(例如在電熔爐中)具有很大的意義。

為了檢查氣體介質對泥料特性的影响，進行了試樣的對照焙燒，在 1,100°C 的條件下在氧化介質及強還原介質(焦炭填料)中保溫 24 小時。

在還原性介質中焙燒溫度為 1,100°C 時，發現用各種粘合劑泥料製成的試樣均有些松散，這使它們的氣孔率增高，強度降低(表 6)。