

高等学校教学用書

# 炼 鋼 実 驗 室

北京鋼鐵工业学院鋼冶实验室 編著

## 出版者的話

本书对实验室平面布置（气体室、夹杂室、金相室、感应炉室等房间的布置），设备的安装，实验操作规程和基本原理都有较详细的介绍。

本书可供高等学校、中等专业学校筹建炼钢专业实验室和冶金厂炼钢试验室时参考，也可供高等学校学生进行炼钢实验的参考。同时对从事炼钢、电冶金工作的教师，实验员和研究人员也是有益的读物。

本书由北京钢铁学院钢冶实验室全体同志集体编写，由马慧玲、章汉亮、吴元增、王自华、刘汉东、肖靖安、王惠等同志整理，由屠宝洪、王自华校对。

炼钢实验室

北京钢铁工业学院钢冶实验室 编著

1960年6月第一版

1960年6月北京第一次印刷6,025册

开本850×1168·1/32·字数150,000·印张6 $\frac{18}{32}$ ·定价0.76元

统一书号 15062·2191 冶金工业出版社印刷厂印 新华书店发行

冶金工业出版社出版（地址：北京市灯市口甲45号）

北京市书刊出版业营业登记证字第093号

## 目 录

<b>概論</b> .....	7
一、前言.....	7
1. 气体室.....	7
2. 夹杂室.....	7
3. 冶炼室.....	7
4. 物理方面的試驗室.....	8
5. 模型室.....	8
二、設計中的几个注意事項.....	8
<b>第一章 鋼中气体分析</b> .....	12
一、鋼中氮的測定.....	13
§ 1. 测定的方法和原理.....	13
§ 2. 仪器的裝置.....	14
§ 3. 操作步驟.....	16
二、鋼中氢含量的測定.....	20
§ 1. 测定鋼中的氢气原理和方法.....	20
§ 2. 烏克兰型定氢仪的裝置和测定方法.....	22
§ 3. 真空固体加热固体吸收法定氢仪.....	31
§ 4. 定氢室的合理布置原則.....	45
§ 5. 定氢仪安装的注意事項.....	45
§ 6. 真空油脂的制做.....	46
三、鋼中氧的測定.....	47
§ 1. 测定的方法和原理.....	47
§ 2. 真空熔化法定氧的仪器裝置和分析过程.....	47
<b>第二章 鋼中非金屬夾杂物的鑑定</b> .....	57
一、鑑定鋼中非金屬夾杂物的方法.....	57
§ 1. 化学分析法.....	57
§ 2. 岩相法.....	59
§ 3. 金相法.....	59

二、測定碳素鋼和低合金鋼中夾杂物的硫酸盐电解脱法	60
§1. 测定碳素鋼和低合金鋼中夾杂物硫酸盐电解法概述	60
§2. 硫酸盐电解法所需要的主要仪器设备	60
§3. 硫酸盐电解法测定碳素鋼和低合金鋼中夾杂物的操作規程	64
§4. 夾杂物电解分析室的平面布置	74
三、金相法鑑定鋼中非金屬夾杂物	76
§1. 房間的布置原則	76
§2. 金相高倍檢驗設備选用	78
§3. 金相法鑑定鋼中非金屬夾杂物的實驗程序	91
§4. 暗室工作	116
<b>第三章 感應電爐冶炼</b>	122
一、設備的选择	122
二、房間的选择	123
§1. 感應爐室	123
§2. 原料儲备室	125
§3. 坩埚打結室	126
三、高頻感應爐的安装与調試	126
§1. 安放的位置	126
§2. 高頻感應裝置的安装	127
§3. 高頻裝置設備的調整与試車	129
四、坩埚的制造	134
§1. 耐火材料的选择及准备	134
§2. 工具	136
§3. 坩埚的制造	138
§4. 坩埚的干燥	145
五、坩埚的安装	145
§1. 感應器的清理	146
§2. 坩埚的安装	147
六、冶炼設備及工具	148
§1. 爐前工具	148

§ 2. 浇注用具.....	148
§ 3. 取样工具.....	149
§ 4. 加热设备.....	150
§ 5. 测温设备.....	150
<b>七、开炉.....</b>	<b>150</b>
§ 1. 冶炼前的准备与设备检查.....	150
§ 2. 装料及料的熔化.....	151
§ 3. 冶炼操作.....	152
§ 4. 冶炼过程中注意事项.....	154
<b>八、爐子的使用和维护.....</b>	<b>154</b>
§ 1. 电气部份.....	154
§ 2. 感应器、坩埚的维护.....	156
<b>九、人员的配备.....</b>	<b>157</b>
<b>第四章 浇注实验.....</b>	<b>158</b>
<b>一、建立浇注实验室应注意的几个问题.....</b>	<b>158</b>
<b>二、实验设备和材料.....</b>	<b>159</b>
§ 1. 设备.....	159
§ 2. 材料.....	163
<b>三、实验内容.....</b>	<b>164</b>
§ 1. 关于缩孔问题的试验.....	164
§ 2. 颠倒实验.....	172
§ 3. 关于注钢水力学试验.....	174
<b>四、其他.....</b>	<b>175</b>
§ 1. 在这样的实验室里工作时要注意的几个问题.....	175
§ 2. 粘有石蜡设备的清洗.....	175
<b>第五章 倒吹转炉水力学模型实验.....</b>	<b>177</b>
<b>一、倒吹转炉水力学模型实验室建立的必要性.....</b>	<b>177</b>
<b>二、倒吹转炉模型中相似条件.....</b>	<b>178</b>
§ 1. 炉腔中水力学过程相似.....	178
§ 2. 熔池中水力学过程相似.....	181
§ 3. 几何相似.....	184

§ 4. 流量計算.....	184
<b>三、有机玻璃模型的制作 .....</b>	<b>189</b>
§ 1. 模型构造的一般原理.....	189
§ 2. 有机玻璃模型的制作.....	190
<b>四、侧吹转爐水力学模型实验室的房间布置与设备选     选.....</b>	<b>195</b>
§ 1. 房间平面布置.....	193
§ 2. 水力学模型实验室设备.....	197
<b>五、水力模型与空气模型的选择及研究方法.....</b>	<b>202</b>
§ 1. 水力模型与空气模型的选择.....	202
§ 2. 侧吹转爐水力模型的研究方法.....	203
§ 3. 侧吹转爐空气模型的研究方法.....	204
§ 4. 模型内速度及压力的测量.....	205
<b>六、侧吹转爐水力学模型实验 .....</b>	<b>205</b>
<b>参考書目 .....</b>	<b>208</b>

高等学校教学用書

# 炼 鋼 實 驗 室

北京鋼鐵工業學院鋼冶實驗室 編著

## 出版者的話

本书对实验室平面布置（气体室、夹杂室、金相室、感应炉室等房间的布置），设备的安装，实验操作规程和基本原理都有较详细的介绍。

本书可供高等学校、中等专业学校筹建炼钢专业实验室和冶金厂炼钢试验室时参考，也可供高等学校学生进行炼钢实验的参考。同时对从事炼钢、电冶金工作的教师，实验员和研究人员也是有益的读物。

本书由北京钢铁学院钢冶实验室全体同志集体编写，由马慧玲、章汉亮、吴元增、王自华、刘汉东、肖清安、王惠等同志整理，由屠宝洪、王自华校对。

炼钢实验室

北京钢铁工业学院钢冶实验室 编著

1960年6月第一版

1960年6月北京第一次印刷6,625册

开本850×1168·1/32·字数150,000·印张6<sup>18</sup>/<sub>32</sub>·定价0.76元

统一书号 15062·2191 冶金工业出版社印刷厂印 新华书店发行

冶金工业出版社出版（地址：北京市灯市口甲45号）

北京市书刊出版业营业登记证字第093号

## 目 录

<b>概論</b> .....	7
一、前言.....	7
1. 气体室.....	7
2. 夹杂室.....	7
3. 冶炼室.....	7
4. 物理方面的試驗室.....	8
5. 模型室.....	8
二、設計中的几个注意事項.....	8
<b>第一章 鋼中气体分析</b> .....	12
一、鋼中氮的測定.....	13
§ 1. 測定的方法和原理.....	13
§ 2. 仪器的裝置.....	14
§ 3. 操作步驟.....	16
二、鋼中氢含量的測定.....	20
§ 1. 測定鋼中的氢气原理和方法.....	20
§ 2. 烏克兰型定氢仪的裝置和測定方法.....	22
§ 3. 真空固体加热固体吸收法定氢仪.....	31
§ 4. 定氢室的合理布置原則.....	45
§ 5. 定氢仪安装的注意事項.....	45
§ 6. 真空油脂的制做.....	46
三、鋼中氧的測定.....	47
§ 1. 測定的方法和原理.....	47
§ 2. 真空熔化法定氧的仪器裝置和分析过程.....	47
<b>第二章 鋼中非金屬夾杂物的鑑定</b> .....	57
一、鑑定鋼中非金屬夾杂物的方法.....	57
§ 1. 化学分析法.....	57
§ 2. 岩相法.....	59
§ 3. 金相法.....	59

<b>二、测定碳素鋼和低合金鋼中夾杂物的硫酸盐电解法</b> .....	60
§ 1. 测定碳素鋼和低合金鋼中夾杂物硫酸盐电解法概述.....	60
§ 2. 硫酸盐电解法所需要的主要仪器设备.....	60
§ 3. 硫酸盐电解法测定碳素鋼和低合金鋼中夾杂物的操作規程.....	64
§ 4. 夾杂物电解分析室的平面布置.....	74
<b>三、金相法鑑定鋼中非金屬夾杂物</b> .....	76
§ 1. 房間的布置原則.....	76
§ 2. 金相高倍檢驗設備選用.....	78
§ 3. 金相法鑑定鋼中非金屬夾杂物的實驗程序.....	91
§ 4. 暗室工作.....	116
<b>第三章 感應電爐冶炼</b> .....	122
<b>一、設備的选择</b> .....	122
<b>二、房間的选择</b> .....	123
§ 1. 感應爐室.....	123
§ 2. 原料儲備室.....	125
§ 3. 坩埚打結室.....	126
<b>三、高頻感應爐的安裝與調試</b> .....	126
§ 1. 安放的位置.....	126
§ 2. 高頻感應裝置的安裝.....	127
§ 3. 高頻裝置設備的調整與試車.....	129
<b>四、坩埚的製造</b> .....	134
§ 1. 耐火材料的選擇及準備.....	134
§ 2. 工具.....	136
§ 3. 坩埚的製造.....	138
§ 4. 坩埚的干燥.....	145
<b>五、坩埚的安裝</b> .....	145
§ 1. 感應器的清理.....	146
§ 2. 坩埚的安裝.....	147
<b>六、冶煉設備及工具</b> .....	148
§ 1. 爐前工具.....	148

§ 2. 浇注用具.....	148
§ 3. 取样工具.....	149
§ 4. 加热设备.....	150
§ 5. 润滑设备.....	150
<b>七、开爐.....</b>	<b>159</b>
§ 1. 冶炼前的准备与设备检查.....	159
§ 2. 装料及料的熔化.....	151
§ 3. 冶炼操作.....	152
§ 4. 冶炼过程中注意事项.....	154
<b>八、爐子的使用和维护.....</b>	<b>154</b>
§ 1. 电气部份.....	154
§ 2. 反应器、坩埚的维护.....	156
<b>九、人员的配备.....</b>	<b>157</b>
<b>第四章 浇注实验.....</b>	<b>158</b>
<b>一、建立浇注实验室应注意的几个问题.....</b>	<b>158</b>
<b>二、实验设备和材料.....</b>	<b>159</b>
§ 1. 设备.....	159
§ 2. 材料.....	163
<b>三、实验内容.....</b>	<b>164</b>
§ 1. 关于缩孔问题的试验.....	164
§ 2. 颠倒实验.....	172
§ 3. 关于注钢水力学试验.....	174
<b>四、其他.....</b>	<b>175</b>
§ 1. 在这样的实验室里工作时要注意的几个问题.....	175
§ 2. 粘有石蜡设备的清洗.....	175
<b>第五章 倒吹转爐水力学模型实验.....</b>	<b>177</b>
<b>一、倒吹转爐水力学模型实验室建立的必要性.....</b>	<b>177</b>
<b>二、倒吹转爐模型中相似条件.....</b>	<b>178</b>
§ 1. 炉腔中水力学过程相似.....	179
§ 2. 熔池中水力学过程相似.....	181
§ 3. 几何相似.....	184

§ 4. 流量計算	154
<b>三、有机玻璃模型的制作</b>	<b>159</b>
§ 1. 模型构造的一般原理	159
§ 2. 有机玻璃模型的制作	160
<b>四、侧吹转爐水力学模型实验室的房间布置与设备选</b>	<b>195</b>
选	195
§ 1. 房间平面布置	193
§ 2. 水力学模型实验室设备	197
<b>五、水力模型与空气模型的选择及研究方法</b>	<b>202</b>
§ 1. 水力模型与空气模型的选择	202
§ 2. 侧吹转爐水力模型的研究方法	203
§ 3. 侧吹转爐空气模型的研究方法	204
§ 4. 模型内速度及压力的测量	205
<b>六、侧吹转爐水力学模型实验</b>	<b>205</b>
<b>参考書目</b>	<b>208</b>

## 概論

### 一、前言

实验是师生理论联系实际的重要环节。

实验室是进行实验和科研的重要场所，因此，实验室的设立必须满足教学和科研的需要。设计应按专门化的划分和学生的人数来进行，我们介绍的是供60人用的炼钢，电冶专门化实验室。

要想满足教学和科研的需要，我们认为应有下列几个实验室：

#### 1. 气体室

- 1) 定氢室
- 2) 定氮室
- 3) 定氧室

以上三个实验室可设在同一房间内，当然更理想的是各设在单独一个房间内。

#### 2. 夹杂室

- 1) 电解法室
- 2) 烟化法室
- 3) 金相室
- 4) 岩相室

金相室和岩相室可以设在一个房间内。

钢中气体和夹杂的测定是研究钢质量的重要基础。

#### 3. 冶炼室

- 1) 感应炉室——30KVA的炉子一个就够了，温度在1600°C左右。

2) 真空感应爐室——5—10公斤爐子一个，真空度  $10^{-3} \sim 10^{-6}$  毫米水銀柱。

3) 真空电弧爐室——2~5公斤的爐子一个。

4) 电渣爐室——連續式的一个5~10公斤。

5) 托曼爐室——50 KVA 单相，2~7公斤，溫度規格最高高达2500°C。

#### 4. 物理方面的試驗室

1) 水力学模型室：有轉爐水力学，平爐水力学，澆注水力学。

2) 渣的粘度和表面張力測定試驗室，可以設在托曼爐室內。

旋轉坩堝等平衡裝置，可以設在感应爐室也可以裝在托曼爐室。

#### 5. 模型室

室內可陳列平爐、轉爐、電爐、混鐵爐等木制或透明胶板的模型，此外還可陳列平爐各種爐頭，換向裝置，鋼錠廢品，各種鋼的切片，耐火材料的原料及制品，鐵合金和造渣劑等。模型試驗室對非專門化同學講課時很方便。

化學分析室是否需要看學校的條件而定，如果中心試驗室的分析能力很強，樣品不積壓的話可以不必另設，因為化學分析最好每人分析一二個元素，才能做到又准又快。

有電冶專門化的還應設立電氣試驗室。

## 二、設計中的幾個注意事項

天平室的位置應在電解夾雜分析室和定氮室附近，因為天平室主要為這二室服務，天平室要求防塵防震，地面用水磨石或上腊地板，台子可用水磨石的，室內要裝日光燈，以便晚上工作。

電解夾雜室，一定要有通風柜，但通風柜不應裝在天平室的

隔墙上，以免振坏天平。本室要求灰尘特别少，否则影响分析的准确性，光线要好，要装日光灯，以便晚上工作。地面上有直接通下水道的孔洞，以便每天洗刷地面。

氯法定夾雜試驗室，通风应良好，墙上装有地面抽风机，氯气排出管必须通到室外。原料室宜大一些 ( $40M^2$ )，感应爐要用大量磁选过的镁砂和大量品种多样的原材料，原料都装在木箱内，箱上插好原材料名称和成分的标签，不得紊乱，原料间要接近通往室外的大门，运输方便些。

堵塢打結室必须远离有精密仪器设备的屋子，镁砂、水玻璃等可以存放在那里。

定氮室溶解鋼样时一定要有通风柜周围大气中 CO 气及含 N<sub>2</sub> 的硝酸和氨等气体要少，否则影响分析的正确度，定氮室光线要明亮，滴定台宜用白色磁砖砌成，室内装日光灯，便于晚上工作。

定氧和定氢室注意室内水银蒸汽，壁上装抽风机，并有吸收地面气体的抽风机，地面设有水沟，地面都用水磨石的，便于每天拖扫，地面墙角应有弧度，試驗台尽量不靠墙放置，最好不用柜型試驗台以便易于清刷水银。

显微鏡室也要远离震动的地方，进入室内的人数不宜过多，必须注意尘土，磨样室和砂輪等都要分别隔开。

暗室必须有强有力的抽风机，否则室内水汽太多，电气设备生锈并漏电，很不安全。

实验室仓库要有足够大，要有装贵重设备和药品的柜子，酸碱等，根据相互作用的剧烈与否分别存放。易燃或爆炸品不得放在仓库内，汽油、苯等也要特别注意存放，有剧毒的药品由全校统一管理，不得存在实验室。

氧气瓶要有固定放的架子，必须远离发热和易燃的地方。

熔炼室一定要考虑抽风机，电扇等设备，以防夏天太热，感应爐的电源电压必须波动不大，如果电压过低，磁开关有时吸不

上，溫度也提不高，熔化鋼料很困難，同時在低壓下操作真空管等設備容易損壞。感應爐用水的壓力一定要足夠否則不能開爐( $2 \text{ kg/cm}^2$ )，感應爐的接地裝置應按說明書規定( $< 4 \Omega$ )必須嚴格遵守比較合適，樓上因要挖變壓器的油槽，地面得特別升高一市尺，原材料運輸也很不方便，水壓也比樓下的低。熔煉室經常三班倒，室內要裝日光燈。

除天平室、顯微鏡室、倉庫外，室內都應有上下水道和水池，洗墩布水池，每個室都要有專用的電閘。

除天平室、金相室、辦公室、試講室和資料室外應有煤氣管道。

資料室是存放教研組教學科研資料，和教師備課的地方。

試講室是供教研組教學活動，開會等用。

辦公室是教研組主任，實驗室主任辦公和對外接待的地方，在夾雜室、電氣室、感應爐室、定 $O_2$ 、N、H、水力學模型室、磨樣室、辦公室、試講室均要有玻璃黑板，以便向同學講授實驗。

感應爐室	電渣爐室和托馬斯爐室	定氫室	氣體分析研究室	定氮室	澆注室	樣品準備室	磨電室	顯微鏡室	——	金相定夾雜物研究室	模型室
	真空感應爐室	真空電弧爐室	電氣室	電解夾杂物室	天秤室	氯化法室	水力學室	辦公室	實驗室	試講室	
培養室	原料室								仓库		資料室

图 1

設備數量應尽可能使同學實驗時每人一套，獨立地完成實驗。另外要考慮科研的需要，房間大小、設備數量要打寬一些，將來增添設備或增加實驗人數就有調節的余地。

表 1

## 炼钢专业实验室各房间的尺寸大小及人员配备表

名 称	面 积	用 水 量	用 电 量	煤 气 要 否	通 风 要 求	地 面 要 求	人 员 配 备		大 学 毕 业 者：
							人	员	
培 养 室	2×5 5×5	水池一个	普通室内灯光 40kw	有	一般 一般好 特别好 良好	水泥 水泥 水泥 水泥 水泥	1 (初中—高小) 2 (初中—高小) 8 (冶炼中技1, 电气1, 初中—高小) 4 (冶炼中技1, 初中—高小3) 4 (冶炼中技1, 电气1人)	1 (初中—高小) 2 (初中—高小)	冶炼专业大学 毕业1人 电气1人
料 罐 室	7×10 7×5 7×5 7×5 5×5	水池一个	15kw	有	良好	水泥 水泥 水泥 水泥	1 (初中—高小2)	3 (冶炼中技1人, 初中—高小2)	电气1人
电 烟 室	5×6.5 5×8 5×6.5			有	特别好	木磨石 木磨石	2 (中技1人, 初中1人) 2 (中接1人, 初中1人)	2 (中接1人, 初中1人)	冶炼专业 毕业1人
气 体 定 定	5×6.5		10kw	有	一般	木磨石 木磨石	2 (中接1人, 初中1人)	2 (中接1人, 初中1人)	冶炼专业 毕业1人
气 体 起			6kw	有	良好	木磨石 木磨石	4 (化学中技1, 初中3)	4 (化学中技1, 初中3)	化学大学专业 毕业1人
电 解 室	7×8 7×2.5 5×5 5×5 5×5 5×5 5×2.5 5×2.5		—	一	一般 一般好 一般好 一般好 一般好 一般好 一般好 一般好	水泥 水泥 水泥 水泥 水泥 水泥 水泥 水泥	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	冶炼专业 毕业1人
化 学 杂 组			21kw	—	—	木磨石 木磨石	3 (中技冶炼1, 初中2)	3 (中技冶炼1, 初中2)	冶炼专业 毕业1人
模 型 室				有	一般	水泥 水泥	2 (中接1, 初中1)	2 (中接1, 初中1)	冶炼专业 毕业1人