

金属材料 化学分析方法

第二分册

第一机械工业部上海材料研究所 编著



金属材料化学分析方法

第二分册

有色金属及合金的分析方法

第一机械工业部上海材料研究所编著



机
械
工
业
出
版
社

本书是在1965年中国工业出版社出版的《材料化学分析方法(修订版)》一书基础上编写的。内容及篇幅均有很大的变动和增删，特别是增加了分析方法的基本原理的阐述。对化学分析工作者很有参考价值。

全书共分三册：第一分册钢铁及铁合金的分析方法；第二分册有色金属及合金的分析方法；第三分册金属中气体、夹杂物和相分析。本书是第二分册。

本书可供机械工业、冶金工业的材料试验人员参考，也可供科研、高等学校有关部门的化学分析工作者参考。

金属材料化学分析方法

第二分册

有色金属及合金的分析方法

第一机械工业部上海材料研究所编著

*

机械工业出版社出版 (北京丰成门外百万庄南街一号)

(北京市书刊出版业营业登记证字第 117 号)

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

*

开本 850×1168^{1/32}·印张 16^{3/8}·插页 2·字数 427 千字

1982年8月北京第一版·1982年8月北京第一次印刷

印数 0,001—8,500·定价 3.00 元

*

统一书号：15033·5315

科技新书目：25—12

前　　言

随着科学技术的发展，对材料的质量提出了更高的要求。在金属材料方面，对合金的成分以及杂质含量的控制也有严格的规定。因此冶金或机械工厂的试验室不但要完善试验设备，掌握多种测试手段，而且应当掌握可靠的分析方法，以便能达到及时提供准确的分析数据的要求。

我所从事金属材料分析方法的研究近三十年。1955年曾编写《材料化学分析方法》一书，并于1965年修订，由中国工业出版社出版。修订版中汇编了1963年以前的主要研究成果。该书出版以来受到广大化学分析工作者的欢迎，在生产实践中取得较好的效果。为了适应当前技术工作的需要，决定在原有基础上重新编写。目前本书选编的内容主要是我所历年研究成果，也吸收部分经过验证的国内外先进经验。为便于读者对各方法的了解和掌握，本书对分析方法的基本原理和操作的要点都作了较详细的阐述。

为了使书名和实际内容更加符合，现更改书名为《金属材料化学分析方法》，并分三册出版，本书是第二分册。本分册第九、十章由周南同志编写，其他各章由吴诚同志编写。

限于编者的水平，本书的内容恐尚难满足实际需要，缺点、错误也在所难免，希望读者批评指正。

编者

一九八一年二月

目 录

第一章 纯铜的分析方法	1
§ 1-1 铜的测定——恒电流电解法	1
§ 1-2 铁的测定	5
§ 1-3 锰的测定	6
§ 1-4 镍的测定	8
§ 1-5 铝的测定	11
§ 1-6 钼的测定	12
§ 1-7 铅的测定	14
§ 1-8 锌的测定	18
§ 1-9 硅的测定	21
§ 1-10 磷、砷的测定	23
§ 1-11 铬的测定	25
§ 1-12 锡的测定	28
§ 1-13 锡的测定	30
§ 1-14 碳的测定	33
§ 1-15 硫的测定	33
甲、硫酸钡重量法	33
乙、燃烧碘量法	33
§ 1-16 系统分析	33
第二章 黄铜的分析方法	36
§ 2-1 铜的测定	36
甲、恒电流电解法	36
乙、碘化钾-硫代硫酸钠滴定法	38
§ 2-2 铅的测定	40
甲、铬酸铅沉淀——亚铁滴定法	40
乙、恒电流电解法	42
丙、黄铜中微量铅的测定——N-235 萃取分离、二苯硫 磷光度法	45

§ 2-3 锌的测定	46
甲、硫氰酸盐萃取分离—EDTA 滴定法	46
乙、HEDTA 滴定法	48
§ 2-4 铁的测定	51
§ 2-5 锰的测定	53
§ 2-6 铝的测定	55
甲、络天青 S 光度法	55
乙、鳌合滴定法	58
§ 2-7 锡的测定	62
甲、次磷酸还原—碘酸钾滴定法	62
乙、茜素紫萃取光度法	65
丙、PV-CTMAB 光度法	67
§ 2-8 硅的测定	70
§ 2-9 镍的测定	73
§ 2-10 锰的测定	79
§ 2-11 钼的测定	82
§ 2-12 磷的测定—磷钒钼黄光度法	84
§ 2-13 砷的测定—蒸馏分离砷钼蓝光度法	86
§ 2-14 磷、砷的连续测定—萃取光度法	89
§ 2-15 系统分析	91
第三章 锡青铜的分析方法	93
§ 3-1 铜的测定	93
甲、恒电流电解法	93
乙、碘化钾-硫代硫酸钠滴定法	94
丙、鳌合滴定法	94
丁、控制阴极电位电解法	95
§ 3-2 铅的测定	99
甲、铬酸铅沉淀—亚铁滴定法	99
乙、电解法	99
§ 3-3 锌的测定	99
甲、硫酸铅钡混晶沉淀掩蔽—鳌合滴定法	99
乙、 β -DTCPA 掩蔽—鳌合滴定法	100
§ 3-4 锡的测定	103

甲、次磷酸还原——碘酸钾滴定法	103
乙、槲皮素光度法	105
§ 3-5 磷的测定——磷钒钼黄光度法	107
§ 3-6 镍的测定	108
§ 3-7 锡的测定	108
§ 3-8 铁的测定	108
§ 3-9 铝的测定	111
§ 3-10 镁的测定	115
§ 3-11 硅的测定	119
§ 3-12 系统分析	122
第四章 特殊青铜及白铜的分析方法	123
§ 4-1 铜的测定	123
甲、恒电流电解法	123
乙、碘化钾-硫代硫酸钠滴定法	129
丙、螯合滴定法	129
§ 4-2 铝的测定	129
甲、铝青铜中铝的螯合滴定法	129
乙、铍青铜中铝的测定	130
丙、硅青铜及白铜中微量铝的测定——CAS-CTMAB 胶束增溶光度法	131
§ 4-3 铁的测定	132
甲、铝铁青铜中铁的测定	132
乙、铬青铜中铁的测定	132
§ 4-4 锰的测定	134
甲、铝青铜中锰的测定——碘氧化氨性丁二酮肟光度法	134
乙、铍青铜中锰的测定——过硫酸铵氧化-碱性丁二酮肟 光度法	134
丙、碘化钾分离——氨性丁二酮肟光度法	135
丁、丁二酮肟沉淀分离——螯合滴定法	138
§ 4-5 锌的测定	141
甲、光度法	141
乙、容量法	142
§ 4-6 硅的测定	143

甲、硅青铜中硅的测定	143
乙、特殊青铜及白铜中低含量硅(0.02~0.25%) 的测定	143
丙、特殊青铜及白铜中微量硅(0.001~0.02%) 的测定	145
§ 4-7 镍青铜中镍的测定	145
§ 4-8 镍青铜中铁的测定	148
§ 4-9 铬青铜中铬的测定	150
甲、氧化还原滴定法	150
乙、二苯基碳酰二肼光度法	152
§ 4-10 铬青铜中铬的测定	156
§ 4-11 锡青铜中锡的测定	157
甲、锡试剂光度法	157
乙、螯合滴定法	159
丙、极谱测定法	161
§ 4-12 铅的测定	162
甲、铅青铜中铅的测定	162
乙、特殊青铜及白铜中微量铅的测定	162
§ 4-13 锰的测定	162
甲、锑镍青铜中锰的测定	162
乙、特殊青铜及白铜中微量锰的测定	163
§ 4-14 锌白铜中铅、锌的测定	163
§ 4-15 特殊青铜及白铜中低含量锌的测定	163
§ 4-16 锰的测定	164
§ 4-17 磷及砷的测定	164
§ 4-18 锡的测定	165
§ 4-19 镁的测定	165
§ 4-20 稀土(总量)的测定	166
§ 4-21 钴的测定	169
§ 4-22 铜碲合金中碲的测定	172
甲、重铬酸钾氧化法	172
乙、分光光度法	173
§ 4-23 磷铜中间合金中磷的测定——磷钒钼黄光度法	174
§ 4-24 系统分析	175
第五章 纯铝及铝合金的分析方法	177

§ 5-1 硅的测定	177
甲、重量法	177
乙、光度法	181
§ 5-2 铜的测定	186
甲、二乙氨基代甲酸钠光度法	186
乙、二环己酮草酰双腙光度法	188
丙、2,9-二甲基-1,10-二氮菲光度法	192
丁、电解法	194
戊、碘化钾-硫代硫酸钠滴定法	195
§ 5-3 铁的测定	196
§ 5-4 锰的测定	197
甲、过硫酸铵氧化——高锰酸吸光光度法	197
乙、高碘酸钾氧化——高锰酸吸光光度法	199
§ 5-5 镍的测定	202
§ 5-6 钛的测定	204
甲、变色酸光度法	204
乙、二安替比林甲烷法	205
§ 5-7 铬的测定	209
§ 5-8 锌的测定	210
甲、极谱测定法	210
乙、鳌合滴定法	211
丙、PAN 光度法	212
§ 5-9 镁的测定	214
甲、DDTC 分离——EDTA 滴定法	214
乙、偶氮氯膦 I 光度法	217
§ 5-10 锡的测定	219
甲、次磷酸还原-碘酸钾容量法	219
乙、邻苯二酚紫——十六烷基三甲基溴化铵胶束增溶 光度测定法	221
§ 5-11 钒的测定	223
§ 5-12 钼的测定	227
§ 5-13 稀土总量的测定	229
甲、偶氮胂 II 光度法	229

乙、偶氮氯膦 mA 光度法	233
§ 5-14 镒的测定	234
§ 5-15 锡的测定	236
§ 5-16 铬的测定	237
§ 5-17 碲的测定	238
§ 5-18 镉的测定	239
§ 5-19 硼的测定	241
§ 5-20 铌的测定	244
§ 5-21 系统分析	246
第六章 纯镁及镁合金的分析方法	247
§ 6-1 铝的测定	247
甲、直接鳌合滴定法	249
乙、苯甲酸沉淀分离——鳌合滴定法	250
丙、一般镁合金（不含铈）及特殊镁合金（含铈或钍）	
中杂质铝的测定（络天青 S 吸光光度法）	251
丁、含铈镁合金中杂质铝的测定——络天青 S 法	253
§ 6-2 硅的测定——硅钼蓝光度法	254
§ 6-3 锰的测定	258
§ 6-4 锌的测定	260
甲、极谱法	260
乙、1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚 (PAN) 光度测定法	261
丙、鳌合滴定法	263
§ 6-5 稀土总量的测定	264
§ 6-6 钇的测定	265
§ 6-7 钽的测定（试用方法）	266
§ 6-8 铜的测定	268
甲、二乙氨基硫代甲酸钠法	268
乙、二乙氨基硫代甲酸铅盐置换萃取法	269
丙、2,9-二甲基 1,10-二氟菲法	270
§ 6-9 铁的测定	270
§ 6-10 镍的测定	271
甲、丁二铜肟萃取光度法	272
乙、 α -糠偶酰基二肟萃取光度法	273

§ 6-11 镍的测定	275
§ 6-12 系统分析	277
第七章 纯锌及锌合金的分析方法	278
§ 7-1 铝的测定	278
甲、直接螯合滴定法	278
乙、络天青 S 光度法	279
§ 7-2 铜的测定	281
甲、2,9-二甲基-1,10-二氮菲光度法	281
乙、双环己酮草酰二腙光度法	282
丙、氨基二乙酸二硫代甲酸盐法	283
§ 7-3 镁的测定	285
甲、二甲苯胺蓝 I 光度法	288
乙、偶氮氯膦 I 光度法	289
丙、螯合滴定法	291
§ 7-4 铁的测定	292
§ 7-5 锡的测定	294
§ 7-6 锡的测定	295
甲、茜素紫萃取光度法	295
乙、邻苯二酚紫法	298
§ 7-7 砷的测定	301
§ 7-8 铅的测定	303
甲、N-235 萃取分离——二苯硫腙吸光光度法	303
乙、电解法	306
丙、铬酸铅沉淀——氧化还原容量法	308
§ 7-9 镉的测定	308
§ 7-10 硅的测定	312
§ 7-11 锰的测定	313
§ 7-12 铅、镉的极谱测定	314
甲、纯锌中铜、铅、镉的测定	315
乙、锌合金中铅、镉的测定	315
§ 7-13 系统分析	316
第八章 纯锡、纯铅、锡基合金及铅基合金的分析方法	318
§ 8-1 锡的测定	318

甲、碘滴定法	318
乙、螯合滴定法	322
丙、纯铅中微量锡的测定(PV-CTMAB 光度法)	323
§ 8-2 铅的测定	325
甲、铅基合金及锡基合金中常量铅的测定——螯合滴定法	325
乙、纯锡及锡基轴承合金中杂质铅的测定——二甲酚橙分光光度法	326
§ 8-3 锡的测定	329
甲、溴酸钾滴定法	329
乙、碘滴定法	331
丙、锡基合金及铅基合金中锡的碘化物光度测定法	333
丁、纯锡及纯铅中微量锡的测定——孔雀绿萃取光度法	336
§ 8-4 铜的测定	339
甲、锡基及铅基合金中铜的二乙氨硫代甲酸钠(DDTC)光度法	339
乙、锡基及铅基合金中铜的氨基二乙酸二硫代甲酸盐(IDTC)光度法	341
丙、铅锑合金、纯锡及纯铅中微量铜的DDTC萃取光度法	342
§ 8-5 镍的测定——丁二肟光度测定法	343
§ 8-6 砷的测定	345
甲、蒸馏分离——钼蓝光度测定法	345
乙、铅基合金中砷的直接钼蓝光度测定法	347
丙、砷钼杂多酸萃取分离砷钼蓝光度法	348
§ 8-7 钨的测定	350
§ 8-8 铁的测定	353
§ 8-9 钼的测定	354
甲、纯铅中钼的测定——硫脲光度法	355
乙、铅基及锡基合金中钼的测定——硫脲光度法	356
丙、纯锡及锡基合金(含铅<1%者)中微量钼的测定——2,3-二甲氧马钱子碱光度法	357
§ 8-10 锌的测定	359
§ 8-11 纯铅中微量银的测定	362

§ 8-12 纯铅中钙、镁的测定——EDTA 融合滴定法	364
§ 8-13 铝的测定	366
§ 8-14 系统分析	368
第九章 易熔合金的分析方法	370
§ 9-1 锡的测定	370
§ 9-2 铅的测定	372
§ 9-3 镉的测定	374
§ 9-4 锌的测定	376
§ 9-5 铜的测定	377
第十章 银合金的分析方法	378
§ 10-1 银钨合金中银的测定——控制电位电解法	378
§ 10-2 银镍合金中银的测定——控制电位电解法	379
§ 10-3 银镍合金中镍的测定	380
§ 10-4 银镍合金中铜的测定	382
§ 10-5 银镁合金中银的测定——控制电位电解法	383
§ 10-6 银镁合金中镁的测定	383
§ 10-7 银镉合金中银的测定——控制电位电解法	384
§ 10-8 银镉合金中镉的测定	384
§ 10-9 不含锡的银焊合金中银的测定	385
§ 10-10 银焊合金中铜的测定——控制电位电解法	385
§ 10-11 银焊合金中镉的测定	386
§ 10-12 银焊合金中锌的测定	387
§ 10-13 银焊合金中镍的测定	388
§ 10-14 不含镉的银铜合金中银的测定	390
§ 10-15 银铜合金中铜的测定	390
§ 10-16 银铜合金中镍的测定	391
§ 10-17 银铜合金中锌的测定	392
§ 10-18 银铜合金中磷的测定	393
§ 10-19 银锰合金中银的测定	394
§ 10-20 银锰合金中锰的测定	396
甲、氧化还原滴定法	396
乙、螯合滴定法	397

§ 10-21 银铜铟合金中银的测定.....	398
§ 10-22 银铜铟合金中铜的测定.....	399
§ 10-23 银铜铟合金中铟的测定.....	400
§ 10-24 银碳合金(银石墨)中银的测定.....	401
§ 10-25 铜碳合金(铜石墨)中铜的测定.....	402
第十一章 纯镍及镍基合金的分析方法	404
§ 11-1 镍的测定	404
甲、丁二酮肟沉淀重量法	404
乙、丁二酮肟沉淀分离—EDTA滴定法	407
丙、不经分离的EDTA滴定法(试行方法)	408
§ 11-2 铬的测定—氧化还原滴定法	411
甲、过硫酸铵氧化法	413
乙、高氯酸氧化法	414
§ 11-3 铁的测定	416
甲、硫氰酸盐光度法	416
乙、耐热镍基合金中铁的测定—1,10-二氮菲光度法	419
§ 11-4 钴的测定	420
甲、亚硝基红盐光度法	420
乙、电位滴定法(试用方法)	424
§ 11-5 锰的测定	426
§ 11-6 钛的测定	428
§ 11-7 耐热镍基合金中钼的测定	429
甲、二氯化锡还原法	432
乙、抗坏血酸还原法	434
§ 11-8 耐热镍基合金中钨的测定	435
§ 11-9 耐热镍基合金中铌的测定	437
§ 11-10 耐热镍基合金中锆的测定	440
§ 11-11 耐热镍基合金中钽的测定	442
§ 11-12 铝的测定	443
甲、高温镍基合金中铝的螯合滴定法	443
乙、耐热镍基合金中铝的络天青S光度测定法	445
丙、纯镍中微量铝的光度测定法	447
§ 11-13 耐热镍基合金中硼的测定	449

甲、姜黄素直接光度测定法	449
乙、1-羟基-4-(对甲苯胺基)-蒽醌直接光度测定法	454
§ 11-14 耐热镍基合金中稀土总量的测定	456
§ 11-15 铜的测定	460
甲、氨基二乙酸二硫代甲酸盐光度法	460
乙、新亚铜灵萃取光度法	461
§ 11-16 硅的测定	462
§ 11-17 磷、砷的测定	467
§ 11-18 锡的测定	471
§ 11-19 钼的测定	473
§ 11-20 纯镍中锡的测定	475
§ 11-21 纯镍中铅的测定	476
§ 11-22 纯镍中锌的测定	479
§ 11-23 纯镍中镁的测定	481
§ 11-24 碳的测定	483
§ 11-25 纯镍中硫的测定	483
甲、硫酸钡重量法	483
乙、燃烧碘量法	485
§ 11-26 系统分析	485
第十二章 钛及钛合金的分析方法	487
§ 12-1 铝的测定	487
甲、络天青 S 光度法	487
乙、8-羟基喹啉重量法	488
§ 12-2 铬的测定	490
甲、过硫酸铵氧化法	490
乙、二苯基碳酰二肼光度法	491
§ 12-3 铁的测定	492
1,10-二氮菲光度测定法	492
§ 12-4 铜的测定	494
二乙氨基二硫代甲酸钠光度法	494
§ 12-5 锰的测定	497
高锰酸光度法	497
§ 12-6 钨的测定	498



甲、硫氰酸盐直接光度法	498
乙、硫氰酸盐萃取光度法	499
§ 12-7 锡的测定	501
碘滴定法	501
§ 12-8 钒的测定	502
高锰酸钾滴定法	502
§ 12-9 硅的测定	503
硅钼蓝光度法	503
§ 12-10 钡的测定	505
甲、1-亚硝酸基-2-萘酚光度法	505
乙、亚硝基红盐光度法	506
§ 12-11 纯钛中锌的测定	507
PAN-Triton X-100 光度法	507

第一章 纯铜的分析方法

本章所述方法适用于纯度在 99.4% 以上的纯铜的全分析，包括铜的电解测定法和各项杂质元素的测定法。

§ 1-1 铜的测定——恒电流电解法

用恒电流电解法测定纯铜中铜，是在含硫酸和硝酸的酸性溶液中进行的。当在两铂电极间加上一个适当的电压使两电极上分别发生电解反应。在阴极上有金属铜析出，而在阳极上则有氧气逸出：



电解终了时将积镀在铂阴极上的金属铜烘干并称重。然后根据其重量计算纯铜试样中铜的百分含量。要达到定量分析的要求，在阴极上析出的金属铜必须是纯净、光滑和紧密的镀层。否则测定的结果不准确。

电解时首先要防止试样中共存的杂质和铜一起在阴极还原析出。用恒电流法电解时能和铜一起析出的金属有砷、锑、锡、铋、钼、金、银、汞、硒、碲等。如试样属一号或二号铜，铜含量要求大于 99.9%，其中砷、锑、铋、锡等杂质的含量都很低，只要保持稍高的酸度，或在电解开始及近终了时加入数毫升 3% 的过氧化氢就可避免或延迟这些杂质的析出。对含砷较高的试样尚可加入数克硝酸铵使砷氧化而防止其积镀。钼、金、银、汞在纯铜中的共存量都在百万分之几以下，故方法中不考虑其干扰。如有硒、碲存在可使氧化至六价而避免其干扰。如所分析的试样含有较多的杂质可按杂质含量的多少，选择适宜的措施，如仅含砷