

锻压车间设备先进技术图册

编
第一设计院
第一机械工业部
洛阳设计院

机械工业出版社



锻压车间设备选用地图册

第一机械工业部 第一设计院 编
洛阳设计院

机械工业出版社

本图册内容包括机械制造工厂锻压车间常用国产设备的技术规格、价格、设备简图、基础资料、1:100样片，以及车间设计有关技术数据。供锻压车间新建、扩建设计或进行技术改造时选用设备，以及绘制施工图时提供土建、给、排水、动力、供电等公用设计资料之用。

本图册可供从事锻压车间设计和技术改造工作的工人和技术人员使用，也可供大专院校有关专业师生参考。

锻压车间设备选用图册

第一机械工业部 第一设计院 编
洛阳设计院

(限国内发行)

*
机械工业出版社出版(北京阜成门外百万庄南街一号)
(北京市书刊营业许可证出字第117号)
机械工业出版社印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行·新华书店经售

*
开本787×1092¹/₁₆·印张22¹/₂·插页3·字数514千字
1977年10月北京第一版·1977年10月北京第一次印刷
印数 00,001—13,000·定价1.90元

*
统一书号：15033·(内)684

前 言

在“抓革命，促生产”大好形势下，我们编绘这本图册，意欲为从事机械制造工厂锻压车间的新建、扩建设计和技术改造的工

人、技术人员提供一本选用设备的参考资料。

本图册内容包括机械制造工厂锻压车间常用国产设备的技术规格、价格、设备简图、基础资料、1:100 样片，以及对主要的锻压设备简要地列举了设备的工艺能力、生产率、人员、面积、配套设备、动力耗量等车间设计有关技术数据。此外，还编入一机部第一设计院和洛阳设计院设计的部分常用加热炉。

在绘制施工图时，除水压机之外的锻压设备，可根据本图册所载的基础资料进行厂房和基础的土建设计。水压机的基础须按制造厂提供的详细资料进行设计。

本图册所载的设备技术规格、简图及基础资料等是根据各制造厂的有关图纸和说明书编绘的。由于产品不断改进，施工设计应以订到货之后制造厂提供的图纸资料为准。锻锤基础施工之前还必须将基础施工图与到货设备的砧座尺寸进行核对，方可施工。这主要

是核对基础坑大小与砧座实际尺寸是否相符，以及坑底标高尺寸是否能保证设备安装后分模面正好处在适合工人操作的高度范围。

本图册所载的设备基础资料，系提供给土建设计人员作为设计基础的原始资料，不能直接作基础施工图使用。若没有条件按工厂所在地区的土壤条件设计基础，可采用锻锤基础图集中所载的标准图。

由于样片是按制造厂提供的基础资料绘制的。在车间平面布置图上采用模锻锤、自由锻锤、空气锤的样片时，要考虑到当地土壤条件对基础大小的影响（参见附录中列举土壤条件不同时锻锤基础的外形尺寸）。

设备订货应以第一机械工业部的《产品目录》为准。
在编写过程中限于编者的水平，错谬之处在所难免，恳切希望读者提出批评与指正。

编 者


目 录

前 言	1
图例	1
概述	2
蒸空两用模锻锤	4
蒸空两用模锻锤技术参数及工作性能	5
蒸空两用模锻锤外形尺寸及主要零部件重量	7
蒸空两用模锻锤燕尾尺寸	8
1~16 T 模锻锤样片	8
1~16 T 模锻锤基础资料	11
无砧座模锻锤	15
无砧座模锻锤技术规格	15
16 T-M, 25 T-M 无砧座模锻锤样片	16
16 T-M, 25 T-M 无砧座模锻锤基础资料	18
立式高速锤	20
立式高速锤技术规格	20
T 81-5.5, T 81-15 立式高速锤样片	21
T 81-5.5, T 81-15 立式高速锤基础资料	22
摩擦压力机	24
摩擦压力机技术参数及工作性能	24
160~1250 T 摩擦压力机样片	27
160~1250 T 摩擦压力机基础资料	34
热模锻压力机	41
热模锻压力机技术参数及工作性能	41
1000~8000 T 热模锻压力机外形尺寸及样片	44
1000~8000 T 热模锻压力机基础资料	51
平锻机	60
垂直分模平锻机技术参数及工作性能	60
500~2000 T 垂直分模平锻机外形尺寸	63
垂直分模平锻机模具空间尺寸	64
500~2000 T 垂直分模平锻机样片	64
500~2000 T 垂直分模平锻机基础资料	67
水平分模平锻机技术参数及工作性能	72
水平分模平锻机外形及模具空间尺寸	74
315~1600 T 水平分模平锻机样片	76
315~1600 T 水平分模平锻机基础资料	79
切边压力机	87
带侧滑块切边压力机技术规格	87
J 33-315, J 33-500, 1250 T 带侧滑块切边压力机样片	89
J 33-315, J 33-500, 1250 T 带侧滑块切边压力机基础资料	92
作切边用的压力机技术规格	94
100~800 T 作切边用的压力机样片	96
100~800 T 作切边用的压力机基础资料	98
闭式双点切边压力机技术规格	104
J 37型闭式双点切边压力机外形尺寸	105
J 37型闭式双点切边压力机样片	105
J 37型闭式双点切边压力机基础资料	106
冷挤压力机	108
冷挤压力机技术规格	108
立式冷挤压力机样片	109
J 88-100, J 88-160, 200 T, J 87-400 冷挤压力机基础资料	109
其它锻机	112
辊锻机技术规格	113

φ 300mm 铣锯机主要零部件重量	113
φ 250~500 mm 铣锯机样片	114
D 41型悬臂式铣锯机外形尺寸	114
φ 800mm, D 43~630 铣锯机基础资料	116
扩孔机技术规格	117
D 51型扩孔机样片	118
D 51~350 A型扩孔机基础资料	119
200 T卧式弯曲机技术规格、样片及基础资料	120
立式精密铣轴机技术规格	121
棒料剪断机及锯床	122
棒料剪断机技术规格及样片	122
D 63~80 精密铣轴机基础资料	123
棒料剪断机技术参数及工作性能	124
棒料剪断机剪料规格及棒料预热温度	124
棒料剪断机生产率	126
棒料剪断机外形尺寸	126
250~1600 T棒料剪断机样片	128
250~1600 T棒料剪断机基础资料	131
锯床技术规格及样片	136
自由锻造液压机及泵站设备	137
自由锻造液压机技术参数与工作性能	138
自由锻造液压机配套表	140
350~12000 T锻造液压机设备总图、操纵系统图及基础资料	142
高速泵系列参数表(暂定)	144
卧式三柱塞高压泵技术规格、外形尺寸及基础资料	208
Z 1.6~1/350 空气压缩机总图与技术规格、外形尺寸及基础资料	214
高压蓄势器水罐、气罐	215
水箱及乳化液搅拌箱	218
蒸空两用自由锻锤	220
蒸空两用自由锻锤技术参数及工作性能	220
单臂式蒸空两用自由锻锤外形尺寸	223
2 T、3 T单臂自由锻锤样片	224
5 T桥式蒸空两用自由锻锤设备总图及样片	225
3 T拱式蒸空两用自由锻锤外形尺寸及样片	226
蒸空两用自由锻锤基础资料	228
空气锤	234
空气锤技术参数及工作性能	234
C 41~65~C 41~750 空气锤样片及基础资料	236
精压机	243
精压机技术规格	243
JA 84~800~2000 A, 2000 T精压机样片及基础资料	245
单柱校正压装液压机	251
单柱校正压装液压机技术规格	251
单柱校正压装液压机样片及基础资料	252
加热炉及台车式热处理炉	254
2.16m ² 双室燃油加热炉技术性能及其材料	255
4.85m ² 双室燃油加热炉技术性能及样片	257
1.95~0.336m ² 室式燃油加热炉技术性能及样片	257
0.38m ² 网眼燃油加热炉技术性能及样片	259
2×0.27m ² 双室式燃煤加热炉技术性能及样片	259
0.27m ² 室式燃煤加热炉技术性能	260
1.2m ² , 3.15m ² 室式燃煤加热炉技术性能及样片	261
0.4m ² , 0.86m ² 贯通式燃煤加热炉技术性能及样片	262
1.05m ² , 0.73m ² 开隙式燃煤加热炉技术性能及样片	263
1.3m ² 双开隙式燃煤加热炉技术性能及样片	264
2.35m ² 半连续燃煤加热炉技术性能及样片	264
5.9m ² , 3.4m ² , 3.07m ² , 1.45m ² 半连续燃油加热炉技术性能及样片	266

$\phi 2.4\text{ m}, \phi 4.7\text{ m}$ 环形燃油加热炉技术性能	269
$\phi 4858\text{mm}$ 环形燃油加热炉技术性能、样片及进出料机械手	271
$\phi 6.8\text{ m}$ 环形燃油预热炉技术性能、样片	273
10.55 m^2 棒料燃油预热炉技术性能及样片	275
$\phi 9.34\text{ m}$ 环形煤气加热炉技术性能及样片	276
$\phi 380\sim1800\text{mm}$ 转体煤气加热炉技术性能及样片	278
$\phi 1200\sim1800\text{mm}$ 转体煤气加热炉技术性能及传动系统	280
台车式煤气炉技术性能及主要尺寸	284
$1.5\times3\text{m}^2$, $2\times4.4\text{m}^2$, $3\times12\text{m}^2$ 台车式煤气热处理炉技术规格	286
$2.5\times7\text{m}^2$, $2.5\times9\text{m}^2$ 台车式煤气热处理炉技术规格	287
$2\times4.64\text{ m}^2$ 台车式燃油加热炉技术规格	288
$2.5\times6\text{m}^2$, $3.2\times7.88\text{ m}^2$ 台车式燃油加热炉技术规格	289
8 T 水冷推料机和 4 T 推料机	290
$\phi 2^{1/2}$ 低压油嘴安装图	291
辅助设备	292
砂轮机技术规格及样片	292
对焊机技术规格及样片	293
常用鼓风机技术规格及安装尺寸	294
抛丸清理滚筒及圆形清理室技术规格、样片及基础资料	300
抛丸清理转台及清理室技术规格、样片及基础资料	304
机模修站设备	308
机模修站设备主要技术规格	308
机模修站设备样片	309
起重运输设备	310
20/5~300/100 T 铸造起重机总图、轮廓图及技术规格	311
5~30/5 T 电动双梁桥式起重机技术规格	316
5~20/5 T 单主梁桥式起重机技术规格	326
16/3~20/5 T 双钩单主梁桥式起重机技术规格	328
1~5 T 电动单梁起重机技术规格	329
1~5 T 电动单梁悬挂起重机主要尺寸及技术规格	334
TV 型电葫芦技术规格及主要尺寸	337
1~5 T 内燃叉车技术规格及样片	338
1~7 T 手推窄轨平板车技术规格及样片	341
5~50 T KP 型电动平板车技术规格及样片	342
附录	344
设备用压缩空气耗量计算	344
模锻车间决定车间高度的方法	348
自由锻锤车间决定车间高度的方法	349
蒸空两用自由锻锤基础尺寸	350
空气锤基础尺寸	351
模锻基础尺寸	352
断锥壳体锻锤基础尺寸	352

图例



述概

锻压设备是锻压车间的主要生产手段。锻压设备的选用决定着车间的工艺水平，劳动条件，锻件的质量与成本，以及后续机械加工工时和劳动量。

并用锻压设备应考虑以下因素：

1) 鏈件的類型特徵：形狀、尺寸、重量和材料

2) 对零件的精度要求

3) 键件的生产批量

卷之三

4) 土) 有在地层的地质及能源条件。

(6) 对劳动力的需求

综合以上几项，对几种可供选用的设备进行技术经济效果的分析比较，择优选用，以求达到多快好省的效果。

锻压设备因其使锻件变形的出力方式（冲击或静压；直压或辗压；单向或多向），结构形式（受力系统是否封闭，导向准确程度，有无顶出装置，工作空间的大小），生产效率（单位时间行程次数，一次成形或多次成形）的不同，对某些类型和生产批量的锻件特别适宜，而对另一类锻件则不完全适用。

常用液压设备出力及结构特征

常用模锻设备的工艺适应性

设备名称	适合的 零件类型	不适合的 零件类型	不能进行 的工序	不能进行 的工序	锻模形式		适应的 生产批 量	设备名称	适合的 零件类型	不能进行 的工序	不能进行 的工序	锻模形式		适应的 生产批 量	
					有飞边 或无飞边	单模或多模						有或无	单模或多模		
模锻锤	杆类 饼类 叉类	齿圈类 深孔类 顶锻类	锻粗 拔长 滚挤 弯曲 卡压	顶锻 聚料 挤压 冲孔	有飞边	多	大批	平锻机	多次锻粗 聚料类、有 复杂内外轮廓 深孔类、长 杆类	锻粗 穿孔 切边 切断 弯曲	拔长 滚挤	有或无	多	大批 大量	
无砧座锤	大型锻件	同上	—	循环操作 不便	有飞边	单	小批	自由锻锤	用胎模或 固定模锻制 小型锻件	—	锻粗 拔长 挤压 弯曲 切边 冲孔	有或无	单	小批	
高速锤	薄壁、高 筋、难变形 合金	非对称形	锻粗 挤压	不能进行 制坯操作	无飞边	单	小批	空气锤	—	同上	—	有或无	单	小批	
摩擦压力机	圆饼类 杆类 顶锻类	带高筋的 叉类	锻粗 卡压 弯曲	拔长 滚挤	有或无	单	小批	空气锤	用胎模或 固定模锻制 小型锻件	—	同上	—	有或无	单	小批
热模锻压力 机	圆饼类 杆类 挤压件	—	锻粗 卡压 弯曲 冲孔 挤压	拔长 滚挤	有或无	多	大批 大量	空气锤	用胎模或 固定模锻制 小型锻件	—	同上	—	有或无	单	小批

常用模锻设备相当能力的换算

模锻锤(T)	1	2	3	5
热模锻压力机(T/T)	1			
无砧座模锻锤(T-M/T)	2.5			
高速锤(T-M/T)	5			

注：以模锻锤为基础。

蒸空两用模锻锤

蒸空两用模锻锤用蒸汽或压缩空气驱动。靠锤头冲击作用使锻件变形。在同一个锻模内根据需要可进行镦粗、拔长、滚挤、弯曲、卡压、预锻成形、终锻成形、切断等工步操作。适于在开放式锻模中模锻圆饼类锻件，在水平方向上模锻长杆类、弯曲轴线类、叉类锻件，如齿轮、连杆、曲轴、转向节等。由于无顶出装置，模锻锤不适用于需顶锻的锻件及深孔型锻件。由于模锻锤导轨精度不高，锻件精度较差（与热模锻压力机相比而言）。锻件需有较大的出模斜度。模锻锤还可以作大型锻件的局部模锻，在大批生产中与其它设备配合进行联合模锻。万能性大。单位时间内锤击次数多，生产效率比较高。与热模锻曲轴压力机相比，模锻锤制造比较容易，价格较低，是目前采用较广的模锻设备。

模锻锤由砧座承受冲击力，其重量是落下部分重量的20倍，需有庞大的基础来承受冲击震动。工厂所在地区若地质条件差，土壤

有淤泥、流沙，以及地下水位高时，应考虑改用其它设备。对厂房结构要求高，锤击震动对附近建筑物、仪器设备产生有害影响。操作劳动强度很大，实行操作机械化比较困难。

必须的配套设备是加热炉和切边压力机。为了提高生产率，可将制坯工序移到辊锻机等设备上进行。

一般采用7~9公斤/厘米²的饱和蒸汽作动力，也可以用6~8公斤/厘米²的压缩空气。用蒸汽作动力，压力损失较小，工作时锤出力较大。但用蒸汽热能利用率很低。模锻过程中需用压缩空气（6公斤/厘米²）或蒸汽吹除落在模膛中的氧化皮。

锤用模具的材料和热处理要求高，价格昂贵。锻件需有一定批量时，采用模锻才是合理的。经济合理的最小批量是：1吨模锻锤为3600件/批；2吨为2500件/批；3吨为1900件/批；5吨为1200件/批；10吨为640件/批。

蒸空两用模锻锤技术参数及工作性能

设备图号及吨位	663 1T	5103 2T	Y121 3T	— —	5101 5T	5104 5T	5106 16T
落下部分名义重量 (公斤)	1000	2000	3000	5000	5000	10000	16000
落下部分实际最大重量 (公斤)	1356	2512	3785	5920	6.579	12500	20662
锤击能量(不小于) (公斤·米)	2500	5000	7500	12500	25000	40000	40000
最大工作行程 (毫米)	1200	1200	1250	1250	1300	1400	1500
活塞最大速度 (米/秒)	10	10.3	9.46	9.1	8.9	9.35	8.75
理论打击次数 (次/分)	80	70	—	—	60	50	40
不计燕尾锻模最小总高度 (毫米)	220	260	350	450	400	450	500
导轨间距 (毫米)	500	600	700	750	750	1000	1200
气缸直径 (毫米)	φ280	φ380	φ460	φ540	φ750	φ860	φ860
锤杆直径 (毫米)	φ120	φ145	φ175	φ200	φ250	φ290	φ290
锤杆长度 (毫米)	2340	2560	2825	—	3490	3735	39.80
进气工作压力 (公斤/厘米 ²)	6~8	7~9	7~9	7~8	7~9	7~9	7~9
排气压力 (公斤/厘米 ²)	1~1.5	1~1.5	1~1.5	1~2	1~2	1~2	1~2
进气管直径 (毫米)	φ78	φ102	φ141	φ133×6	φ133	φ219	φ245
排气管直径 (毫米)	φ92	φ127	φ167	φ194×6	φ194	φ273	φ298
外形尺寸, 长: 宽: 高:	2.38 (米) (米) (米)	2.96 (米) (米) (米)	3.26 (米) (米) (米)	3.7 (米) (米) (米)	3.7 (米) (米) (米)	4.4 (米) (米) (米)	4.5 (米) (米) (米)
地面上方高度 (米)	5.045	5.337	6.035	6.66	6.66	7.46	7.894
砧座重量 (吨)	20.3	40.0	51.4	114.35	112.547	235.533	325.352
总重量 (吨)	32.8	60	77.74	156.8	156.34	311.270	422.087
价格(70年) (万元)	8.0	17.0	23.0	23.0	45.0	108.0	85.0
蒸汽允许最高温度 (℃)	200	200	200	200	200	200	200
进气接管标高 (米)	+3.405	+3.68	+4.045	—	+4.49	+4.925	+5.31
排气接管标高 (米)	+3.230	+3.485	+3.795	—	+4.24	+4.575	+4.99
蒸汽耗量(每小时最大值) (公斤)	1260	1820	2400	3400	3400	5000	5700
蒸汽耗量(每小时平均值) (公斤)	970	1400	1700	2250	2250	3300	3800
吹模空气压强 (公斤/厘米 ²)	6	6	6	6	6	6	6
吹扫嘴直径 (毫米)	φ3	φ4	φ6	φ8	φ8	φ8	φ8
吹模空气管径 (毫米)	φ20	φ25	φ32	φ40	φ40	φ40	φ40
吹模空气耗量(每小时最大值)(米 ³)	36	55	120	210	210	210	210
吹模空气耗量(每小时平均值)(米 ³)	25	39	60	105	105	105	105


(续)

设备图号及吨位	663 1T	5103 2T	Y121 3T	5T	5101 5T	5104 10T	5106 16T
模头前后方向长度 (毫米)	540	700	800	950	1000	1200	2000
模底前后方向长度 (毫米)	—	950	1000	—	1200	1400	2110
最大模具尺寸左右 前后 (毫米)	450 500	550 700	650 800	650 1000	650 1000	900 1200	1100 1500
最大模具重量 (公斤)	350	700	1050	1750	1750	3500	5250
平均模具寿命 (件/次)	6000	5000	3500	2500	2500	1500	1000
一付模块翻新次数 (次/套)	9	8	6	5	5	3	2
平均模具价格 (元/套)	2400	4000	6000	11200	11200	20000	30000
分模面操作标高 (米)	0.84	0.85	0.92	—	0.85	0.875	0.90
砧座底面尺寸: 长×宽 (米)	1.1×2.38	1.5×2.96	1.8×2.7	—	2.0×3.7	2.7×4.4	2.5×4.5
砧座底面标高 (米)	-0.68	-0.935	-0.995	—	-2.0	-3.05	-3.71
基础造价占设备比例 (%)	5	5	7	10	10	10	10
最大件尺寸: 长×宽×高(砧座) (毫米)	4800×2400×1500	2960×1500×1750	2700×1800×1950	3700×2000×2800	4400×3700×2800	4500×3750×2550	4500×2270
吊车起重重量 (吨)	3.36	4.95	7.2	10.63	10.63	20.15	23.0
厂房吊车机顶标高 (米)	7.5	8.0	9.0	10.0	10.0	10.8	11.5
机组占地面积(18M跨) (米 ²)	7.0	7.0	8.0	3.0	9.0	9.5	10.0
机组占地面积(24M跨) (米 ²)	95~130	170~190	180~210	270~360	—	—	—
机组人员 (人)	3	4	5	6~8	6~8	6~10	8~12
配套设备: 切边机吨位 (吨)	100~160	160~250	250~315	315~500	315~500	500~800	1000~1250
配套加热炉底面积 (米 ²)	开隙1.05	开隙1.6	开隙3.1	推杆●7.55	推杆●7.55	推杆●8.1	—
能锻 银件: 重量 (吨)	推杆1.33	推杆2.8	推杆3.4	推杆5.9	推杆5.9	推杆7.55	—
能锻 银件: 面积 (毫米 ²)	转底φ2.72	—	环形φ4.7	环形φ6.59	环形φ6.59	环形φ9.34	—
能锻 银件: 重量 (公斤)	0.5	0.5	2.5	6.0	17	40	80
投资面积 (毫米 ²)	130	380	1080	1260	1260	1960	120
齿廓草径 (毫米)	130	220	370	400	400	500	600
平均生产率: 手工 机械化 (件/时)	200	120	80	60	60	30	20
年生产能力(两班制) (吨/年)	700	1700	2000	4000	4000	6000	7000
生产厂	沈阳重型机器厂	第一重型机器厂	沈阳重型机器厂	太原重型机器厂	第一重型机器厂	第一重型机器厂	第一重型机器厂
设计完成日期	—	—	—	—	63.4	63.1	65.10


① 用吊车取锤杆。② 不用吊车取锤杆。③ 银汽车前梁。④ 银曲轴专用。⑤ 银汽车前梁。⑥ 银曲轴包括平锻机与校正锤。⑦ 车座外的全锤装箱尺寸。

蒸空两用模锻锤外形尺寸及主要零部件重量(公斤)


设备部位	吨位	1T	2T	3T	5T	10T	16T
落下部分		1000	1812	2085	4828	9000	15412
锤杆		202	340	537	834	1400	2060
活塞		45	97	138	270	637	606
锤头		737	1336	1959	3616	6800	12532
砧座部分		25960	41170	53157	113208	235533	325852
砧座		20300	40000	51400	110950	113780	97620
		—	—	—	—	115500	88000
		—	—	—	—	—	130480
模座		458	1055	1556	2068	3260	7580
机架部分		—	12512	16020	25937	50851	61652
机架		3000	4950	7200	10634	20150	23000
气缸部分		3360	3470	5300	9192	15218	18414
保险杠部分		139	480	—	1408	2000	2030
主要外形尺寸							
A	5725	6272	7030	8560	10510	11604	
B	5045	5337	6035	6560	7460	7894	
C	370	330	420	581	625	600	
D	2419	2695	2620	3270	3540	3900	
E	100	115	250	160	225	280	
F	275	310	500	410	575	600	
G	1450	1800	1920	2200	2900	2900	
H	520	700	780	900	1250	1300	
I	1200	1500	1700	1900	2200	2200	
J	650	850	900	1000	1200	1300	
K	1400	1750	1900	2800	3850	4620	
K ₁	0	0	0	0	1350	1230	
K ₂	0	0	0	0	0	1230	
L	105	105	140	105	105	105	220
M	1110	1500	1800	2000	2700	2800	
N	2380	2960	2700	3700	4400	4500	
(毫米)							




蒸空两用模锻锤蒸尾尺寸




1~16T 模锻锤样片



图号663 M1:100




图号663 M1:100




图号5103 M1:100


尺寸 (毫米)	设备吨位			
	1T	2T	3T	10T
F	143	143	204	264
R ₄	1.5 ^{0.1}	1.5	1.5	1.5
R ₃	3	3	3	8
R ₂	6	6	6	6
R ₁	6	6	6	6
P	10°	10°	10°	10°
B	10°	10°	10°	10°
N	12°±8'	12°	12°	12°
a	0°35'	0°35'	0°35'	0°35'
E	1:100	0°35'	0°35'	0°35'
R	350±0.26	350±0.26	400	500
D	475	475	500	600
C	84±0.5	84±0.5	116±0.5	116±0.5
B	80±0.1	80±0.1	110±0.1	110±0.1
A	100±0.25	100±0.25	150±0.25	150±0.25
	140±0.25	140±0.25	200±0.25	200±0.25
	56±0.2	50±0.5	65±0.5	65±0.5



10T 槌锻锤样片
图号 5104 M1:100



3T 槌锻锤样片
图号 Y121 M1:100



5T 槌锻锤样片
图号 5101 M1:100

16T模锻锤样片		
图号5106		M1:1.00

