


# 变压器结构设计

〔苏〕A·B·沙波日尼科夫著



机械工业出版社

73.26  
242

# 变压器結構設計

[苏] A·B·沙波日尼科夫著

第一机械工业部变压器研究所譯

2k484 / 22

机械工业出版社

本书闡述了电力变压器结构設計原理，叙述了变压器部件、组件和零件的结构設計方法，介绍了不同容量、不同电压的现代变压器结构。书中列举了结构設計实例，并提供了结构設計所必需的参考資料。

本书主要的讀者对象是工厂的工程技术人员。但是本书也可以作为高等院校和中等专业学校学生进行課程設計及毕业設計的参考书。

本书根据苏联动力出版社1959年第二版修訂本譯出。

A. B. Сапожников  
КОНСТРУИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ

ГОСЭНЕРГОИЗДАТ 1959

(根据苏联国立动力出版社一九五九年第二版譯出)

\* \* \*

## 变 压 器 結 构 設 計

[苏]A·B·沙波日尼科夫著

第一机械工业部变压器研究所譯

(根据中国工业出版社紙型重印)

\*

机械工业出版社出版 (北京苏州胡同 141 号)

(北京市书刊出版业营业許可証出字第 117 号)

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

\*

开本 787 × 1092 1/16 · 印張21 · 插頁2 · 字數 485 千字

1965年 11月北京新一版 · 1965年 11月北京第一次印刷

印数 0,001—4,500 · 定价(科六) 3.20 元

\*

统一书号： 15033 · 3556

12180

## 序 言

“变压器结构设计”一书的第一版主要是作为教学参考书，供中等技术学校电工专业教学参考用的。为使它适用于生产，即服务于制造厂和运行部门，书的第一版中亦包括了一些篇幅不大的补充材料。

许多读者，其中包括国外读者（本书已在中华人民共和国出版）的反映说明，本书不仅广泛地应用在生产上，而且就作为参考书来说，也不仅限于中等技术学校电工专业使用，在高等学校也使用了。读者们希望本书能够再版。考虑到这些情况，作者彻底的进行了改写工作。第二版主要的读者对象是变压器制造厂以及运行部门的工程技术人员。但是，第二版亦可作为中等技术学校和高等院校电工专业学生进行课程设计和毕业设计的参考书。

本书中较充分的讨论了6~110千伏级一般用途的电力变压器；关于更高电压的结构写的材料有限，主要是满足教学的要求；在特种变压器方面列举了电炉变压器结构上的一些特种组件的数据。在这一版中对变比改变的线卷讨论还仅限在无载调压的变压器。至于有载调压问题还没有涉及到。

在工厂和教学实践中，变压器计算和结构设计是有一定的区别。因此本书不来研究线卷、铁心和油箱温升的计算及线卷纵绝缘的选择。在本书第二版中对铁心承受短路应力紧固件的计算论述得较详细，而对线卷元件的叙述较简单。由于变压器计算参考文献中对线卷结构阐述得不够清楚，因此对线卷结构的叙述就多些。目前还没有变压器生产工艺的书籍，本书第二版中包括了一些研究结构设计问题时所必需的工艺方面的材料。

这本书是在对变压器正在进行结构改型，大大改进变压器技术经济指标时写的。这里谈的都是现有的情况，但也有许多地方谈到结构有了很大改变的情况。现在改型的巨大工作尚未结束，新结构和工艺过程还不够完善，并且还没有在运行中经过足够的考验，因此还需要考虑许多运行着的旧结构的变压器。根据这种情况，新旧结构都要研究。本书第二版中列举了旧结构组件的结构设计实例，这是完全合适的。书中也对苏联之外其他国家变压器制造业技术的先进经验予以介绍。

作者根据苏联动力工业发展情况和苏联变压器的改进任务，对苏联变压器的新旧结构及国外变压器进行了评论。

在第一版中以某些旧结构图纸和图解来说明苏联变压器制造业的发展情况，在第二版中几乎全部略去，补充了新的资料。如果需要参考旧的结构，就必须参考本书的第一版。

本书的第一章讨论了现代变压器结构改进的情况及其发展远景。这一章是概括性的材料，对各方面的問題都涉及到了。对变压器组件更详细的讨论分别在各个章节里叙述。在附录中除了变压器标准组件参考数据之外，也叙述了作者拟定的工厂初步设计和毕业设计时估算变压器重量、材料消耗和变压器成本的资料。

从第一版的反映意见当中，希望本书的材料再广泛一些，作者竭力考虑这些意见，但实现这些建议要大大地增加篇幅，所以这些意见还未能完全满足。

第一版所采用的关于变压器结构设计的术语，鉴于它本身的正确性，在第二版中几乎完全予以保留。

作者欢迎对本书提出批评和指正，以及改进的意见。

作 者

1980

# 目 次

## 序言

## 緒 論

1. 在現代电力系統中变压器的采用 .....	1
2. 苏联的变压器制造业 .....	2
3. 結構設計師的任务 結構設計的步驟及方法 .....	5
4. 采用材料 重量計算 螺栓連接 机械强度 計算 公差 涂漆 鎍层 .....	8
5. 某些結構元件 .....	13
6. 术语、符号及縮寫 .....	14

## 第一章 变压器的結構型式 苏联变     压器结构的发展情况

1-1 变压器的結構型式 .....	15
1-2 变压器结构的发展情况 .....	16
1-3 壳式变压器 .....	27

## 第二章 鐵 心

2-1 概述 .....	30
2-2 硅鋼片及其絕緣 .....	30
2-3 鐵心結構 多框鐵心 .....	32
2-4 心柱截面 .....	37
2-5 鐵輻截面 .....	40
2-6 迭片尺寸及迭片数量的計算 鐵心硅鋼片 的套裁及其重量計算 .....	42
2-7 心柱的夾緊 .....	44
2-8 鐵輻的夾緊 鐵輻夾件 線卷軸向 夾緊裝置 .....	48
2-9 鐵輻夾件和線卷壓板机械强度的計算 .....	55
2-10 器身的起吊及其在油箱中的安装 .....	63
2-11 鐵輻夾件的設計实例 .....	66
2-12 鐵心絕緣 .....	67
2-13 鐵心接地 .....	69
2-14 关于鐵心制造工艺过程的概述 .....	71
2-15 “卷”鐵心 .....	73
2-16 輻射式鐵心 .....	74

## 第三章 变压器的絕緣

3-1 概述 .....	76
3-2 变压器線卷線端的过电压 .....	77
3-3 線卷內的电磁振蕩 .....	78
3-4 油浸变压器內部絕緣的耐压强度 .....	86
3-5 外部(空气)絕緣的耐压强度 .....	91
3-6 冲击系数 .....	92

3-7 絶緣的試驗 .....	92
3-8 絶緣的計算 .....	95

## 第四章 線 卷

4-1 概述 .....	97
4-2 線匝的繞向 .....	98
4-3 並聯導線的換位 .....	99
4-4 線卷聯結圖 .....	100
4-5 線卷導線 .....	103
4-6 線卷的型式及其製造 .....	103
4-7 線卷製造工藝的幾個問題 .....	126
4-8 油隔板主絕緣 .....	127
4-9 6~35千伏線卷的主絕緣 .....	130
4-10 110~150千伏線卷的主絕緣 .....	132
4-11 220千伏線卷的主絕緣 .....	135
4-12 線卷輻向緊固 .....	135
4-13 線卷軸向緊固 端絕緣零件 .....	138
4-14 內部線卷引出線的引出 .....	143
4-15 線卷的機械強度計算 .....	145
4-16 線卷絕緣結構計算實例 .....	146
4-17 關於絕緣件的製造 和線卷在鐵心上裝配的簡述 .....	147
4-18 自耦變壓器和大容量高壓變壓器的線卷 .....	148
4-19 高壓多層圓筒式線卷的絕緣結構 .....	149
4-20 電爐變壓器交錯式線卷的主絕緣 .....	150

## 第五章 分接开关

5-1 概述 .....	152
5-2 分接开关的聯結圖 .....	153
5-3 分接开关的触头 .....	153
5-4 分接开关絕緣 .....	157
5-5 分接开关的固定装置和操动机构 .....	158
5-6 1~3类變壓器分接开关 .....	160
5-7 四类變壓器的分接开关 .....	166
5-8 从前所采用的分接开关型式 .....	172

## 第六章 引 線

6-1 概述 .....	173
6-2 引線的型式及其應用 .....	174
6-3 導線截面的選擇 .....	174
6-4 引線的連接 .....	176
6-5 引線的電感 .....	180
6-6 引線絕緣 .....	181
6-7 引線的緊固 .....	188

6-8 引綫的裝配 器身在油箱中的布置 引綫 連接的結構 .....	191	9-5 儲油柜制造工艺的某些特点 .....	282		
6-9 1~4类变压器的引綫 .....	195	9-6 完善的油保护装置 .....	282		
<b>第七章 套管及其在箱蓋上的布置</b>					
7-1 概述 .....	197	10-1 装置的应用范围 .....	284		
7-2 套管的絕緣結構 .....	197	10-2 測溫裝置 .....	284		
7-3 套管的負載电流 35千伏級以下套管导电 杆的尺寸 .....	200	10-3 气体继电器 .....	285		
7-4 套管电流的磁場 金属罩和法兰的材料 联合法兰的应用 .....	200	10-4 安全气道(排气管) .....	287		
7-5 35千伏級及以下套管的結構 .....	202	10-5 击穿保險器 .....	289		
7-6 110千伏級及以上套管的結構 .....	205	<b>第十一章 变压器的运输 移动式变压器</b>			
7-7 銅排式引出綫座及管式引出綫座 .....	209	11-1 概述 .....	291		
7-8 套管在变压器箱蓋上的布置 空氣絕緣 距离 .....	210	11-2 一般平車和运输車铁路允許外限 .....	291		
<b>第八章 变压器油箱及冷却装置</b>					
8-1 概述 .....	214	11-3 变压器的尺寸符合于铁路允許外限 .....	293		
8-2 油箱的截面形状和內部尺寸 .....	216	11-4 油箱注油 运輸重量 .....	294		
8-3 油箱的主要部分：箱壁 箱底 上箱沿 箱蓋 .....	217	11-5 运輸时变压器的固定装置 .....	294		
8-4 小型变压器的油箱 .....	221	11-6 包装 打鉛印 .....	297		
8-5 管式油箱 .....	222	11-7 移动式变压器 .....	297		
8-6 具有散热器的油箱 .....	224	<b>第十二章 干式电力变压器</b>			
8-7 散热器 .....	229	12-1 概述 .....	299		
8-8 部件在箱蓋上的固定 .....	233	12-2 鐵心 .....	300		
8-9 滾輪小車 .....	234	12-3 線卷 .....	300		
8-10 起吊裝置 .....	240	12-4 引綫和套管 .....	303		
8-11 油箱的焊接 .....	243	12-5 外壳和变压器裝置 .....	305		
8-12 油箱机械强度的計算 .....	246	<b>附 录</b>			
8-13 “分节油箱” .....	256	1 油浸电力变压器采用的主要材料 .....	307		
8-14 散热器的吹风冷却 .....	257	2 螺栓和螺杆按螺紋內徑的計算截面 .....	309		
8-15 油的水冷却 .....	260	3 1~3类变压器鐵軛的緊固零件 .....	310		
8-16 裝在油箱上的冷却器 .....	264	4 吊运器身的吊环及吊螺杆 .....	311		
8-17 輔助部分、附件与密封裝置 .....	265	5 鐵心迭片尺寸公差 .....	311		
8-18 油箱結構設計实例 .....	269	6 引綫—導綫截面的选择 .....	312		
8-19 波形油箱 .....	271	7 35千伏級以下的套管 .....	313		
<b>第九章 儲油柜</b>					
9-1 儲油柜的用途及应用范围 .....	273	8 油箱零件 .....	319		
9-2 儲油柜的容积 油面 .....	273	9 活門 油閥 閘門 油塞 .....	321		
9-3 儲油柜的結構 .....	274	10 吸湿器 低油面继电器 .....	323		
9-4 油面的檢查 .....	279	11 檢查及保护裝置 .....	323		
		12 变压器器身重量和体积、鐵心緊固件和絕緣 紙板重量的近似确定方法 .....	325		
		13 电力变压器成本的估算 .....	326		
		14 变压器组件的制造工时 .....	326		
		15 电力变压器基本型号概述 .....	327		
		16 現有系列电力变压器結構参考数据 .....	328		
		参考文献 .....	329		

## 緒論

### 1. 在現代電力系統中變壓器的采用

在1890年多里奧-多布羅沃勒斯基 (M. O. Доливо-Добровольский) 創造和采用了一台三相變壓器來輸送交流電能。這樣，才出現了變壓器的技術，並從那時開始才發展起來的。變壓器技術發展的特徵是單台電壓及容量的不斷提高。

1907年製造了一台110千伏電壓的變壓器，在1920年才掌握220千伏的變壓器生產。1952年，有一批380千伏電壓的變壓器在瑞典投入運轉。1956年4月裝有420千伏變壓器的以列寧命名的伏爾加水電站—莫斯科的輸電線路開始運行。1958年製造了500千伏工作電壓的變壓器。

1900年變壓器的單台最大容量為5000千伏安，電壓為60千伏。現已製造出三相雙卷大型變壓器，其容量為360兆伏安，電壓為138千伏。安裝在伏爾加水電站上的升壓三卷變壓器組，其電壓為 $13.8/121/420$ 千伏，容量為 $3 \times 123.5$ 兆伏安。

現代變壓器製造業是電力工業很重要的部門。它在動力工業發展中起着很大的作用。

電力變壓器是作輸電和配電之用。通過它可以將電壓升高到遠距離輸電所必需的110~500千伏電壓，將電壓逐級降到電能用戶所需的電壓，以及將網絡聯接起來。在現代動力系統中，變壓器的安裝總容量約等於電站發電機容量的六倍。在部分電力變壓器中，已實現了有載調壓(改變變壓比)，其中包括自動調壓。

在工業、交通運輸和基本建設等方面，採用著許許多各種型式的特型電力變壓器。

如：電爐、水銀整流器、電焊接裝置供電用，以及大型電動機起動用等特型變壓器。

除一般的電力變壓器之外，還採用自耦變壓器——電力自耦變壓器、調壓自耦變壓器和其他自耦變壓器，以及串聯聯接的電力變壓器——叫做加壓變壓器。

測量電流和電壓使用儀用互感器。為了獲得高壓設備的試驗和研究所需要的高電壓採用試驗變壓器。

各種型式的電抗器：補償高壓輸電線路電容的限流電抗器、接地電抗器、消弧線圈及其他相似的設備，也都屬於變壓器製造業的範圍。

在變壓器製造業中，占主要地位的是一般用途的油浸電力變壓器，即輸配電網絡中所採用的油浸升壓和降壓變壓器。其產品種類包括有三相和單相、兩線卷和三線卷，容量由1個千伏安到幾萬或幾十萬千伏安，電壓由100伏到500千伏的各種型式變壓器。變壓器的整體結構、外形尺寸、單獨部件及零件都隨着變壓器容量、電壓、相數和線卷數及安裝條件等不同而有所改變。容量不大的變壓器，重量只有幾十和幾百公斤，而大型變壓器的重量却有100~200噸或更重一些。

高壓大型變壓器的結構很複雜，它具有強大的電磁場。其元件及組件要承受相當大的機械負荷和高電壓的作用。在鐵心和線卷中放出大量的熱，所以應該用油來強制冷卻。變壓器的結構也包括油冷卻裝置以及許多附加的電氣和機械零件和裝置。變壓器結構的運行可靠性，對不間斷的電力供應來說有著重要的意義。結構對運輸和安裝條件的適應程度決定著變壓器的安裝工作量和費用的大小。結構對維

护条件的适应程度影响着变压器的维护费用。

## 2. 苏联的变压器制造业

在1928年以古比雪夫命名的莫斯科变压器厂投入了生产。从此以后，变压器专业化生产就开始了。从这时起，苏联变压器制造业开始发




图 B-1 电压为 6 千伏，容量为 100 千伏安变压器的器身——莫斯科变压器厂出产

展起来。经过一段时间，莫斯科变压器厂在产量和质量指标方面都超过了“电力”、“狄那莫”及“哈尔科夫”等电机制造厂。从1928年起，这些厂就不生产变压器了。在1931年莫斯科变压器厂生产了 110 千伏的电力变压器，二年以后，在1933年制造了 220 千伏的变压器。1955 年制造了电压为 400 千伏级到 500 千伏级的变压器，它是供以列宁命名的伏尔加水电站—莫斯科输电线路应用的(见图B-2，B-3，B-4)。

在战前时期达到的最大单位容量如下：110 千伏，容量为 31.5 兆伏安三相双线卷和三线卷变压器；220 千伏，容量为 40 兆伏安单相两线卷和三线卷的变压器。

三十年代初生产了特型变压器：电炉、水银整流器用的及其他用途的特型变压器的生产。1934 年采用了有载调压装置。现有这种有载调压装置，在很大的容量和电压范围内得到了推广。

除电力变压器外，各种型式电抗器的电压和容量也增加了。1955 年生产了一批 400 千伏的电抗器，用来补偿伏尔加水电站—莫斯科输电线路的电容电流。这些单相电抗器组合容量为 150 兆伏安。1958 年又生产了 500 千伏的这种型式电抗器，三相组合容量为 165 兆伏安。




图 B-2 400 千伏变压器。1955 年 11 月安装在伏尔加水电站—莫斯科输电线路收端的容量为  $3 \times 90$  兆伏安电压为 410/115/11 千伏的单相降压变压器组




图 B-3 苏联变压器制造业的发展。电力变压器电压增长情况




图 B-4 苏联变压器制造业的发展。电力变压器和自耦变压器的单台容量的增长情况  
1—变压器；2—自耦变压器。

同时，还制造了一批作为 110 千伏线路电容补偿用的三相电抗器。单台容量为 90 兆伏安。

测量用电压互感器生产发展的特征是：1933 年生产 110 千伏级的；1937 年为 220 千伏级；1955 年为 400 千伏级和 1958 年为 500 千伏级。

在 1928~1933 年，即第一个五年计划到第二个五年计划初的期间，变压器生产量的增长基本上满足了要求。220 千伏级变压器的生产，包括输电线路的全部电压范围。在这个时期建立了 6~110 千伏电压级的电力变压器的系列，这个系列，材料消耗量小，制造工时少。这都有助于完成变压器生产数量增长的任务。

在伟大卫国战争年代里，尽管当时条件非常困难，但变压器制造技术仍有一些进展。在战时的条件下，完成了在 110~220 千伏线卷上采用电容保护的措施，因而，提高了变压器的防雷性能。但技术发展总的速度急剧下降了，生产量也减少了。

在战后的第一个五年计划期间，苏联的变压器制造业在数量上已经达到了战前的水平，然后，更远远的超过了这个水平。同时，也提高了技术水平。如改进了大型变压器的线卷装配——采用了钢压板作为变压器的轴向压紧件、建立了 220 千伏电压级新的线卷型式、改善了油浸变压器的吹风冷却系统及其他。但是苏联变压器制造业技术的发展仍然落后于数量的增长。

机器制造业的缺点在很大程度上是与变压器制造业有关的。不能不承认，我们在变压器单台极限容量（图 B-5）、重量指标、外形尺寸、效率、大型变压器沿铁路运输的适合性（变压器的大量拆卸工作都是为了适应铁路运输外限）以及发展有载调压等方面都是落后的。

苏联变压器制造业开展了改进现有型式和




图 B-5 315兆伏安23/161千伏三相双卷升压  
变压器(美国GE公司)

建立新型变压器的研究、设计和生产工作。

一般用途的变压器改型特点是下列技术指标和结构元件的改变：

1.采用冷压硅钢片制做铁心，可大大地提高磁通密度(从14~15到16~17千高斯)并且因此可以减少铁心的尺寸、器身的重量及降低损耗(总损耗降低20%~25%)。为了得到较好的技术经济指标，应该采用厚为0.35毫米的成卷的冷压硅钢片；铁心结构和它的工艺过程必须适合这种钢片的特点；

2.对110~220千伏级线卷，采用了比以前低的新的交流试验电压。试验电压的降低可以使铁心硅钢片重量和线卷铜重降低5%左右；

3.在研究的基础上，减小了110千伏以上电压的线卷到箱壁的绝缘距离以及其他绝缘距离；对于大型变压器采用了适形式油箱，最大限度的缩小了箱壁到铁心、线卷和引线的距离。这就允许缩小油箱的尺寸、降低油重、变压器总重和运输重量。容易使变压器符合铁路外限尺寸，因而减轻了运输时拆卸工作量；能大大地增加变压器极限容量，并使变压器能够

在本身油箱中带油进行运输等；

4.由于线卷结构和制造工艺的改进，提高了变压器的运行可靠性；

5.改进了变压器的冷却系统：在油箱上采用扁油管，制造了比以前更紧凑的自然油冷却的散热器；提高了散热器的吹风效率；对于大型变压器，采用了强油循环风冷式的新型散热器装置。因此大大地降低了油箱重量和油的重量，也缩小了外型尺寸；

6.对变压器器身采用了牢固的紧固方法。这样，当变压运输到安装工地以后，就不再需要进行吊心检查；

7.减少变压器在安装地点的安装工作量(为准备投入运行所必需的)，可以缩小变电所里变压器修理间的尺寸并简化了修理间的设备；

8.降低了油的温升，改进了油的氧化防御措施及采取其他改善变压器运行条件的措施办法。使结构(下分节油箱、可拆卸套管)能在工厂外进行修理等等。

变压器厂设计和推行了6~10千伏级的1~2类新系列变压器。1958年制造了一台电压为110千伏，容量为20000千伏安四类变压器新系列(图B-6)。设计工作包括35千伏级1~2类，110, 150和220千伏级四类变压器新系列，其中包括自耦变压器。设计了容量到240000千伏安电压为110和220千伏的新系列的电力变压器和自耦变压器。这系列中，一部分电力变压器在1958年已经生产了。所生产的变压器在本身的油箱中进行运输(分节油箱)。对于500千伏级的变压器和自耦变压器也采用在工作油箱中运输的方式。例如，中压线卷为110千伏的90000千伏安的单相降压自耦变压器和135000千伏安单相双线卷升压变压器就是如此。扩大了有载调压的范围；三类变压器采用了有载调压，推行自动调压；设计110千伏级有载调压装置等。制造了第一批供电气化铁道备用的110千伏级移动式变压器。作出




图 B-6 1958年出产的电压为110千伏，容量为20000千伏安  
新系列三相三卷变压器模型

了供交流电机车用的25千伏特型变压器。设计了带有载调压装置的新系列大型电炉变压器。掌握了充不燃性液体——苏伏油的电力变压器及其他。

变压器制造者还必须提高变压器质量指标。电站发电机的单台容量应大大增加，同样个别变电站的容量也不断增长。因此必须最大程度的提高变压器单台极限容量；要制造容量到450000千伏安的三相变压器及组合容量到900000千伏安的单相自耦变压器等等。近几年内应该制造出一批330千伏级三相变压器和自耦变压器。建立500千伏变压器的产品系列，准备试制更高电压级约600~800千伏的产品。

电力系统和电网间连接的发展，要求广泛采用有载调压装置；特别是需要设计比现有容量更大、绝缘水平更高，到220千伏级的有载调压装置。大力发展不同用途的特型变压器在变压器生产量成倍增加的情况下，降低材料消耗、提高效率对提高变压器的经济性有着更大的意义。在这方面，最重要任务之一就是广泛采用冷压硅钢片。

在变压器制造业者面前的重大任务是，除

科学的研究工作和与变压器计算方面有关的设计工作之外，起着重要作用的是发展和改进现有变压器的结构。

设计的研究工作很重要。在设计铁心结构时，要使结构适应于冷压硅钢片的特性，并要解决大型变压器整装运输的问题。变压器经济性的提高及运行指标的改善在很大程度上决定于结构设计师的工作。

### 3. 结构设计的任务 结构设计的步骤及方法

变压器结构设计任务的范围很广。结构应该完全根据变压器计算进行设计，以便实现计算中所确定的电磁、电气的性能和指标。在作结构设计时，必须保证变压器在短路时线卷的动稳定性、热稳定性、必需的电气绝缘强度和各个零部件的机械强度。变压器的整体结构质量高，才能保证整个变压器运行可靠。变压器所有部件的外形也同样应具有很高的质量。设计变压器时，应考虑尽可能减少安装工地上的装配工作量。变压器的组件和零件结构，必须设计得尽可能减少材料的消耗及制造的工时，以降低变压器的成本。

上述任务决定了結構設計的条件并对結構設計師的素养及熟练程度提出了严格的要求。

每一个結構設計問題的解决都与变压器理論及計算、高压技术、电工材料等密切相关。机械强度的計算在結構設計中应用得也頗为广泛。

設計師應該很好的了解变压器制造的工艺过程、工厂设备及附属装置。在設計新結構的过程中，需要仔細地研究所需要的有关新工艺装备問題。在个别情况下，又不得不通过样品的試制来檢查新結構是否符合工艺要求。結構設計師應該参加这种結構工艺的研究工作。

新結構的采用往往涉及到生产組織及生产經濟性。因此，結構設計師需要很好地具备这方面的知識。

結構設計師應該懂得变压器运输及安装条件及在这方面提出的要求。同时也應該了解变压器的維护条件，因为維护能否方便是取决于变压器某些部件和輔助装置的結構。

改进現有結構及創造新結構在頗大程度上是以科学研究工作为基础的。結構設計問題的解决是与研究和使用在結構方面所取得的科学研究成果、解决为发展结构所必需的新的理論及实验研究課題分不开的。

为了使工厂結構設計師的工作更有效，結構設計師应同工艺师和生产工人密切合作；必須吸收工艺师来审查在設計前一阶段已拟定的新結構。在多数情况下，为更正确的解决工艺方面的問題，設計師應該征求車間工作人員的意見和研究先进生产者的經驗。

結構的改进和生产工艺的发展，其中包括变压器制造工艺的发展，是两个密切相关的技术发展方面。因此，結構設計師必須注意生产工艺的发展，同时还必须促进生产工艺的发展，以便使工艺发展与变压器改进相配合。

設計師應該很好地了解制造零件和组件的制造工时及变压器所采用的主要材料的价格。

\* \* \*

經驗証明，在結構設計中不可能把所有生

产工艺及变压器零件和组件装配的特点都考虑进去。在新結構进行生产时常常会带来意外情况：或者对結構，或者对工艺过程作某些改变。經過生产实践的考驗，才可以最后判定各部件結構是否适合制造工艺的要求。为了更正确的判定結構的好坏，必須进行运转試驗。这种試驗有时需要相当长的时间。常常有这样情况，看来对結構只作了不大的修改，但对变压器生产的順利和运行的可靠都起了很大作用。

\* \* \*

学校中的变压器課程設計，是設計其最主要部分的結構。学校課程設計的工作量由教學大綱决定。学校中的設計是在教师的指导下进行。由教师确定設計工作量并向学生指明工作的程序。学生在毕业論文設計中的变压器設計內容，取决于設計題目。結構設計的工作量及程序，也随其內容而有所改变。工作步驟由毕业論文指导人来規定。

在工厂的变压器結構設計中，要解决各种問題，其一是各种不同額定容量变压器的系列設計。这时要設計变压器各部分的結構，往往也需要建立个别新型的大容量变压器。有时，由于某种原因需要进行現有系列中的一部分产品改型設計。其他設計任务是——現有系列中的某一部分产品或其组件进行改型設計。例如，由于散热器結構改变，而重新設計油箱；或者由于采用了新的分接开关，而重新設計引綫等等。也常需要設計这样的变压器：即与早期生产的变压器有相同額定容量和絕緣等級，但是，需要另一种額定电压和綫卷的連接組等。在此情况下，結構設計就限于綫卷、引綫改变，套管及其他部件在油箱蓋上的布置的改变；这时可以不經改变或少改变以前的图纸来制造鐵心、带散热器油箱和其他有关部件。此外，在工厂設計中还需要解决一些其他問題。

工厂結構設計的程序及方法，是由任务的性质和規模、已完成設計所采用的材料以及現有設計工作的机构等决定的。在这里只能对这

個問題作一般性的說明。

結構的標準化在變壓器結構設計方法中占很重要的地位。工厂的标准化系統，包括大多数的變壓器零件、組件及部件。属于“標準組件”的有鐵心柱及鐵心的夾緊裝置、散熱器與油箱的連接裝置、滾輪的固定裝置及儲油柜在箱蓋上的布置等等。属于“標準部件”的有套管、儲油柜、安全氣道和所有附件等等。

標準組件和部件的結構設計，通常是与變壓器的其他組件和部件的結構設計分別進行。专业化的結構設計工作包括的不是一种組件，而是許多同类型的組件，例如，鐵心柱的夾緊裝置就适用于3~4类的所有變壓器(見§B-6)；同时，专业化的結構設計包括的也不是一个儲油柜，而是包括装在各种容量變壓器上的儲油柜系列及其他等等。

變壓器零件、組件及部件的標準化，使工厂生产車間的产品品种减少。这样就可以改善生产組織、減少生产装备和提高劳动生产率。

学生进行課程設計時，只應該采用部分的結構設計标准。根据学习目的，有些在工厂中已采用的標準化的組件、零件及部件，亦应由学生自行設計。书中的参考材料，是工厂標準的一部分，学生在課程設計中可以采用。

結構設計方法的標準化是与結構的標準化紧密相关的。所謂結構設計方法的標準化，就是編著計算結構机械强度及設計絕緣結構等的結構設計手冊。在結構設計手冊中包括由机械强度决定尺寸的标准結構組件。对于这些組件拟出計算机械强度的方法，并編著出典型結構、計算公式和其他必須的說明。統一規定變壓器綫卷、引綫和空气絕緣等絕緣結構方面的材料。对于标准元件，可在理論和試驗研究的基础上，拟出选择絕緣設計尺寸的标准。根据热研究数据，确定选择引綫、套管等导电部分尺寸的标准。

工厂標準包括在工作图纸中尺寸配合公差。

變壓器的結構設計应与計算同时开始。計算参数决定的同时，还要决定主要部件的結構，譬如：鐵心、綫卷和油箱，在計算过程中必須利用很多的設計数据。学校中进行計算所需要的結構数据，主要是从工厂變壓器設計的参考資料中获取。在工厂設計中變壓器的計算往往与初步的結構設計同时进行。

无论は課程設計或工厂設計，在計算开始时首先要拟定鐵心柱和鐵轭的結構。綫卷的电气計算的大部分工作也是拟定它的結構。變壓器的热計算應該根据油箱的初步結構进行，即根据油箱內部尺寸及許多結構元件进行。在設計大容量變壓器时，决定器身外形的鐵心基本尺寸的选择取决于變壓器能否滿足铁路运输外限尺寸的要求。因此，在計算的同时須进行初步的變壓器运输問題的研究。

在工厂中結構設計的拟定工作根据變壓器的主要部件划分。結構設計包括綫卷、鐵心、引綫、油箱等的拟定。本书的章次是設計新型變壓器各部件結構的最合适次序。不能把任一變壓器部件的結構設計，看作是孤立的問題，變壓器每一部件的設計，都是与某些其他部件的結構設計分不开的。本书在各章中已考慮到拟定變壓器各个部件时所需要的互相配合。

在工厂中設計新型大容量變壓器时，是用繪制所謂“布置图”的方法(鉛稿)来进行。布置图中以不大的比例繪制一个带有引綫的器身投影图，包括器身与油箱和套管的配合在内，此外，应繪制器身的截面图，繪制鐵心的各个組件、綫卷、引綫、套管布置、油箱及其組件和有关部分等图。利用布置图能够研究所有部件、零件和确定它們的尺寸。根据布置图繪制變壓器所有的工作图。

在工厂中設計中、小容量變壓器时，因其结构不太复杂，在某种程度上減少了預先拟定“布置图”的工作量。部分組件及其配合处的說明簡图是在拟制工作图过程中完成的。简单的組件图可不依据說明图，而按計算的尺寸繪

制出来。上面研究了变压器结构设计的一般方法问题。各个部件的设计方法，将在本书相应的各章中详加叙述。

#### 4.采用材料 重量計算 螺栓連接 机械强度計算 公差 涂漆 鍍层

##### 制造变压器所采用的材料

制造变压器所采用的主要材料是铁心的硅钢片和线卷的铜线或铝线，这就是所谓有效材料。此外，还有套管和引线用的铜线、结构钢材、各种绝缘材料、木材及其他。

0.35和0.5毫米厚的高合金热轧或高合金冷轧的硅钢片作变压器的铁心。变压器线卷的导线可用圆铜线和扁铜线，而导线的绝缘方法各有不同，基本上是用纸绝缘的。

结构材料用得最广的有：M12KII (МСт.2)号钢板及M18(МСт.3)号钢板，M18号型钢(角铁和槽铁等)和紧固件用钢；螺杆、螺钉和螺帽主要是用20、A12和M18号钢制成。对机械强度要求很高的部件采用M21号钢(МСт.4)制成。

为得到不透油的焊缝，宜采用M12KII号钢板(油浸变压器的油箱、储油柜和其他部件)；采用M18号钢板时，可以得到不透油的更佳的高质焊缝。M21号钢板不宜用来焊接。变压器油箱及冷却器钢管用08KII或10号钢制成，这两种钢可以满足焊管及弯管技术上的要求。

对于变压器的分接开关、有载调压装置及其他许多辅助装置需要不同的特种牌号的钢，甚至采用黄铜等等。

对于引线(裸导线、铜排、电缆)及套管导电部分，其中包括螺帽和垫圈均采用M1，МГТ，МГМ号黄铜和ЛС59-1、Л62、ЛК80-3Л号青铜制成。

变压器中的铸件系采用钢、铁、黄铜、铝及其他合金(其中包括冷焊及压铸)。

绝缘材料中以绝缘纸板应用最广，油浸变压器系采用9МII纤维质纸板及布质9МТ纸板。

绝缘纸系采用KTH电话纸，K 12电缆纸及“皱纹纸”。

变压器中采用的电木制品有各种尺寸的电木管(TB号和TB/II)、电木筒及A和B号的电木板(TB/II电木管和B电木板有很高的层向电气强度)。

供油中使用的有A号胶布板及ЛХМ号耐油绝缘漆布。油浸变压器的螺纹联结处是用特殊抗油橡皮进行密封的。

变压器木件多用山毛榉制成，它在机械强度和耐压强度及其他的要求方面都很合适。对于不太重要的零件，例如器身的垫脚等可采用桦木。

变压器中与油接触的材料应该具有对油的化学惰性；它不应该在油作用下受到破坏，不应该引起油的分解和污垢。在油浸变压器中不允许采用不包绝缘层或不涂漆的铜质零件，因为铜是油氧化的最有效催化剂。油中不应该采用铅质零件，因为铅与油反应时，形成氧化铅和铅碱(残渣)。同样也不能采用锌质零件。一般的橡皮在油中会受到破坏。

对于干式变压器采用有各种不同的耐高温的绝缘材料：玻璃漆布、玻璃胶布板、作线卷绝缘零件的瓷件及其他。

对在热带条件下工作的变压器所用材料，和充不燃性液体变压器所用材料有特殊的要求。

对于课程设计油浸电力变压器的主要材料种类列入附录1中，以供课程设计使用。在工厂里为了搞好材料供应及改进生产组织起见，有时需要适当地对某些种类加以限制，就是说，可以采用国家标准(ГОСТ)中所规定的一部分种类，而不是全部。例如：ОСТ10017-39包括下列几种型号的槽钢：5，6.5，8，10，12，14а，14b，16а，16b，18а，18b，20а，20b，22а，22b，24а，24b，24c，27а，27b，27c，30а，30b，30c等。然而在莫斯科变压器厂的标准中只规定上述以斜字体表示的几种。

假如，材料种类限制过严，必然会使材料消耗过分浪费；材料种类采用过多，必然会使材料供应困难、生产组织复杂。

### 重量計算 材料消耗的确定

结构設計包括变压器各零件、组件及部件的淨重計算。根据制造零件的工艺过程，确定毛坯尺寸。按毛坯尺寸并考虑廢料在內，計算材料必須的重量——毛重（廢料量按标准板料套裁求得）。根据毛重計算制造变压器所消耗的材料成本。在許多机械强度計算中，荷重是由变压器组件及部件的淨重来决定的。铁心、线卷、油箱和其他部件及组件的重量（淨重）、器身重及变压器的总重要适应工厂的起重装置。铁路运输平車或元宝車所必需的載重量由运输重量决定。变压器及其部件重量在設計变电站工程及选择变电站上起重装置时也應該考慮。

决定淨重时，系取零件及标准型鋼的名义尺寸、鋼板的名义厚度及平均比重來計算，而不考虑公差。这时所有体积計算方法的簡化及四舍五入的进位方法都該是使重量增加。在計算铁心的重量时，不考虑迭片上的孔；为了便于計算，对于个别結構单件的計算形状可以較其实际形状简单一些。小孔，小槽等可以不考慮。

在变压器計算时，铁心硅鋼片的重量計算如下：即铁心柱和铁轭的迭片总体积乘上迭片系数及硅鋼片比重。当硅鋼片的名义厚度为

0.35毫米时，紙絕緣重量采用等于硅鋼片重的1.5%；而当硅鋼片厚为0.5毫米时，则为1%；迭片漆膜絕緣的重量分別相当于0.75%及0.5%。

为正确計算弯曲形状金属零件的重量必須考虑金属的伸长量；計算时需要取零件的展开长度。这个展开长度是用試驗方法对現有弯曲（冲压）工艺过程进行校驗得出的。

变压器中油的体积等于油箱、冷却管、散热器或者冷却器及儲油柜中油体积之和。油箱中的油量等于油箱内部的容积与器身体积之差。在工厂設計中变压器器身体积是根据組成器身的组件圖紙明細表来計算。明細表指出零件重量。根据材料种类如：鋼材、銅、絕緣紙板等等求得每一材料的体积，然后相加，求得器身体积。在学校課程設計和工厂初步設計中变压器器身的重量和体积參照附录12所列数据求出近似值。

### 螺紋联結

在变压器結構中广泛的采用借助螺栓、螺杆、螺絲、木螺杆等可分开的螺紋联結，心柱、铁轭的夹紧，其輔助零件的紧固，油箱与箱沿的結合，以及散热器与油箱的連接，儲油柜的安装等均采用鋼螺栓和其他有普通螺紋的紧固零件。为了增加大直徑的套管导电螺杆的接触表面，采用公制2号細牙螺紋。对于附件采用公制1和2号細牙螺紋。

不久以前，苏联的某些工厂对变压器的机

英制螺紋	$1\frac{1}{2}''$	$\frac{5}{8}''$	$\frac{3}{4}''$	$1''$	$1\frac{1}{4}''$	$1\frac{1}{2}''$	$1\frac{3}{4}''$	$2''$	$2\frac{1}{4}''$	$2\frac{1}{2}''$	$2\frac{3}{4}''$	$3''$
公制的基本螺紋	M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64	M72	M72
管螺紋	$1\frac{1}{8}''*$	$1\frac{1}{4}''**$	$\frac{3}{8}''**$	$1\frac{1}{2}''**$	$\frac{3}{4}''**$	$1''**$	$1\frac{1}{4}''**$	$1\frac{1}{2}''**$	$1\frac{1}{2}''**$	$1\frac{1}{2}''**$	$1\frac{1}{2}''**$	$1\frac{1}{2}''**$
公制螺紋	1M10×1*	1M14×1.5*	1M16×1.5*	1M20×1.5*	2M27×1.5*	2M33×1.5*	2M42×2**	2M48×2**				

\* 用于附件。

\*\* 用于套管导电杆。

械固定零件还采用过英制螺紋，对附件和导电螺杆采用过管(英制)螺紋。在9頁的表中列举的是以前采用的英制螺紋及使用的公制螺紋。

激磁的变压器鐵心，由于过激磁而产生振动。这种振动又被傳到变压器其他的部件上。因此，所有螺紋連結都毫无例外地应防止松动。为此，就必须額外的用普通螺帽、扁螺帽、鎖緊垫圈、彈簧垫圈或鉚冲固定（用于心柱及鐵轭的夹紧螺杆）。

为了在那些不允许装設金属坚固零件的地方坚固引綫及分接开关，須采用木质螺杆和方形螺帽，它們是由山毛榉制成的，带有特殊螺紋(參見§6-7)。螺栓端用綫绳扎住，以防止木螺帽松扣。

### 机械强度計算

在本书的第一版中已經叙述了苏联变压器制造业所采用的变压器机械强度的計算方法。长期以来一直被广泛的应用着，沒有很大的改变。現在，在对油箱和其他的一部分組件計算方面作了新的考虑。主要是要采用在實驗基础上的計算图和允許应力值。已經进行研究的結果表明，結構元件的实际变形，以及金属中实际的最大应力和它們的計算值之間存在有較大的偏差。試驗說明，对于变压器的某一个部件，可以允許很高的局部应力及由其产生的較大剩余变形。这譬如受外力作用的油箱壁（用加强铁加强的）平面部分就是如此。对于較薄的鋼板(箱壁)具有較大的局部应力，产生剩余变形不是很危險的；在重复施加負荷时变形程度不会加大。因此，它不能作为結構机械强度不够的标志。在其他情况下，例如：对箱沿就必须很严格的限制其变形(撓度)。然而在保留某一变形值的标准时，必須根据那些闡明計算图的試驗研究結果改变某些計算公式。这种計算方法的改变，照例将降低材料消耗。但是在个别情况下，这种改变也会增加零件的尺寸。否則，正如研究結果指出的一样，会产生剩余

变形。在外力作用下，它主要与作用在大型变压器油箱的某些部件上的負荷有关。

为了得到更正确的变压器机械强度計算方法，需要有充分的时间；它取决于大量的試驗研究及理論分析工作。在写这本书的时候，仅仅作了部分的工作。問題的叙述会有某些不一致地方。有的是按旧方法，有的是按新方法。这一点尤其会使应力的允許值出現某些不一致的地方。因为按个别的旧公式得出金属应力值在某种程度上是有条件性的。

在根据允許应力計算时，对于M12及M12KII基本牌号的鋼來說，特性数据就是拉应力(压縮应力、弯曲应力)。对于能比較正确确定的不变的作用力，在新公式中相应取为1600和1400公斤/厘米<sup>2</sup>。

对于某些变压器及部件的起吊零件可采用較低的試驗应力。主要是考慮到用吊車吊起变压器及其部件时，速度不很大，因此作用在起吊装备上的負荷，实际上仅等于負載的重量。

受短路軸向力作用的鐵心的鋼夾件以及綫卷的夾零件，其机械强度是根据下面的觀点來考慮的。假設力不是急剧加在所計算的零件上而是“慢慢”的，也就是說不产生动力变形。这个假設符合于实际情况，鐵心的固定装置是用很多相当厚的絕緣紙板零件与綫卷分开的；絕緣紙板零件又放在綫卷单独綫段之間。綫卷电磁作用产生的机械力，由一个綫段傳到另一綫段，再由邊緣綫段傳到夾件。傳递的速度与絕緣零件的压力有关，同时需要有一定時間。

在計算鐵心及綫卷的夾件的短路機械力时，必須限制允許应力的增加，否則，常常会得到实际不能采用的部件尺寸。如果計算时取最大可能的短路力，那么 $[\sigma]_p$ 、 $[\sigma]_{cuk}$ 及 $[\sigma]_u$ 可取变动的极限值。在此可以认为，施加在零件上的全部計算負荷就特別小。对于这种极限情况也可允許有不大的剩余变形。

允許剪应力，一般說来，取为拉(压縮、弯曲)应力容許值的60~65%。