

# 电工钢


〔苏联〕 Н.Ф.杜布罗夫 著  
Н.И.拉普金



中国工业出版社

# 电 工 钢

〔苏联〕 Н.Ф.杜布罗夫 Н.И.拉普金 著  
彭石之 关克强 柳鸿元 譯  
杨惠华 校



中 / 国 / 工 / 业 / 出 / 版 / 社

本书旨在叙述电工钢的磁性和现代生产方法（冶炼、铸造、热轧、冷轧、酸洗、热处理），介绍改善磁性和机械性能的途径，研究钢板和带钢的化学成分和表面质量对磁性的影响。对涂耐热绝缘层的高斯组织和立方组织变压器钢卷的生产特点和各种性能也作了说明。

本书供冶金、电机工程、无线电和仪表制造等专业的工程技术人员使用，也可供有关专业的高等学校学生参考。

Н.Ф.Дубров, Н.И.Лапкин

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СТАЛИ

Металлургиздат Москва 1963

## 电 工 钢

彭石之 关克强 柳鸿元 譚

杨 惠 华 校

\*

冶金工业部科学技术情报产品标准研究所书刊编辑室编辑(北京灯市口71号)

中国工业出版社出版 (北京东单牌楼胡同10号)

北京市书刊出版业营业登记证字第110号

中国工业出版社第三印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

\*

开本850×1168 $\frac{1}{32}$ ·印张12 $\frac{1}{16}$ ·字数291,000

1965年12月北京第一版·1965年12月北京第一次印刷

印数0001—4,020·定价(科五) 1.70元

\*

统一书号: 15165·4188 (冶金-645)

## 前　　言

1962年，全世界电工鋼板的产量已超过150万吨。大家都知道，如果没有优质电工鋼，那么电机工程、无线电技术、无线电电子工程、自动控制、遥控机械、仪表制造等便不可能得到发展。

同时，到目前为止，世界文献中还没有专门介绍电工鋼生产和处理工艺的著作。梅什金 (B. C. Месъкин)、扎依莫夫斯基 (A. С. Займовский)、博佐尔斯 (Bozorth R.)、斯坦利 (Stanley J. K.)、布雷斯福特 (Brailsford F.)、巴夫列克 (Pawlek F.) 在1937~1952年写的著名的专题著作<sup>[1~6]</sup>，以及德魯日宁 (B. В. Дружинин) [221] 和雷因博特 (Reinboth H.) [232] 的著作，主要是論述磁性材料的性能和試驗方法，以及鐵磁性的一般問題。

本书对热軋及冷軋鐵硅电工鋼板和帶鋼在冶炼、鑄錠、軋制、热处理和表面加工方面的現代經驗作了系統整理，这在一定程度上弥补了过去文献的不足。

作者編写本书时，利用了烏拉尔黑色金属科学研究所、上依謝特鋼鐵厂、新西伯利亚鋼鐵厂、列宁格勒軋鋼厂、馬格尼托哥尔斯克鋼鐵公司的研究成果，并且还利用了И. П. 巴尔金中央黑色冶金科学研究所、国立黑色冶金鑄鋼与軋鋼設備設計院、国立冶金工厂設計院、全苏冶金机械制造科学研究所、中央生产工艺与生产組織科学研究所等单位已发表的資料，以及国外某些研究人員的重要著述。

有关美、英、西德、日本、瑞典的电工鋼磁性資料，系取自美国軋鋼公司 (Armco Steel Corp.), 合众国鋼鐵公司 (United States Steel Corp.), 威爾士鋼鐵公司 (Steel Co. of Wales),

## IV

理查·托馬斯和鮑德溫公司 (Richard Thomas and Baldwins Ltd)、約瑟夫·森凱父子公司 (Joseph Sankey and Sons Ltd)、博胡姆鋼鐵公司 (Bochum)、維里·什里克公司 (Willy Schlierer Co.)、八幡鋼鐵公司(八幡制鉄株式会社)、苏拉哈瑪 (Surahammar) 等公司的情報資料和产品样本。

在完成本书所闡述的許多研究項目中，作者曾得到烏拉尔黑色金属科学研究所精密合金實驗室米罗諾夫 (Л. В. Миронов)、多罗舍克 (С. И. Дорошек) 和戈尔拉契 (И. А. Горлач) 的協助。

技术科学博士梅什金教授閱讀了本书手稿，并提出了許多宝贵的批評性意見，这些意見在本书中已全部采納。

作者对上述个人，以及曾协助本书問世的各工厂、研究机构和設計单位的工作人員，謹致謝意。

本书第一、四、五、六、七章系拉普金 (Н. И. Лапкин) 执笔；緒言和第二、第三章系杜布罗夫 (Н. Ф. Дубров) 撰写；第四章中的“在設有炉內卷取机的可逆式軋机上热軋帶鋼”一节，系查苏哈 (Н. Ф. Засуха) 編写。

# 目 录

## 前 言

绪 言 ..... 1

第一章 现代电工钢的类型及性能 ..... 7

  电工钢类型 ..... 7

  品种 ..... 14

  电磁性能 ..... 17

  物理性能 ..... 59

第二章 合金元素和杂质对电工钢性能的影响 ..... 71

  硅 ..... 71

  铝 ..... 73

  碳 ..... 77

  硫 ..... 86

  锰 ..... 89

  铜 ..... 93

  磷 ..... 95

  镍 ..... 98

  铬 ..... 98

  非金属夹杂物 ..... 99

  气体 ..... 101

第三章 电工钢的冶炼和浇铸 ..... 104

  电弧炉冶炼变压器钢 ..... 104

  平炉冶炼电工钢 ..... 137

  真空感应炉冶炼变压器钢 ..... 152

第四章 电工钢钢板和带钢的轧制 ..... 157

  钢板的成迭热轧 ..... 158

  在連續式轧机上热轧带钢 ..... 172

  在设有炉内卷取机的可逆式轧机上热轧带钢 ..... 177

# V

成卷冷軋 .....	186
第五章 电工钢热处理设备和工艺 .....	208
钢板和鋼卷的低温退火 .....	208
成垛鋼板的高溫退火 .....	221
帶鋼在連續式炉內退火 .....	250
第六章 各号电工钢的热处理特点 .....	269
热軋鋼板 .....	269
低織构鋼板和鋼卷 .....	276
高斯織构变压器鋼 .....	282
立方織构变压器鋼 .....	293
第七章 电工钢板和钢卷的表面处理 .....	307
钢板和鋼卷的酸洗 .....	307
电工鋼的脱脂 .....	323
钢板和帶鋼的烘干 .....	338
钢板和帶鋼的絕緣 .....	345
参考文献 .....	372

## 緒 言

苏联电工鋼生产的发展，可分为三个阶段：

第一阶段——掌握与改进热轧电机鋼的生产；

第二阶段——掌握与改进热轧变压器鋼的生产；

第三阶段——研究制定电工鋼生产的新工艺过程；試制和大規模生产冷轧变压器鋼和电机鋼。

第一阶段（1915~1927年） 1915年，俄国初次在上依謝特鋼鐵厂組織电机鋼生产。該厂生产的电机鋼的质量，符合当时对这种鋼的要求（单位鐵損 $P_{10/50}$ 不超过3.5瓦/公斤；在磁场强度为28.9奧斯忒时，磁感为14000高斯），而且成功地用于俄国各电机工厂<sup>[8, 9]</sup>。

1916年，上依謝特鋼鐵厂曾經試图組織生产变压器鋼，但由于革命以前俄国技术水平低，因此未能取得良好的結果。

第二阶段（1928~1945年） 为了实现全俄电气化委员会的計劃，这不仅要求大大提高电机鋼的产量，而且还必须試制变压器鋼。当时国外已大規模生产变压器鋼，但是任何地方都沒有发表过有关变压器鋼生产的工艺資料。

在苏联，上依謝特鋼鐵厂于1928年首先生产了变压器鋼。根据施坦別尔格（C. C. Штейнберг）的資料<sup>[10]</sup>，上依謝特鋼鐵厂当时生产的变压器鋼的磁性（单位鐵損，瓦/公斤）为：

钢板厚度 毫米	技术条件規定		实际情况	
	$P_{10/50}$	$P_{15/50}$	$P_{10/50}$	$P_{15/50}$
0.35	1.3	3.3	1.6	3.4
0.50	1.7	4.0	1.8	3.9

于是，在上依謝特鋼鐵厂冶金工作者面前提出了一項重大而繁難的任务：在短期內为国家提供必需数量的变压器鋼，而且要大大提高它的质量。因此，必須广泛开展研究工作，探索电磁性能合乎要求的变压器鋼的生产工艺。

最初所进行的研究，主要是在当时所采用的电弧炉炼鋼、二輥軋机热迭軋鋼板、燃煤隧道炉退火等冶金生产技术的基础上，为变压器鋼的冶炼、軋制、退火寻求合适的工艺过程。經过研究以后，制定了一些措施，并且在生产中加以运用。这些措施主要是降低碳、硫等有害杂质的含量，因此对提高鋼的磁性有某些帮助。

在1942年頒布生效的有关电工鋼板的 ГОСТ 802-41 中，已經有可能对变压器鋼作出以下的規定：厚0.35毫米的鋼板，单位鐵損 $P_{10/50}$ =1.2瓦/公斤；厚0.50毫米的鋼板，单位鐵損 $P_{10/50}$ =1.45瓦/公斤。但是，上依謝特鋼鐵厂当时生产的变压器鋼，其性能的平均水平长时间低于該指标，即：

鋼板厚度，毫米.....	0.50	0.35
单位鐵損 $P_{10/50}$ ，瓦/公斤.....	1.50	1.30
磁感 $B_{25}$ ，高斯.....	14400	14400

第三阶段（1946~1962年） 在第二次世界大战結束以后，大力开展了恢复国民經濟和使国家进一步工业化的建設工作。苏联建設的古比雪夫、卡霍夫卡、伏尔加格勒（斯大林格勒）等大型水电站，为国家建立了强大的电力基础<sup>[11]</sup>。无线电工业得到了巨大的发展，无线电收音机产量显著增加，电视机也开始大批生产。所有这一切，都說明了必須增加电工鋼的产量，提高电工鋼的质量，創造新的鋼种。工业方面的要求很高，原有的工艺已經不能滿足，因而提出了根本改进旧有工艺和創造新工艺的任务。

研究工作广泛地开展了起来，参加研究的，有苏联国内的許多科学家，以及上依謝特鋼鐵厂广大的工程技术人员和工人。上

依謝特鋼鐵厂会同烏拉尔黑色金属科学研究所就鋁和硫对变压器鋼性能的影响进行了研究，在該項研究的基础上，发现有可能創造一种平炉冶炼高硅变压器鋼的新工艺<sup>[12, 13]</sup>。这种工艺使变压器鋼产量大約提高了0.5~1倍。在电炉冶炼变压器鋼生产中精确地控制了鋁、硫含量极限，从而大大提高了隧道炉退火的高标号变压器鋼的产量<sup>[14]</sup>。

由于坚持不懈的探索，在上依謝特鋼鐵厂首先制定了变压器鋼高溫真空退火工艺。1948年，开始在工业上采用真空退火，从而有可能使生产的大量变压器鋼的单位鐵損 $P_{10/50}$ 达到1.10瓦/公斤（鋼板厚0.50毫米）和0.90瓦/公斤（鋼板厚0.35毫米），亦即比隧道炉退火变压器鋼的单位鐵損低30~40%<sup>[15]</sup>。由于掌握了真空退火，上依謝特鋼鐵厂为無綫电電視工业所需的許多新牌号热軋电工鋼（厚0.20和0.10毫米）制定了生产工艺<sup>[16]</sup>。

在1944~1945年期間，上依謝特鋼鐵厂中心試驗室和中央黑色冶金科学研究所为制定冷軋变压器鋼的生产工艺进行了极为重要的研究。虽然美国从1942年起已經生产冷軋变压器鋼，但是从未发表过有关这种鋼的性能和生产工艺的任何資料。因此，苏联研究和試制冷軋变压器鋼的依据，主要是國內的研究資料<sup>[17, 18, 19]</sup>。上依謝特鋼鐵厂在試驗室試驗成功以后，便生产出苏联第一批厚0.35毫米的冷軋变压器鋼，其檢驗結果如下：

試样来源	試驗室生产的試样	工业生产的試样
单位鐵損 $P_{10/50}$ , 瓦/公斤	0.75~0.90	0.79
磁感 $B_{25}$ , 高斯	18100~18500	17600

苏联最初于1947年在列宁格勒軋鋼厂組織生产厚0.08毫米的冷軋变压器帶鋼，然后在新西伯利亚鋼鐵厂于1949年开始生产厚0.35和0.50毫米的冷軋变压器鋼板。以后，“电炉鋼”厂、查波罗什鋼鐵厂和馬格尼托哥尔斯克鋼鐵公司也掌握了冷軋变压器鋼

的生产，其中“电炉鋼”厂在拉伸炉內将冷軋变压器鋼用电解氢气氛进行热处理。馬格尼托哥尔斯克鋼鐵公司从1956年开始生产冷軋电机鋼，在各项质量指标方面，冷軋电机鋼均超过了热軋电机鋼，而且磁各向异性不超过10%<sup>[20, 137]</sup>。

掌握新工艺和改进旧工艺以后，生产的电工鋼品种大量增加，而且质量也有更进一步的提高。在 ГОСТ 802-41 中，只对12种牌号的热軋电工鋼作了規定；ГОСТ 802-54 則包括了33种牌号热軋电工鋼和10种牌号冷軋电工鋼；而 ГОСТ 802-58 已包括30种牌号热軋电工鋼和19种牌号冷軋电工鋼。这些資料說明了冷軋电工鋼生产的发展占有重要的地位，这是因为与热軋电工鋼相比，冷軋电工鋼具有一系列的优点：占空系数高，厚度不均較小，单位鉄損低，順軋制方向的磁感大，可以进行成卷生产。

国外冷軋变压器鋼的生产規模也在不断地扩大。美国、英国、西德、法国、日本、瑞典、意大利都生产大量的冷軋变压器鋼。

苏联的工程师和科学家对杂质、变形程度、再結晶动力学和織构形成的影响所作的广泛研究，对进一步改进热軋、冷軋电工鋼的生产工艺作出了巨大的貢献。施坦別尔格 (С. С. Штейнберг)、丘法罗夫 (Г. И. Чуфаров)、梅什金、扎依莫夫斯基等人的著述，起了特別重大的作用。根据薩馬林 (А. М. Самарин) 等人制定的方法<sup>[21]</sup>将鋼水进行真空处理，能使变压器鋼的磁性有些改善。

进一步改善电工鋼电磁性能和提高质量的最重要任务之一，是制定立方織构变压器鋼的生产工艺，这种鋼在順軋制方向和橫軋制方向上的磁性是一样高的。

生产成卷电工带鋼，对于訂貨工厂也是很重要的。带鋼可以用两种方法退火：一种方法是将鋼卷放在間歇式炉內退火，然后在使带鋼展直的直通炉內低溫退火，另一种方法則是完全在直通炉內退火。第二种方法比較完善，效率也較高，但是这种方法的

加热速度很快（每分钟数百度），而且保溫时间很短（約数分钟），因而用这种方法来进行电工鋼最終热处理便受到了限制。

現在，織构变压器鋼只按第一种方法退火，亦即成卷退火。但是，已經有一些資料指出，在某些情况下，織构形成过程相当快，只需15~20分钟<sup>[22]</sup>。

电机鋼和低織构变压器鋼在直通炉內退火时，所需要的先决条件較多。在这种退火之前，必須将鋼中的碳降低到0.020~0.018%<sup>[23]</sup>。

采取快速加热，必然会給退火时的組織轉变和再結晶帶來一系列的特点。必須对快速退火时的再結晶、晶粒长大和織构形成过程进行系統的研究，并且根据研究的結果，制定出直通炉退火的高性能电工鋼的生产工艺。

随着无线电仪表制造业和自动装置的发展，需要探索一些新电工鋼品种，这些新品种在高声頻和高射頻条件下，在脉冲状态下工作时，当有附加励磁时，以及在气候溫度和高溫条件下，要具有特殊的和稳定的电磁性能。

涂有耐热絕緣层、单位鉄損低、占空系数高的电工鋼生产工艺的研究制定<sup>[148, 224, 225]</sup>，对于提高鋼的质量有着重大的作用。

苏联已建立起先进的冶金工业，在这个基础上便可以广泛发展高性能冷軋电工鋼的生产。

如果将下列几个問題有效地加以解决，将会大大促进苏联电工鋼生产的进一步发展：

1. 彻底了解冷軋变压器鋼的織构形成机理；
2. 为生产单位鉄損 $P_{10/50} = 0.45 \sim 0.50$ 瓦/公斤、带耐热絕緣层的、厚0.35毫米冷軋变压器鋼制定出生产工艺，并加以运用；
3. 为生产厚0.20~0.35毫米的立方織构冷軋变压器帶鋼探索生产工艺；

4. 研究出成卷电工鋼在直通爐內最終退火獲得成品鋼卷的方法；
5. 創造一些在特殊使用條件下具有特殊性能和性能穩定的  
电工鋼新品种。

# 第一章 现代电工鋼的类型及性能

## 电 工 钢 类 型

目前所有各种电工鋼，可以按生产方法、結晶織构和最終电磁性能的不同划分成下列四个类型：

- 1) 热軋非織构电工鋼；
- 2) 冷軋低織构电工鋼；
- 3) 冷軋高斯織构电工鋼；
- 4) 冷軋立方織构电工鋼。

上述各种类型电工鋼，各有其独特的生产方法，而生产方法的特点主要表現在軋制和最終热处理方面。

各种电工鋼的电磁性能水平在很大程度上取决于鋼板或带鋼的含硅量和厚度。按含硅量的不同，电工鋼可分为：低合金鋼( $0.8\sim1.8\%Si$ )，中合金鋼( $1.8\sim2.8\%Si$ )，較高合金鋼( $2.8\sim3.8\%Si$ )和高合金鋼( $3.8\sim5.0\%Si$ )。

目前苏联及其他国家采用的电工鋼厚度，在大多数情况下为 $1.0\sim0.05$ 毫米。为了滿足特殊需要，还生产厚度达 $3.0\sim5.0$ 毫米的低硅鋼板，和厚度为 $0.02\sim0.025$ 毫米极薄較高硅鋼。

将生产不同含硅量和不同最終厚度电工鋼的各种方法配合起来，就可以生产出很多种牌号的电工鋼，它們的个别磁特性彼此有着很大的差別。因此，在比較电工鋼板和評价其质量时，至少必須考虑四个因素：軋制方法(热軋或冷軋)、含硅量、織构特性及鋼板或带鋼的厚度。

按热处理方法及表面质量的不同，电工鋼可分为退火的和不退火的，酸洗的和不酸洗的，带有各种表面絕緣层的(有机絕緣层、无机絕緣层和掺陶瓷附加料的无机絕緣层)和不带絕緣层的。

电工鋼可以制成不同厚度的鋼板或成卷帶鋼。

苏联目前生产 30 种牌号热轧电工钢板和 19 种牌号冷轧电工钢板，它们具有不同的尺寸和不同的综合磁性（苏联国家标准 ГОСТ 802-58）。此外，按 ГОСТ 9925-61 的要求，生产约 20 种牌号的冷轧电工带钢，其厚度由 0.20 到 0.05 毫米，有的甚至更薄些。

在苏联有关电工钢板的 ГОСТ 802-58 中，牌号名称规定用字母 Э（电工钢）及两位数字表示。第一位数字代表平均含硅量的百分数，或称钢的合金度（1—低合金，2—中合金，3—较高合金，4—高合金）。第二位数字（1、2、3、4、5、6、7、8）代表钢的保证电磁性能：

1、2、3—钢在 50 赫的频率下反复磁化时的单位铁损和强磁场内的磁感（1—标准单位铁损，2—较低单位铁损，3—低单位铁损）；

4—钢在 400 赫的频率下反复磁化时的单位铁损和中磁场内的磁感；

5、6—在 0.002~0.008 安匝/厘米的弱磁场内的磁导率（5—标准磁导率，6—较高磁导率）；

7、8—在 0.03~10 安匝/厘米<sup>①</sup>的中磁场内的磁导率（7—标准磁导率，8—较高磁导率）。

代号中的第三位数字——0 代表冷轧织构电工钢；代号中的第三及第四位数字——00 表示冷轧低织构电工钢。数字后面的字母 A，代表特低单位铁损，字母 II 代表较高轧制精度和较高表面精整度。

苏联和其他国家采用的主要牌号电工钢的代号列于表 1~3。

在资本主义国家中，广泛流行着电工钢的各种商标名称，名称中包括：代表钢的类型的字母或单词，和表示厚度为 0.50 或 0.35 毫米电工钢板在 15000 高斯的磁感和 60 赫的电流频率（美国），或 10000、15000 和 13000 高斯的磁感和 50 赫的电流频率（英

---

① 原书在此处和下段中印为安/厘米。——译校者

ГОСТ 802-58 中主要牌号电工鋼代号和保証磁性

表 1

合 金 鋼		鋼 的 牌 号	电 工 鋼 类 型	保 証 磁 性
含 Si 量 %	质量評价			
0.8~1.8	低 合 金	Э11, Э12, Э13	热 軋	单位鐵損: 标准的, 較低的和低的
		Э1100, Э1200, Э1300	冷軋, 低織构	同 上
1.8~2.8	中 合 金	Э21, Э22	热 軋	单位鐵損: 标准的, 較低的
2.8~3.8	較高合金	Э31, Э32	热 軋	单位鐵損: 标准的, 較低的
		Э3100, Э3200	冷軋, 低織构	同 上
		Э310, Э320,	冷軋, 織构	单位鐵損: 标准的, 較低的, 低的和特低的
		Э330, Э330 A		
		Э340	同 上	在 400 赫的頻率下的单位 鐵損和中磁场內的感应强度
		Э370, Э380	同 上	中磁场內的磁导率: 标准的 和較高的
3.8~5.0	高 合 金	Э41, Э42, Э43, Э43 A	热 軋	单位鐵損: 标准的, 較低的, 低的和特低的
		Э44	热 軋	400 赫的頻率下的单位鐵 損和中磁场內的感应强度
		Э45, Э46	热 軋	弱磁场內的磁导率: 标准的, 較高的
		Э47, Э48	热 軋	中磁场內的磁导率: 标准的, 較高的

国、西德和其他国家)下的单位鐵損值(瓦/公斤或瓦/磅)[24~35]。

此外，电工鋼表面絕緣层也有各种商标名称：卡尔利特(Carlit) (美国軋鋼公司)、考灵(Kaolin)、因苏灵(Insuling) (英国理查·托馬斯-鮑德溫公司，約瑟夫·森凱父子公司)、黑苏雷特(ハイシユレート) (日本) 等等。

最后必須指出，所謂微薄电工鋼 (厚度小于 0.1 毫米)，則属于特殊的一組，它通常按照注明必要的电磁特性的訂单制造。

表 2

## 苏联、美国和英国主要牌号电工钢的代号

含硅量 %	苏联 FOCT 802-58	美 国			英 国	德 国
		美国钢 铁学会	合众国钢铁公司	美 国 车 钢 公 司		
2.8~3.5	∅ 330 A	M-6	USS 变压器 66	M-6W; M-6X①	Unisil 46	Alphasil 33
	—	M-7	USS 变压器 73	M-7W; M-7X	Unisil 51	Alphasil 37
	∅ 330	M-8	USS 变压器 80	—	Unisil 62	Alphasil 40
	∅ 320	M-9	—	—	—	Alphasil 44
	∅ 310	M-10	—	—	—	—
3.8~5.0	∅ 43 A	M-14	USS 变压器 52	Armco Tran-Cor M-14	Transil 74	Ferrosil HR80
	∅ 43	M-15	USS 变压器 58	Armco Tran-Cor M-15	Transil 80	Ferrosil HR86
	∅ 42	M-17	USS 变压器 65	Armco Tran-Cor M-17	Transil 86	Ferrosil HR92
	∅ 41	M-19	USS 变压器 72	Armco Tran-Cor Di-Max M-19	Transil 92	Ferrosil HR100
	—	—	—	—	Transil 100	Ferrosil HR107
2.8~3.5	∅ 3200	—	—	—	—	Ferrosil CR146
	∅ 3100	M-22	USS 发电机	Armco Tran-Cor Di-Max M-22	—	Ferrosil CR158
	—	—	—	—	—	Ferrosil CR176