


低 压 开 关 模
具 设 计 制 造
文 集

上海华通开关厂编



出版者的話

本文集包括前电机部电器局华通开关厂模具鉗工机械化試点組的总结12份，分别說明了模具設計、製造和使用上的一些具体問題。其中一部分是对各厂在这方面日常工作中經常遇到問題的探討和研究，包括冲弯件和胶木模型腔尺寸計算、中心孔研磨、碱浴淬火、鍛硬鎔等。另一部分介紹一些比較新的东西，属于設計方面的有通用导柱模架、圓盤脫料彈簧；属于制造方面的有靠模磨削、精密夹具的制造和使用以及曲軸冲床的冲程調節裝置等。

本文集可供模具設計、製造部門的技术人員参考。

上海华通开关厂編

NO. 2840

1959年5月第一版 1959年5月第一版第一次印刷

787×1092 1/32 字数 94千字 印張 4 15/16 0,001—5,050册

机械工业出版社(北京阜成門外百万庄)出版

机械工业出版社印刷厂印刷 新华書店發行

北京市審刊出版业营业許可证出字第008号 定价(11) 0.78元

前　　言

57年初，前电机部、电器局及电器科学研究院工艺研究所組成工作組，領導我厂进行模具鉗工机械化試点工作。試点目的是要找出革新模具制造技术的道路，以精密机械加工代替高級鉗加工；进一步提高模具設計水平；改善冲压操作規程；使电器制造业工艺装备的技术水平全面改觀。試点工作于57年10月結束。58年2月由部总结上海电机厂及我厂的試点結果，結合兄弟厂的先进經驗，召开全国性交流會議。本文集就是我厂当时交流資料的一部分。在同年11月一部八局召开的全国低压开关及电气控制设备制造厂現場會議上各厂提出需要上項資料，由于存数不多，无法滿足要求。經与机械工业出版社联系，决定将上項資料整理后予以出版。交流資料中关于模具制造鉗工机械化施工总结部分，因已由电器科学研究院工艺研究所匯編成〔电机、电器厂的冷压冲模成型磨削〕，交由机械工业出版社出版，本文集不予以重复。

上海华通开关厂

1958年12月

目 次

前言	4
冲弯件的誤差与展开長度	5
胶木模型腔部件尺寸計算	17
冲模通用导柱模架	25
圆盘彈簧及其在冲模中的应用	49
搖擺式大圓弧磨削法与靠模磨削法	60
分中夹具与万能夹具主要零部件的制造	82
中心孔的研磨	97
精密夹具保养使用說明	100
碳工具鋼的碱浴淬火	104
胶木模鍍鉻工艺小結	113
曲軸冲床的冲程調节与合理运用冲模	130

低 压 开 关 模
具 设 计 制 造
文 集

上 海 华 通 开 关 厂 编

出版者的話

本文集包括前电机部电器局华通开关厂模具鉗工机械化試点組的总结12份，分别說明了模具設計、製造和使用上的一些具体問題。其中一部分是对各厂在这方面日常工作中經常遇到問題的探討和研究，包括冲弯件和胶木模型腔尺寸計算、中心孔研磨、碱浴淬火、鍛硬鎔等。另一部分介紹一些比較新的东西，属于設計方面的有通用导柱模架、圓盤脫料彈簧；属于制造方面的有靠模磨削、精密夹具的制造和使用以及曲軸冲床的冲程調節裝置等。

本文集可供模具設計、製造部門的技术人員参考。

上海华通开关厂編

NO. 2840

1959年5月第一版 1959年5月第一版第一次印刷

787×1092 1/32 字数 94千字 印張 4 15/16 0,001—5,050册

机械工业出版社(北京阜成門外百万庄)出版

机械工业出版社印刷厂印刷 新华書店發行

北京市審刊出版业营业許可证出字第008号 定价(11) 0.78元

目 次

前言	4
冲弯曲件的误差与展开长度	5
胶木模型腔部件尺寸计算	17
冲模通用导柱模架	25
圆盘弹簧及其在冲模中的应用	49
摇摆式大圆弧磨削法与靠模磨削法	60
分中夹具与万能夹具主要零部件的制造	82
中心孔的研磨	97
精密夹具保养使用说明	100
碳工具钢的碱浴淬火	104
胶木模镀铬工艺小结	113
曲轴冲床的冲程调节与合理运用冲模	130

前　　言

57年初，前电机部、电器局及电器科学研究院工艺研究所組成工作組，領導我厂进行模具鉗工机械化試点工作。試点目的是要找出革新模具制造技术的道路，以精密机械加工代替高級鉗加工；进一步提高模具設計水平；改善冲压操作規程；使电器制造业工艺装备的技术水平全面改觀。試点工作于57年10月結束。58年2月由部总结上海电机厂及我厂的試点結果，結合兄弟厂的先进經驗，召开全国性交流會議。本文集就是我厂当时交流資料的一部分。在同年11月一部八局召开的全国低压开关及电气控制设备制造厂現場會議上各厂提出需要上項資料，由于存数不多，无法滿足要求。經与机械工业出版社联系，决定将上項資料整理后予以出版。交流資料中关于模具制造鉗工机械化施工总结部分，因已由电器科学研究院工艺研究所匯編成〔电机、电器厂的冷压冲模成型磨削〕，交由机械工业出版社出版，本文集不予以重复。

上海华通开关厂

1958年12月

冲弯件的誤差与展开長度

在开关仪表的制造中，我們碰到不少的冲弯件。他們多是先从薄板上落下平整的坯料（落料），再放在模子中冲弯的。現在要討論的問題是〔落料应当多少大，才能使冲弯的工件合乎要求〕，也就是冲弯件的展开長度問題。

展开長度一般是这样計算的：把零件分成直線部分和圓弧部分，求出各段的長度，它們的和就是展开長。譬如像圖1的零件，可以分成1, 2, 3, 4, 5五段（圖2）、其中1, 3, 5三段的長度，从零件所注尺寸經過換算即得。但如2, 4二段等圓弧部分，里邊部分和外面的長度是不同的，因此它們的長度是根據〔中性層〕計算的。中性層并不在材料的中間，它离开材料里邊的距离 x 一般寫成 KT （圖3）。 K 是一個系数，它與 R/T 的比值同時增大。但即使 R/T 固定不变， K 還不是一个定值，在各本書




圖 1




圖 2




圖 3

中可以找到不同的 K 值。这說明了一个事實：由於具體條件的不同， K 值是在變化的。我們說展長無法算得很準， K 值的不定是主要原因。

除了 K 值以外，還有其他因素影響展長度。有經驗的模具鉗工都知道修正彎模圓角能改變沖件長度，此外，材料的厚度和零件角度的變化也與沖零件長度發生關係。另一方面，模子製造公差和工人工作時的誤差也影響零件長度。對於所有這些因素，須要估計其影響的大小，以便確定其是否超過零件所允許的長度公差。

這工作可分兩步進行，首先估計每個因素本身變化的大小，然后再估計這樣大小的變化影響零件長度多少。

讓我們首先研究 K 值的變化。 K 值是不定的，但我們可從現有資料中，把最小和最大的 K 值平均起來，作為計算的依據，平均值和最大最小的差，就是 K 變化的範圍。表 3 的數據便是這樣得來的。

圓角半徑，材料厚度和零件角度的公差，一般說來是產品圖上規定的。這裡提一下零件角度，即使用模子整形，由於材料機械性質的不均，還是不可能使所有零件角度全部相同的，它們之間還有一定的差值（表 4）。




圖 4




圖 5

落料冲模的制造公差，可以根据产品要求由冲模設計者制訂，工人工作誤差等等的大小，很难估計，我們現在假定他影响展長土0.1，因为弯件的長度公差一般是以0.1公厘計的。

有了这些因素本身变化的大小后，我們將討論它們影响弯件長度的数值。首先我們研究直角形的工作。

弯 90° 冲件，若产品圖注的是尺寸 S'_1, S'_2 （圖4）在測量时，由于角度不可能絕對准确，一般是当作 S_1, S_2 尺寸（圖5）来处理的。

依照这样的解釋，我們試求其展开長度：

(1) 当 α 近于 90° 而小于 90° 时（圖6）

$$S_1 = x_1 \sin \alpha + (R + T) \cos \alpha + R + T \quad (1)$$

$$x_1 = \frac{S_1 - (R + T)(1 + \cos \alpha)}{\sin \alpha} \quad (2)$$

$$\text{同理, } x_2 = \frac{S_2 - (R + T)(1 + \cos \alpha)}{\sin \alpha} \quad (3)$$

$$\text{圆弧部分長度 } x_3 = (\pi - \alpha)(R + KT) \quad (4)$$

K = 决定中性層位置的系数

α 用弧度表示

$$\text{展長 } L = x_1 + x_2 + x_3 \quad (5)$$

$$dL = dx_1 + dx_2 + dx_3 \quad (6)$$

$$dx_1 = \frac{ds_1}{\sin \alpha} - \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} dR - \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} dT - (S_1 - R$$

$$- T) \cdot \frac{\operatorname{ctg} \alpha}{\sin \alpha} d\alpha + (R + T) d\alpha / \sin^2 \alpha,$$




圖 6

$$\approx dS_1 - dR - dT - (S_1 - R - T)(d\alpha)^2/2 + (R + T)d\alpha \quad (7)$$

$$[\because \operatorname{ctg} \alpha = \operatorname{ctg}(90^\circ - d\alpha/2) = \operatorname{tg} d\alpha/2 = d\alpha/2,$$

而 $S_1 - R - T$ 值可能較大, 故 $(S_1 - R - T)d\alpha$ 为有限值]

$$dx_2 \approx dS_2 - dR - dT - (S_2 - R - T)(d\alpha)^2/2 + (R + T)d\alpha$$

(8)

$$dx_3 = (\pi - \alpha)(dR + KdT + TdK) - (R + KT)d\alpha$$

$$\approx 1.57dR + 1.57KdT + 1.57TdK - (R + KT)d\alpha \quad (9)$$

合并 (7) (8) (9) 三式

$$dL \approx dS_1 + dS_2 - 0.43dR - (2 - 1.57K)dT + 1.57TdT$$

$$+ [R + (2 - K)T - \{S_1 + S_2 - 2(R + T)\} \left| \frac{d\alpha}{2} \right|]d\alpha \quad (10)$$

(2) 当 α 近于 90° 而大于 90° 时 (圖 7)




圖 7

$$S_1 + T \cos \alpha = x_1 \sin \alpha + (R + T) \cos \alpha + R + T \quad (1')$$

$$x_1 = \frac{S_1 - R(1 + \cos \alpha) - T}{\sin \alpha} \quad (2')$$

$$x_2 = \frac{S_2 - R(1 + \cos \alpha) - T}{\sin \alpha} \quad (3')$$

$$dx_1 = \frac{dS_1}{\sin \alpha} - \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} dR - \frac{dT}{\sin \alpha}$$

$$- \frac{(S_1 - R - T) \operatorname{ctg} \alpha}{\sin \alpha} d\alpha + \frac{R d\alpha}{\sin^2 \alpha}$$

$$\approx dS_1 - dR - dT + (S_1 - R - T)(d\alpha)^2/2 + R d\alpha \quad (7')$$

$$[\operatorname{ctg} \alpha = \operatorname{ctg}(90^\circ + d\alpha/2) = -\operatorname{tg} d\alpha/2 = -d\alpha/2]$$

$$dx_2 \approx dS_2 - dR - dT + (S_2 - R - T)(d\alpha)^2/2 + R d\alpha \quad (8')$$

$$(7') + (8') + (9)$$

$$dL \approx dS_1 + dS_2 - 0.43dR - (2 - 1.57K)dT + 1.57TdK$$

$$+ [R - KT + \{S_1 + S_2 - 2(R + T)\} \left| \frac{d\alpha}{2} \right|] d\alpha \quad (10')$$

(10) 式用于 $d\alpha < 0$ (即 $\alpha < 90^\circ$), (10') 用于 $d\alpha > 0$ (即 $\alpha > 90^\circ$)

这二个式子除了含 $d\alpha$ 的一项外, 其他都是相同的, 以 A 代表

$$[R + (2 - K)T - \{S_1 + S_2 - 2(R + T)\} \left| \frac{d\alpha}{2} \right|]$$

$$\text{及} [R - KT + \{S_1 + S_2 - 2(R + T)\} \left| \frac{d\alpha}{2} \right|]$$

中数值較大的一个, 将 (10), 和 (10') 改写为

$$dL \approx dS_1 + dS_2 - 0.43dR - (2 - 1.57K)dT + 1.57TdK + Ad\alpha \quad (10'')$$

以 $dL = \pm \Delta L$ (不計彈性变形, $\pm \Delta L$ 为落料模制造公差)

$dS_1 = \pm \delta S_1$, $dS_2 = \pm \delta S_2$ (長度誤差)

$dR = \pm \delta R$ (半徑誤差)

$dT = \pm \Delta T$ (产品或工艺允許的材料厚度公差)

$d\alpha = \pm \Delta \alpha$ (产品或工艺允許的材料角度公差)

$dK = \pm \Delta K$ (估計的 K 值与实际的誤差)

代入 (10'') 移項

$$\pm \Delta L + (2 - 1.57K)(\pm \Delta T) - 1.57T(\pm \Delta K)$$

$$- A(\pm \Delta \alpha) = \pm \delta S_1 + (\pm \delta S_2) - 0.43(\pm \delta R) \quad (11)$$

式 (11) 中的等号前边各項是不易控制的因素, 它們在工作

上造成最大誤差值为

$\pm [\Delta L + (2 - 1.57K)\Delta T + 1.57T(\Delta K) + A(\Delta \alpha)]$, 这值必須靠 $\pm \delta S_1 + (\pm \delta S_2) - 0.43(\pm \delta R)$ 来平衡。同时我們还需計及
弯模 (圓角 R , 定位元件等) 的制造誤差, 工人工作时的誤
差 (如沒有使工件緊貼定位元件等) 等等不易控制的因素。

我們把这些因素的和作为 $\pm \Delta C = \pm 0.1$, 設以 $\pm \Delta S_1$,
 $\pm \Delta S_2$, $\pm \Delta R$ 表产品圖允許的公差, 而 $\delta S_1, \delta S_2 < \Delta S_1, \delta S_2 < \Delta S_2$, $\delta R < \Delta R$ 或更准确些, 若

$$0.1 + \Delta L + (2 - 1.57K)\Delta T + 1.57T(\Delta K) + A(\Delta \alpha) < \Delta S_1 + \Delta S_2 + 0.43\Delta R \quad (12)$$

則計算所得的落料長度, 应使冲弯后工件符合产品圖的要求
(弯模圓角半徑可能需要修正)。

由 (12) 可見將 (10) (10') 二式中含 $d\alpha$ 一項 选用較
大值是安全的。

当 (12) 不成立时, 常用的方法之一是校出弯件后再決
定落料長度, 这便是將

1.57T(ΔK) 的值減至最小。

为了适应不同的尺寸标注方法, 根据以上所說的原則, 我們拟訂了表 1, 在这表中我們把工件一段段分开, 写出每一段 [可能的誤差] 和 [可供調節的允差] 計算各段中的代数
和 $\Sigma \Delta T$, $\Sigma \Delta \alpha$ 等, 然后求 [可能的誤差] 及 [可供調節的
允差] 內各有关項絕對值的和 $|\Sigma \Delta T| + |\Sigma \Delta \alpha| + \dots$ 及
 $|\Sigma \Delta S| + |\Sigma \Delta R|$ 若如此所得 [可供調節允差] 大于 [可能
的誤差], 則計算所得的落料長度是可靠的。按照或然率,
[可能的誤差] 應該用均方根值。为了安全和簡化計算, 采
用加法。

表 1 的 7, 8, 9 三栏，是專用于 U 形工作的底尺寸 s 等的（圖 8）。不論直角的偏差如何，这些尺寸是按平行于底边的方向測量的。我們沒有把 s 的公差作为可調節的允差，因为某些弯模在結構上是不可調節此尺寸的，同时由于角度的偏差，要使 U 形的二个弯脚在底部联接处和頂端开口处都保持在尺寸 s 所允許的公差範圍內，已非容易，往往是这个要求限制了角度的允差。当然在特殊的情况下例如二脚短而 s 的公差大， Δs 的一部分还是可以作为調節的允差的。




圖 8




圖 9




圖 10

对于不是直角的弯件，根据同样的原則，拟訂了表 2，这类工件尺寸注法很多，表 2 所列只是一部分比較常用的。例：产品要求如圖 9，材料軟鋼板，首先我們把产品圖改成如圖 10 所示。尺寸 15.1 ± 0.1 的公差 ± 0.1 ，决定 $\Delta\alpha$ 之值。

$$\Delta\alpha = 0.1/20 = 0.005 \text{ 強} = 0.286^\circ$$

計算所得排成下表：


	正	反	合計	合計值的 2 倍
x	$20 - 2 - 2 = 16$	$1.57(2 + 0.38 \times 2) = 4.34$	$15.1 - 2 = 13.1$	33.44
$\Delta\alpha$	$-[2 \times 2 - \frac{16 \times 0.286}{2 \times 57.3}] \times \frac{0.286}{57.3} = -0.02$ $-[2 + \frac{16 \times 0.286}{2 \times 57.3}] \times \frac{0.286}{57.3} = -0.01$	$0.286 \times 4.34 / 90 = +0.014$	-0.006 +0.004	-0.012 +0.008
ΔK		$-1.57 \times 2 \times 0.05 = -0.157$	-0.157	-0.314
ΔT	+0.15	$-1.57 \times 0.38 \times 0.15 = -0.09$	+0.06	+0.12
ΔR	-0.5	$-1.57 \times 0.5 = -0.785$	-0.5 -0.215	-0.43
ΔS	+0.4		+0.4	+0.8

取 $\Delta L = 0.05$ 則可能的誤差 $= 0.05 + 0.1 + 0.12 + 0.012 + 0.314 = 0.596$ 。

可供調節的誤差 $= 0.8 + 0.43 = 1.23 > 0.596$ 。

故展長 $66.9^{+0.05}$ (落料下模 $66.85^{+0.1}$) 是可靠的。並且由於 $0.8 > 0.596$ 圓角也不須修正。

表 1

尺寸注法	直線或圓弧長度 x	可能的誤差	可供調節的允差
1 	$x = S - R - T$	$+ \Delta T$ $A) -[(R + T) - \frac{x \cdot \Delta \alpha}{2 \times 57.3}] \frac{\Delta \alpha}{57.3}$ $B) -[R + \frac{x \cdot \Delta \alpha}{2 \times 57.3}] \frac{\Delta \alpha}{57.3}$	$+ \Delta S$ $- \Delta R$

● 當二種算式所得包含 $\Delta \alpha$ 項為一正一負時，說明在正 90° 時弯脚最長或最短。這樣的算法雖不合理，還是向安全一面的。