

暗視场与偏振光 在鑑定鋼中夾杂物时的应用

劉順发 編著

冶金工业出版社

暗視场与偏振光在鑑定鋼中夾杂物时的应用

劉順发 編著

編輯 陳培 設計：魯芝芳 雜誌石 校對：劉英東

— * —

冶金工业出版社出版 (北京市灯市口甲 43 号)

北京市審判出版業營業許可證出字第 093 号

冶金工业出版社印刷厂印 新华书店发行

— * —

1959 年 3 月第一版

1959 年 4 月北京第二次印刷

印数 4,000 册 (总计 5,000 册)

850×1168 · 1/32 · 30,000 字 · 印張 1⁸₃₂

*

统一书号 15062 · 1491 定价 0.20 元

出版說明

本书对利用暗視場与偏振光鑑定鋼中夾杂物時的檢驗程序、簡單原理和注意事項等作了系統而簡明的敘述。可供冶金厂、机械厂、高等与中等技術学校、研究机关的金相檢驗人員閱讀。

75.613
195

目 录

緒言	1
一、鑑定鋼中非金屬夾杂物的方法	3
1、化學分析法	3
2、堵相法	4
3、金相法	4
二、暗視場在鑑定夾杂物時的应用	6
1、暗視場的照明系統	6
2、在暗視場中觀察夾杂物	7
3、在顯微鏡上暗視場的取得及觀察時的注意事項	11
三、偏振光在鑑定夾杂物時的应用	13
1、偏振光照明	13
2、在偏振光下觀察夾杂物	16
3、在顯微鏡上偏振光的取得及觀察時的注意事項	19
四、夾杂物的金相鑑定步驟	22
五、夾杂物金相鑑定實例	24
六、夾杂物的輔助試驗	25
1、碰印試驗	25
2、麥脫為夫 (Matweioff) 實驗	25
3、羅氏 (Rohl) 試驗	25
參考文獻	37

緒 言

提高金屬質量，是降低生產成本，增加機器及金屬制品壽命的主要方法。在提高金屬質量的問題上，非金屬夾雜物的研究具有極大的意義，因為夾雜物與鋼的生產，鋼的加工及鋼制零件的使用有着密切的關係。

在金屬中即使僅含少量的非金屬夾雜物，都可能明顯地影響金屬的彈性變形和塑性變形的分布、應力集中、晶粒大小、組成的分布及可加工性等。當夾雜物存有不利的形狀及分布特徵時（一般指夾雜物順着零件加工方向拖延成鏈條狀小顆粒或沿晶界分布的網狀夾雜物），對金屬機械性能的影響就更為嚴重，在鋼中有這種形狀及分布特徵的夾雜物存在的區域，很可能成為突然斷裂的源地。夾雜物的存在將降低金屬的塑性及衝擊韌性。夾雜物對鋼的性能還可能有著間接的影響，因為氧在鋼中的含量及形態是直接影響著鋼的塑性、衝擊韌性、疲勞強度及其他物理性能的，而鋼中的氧又是主要以非金屬夾雜物的形態存在，因此它就直接或間接地影響著鋼的性能。

由於非金屬夾雜物對金屬性能影響之大及近代技術發展對鋼純度的要求大大的提高，致使消除或減少鋼中的非金屬夾雜物成為一項重要的工作。欲消除或減少鋼中的非金屬夾雜物，首先要測得存在於鋼中的非金屬夾雜物的類型，借此了解其由來，從而採取預防措施，所以鋼中夾雜物的鑑定在冶金及機器製造領域內又成為極為重要的工作。

根據過去許多學者的研究及冶煉過程，鋼中非金屬夾雜物的來源有二：

1、外來的夾雜物：

在冶煉及澆鑄過程中，由於操作上的不注意，使鋼液表面的爐渣或煉鋼爐、盛鐵桶、出鋼槽的內壁剝落下來的耐火材料混入

鋼液，澆鑄後未及在鋼水凝固前浮出，因而夾于鋼中成為非金屬夾雜物。這種夾雜物大都比較粗大。因為主要由於操作不注意而引起，一般都可以避免。

2、內在的夾雜物：

(1) 鋼在液態及凝固過程中，有著複雜的化學反應，由這些反應而生成的非金屬物質，在鋼液凝固前未及浮出，嵌于鋼中而形成夾雜物。

(2) 原來溶于鋼水中的非金屬物質，由於溫度的下降而使溶解度變小，因而在降溫過程中析出，這些夾雜物在鋼液凝固前又未及浮出而形成夾雜物。

這兩種夾雜物皆系內在變化而產生，一般都較細，同時它的產生不易用人工控制，故欲使鋼中完全不含內在的夾雜物是較為困難的。

產生鋼中夾雜物的理論，這裡不予贅述，而主要根據我們在進行非金屬夾雜物的金相鑑定過程中的體會，闡述夾雜物的金相鑑定方法。又因一般金相工作者對金相顯微鏡的明視場較為熟悉，故不加詳述，而以敘述金相鑑定中臥式顯微鏡的暗視場及偏振光的應用為主，附帶敘述夾雜物的金相系統分析，借此掌握鋼中非金屬夾雜物的金相定性方法，以供冶金及機械製造廠金相實驗室的工作者參考。

一、鑑定鋼中非金屬夾杂物的方法

鋼中非金屬夾杂物的測定方法，按其樣品處理的情況及所用設備的不同，基本上可以分為三種：

1. 化學分析法

用化學分析的方法來測定鋼中非金屬夾杂物，大體上分兩個步驟，即夾杂物的分離及分離出來夾杂物的化學分析。分離夾杂物的方法有四種：

(1) 酸類法：最熟知者為鹽酸法和硝酸法。硝酸法為將鋼的薄片溶解於10%硝酸冷溶液中，溶解需延續好幾天，使鋼全部溶於溶液內，然後過濾稱重並進行微量分析。用此法分離在鋼的溶解過程中會有大量鹽基性鐵鹽產生，使夾杂物沉淀沾污，若加入10%檸檬酸使成混合酸液，則能得到純淨的沉淀。鹽酸對夾杂物的作用較強，所以僅適用於定氧化鋁。

(2) 鹵素法：鹵素法有氯法、溴法及碘法。氯法是金屬及碳化物與夾杂物分離的一種干法處理，是將金屬在不很高的溫度300~400°C左右於氯氣流中處理。因此生成的金屬氯化物就升華，燃燒皿中剩下的為夾杂物。溴法的實質與酸法相同，將金屬屑用冷的溴水溶液(15毫升溴，200毫升水)或溴化鉀溶於溴水的溶液處理。碘法與溴法相同，系將金屬屑溶於冷的碘化鉀溶液中，以取得夾杂物沉淀。

(3) 鹽類法：將金屬溶解於鹽中以求得夾杂物沉淀的方法為鹽類法，這種方法可以在較中性的情況下，在溶解碳化鐵的同時溶解金屬，大部分為將金屬溶於硫酸銅、氯化鐵、二氧化銅、及氯化鈷複鹽中和氯化汞中。

(4) 电解法：电解法分離夾杂物最為簡單，而且能溶解大量金屬，因而得到廣泛的應用，常用之电解法為硫酸鹽法及雙电解

液盐法。

化学分析法就是采用上述分离法，将夹杂物从钢中分离出来，再进行微量分析，以测定夹杂物的组成及数量。

用化学分析法进行非金属夹杂物的定性，所需的时间较长，而且分离时常常由于碳化物的混淆及其他杂质的混杂使结果不正确，同时，由于一个钢样中的夹杂物只能一次分离，故使微量分析也只能进行一次，假如一次分析不准就无法进行第二次，也就限制了结果的正确性。更重要的是钢中夹杂物的影响与夹杂物的分布特征有着密切的关系，而分离后就无法测得夹杂物于试样中的分布。

2. 岩相法

岩相法分析非金属夹杂物的第一步同样是将夹杂物自钢铁中分离出来，显然分离夹杂物的方法与化学分析法中所述相同，分离出来的夹杂物用玻璃片做成试片，置于穿透光显微镜下观察。此法对碳化物的分隔要求不严，因为在穿透光下能明显地看出碳化物是黑色不透明的，并且具有无规则形态，通常比夹杂物粗大。

由于在分离出来的夹杂物制成的试片上分析，并且分析的内容主要确定夹杂物的形状、颜色、透明度、各向异性效应及折射率等，故所应用的仪器带有反射镜的偏振光显微镜（如苏联制造的МИН-4和МИН-6显微镜）。

岩相法同样要分离夹杂物，故所需时间也较长，同样不能测得夹杂物在钢中的分布情况，所以很少单独采用岩相法分析夹杂物。

3. 金相法

用金相法分析夹杂物不需预先分离夹杂物，而是用金相显微镜观察预先制好的金属试片，这种方法甚为方便，是生产过程中控制钢质量的一种好方法，其缺点在于不能正确地确定未知特

征的夹杂物的正确組成及某些物理特性（如折射率），所以单独进行金相法不能全面地研究和鑑定未知特征的夹杂物，而只能測定已知特征的夹杂物。苏联科學家們在測定夹杂物特征方面作出了很大的成績，絕大部份常见夹杂物的特征已研究出来，使金相法单独进行夹杂物的鑑定成为可能。本書目的，即在闡明金相法单独进行夹杂物鑑定的过程。对于未知特征夹杂物的研究，还需綜合应用三种方法，必要时还需应用磁性法， x -射綫法，光譜法等等来輔助。

二、暗視场在鑑定夾杂物时的应用

暗視场观察是夾杂物金相定性中的一个重要部份，今将其应用詳述于下。

1. 暗視场的照明系統

暗視场照明系統的主要特点是入射線不經過物鏡，而依靠包围在物鏡外圍的环形聚光鏡反射給試片，今以德国蔡司光学仪器厂出品之Neophot臥式显微鏡（图1）为例，說明暗視场的照明系統。




图1 Neophot显微鏡暗視场照明系統

- (1) 一光源透鏡；(2) 一孔徑光柵；(3) 一透鏡；(4) 一透鏡；
- (5) 一視場光柵；(6) 一環形光柵；(7) 一透鏡；(8) 一圓形反
射鏡；(9) 一環形聚光鏡；(10) 一反射鏡；(11) 物鏡

由光源射出之光線，經過光源透鏡(1)和孔徑光柵(2)、透鏡(3)(4)及視場光柵(5)后，与一个可动的环形光柵(6)接触，此光柵之构造如图2，入射线的中心光束被环形光柵的黑色部份吸收而不能透过，此时仅有边缘的光线通过，通过的光线即被投射到圆形反射镜(8)上，圆形反射镜再将此光线射至事先置于物镜外圍的环形聚光镜(9)上，聚光镜的反射面成弧形（见图1），借此弧形面将光线以較大的角度反射到試面

上。由于光綫中部被环形光栏所挡，故物鏡中沒有入射綫通过。由試片反射回來的光綫一部份射入物鏡，送入觀察者眼中，一部份仍以較大角度射出去，不被物鏡所吸收。



圖 2 环形光栏的构造

2. 在暗視场中觀察夾雜物

在暗視場中觀察夾雜物的特徵，是非金屬夾雜物金相定性的一個重要部份，它可以確定夾雜物的透明度、本來顏色及明場中不易見到的細小夾雜物。在暗視場的照明系統內，若試樣表面與物鏡光軸絕對垂直，則由圖1可知從表面12反射出來的光綫不會射入物鏡而射入物鏡附近的空間里，由此我們在目鏡後面看不到光綫而是一片黑暗。但當試件面上有溝道、磨痕、凸出物等時，會使光綫產生散射，則浮起部份的散射光綫便通過物鏡，浮起部份的細節在觀察筒或照相機內就能明顯的看到。顯然我們看到的這些浮起部份是發亮的與在明場下看到的正相反。前面提及，在這樣的照明系統中可以觀察夾雜物的顏色、透明度和明場下不易見到的細小夾雜物，今將三者分述于下。

(1) 夾雜物的顏色：

透明或半透明的夾雜物在明視場中暴露時，入射綫的一部份經試片的表面金屬反射出來，入射綫的另一部份則經過夾雜物而折射入金屬基體與夾雜物的交界處，再經該處反射出來的光與由金屬表面反射出來的光混合射入物鏡，我們知道物体所以能够顯示顏色，是由於物体能够选择吸收和反射白光中各種不同波長的光，而在明場中的夾雜物，若本質上是不透明的則白光全部被吸

收，对夹杂物顏色并无任何影响，若本質是透明的夹杂物，则除被吸收的光綫外其他光綫全被折射到金屬基体与夹杂物的交界处并与基体金属的反射光混合射入物鏡。因此，目鏡中所看到的是被金屬基体反射光混合后的光，显然夹杂物的固有色彩被隱藏。在暗场中，若夹杂物本質是透明的而且带有固有色彩，则光綫是由夹杂物折射至金屬基体交界处，被反射后再經夹杂物射至物鏡，并且由于金屬基体与物鏡光軸垂直，沒有反射光的混淆，故夹杂物的固有色彩不被隱藏。我們在暗視場中能够精确地得到夹杂物的固有色彩。

在观察夹杂物的固有色彩时，必須注意的是影响夹杂物的因素很多，观察时应考虑到。今将这些因素列举于下：

①放大倍数：倍数愈大，顏色愈清楚，这是因为在高倍下夹杂物在視野內的表面积增大，因而色彩的衬度減弱，顏色也就較为清楚，故在暗視場內观察夹杂物顏色时，应尽可能用高倍觀察。

②物鏡的鑑別率：鑑別率愈高，顏色愈易看出，因为鑑別率高的物鏡聚集光綫的能力强，能够表示夹杂物顏色的波長的光也就多，顏色也就更易看出。


③試片的磨制質量：試片磨制的好坏，在很大程度影响观察結果，下列两点是主要影响。第一：抛光后未能迅速吹干，往往留下水蹟，复盖于夹杂物上而形成水膜，光綫通过水膜时由于折射而产生不正常的顏色。第二：夹杂物在磨片过程中部份或全部被磨去，試片上留下沟道，使光綫产生散射，引起不真实的顏色。

在暗視場中观察到的顏色，可用习惯的术语（如黃色、紅色、玫瑰色等）記錄下来，有必要时可用五彩摄影法照下相片，作为夹杂物在暗场观察中特征的一部份。

(2) 夹杂物的透明度：

与色彩的道理一样由于金屬基体反射光的混淆，致使明场下无法观察到，但在暗視場中由于金屬基体沒有反射能力，故透明


情况能够看到。夹杂物在暗视场中按透明程度可分成三类，即透明夹杂物、半透明夹杂物及不透明夹杂物。透明夹杂物在暗视场中发亮，亮度大小表示夹杂物的透明程度，有的夹杂物仅在一薄层中是透明的。不透明的夹杂物在暗场中是黑暗的，有的比基体还要黑，这些不透明夹杂物常常围有彩色带或亮边。照片1~4为夹杂物在暗场中的一个特征——透明情况。照片一、二、三皆为透明的夹杂物，照片一为呈琥珀黄色的铁锰矽酸盐，照片二为呈褐色的铁矽酸盐，因非彩色照片故无法表达其颜色及透明情况，照片四为透明的氧化矽夹杂物，呈亮白色。照片三为不透明




照片一 鐵錳矽酸鹽 $\times 500$ 暗視場



照片二 鐵矽酸鹽 $\times 500$ 暗視場



照片三 氮化鈦夾杂物 $\times 500$ 暗視場



照片四 氧化矽夾杂物 $\times 500$ 暗視場

的氮化鈦夾杂物，在暗場中呈暗黑色，周圍被亮帶所圍。夾杂物在暗場中除完全透明（呈亮白色如照片四）的夾杂物外帶顏色的或完全不透明的夾杂物往往圍有亮邊，這些亮邊是由于夾杂物折射到金屬交界處后的一部的光于交界處反射出來所造成。

在進行夾杂物透明情況觀察時，需要注意的是試面上的磨痕也是發亮的，其不同之點僅是磨痕為閃亮，透明夾杂物則沒有閃光，兩者常常容易混淆，觀察者應加以注意。

(3) 明視場中不易見到的細小夾杂物：

細小微粒能否在顯微鏡下觀察到決定于物鏡的鑑別率，表達

物鏡鑑別率的數學公式為： $d = \frac{\lambda}{a}$ ，當波長短（即入小），數字孔徑 a 大時， d 就小，鑑別率就高。一種物鏡有它一定的數字孔徑，故在光線波長不變時，鑑別率直接受到物鏡幾何形狀的影響，因此被觀察物体的細小度不得超出物鏡鑑別率之外，否則不管明場及暗場都不能看到，但金相顯微鏡的鑑別率能達萬分之几公厘，故一般鋼中的非金夾雜物理論上都能被清晰地觀察到，但實際上在明視場下有很多細小夾雜物不易被發現，這與物鏡的鑑別率无关，而是另一種因素的影響。在明場觀察金相試片時，經磨光拋光而未經腐蝕的金屬基體對光具有強烈的反射能力，而一些細小的夾雜物表面積很小，它所反射的光與面積相差懸殊的金屬基體反射光相比是微不足道，因而觀察者也就難以尋得此類夾雜物。在暗視場中則不然，它能看到明場中不易見到的夾雜物，因為在暗視場照明系統內，金屬基體的光是以較大的角度射出而仍以較大的角度反射至物鏡附近的空間，物鏡中沒有吸收金屬基體的反射光，而仅有夾雜物折射出來的光，因而細小夾雜物的表面積雖小，但因沒有金屬基體光線的混淆故能看清楚。這個情況的存在，使我們有可能無遺地觀察到試面上的細小夾雜物。

3. 在顯微鏡上暗視場的取得及觀察時的注意事項

暗視場操作較為簡單，在大型臥式顯微鏡（如Neophot 顯微鏡及MIM-8 顯微鏡等）中，只需將環形光栏插入光線途中，將環形聚光鏡及中間圈置于物鏡外圈即能得到暗視場。詳細操作各儀器略有不同，可從儀器說明書中找到。

在暗視場觀察時，常常因外界因素而影響結果的真實性，故於觀察時需注意如下幾點：

(1) 為避免由磨痕、溝道等帶來的不利結果，磨片時需特別細心，拋光時間不宜過長，拋光後應快速吹干以免水跡及水膜的產生。

(2) 為避免拋光過程中將夾雜物從試片中拋下而產生圓

坑，最好在抛光盘的绒布上衬以绸布进行抛光。

(3) 前面已經提及磨痕和沟道等在暗场中都发亮，为与透明夹杂物区别起见，可先在明视场内观察，然后眼睛不离开目镜，迅速拉出环形光栏变成暗视场，以区别夹杂物与磨痕，为正确起见如此操作可重复数次。

(4) 在带弧光灯的显微镜 (Neophot 显微镜) 上，应采用弧光照明，在带有可变电压的白熾灯显微镜 (如MIM-8) 上应将电压放至最大，以求较强的光源。视场光栏及孔径光栏亦应适当放大。

三、偏振光在鑑定夾杂物时的应用

随着夹杂物晶体結構的不同，光学性质也有所不同，按光学性质来对晶体分类可分两大类，即均質体（各向同性体）和非均質体（各向異性体），对夹杂物这种性质的区分是鑑定夹杂物的一个重要因素，而这种性质在明視场及暗視场中是无法区分的，它必須利用偏振光才能区分，因此，偏振光观察夹杂物成为非金屬夹杂物金相定性中的一个重要环节，今将其原理及应用分述于下。

1. 偏振光照明

由物理学得知，光是电磁波，它的振动永远垂直于传播方向，我們遇到自然光是在垂直于传播方向的平面內各方向都振动的光，其微粒的振动情况如图 3 所示。而偏振光与此不同，其微粒的振动是在垂直于传播方向的平面內的一个方向振动，这种振动是有规律的，其情况如图 4 所示。




图 3 普通光微粒的振动情况




图 4 偏振光微粒在某一平面
上有規則地振动情况

欲得到我們所需要的偏振光，必須使自然光起偏，而光的起偏是一个过程，必須通过特殊的仪器来完成。常用产生偏振光的仪器有四种：（1）渥拉斯頓稜鏡；（2）二色性装置；（3）尼科尔稜鏡；（4）偏振片。在显微鏡中通常采用尼科尔稜鏡及偏振片来使光起偏。