

# 金属腐蚀学原理

刘永辉 张佩芬 编

航空工业出版社

# 金 属 腐 蚀 学 原 理

刘永辉 张佩芬 编

航空工业出版社

1993

(京)新登字161号

## 内 容 简 介

本书全面系统地论述了金属腐蚀原理、各种腐蚀类型、影响因素和腐蚀控制方法。全书共分十一章，内容包括：腐蚀热力学、腐蚀动力学、析氢腐蚀和吸氧腐蚀、金属钝化、各种局部腐蚀及其产生机理、应力作用下的腐蚀、不同环境下的腐蚀、高温氧化、各种金属材料的耐蚀性以及腐蚀控制方法等。

本书可作为高等院校腐蚀与防护专业的教材，也可作为材料、化工、冶金、机械等专业学生的参考书，并可供有关工程技术人员和科研、设计工作者参考。

## 金 属 腐 蚀 学 原 理

刘永辉 张佩芬 编

航空工业出版社出版发行  
(北京市安定门外小关东里14号)

一邮政编码：100029—

全国各地新华书店经售  
北京地质印刷厂印刷

1993年12月第1版 1993年12月第1次印刷

开本：787×1092 1/16 印张：17.875

印数：1—1800 字数：445千字

ISBN 7-80046-651-5/G·120

定价：8.25 元

## 前　　言

《金属腐蚀学原理》是腐蚀与防护专业的一门必修课。其目的是使学生掌握金属腐蚀的基本原理和主要防腐途径。

本书是根据航空高校腐蚀与防护专业新修订的教学大纲编写的。全书共分十一章。主要内容包括：腐蚀热力学、腐蚀动力学、析氢腐蚀和吸氧腐蚀、金属钝化、局部腐蚀和应力作用下的腐蚀、不同环境介质中的腐蚀以及各种材料的耐蚀性和主要腐蚀控制方法等。为巩固读者所学知识，每章后都附有一定量的思考题和计算题。为便于读者计算查阅，书末附录中给出了十二种常用金属的电位-pH图和这些金属在各种环境中的耐腐蚀性。

该书在内容安排上有别于传统的体系，不是把高温腐蚀看成单纯的化学氧化，与电化学腐蚀截然分开，而是考虑到在厚膜氧化过程中也是电化学机理，因此，把“高温腐蚀”一章放在“自然环境下的腐蚀”一章后面。实际上，金属腐蚀学是一门正在发展着的综合性边缘科学，内容极其广泛，不可能也不应该在一本教科书中包括腐蚀与防护的全部内容。有关腐蚀试验研究方法在《电化学测试技术》和腐蚀实验课中介绍；各种防护方法在《金属防护工艺原理》课中讨论。学习过程中还可进一步查阅书末所列的参考文献和专著。

本书由北京航空航天大学材料科学与工程系刘永辉主编并编写了第一～第四章、第九～第十一各章以及附录和所有习题；第五～第八章由张佩芬编写。编写过程中引用了书末参考文献中的某些图表，在此谨向有关作者表示致谢。

本书承蒙北京化工学院于福洲教授认真审阅，提出了许多宝贵意见和建议，在此深表感谢。

由于编者水平所限，对于书中的缺点和错误之处，欢迎读者批评指正。

编　者

1993年4月

## 符 号 表

$A$	原子量；阳极	$E_{pp}$	初始钝化电位，临界钝化电位，致钝电位
$a$	活度；裂纹长度	$E_p$	初始稳态钝化电位
$d\alpha/dt$	裂纹扩展速率	$E_{tp}$	过钝化电位，超钝化电位
$d\alpha/dN$	疲劳裂纹扩展速率	$E_{br}$	点蚀电位，击穿电位
$B$	线性极化公式中的常数	$E_{rp}$	保护电位，再钝化电位
$B = b_A b_C / 2.3(b_A + b_C)$		$e_i^-$	间隙电子
$b$	塔费尔常数；晶格常数	$F$	法拉第常数；亥姆霍兹自由能
$b_A$	阳极塔费尔常数，阳极塔费尔直线斜率	$G$	吉布斯自由能，自由能，自由焓；吉[咖]( $10^9$ )
$b_C$	阴极塔费尔常数，阴极塔费尔直线斜率	$\Delta G$	吉布斯自由能变化，自由能变化
$C$	电容；阴极；积分常数；库[仑]	$H$	焓；享[利]
$C_d$	双电层微分电容	$\Delta H$	焓变
$c$	浓度	$\overrightarrow{I}$	氧化反应电流强度
$c_O$	氧化态物质的浓度	$\overleftarrow{I}$	还原反应电流强度
$c_R$	还原态物质的浓度	$I_A$	阳极电流强度
$c^0$	整体溶液浓度或初始浓度	$I_C$	阴极电流强度
$c'$	电极表面溶液浓度	$I_{corr}$	腐蚀电流强度
$D$	扩散系数	$I_g$	电偶电流强度
$\mathcal{E}$	电动势	$i$	电流密度
$\mathcal{E}^\circ$	标准电动势	$i^0$	交换电流密度
$E$	电极电位；电场强度；杨氏模量	$\overrightarrow{i}$	氧化反应电流密度
$E^\circ$	标准电极电位	$\overleftarrow{i}$	还原反应电流密度
$E_0$	开路电位；平衡电位	$i_A$	阳极电流密度
$E_{0,A}$	阳极开路电位；阳极平衡电位	$i_{A\star}$	外加阳极电流密度
$E_{0,C}$	阴极开路电位；阴极平衡电位	$i_C$	阴极电流密度
$E_A$	阳极电位	$i_{C\star}$	外加阴极电流密度
$E_C$	阴极电位	$i_{corr}$	腐蚀电流密度
$E_{corr}$	腐蚀电位；自腐蚀电位；混合电位	$i_d$	扩散电流密度
$E_F$	Flade电位；金属由钝态转化为活化态时的电位	$i_L$	极限扩散电流密度
		$i_g$	电偶电流密度

$i_{sp}$	初始钝化电流密度, 临界钝化电流密度, 致钝电流密度	$v_{\text{增}}$	厚度减小表示的腐蚀速度
$i_p$	稳态钝化电流密度, 维钝电流密度	$\alpha$	还原反应的传递系数
$J$	扩散流量	$\beta$	氧化反应的传递系数
$K$	反应平衡常数	$\Gamma$	表面吸附量, 表面过剩浓度
$K_I$	I型裂纹的应力强度因子	$\varepsilon$	缓蚀效率
$K_{IC}$	断裂韧性	$\eta$	过电位
$K_{ISCC}$	应力腐蚀断裂临界应力强度因子	$\eta_A$	阳极过电位
$N_A$	阿伏加德罗常数	$\eta_C$	阴极过电位
$n_c$	阳离子迁移数	$\eta_a$	活化过电位
$n_a$	阴离子迁移数	$\eta_c$	浓差过电位
$n_e$	电子迁移数	$\eta_r$	电阻过电位
$P_A$	阳极极化度	$\eta_H$	氢过电位
$P_C$	阴极极化度	$\eta_O$	氧过电位
$R_p$	极化电阻	$\mu$	化学位
$\Delta S$	熵变	$\mu^0$	标准化学位
$U$	内能	$\mu_i$	第 $i$ 物质的化学位
$v_{\text{增}}$	增重时的腐蚀速度	$\bar{\mu}$	电化学位
$v_{\text{失}}$	失重时的腐蚀速度	$\sigma$	应力, 表面张力
		$\sigma_{th}$	应力腐蚀断裂门槛应力
		$\sigma_y$	屈服应力
		$\tau$	电极常数; 过渡时间

# 目 录

## 第一章 绪论

§ 1—1 腐蚀的基本概念.....	(1)
§ 1—2 研究金属腐蚀的重要意义.....	(2)
§ 1—3 腐蚀科学技术的发展简史.....	(3)
§ 1—4 腐蚀的分类.....	(4)
一、腐蚀的分类方法.....	(4)
二、按腐蚀环境分类.....	(5)
三、按腐蚀机理分类.....	(5)
四、按腐蚀形态分类.....	(7)
§ 1—5 金属腐蚀速度的表示法 .....	(8)
一、失重法和增重法.....	(8)
二、深度法.....	(9)
三、容量法.....	(10)
四、以电流密度表示腐蚀速度.....	(10)
思考题.....	(11)
习题.....	(11)

## 第二章 腐蚀热力学

§ 2—1 腐蚀倾向的热力学判据.....	(12)
§ 2—2 电化学腐蚀倾向的判断和电动序.....	(15)
§ 2—3 电位-pH图 .....	(20)
一、电位-pH图原理 .....	(20)
二、电位-pH图的绘制 .....	(22)
三、电位-pH图的应用 .....	(25)
四、理论电位-pH图的局限性 .....	(27)
§ 2—4 腐蚀电池及其工作历程.....	(27)
一、电化学腐蚀现象与腐蚀电池.....	(27)
二、金属腐蚀的电化学历程.....	(29)
三、电化学腐蚀的次生过程.....	(30)
§ 2—5 腐蚀电池的类型.....	(31)
一、宏观腐蚀电池.....	(31)
二、微观腐蚀电池.....	(33)
三、亚微观腐蚀电池.....	(34)
思考题.....	(35)
习题.....	(35)

### 第三章 电化学腐蚀动力学

§ 3—1 腐蚀电池的电极过程	(38)
一、阳极过程	(38)
二、阴极过程	(39)
§ 3—2 腐蚀速度与极化作用	(40)
一、腐蚀电池的极化现象	(41)
二、阳极极化	(41)
三、阴极极化	(42)
§ 3—3 腐蚀极化图及混合电位理论	(43)
一、腐蚀极化图	(43)
二、混合电位理论	(44)
三、腐蚀极化图的应用	(44)
四、腐蚀极化图的实验测定	(49)
§ 3—4 活化极化控制下的腐蚀动力学方程式	(50)
一、单电极反应的电化学极化方程式	(51)
二、活化极化控制下的腐蚀速度表达式	(53)
三、活化极化控制下腐蚀金属的极化曲线	(54)
§ 3—5 浓差极化控制下的腐蚀动力学方程式	(56)
一、稳态扩散方程式	(56)
二、浓差极化控制下的腐蚀速度表达式	(57)
三、浓差极化控制下腐蚀金属的极化曲线	(58)
§ 3—6 腐蚀速度的电化学测定方法	(58)
一、塔费尔直线外推法	(59)
二、线性极化法	(60)
三、三点法	(63)
§ 3—7 混合电位理论的应用	(64)
一、腐蚀电位	(64)
二、多种阴极去极化反应的腐蚀行为	(66)
三、多电极体系的腐蚀行为	(67)
四、差异效应	(68)
思考题	(70)
习题	(70)

### 第四章 析氢腐蚀与吸氧腐蚀

§ 4—1 析氢腐蚀	(72)
一、析氢腐蚀的必要条件	(72)
二、析氢过电位	(72)
三、析氢腐蚀的控制过程	(75)
四、减小析氢腐蚀的途径	(77)
§ 4—2 吸氧腐蚀	(77)

一、吸氧腐蚀的必要条件.....	(77)
二、氧的阴极还原过程及其过电位.....	(78)
三、吸氧腐蚀的控制过程及特点.....	(80)
四、影响吸氧腐蚀的因素.....	(82)
五、析氢腐蚀与吸氧腐蚀的比较.....	(84)
思考题.....	(84)
习题.....	(84)
<b>第五章 金属的钝化</b>	
§ 5—1 钝化现象与阳极钝化.....	(85)
一、钝化现象.....	(85)
二、阳极钝化.....	(86)
§ 5—2 金属的自钝化.....	(88)
§ 5—3 钝化理论.....	(91)
一、成相膜理论.....	(91)
二、吸附理论.....	(93)
三、两种理论的比较.....	(94)
思考题.....	(94)
习题.....	(94)
<b>第六章 局部腐蚀</b>	
§ 6—1 局部腐蚀与全面腐蚀的比较.....	(96)
§ 6—2 电偶腐蚀.....	(97)
一、电偶腐蚀的推动力与电偶序.....	(98)
二、电偶电流与电偶腐蚀效应.....	(100)
三、影响电偶腐蚀的因素.....	(101)
四、控制电偶腐蚀的措施.....	(103)
§ 6—3 点蚀.....	(103)
一、点蚀的形貌特征及产生条件.....	(103)
二、点蚀的电化学特性.....	(104)
三、点蚀机理.....	(106)
四、影响点蚀的因素和防止措施.....	(107)
五、点蚀的试验方法.....	(109)
§ 6—4 缝隙腐蚀.....	(110)
一、缝隙腐蚀产生的条件.....	(110)
二、缝隙腐蚀机理.....	(110)
三、缝隙腐蚀与点蚀的比较.....	(112)
四、影响因素及防止措施.....	(112)
§ 6—5 丝状腐蚀.....	(113)
一、丝状腐蚀特征.....	(113)
二、丝状腐蚀机理.....	(114)

三、影响因素和防止措施.....	(115)
§ 6—6 晶间腐蚀.....	(115)
一、晶间腐蚀的形态及产生条件.....	(115)
二、晶间腐蚀机理.....	(116)
三、焊缝腐蚀和刀线腐蚀.....	(118)
四、晶间腐蚀敏感性的评定方法.....	(119)
§ 6—7 选择性腐蚀.....	(120)
一、黄铜脱锌.....	(121)
二、石墨化腐蚀.....	(122)
思考题.....	(122)
习题.....	(123)

## 第七章 应力作用下的腐蚀

§ 7—1 应力腐蚀断裂.....	(124)
一、应力腐蚀断裂产生的条件及特征.....	(124)
二、应力腐蚀断裂机理.....	(126)
三、防止应力腐蚀断裂的措施.....	(130)
四、应力腐蚀试验方法.....	(131)
§ 7—2 金属的氢脆和氢损伤.....	(135)
一、氢的来源及在金属中的存在形式.....	(136)
二、氢的传输.....	(137)
三、氢脆和氢损伤的类型.....	(138)
四、氢脆机理.....	(141)
五、减小氢脆敏感性的途径.....	(143)
§ 7—3 腐蚀疲劳.....	(144)
§ 7—4 磨损腐蚀.....	(147)
思考题.....	(149)
习题.....	(150)

## 第八章 金属在自然环境中的腐蚀

§ 8—1 大气腐蚀.....	(151)
一、大气腐蚀类型.....	(151)
二、大气腐蚀过程和机理.....	(152)
三、影响大气腐蚀的主要因素.....	(159)
四、防止大气腐蚀的措施.....	(164)
§ 8—2 海水腐蚀.....	(166)
一、海水腐蚀的特征.....	(166)
二、影响海水腐蚀的因素.....	(167)
三、防止海水腐蚀的措施.....	(168)
§ 8—3 土壤腐蚀.....	(169)
一、土壤腐蚀的电极过程及控制因素.....	(170)

二、土壤腐蚀的类型	(170)
三、土壤腐蚀的影响因素及防止措施	(172)
思考题	(173)
习题	(174)

## 第九章 高温腐蚀

§ 9—1 高温腐蚀的分类和重要意义	(175)
一、高温腐蚀的分类	(175)
二、研究高温腐蚀的重要意义	(175)
§ 9—2 金属高温氧化的热力学判据	(176)
一、高温氧化的可能性与方向性	(176)
二、金属氧化物的高温稳定性	(178)
§ 9—3 金属氧化膜的结构和性质	(178)
一、金属氧化膜的结构类型	(178)
二、金属氧化膜的晶体结构	(180)
三、金属氧化膜的完整性和保护性	(181)
§ 9—4 金属氧化的动力学和机理	(183)
一、金属高温氧化的基本过程	(183)
二、金属氧化的动力学规律	(185)
三、金属氧化机理	(186)
§ 9—5 影响金属氧化速度的因素	(191)
一、温度的影响	(191)
二、氧压的影响	(192)
三、气体介质的影响	(193)
§ 9—6 合金的氧化	(194)
一、合金氧化的特点和类型	(194)
二、提高合金抗氧化的可能途径	(197)
三、铁和耐热合金钢的抗氧化性能	(199)
四、镍基高温合金的抗氧化性	(200)
思考题	(203)
习题	(203)

## 第十章 金属材料的耐蚀性

§ 10—1 金属耐腐蚀合金化原理	(205)
一、利用合金化提高金属耐蚀性的途径	(205)
二、金属耐蚀合金化机理	(207)
§ 10—2 铁和钢的耐蚀性	(211)
一、铁的耐蚀性	(211)
二、碳钢的耐蚀性	(213)
三、低合金钢的耐蚀性	(213)
§ 10—3 不锈钢的耐蚀性	(214)

一、不锈钢的种类及一般耐蚀性.....	(214)
二、不锈钢的晶间腐蚀.....	(217)
三、不锈钢的应力腐蚀断裂.....	(217)
四、不锈钢的点蚀和缝隙腐蚀.....	(218)
§ 10—4 铜及铜合金的耐蚀性.....	(219)
一、铜的耐蚀性特点.....	(219)
二、黄铜的耐蚀性.....	(219)
三、青铜的耐蚀性.....	(221)
四、白铜的耐蚀性.....	(222)
§ 10—5 镍及其合金的耐蚀性.....	(222)
一、镍的耐蚀性特点.....	(222)
二、镍基合金中主要合金元素对耐蚀性的影响.....	(223)
三、Ni-Cu合金的耐蚀性 .....	(223)
四、Ni-Cr合金的耐蚀性 .....	(223)
五、Ni-Mo和Ni-Cr-Mo合金的耐蚀性 .....	(224)
§ 10—6 铝及铝合金的耐蚀性.....	(224)
一、纯铝的耐蚀性特点.....	(224)
二、铝合金的耐蚀性.....	(225)
§ 10—7 镁及镁合金的耐蚀性.....	(228)
一、镁的耐蚀性特点.....	(228)
二、镁合金的耐蚀性.....	(229)
§ 10—8 钛及钛合金的耐蚀性.....	(230)
一、钛的耐蚀性特点.....	(230)
二、钛及钛合金的几种局部腐蚀形态.....	(231)
三、耐蚀钛合金.....	(232)
思考题.....	(238)

## 第十一章 腐蚀控制方法

§ 11—1 正确选用金属材料和合理设计金属结构.....	(234)
一、正确选用金属材料和加工工艺.....	(234)
二、合理设计金属结构.....	(235)
§ 11—2 缓蚀剂.....	(236)
一、概述.....	(236)
二、缓蚀剂的分类.....	(236)
三、缓蚀剂的作用机理.....	(238)
四、缓蚀剂的选择和应用.....	(244)
§ 11—3 电化学保护.....	(245)
一、阴极保护.....	(245)
二、阳极保护.....	(246)
§ 11—4 表面保护覆盖层.....	(249)

一、金属覆盖层.....	(250)
二、非金属覆盖层.....	(251)
思考题.....	(253)
习题.....	(253)

## 附表

附表 1 常用物理常数.....	(255)
附表 2 常用的SI单位及其换算关系.....	(255)
附表 3 腐蚀速率单位换算因子.....	(256)
附表 4 常用金属的原子量、化合价和密度.....	(256)
附表 5 一些物质的标准摩尔生成自由能 $\Delta G_m^\circ$ .....	(257)
附表 6 25℃某些金属/水溶液体系的Tafel常数 $b$ 和交换电流 $i^\circ$ .....	(258)
附表 7 25℃某些参比电极的电位.....	(259)
附表 8 与饱和溶液平衡的空气相对湿度(20℃).....	(259)
附表 9 几种常用的腐蚀介质.....	(260)
附表10 一些常用的去除金属上腐蚀产物的溶液.....	(260)

## 附录

附录 1 铝的电位-pH图及在各种环境中的耐蚀性.....	(262)
附录 2 镁的电位-pH图及在各种环境中的耐蚀性.....	(263)
附录 3 钛的电位-pH图及在各种环境中的耐蚀性.....	(264)
附录 4 铁的电位-pH图及在各种环境中的耐蚀性.....	(265)
附录 5 镍的电位-pH图及在各种环境中的耐蚀性.....	(265)
附录 6 铬的电位-pH图及在各种环境中的耐蚀性.....	(266)
附录 7 锌的电位-pH图及在各种环境中的耐蚀性.....	(267)
附录 8 钡的电位-pH图及在各种环境中的耐蚀性.....	(268)
附录 9 锡的电位-pH图及在各种环境中的耐蚀性.....	(268)
附录10 铅的电位-pH图及在各种环境中的耐蚀性.....	(269)
附录11 铜的电位-pH图及在各种环境中的耐蚀性.....	(270)
附录12 银的电位-pH图及在各种环境中的耐蚀性.....	(271)

参考文献.....(272)

# 第一章 绪 论

## § 1—1 腐蚀的基本概念

金属腐蚀学是研究金属材料在其周围环境作用下发生破坏以及如何减缓或防止这种破坏的一门科学。众所周知，金属材料是应用广泛的工程材料，但在使用过程中，它们将受到不同形式的直接的或间接的破坏。其中最重要最常见的破坏形式是断裂、磨损和腐蚀。这三种主要的破坏形式已分别发展成为三个独立的边缘性学科。

**断裂** (fracture) 是指金属构件受力超过其弹性极限、塑性极限而发生的破坏。可从不同角度分为脆性断裂、塑性断裂、沿晶断裂、穿晶断裂，机械断裂等等。断裂的结果，使构件失效，但金属材料本身还可重新熔炼再用。

**磨损** (Wear and Tear) 是指金属表面与其相接触的物体或与其周围环境发生相对运动，因摩擦而产生的损耗或破坏。它是个渐变过程。有时磨损了的零件还可修复。例如，用刷镀可修复轻微磨损的轴。

**腐蚀** (Corrosion) 是指金属在其周围环境的作用下引起的破坏或变质现象。从不同角度，曾对腐蚀下过不同的定义<sup>[1]</sup>，例如：

- (1) “材料因与环境反应而引起的损坏或变质”；
- (2) “除了单纯机械破坏之外的一切破坏”；
- (3) “冶金的逆过程”；
- (4) “材料与环境的有害反应”。

定义(1)和(2)用于区别单纯的机械破坏，如机械断裂和磨损，但包括应力腐蚀断裂、氢致滞后断裂和磨蚀等。定义(3)说明腐蚀产物接近于冶炼该金属的矿石组成，说明腐蚀过程在热力学上的自发性。定义(4)说明，某些情况下腐蚀还未严重到使材料破坏的程度，但却足以降低材料的使用性能引起麻烦并造成损失，如金属失泽或变色等锈蚀现象。

以上这些定义，除(3)外，实际上包括了金属和非金属在内的所有材料。的确，非金属也存在腐蚀问题，例如砖石的风化，木材的腐烂，油漆、塑料和橡胶的老化等都是腐蚀问题，同样需要研究和解决。由于金属和非金属材料在腐蚀原理上差别很大，故本教材只涉及金属腐蚀问题。考虑到金属腐蚀的本质，通常把金属腐蚀定义为：**金属与周围环境（介质）之间发生化学或电化学作用而引起的破坏或变质**。就是说，金属腐蚀发生在金属与介质间的界面上。由于金属与介质间发生化学或电化学多相反应，使金属转变为氧化(离子)状态。可见，金属及其环境所构成的腐蚀体系以及该体系中发生的化学和电化学反应就是金属腐蚀学的主要研究对象。

金属腐蚀学是在金属学、金属物理、物理化学、电化学、力学等学科基础上发展起来的一门综合性边缘学科。学习和研究金属腐蚀学的主要目的和内容在于：

- (1) 研究和了解金属材料与环境介质作用的普遍规律。不但要从热力学方面研究金

属腐蚀进行的可能性，更重要的是从动力学方面研究腐蚀进行的速度和机理。

(2) 研究和了解金属在各种条件下发生的原因以及控制或防止金属腐蚀的各种措施。

(3) 研究和掌握金属腐蚀速度的测试方法和技术，制定腐蚀评定方法和防护措施的各种标准，发展腐蚀的现场监控技术等。

## § 1—2 研究金属腐蚀的重要意义

金属腐蚀遍及国民经济和国防建设各个领域，危害十分严重。首先，腐蚀会造成重大的直接或间接的经济损失。据工业发达国家的统计，因腐蚀造成的经济损失约占当年国民生产总值的1.5%~4.2%。美国国会1978年发表的数字表明，1975年美国因腐蚀造成的经济损失约700亿美元，为美国当年生产总值的4.2%。我国尚未进行全国性的腐蚀损失调查，但据1981年国家科委腐蚀科学学科组第三分组对全国10家化工企业的腐蚀损失调查表明，1980年这些企业因腐蚀造成的经济损失约为其当年生产产值的3.9%。

其次，金属腐蚀，特别是应力腐蚀和腐蚀疲劳，往往会造成灾难性重大事故，危及人身安全。例如，1965年3月美国一输油管线因应力腐蚀破裂而着火，造成17人死亡。1980年3月北海油田一采油平台发生腐蚀疲劳破坏，致使123人丧生。1985年8月12日，日本一架波音747客机因应力腐蚀断裂而坠毁，死亡500余人。

再者，腐蚀不但损耗大量金属，而且浪费了大量能源。据统计每年因腐蚀要损耗10%~20%的金属。若以我国1986年年产粗钢5 000万吨计，取下限10%，则每年也要有500万吨腐蚀掉。这比宝山钢厂一期工程的年产钢量还要多75%。何况生产这500万吨钢所用的能源和其他材料以及人力也浪费掉了。

另外，石油、化工、农药等工业生产中，因腐蚀所造成的设备跑冒滴漏，不但造成经济损失，还可能使有毒物质泄漏，造成环境污染，危及人民健康。

同时，腐蚀还可能成为生产发展和科技进步的障碍。例如，法国的拉克气田1951年因设备发生H<sub>2</sub>S应力腐蚀开裂得不到解决，不得不推迟到1957年才全面开发。美国的阿波罗登月飞船贮存N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>的高压容器曾发生应力腐蚀破裂，若不是及时研究出加入0.6%NO解决这一问题，登月计划将会推迟若干年。

现在以航空喷气发动机为例，看一看腐蚀防护问题的重要性。飞机发动机在使用过程中会受到各种腐蚀。例如，铝合金叶片的剥蚀；不锈钢叶片的点蚀；涡轮盘槽底的腐蚀疲劳裂纹以及导向叶片的烧蚀等等。因为发动机使用或存放过程中会遇到各种腐蚀条件。例如，低空飞行的军用飞机或海军飞机，进入发动机的潮湿空气中含有一定量的盐分。这种空气经压气机压缩后，温度可达600℃。发动机中燃料燃烧后可产生SO<sub>2</sub>，被燃烧产物及各种盐分污染的、最后达1 000~1 350℃的高温气体，高速地通过燃气涡轮。虽然经过巧妙地设计使定子叶片和涡轮叶片冷却，将表面温度限制在大约1 000℃以下，但叶片受到的很高的离心应力是不可避免的，特别在启动和停车期间会造成很大的加速度和高应力。上述这些腐蚀条件，必将使发动机零部件遭到高温氧化、热腐蚀、磨蚀和各种电化学腐蚀的联合作用。因此发动机必须进行精心设计、合理选材并进行表面防护。否则，生产出的发动机无法正常工作，或者寿命很短。因腐蚀所造成的零部件的更换或重大事故，都会给国

家经济和人民的生命财产带来重大损失。

例如，英国早期的Conway发动机的铝转子叶片，常因晶间腐蚀和点蚀导致叶片根部产生应力集中而断裂。更换损坏的低压压气机约需29 000英镑（见表1—1）。把飞机送回基地，租用替代飞机，连同乘客赔偿费及营业损失在内，每次飞机失效事故，公司需多花11 000英镑。由于这种设计使叶片根部产生很高的疲劳应力，加上腐蚀坑的产生而导致断裂失效。但这之前并未发现腐蚀坑有如此大的危害性。因此，通常所用的铬酸盐钝化在这种情况下是不合适的。为此，将所有未发生点蚀的叶片用化学法清洗，并用刚玉( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )

表 1—1 早期设计的18台RR Conway发动机的压气机叶片  
断裂导致的平均损失费

项 目	金额(英镑)
零件更换费	20 000
劳务成本费	8 500
运营损失及附加费	11 000
合计每台损失费	39 500

砂子进行喷砂，以除去腐蚀产物以及铬酸盐钝化膜中陷入的氯离子。延长喷砂（喷丸）处理时间，以提高表面疲劳强度。然后将叶片在铬酸中进行阳极氧化处理。这样得到的氧化膜的耐蚀性比只进行铬酸盐钝化要高得多。最后再喷涂有机硅环氧漆。叶片进行这样改进后的表面防护，每台发动机只增加成本费250英镑，却可使压气机叶片的寿命延长到原来的3倍以上。可见，这250英镑的附加成本费，可以避免每台39 500英镑的巨大损失，无疑是非常合算的。但有趣的是，由于当时还没有如表1—1所示的屡次断裂事故造成巨大损失的报导，这些投资很小而可得到很大改进的防护措施，当时竟未被采纳<sup>[6]</sup>。

### § 1—3 腐蚀科学技术的发展简史

可以毫不夸张地说，人类有效地利用金属的历史，就是与金属腐蚀作斗争的历史。我国早在商代就冶炼出了青铜，即用锡改善了铜的耐蚀性。从出土的春秋战国时代的武器、秦始皇时代的青铜剑和大量的箭镞来看，有的迄今毫无锈蚀，经鉴定，这些箭镞表面上有一层含铬的氧化物层，而基体中并不含铬。很可能这种表面保护层是用铬的化合物人工氧化并经高温处理得到的。这在两千年前创造的与现代铬酸盐钝化相似的防护技术，不能不说是中国文明史上的一个奇迹。

金属腐蚀防护的历史虽然悠久，但长期处于经验性阶段。到了18世纪中叶以后，才陆续出现对腐蚀现象的研究和解释。其中，罗蒙诺索夫（Ломоносов）于1748年解释了金属的氧化现象。1790年凯依尔（Keir）描述了铁在硝酸中的钝化现象。1830年德·拉·里夫（De La Rive）提出了金属腐蚀的微电池概念。1833～1834年间法拉第（Faraday）提出了电解定律。这些对腐蚀科学的进一步发展具有重要意义。

但是，金属腐蚀作为一门独立的学科则是从本世纪初才逐渐形成的。20世纪以来，由

于石油、化工等工业的蓬勃发展，促进了腐蚀理论和耐蚀材料的研究和应用。经过许多电化学家和金属学家们的辛勤努力，进行了大量深入而系统的研究，逐步确定了金属腐蚀和氧化的基本规律，奠定了腐蚀理论基础。其中做出重大贡献的科学家有：英国的埃文思(U. R. Evans)<sup>[15, 16]</sup>，霍尔(T. P. Hoar)，美国的尤利格(H. H. Uhlig)<sup>[18]</sup>，方坦纳(M. G. Fantana)<sup>[17]</sup>，德国的豪飞(K. Hauffe)<sup>[162]</sup>，瓦格纳(C. Wagner)，比利时的布拜(M. Pourbaix)<sup>[19, 20]</sup>，苏联的阿基莫夫(Г. В. Акимов)，弗鲁姆金(А. Н. Фрумкин)<sup>[21]</sup>和托马晓夫(Н. Д. Томашов)<sup>[17]</sup>，等等。

50年代以来，金属腐蚀已发展成为一门独立的综合性边缘学科。近三十多年来，随着现代工业的迅速发展，使原来大量使用的高强度钢和高强度合金构件不断出现严重的腐蚀问题，从而促使许多相关学科（如现代电化学、固体物理学、断裂力学、材料科学、工程学、微生物学等）的学者们对腐蚀问题进行综合研究，并形成了许多边缘腐蚀学科分支，如腐蚀电化学、腐蚀金属学、腐蚀工程力学、生物腐蚀学和防护系统工程等。

我国的腐蚀与防护的科技研究工作在新中国成立之后得到很大发展。早在建国初期，国家科委在机械科学学科组内成立了腐蚀与防护分组。1958年后我国一些高等院校建立了腐蚀防护专业，开展了有关教学和科研工作。1961年，为了加强腐蚀与防护学科的研究工作，国家科委决定在科委直接领导下单独成立国家腐蚀科学学科组。曾多次召开全国性腐蚀与防护学科的学术会议，制定了全国的腐蚀科学发展规划，使中国的腐蚀科学技术工作得到了很大的发展。“十年动乱”后，1978年12月国家科委重新恢复了腐蚀科学学科组的工作。1979年12月成立了中国腐蚀与防护学会。从此，我国的腐蚀与防护科学工作走上了发展的新历程。经过广大腐蚀与防护科技工作者的辛勤努力，现在我国已初步解决了在石油天然气开发、石油化工、化学工业、船舶制造、航空航天、核能等现代工业中的腐蚀问题，研制出了许多耐蚀金属和非金属材料，基本上满足了工业生产发展的需要，为发展国民经济和国防建设做出了贡献，并培养出了一支有一定造诣的腐蚀防护科技队伍。

## § 1—4 腐蚀的分类

### 一、腐蚀的分类方法

每一学科都需要分类。由于腐蚀领域大而且多种多样，因此有不同的分类方法。最常见的是从下列不同角度分类：

1. 腐蚀环境
2. 腐蚀机理
3. 腐蚀形态类型
4. 金属材料
5. 应用范围或工业部门
6. 防护方法

从腐蚀分类观点，首先按腐蚀环境分类最合适。可分为潮湿环境、干燥气体、熔融盐等。这同时意味着按机理分类：潮湿环境下属电化学机理；干燥气体中为化学机理。而且，各种腐蚀试验研究方法主要取决于腐蚀环境。不同的腐蚀形态类型，如点蚀、应力腐