

制氧机

故障分析 100 例

薛裕根 主编

冶金工业出版社


TK 116.11

X 98

354565

制氧机故障分析100例

薛 裕 根 主编



冶金工业出版社

(京) 新登字036号

90045/01
内 容 提 要

本书搜集了100个制氧机的常见故障，系统地整理为设备、机器、操作、小型制氧机和氩的提取五部分，详细地介绍了常见故障发生时的征兆、现象及原因，阐述了故障的处理方法及预防措施，可以帮助广大制氧工人提高现场的实际操作及应变能力。

本书是《制氧机原理与操作》和《制氧工问答》两本书的配套书，它可供制氧机操作工人使用，也可供其它的有关干部、工人、技术人员参考。

制氧机故障分析100例

薛裕根 主编

冶金工业出版社出版发行

新华书店总店科技发行所经销

河北省平山县印刷厂印刷

850×1168 1/32 印张6⁵/16，字数169千字

1991年12月第一版 1991年12月第一次印刷

印数00,001~ 2,600册

ISBN 7-5024-0907-6

TH·156 定价4.80元

前　　言

随着转炉吹氧强化冶炼和高炉富氧炼铁技术的发展，以及电子工业、原子能工业、火箭、导弹、化学工业等部门对氧气需要量的急剧增加，国内出现了一支不小的制氧工人、技术人员的队伍，他们急需通过学习，提高现场的实际操作能力和制氧水平，保证氧、氮及其它稀有气体的质量，以满足日益增长的市场需求。

1978年以来，冶金工业出版社先后出版了《制氧机原理与操作》、《制氧工问答》两本书，并多次重印。冶金工业部也举办了近20期制氧机技术培训班，数千人参加了学习。但这些依然不能解决广大制氧工人、技术人员对新知识、新技术的渴求。他们在通过学习懂得了制氧原理、掌握了制氧机的使用之后，迫切需要提高他们在非正常工况下的操作能力，即对制氧机常见故障的分析、处理能力和故障发生时的应变能力。基于此因，我们搜集了大量制氧生产中发生的故障，选择其中最常见的、有代表性的故障，编写了这本《制氧机故障分析100例》，愿对广大的制氧工人提高处理生产中故障的能力有所帮助。

本书分5部分，即设备、机器、操作、小型制氧机和氩的提取。本书由薛裕根、刘杨程、李化治、王玉林、何迺普编写，薛裕根任主编。

本书在编写过程中，受到广大制氧工人、技术人员的关注和支持，在审查、修改初稿时，他们提出了许多宝贵的意见，给予编者很大的帮助，在此，我们表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，难免有不当之处，欢迎广大读者批评指正。

编　　者
1990年10月

目 录

一、设 备

| | |
|--|----|
| 1. 氮水预冷器故障分析及处理 | 1 |
| 2. 空气冷却塔空气带水原因分析及预防 | 2 |
| 3. 制氧机双级精馏塔下塔压力偏高原因分析及处理 | 5 |
| 4. 主冷凝蒸发器传热温差扩大原因分析及处理 | 7 |
| 5. 主冷凝蒸发器泄漏现象分析及处理 | 9 |
| 6. 主冷凝蒸发器局部爆炸机理分析 | 10 |
| 7. 可逆式换热器热端温差过大的原因分析 | 13 |
| 8. 可逆式换热器中气体偏流原因分析及处理 | 14 |
| 9. 可逆式换热器泄漏原因分析及处理 | 14 |
| 10. 可逆式换热器水分冻结堵塞的现象判断、原因分析及 预防 | 18 |
| 11. 可逆式换热器被CO ₂ 冻结堵塞的现象判断、原因分析 及处理 | 19 |
| 12. 液漏及其处理 | 22 |
| 13. 液悬现象判断及预防 | 22 |
| 14. 精馏塔塔板变形与塔体倾斜原因分析 | 25 |
| 15. 产品气体带液与旁通空气带液的危害及消除方法 | 25 |
| 16. 空分基础冻裂原因分析及预防 | 26 |
| 17. 空分管路故障 | 28 |
| 18. 氧气管网及其闸阀故障原因分析及预防措施 | 29 |
| 19. 强制阀故障原因分析及处理 | 31 |
| 20. 自动阀故障原因分析及处理 | 34 |
| 21. 节流阀与调节阀故障原因分析及处理 | 36 |
| 22. 安全阀故障原因分析及处理 | 37 |

二、机 器

| | |
|---------------------------------------|----|
| 23. 空气过滤器常见故障分析..... | 39 |
| 24. 压缩机的中间冷却器故障分析..... | 42 |
| 25. 透平空压机的密封泄漏原因分析及处理..... | 44 |
| 26. 透平空压机的排气量降低原因分析及处理..... | 46 |
| 27. 透平空压机的喘振现象及喘振原因的分析..... | 48 |
| 28. 透平空压机的轴向位移增大原因分析及处理..... | 49 |
| 29. 透平空压机并联运行中异常工况分析及处理..... | 51 |
| 30. 透平空压机振动原因分析及其消除..... | 54 |
| 31. 活塞压缩机管道的振动原因分析及消除..... | 55 |
| 32. 活塞压缩机的顶缸事故原因分析及处理..... | 57 |
| 33. 活塞压缩机气阀故障及判断..... | 60 |
| 34. 活塞压缩机排气量降低原因分析及处理..... | 62 |
| 35. 氧压机活塞环(胀圈)与气缸磨损原因分析及 处理..... | 62 |
| 36. 氧压机着火和爆炸原因分析及预防..... | 66 |
| 37. 螺杆压缩机推力瓦烧毁原因分析及预防..... | 69 |
| 38. 螺杆压缩机出口管开裂原因分析及预防..... | 70 |
| 39. 螺杆压缩机超压差停车现象分析及处理..... | 71 |
| 40. 螺杆压缩机排气量降低原因分析及改进..... | 72 |
| 41. 透平膨胀机轴承温度异常原因分析..... | 74 |
| 42. 透平膨胀机的制冷量减少及调节范围变小的原因 分析..... | 76 |
| 43. 透平膨胀机机前温度过低的原因分析..... | 79 |
| 44. 透平膨胀机的超速运转(飞车)现象、危害及原因 分析..... | 82 |
| 45. 透平膨胀机的振动原因分析及处理..... | 84 |
| 46. 膨胀空气将油带入上塔的预防..... | 85 |
| 47. 透平膨胀机的机械损坏事故原因分析..... | 87 |

| | |
|----------------------------|----|
| 48. 循环液氧泵的气蚀和不压送液氧的原因分析及预防 | 89 |
| 49. 液氧泵的密封泄漏及改进措施 | 91 |
| 50. 液氧泵的起火和爆炸事故原因分析及预防措施 | 93 |

三、操作

| | |
|-----------------------------|-----|
| 51. 低温气体的泄漏原因分析及预防 | 95 |
| 52. 低温液体的泄漏 | 99 |
| 53. 保冷箱外部结霜原因分析及消除方法 | 100 |
| 54. 进空分装置的空气温度过高原因分析 | 102 |
| 55. 反流气体热端跑冷原因判断 | 104 |
| 56. 氧气产量低于设计指标的原因分析 | 105 |
| 57. 氧纯度差的原因分析 | 108 |
| 58. 大加热时间过长的原因分析 | 110 |
| 59. 停车后大加热操作中的局部冻结现象及预防方法 | 111 |
| 60. 洗塔操作中的腐蚀原因及预防 | 114 |
| 61. 加温操作中的冻结现象及预防 | 115 |
| 62. 短期停车再启动操作的故障分析 | 116 |
| 63. 倒换操作中主冷液面下降的预防措施及操作方法 | 118 |
| 64. 短期停车冷损过大的保冷措施 | 120 |
| 65. 启动初期切换式换热器冻结的预防 | 121 |
| 66. 启动冷却阶段使用中抽时，阻力增大原因及操作要领 | 123 |
| 67. 启动操作中膨胀机的堵塞原因分析及处理 | 125 |
| 68. 启动积液过程中切换式换热器的过冷现象及原因分析 | 127 |
| 69. 启动积液过程中膨胀机过冷现象及其原因分析 | 130 |
| 70. 积液时间过长的原因分析及加快积液的措施 | 132 |
| 71. 运转周期太短的原因分析 | 136 |
| 72. 启动时冷凝蒸发器液面长时间不升高的原因分 | |

| | |
|---------------------------|-----|
| 折及处理 | 138 |
| 73. 短期停车再启动时热端“跑冷”原因分析及处理 | 141 |

四、小 型 制 氧 机

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 74. 小型活塞空压机排气管着火原因分析 | 144 |
| 75. 小型活塞压缩机气缸断油原因分析 | 147 |
| 76. 空气冷却器冷却效果恶化原因分析 | 149 |
| 77. 小型活塞式膨胀机气缸见液征状、危害及处理 | 151 |
| 78. 小型活塞式膨胀机飞车原因分析及预防 | 152 |
| 79. 小型活塞式膨胀机顶缸的原因分析 | 153 |
| 80. 小型活塞式膨胀机进、排气阀的故障原因分析 | 154 |
| 81. 小型活塞式膨胀机工作循环的配气故障原因、 危害及预防 | 156 |
| 82. 小型活塞式膨胀机膨胀空气量减少的原因分析 | 159 |
| 83. 小型活塞式膨胀机绝热效率下降原因及征状 | 161 |
| 84. 小型制氧机主热交热器热端温差增大原因分析及 预防 | 163 |
| 85. 小型制氧机内二氧化碳的集聚原因分析 | 164 |
| 86. 小型制氧机启动操作中液面上升慢的原因分析及 处理 | 166 |
| 87. 小型制氧机中氧压机压力表的爆炸原因分析 | 169 |
| 88. 活塞式氧压机气水分离器爆炸的原因分析 | 169 |
| 89. 活塞式氧压机活塞杆着火原因分析及处理 | 170 |
| 90. 氧气瓶的着火与爆炸原因分析及预防 | 171 |

五、氩 的 提 取

| | |
|-------------------------|-----|
| 91. 粗氩纯度降低的原因分析 | 175 |
| 92. 粗氩产量低的原因分析 | 182 |
| 93. 氩馏分组分和粗氩塔工况不稳定的原因分析 | 184 |
| 94. 除氧系统除氧不彻底的原因分析 | 187 |

| | |
|--|------------|
| 95. 除氧接触炉温度过高的危害及处理方法 | 189 |
| 96. 粗氩除氧系统的其它故障 | 192 |
| 97. 精氩纯度降低的原因分析 | 193 |
| 98. 精氩产量降低的原因分析 | 195 |
| 99. 分子筛低温吸附法制精氩时产量、纯度低的原因 分析 | 196 |
| 100. 150m ³ /h 带氩制氧机充瓶后精氩纯度下降的原因 及处理方法 | 199 |
| 参考文献 | 200 |

一、设 备

1. 氮水预冷器故障分析及处理

空分装置设氮水预冷器（见图1），既能够降低进空分塔的空气温度，又可以缩小热端温差，减少冷损及带入切换式换热器中的水分。南方炎夏季节，其功效更为明显。




图 1 氮水预冷器系统图

氮水预冷器常见故障是瓷环破碎与结块、喷头和筛板堵塞以及空气带水等。

当污氮切换阀动作，污氮气进入水冷塔时出现较大冲击声，水冷塔顶部放空管带出许多水滴，甚至有瓷环粉末和碎片冲出。这种现象发生原因一般是因为瓷环强度差或装填时有空穴，使气流冲击下沉而造成破碎。污氮三通切换阀故障，均压后压力较

高，气体进入水冷塔内冲击瓷环，也能将瓷环冲击破碎。

在空气冷却塔中，喷淋水中的碳酸氢钙、碳酸氢镁沉积于瓷环表面，使瓷环互相粘结在一起，因而气流通道面积减小。

采用强度较高的塑料环以及软化水等方法可预防瓷环破碎及结块。

喷淋冷却水喷头堵塞，使空气冷却效果差。这一般因水中含有较多泥沙、杂质或水质太硬，致使喷头积垢造成堵塞。

筛板式冷却塔筛孔被堵时，很易造成液泛，使空气中夹带的水分增加，冷却效果下降。防止筛板筛孔堵塞的主要方法是改善水质。

氮水预冷系统中空气冷却塔空气带水事故常见发生，其后果严重，故在下例中作专门阐述。

2. 空气冷却塔空气带水原因分析及预防

空气冷却塔出口大量带水，使切换式换热器不能把空气中的水分清除掉（即含水量过多超出了切换式换热器的自清除能力），使换热器热段很快冻结。

这种事故发生快，危害大，往往来不及处理。

设置氮水预冷系统的目的是为了降低空气进入换热器的温度，减少空气中的饱和含水量，从而减轻切换式换热器清除水分的负担。

制氧机空气冷却塔（见图2）出口空气大量带水显然失去了设置氮水预冷系统的目的。

为此对空气冷却塔空气大量带水事故必须分析其原因而加以预防。

空气冷却塔带水原因如下：

1) 空气冷却塔液面达到空气入口管高度而大量带水。空气冷却塔液面过高而未能及时发现，是因为就地指示玻璃管液面计失灵，或者因为空气冷却塔液面自动调节仪表指示失灵。

2) 空气冷却塔若采用筛板式，当筛孔因水质不良等原因而

局部堵塞时，空气通过筛孔的速度加快，水被气流托住而不易下流，使空气中带水量大大增加。




图 2 制氧机空气冷却塔

3) 空气冷却塔若采用填料式，当空气冷却塔内的瓷环互相粘结时（含有碳酸氢钙和碳酸氢镁的硬水在40℃以上时，生成碳酸钙和碳酸镁沉淀，沉积于瓷环表面致使瓷环结块），空气冷却塔内气流通过面积减少，气流速度加大，带水量增加。

4) 空气出空气冷却塔后进入水分离器，当水分离器效果不好或者未及时排水吹除时，使空气中的水分未能分离掉而带入切换式换热器（当空气冷却塔出口空气大量带水时，水分离器不可能把水分离干净）。

5) 空分系统中因某些原因，如自动阀等故障，使空分系统压力突然下降，造成空气冷却塔内的空气流量突然增加，同时空气冷却塔内压力的突然下降，使空气冷却塔进水量也增加。当液面调节阀失灵时，空气冷却塔水位剧增，造成带水。

6) 空气冷却塔冷却效果不好，其出口空气温度大大超过设计值而增加了饱和含水量，造成换热器冻结。

空气冷却塔出口空气大量带水初期，空气冷却塔上的空气流量表、压力表及阻力表指针剧烈波动，切换式换热器阻力增加，污氮消音器在切换时排出的空气较湿，肉眼能看到水汽很多，切换声沉闷。这时，空压机应紧急放空，关闭空分装置空气入口阀及空气冷却塔的上水阀。如果这样处理后无效，则只能停车，加温解冻。

一般说来，由于空气冷却塔出口空气大量带水而造成切换式换热器的大量进水，若为可逆式板式换热器，因其冷段在上，热段在下，故进水后比较容易排除。而热段在上、冷段在下的蓄冷器一旦大量进水，就会超出其允许的自清除能力，造成冻结堵塞，只能停车加温解冻。如某厂 $6000\text{m}^3/\text{h}$ 空气装置的蓄冷器进水后，立即采取缩短切换时间的方法，由原来的3分30秒缩短到2分、1分30秒，并加大中抽量，将蓄冷器中部抽气总阀由原来的40%到全开（注：要缓慢进行），同时减少氧、氮取出量，缩小冷端温差，这样维持了35h，由于蓄冷器进水严重，最后还是被迫停车进行装置大加热。

因此，空气冷却塔出口空气大量带水会造成切换式换热器大量进水事故，必须严加预防。办法如下：

1) 严格操作规程。当气压稳定并达到规定压力值时才启动上水泵，在停车时，先停空气冷却塔的上水泵，后停供气。

2) 经常检查空气冷却塔水位变化情况，保证空气冷却塔水位的自调系统、报警装置、水泵联锁装置灵敏、可靠。

3) 定期检查冷却塔筛板、填料和水分离装置的情况，要控制冷却塔的阻力在正常操作范围内，当阻力显著增加时，应暂时将部分空气旁通，以降低冷却塔内气体流速。

4) 注意空气冷却塔后的空气温度变化和空冷塔水位变化。水位发生变化，或可逆式换热器前空气压力表的表针抖动、可逆式换热器阻力迅速增大、塔压力升高、污氮气放空时有水滴喷出、交换声音沉闷，可逆式换热器中部温度计变化迟钝、进塔空气量减少等，都是空气带水故障的征兆，应及时查明原因，严重时，必须紧急停车，再作处理。

5) 为防止空气冷却塔内气流速度过大，应防切换系统压力突然下降而使空气量突然增加，因此，应检查强制阀、自动阀等是否能关严。

6) 当空气冷却塔内压力降低时，由于上水泵继续上水，则水冷却塔水量会减少，而空气冷却塔水量会增加，造成水位急增，因此，为防止带水事故发生，应增设水泵自动联锁控制。

3. 制氧机双级精馏塔（见图3）下塔压力偏高原因分析及处理

空分装置下塔压力的高低，影响着原料空压机的排出压力和空气量，它与产品的产量和成本有着密切的关系。当下塔压力升高时将使产品成本提高，产量降低，甚至还会出现其它故障。

影响下塔压力的因素主要是上塔压力、冷凝蒸发器传热工况及下塔阻力。

上塔压力升高 $9.8 \times 10^3 \text{ Pa}$ 时，下部压力就要增加 $27.4 \times$

10^3 Pa。因此要设法降低出塔各物流（包括纯氧、纯氮和污氮）




图 3 制氧机双级精馏塔

的出塔压力和在装置内的阻力。

在操作中，污氮和纯氮的排出阀不要都成半开状态，阻力大的管路阀门全开，用阻力小的管路上的阀门来控制物流。上塔压力还与上塔阻力有关，如果上塔因故发生液悬，硅胶和二氧化碳固体颗粒堵塞或加热不良而有水分冻结时，都会增加上塔压力。

冷凝蒸发器因二氧化碳颗粒增多或硅胶、卵石粉沫杂质的影响，使传热系数降低，或因液面过低冷凝侧积聚了大量不凝性气

体、液氮侧液面过高，使传热面积减少，或管式冷凝蒸发器中液氧液面过高，影响传热效果。在热负荷不变时，就要增加传热温差。

冷凝蒸发器的传热公式为：

$$Q = K \cdot F \cdot \Delta t$$

式中 Q —— 冷凝蒸发器的热负荷， kJ/h ；

K —— 传热系数， $\text{kJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C})$ ；

F —— 传热面积， m^2 ；

Δt —— 传热温差， $^\circ\text{C}$ 。

热负荷 Q 主要由原料空气量来决定。当 Q 不变时，传热系数 K 值降低或传热面积减少，都引起 Δt 值升高，也就是下塔压力的升高。

例：某 $1000\text{m}^3/\text{h}$ 空分装置在运行中下塔压力逐渐升高，从 0.47MPa （表压）升至 0.519MPa （表压），产量也从 $1000\text{m}^3/\text{h}$ 降至 $940\text{m}^3/\text{h}$ 。当停车后再启动时，下塔压力恢复正常，然后又重新升高（查液面、纯度都正常）。

此故障是由于冷凝蒸发器不凝性气体吹出管安装不当，排不出气体而造成的。当装置停车再启动时，不凝性气体会大部分随氮气流走，而正常运行后，下塔压力稳定，不凝性气体又积聚在冷凝蒸发器顶部，占据一部分传热面积，使液氧与气氮换热面积减小，传热温差增大。

液氧和气氮的纯度也影响传热温差。当液氧从98%的含氧量提高到99.5%时，蒸发温度大约提高 0.4°C ，为保证温差不变（也即冷凝蒸发器热负荷不变），则要求下塔气氮冷凝温度也要相应提高 0.4°C 。若气氮纯度不变，则下塔压力相应提高约 $1.96 \times 10^4 \text{ Pa}$ 。若气氮纯度从98%的含氮量提高到99.9%时，冷凝温度约降低 0.2°C ，为保证温差不变，下塔压力需升高约 $9.8 \times 10^3 \text{ Pa}$ 。

同理，冷凝蒸发器传热面积F值和传热系数K值减少时，都使下塔压力上升。在全低压流程中，下塔压力每上升 $9.8 \times 10^3 \text{ Pa}$ 能耗相应增加1%左右。

下塔阻力一般变化不大，只是在加热不彻底，产生液悬等的情况下，阻力才有变化。

因此，在生产中，设法降低上塔压力，按着工艺生产要求的数值，调节液氧、液氮纯度，及时排除不凝性气体，使液面保持在最佳高度上。避免下塔压力升高，以增加产量，减少能耗，降低成本。

4. 主冷凝蒸发器传热温差扩大原因分析及处理

在空分装置中，下塔压力取决于主冷凝蒸发器（见图4）的温差，主冷温差大，下塔压力就相应升高，这样，在其它条件相同时，压缩机排出压力就将升高，能耗就增加。

为此，空分设计总是力图主冷温差取得小些，以降低能耗。在实际运行中，总希望主冷温差越接近设计值越好。但事实上，生产过程中，主冷传热面会因脏污而使传热系数减小。液氧中二氧化碳固体析出较多时，液氧趋近于粘性流体，使传热系数下降。液氧操作液面过低或管子堵得过多、氮侧不凝性气体的积聚




图 4 主冷凝蒸发器

等均使传热面积减小。主冷凝器的热负荷与传热面积、传热系数、传热温差成正比。

为保证生产所需要的主冷热负荷不变，当传热系数和传热面积减少后，必须增加传热温差。而传热温差的扩大必然需要提高下塔压力，下塔压力的升高又使压缩机能耗增加。同时下塔压力升高后，进空分装置的空气量将减少，使氧产量下降。

为了保证主冷的正常热负荷又不使传热温差扩大，必须注意液空过滤器的效率，使之有效地防止二氧化碳等固体杂质进入上塔；定期吹除氮、氯等不凝性气体；注意液氧液面，防止液面过低；一旦需要超负荷运行时，需注意主冷传热面是否富裕，必须