

# 光学仪器设计手册

上 册



国防工业出版社

40

# 光学仪器设计手册

上 册

(光学设计与光学测量)

《光学仪器设计手册》编辑组 编



1105111

## 内 容 简 介

本手册分为上、下两册出版。上册为光学设计与光学测量；下册为光学仪器结构设计和照明装置等。

上册的主要内容为：几何光学成象；光的波动性及其应用；目标和接收器；光学系统象差计算；光学系统结构单元；典型光组的设计方法，其中包括望远物镜设计，显微物镜设计，目镜设计和照相物镜设计等；典型光学系统结构，包括双胶望远物镜、目镜、照相和投影制版物镜以及显微物镜共330个，给出了原始数据、结构图、光学特性、象差值和曲线；望远系统设计；光学零件技术要求；光学材料；基本测量工具；光学基本量的测量；望远系统光学性能测量；照相物镜测量；评定光学系统象质的几种方法。书后附有光学设计常用名词符号。

下册的主要内容为：常用设计资料，包括紧固件、公差配合、表面光洁度、结构要素、热处理与表面精饰、毛坯（铸件、冲压件、塑料件）设计等；结构设计包括：弹簧、齿轮、轴系、导轨、联轴节、示度装置与水准器、密封与干燥、常用结构（分目镜、物镜等12类）、精密螺纹、护盖与眼罩、传动装置、光栏、凸轮与劈锥以及尺寸链等；照明装置分为灯泡（包括电珠和特种灯泡）、电池、变阻器、电位计、变压器、插接元件和开关类等七部分。书后附有常用数学用表和单位换算表等。

本手册可供光学仪器、仪表等专业的工人、技术人员和学员参考。

## 光学仪器设计手册

### 上 册

（只限国内发行）

（光学设计与光学测量）

《光学仪器设计手册》编辑组 编

\*

国防工业出版社出版

北京市书刊出版业营业登记证字第074号

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

国防工业出版社印刷厂印装

\*

787×1092 1/16 印张38 插页4 1001千字

1971年10月第一版 1971年10月第一次印刷

统一书号：15034·1231 定价：4.00元

# 毛 主 席 语 录

人类的历史，就是一个不断地从必然王国向自由王国发展的历史。这个历史永远不会完结。在有阶级存在的社会内，阶级斗争不会完结。在无阶级存在的社会内，新与旧、正确与错误之间的斗争永远不会完结。在生产斗争和科学实验范围内，人类总是不断发展的，自然界也总是不断发展的，永远不会停止在一个水平上。因此，人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。停止的论点，悲观的论点，无所作为和骄傲自满的论点，都是错误的。

人的正确思想是从那里来的？是从天上掉下来的吗？不是。是自己头脑里固有的吗？不是。人的正确思想，只能从社会实践中来，只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。

世间一切事物中，人是第一个可宝贵的。在共产党领导下，只要有了人，什么人间奇迹也可以出来。

# 毛 主 席 语 录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

我国有七亿人口，工人阶级是领导阶级。要充分发挥工人阶级在文化大革命中和一切工作中的领导作用。工人阶级也应当在斗争中不断提高自己的政治觉悟。

备战、备荒、为人民。

抓革命，促生产，促工作，促战备。

中国人民有志气，有能力，一定要在不远的将来，赶上和超过世界先进水平。

要认真总结经验。

# 目 录

## 前 言

## 第一篇 光学设计

第一章 几何光学成象	9
第一节 正负号规定	9
第二节 光学成象基本原理	9
第三节 近轴光学基本公式	10
一、单个折射球面的公式	10
二、一般共轴球面系统的公式	11
三、放大率公式	11
四、光学系统的组合	12
第四节 光学系统中光束的限制	13
一、光栏	13
二、渐晕	13
三、焦深	15
四、景深	15
五、远心光路	17
第二章 光的波动性及其应用	18
第一节 光的干涉	18
一、光的干涉	18
二、光波干涉的应用	19
第二节 光的衍射	22
一、光的衍射	22
二、光学仪器的鉴别率	23
第三节 光的偏振	27
一、光的偏振	27
二、偏振光的应用	29
第三章 目标和接收器	31
第一节 目标	31
一、目标的光能量公式	31
二、光源	33
三、物体	35
第二节 接收器	36
一、眼睛	36
二、光电接收器件	40
三、感光胶片	43
第四章 光学系统象差计算	47
第一节 光线光路计算	47
一、近轴光线光路计算	47
二、三角法实际光线光路计算	48
三、矢量法空间光线光路计算	49
四、细光束焦点计算	52
五、轴对称非球面光线光路计算	53
第二节 象差计算和象差曲线	59
一、象差计算公式	59
二、象差曲线	61
第三节 初级象差计算	63
一、初级象差系数与初级象差的关系	64
二、初级象差系数	64
第四节 实际象差分布公式	67
第五节 几何象差和波象差的关系	68
第六节 象差公差	68
一、望远系统及显微系统的象差公差	68
二、照相物镜的象差公差	69
第五章 光学系统结构单元	70
第一节 反射镜	70
一、平面反射镜	70
二、平面反射镜系	71
三、球面反射镜	71
第二节 反射棱镜	72
一、基本定义	72
二、反射棱镜的分类及符号	73
三、反射棱镜的视场角	74
四、反射棱镜的外形尺寸计算	75
五、反射棱镜两面角的计算	76
六、反射棱镜的初级象差	77
七、反射棱镜的误差	78
八、反射棱镜表	83
九、反射棱镜应用实例	92
第三节 折射棱镜	96
一、折射棱镜的性质和作用	96
二、消色差折射棱镜和直视棱镜的设计	96
三、折射棱镜的放大率	96
第四节 光楔和补偿器	96
一、使用在平行光路中的补偿器	97
二、使用在会聚光路中的补偿器	97
三、使用在焦面上的旋转光楔	98
第五节 透镜	99

一、单薄透镜 .....	99	二、三片照相物镜设计 .....	228
二、双胶合薄透镜 .....	100	三、双高斯照相物镜设计 .....	230
三、无光焦度双胶合薄透镜 .....	102	<b>第七章 典型光学系统结构 .....</b>	<b>233</b>
四、无光焦度等折射率双薄透镜 .....	103	第一节 双胶望远物镜 .....	233
五、两组定焦距薄透镜 .....	103	第二节 目镜 .....	252
六、厚透镜 .....	104	第三节 照相和投影制版物镜 .....	304
表5-18 单薄透镜参数表 .....	106	第四节 显微物镜 .....	319
表5-19 双胶合薄透镜 $P_0$ 表 .....	108	<b>第八章 望远系统设计 .....</b>	<b>327</b>
表5-20 双胶合薄透镜参数表 .....	115	第一节 设计的基本步骤 .....	327
表5-21 无光焦度双胶合薄透镜参数表 .....	185	第二节 光学性能及其公差的确定 .....	327
表5-22 厚透镜表 .....	186	第三节 望远系统设计举例 .....	331
<b>第六节 非球面 .....</b>	<b>188</b>	一、对光学性能的要求 .....	331
一、概述 .....	188	二、方案选择和外形尺寸计算 .....	331
二、非球面初级象差理论 .....	189	三、象差设计 .....	333
三、非球面反射镜 .....	190	<b>第四节 透镜转象系统设计 .....</b>	<b>337</b>
四、非球面透镜 .....	191	一、对转象系统的要求 .....	337
<b>第七节 滤光镜 .....</b>	<b>192</b>	二、放大率 $B_m = -1$ 的双透镜组转象系统设计 .....	337
一、有色玻璃滤光镜 .....	192	三、任意放大率的转象系统设计 .....	338
二、金属干涉滤光镜 .....	196	四、放大率可变的转象系统设计 .....	339
三、薄膜式中性滤光镜 .....	196	<b>第九章 光学零件技术要求 .....</b>	<b>341</b>
四、乳白玻璃的中性滤光镜 .....	197	第一节 光学制图 .....	341
五、毛玻璃的滤光镜 .....	197	一、总则 .....	341
六、偏振滤光镜 .....	197	二、光学系统图 .....	341
七、滤光镜的其他要求 .....	198	三、光学胶合件图与零件图 .....	343
<b>第八节 场镜和分划板 .....</b>	<b>199</b>	四、光学胶合件图 .....	345
一、场镜 .....	199	五、光学零件图 .....	345
二、分划板 .....	199	六、玻璃制作图纸 .....	355
<b>第九节 保护玻璃 .....</b>	<b>202</b>	<b>第二节 对光学玻璃的要求 .....</b>	<b>355</b>
一、密封性保护玻璃 .....	202	<b>第三节 光学零件的技术要求 .....</b>	<b>356</b>
二、抗应力保护玻璃 .....	203	一、光学零件表面半径数值系列 .....	356
三、导电加热的保护玻璃 .....	203	二、光学零件的外径 .....	371
四、保护光学零件表面的保护玻璃 .....	205	三、光学零件的中心厚度及边缘最小厚度 .....	371
五、照明窗及观察窗玻璃 .....	205	四、透镜有关公差 .....	372
<b>第六章 典型光组设计方法 .....</b>	<b>206</b>	五、光学零件的倒边 .....	373
第一节 望远物镜设计 .....	206	六、透镜中心偏差 .....	374
一、双胶物镜设计 .....	206	七、角度公差 .....	374
二、三片式望远物镜设计 .....	207	八、光学零件的气泡度要求 .....	375
三、简单的折反射物镜设计 .....	208	九、光学零件的表面光洁度 .....	379
<b>第二节 显微物镜设计 .....</b>	<b>211</b>	十、光学零件的表面误差 .....	382
一、中倍(李斯特)显微物镜设计 .....	212	十一、光学零件的表面镀膜 .....	385
二、高倍显微物镜设计 .....	215	十二、光学零件的胶合 .....	405
三、远心物镜设计 .....	215	十三、光学零件外圆涂漆 .....	406
<b>第三节 目镜设计 .....</b>	<b>217</b>	十四、光学零件的鉴别率 .....	406
一、目镜设计特点及常用目镜类型 .....	217	十五、分划板有关技术条件 .....	406
二、对称目镜设计之一(求解法) .....	219	<b>第四节 光学零件矢高和重量计算 .....</b>	<b>408</b>
三、对称目镜设计之二(查表法) .....	220	<b>第十章 光学材料 .....</b>	<b>409</b>
四、艾尔弗目镜设计 .....	225	第一节 无色光学玻璃 .....	409
<b>第四节 照相物镜设计 .....</b>	<b>226</b>		
一、照相物镜设计特点及常用类型 .....	226		

一、无色光学玻璃的分类和牌号.....	409
二、无色光学玻璃的质量指标.....	409
三、无色光学玻璃的理化性能.....	417
四、无色光学玻璃牌号及性能对照表.....	421
第二节 耐辐射光学玻璃 .....	440
一、牌号、类别和级别.....	440
二、耐辐射光学玻璃的质量指标.....	441
三、国内外耐辐射光学玻璃对照表.....	443
第三节 有色光学玻璃 .....	444
一、有色光学玻璃分类、分级和牌号.....	444
二、有色光学玻璃的质量指标.....	453
三、有色光学玻璃的理化性能.....	455

四、国内外有色光学玻璃牌号对照表.....	488
第四节 晶体材料 .....	490
一、晶体的理化性能.....	490
二、晶体的特性曲线和光学常数.....	491
第五节 其他光学材料 .....	507
一、窗用平板玻璃 (JG40-62) .....	507
二、TQ1透气玻璃 (WJ278-65) .....	508
三、有机玻璃.....	509
四、赛璐珞.....	511
五、石英光学玻璃.....	512
六、常用液体的折射率.....	514

## 第二篇 光 学 测 量

第十一章 基本测量工具 .....	515
第一节 平行光管 .....	515
表11-1 平行光管各种结构型式.....	515
表11-2 平行光管各种物镜型式.....	516
第二节 自准直望远镜 .....	517
表11-3 三种自准直望远镜比较.....	518
第三节 测微目镜 .....	518
一、丝杠式测微目镜.....	519
二、楔块移动式测微目镜.....	520
三、光楔移动式测微目镜.....	521
四、阿基米德螺旋线式测微目镜.....	522
五、平板玻璃摆动式测微目镜.....	523
六、补偿透镜式测微目镜.....	524
第四节 常用基本工具 .....	525
一、方管前置镜.....	525
二、五角棱镜.....	526
三、平面反射镜.....	526
四、水准器.....	526
五、铅垂线.....	527
第五节 光具座 .....	527
第十二章 光学基本量的测量 .....	529
第一节 玻璃折射率的测量 .....	529
一、全反射法.....	529
二、V形棱镜法.....	531
三、最小偏向角法.....	532
四、自准直法.....	534
表12-1 五种测量折射率方法比较.....	534
第二节 球面曲率半径的测量 .....	535
一、环形球径仪测量曲率半径.....	535
二、自准直法测量曲率半径.....	536
三、刀口仪测量曲率半径.....	537
表12-2 四种测量曲率半径的仪器比较.....	538
第三节 焦距和截距的测量 .....	538
--、根据公式 $xx' = ff'$ 测量.....	539

二、根据公式 $f' = \beta \cdot x = -\frac{x'}{\beta}$ 测量 .....	539
三、根据公式 $f' = \frac{y}{\tan \omega}$ 测量 .....	542
四、选配成对物镜的方法 .....	544
五、负透镜焦距的测量 .....	544
六、特长焦距的测量 .....	545
表12-3 八种测量焦距方法比较 .....	546
第四节 棱镜角度的测量 .....	546
一、测角仪测量棱镜角度 .....	546
二、自准直望远镜测量角度误差和平行差 .....	548
三、激光平面干涉仪检验屋脊棱镜双象差 .....	553
第五节 旋转非球面的测量 .....	554
一、用样板测量 .....	554
二、用机械法测量 .....	555
三、在投影仪上测量 .....	556
四、用液面法测量 .....	556
五、用近似球面测量 .....	557
六、用反射成像测量二次非球面 .....	557
七、用法线象差测量 .....	559
八、用测量带球差的方法检验 .....	560
九、用象差补偿的方法测量 .....	560
十、用浸液法测量二次非球面 .....	560

第十三章 望远系统光学性能测量 .....	562
第一节 视度 .....	562
一、用普通视度筒测量 .....	562
二、用大量程视度筒测量 .....	563
三、用半透镜视度筒测量 .....	563
第二节 视差 .....	564
一、视度测量法 .....	565
二、摆头法 .....	566
三、平行光管视差的测量 .....	566
第三节 出射光瞳的形状、直径、距离和眼点距离 .....	568
第四节 放大率 .....	570

# 光学仪器设计手册

上 册

(光学设计与光学测量)

《光学仪器设计手册》编辑组 编



1105111

## 内 容 简 介

本手册分为上、下两册出版。上册为光学设计与光学测量；下册为光学仪器结构设计和照明装置等。

上册的主要内容为：几何光学成象；光的波动性及其应用；目标和接收器；光学系统象差计算；光学系统结构单元；典型光组的设计方法，其中包括望远物镜设计，显微物镜设计，目镜设计和照相物镜设计等；典型光学系统结构，包括双胶望远物镜、目镜、照相和投影制版物镜以及显微物镜共330个，给出了原始数据、结构图、光学特性、象差值和曲线；望远系统设计；光学零件技术要求；光学材料；基本测量工具；光学基本量的测量；望远系统光学性能测量；照相物镜测量；评定光学系统象质的几种方法。书后附有光学设计常用名词符号。

下册的主要内容为：常用设计资料，包括紧固件、公差配合、表面光洁度、结构要素、热处理与表面精饰、毛坯（铸件、冲压件、塑料件）设计等；结构设计包括：弹簧、齿轮、轴系、导轨、联轴节、示度装置与水准器、密封与干燥、常用结构（分目镜、物镜等12类）、精密螺纹、护盖与眼罩、传动装置、光栏、凸轮与劈锥以及尺寸链等；照明装置分为灯泡（包括电珠和特种灯泡）、电池、变阻器、电位计、变压器、插接元件和开关类等七部分。书后附有常用数学用表和单位换算表等。

本手册可供光学仪器、仪表等专业的工人、技术人员和学员参考。

## 光学仪器设计手册

### 上 册

（只限国内发行）

（光学设计与光学测量）

《光学仪器设计手册》编辑组 编

\*

国防工业出版社出版

北京市书刊出版业营业登记证字第074号

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

国防工业出版社印刷厂印装

\*

787×1092 1/16 印张38 插页4 1001千字

1971年10月第一版 1971年10月第一次印刷

统一书号：15034·1231 定价：4.00元

## 前　　言

在毛主席革命路线的指引下，我国光学工业战线广大革命职工，坚决贯彻执行党的“鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义”的总路线，取得了很大成绩。但是，过去由于反革命修正主义路线的干扰、破坏，使光学工业的发展受到一定的影响。经过无产阶级文化大革命，特别是党的“九大”以来，在毛主席“团结起来，争取更大的胜利”的伟大号召下，广大革命职工，高举革命大批判的旗帜，狠批叛徒、内奸、工贼刘少奇的反革命修正主义路线，提高了阶级斗争和两条路线斗争的觉悟，鼓舞了革命干劲，狠抓革命，猛促生产，使光学工业得到迅速发展，形势越来越好。

在社会主义革命和社会主义建设的大好形势下，为了更好地贯彻执行毛主席“独立自主、自力更生”，“打破洋框框，走自己工业发展道路”的伟大方针，尽快地实现毛主席提出的“赶上和超过世界先进水平”的伟大号召；为了适应光学工业战线上蓬勃兴起的科研设计和技术革新群众运动对技术资料的需要，我们根据光学工业战线上广大工人和技术人员在三大革命实践中总结出来的经验，编写了这本《光学仪器设计手册》。

《光学仪器设计手册》，主要是面向工厂为广大工人群众大力开展科研设计和技术革新服务。内容侧重于军用光学仪器，尽量做到典型结构多、常用图表多、实际例子多，并力求简明实用。全书分上下两册。上册为光学设计和光学测量；下册为光学仪器结构设计和照明装置等。

本书在编写过程中，得到了全国许多工厂、机关、学校、科研单位和光学战线上广大革命群众的热情关怀和支持，谨表示衷心的感谢。

由于我们学习马克思主义、列宁主义、毛泽东思想不够，调查研究不够广泛深入，书中一定存在许多缺点和错误，诚恳地希望同志们批评指正。

《光学仪器设计手册》编辑组

一九七一年三月



# 目 录

## 前 言

## 第一篇 光学设计

第一章 几何光学成象	9
第一节 正负号规定	9
第二节 光学成象基本原理	9
第三节 近轴光学基本公式	10
一、单个折射球面的公式	10
二、一般共轴球面系统的公式	11
三、放大率公式	11
四、光学系统的组合	12
第四节 光学系统中光束的限制	13
一、光栏	13
二、渐晕	13
三、焦深	15
四、景深	15
五、远心光路	17
第二章 光的波动性及其应用	18
第一节 光的干涉	18
一、光的干涉	18
二、光波干涉的应用	19
第二节 光的衍射	22
一、光的衍射	22
二、光学仪器的鉴别率	23
第三节 光的偏振	27
一、光的偏振	27
二、偏振光的应用	29
第三章 目标和接收器	31
第一节 目标	31
一、目标的光能量公式	31
二、光源	33
三、物体	35
第二节 接收器	36
一、眼睛	36
二、光电接收器件	40
三、感光胶片	43
第四章 光学系统象差计算	47
第一节 光线光路计算	47
一、近轴光线光路计算	47
二、三角法实际光线光路计算	48
三、矢量法空间光线光路计算	49
四、细光束焦点计算	52
五、轴对称非球面光线光路计算	53
第二节 象差计算和象差曲线	59
一、象差计算公式	59
二、象差曲线	61
第三节 初级象差计算	63
一、初级象差系数与初级象差的关系	64
二、初级象差系数	64
第四节 实际象差分布公式	67
第五节 几何象差和波象差的关系	68
第六节 象差公差	68
一、望远系统及显微系统的象差公差	68
二、照相物镜的象差公差	69
第五章 光学系统结构单元	70
第一节 反射镜	70
一、平面反射镜	70
二、平面反射镜系	71
三、球面反射镜	71
第二节 反射棱镜	72
一、基本定义	72
二、反射棱镜的分类及符号	73
三、反射棱镜的视场角	74
四、反射棱镜的外形尺寸计算	75
五、反射棱镜两面角的计算	76
六、反射棱镜的初级象差	77
七、反射棱镜的误差	78
八、反射棱镜表	83
九、反射棱镜应用实例	92
第三节 折射棱镜	96
一、折射棱镜的性质和作用	96
二、消色差折射棱镜和直视棱镜的设计	96
三、折射棱镜的放大率	96
第四节 光楔和补偿器	96
一、使用在平行光路中的补偿器	97
二、使用在会聚光路中的补偿器	97
三、使用在焦面上的旋转光楔	98
第五节 透镜	99

一、单薄透镜 .....	99	二、三片照相物镜设计 .....	228
二、双胶合薄透镜 .....	100	三、双高斯照相物镜设计 .....	230
三、无光焦度双胶合薄透镜 .....	102	<b>第七章 典型光学系统结构 .....</b>	<b>233</b>
四、无光焦度等折射率双薄透镜 .....	103	第一节 双胶望远物镜 .....	233
五、两组定焦距薄透镜 .....	103	第二节 目镜 .....	252
六、厚透镜 .....	104	第三节 照相和投影制版物镜 .....	304
表5-18 单薄透镜参数表 .....	106	第四节 显微物镜 .....	319
表5-19 双胶合薄透镜 $P_0$ 表 .....	108	<b>第八章 望远系统设计 .....</b>	<b>327</b>
表5-20 双胶合薄透镜参数表 .....	115	第一节 设计的基本步骤 .....	327
表5-21 无光焦度双胶合薄透镜参数表 .....	185	第二节 光学性能及其公差的确定 .....	327
表5-22 厚透镜表 .....	186	第三节 望远系统设计举例 .....	331
<b>第六节 非球面 .....</b>	<b>188</b>	一、对光学性能的要求 .....	331
一、概述 .....	188	二、方案选择和外形尺寸计算 .....	331
二、非球面初级象差理论 .....	189	三、象差设计 .....	333
三、非球面反射镜 .....	190	<b>第四节 透镜转象系统设计 .....</b>	<b>337</b>
四、非球面透镜 .....	191	一、对转象系统的要求 .....	337
<b>第七节 滤光镜 .....</b>	<b>192</b>	二、放大率 $B_m = -1$ 的双透镜组转象系统设计 .....	337
一、有色玻璃滤光镜 .....	192	三、任意放大率的转象系统设计 .....	338
二、金属干涉滤光镜 .....	196	四、放大率可变的转象系统设计 .....	339
三、薄膜式中性滤光镜 .....	196	<b>第九章 光学零件技术要求 .....</b>	<b>341</b>
四、乳白玻璃的中性滤光镜 .....	197	第一节 光学制图 .....	341
五、毛玻璃的滤光镜 .....	197	一、总则 .....	341
六、偏振滤光镜 .....	197	二、光学系统图 .....	341
七、滤光镜的其他要求 .....	198	三、光学胶合件图与零件图 .....	343
<b>第八节 场镜和分划板 .....</b>	<b>199</b>	四、光学胶合件图 .....	345
一、场镜 .....	199	五、光学零件图 .....	345
二、分划板 .....	199	六、玻璃制作图纸 .....	355
<b>第九节 保护玻璃 .....</b>	<b>202</b>	<b>第二节 对光学玻璃的要求 .....</b>	<b>355</b>
一、密封性保护玻璃 .....	202	<b>第三节 光学零件的技术要求 .....</b>	<b>356</b>
二、抗应力保护玻璃 .....	203	一、光学零件表面半径数值系列 .....	356
三、导电加热的保护玻璃 .....	203	二、光学零件的外径 .....	371
四、保护光学零件表面的保护玻璃 .....	205	三、光学零件的中心厚度及边缘最小厚度 .....	371
五、照明窗及观察窗玻璃 .....	205	四、透镜有关公差 .....	372
<b>第六章 典型光组设计方法 .....</b>	<b>206</b>	五、光学零件的倒边 .....	373
第一节 望远物镜设计 .....	206	六、透镜中心偏差 .....	374
一、双胶物镜设计 .....	206	七、角度公差 .....	374
二、三片式望远物镜设计 .....	207	八、光学零件的气泡度要求 .....	375
三、简单的折反射物镜设计 .....	208	九、光学零件的表面光洁度 .....	379
<b>第二节 显微物镜设计 .....</b>	<b>211</b>	十、光学零件的表面误差 .....	382
一、中倍(李斯特)显微物镜设计 .....	212	十一、光学零件的表面镀膜 .....	385
二、高倍显微物镜设计 .....	215	十二、光学零件的胶合 .....	405
三、远心物镜设计 .....	215	十三、光学零件外圆涂漆 .....	406
<b>第三节 目镜设计 .....</b>	<b>217</b>	十四、光学零件的鉴别率 .....	406
一、目镜设计特点及常用目镜类型 .....	217	十五、分划板有关技术条件 .....	406
二、对称目镜设计之一(求解法) .....	219	<b>第四节 光学零件矢高和重量计算 .....</b>	<b>408</b>
三、对称目镜设计之二(查表法) .....	220	<b>第十章 光学材料 .....</b>	<b>409</b>
四、艾尔弗目镜设计 .....	225	第一节 无色光学玻璃 .....	409
<b>第四节 照相物镜设计 .....</b>	<b>226</b>		
一、照相物镜设计特点及常用类型 .....	226		

一、无色光学玻璃的分类和牌号.....	409
二、无色光学玻璃的质量指标.....	409
三、无色光学玻璃的理化性能.....	417
四、无色光学玻璃牌号及性能对照表.....	421
第二节 耐辐射光学玻璃 .....	440
一、牌号、类别和级别.....	440
二、耐辐射光学玻璃的质量指标.....	441
三、国内外耐辐射光学玻璃对照表.....	443
第三节 有色光学玻璃 .....	444
一、有色光学玻璃分类、分级和牌号.....	444
二、有色光学玻璃的质量指标.....	453
三、有色光学玻璃的理化性能.....	455

四、国内外有色光学玻璃牌号对照表.....	488
第四节 晶体材料 .....	490
一、晶体的理化性能.....	490
二、晶体的特性曲线和光学常数.....	491
第五节 其他光学材料 .....	507
一、窗用平板玻璃 (JG40-62) .....	507
二、TQ1透气玻璃 (WJ278-65) .....	508
三、有机玻璃.....	509
四、赛璐珞.....	511
五、石英光学玻璃.....	512
六、常用液体的折射率.....	514

## 第二篇 光 学 测 量

第十一章 基本测量工具 .....	515
第一节 平行光管 .....	515
表11-1 平行光管各种结构型式.....	515
表11-2 平行光管各种物镜型式.....	516
第二节 自准直望远镜 .....	517
表11-3 三种自准直望远镜比较.....	518
第三节 测微目镜 .....	518
一、丝杠式测微目镜.....	519
二、楔块移动式测微目镜.....	520
三、光楔移动式测微目镜.....	521
四、阿基米德螺旋线式测微目镜.....	522
五、平板玻璃摆动式测微目镜.....	523
六、补偿透镜式测微目镜.....	524
第四节 常用基本工具 .....	525
一、方管前置镜.....	525
二、五角棱镜.....	526
三、平面反射镜.....	526
四、水准器.....	526
五、铅垂线.....	527
第五节 光具座 .....	527
第十二章 光学基本量的测量 .....	529
第一节 玻璃折射率的测量 .....	529
一、全反射法.....	529
二、V形棱镜法.....	531
三、最小偏向角法.....	532
四、自准直法.....	534
表12-1 五种测量折射率方法比较.....	534
第二节 球面曲率半径的测量 .....	535
一、环形球径仪测量曲率半径.....	535
二、自准直法测量曲率半径.....	536
三、刀口仪测量曲率半径.....	537
表12-2 四种测量曲率半径的仪器比较.....	538
第三节 焦距和截距的测量 .....	538
--、根据公式 $xx' = ff'$ 测量.....	539

二、根据公式 $f' = \beta \cdot x = -\frac{x'}{\beta}$ 测量 .....	539
三、根据公式 $f' = \frac{y}{\tan \omega}$ 测量 .....	542
四、选配成对物镜的方法 .....	544
五、负透镜焦距的测量 .....	544
六、特长焦距的测量 .....	545
表12-3 八种测量焦距方法比较 .....	546
第四节 棱镜角度的测量 .....	546
一、测角仪测量棱镜角度 .....	546
二、自准直望远镜测量角度误差和平行差 .....	548
三、激光平面干涉仪检验屋脊棱镜双象差 .....	553
第五节 旋转非球面的测量 .....	554
一、用样板测量 .....	554
二、用机械法测量 .....	555
三、在投影仪上测量 .....	556
四、用液面法测量 .....	556
五、用近似球面测量 .....	557
六、用反射成像测量二次非球面 .....	557
七、用法线象差测量 .....	559
八、用测量带球差的方法检验 .....	560
九、用象差补偿的方法测量 .....	560
十、用浸液法测量二次非球面 .....	560

第十三章 望远系统光学性能测量 .....	562
第一节 视度 .....	562
一、用普通视度筒测量 .....	562
二、用大量程视度筒测量 .....	563
三、用半透镜视度筒测量 .....	563
第二节 视差 .....	564
一、视度测量法 .....	565
二、摆头法 .....	566
三、平行光管视差的测量 .....	566
第三节 出射光瞳的形状、直径、距离和眼点距离 .....	568
第四节 放大率 .....	570

一、用两个平行光管测量.....	570
二、用一个平行光管和一个前置镜测量.....	570
三、用一个标准光栏和一个倍率计测量.....	571
第五节 视场 .....	571
一、用广角平行光管测量.....	571
二、其他测量方法.....	571
第六节 象倾斜和分划倾斜 .....	572
一、分划倾斜的测量.....	572
二、象倾斜的测量.....	572
三、相对倾斜的测量.....	572
四、目镜光轴不水平时的测量.....	573
第七节 透光率 .....	573
第八节 双眼观察系统的特殊性能 .....	575
一、光轴平行性.....	575
二、放大率差.....	577
三、相对象倾斜.....	577
<b>第十四章 照相物镜测量 .....</b>	<b>578</b>
第一节 相对孔径的测量 .....	578
第二节 透光率的测量 .....	578
第三节 漫射系数的测量 .....	578
第四节 象面照度均匀性的测量 .....	579
<b>第十五章 评定光学系统象质的几种方法</b>	<b>580</b>
第一节 鉴别率板 .....	580
表15-1 鉴别率图案换算表 (WT1005-62).....	581
表15-3 各种鉴别率图案.....	583
第二节 鉴别率的测量 .....	585
一、照相物镜鉴别率的测量.....	585
二、望远系统鉴别率的测量.....	588
第三节 星点法 .....	589
一、轴上点衍射象.....	591
二、轴外点衍射象.....	594
第四节 阴影法 .....	596
附录 光学系统设计常用名词符号 .....	603



# 毛 主 席 语 录

一个正确的认识，往往需要经过由物质到精神，由精神到物质，即由实践到认识，由认识到实践这样多次的反复，才能够完成。这就是马克思主义的认识论，就是辩证唯物论的认识论。

## 第一篇 光学设计

### 第一章 几何光学成象

#### 第一节 正负号规定

- 一、光线从左向右为正向光路，反之为反向光路。
- 二、直线量从座标原点起，向右、向上为正，反之为负。不同直线量的座标原点的选择方式不同：如焦距以主点为原点，曲率半径及顶物（象）距以表面顶点为原点，焦物（象）距以焦点为原点，物（象）高以轴上点为原点等。
- 三、角度规定以锐角来衡量。  
对会聚角  $U$ ，规定由光轴转向光线，顺时针为正，反之为负。  
对入（折）射角  $I$ ，规定由光线转向法线，顺时针为正，反之为负。  
图 1-1 中所示各量均为正值。




图 1-1

#### 第二节 光学成象基本原理

- 一、光线在各向同性的均匀媒质中是直线传播的；