

147

4035

船員業務學習小叢書

# 船用熱工儀表

大連海运學院蒸汽機教研組編



人民交通出版社


1964.12.28

39912

船員業務學習小丛书

# 船員職工儀表

大連海運學院  
編  
蒸汽機教研組



236090

人民交通出版社

为了有助于我國广大船員业务學習起見，本社組織有关方面編寫了一套船員业务學習小丛书，希望通过它将船員各方面所必需的基本知識有系統地加以介紹。敘述力求通俗簡明，以便適合具有初中以上文化程度的船員閱讀。

本書為小丛书之一，敘述船舶动力裝置中最常使用的几种熱工仪表，主要闡述它們的工作原理、結構以及安裝和使用等基本問題。讀者對象主要是輪機部船員。

本書由大連海运學院蒸汽机教研組編寫。

## 船員业务學習小丛书

### 船用熱工仪表

大連海运學院 編  
蒸汽机教研組

人民交通出版社出版

(北京安定門外和平里)

北京市書刊出版業營業許可證出字第〇〇六号

新华書店發行

人民交通出版社印刷厂印刷

\*

1959年11月北京第一版 1959年11月北京第一次印刷

开本：787×1092mm 印張：2½張

全書：57,000字 印數：1—1,400冊

統一書號：15044·6173

定价（7）：0.24元

## 目 录

### 緒 論

§ 1 热工測量的意义 ..... 2

§ 2 热工測量仪表的分类 ..... 3

### 第一章 测量压力的仪表 ..... 4

§ 3 有关测量压力的一般知識 ..... 4

§ 4 压力仪表的种类 ..... 6

### 第二章 测量温度的仪表 ..... 18

§ 5 有关测量溫度的一般知識 ..... 18

§ 6 溫度表的种类 ..... 19

### 第三章 测量流量的仪表 ..... 45

§ 7 有关测量流量的一般知識 ..... 45

§ 8 流量表的种类 ..... 46

### 第四章 测量水位、馬力和烟气成分的仪表 ..... 61

§ 9 低地位水位表 ..... 61

§ 10 示功器 ..... 65

§ 11 奥尔斯式烟气分析器 ..... 76

## 緒論

### § 1 热工測量的意义

船舶动力装置，包括所有的主辅机在内，是在极其复杂的条件下工作的，有时在风平浪静的情况下运转，有时却要和惊涛骇浪相搏斗。船舶经常靠离码头以及其他机动操纵也给动力装置造成了困难的工作条件。因此对船舶动力装置提出了许多要求，其中有这样两点：（1）安全可靠；（2）经济性高。

不难理解，对于航行在海上的船舶来说，特别是远涉重洋的巨轮，全船的生命财产要求有绝对安全可靠的保证。此外，作为运输工具原动力的船舶动力装置，又应该具有高度的经济性，这样才能为国家创造更多的财富。

为了满足上述要求，不仅要在设计和制造船舶动力装置时作很大的努力，而且要在其实际运转方面作出很大努力。实践证明，管理质量的好坏对动力装置的可靠性和经济性起着巨大作用。管理不当常常会导致动力装置经济性变坏甚至发生严重事故。

为了保证动力装置的运转安全可靠和经济性高，热工仪表是必不可少的有力工具。可以说，利用热工仪表所进行的热工测量能够保证动力装置安全而可靠地工作，同时能保证它具有高度的经济性。

经常利用仪表来测量工质（水、汽、滑油、空气、烟气、燃油）的压力、温度、流量和水位等等，能够保证和提高动力

裝置的工作可靠性。例如，經常檢查和測量鍋爐的蒸汽壓力和水位就可以預防鍋爐發生事故。又如經常測定渦輪機軸承的溫度就可以保證它的安全運轉。

為了保證和提高動力裝置的經濟性，必須盡力提高其效率及減少熱損失。例如，鍋爐中有排煙損失、機械損失和化學不完全燃燒損失等。為了減少這些損失，首先必須通過測量將它們求出，然後再設法減小。要進行測量，就必須利用各種儀表，如烟氣分析器和溫度表等等。

## § 2 热工測量儀表的分類

在船舶動力裝置中，用於熱工測量的儀表為數相當眾多。為了便於敘述和研究，應將其分類。分類可按不同的特徵進行，通常是按動作的可靠性和靈敏度、安裝的方式、取讀數的方式以及測量的對象等進行的。

按動作的可靠性和靈敏度可分為：

1. 标準儀表——準確度和靈敏度很高，用於特殊情況；
2. 實用儀表——準確度和靈敏度較差，但比較可靠和耐用，用於實際工作中。

按安裝的方式可分為：

1. 固定式儀表——經常裝在測量的點上；
2. 便攜式儀表——只在測量時安裝，用完即取下。

按取讀數的方式可分為：

1. 指示式儀表——指示瞬時值的儀表；
2. 記錄式儀表——自動把指示值記錄下來的儀表；
3. 計數式儀表——將被測量的總量計下來的儀表。

按測量的對象主要可分為：

1. 測量壓力的儀表；

2. 测量溫度的仪表；
3. 测量流量的仪表；
4. 测量液位的仪表；
5. 测量功率的仪表；
6. 测量物質成分的仪表，等等。

我們下面将按最后一种分类方法分別叙述各种热工仪表。

## 第一章 测量压力的仪表

### § 3 有关测量压力的一般知識

所謂压力，就是单位面积上所受到的垂直作用的力。液体和气体的压力就是它們垂直作用在单位面积上的力。在动力装置中的很多地方，都需要测量液体、气体或蒸汽的压力。所测得的压力可以用絕對压力或表压力表示。在实用中的大多数情况下，只要以表压力表示即可。

所謂絕對压力，就是某一物体上面的全部压力，包括大气作用在它上面的压力在内。表压力是用仪表直接测得的压力，它不包括大气的压力，因为仪表本身处在大气压力的作用之下，因此仪表的零指數实际上已包括了大气压力。因此，絕對压力  $P$  就等于表压力  $p$  和大气压力  $p_a$  之和：

$$P = p + p_a \quad (1)$$

要想知道絕對压力，就需要測量表压力和大气压力。用来测量大气压力的仪表叫作气压表。用来测量表压力的仪表叫作压力表。

由上述可知，表压力就等于絕對压力减去大气压力，即：

$$p = P - p_a \quad (2)$$

所以說，壓力表所指示的表壓力，是絕對壓力與大氣壓力之差。

有時，絕對壓力小於大氣壓力，這時的這個差值稱為真  
空。所以，真空 $p_v$ 就是大氣壓力與低於大氣壓力的絕對壓力之  
差：

$$p_v = p_a - P \quad (3)$$

用來測量真空的儀表稱為真空表。

有時，既要測量高於大氣壓力的壓力，又要測量低於大  
氣壓力的壓力（真空），在這種情況下，就要採用所謂壓力-真  
空表。

工程上測量壓力所用的單位，在公制中常為公斤/平方厘  
米，因為力的單位用公斤，而面積的單位用平方厘米。這個單位  
的意思是每一平方厘米面積上受到多少公斤力的作用。此外，公  
制中亦採用毫米水柱或毫米水銀柱高度作為壓力單位。在英制中，  
力的單位用磅，面積單位用平方吋，故壓力的單位用磅/平  
方吋，意即每一平方吋面積上受到多少磅的力的作用。英制中  
亦採用吋水銀柱或吋水柱高度作為壓力單位。我國的許多船上現  
在還有用英制單位的。

工程上取大氣壓力等於 1 公斤/平方厘米或 14.22 磅/平方  
吋。因此，1 公斤/平方厘米的壓力又常常被稱為 1 氣壓。

由於在生產實踐中常常遇到各種不同的單位，所以各種單  
位之間的換算頗為重要。上述各單位之間有如下的換算關係：

$$1 \text{ 公斤}/\text{平方厘米} = 735.56 \text{ 毫米水銀柱}$$

$$1 \text{ 公斤}/\text{平方厘米} = 10 \text{ 米水柱}$$

$$1 \text{ 公斤}/\text{平方厘米} = 14.22 \text{ 磅}/\text{平方吋}$$

$$1 \text{ 磅}/\text{平方吋} = 0.0703 \text{ 公斤}/\text{平方厘米}$$

$$1 \text{ 磅}/\text{平方吋} = 703 \text{ 毫米水柱}$$

$$1 \text{ 磅}/\text{平方吋} = 51.715 \text{ 毫米水銀柱}$$

$$1 \text{ 磅}/\text{平方吋} = 2.036 \text{ 吋水銀柱}$$

現舉例說明壓力的單位如何換算。

例 1 已知某一鍋爐汽筒內的壓力為240磅/平方吋，若用公斤/平方厘米表示，應為多少？

解：已知  $1 \text{ 磅}/\text{平方吋} = 0.0703 \text{ 公斤}/\text{平方厘米}$

故鍋爐汽筒內的壓力為：

$$240 \times 0.0703 = 16.9 \text{ 公斤}/\text{平方厘米}$$

例 2 某一壓縮空氣瓶內的壓力為35公斤/平方厘米，試將此壓力值用磅/平方吋表示出來。

解：已知  $1 \text{ 公斤}/\text{平方厘米} = 14.22 \text{ 磅}/\text{平方吋}$ ，

故空氣瓶內的壓力為

$$35 \times 14.22 = 498 \text{ 磅}/\text{平方吋}.$$

#### § 4 壓力儀表的種類

船舶動力裝置中用來測量壓力的儀表，按準確度的高低可分為標準的和實用的兩種，按動作原理可分為彈簧式和液體式兩種，其他型式不多見。最常遇到的有管子彈簧式壓力表和液體式壓力表兩種，現分述如下。

##### 1. 管子彈簧式壓力表

在動力裝置中，這種壓力表應用得最為普遍。它們可以制為壓力表、真空表和壓力-真空表，用來在船舶動力裝置中測

量鍋爐的蒸汽壓力、各種管路內的壓力、蒸汽機和汽輪機的進氣壓力和容氣器內的壓力、加熱器和蒸發器等等的壓力以及凝汽器內的真空等等。

這種壓力表是按管子彈簧在壓力作用下發生彈性變形的原理工作的。管子彈簧的變形通過一套機構傳到指針上，指針發生偏轉，偏轉的大小與管子彈簧變形的大小相對應，亦即與所測壓力的大小相對應，於是指針就在刻度盤上指出所測的壓力值。

管子彈簧式壓力表的內部構造示於圖1。管子彈簧1具有




图 1

橢圓形剖面，並且彎成圓弧形狀，橢圓的短軸與刻度盤相平行。管子的一端固接在支持器2上，支持器2用螺絲擗緊在儀表的圓形外殼3上。支持器的下端帶有接頭4，接頭上有螺紋，用來將儀表同被測地點相連接。管子彈簧的另一端為自由

端，用端头5封牢并焊住。端头5与吊杆6是铰接的，吊杆的另一端与黄铜扇形齿轮7相连接。扇形齿轮与小齿轮8相啮合，而小齿轮的轴心上装有仪表的指针9。与小齿轮平行装有螺旋形的游丝10，用以消除小齿轮与扇形齿轮之间的间隙活动。游丝的一端与小齿轮连接，另一端固定在传动机构的支架上。游丝经常使小齿轮紧压在扇形齿轮的一面上。

当用小管将压力表与被测地点接通时，该处的压力便传到管子弹簧的内腔中。在这个压力的作用下，管子弹簧将要伸直，它的自由端就要向右上方移动，于是拉动吊杆，使扇形齿轮和小齿轮转动，指针便在刻度盘11上沿顺时针方向转动并指出压力的大小。压力表具有一个同心圆的刻度盘，上面刻着均匀的刻度，因为管子弹簧自由端位移的大小实际上与所受压力的大小成正比。刻度可用公斤/平方厘米、磅/平方吋或毫米水银柱表示。刻度的中心角一般为 $270\sim300^\circ$ 。

具有椭圆形剖面并弯成圆弧形的管子弹簧在压力作用下伸直的现象，是容易说明的。管子椭圆剖面的短轴在内表面受到压力时将增大，而管子长度在变形后仍假定保持不变，即管子内外两圆弧的长度不变，那么由于短轴增大，即内外两圆弧之间的距离增大，所以管子势必要伸直些。




图 2

管子弹簧伸直的现象亦可证明如下。现将管子弹簧单独画出，如图2所示。图上： $r_1'$ ——半径 $OB_1$ ； $r_2'$ ——半径 $OB_2$ ； $b'$ ——椭圆小轴； $\alpha$ ——管子弹簧的弯曲角。用 $r_1'$ 、 $r_2'$ 、 $b'$ 及 $\alpha'$ 代表管子弹簧变形后的各相应的量。

我們可以寫出如下的方程式：

$$r_1\alpha=r_1'\alpha' \quad (4)$$

$$r_2\alpha=r_2'\alpha' \quad (5)$$

从式(5)中減去式(4)，得

$$(r_2-r_1)\alpha=(r_2'-r_1')\alpha' \quad (6)$$

但因  $r_2-r_1=b$ ,  $r_2'-r_1'=b'$ , 則方程式(6)可寫成如下形式：

$$ba=b'\alpha' \quad (7)$$

在管子彈簧內腔受到壓力作用之後，橢圓小軸增大，即變形後  $b' > b$ 。而由式(7)可知，此時  $\alpha' < \alpha$ ，也就是說，在壓力的作用下，管子彈簧的彎曲角減小，而管子彈簧的自由端向右上方移動並伸直一些。如果在自由端接上傳動機構，就可以帶動指針指出相應的壓力值。

若命  $b' - b = \Delta b$  和  $\alpha - \alpha' = \Delta \alpha$ ，於是(7)式可化為：

$$ba = (b + \Delta b)(\alpha - \Delta \alpha)$$

化簡後得：

$$\Delta \alpha = \alpha \frac{\Delta b}{b + \Delta b} \quad (8)$$

由這個公式可以看出，管子彈簧原來的彎曲角度  $\alpha$  愈大，以及管子橢圓剖面的小軸長度  $b$  愈小，彎曲角度的變更 ( $\Delta \alpha$ ) 就愈大。因此，在彎曲角度  $\alpha$  相同的條件下，管子彈簧橢圓剖面小軸愈小，儀表的動作愈靈敏，亦即管子作得愈扁，儀表靈敏度愈大。

從(8)式還可以看出，如果管子彈簧具有圓形剖面，則在壓力增大的時候，管子不會伸直，因為此時  $\Delta b = 0$ ，因此  $\Delta \alpha$  也等於零。

帶有管子彈簧的儀表用作真空表和壓力-真空表，其動作原理和結構與用作壓力表完全相同，所不同的只是刻度的標尺。在真空表中，刻度標尺通常以毫米水銀柱高度（或時水銀柱高度）為單位。壓力-真空表有時用來測量高於大氣壓力的

压力，有时用来测量低于大气压力的压力，它采用两种刻度标尺，在零点的左面刻成毫米水银柱，用来测量真空，而在零点的右面刻成公斤/平方厘米，用来测量高于大气压力的压力。

当测量真空时，管子弹簧内腔的压力低于作用在外表面上的大气压力，于是管子弹簧椭圆剖面的小轴缩短，即管子被压扁，管子的弯曲角度增大，指针即向左偏转，指出相应的真空。

管子弹簧仪表可用来测量由0.3到10,000公斤/平方厘米的压力和达760毫米水银柱的真空。用来测量150~200公斤/平方厘米以下的压力的管子弹簧通常由黄铜制成，而测量高于150~200公斤/平方厘米的则用钢制成。

标准的和实用的管子弹簧仪表，在结构上没有什么不同。标准的仪表比实用的准确度高，这主要是因为制造得精密和所用材料的质量较高。

管子弹簧式压力表多制成指示式的，因为管子弹簧的位移不大，在自动记录方面的工作可靠性不够。但是，在船舶动力装置中，这种仪表亦有制成自动记录式的，这主要是因为结构简单的缘故。图3所示为船上常用的记录式压力表的外貌。这种压力表只多了一套记录设备，其他部




图 3

分与上述者完全一样。压力表内有一个轻金属圆盘，由钟表机构带动，每昼夜转一周。圆盘上放有记录纸，固定在仪表指针端上的笔尖就在这张纸上绘出压力曲线。记录纸上的同心圆表示压力的大小，而略带圆弧的辐射线则代表时间。这种自动记录式压力表已在船上得到广泛采用，因为这种仪表能有效地检查鍋爐烧火的质量。就是说，当其他条件不变时，鍋爐的蒸汽压力可以作为鍋爐蒸发量的间接指标。于是，根据所记录下来的压力波动曲线，就可以在某种程度上判明各个时间內烧火质量的好坏。

管子弹簧式压力表的优点是：构造简单，工作可靠，指示明显，尺寸小，测量范围大，传递压力距离较远，可以自动记录。

选择压力表应根据测量的目的和对测量准确度的要求来进行。测量的准确度除受仪表本身准确度的限制而外，还与安装的正确与否和测量地点选择得是否恰当有关。此外，选择压力表时，还应考虑被测压力的极限值，即应使所测的最高压力在稳定的负荷时不超过仪表刻度的三分之二，而在测量波动的负荷下不超过刻度的二分之一。所测的最低压力不应小于刻度标尺的三分之一。所测压力太高将使弹簧产生残余变形，使仪表失灵。所测压力过小，将使自由端移动太小，使读数不准确。

安装压力表时，管子接头要用皮碗、纖維或鉛等加以密封。压力表的刻度面应垂直，管子的接头应向下。此外还应考虑到具体的工作条件。不应使仪表受到高温和热辐射的作用，为此不应将它們装在靠近机器和鍋爐受热面等处。仪表安装的地点应便于观察和维护。如果压力表是用来测量蒸汽压力或其他热介质的压力，则连接压力表和被测地点的小管須要弯成迴路，以使其中存有凝水或其他液体，以防热介质直接作用到仪

表上，如图 4 所示。

由压力表到被测地点的距离应儘量小，以免压力表的指示值发生迟延現象。如安装仪表的地方有振动和冲击等情况，则最好使用减震设备，如弹簧和軟垫等等。如所测压力不是恒定不变的或虽变动不太急剧但却是脉冲的，则压力表上应装有节流圈，或将连接管上的旋塞关小一点。在测量蒸汽机容汽器内的压力时，就发生压力波动的这种情况。压力表的安装高度最好与被测地点的高度相同，否则连接小管內的液柱将对压力表的指示

值发生影响。压力表位置高于被测地点时，仪表指示值将小于被测地点的压力值，反之，指示值将大于被测地点的压力值。进行准确测量时，这是需要修正的。对于连接小管为充有凝水的压力表來說，仪表与被测地点之間每相差 1 米的高度应修正 0.1 公斤/平方厘米（加上或减去）。测量地点的选择通常以被测介质沒有扰乱为最适宜。

管子弹簧式压力表、真空表和压力-真空表，应按船舶检验局的規定，每經過一定时期进行一次校驗。校驗可以在实验室內进行，亦可就地进行。在实验室內进行的校驗，是把被校驗的仪表装在校驗台上与标准的仪表相比較，或用荷重来进行校驗。就地校驗时，被校驗的仪表不需拆下，而把标准的仪表装在连接小管的三通旋塞上，比较两个仪表，以达校驗的目的，見图 5。已校准的仪表，应加以铅封，并注出校驗的年月。




图 4

在检验和运行时，如发现仪表已不准确，则应进行校准工作。校准管子弹簧式仪表时，首先使它与大气相通，检查仪表的指针是否指在零刻度上。对于这种仪表，没有校正零点的专门设备。如果在仪表通气时指针不指在零刻度上，则应将指针从轴上拔下，重新安上，使它指在零点。然后再在最大的工作压力下，检查指针在刻度盘上所指出的压力值是否与此压力相符，如不符合，则应校正。校正时，应改变吊杆下端在扇形齿轮右端槽内的位置，见图6所示。例如，仪表指针所指的压力值总是小于真正的




图 5




图 6

压力，则应将吊杆4的下端向轴3的方向移动。在吊杆下端相同的位移下，由于减小，扇形齿轮的另一端的移动距离增大，因而小齿轮1的转角，亦即指针的转角增大，指针在刻度盘上的地位即与真正的压力值的刻度相对应。

## 2. 液体式压力表

液体式压力表在船上大都用作风压表，测量鼓风机出口处的风压，也用来测量较低的压力，如锅炉烟道各点的压力，亦

即它们与大气压力的压力差。

液体式压力表的工作原理，是当连通管内的液体在两端受到不同压力的作用时，连通管内将出现一个高度差，这个高度差就表明了所测压力的大小。

用作工作液体的有水、水银或酒精等等。

在船上用得最多的一种是U形液体压力表，如图7所示。它由两根相同的玻璃管组成，这两根玻璃管在底端互相连通，构成U字形。玻璃管用卡子固定在垂直板上。在两根管子中间的垂直板上设有一个标尺，刻以毫米刻度。标尺的中央刻上零点。如用英制，则标尺上刻以英寸刻度。

管内的工作液体装到标尺的零点为止。U形管的一端用金属小管或橡皮管与被测地点接通，使这一端的液面上受到被测介质的绝对压力的作用；U形管的另一端则直接与大气相通，作用在这一端液面上的是大气的压力。

在这种仪表接入工作后，若被测压力高于大气压力，与被测地点相通的一端管子中的液位下降，另一端的液位则上升，直到两侧压力达到平衡，反之亦然。两侧压力之所以能够达到平衡，是因为出现了一个液位高度差，这个差值就表示被测压力与大气压力间的差值。因此，这种仪表所测的数值实际上就是压力差。液位差的大小由标尺读得。这样得到的压力直接以毫米液柱的高度表示。如果希望用公斤/平方厘米表示所测得的压力，则可用下式算出：




图 7