

# 微型电算器应用技巧

孙树义 编著

地 质 出 版 社

# 目 录

## 前言

<b>第一部分</b>	<b>EC—201型基本使用方法</b>	1
<b>第一章</b>	<b>基本功能</b>	1
第一节	控制功能	1
第二节	键盘功能	5
<b>第二章</b>	<b>应用要点</b>	19
第一节	检查	19
第二节	输入	20
第三节	输出	22
第四节	错误的改正	25
<b>第三章</b>	<b>基本计算</b>	33
第一节	操作步骤	33
第二节	自动计算	34
第三节	普通计算	36
第四节	科学计算	40
第五节	程序计算	50
第六节	容量与精度	63
<b>第二部分</b>	<b>EC—201型扩大使用方法</b>	70
<b>第四章</b>	<b>扩大存储</b>	70
第一节	减少接次	70
第二节	交换	73
第三节	独立存储	75
第四节	记忆存储	76
<b>第五章</b>	<b>扩大计算</b>	79

第一节	简化算式	79
第二节	加算式	80
第三节	对数算式	81
第四节	大数字乘积与连乘	84
第五节	迭代法	85
第六节	标准函数	88
<b>第六章</b>	<b>排列、组合和行列式</b>	<b>95</b>
第一节	排列	95
第二节	组合	97
第三节	行列式	97
<b>第七章</b>	<b>方程 式</b>	<b>102</b>
第一节	一元一次方程	102
第二节	一元二次方程	105
<b>第八章</b>	<b>方程 组</b>	<b>107</b>
第一节	二元一次方程组	107
第二节	三元一次方程组	108
<b>第三部分</b>	<b>应用例题</b>	<b>113</b>
<b>第九章</b>	<b>数学、物理例题</b>	<b>113</b>
第一节	数表	113
第二节	数列与级数	115
第三节	差分	118
第四节	概率	125
第五节	曲线拟合	127
第六节	运动和力	128
第七节	热学	130
第八节	电学	131
<b>第十章</b>	<b>财会统计常用算法</b>	<b>133</b>
第一节	折算	133
第二节	核算	134

第三节	出勤率 .....	136
第四节	工资 .....	138
第五节	决算 .....	150
第六节	提成 .....	152
第七节	利息 .....	154
<b>第十一章</b>	<b>水文地质常用算法</b> .....	<b>157</b>
第一节	抽水试验测量 .....	157
第二节	稳定流公式.....	161
第三节	非稳定流公式 .....	166
第四节	衰减公式 .....	169
<b>第十二章</b>	<b>工程地质常用算法</b> .....	<b>170</b>
第一节	测试 .....	170
第二节	力学性质指标统计 .....	172
第三节	地基承载力 .....	175
<b>第十三章</b>	<b>工程测量常用算法</b> .....	<b>181</b>
第一节	导线与三角网边长计算 .....	181
第二节	交会 .....	185
第三节	秒差 $\delta$ 与极条件W(边条件) 计算.....	188
第四节	严密平差 .....	189
<b>第四部分</b>	<b>各种微型电算器简介</b> .....	<b>198</b>
<b>第十四章</b>	<b>普通型微型电算器</b> .....	<b>198</b>
第一节	概述 .....	198
第二节	基本功能 .....	199
第三节	计算方法 .....	200
第四节	功能区别 .....	204
<b>第十五章</b>	<b>函数型微型电算器</b> .....	<b>208</b>
第一节	概述 .....	208
第二节	基本功能 .....	208
第三节	计算方法 .....	212

第四节 功能区别 .....	217
<b>第十六章 程控型微型电算器 .....</b>	<b>222</b>
第一节 概述 .....	222
第二节 基本功能 .....	223
第三节 基本计算 .....	230
第四节 程序计算 .....	232
第五节 数值计算范围 .....	235
<b>附录一：维修保养 .....</b>	<b>239</b>
<b>附录二：中英文对照表 .....</b>	<b>241</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>242</b>

# 第一部分 EC—201型基本使用方法

## 第一章 基本功能

EC—201型基本功能包括控制功能和键盘功能（如图1）。

### 第一节 控 制 功 能

EC—201型控制功能可以分为五种：

#### 一、电源

电池电源 2节5号电池，装入背面电池盒中。

交流电源 整流器单插头插入电算器上部圆孔，双插头插入交流电插座（图2）。

电源控制 ON表示电源接通（显示窗显示0）可以使用；OFF表示电源断开（无显示）停止使用（图3）。

#### 二、功能开关

第一功能键 直接按键面符号。

第二功能键 首先按F键，然后再按板面符号。

#### 三、显示窗

显示窗即显示屏或荧光数码显示器。显示输入和输出数值与计算特征，均以浮点10进制（10进制）和科学记数制（科学制）显示，两者可互换表示（见图4）。




图1

注：图中RAO应为RAD。




图 2



图 3

例 题	操 作	显 示
$\sin 30^\circ = ?$	<DEG> 30 sin	0.5
$\sin^{-1} 0.5 = ?$	<DEG> 0.5 F sin <sup>-1</sup>	30




图 4

### 显示范围

10进制  $0.000000001 \sim 9999999999$

科学制  $1 \times 10^{-99} \sim 9.999999999 \times 10^{99}$

转换关系 10进制只能显示10位数的数字，超过10位不显示，余数仍保存在电算器内，见例题。

10进制转换成科学制或科学制转换成10进制，均按 F F↔E 键。

例 题	操 作	显 示	说 明
$1 + 3 = ?$	$1 + 3 =$ $F \ 1/x$	0.333333333 3	余数被保存 倒数仍为 3

例 题	操 作	显 示	说 明
$1982 \times 123 = ?$	$1982 \times 123 =$ $F \ F \leftrightarrow E$ $F \ F \leftrightarrow E$	243786 2.43786 05 243786	10进制 转换成科学制 $2.43786 \times 10^5$ 又转换成10进制




图 5

#### 四、工作状态

工作状态可任选其中一种进行计算（见图 5）。

〈LRN〉程序状态，可存储计算公式，不得超过 39 个程序步（按动一次键盘算一个程序步）。

〈COMP〉计算状态，可进行普通计算、科学计算和程序状态外的计算，它与 COMP 键不同，COMP 是程序状态的计算。

〈STAT〉统计状态，按输入的统计变量进行各种统计计算。

#### 五、角度系统

角度系统适用于三角函数、反三角函数、双曲函数、反双曲函数、坐标换算等，其它计算习惯上经常置于〈DEG〉位置（见图 6）。

〈DEG〉角度制  $360^{\text{D}}$  输入数和答数的单位均以 10 进制度数表示 ( $D$ )。

〈RAD〉弧度制  $2\pi^{\text{R}}$  输入数和答数的单位均以弧度表示 ( $R$ )。

〈GRAD〉新度制  $400^{\text{G}}$  输入数和答数的单位均以公制 G 表示。它是欧洲正使用的一种新的角度制，以下简称新度。它们三者之间的关系是




图 6

$$360^{\circ} 0' 0'' = 2\pi^{\text{R}} = 400^{\text{G}}$$

## 第二节 键 盘 功 能

键盘功能指键面（矩形柱体）和板面（电算器外壳）符号功能，分 5 种 73 项（键面 40 个，板面 33 个），根据算式要求按动相应符号。

### 一、数字计算键（17个）

序 号	键 盘 符 号	键 盘 名 称	功 能 类 别	例 题			说 明
				算 式	操 作	显 示	
1	0	数	第 一 功 能	123 + 456 - 78 × $(-90) + 1.2 = ?$	123 + 456 - 78 × 90 + / - + 1 • 2 =	123 579 78 - 7020 1.2 6429	
2	1	数					结算
3	2	数					结算
4	3	数					结算
5	4	数					
6	5	数					答案
7	6	数		100000 + (-125) × 2 + (-400)	100000 + 125 + / - × 2 +	100000 - 800	
8	7	数					结算

续表

序	键盘 符号	键盘 名称	功能 类别	例 题			说 明
				算 式	操 作	显 示	
9	8	数		- 0.1 = ?	400 + / - - 0.1 =	- 1600 - 2000	结算 结算
10	9	数					
11	+	加					
12	-	减					
13	×	乘					
14	÷	除					
15	+/-	符号 变换 键				0.1 - 2000.1	
16	.	小数 点					
17	=	等号					

### 数字计算键的特点

- 优先计算 首先按×、÷键，然后再按+、-键。
- 结算作用 +、-、=键起结算作用；×、÷键单个出现不结算，当同时出现时，乘除号起结算作用。

### 二、函数计算键（27个）

#### 函数计算键的特点

- 函数计算键，一般直接参加计算，不必按等号就显示结果；但 $y^x$ 键需按等号才显示结果；闭括号对本层括号起结算作用，而两对括号相乘除时亦按等号才显示结果。

- 角度函数，事先选好角度系统，然后再进行计算，包括三角函数、反三角函数、双曲函数、反双曲函数、进制转换、化极坐标和化直角坐标。

- 角度输入，小数点前为度、小数点后按顺序输入；

序	键盘符号	键 盘 名 称	功能类别	例 题			说 明
				算 式	操 作	显 示	
1	<b>hyp</b>	双曲线函数		$\sinh 0.75 = ?$ (D)	<b>0.75hyp sin</b>	0.822316731	不按等号
2	<b>→DEG</b>	60变10进制角度	—	36°36'36"变10进制	<b>36 • 36 36→DEG</b>	36.61	不按等号
3	<b>sin</b>	正弦	功 能	$\sin 30^{\circ} = ?$ (D)	<b>&lt;DEG&gt;30 sin</b>	0.5	不按等号
4	<b>cos</b>	余弦		$\cos 0.7R = ?$ (R)	<b>&lt;RAD&gt;0.7 cos</b>	0.764842187	不按等号
5	<b>tan</b>	正切		$\tan 60G = ?$ (G)	<b>&lt;GRAD&gt;60 tan</b>	1.376381921	不按等号
6	<b>y<sup>x</sup></b>			$6.32112.3 = ?$	<b>6.321y<sup>x</sup>12.3 =</b>	7074002696	按 等 号
7	<b>e<sup>x</sup></b>			$e^{3.98} = ?$	<b>3.98 e<sup>x</sup></b>	53.51733423	不按等号
8	<b>ln</b>	自然对数		$\ln 1.002 = ?$	<b>1 • 002 ln</b>	0.001998002	不按等号
9	<b>x<sup>2</sup></b>	平方		$(4.7 - 2.5)^2 = ?$	<b>(4.7 - 2.5)x<sup>2</sup></b>	4.84	不按等号
10	<b>EXP</b>	整指 数		$3.33 \times 10^{-79} = ?$	<b>3.33EXP79 + / -</b>	3.33 -79	即 $3.33 \times 10^{-79}$
11	(	开括号		$(1+2)(3-4) = ?$	<b>(1+2)(3-4) =</b>	-3	不按乘号， 用括号结算
12	)	闭括号		$2(3 - (1.5 + 0.5)) + 5 = ?$	<b>2(3 - (1.5 + 0.5)) + 5 =</b>	0.4	分层结算

续表

序 号	键盘符号	键 盘 名 称	功 能 类 别	例 题			说 明
				算 式	操 作	显 示	
13	arc hyp	反双曲函数	能 力	$\tan^{-1} 0.22 = ?$	0.22F arc hyp tan	0.223656109	不按等号
14	→D.MS	10变60进制角度		44.321°变60进制	44.321F →D.MS	44.191560	不按等号
15	sin <sup>-1</sup>	反 正 弦		求反正弦0.4角度	<DEG>0.4F sin <sup>-1</sup>	23.57817848	不按等号
16	cos <sup>-1</sup>	反 余 弦		求余弦0.67弧度	<RAD>0.67F cos <sup>-1</sup>	0.836587539	不按等号
17	tan <sup>-1</sup>	反 正 切		求反正切1.25新度	<GRAD>1.25F tan <sup>-1</sup>	57.0446575	不按等号
18	√—	立 方 根		$\sqrt[3]{1.23} = ?$	1.23 F √—	1.07144127	不按等号
19	10 <sup>x</sup>	反常用对数		$10^{2.8} = ?$	2.8 F 10 <sup>x</sup>	630.9573445	指数可为小数, 负数
20	log	常用对数		log1010 = ?	1010 F log	3.004321374	不按等号
21	√—	平 方 根		$\sqrt{1234} = ?$	1234 F √—	35.12833614	不按等号

22	$\pi!$	阶乘	$68! = ?$	$68 \text{ F } \pi!$	2,480035542 96	计算 $\leq 69$ 的正整数
23	$\pi$	圆周率	$\pi = ?$	$F\pi$	3.141592654	第11位后四舍五入
24	$\Delta\%$	百分比	$12345 \times 12.2\% = ?$	$12345 \times 12.2F\Delta\%$	1506.09	不按等号
25	$\rightarrow r\theta$	直角坐标化为极坐标	直角坐标点(2,3)化为极坐标,	$\langle \text{DEG} \rangle 2 \uparrow 3 F \rightarrow r\theta$	3.605551275 56.30993247	r值 $\theta$ 值 (度)
26	$\rightarrow xy$	极坐标化为直角坐标	极坐标点 (11, $\frac{\pi}{5}$ ) 化为直角坐标	$\langle \text{RAD} \rangle F\pi + 5 = \downarrow 11 \downarrow$ $F \rightarrow xy \downarrow$	0.622831853 8.899186938 6.4465637775	x值 y值
27	$1/x$	倒数	$\frac{1}{\ln 7} = ?$	$7 \text{ ln F } 1/x$	0.513898342	不按等号

输出角度，小数点前为度，小数点后第一、二位是分，三、四位是秒、五位后是小数秒。

4. →DEG键换成10进制，F→D.MS键换成60进制。  
电算器的输入、计算、输出均以10进制进行。

5. 输入函数，首先输入数据，然后再按函数符号键。

6.  $y^x$ 键是先输入y数据，然后按 $y^x$ 键，再输入x的数据。

7. EXP键是先按符号键，然后再输入指数数据。

8. π键根据在算式中出现的顺序使用，不输入π的近似值。

9. ( )依据在算式中出现的顺序使用，靠近等号时可省略闭括号，而分子、分母、指数即使无括号表示而又由多项式组成时，则必须另加括号。

10.  $n!$ 键中的n是正整数， $0 \leq n \leq 69$ 。

11.  $1/x$ 键中的 $x \neq 0$ 。

12. 0和负数不能求ln、log。

13. →rθ、→xy键的转换计算程序在电算器内已固定。

### 三、存储计算键（6个）

存储计算键的特点

1. x、y寄存器（交换寄存键或交换寄存器），相当于 $f(x) = y$ ，x、y在符号两边，x项寄存输入或中间结果，y项寄存总结果，而新数字输入又可冲掉原有数字。为便于记忆做如下总结：

当+、-、÷时，x寄存等号前输入数字，当×时x寄存乘号前的数字，y显示答案数。

2. 独立存储键包括三个键  $x \rightarrow M$ 、 $M +$ 、 $RM$ ，它们不能单独使用，使用方法有三种：

序	键 盘 符	键 盘 名 称	算 式				题		说 明
			3+2=?	3+2=↓	操 作	显 示			
1	↑	x、y 寄存器	3-2=?	3-2=↓		5	存x=2显 y=5		
			3-2=?	3-2=↓		2	存y=5显 x=2		
			3×2=?	3×2=↓		1	存x=2显 y=1		
			3×2=?	3×2=↓		2	存y=1显 x=2		
			3+2=?	3+2=↓		6	存x=3显 y=6		
			3+2=?	3+2=↓		3	存y=6显 x=3		
			(2+3)×4=?	(2+3)×4=↓		1.5	存x=2显 y=1.5		
			(2+3)×4=?	(2+3)×4=↓		2	存y=1.5显 x=2		
			(2+3)+4=?	(2+3)+4=↓		20	存x=(2+3)显 y=20		
			(2+3)+4=?	(2+3)+4=↓		5	存y=20显 x=(2+3)		
2	x→M	独立存储键	(2+3)+2×	(2x→M+3)+	1.25	存x=4显 y=1.25			
			(1-2)=?	RM×(1-RM)=		4	存y=1.25显 x=4		
					-2.5		x→M存储 2		
							RM调出 2 答案		

## 续表

序 号	键 符	键 盘 名 称	算 式			操 作	显 示	说 明
			算 式					
3	M +	独立累加减键	1+2+3+4=?	1M+2M+3M+	4M+RM		10	M + 累加并存储 RM 调出结果答案
4	RM	独立调出键	1-2+ln2=?	2 + / - x→M 1 M + 2lnM+RM			-0.306852819	M + 把x→M一起 累加 RM 调出结果答案
5	STO	记忆存储键	1+ln2- $\frac{1}{6} + e^{1.2} \times \frac{\sin 30^\circ}{7} - 1.11 = ?$	1 STO 1 2 ln STO 2 1+6=STO3 1.2e <sup>x</sup> STO4 30→DEG sin +7=STO5 1.11STO6 RCL1+RCL2 -RCL3+RCL4 ×RCL5-RCL6 =	1 2 1+6=STO3 1.2e <sup>x</sup> STO4 30→DEG sin +7=STO5 0.071428571 1.11 1.11	1 0.69314718 0.166666666 3.320116923 0.5 0.071428571 1.11	记忆存储键 STO1-STO6	
6	RCL	记忆调出键					0.653631722	记忆调出键 RCL1-RCL6 答案