

工業用有色金屬与 合 金 手 册

A. П. 斯米良金 著
叶建林 譯

本書系根據蘇聯冶金科學技術書籍出版的 A. П. 斯米良金著“工業用有色金屬與合金”一書1949年莫斯科版譯出。

本書記載有關重要的工業用有色金屬和銅基、鎳基合金的物理化學、機械和工藝性質方面的詳尽知識。

對每組合金給出了共同特性，並引用了狀態圖，討論了有害杂质的影响問題，指出了每種合金的应用範圍。

本書適於做冶金、金屬加工和機器製造等工廠、科學研究院和設計機關的工程技術人員的實際指南。

А.П.Смиргин

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ

НА МЕДНОЙ И НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВАХ

Металлургиздат (Москва—1949)

工業用有色金屬與合金手冊

叶建林 譯

1955年11月第一版 1957年3月北京第三次印刷2,515册(黑印6,035册)

787×1092 • 1/25 • 381,000 字 • 印張 17 $\frac{5}{25}$ • 定價 (10) 2.40 元

冶金工業出版社印刷厂印 新華書店發行 書號 0353

冶金工業出版社出版 (地址: 北京市灯市口甲 45号)

北京市書刊出版業營業許可證出字第 023 号

作者謹以本書紀念敬愛的導師、
功勳科學技術活動家阿納托里亞·米
哈伊洛維奇·波契瓦爾教授

序

本書所彙集的資料以有色金屬和銅基鎳基合金在製造、加工和應用方面實際工作所必需的知識為主。

全書包括五章和附錄。在主要章節中介紹了有關上述金屬和合金的物理化學性質、機械性質、工藝性質和應用等各方面的詳盡資料。純金屬和其他元素的性質列於附錄中。每組合金的共同特性敘述於該組合金中各個合金特性之前。

全部內容穿插有圖表，用以表明合金性質與變形程度、退火溫度和晶粒大小的關係，以及高溫對合金性質的影響。

為便於應用起見，有關合金的資料按主要成分的變化原則編排，如國家標準中所採用的一樣。

本書編著時，除參考各種參考文獻和 I' OCT 外，並以登載於蘇聯和國外書刊上的科學研究著作（其中包括作者近二十年來的著作）為依據。

目 錄

序.....(8)

第一章 工業用有色金屬

1. 銅	(9)
A. 工業用銅的化學成分	(20)
B. 銅的加工方法	(20)
B. 銅製半成品	(21)
Г. 銅的应用範圍	(22)
Д. 工業用銅的性質	(22)
2. 鎳	(34)
A. 工業用鎳的化學成分	(34)
B. 鎳的加工方法	(35)
B. 鎳製半成品	(35)
Г. 鎳的应用範圍	(35)
Д. 工業用鎳的性質	(35)
3. 鋁	(40)
A. 工業用鋁的化學成分	(40)
B. 鋁的加工方法	(42)
B. 鋁製半成品	(42)
Г. 鋁的应用範圍	(42)
Д. 工業用鋁的性質	(42)
4. 鉛	(49)
A. 工業用鉛的化學成分	(49)
B. 鉛的加工方法	(49)
B. 鉛製半成品	(49)
Г. 鉛的应用範圍	(50)
Д. 工業用鉛的性質	(50)
5. 錫	(52)

A. 工業用錫的化學成分.....	(53)
B. 錫的加工方法.....	(53)
C. 錫製半成品.....	(53)
D. 錫的应用範圍.....	(53)
D. 工業用錫的性質.....	(53)
6. 鋅.....	(56)
A. 工業用鋅的化學成分.....	(56)
B. 鋅的加工方法.....	(56)
C. 鋅製半成品.....	(57)
D. 鋅的应用範圍.....	(58)
D. 工業用鋅的性質.....	(58)

第二章 銅鋅合金(黃銅)

1. 銅鋅合金的共同特性。黃銅的工藝性質。黃銅的耐蝕性。	
主要成分和雜質的影響。黃銅的光亮退火.....	(62)
2. 壓力加工用二元黃銅.....	(79)
合金 Л96(砲銅).....	(79)
合金 Л90(砲銅).....	(86)
黃銅 Л85(半砲銅).....	(91)
黃銅 Л80(半砲銅).....	(96)
黃銅 Л75.....	(102)
黃銅 Л68.....	(103)
黃銅 Л70.....	(115)
黃銅 Л66.....	(119)
黃銅 Л62.....	(123)
黃銅 Л59.....	(130)
3. 壓力加工用特殊黃銅.....	(137)
鋁黃銅 ЛА 85-0.5	(137)
鋁黃銅 ЛА 77-2	(138)
鋁鎳黃銅 ЛАН 59-3-2	(142)
矽黃銅 ЛК 80-3	(146)

矽鉛黃銅 ЛКС 65-1.5-3	(147)
錳黃銅 ЛМп 58-2	(150)
鐵錳黃銅 ЛЖМп 59-1-1	(155)
鎳黃銅 ЛН 65-5	(159)
錫黃銅 ЛО 90-1(錫砲銅)	(168)
錫黃銅 ЛО 70-1(海軍黃銅)	(170)
黃銅 ЛО 62-1(海軍黃銅)	(176)
鉛黃銅 ЛС 74-3	(180)
鉛黃銅 ЛС 64-2	(184)
鉛黃銅 ЛС 60-1	(187)
鉛黃銅 ЛС 59-1	(190)
4. 鑄造用黃銅	(196)
鑄造用再生黃銅	(196)

第三章 特殊青銅

1. 特殊青銅的共同特性。主要成分和雜質的影響。特殊青銅的光亮退火	(201)
2. 最重要的特殊青銅	(206)
鋁青銅 БрА 5	(206)
鋁青銅 БрА 7	(212)
鋁青銅 БрА 10	(216)
鋁鐵青銅 БрАЖ 9-4	(221)
鋁錳青銅 БрАМп 9-2	(223)
鋁錫錳青銅 БрАЖМп 10-3-1.5	(227)
鋁錫錳青銅 БрАЖН 10-4-4	(230)
錳青銅 БрМп 5	(233)
鈹青銅 БрБ 2	(235)
矽錳青銅 БрКМп 3-1(愛維杜爾銅)	(241)
矽錫青銅 БрКН 1-3	(246)
鋁錫青銅, 品號 БрНА 14-3 和 БрНА 6-1.5(庫尼阿爾銅 А, Б)	(248)
3. 鑄造用特殊青銅	(249)

4. 高導電性和高強度特殊青銅..... (252)

第四章 錫青銅

1. 錫青銅的共同特性。主要成分和雜質的影響。錫青銅的光亮退火.....	(253)
2. 壓力加工用錫青銅.....	(261)
錫磷青銅 Бр0Ф 6.5-0.4、Бр0Ф 7-0.2 和 Бр0Ф 6.5-0.15	(261)
錫磷青銅 Бр0Ф 4-0.25 (壓力計用青銅).....	(275)
錫鋅青銅 Бр0Д 4-3	(283)
錫鋅鉛青銅 Бр0ДС 4-4-2.5(汽車青銅)和 Бр0ДС 4-4-4	(287)
3. 鑄造用錫青銅.....	(293)
錫青銅 Бр0 10.....	(293)
錫鋅青銅 Бр0Д 10-2	(295)
錫鋅青銅 Бр0Д 8-4	(299)
青銅 Бр0ДС 6-6-3	(301)
軸承用錫青銅.....	(303)
錫磷青銅 Бр0Ф 10-1	(303)
錫鉛青銅 Бр0С 8-12	(305)
錫鉛青銅 Бр0С 5-25	(307)
鑄造配件和耐磨零件用錫青銅.....	(309)
再生錫青銅.....	(311)
鑄造用非標準錫青銅.....	(312)

第五章 銅鎳合金和鎳合金

1. 銅鎳合金和鎳合金的共同特性。主要成分和雜質的影響。	
耐蝕性。試驗爐和工業器械用電阻合金的選擇。鎳及其合金的光亮退火.....	(313)
2. 重要的銅鎳合金和鎳合金.....	(325)
合金 НМ 99.4(ТII).....	(325)
鎳銅 НММц 85-12	(329)
合金銅 НМ 95	(334)
鋅白銅 НМц 65-20	(336)

合金 НМ 84(ТБ).....	(343)
白銅 НМ 81	(347)
白銅 НМ 30	(353)
康銅 НММд 58.5-1.5	(358)
合金 НМ 56.5(考銅).....	(362)
尼赫羅鎳 НХ 20	(368)
鐵尼赫羅鎳 НЖХМд 16-15-1.5	(370)
孟奈合金 НМЖМп 28-2.5-1.5.....	(376)
赫羅米鎳 НХ 9.5	(383)
阿留米鎳 НМдАК2-2-1.....	(389)
錳鎳 НМд 5.....	(395)
錳鎳 НМд 2.5.....	(398)
矽鎳 НК	(402)
3. 苏联(ГОСТ 2615-44 和 ГОСТ 2238-43)和外國採用的耐熱合 金和電阻合金的總表.....	(403)
附錄.....	(415)
參考文獻.....	(428)

工業用有色金屬与 合 金 手 册

A. П. 斯米良金 著
叶建林 譯

本書系根據蘇聯冶金科學技術書籍出版的 A. П. 斯米良金著“工業用有色金屬與合金”一書1949年莫斯科版譯出。

本書記載有關重要的工業用有色金屬和銅基、鎳基合金的物理化學、機械和工藝性質方面的詳尽知識。

對每組合金給出了共同特性，並引用了狀態圖，討論了有害杂质的影响問題，指出了每種合金的应用範圍。

本書適於做冶金、金屬加工和機器製造等工廠、科學研究院和設計機關的工程技術人員的實際指南。

А.П.Смиргин

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ

НА МЕДНОЙ И НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВАХ

Металлургиздат (Москва—1949)

工業用有色金屬與合金手冊

叶建林 譯

1955年11月第一版 1957年3月北京第三次印刷2,515册(黑印6,035册)

787×1092 • 1/25 • 381,000 字 • 印張 17 $\frac{5}{25}$ • 定價 (10) 2.40 元

冶金工業出版社印刷厂印 新華書店發行 書号 0353

冶金工業出版社出版 (地址: 北京市灯市口甲 45号)

北京市書刊出版業營業許可證出字第 023 号

目 錄

序.....(8)

第一章 工業用有色金屬

1. 銅	(9)
A. 工業用銅的化學成分	(20)
B. 銅的加工方法	(20)
B. 銅製半成品	(21)
Г. 銅的应用範圍	(22)
Д. 工業用銅的性質	(22)
2. 鎳	(34)
A. 工業用鎳的化學成分	(34)
B. 鎳的加工方法	(35)
B. 鎳製半成品	(35)
Г. 鎳的应用範圍	(35)
Д. 工業用鎳的性質	(35)
3. 鋁	(40)
A. 工業用鋁的化學成分	(40)
B. 鋁的加工方法	(42)
B. 鋁製半成品	(42)
Г. 鋁的应用範圍	(42)
Д. 工業用鋁的性質	(42)
4. 鉛	(49)
A. 工業用鉛的化學成分	(49)
B. 鉛的加工方法	(49)
B. 鉛製半成品	(49)
Г. 鉛的应用範圍	(50)
Д. 工業用鉛的性質	(50)
5. 錫	(52)

1468507

A. 工業用錫的化學成分.....	(53)
B. 錫的加工方法.....	(53)
C. 錫製半成品.....	(53)
D. 錫的应用範圍.....	(53)
D. 工業用錫的性質.....	(53)
6. 鋅.....	(56)
A. 工業用鋅的化學成分.....	(56)
B. 鋅的加工方法.....	(56)
C. 鋅製半成品.....	(57)
D. 鋅的应用範圍.....	(58)
D. 工業用鋅的性質.....	(58)

第二章 銅鋅合金(黃銅)

1. 銅鋅合金的共同特性。黃銅的工藝性質。黃銅的耐蝕性。	
主要成分和雜質的影響。黃銅的光亮退火.....	(62)
2. 壓力加工用二元黃銅.....	(79)
合金 Л96(砲銅).....	(79)
合金 Л90(砲銅).....	(86)
黃銅 Л85(半砲銅).....	(91)
黃銅 Л80(半砲銅).....	(96)
黃銅 Л75.....	(102)
黃銅 Л68.....	(103)
黃銅 Л70.....	(115)
黃銅 Л66.....	(119)
黃銅 Л62.....	(123)
黃銅 Л59.....	(130)
3. 壓力加工用特殊黃銅.....	(137)
鋁黃銅 ЛА 85-0.5	(137)
鋁黃銅 ЛА 77-2	(138)
鋁鎳黃銅 ЛАН 59-3-2	(142)
矽黃銅 ЛК 80-3	(146)

矽鉛黃銅 ЛКС 65-1.5-3	(147)
錳黃銅 ЛМп 58-2	(150)
鐵錳黃銅 ЛЖМп 59-1-1	(155)
鎳黃銅 ЛН 65-5	(159)
錫黃銅 ЛО 90-1(錫砲銅)	(168)
錫黃銅 ЛО 70-1(海軍黃銅)	(170)
黃銅 ЛО 62-1(海軍黃銅)	(176)
鉛黃銅 ЛС 74-3	(180)
鉛黃銅 ЛС 64-2	(184)
鉛黃銅 ЛС 60-1	(187)
鉛黃銅 ЛС 59-1	(190)
4. 鑄造用黃銅	(196)
鑄造用再生黃銅	(196)

第三章 特殊青銅

1. 特殊青銅的共同特性。主要成分和雜質的影響。特殊青銅的光亮退火	(201)
2. 最重要的特殊青銅	(206)
鋁青銅 БрА 5	(206)
鋁青銅 БрА 7	(212)
鋁青銅 БрА 10	(216)
鋁鐵青銅 БрАЖ 9-4	(221)
鋁錳青銅 БрАМп 9-2	(223)
鋁錫錳青銅 БрАЖМп 10-3-1.5	(227)
鋁錫錳青銅 БрАЖН 10-4-4	(230)
錳青銅 БрМп 5	(233)
鈹青銅 БрБ 2	(235)
矽錳青銅 БрКМп 3-1(愛維杜爾銅)	(241)
矽錫青銅 БрКН 1-3	(246)
鋁錫青銅, 品號 БрНА 14-3 和 БрНА 6-1.5(庫尼阿爾銅 А, Б)	(248)
3. 鑄造用特殊青銅	(249)

4. 高導電性和高強度特殊青銅..... (252)

第四章 錫青銅

1. 錫青銅的共同特性。主要成分和雜質的影響。錫青銅的光亮退火.....	(253)
2. 壓力加工用錫青銅.....	(261)
錫磷青銅 Бр0Ф 6.5-0.4、Бр0Ф 7-0.2 和 Бр0Ф 6.5-0.15	(261)
錫磷青銅 Бр0Ф 4-0.25 (壓力計用青銅).....	(275)
錫鋅青銅 Бр0Д 4-3	(283)
錫鋅鉛青銅 Бр0ДС 4-4-2.5 (汽車青銅)和 Бр0ДС 4-4-4	(287)
3. 鑄造用錫青銅.....	(293)
錫青銅 Бр0 10.....	(293)
錫鋅青銅 Бр0Д 10-2	(295)
錫鋅青銅 Бр0Д 8-4	(299)
青銅 Бр0ДС 6-6-3	(301)
軸承用錫青銅.....	(303)
錫磷青銅 Бр0Ф 10-1	(303)
錫鉛青銅 Бр0С 8-12	(305)
錫鉛青銅 Бр0С 5-25	(307)
鑄造配件和耐磨零件用錫青銅.....	(309)
再生錫青銅.....	(311)
鑄造用非標準錫青銅.....	(312)

第五章 銅鎳合金和鎳合金

1. 銅鎳合金和鎳合金的共同特性。主要成分和雜質的影響。	
耐蝕性。試驗爐和工業器械用電阻合金的選擇。鎳及其合金的光亮退火.....	(313)
2. 重要的銅鎳合金和鎳合金.....	(325)
合金 НМ 99.4(ТII).....	(325)
鎳銅 НММц 85-12	(329)
合金銅 НМ 95	(334)
鋅白銅 НМц 65-20	(336)

合金 НМ 84(ТБ).....	(343)
白銅 НМ 81	(347)
白銅 НМ 30	(353)
康銅 НММд 58.5-1.5	(358)
合金 НМ 56.5(考銅).....	(362)
尼赫羅鎳 НХ 20	(368)
鐵尼赫羅鎳 НЖХМд 16-15-1.5	(370)
孟奈合金 НМЖМп 28-2.5-1.5.....	(376)
赫羅米鎳 НХ 9.5	(383)
阿留米鎳 НМдАК2-2-1.....	(389)
錳鎳 НМд 5.....	(395)
錳鎳 НМд 2.5.....	(398)
矽鎳 НК	(402)
3. 苏联(ГОСТ 2615-44 和 ГОСТ 2238-43)和外國採用的耐熱合 金和電阻合金的總表.....	(403)
附錄.....	(415)
參考文獻.....	(428)

作者謹以本書紀念敬愛的導師、
功勳科學技術活動家阿納托里亞·米
哈伊洛維奇·波契瓦爾教授

序

本書所彙集的資料以有色金屬和銅基鎳基合金在製造、加工和應用方面實際工作所必需的知識為主。

全書包括五章和附錄。在主要章節中介紹了有關上述金屬和合金的物理化學性質、機械性質、工藝性質和應用等各方面的詳盡資料。純金屬和其他元素的性質列於附錄中。每組合金的共同特性敘述於該組合金中各個合金特性之前。

全部內容穿插有圖表，用以表明合金性質與變形程度、退火溫度和晶粒大小的關係，以及高溫對合金性質的影響。

為便於應用起見，有關合金的資料按主要成分的變化原則編排，如國家標準中所採用的一樣。

本書編著時，除參考各種參考文獻和 IOST 外，並以登載於蘇聯和國外書刊上的科學研究著作（其中包括作者近二十年來的著作）為依據。

第一章

工業用有色金属

1. 銅

共同特性和雜質的影響 在工業用金屬中，銅在作用和應用範圍方面佔有特殊地位。

工業用銅有高導電性、導熱性和耐蝕性。

工業用銅同時還有易於在熱態和冷態下承受壓力加工的良好工藝性質。

工業用銅的純淨度有很大的意義。雜質(既便是微量)會顯著降低銅的電氣性質，使之不利於作電流的導體，並使工藝性質變壞。




圖 1 雜質對銅的導電率的影響




圖 2 某些雜質對銅的電導係數和導熱係數的影響

在工業用銅中常見的一些雜質對銅的導電性和導熱性的影响示於圖 1 和圖 2 中。

鋁 在工業用的幾種品號的銅中通常不会有鋁，並且只在不合理地利用再生金屬時鋁才會跑進去。鋁能無限制地溶在熔化的銅中，而此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com