

高等學校教學用書

化學生產機器及設備

下冊

苏联專家 A.Д.杜馬什涅夫 編著

大連工學院化學生產機器及設備教研室 譯

化學工業出版社

81.18
259
223

高等学校教学用书

化学生产机器及设备

下 册

苏联专家 A. D. 杜 马 什 涅 夫 编著
大连工学院化学生产机器及设备教研室 譯

3K2238/25

化学工业出版社

本書是根据苏联專家 A. Д. 杜馬什涅夫（莫斯科化工机械制造学院技术科学副博士、副教授）在大连工学院講學期間所編著的講義翻譯整理而成的。

這是一本以“化學生產機器及設備”為名的專門書籍。全書共十二章分上下兩冊出版。上冊內容包括容器、反應器、熱交換器、蒸發器、塔設備、迴轉圓筒設備等化學生產上常見的、典型的單元設備，對設計設備的要求、材料的選擇、設備的試驗及檢驗等作了精辟的介紹。下冊內容為過濾設備、離心設備、供固体物料粉碎用的設備等各種類型的單元設備和機器，及各種設備所需功率消耗的計算和零件的構造等。

本書是化學生產機器及設備專業的教學用書，同時也是工程技術界及設計人員的良好參考材料。

本書初稿由大連工學院陳奕儉同志翻譯，其中有一部分系由浙江大學、華東化工學院、成都工學院、天津大學、華南工學院等校進修教師校、譯。因原稿有若干部分經專家改寫，在徵得專家同意後，第二次由大連工學院化學生產機器及設備教研室林紀方、丁惠華、賀匡國、周懷忠、陳奕儉、盛展我、袁果前、趙葆慧、高崑玉、張鏡清等同志進行譯校並稍事整理，為适合高等學校該專業之需，公開出版。

書中章節、标题、公式號碼、圖號等多系譯者所加，個別部分的內容系譯者整理，但均加有譯者註。

本書之能出版，是與 A. Д. 杜馬什涅夫專家熱情的帮助和指導分不開的，謹致衷心的感謝。由於各校進修同志共同研究原稿的內容使譯稿的質量得以提高，亦謹向他們表示感謝。

大連工學院化學生產機器及設備教研室

1957年1月

高等学校教學用書
化學生產機器及設備
下冊

蘇聯專家 A. Д. 杜馬什涅夫 編著
大連工學院化學生產機器及設備教研室 譯
化學工業出版社(北京安定門外和平北路)出版
北京市書刊出版業營業許可証出字第 092 号
化工出版社印刷廠印刷 新華書店發行

开本：787×1092	1958年5月第1版
印張：7 $\frac{1}{2}$	1958年12月第2次印刷
字数：115千字	印数：5023—8022
定价：(10)1.10元	書号：15063 0183

下冊 目 彙

第十章	過濾設備	325
第一节 概論		325
第二节 濾機尺寸的決定及工藝計算		326
1. 工業過濾方程式		326
2. 所需計算數據的確定		327
3. 濾機設備的計算		328
(1) 濾面積與過濾時間的決定		328
(2) 濾渣層的干燥		331
(3) 濾餅的洗滌		333
(4) 真空連續式濾機所需功率的決定		336
第三节 連續式濾機的主要型式		337
1. 真空連續濾機		337
2. 加壓連續濾機		344
第四节 轉筒真空過濾機主要部件的結構與設計		345
1. 轉筒		345
2. 分配頭		347
第五节 約於真空濾機的運轉與安裝之注意事項		353
十一章	離心分離設備	355
第一节 概論		355
第二节 人工操縱式離心機		359
1. 外殼剛性固定的立式離心機		360
2. 上懸式離心機		361
3. 自動卸料式離心機		363
第三节 自動離心機		364
1. 刮刀卸料式離心機		364
2. 脈動卸料式離心機		368
3. 螺旋運料式離心機		371
4. 細心力移動沉淀物的離心機		372
第四节 細心機的功率消耗		374
1. 間歇作用式離心機功率消耗		374
2. 間歇作用的自動離心機功率消耗		376
3. 脈動卸料式離心機的功率消耗		378
4. 螺旋卸料式離心機的功率消耗		379
5. 細心運料式離心機的功率消耗		381
第五节 細心機的零件		381
1. 轉筒		381
(1) 轉筒的機械計算		382
(2) 輪轂的近似計算		383
2. 軸		384

(1) 軸的強度計算.....	384
(2) 軸的臨界轉速、剛性軸及撓性軸.....	385
(3) 轉子的平衡.....	388
3. 离心机的辅助装置.....	391
第六节 高速离心机.....	391
1. 管式高速离心机.....	392
2. 分离机.....	392
3. 超高速离心机.....	394
第七节 离心机的运转.....	395
第十二章 供固体物料粉碎用的设备	397
第一节 概論.....	397
第二节 鑽式破碎机.....	402
1. 鑽式破碎机的分类.....	402
2. 鑽式破碎机的構造.....	406
3. 鑽式破碎机軸的最适宜轉數.....	406
4. 鑽式破碎机的生产能力.....	407
5. 鑽式破碎机所需的功率.....	407
6. 最大內力的决定.....	408
7. 鑽式破碎机的优缺点及使用范围.....	412
8. 鑽式破碎机安装与运转中应注意的事項.....	412
第三节 錐式軋碎机.....	413
1. 錐式軋碎机的分类.....	414
2. 錐式軋碎机的構造.....	414
3. 錐式軋碎机的最适宜轉數和生产能力.....	416
4. 錐式軋碎机所需之功率.....	418
5. 錐式軋碎机的应用范围及与鑽式破碎机的比較.....	419
6. 錐式軋碎机安装和运转应注意的事項.....	419
第四节 滾碎机.....	420
1. 滾碎机的構造.....	420
2. 滾碎机生产能力的計算.....	423
3. 極限轉數.....	424
4. 滾碎机的功率計算.....	424
5. 彈簧的压力.....	424
6. 車輶直徑的決定.....	425
7. 滾碎机的应用.....	425
8. 滾碎机运转中应注意的事項.....	425
第五节 盤磨与环滾研磨机.....	426
1. 盤磨.....	426
(1) 極限轉數.....	426
(2) 盤磨所需的功率.....	426
(3) 生产能力.....	426
2. 环滾研磨机.....	429

20010

第六节 球磨机与棒磨机	429
1. 球磨机的分类	429
2. 球磨机和棒磨机的構造	430
3. 球磨机的轉数	433
4. 圆球的大小及其所佔体积的决定	434
5. 球磨机的生产能力	435
6. 球磨机所需之功率	435
7. 球磨机的应用范围及其特性	436
8. 球磨机运转之注意事项	436
第七节 鑽击式破碎机	436

第十章 过滤设备

第一节 概 論

含有固体颗粒的液体或气体非均匀混合物，使其通过多孔隔板而分离的过程称为过滤。

在过滤过程中，通过隔板后的液体被澄清而成为滤液；留在隔板上的固体层称之为滤饼。

多孔隔板可以是粒状层料（例如砂子），或是细网，或是织物（常称为“滤布”），或是刚性多孔板（例如陶瓷滤板）。滤饼同样是一个良好的多孔隔板。

液体可以在重力作用下、真空下或加压下过滤。在过滤式离心机中，液体是由离心力的作用而透过多孔隔板的。过滤可以间歇地也可以连续地进行。

作为过滤产品的可以是滤饼，可以是滤液，也可以是滤饼和滤液。从滤面卸除滤饼的方法视何者为产品而定。若滤饼本身是产品，则用干法卸除；若滤液有用而滤饼本身是生产中的废物，则滤饼可用水力卸除——即洗掉，此法比之用干法卸除滤饼在结构上是简单得多。有时滤液与滤饼都有用，例如制碱时母液的过滤，在这种情况下，卸除滤渣必须用干法。

被过滤悬浮液的性质、多孔隔板的特征及产生压力差的方法各有不同；多孔层的性质有差异，加料、形成滤渣及卸除滤渣的方法也不相同；过滤设备运转的间歇程度也不一律——这些都严重地影响过滤机的大小与结构型式。除此之外，由于被处理的悬浮液的腐蚀性引起采用不同特殊材料制造滤机，也给过滤机的结构带来不可避免的影响。假使再考虑到滤渣的组织及其他许多因素，则不难理解为什么存在有各种不同类型的过滤设备。

过滤是很重要的机械过程，在化学工业中被广泛采用。

过滤过程的基本理论在“化工过程及设备”课程中讲述，在这里不再重复。我们的任务在于较详细地了解过滤设备的最基本的结构，并介绍它们的工艺计算和机械计算。

过滤悬浮液的设备通常分为两大类：间歇式过滤机和连续式过滤机。

间歇式过滤机在工业上早已应用。它的优点是：构造简单，价格便宜，适宜在腐蚀介质中操作，可以在高压下过滤。下列几种型式的间歇式过滤机最常采用：吸滤机，叶滤机，压滤机。

这些滤机的缺点在于本身的间歇过程和使得操作工人在繁重的劳动条件下消耗大量的体力劳动。最近开始出现了一种新的间歇式过滤机，它的繁重的工序——过滤机的卸料和滤布的再生均已机械化，但它还没有得到普遍的推广。

在所有间歇式过滤机中，最常用的是压滤机，常用于染料及中间体工业。

连续式过滤机的出现较晚，大约是在60年以前。其中对真空操作的过滤机掌握与研究得特别深刻；如今，在压力下操作的连续式过滤机也出现了，但目前还很少采用。现有连续式真空过滤机的主要型式：转筒真空过滤机、圆盘真空过滤机、平面过滤机、带

式真空过滤机和斗式真空过滤机。由于它们的运转性能良好、生产能力高、操作过程的全部自动化、便于调节又节省劳动力，在工业中被广泛采用。

真空过滤机的缺点是：仅适用于过滤要求压力差小的悬浮液，只有当悬浮液中固相物料含量大并能保证在滤布上产生足够厚度的滤饼时才能操作。连续真空过滤机及其有关的辅助设备的价格很贵。此外，真空过滤机要经常消耗电能（主要用于抽真空）。

过滤是比较昂贵的操作过程。为了提高过滤设备的效率，事先宜将母液在沉降槽或增稠器中浓缩。

第二节 过滤机尺寸的决定及工艺计算

过滤机尺寸也同其他设备一样，要根据它的生产能力用工艺计算来决定。

1. 工业过滤方程式

过滤是很复杂的过程，与很多变数有关。滤饼本身是液流通过时的主要阻力。在操作时，滤饼的阻力是不断地、非直线地增加；因为不仅滤饼的厚度在增加，同时由于滤渣的压缩，其孔隙也在减小。除此之外，滤饼中孔隙被悬浮液中的细颗粒所堵塞。很多变数使得正确决定过滤速度有很大的困难。

1856年，达尔西(Дарси)根据普阿捷里-哈根(Пуазель-Хаген)定律首先尝试用解析法决定过滤速度，他的方程式如下：

$$W = \frac{1}{F} \cdot \frac{dV}{dt} = \frac{K \cdot p}{L \cdot \mu}, \quad (10-1)$$

式中：
W——过滤速度；

V——滤液体积；

F——过滤面积；

t——过滤时间；

K——滤渣的渗透系数；

μ ——滤液的粘度 厘泊；

p——压力差。

从那时起，为了决定过滤速度而提出了许多理论和计算方程式。里特、茲納繩斯基、高也可、卡尔曼、列秉宗、斯彼里、别勤琴等人曾进行了极重大的工作。

在我们的工业实际中，在恒压下应用的过滤方程式对任何一种滤渣（不论其压缩程度如何）都是正确的。这个方程式是由卡尔曼综合了实验用过滤机的操作结果，在此基础上而引出的；它不同于其他计算方程式的是简便，并能得出合理的结果。实际证明，无论用以估计被设计设备的生产能力或对已有设备的校验都是有用的。其方程式如下：

$$(V + V_0)^2 = \frac{2pF^2}{\mu\alpha r_0}(\tau + \tau_0), \quad (10-2)$$

式中 V——在 τ 时间内通过的滤液体积，分米³；

V_0 ——系统的最初阻力，单位以体积表示；

τ ——与通过的滤液体积相应的时间，分；

P ——过滤压力，公斤/厘米²；
 F ——过滤隔板的面积，米²；
 μ ——液体的粘度，厘泊；
 α ——单位体积滤液的干滤渣重，公斤/分米³；
 r_0 ——单位重量滤渣的平均过滤阻力。

卡尔曼过滤方程式的最初阻力为

$$V_0 = \frac{R_n F}{\alpha \cdot r_0}, \quad (10-3)$$

式中 R_n ——过滤隔板的比阻(单位面积上的)。

比阻和压力有关，可以下式表示：

$$r_0 = r'_0 P^n, \quad (10-4)$$

式中 r'_0 ——当 P 等于 1 时的比阻。这个方程式中的指数 n 根据实验为 0.1~0.4。当计算时，假定过滤隔板的面积不变，因此，上述方程式对决定压滤机最后阶段的过滤速度是不适合的；因为有时滤框几乎全部被滤渣所堵塞，液体的流动就成为困难。

2. 所需计算数据的确定

过滤隔板和滤渣层的比阻要由实验测定。在进行实验时，尽可能正确地与工厂条件相一致。之所以必须如此是因为：许多变数有时稍微变动会大大影响过滤机的操作，甚至拿最简单的情况，即拿过滤悬浮液的滤渣为不可压缩的情况来看，稍许减小被过滤颗粒的大小，也会大大增加滤渣层的阻力，并引起过滤机生产能力的相应降低。考虑可压缩滤渣的过滤变数影响还要困难，而大多数碰到的滤渣是属于可压缩的，它们的阻力是随压力的改变而改变。

用以决定过滤机尺寸所需数据的实验设备，可以是间歇式过滤机（其中有可能测出 r_0 与 R_n 者），也可以是小型转筒过滤机。转筒过滤机不仅可以十分正确地测定滤布和滤渣层的阻力，同时也可以找到最合理的过滤条件，查明洗涤所需时间、滤饼干燥所需时间、平整滤渣层的必要性、被真空泵抽出的空气单位消耗量以及用以吹落滤饼和滤布再生的空气的单位消耗量。

在生产条件下由于某些数据可能改变而影响其他数据，例如改变温度不仅影响母液的粘度，同时也影响结晶的形状和大小，从而影响滤渣层的阻力。真空过滤机及其他連續式过滤机一定要设有使其主要构件能无级（平稳）变速或分级变速的装置，以最终选择其最合理的操作条件。

最近，微过滤机（микрофильтр）用以快速研究悬浮液及滤渣的性质方面获得了某些推广。经适当整理的工厂数据是计算过滤设备的最可靠的数据来源。

实验数据的整理 先用已有的实验用过滤机测定压力差为 P 时在 t 时间内流经滤渣层的滤液体积 V 数次。

过滤面积 F 、粘度 μ 及悬浮液中干滤渣的含量 α 都假定为已知且为不变。

其次用下列方法决定滤布和滤渣阻力的大小。首先由实验找出 t_1 时间内被滤过的

液体体积 V_1 及 τ_1 时间内被滤过的液体体积 V_2 ，此时根据前述过滤方程式可以写成：

$$(V_1 + V_0)^2 = \frac{2pF^2}{\mu\alpha r_0} (\tau_1 + \tau_0) \quad (10-5)$$

$$(V_2 + V_0)^2 = \frac{2pF^2}{\mu\alpha r_0} (\tau_2 + \tau_0) \quad (10-6)$$

$$V_0^2 = \frac{2pF^2}{\mu\alpha r_0} \tau_0 \quad (10-7)$$

然而，过滤系统的最初阻力为：

$$V_0 = \frac{R_n \cdot F}{\alpha r_0} \quad (10-8)$$

利用方程式(10-7)决定 r_0 并将其代入方程式(10-5)和(10-6)得：

$$V_1^2 + 2V_1 V_0 = \frac{2pF^2}{\mu\alpha r_0} \tau_1 \quad (10-9)$$

$$V_2^2 + 2V_2 V_0 = \frac{2pF^2}{\mu\alpha r_0} \tau_2 \quad (10-10)$$

将方程式(10-8)的 V_0 值代入上面最后的两个方程式便得：

$$\left. \begin{array}{l} \mu\alpha V_1^2 r_0 + 2\mu V_1 F R_n = 2pF^2 \tau_1 \\ \mu\alpha V_2^2 r_0 + 2\mu V_2 F R_n = 2pF^2 \tau_2 \end{array} \right\} \quad (10-11)$$

解这个联立方程式可得到 r_0 和 R_n 。阻力的计算值采用数次测定的平均值。

固体的含量用干燥几个试样至恒重的方法来决定。湿滤渣的重度按下式计算：

$$\gamma_0 = \frac{100\gamma_T \cdot \gamma}{100\gamma + (\gamma_T - \gamma)w} \text{ 公斤/分米}^3 \quad (10-12)$$

式中 γ_T ——固相的重度，公斤/分米³；

γ ——滤液的重度，公斤/分米³；

w ——滤渣的湿含量，%。

3. 过滤机的计算

(1) 过滤面积与过滤时间的决定

间歇式过滤机的计算方法与连续式过滤机的有些不同。在计算间歇式过滤机时，或者在过滤机尺寸已知的情况下求过滤台次数① 和过滤时间；或者相反地，在已知过滤时间和操作次数的情况下决定过滤机的尺寸。生产工程师时常会碰到对这些设备的验算。

现在我们来研究板框式压滤机的验算。

假使框数等于 n ，每框的体积为，

$$q_p = a \cdot b \cdot c \text{ 分米}^3 \quad (10-13)$$

则板框式压滤机的容量为

$$u = q_p \cdot n \text{ 分米}^3 \quad (10-14)$$

① 过滤台次数应理解为折算成一台过滤机的过滤次数(译者)。

每一板框的填充系数 $K=0.5 \sim 0.8$ 时，一台板框式压滤机所有的滤渣体积为

$$q = K \cdot u \quad (10-15)$$

如果湿滤渣的重量等于 G_{ea} ，它的重度等于 γ_{ea} ，则一次操作所得的滤渣体积为

$$q_{onep} = \frac{G_{ea}}{\gamma_{ea}} \quad (10-16)$$

一次操作能出产 G_{ea} 公斤湿滤渣(滤膏)的过滤台次数为

$$m = \frac{q_{onep}}{q} \quad (10-17)$$




圖 10-1 滤框

我們利用下列基本方程式来决定过滤时间：

$$(V + V_0)^2 = \frac{2pF^2}{\mu ar_0} (\tau + \tau_0) = K(\tau + \tau_0) \quad (10-18)$$

式中 过滤常数 $K = \frac{2pF^2}{\mu ar_0}$

由此可求出过滤时间，过滤时间等于

$$\tau = (V + V_0)^2 - \frac{1}{K} - \tau_0 \quad (10-19)$$

为了得到 V_0 体积滤液所需的时间为 $\tau_0 = \frac{V_0^2}{K}$ 。

将 τ_0 代入上述方程式中得到

$$\tau = \frac{1}{K} (V^2 + 2VV_0) \quad (10-20)$$

为了决定过滤常数，我們求出过滤面积的大小。

$$F = 2abn, \quad (10-21)$$

并求出单位体积滤液所对应的干滤渣的重量；若一次操作的悬浮液的总体积为 V_{06} ，干滤渣的重量为 ε_c ，则单位体积滤液所对应的干滤渣的重量等于

$$\alpha = \frac{\varepsilon_c}{V_{06} - q_{onep}} \quad (10-22)$$

从一台板框式压滤机所得的滤液体积等于

$$V = \frac{q(V_{06} - q_{onep})}{q_{onep}} = \frac{V_{06} - q_{onep}}{m} \quad (10-23)$$

然后决定

$$V_0 = \frac{R_n \cdot F}{\alpha \cdot r_0} \quad (10-24)$$

将 K 、 V 和 V_0 代入求 τ 的方程式中得到过滤时间

$$\tau = \frac{1}{K} (V^2 + 2VV_0) \quad (10-25)$$

轉筒过滤机及其他真空連續式过滤机的計算有些不同。

設 Q ——在一昼夜內被处理的悬浮液体积;

x ——每立升悬浮液中干固相的含量, %;

φ ——过滤所得滤饼的湿含量, %;

γ ——湿滤渣的重度, 公斤/分米³;

γ_c ——干滤渣的重度, 公斤/分米³;

p ——过滤压力, 公斤/厘米²;

μ ——悬浮液的粘度, 厘泊;

r_0 ——在 1 大气压下滤渣的比阻;

R_n ——单位面积过滤隔板的阻力;

δ ——滤饼的厚度, 厘米。

在 1 平方米的过滤面积上湿滤渣的体积为

$$q = 10 \cdot \delta \text{ 分米}^3.$$

在 1 平方米的过滤面积上湿滤渣的重量为

$$G_{\theta x} = q \cdot \gamma \text{ 公斤}.$$

在 1 平方米的过滤面积上干滤渣的重量为

$$G_c = G_{\theta x} (1 - \varphi) \text{ 公斤}.$$

含有 G_c 公斤干滤渣的悬浮液的体积为

$$q' = \frac{G_c}{x \gamma_c}.$$

单位过滤面积上滤液的体积为

$$v = q' - q \text{ 分米}^3.$$

单位体积滤液的干滤渣重为

$$\alpha = \frac{G_c}{v} \text{ 公斤/分米}^3.$$

利用上述的过滤方程式可算出在过滤机表面上形成一定厚度的滤饼所需的过滤时间, 这就等于决定了过滤机表面的每一部分在液体中停留的时间。

$$(v + v_0)^2 = \frac{2p}{\mu \alpha r_0} (\tau + \tau_0) = k(\tau + \tau_0) \quad (10-26)$$

式中 $k = \frac{2p}{\mu \alpha r_0}$ ——过滤常数。

由此

$$\tau = \frac{1}{k} (v + v_0)^2 - \tau_0 \quad (10-27)$$

为了过滤出 v_0 体积的滤液所需的时间等于 τ_0

$$v_0^2 = k \tau_0 \text{ 或者 } \tau_0 = \frac{1}{k} v_0^2 \quad (10-28)$$

将 τ_0 值代入上式。得 τ 为

$$\tau = \frac{1}{k} (v^2 + 2vv_0)$$

将 k 和 v_0 值代入上式便得到下列表达式，它用以求定过滤面积 F 等于 1 平方米的过滤机的过滤时间 τ ：

$$\tau = \frac{\mu ar_0}{2p} \left(v^2 + 2v - \frac{R_n}{ar_0} \right) = \frac{\mu v}{p} \left(\frac{ar_0 v}{2} + R_n \right) \quad (10-29)$$

可以认为：转筒表面浸没部分与整个表面之比等于过滤所需时间与全部循环（包括滤渣的洗涤、干燥和卸除）所需时间之比。取转筒浸入悬浮液部分，或者在上加料的过滤机及双转筒过滤机内取被悬浮液浸湿部分等于 β ，则得转筒每一转所需的时间为

$$\theta' = \frac{\tau}{\beta}$$

对下加料的转筒真空过滤机而言， β 值为 0.3~0.4。

对所有回转真空过滤机而言，一个操作循环的全部时间 τ 等于操作构件（转筒，圆盘，平面过滤机之底面等）回转一周的时间，即应等于过滤时间（滤布在液面下停留的时间） τ_1 、滤渣层干燥时间 τ_2 、滤渣层的洗涤与排除洗涤水所需的时间 τ_3 之和。回转一次，滤渣的洗涤与干燥可以进行数次。进行干燥与洗涤工序所需的时间可能比过滤与形成滤饼所需的时间多若干倍，甚至很大程度上决定整个操作循环的长短。

利用真空过滤机转筒的全部面积是不可能的。在滤饼取出区与转筒在悬浮液中的浸没区之间经常有一死区（мертвая зона），在这死区内不做任何有效的操作。在计算操作循环的时间时，转筒上任一点穿过死区的时间 τ_4 应当考虑进去。

操作循环的总时间等于：

$$\tau = \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 + \tau_4 \quad (10-30)$$

我们进一步的任务是：求进行干燥与洗涤工序所需的时间，以及空气与洗涤水量，根据这些数据可以选择供抽空气用的真空泵、供抽洗涤水用的水泵和供吹落滤饼用的送风机。供抽滤液用的泵的生产能力要根据过滤操作的物料平衡求出。至于死区，它一般占 2~3 格。

(2) 滤渣层的干燥

在真空过滤机上，当过滤操作与滤渣层生成完毕后，即开始排除充满在滤渣层孔隙中的滤液。排除的机理在于：使充满在孔隙中的液体被吹过滤渣层的空气挤出。虽然这个过程称之为干燥，但实质上称为滤饼的空气压出更为确切。

在干燥过程中形成气液两相混合物，这种混合物通过滤渣层的孔隙应当不断地排出去。在干燥时被抽出的气体与液体量之比与滤渣层的孔隙度有关。滤液体积与孔隙体积之比称之为饱和度 S 。

用空气压出不能将母液从滤渣孔隙中全部排除。在压出时，饱和度 S 由 1 降低到某一最终值。由于液体表面张力的作用在滤渣层的孔隙中保留有一部分母液，它正是决定滤饼的残余湿度 S_r 。残余湿度值与孔隙的大小、滤液的表面张力及在滤渣层上的压力差等有关，并应由实验确定。

为了大致地估计残余湿度值，可利用下式求得：

$$S_r = 0.025 \left(\frac{g L \varepsilon}{K p} \right)^{0.264} \quad (10-31)$$

式中 ε —滤液的表面张力，公斤/米；

g —重力加速度，9.81米/秒²；

K —滤渣层的渗透系数，米³/秒²；

p —滤渣层的压力差，公斤/米²。

图(10-2)表示在各种残余湿度下的饱和度下降与比值 τ/C_r 的关系(时间以秒表示)。

常数 C_r 等于：

$$C_r = \frac{g \cdot \mu_f \cdot x L^2}{K p} \quad (10-32)$$

式中 μ_f —滤液的粘度，公斤·秒/米²；

x —滤渣层的孔隙度，即指孔隙体积对滤饼总体积之比；

L —滤饼厚度，米。




图 10-2 滤渣层干燥时间曲线

空气压出曲线是假定滤液通过滤饼的流动性质为层流时而作出的。根据这些曲线可以近似求出用空气流使滤渣达到所要求的最终湿度时所需的时间。

随着孔隙中液体的排除，通过的空气量从零变化到操作终了时的某一最大值。在操作时，通过滤渣层的最大空气量就决定了真空泵所需具有的生产能力。为了选择真空泵，在干燥时被抽出空气的总量就应当按干燥过程中的瞬时空气消耗量的积分来算出。

为了很快地求出空气总量，可利用图(10-3)的曲线。此图系按空气为层流时作出的，它表示了在各种残余湿度时空气相对体积的变化与比值 τ/C_r 的关系。常数 C_a 等于

$$C_a = x L \cdot \frac{\mu_f}{\mu_a},$$

式中 μ_f —滤液粘度；

μ_a —空气粘度，可用任何相同的因次表示。




圖 10-3 空气消耗量的积分曲线

严格地说，通过多孔滤渣层的空气流不是稳定的层流，它是处在过渡区域内。为使结果准确，在计算中可采用校正系数，该系数以层流与不稳定流的雷诺数之比表示。图(10-4)表示该比值与压力梯度和滤渣层渗透系数的关系。




圖 10-4 20°C 时饱和空气的湍流校正系数

滤饼再进一步的（更充分的）干燥可用热空气通过滤饼的方法来达到。

(3) 滤饼的洗涤

从滤渣层中进一步排除滤液要进行洗涤。实际证明，被滤液饱和的滤饼中有近90%

的滤液可以用洗涤水自孔隙中排出而不冲淡滤液。这就提醒我们有更准确地求出洗涤时间与洗涤水量的必要。完全洗净是困难的，形成滤渣层的颗粒愈小愈是困难。




圖 10-5 求洗涤水体积的曲线




圖 10-6 粘度校正系数




圖 10-7 滤渣层不均匀的校正系数

当过滤时，气相与液相同时通过滤渣层，两相通过时在数量上的相互影响如圖(10-8)所示，此圖可供选择最适宜的空气量，从而决定与此相应的洗涤水量；或者反之。

該圖的横軸表示在洗涤时通过滤渣层的空气量 V_a' 与通过干滤饼时的空气量 V_a 之

圖(10-5)表示滤渣层颗粒的大小、各种饱和度与洗涤水量的关系。此圖可用以估计要使滤渣洗涤到只含某一定滤液体积所需的洗涤水量。当洗涤水的粘度与滤液的粘度有很大差异时，根据圖(10-5)求得的结果中应乘以校正系数，该系数由圖(10-6)的曲线求得。

如滤渣层的厚度薄到比形成滤渣层之颗粒直径的 100 倍还小，则由于产生裂縫以及意外的小阻力孔道影响的增大而使洗涤水的用量增大。对这类情况，校正系数由圖(10-7)求得。




圖 10-8 洗滌曲線

比；縱軸表示与空气一同通过的洗滌水量 V'_L 对洗滌水單独流过时之量 V_L 的比。圖中曲綫表示各种殘余濕度 S_r 值；虛綫表示飽和度值 S (从 0.1~0.7)。

决定有关洗滌与干燥濾渣層所必需数据的最可靠方法是实验。为了正确选择过滤設備与輔助設備以及所謂最理想的操作条件，最好利用与工厂相似的設備在大約相同的条件下运转时取得的数据。

虽然如此，但是上述計算方法①作为一种企圖合理地求得干燥濾渣層的空气量、洗滌水量以及估計进行这些工序所需的时间来看，毫無疑义是有用的。虽然該法具有假定性与近似性，但当缺乏必要的生产数据时，該法可用来决定真空过滤机与輔助設備的尺寸。在非常恶劣的情况下，当缺乏或根本沒有供这样估量性計算的数据时，选择輔助設備不得不利用經驗公式。

下列表达式可用作非常粗糙的估計：当平均操作真密度維持在 250~450 毫米汞柱时，抽气真空泵的生产能力可取为

$$Q \approx (0.5 \sim 1.0)[F], \text{ 米}^3/\text{分} \quad (10-33)$$

在操作条件下，能产生 $p=0.3 \sim 0.5$ 表压的供吹落濾餅用的送風机的送風能力为

$$Q = (0.1 \sim 0.25)[F], \text{ 米}^3/\text{分} \quad (10-34)$$

① Brownell and Gudz. Chem. Eng. N9. 1949. P.112.