

标准化机床夹具

(设计师手册)

E. И. 菲拉基里夫、C. B. 瓦德戈尔诺夫、
〔苏联〕B. M. 奥尔内斯夫、D. F. 沙拉绍夫 著



77.25
628

标 准 化 机 床 夹 具

(設 計 师 手 册)

E. И. 符拉茲涅夫、C. B. 波德戈爾諾夫、
〔苏联〕B. M. 契爾內謝夫、П. Г. 沙拉紹夫 著

老 越 譯



內容簡介

本手册主要介紹了苏联在小批和成批生产中用标准化零件和组件組合成的拼合夹具、拼拆夹具、万能可調整夹具和专用化可調整夹具系統等。手册中还以相当篇幅叙述了用于各种夹具上的風動和液压驅动裝置、液性塑料夹具的典型結構，以及专用机床和自動綫的标准化组件工作部分的尺寸等。

本手册对工艺人員、尤其是工艺装备設計人員具有一定的参考价值，也可供大专院校师生参考。

НОРМАЛИЗОВАННЫЕ СТАНОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

〔苏联〕 Е. И. Влазнев, С. В. Подгорнов,
В. М. Чернышев, Н. Г. Шалашов
ОБОРОНГИЗ 1963

标准化机床夹具 (設計師手册)

老 越 譯

国防工业出版社出版

北京市书刊出版业营业登记证字第074号

新华书店北京发行所发行 各地新华书店經售

中国工业出版社第一印刷厂印刷 国防工业出版社印刷厂裝訂

850×1168 1/32 印張 18¹/8 插頁 2 460 千字

1965年8月第一版 1965年8月第一次印刷 印数：00,001—20,200册

统一书号：15034·809 定价：(科七) 3.30元

目 录

前言	3
第一章 参考資料	13
1 三角函数.....	13
2 标准线性尺寸系列.....	58
公差与配合	61
3 尺寸小于 1 毫米的尺寸的公差与配合.....	61
4 从 1 到 500 毫米的尺寸的公差与配合.....	67
5 500 毫米以上到 10000 毫米的尺寸的公差与配合	81
螺紋 結合	91
6 螺紋的收尾(螺尾、退刀槽和倒角).....	91
7 退刀槽和倒角的尺寸	96
8 米制螺紋的螺紋余留长度、钻孔深度和螺釘尾端自螺母中的伸出量.....	97
9 螺紋底孔用钻头直径	99
10 钻孔直徑 (按 ГОСТ 885-60)	100
11 切制螺紋用的杆状毛坯	101
12 时制圓錐螺紋的管子的螺紋孔和端部尺寸	102
13 直徑 1 到 600 毫米的米制螺紋的直徑和螺距	102
14 直徑从 1 到 600 毫米的米制螺紋	105
15 牙形角为 55° 的时制螺紋	110
16 圆柱管螺紋	112
17 直徑 10 到 640 毫米的梯形单头螺紋	113
18 螺紋牙形和基本尺寸	114
19 牙形角为 60° 的时制圓錐螺紋	117
滾珠軸承和滾柱軸承	118
20 滚珠和滚柱轴承的型別	118
21 轴承用滚針	123
22 轴承用滚珠	124
23 滚珠和滚柱轴承的配合按 ГОСТ 3325-55	124
第二章 机床夹具零件用的材料	126
24 材料的比重	126
25 在制造机床夹具零件中所用的材料性能和用途	130

26 调材的相对成本	134
27 机床夹具中材料的应用示例	135
28 材料品种	142
第三章 夹具零件被加工表面的光洁度	147
29 表面光洁度级别的用途	147
30 待加工表面的经济光洁度级别和可达到的光洁度级别	149
31 用于不同精度级别和配合的表面光洁度级别的最小值	148
32 夹具零件的表面光洁度级别	151
第四章 图样的各要素	160
第五章 夹具零件的各要素	183
33 60°角的中心孔	183
34 螺栓、螺钉和螺栓的端部	184
35 螺钉和螺栓头的承窝的尺寸	184
36 圆柱头螺钉沉头坑的位置	186
37 经过加工的机床工作台T形槽	187
38 型锥	188
39 板手尺寸和“下扳手”尺寸	199
40 滚花	200
41 砂轮越程槽	201
42 插齿刀越程槽	202
43 下扳手用空间	203
44 平键的安装部位	204
45 键结合的公差与配合	205
46 圆筒体、活塞、柱塞、活塞杆和分流阀的直径	206
第六章 夹具的零件和组件	207
47 螺栓	207
48 螺钉	212
49 压紧螺钉用的砧座	224
50 螺栓	225
51 螺母	230
52 圆柱销	236
53 键	238
54 垫圈	240
55 手柄、轴柄和把手	245
56 弹簧	253
57 花盘（毛坯）	256
58 壳体、角铁和支座（毛坯）	256
59 支承	263

60 定位銷	270
61 定位插釘	274
62 元寶鉄	276
63 壓緊螺釘用的夾板	280
64 對刀板	281
65 封套	282
66 壓板、夾板和套筒	290
67 偏心輪	302
68 切向夾持機構	306
69 耳環	307
70 鋸鏈的轉軸	308
71 叉頭	310
72 鎖緊環	311
73 夾具支腳	312
74 壓緊砧座	313
75 可迴轉板用鎖銷	313
76 螺塞	314
77 堵片	315
78 滑油孔的堵塞	315
79 自調支承	316
80 虎鉗式夾持機構	316
81 定位器	317
第七章 用標準零件和規格化零件組合成的夾具各個 組件的典型結構	319
第八章 拼拆夾具	333
萬能拼合夾具系統 (УСИ)	333
專用化拼拆夾具系統 (CCPП)	334
82 平台	336
83 支座	341
84 角鉄	342
85 壓板	347
86 可轉夾持機構	351
87 可調擋鐵	352
88 支承	353
89 定位器	353
90 自定中心的對刀板 53909-065	354
91 夾持機構	355
92 托板 53929-034	355

93 爪母	356
94 可卸活門	356
95 可卸活門用內管嘴	357
96 可卸活門用接管嘴	357
97 高压軟管 2130A	357
专用化拆装夹具的典型結構	358
第九章 万能夹具	373
98 卡盘及其卡爪和法兰盘	373
99 花盘	385
100 钻模及钻模板	387
101 虎钳	393
102 万能多工位夹具	396
103 工作台和支座	397
104 風動分度头	409
万能夹具用的可換調整件	410
第十章 夹具的風動和液压驅動器	414
風動驅動器	414
105 風缸、隔膜室、放大机构和夹持机构	414
液压驅動器	434
106 由后部法兰盘固裝的双面动作的油缸	434
107 由后部法兰盘固裝的单面动作的油缸	435
108 由前部法兰盘固裝的双面动作的油缸	436
109 由前部法兰盘固裝的单面动作的油缸	437
110 由四臂悬臂固裝的双面动作的油缸	438
111 由匹臂悬臂固裝的，工作腔在后部的单面动作的油缸	439
112 由前部螺紋固裝的单面动作的油缸	439
113 由前部螺紋固裝的，工作腔在前部的单面动作的油缸	440
114 鋸接摆动的单面动作的油缸	441
115 由上部法兰盘固裝（a）和下部法兰盘固裝（b）的单面动作的小型油缸	442
116 臥式油缸	443
117 立式油缸	444
118 摆動油缸 $\frac{53984}{036}$	445
119 由前部螺紋固裝的油缸	445
120 单面动作的油缸	447
121 以端面固裝的双面动作的油缸	448
122 以四臂悬臂固裝的双面动作的油缸	459
123 增压器的基本尺寸和特性	467

風動和液壓驅動器的密封	469
124 捩角橡皮碗	469
125 活塞杆用的橡皮碗	470
126 活塞杆用橡皮碗的固裝	470
127 V形橡皮碗	472
128 四截面橡皮密封環	472
129 垫片	474
專用化可調夾具的液壓機構、驅動器和配件	476
風動驅動器和風動液壓驅動器的控制裝置	495
130 直通閥門	496
131 空氣濾	496
132 空氣壓力調節器	497
133 噴霧油的油杯	497
134 單向活門	497
135 風動控制台	498
136 分配閥門	499
137 空氣運動速度調節器	502
138 可轉風缸用的分配接管套	503
配件、連接零件和導管	504
139 夾布橡皮軟管	504
140 用于連接軟管用的接管嘴	504
141 可卸接管嘴	505
142 可卸接管嘴用的內管嘴	506
143 紅銅管	506
144 端套頭	507
145 端部接管嘴	508
146 中間接管嘴	509
147 端部彎管頭	510
148 端部三通管	511
149 中間三通管	512
150 螺母	514
151 內管嘴	514
第十一章 采用液性塑料的夹具	515
152 确定夹持用定心衬套的尺寸、其薄壁部分的变形和液性塑料压力用的表	516
153 确定夹持用定心衬套的尺寸、其薄壁部分的变形和液性塑料压力用的表	517
154 柱塞	522
155 压紧螺钉	523
第十二章 夹具零件的技术条件	528

第十三章 专用化机床及自动线的标准化组件	
工作部位的说明书数据和尺寸	539
156 动力头.....	539
157 分度台.....	557
158 动力台.....	564
159 托座.....	567
160 随行夹具定位与夹持用的工作台.....	570
161 夹持用扳手.....	571
162 随行夹具用的平台.....	572
参考文献	574

77.25
628

标 准 化 机 床 夹 具

(設 計 师 手 册)

E. I. 符拉茲涅夫、C. B. 波德戈爾諾夫、
〔苏联〕B. M. 契爾內謝夫、П. Г. 沙拉紹夫 著

老 越 譯



內容簡介

本手册主要介紹了苏联在小批和成批生产中用标准化零件和组件組合成的拼合夹具、拆卸夹具、万能可調整夹具和专用化可調整夹具系統等。手册中还以相当篇幅叙述了用于各种夹具上的風動和液压驱动裝置、液性塑料夹具的典型结构，以及专用机床和自動線的标准化组件工作部分的尺寸等。

本手册对工艺人員、尤其是工艺装备設計人員具有一定参考价值，也可供大专院校师生参考。

НОРМАЛИЗОВАННЫЕ СТАНОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

〔苏联〕 Е. И. Влазнев, С. В. Погоряков,
 В. М. Чернышев, П. Г. Шалашов
 ОБОРОНГИЗ 1963

标准化机床夹具 (设计师手册)

老 越譯

国防工业出版社出版

北京市书刊出版业营业登记证字第074号

新华书店北京发行所发行 各地新华书店經售
中国工业出版社第一印刷厂印刷 国防工业出版社印刷厂裝訂

850×1168 1/32 印張 18 1/8 插頁 2 460 千字

1965年8月第一版 1965年8月第一次印刷 印数：00,001—20,200册
统一书号：15034·809 定价：(科七) 3.30元

前　　言

在现代化复杂的机器、机械和仪器制造中，采用成千上万套的各种机床夹具，设计与制造这些夹具要消耗数百万工时。

夹具以及其零件和组件的标准化，是缩短机床装备设计与制造的期限与降低成本的重要手段。

设计现代化机床装备的典型特点，是在结构中广泛采用标准化零件和组件。在这种情况下夹具的设计工时可减少 25~30%。

本手册介绍了关于万能拼合夹具（УСП）系统、专用化拼拆夹具（ССП）系统，这些夹具可以全部或部分地（占 70~80%）取消设计工作与绘图工作。

标准化在机床装备的制造中还具有更为重要的意义。当夹具零件和组件的标准化水平很高时，几乎全部均可用预先制造好的标准件组合成夹具。

在机床夹具制造中，要用到 70~80% 的标准化零件和组件，这些零件和组件可以在长时期内多次使用，直至实际磨损为止。

这一点对于产品品种多变的试制生产、小批生产和成批生产具有特别重要的意义。在这种情况下，所有的标准化机床装备皆可转入新产品制造中应用，而非标准化的装备，由于不适用于重复或多次使用，因而从生产中被淘汰。

手册中的资料是根据一般文献中所采用的机床夹具按照其用途和结构的分类方法来排列的。根据用途的不同，机床夹具一般分为专用的、专用化的和万能的。专用夹具是为某一具体的工序或零件而设计的，专用化夹具是为加工一组相同类型的零件而设计的，而万能夹具则是设计得可用于不同类型和尺寸范围很广的零件。

在结构方面，机床夹具分为整体的和拼拆的。

本手册的第一章到第五章中所列的是設計各种类型的夹具所需的一般性資料。第六章列举了夹具零件和組件的标准，这些标准可供設計专用机床夹具时使用。

在第八章中，首先簡要地介紹了大家熟悉的万能拼合 夹具 系統 (УСП). 按照上述的分类方法，这种夹具也可属于专用夹具范畴的，不过不同点是，它們是可拼拆的 (因为是用标准化零件和組件組合成的)。在第八章的后部分介绍了在专用化拼拆夹具中应用的标准化零件和組件。

在第九章中，搜集了有关万能标准化夹具的資料。从結構方面看，万能夹具不是拼拆夹具，但在这种夹具中可以采用可換的专用部分 (所謂的調整件)。

在第十章中，介紹了关于驅动器的資料；驅动器是夹具的夾持件和其它組件的动力机构。此外还列有机床装备中使用的輔助設備和配件的資料。

第十一章中，介绍了采用液性塑料的夹具。这种夹具在工业中还未取得广泛的应用，但值得注意的是，当零件的圓柱表面的同心度要求很高时，这种夹具可以显著改善零件的加工质量。

第十二章中，介紹的是制造夹具零件的技术条件。第十三章中给出了专用化机床和自动綫的标准化組件工作部分的尺寸。

手册中夹具零件和組件的标示是根据有关的苏联国家标准、机器制造业的标准或部門标准取的。例如：

ГОСТ 4585-49 ——按国家标准的标示；
50 × 50

7011-0001 ——按机器制造业标准的标示；

53938
091 ——按部門标准的标示。

本手册总结了苏联工业在机床夹具标准化及其組件和零件标准化方面的經驗。

手册的第二版經過了修訂并补充了大量的新資料，其中包括重新制定的、具有实用价值的、用标准化零件和組件組合成的专用化拼拆

夹具系統方面的資料。

本手册中刪去了那些未能經受住時間考驗的已陈旧的结构。

作者們认为，手册中所列資料有助于工厂設計人員扩大标准化零件和組件在生产中的应用范围。

提高机床装备的标准化水平，可将所采用的机床夹具的需用总数减少到合理的最低数值，并能大大降低机床夹具設計和制造劳动量以及金屬的消耗。經驗表明，广泛采用标准件，能使新产品的生产准备周期縮減 $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{2}$ 。

目 录

前言	3
第一章 参考資料	13
1 三角函数	13
2 标准线性尺寸系列	58
公差与配合	61
3 尺寸小于 1 毫米的尺寸的公差与配合	61
4 从 1 到 500 毫米的尺寸的公差与配合	67
5 500 毫米以上到 10000 毫米的尺寸的公差与配合	81
螺紋結合	91
6 螺紋的收尾(螺尾、退刀槽和倒角)	91
7 退刀槽和倒角的尺寸	96
8 米制螺紋的螺紋余留长度、钻孔深度和螺釘尾端自螺母中的伸出量	97
9 螺紋底孔用钻头直徑	99
10 钻孔直徑 (按 ГОСТ 885-60)	100
11 切制螺紋用的杆状毛坯	101
12 时制圆锥螺紋的管子的螺紋孔和端部尺寸	102
13 直徑 1 到 600 毫米的米制螺紋的直徑和螺距	102
14 直徑从 1 到 600 毫米的米制螺紋	105
15 牙形角为 55° 的时制螺紋	110
16 圆柱管螺紋	112
17 直徑 10 到 640 毫米的梯形单头螺紋	113
18 螺紋牙形和基本尺寸	114
19 牙形角为 60° 的时制圆锥螺紋	117
滚珠轴承和滚柱轴承	118
20 滚珠和滚柱轴承的型別	118
21 轴承用滚針	123
22 轴承用滚珠	124
23 滚珠和滚柱轴承的配合按 ГОСТ 3325-55	124
第二章 机床夹具零件用的材料	126
24 材料的比重	126
25 在制造机床夹具零件中所用的材料性能和用途	130

26 调材的相对成本	134
27 机床夹具中材料的应用示例	135
28 材料品种	142
第三章 夹具零件被加工表面的光洁度	147
29 表面光洁度级别的用途	147
30 待加工表面的经济光洁度级别和可达到的光洁度级别	149
31 用于不同精度级别的配合的表面光洁度级别的最小值	148
32 夹具零件的表面光洁度级别	151
第四章 图样的各要素	160
第五章 夹具零件的各要素	183
33 60°角的中心孔	183
34 螺栓、螺钉和螺柱的端部	184
35 螺钉和螺栓头的承窝的尺寸	184
36 圆柱头螺钉沉头坑的位置	186
37 经过加工的机床工作台T形槽	187
38 圆锥	188
39 板手尺寸和“下扳手”尺寸	199
40 凸花	200
41 砂轮越程槽	201
42 插齿刀越程槽	202
43 下扳手用空间	203
44 平键的安装部位	204
45 键结合的公差与配合	205
46 圆筒体、活塞、柱塞、活塞杆和分流阀的直径	206
第六章 夹具的零件和组件	207
47 螺栓	207
48 螺钉	212
49 压紧螺钉用的砧座	224
50 螺柱	225
51 螺母	230
52 圆柱销	236
53 链	238
54 垫圈	240
55 手柄、鉗柄和把手	245
56 弹簧	253
57 花盘（毛坯）	256
58 壳体、角铁和支座（毛坯）	256
59 支承	263