



唐振球、李金华著

废料的再生利用

中国轻工业出版社

71.299
438

废料的再生利用

唐振球 李金华 编著

三k619/11



(京)新登字034号

内 容 简 介

在工业生产和我们的日常生活中，经常有些废物不断排出，成为垃圾，天长日久，造成了环境的污染，给人类和社会带来了严重的危害。

本书的作者，以他们丰富的实践经验，向人们介绍了生活中废物的利用、农产品加工厂废物的利用、农副产品废物的利用、畜禽体废物的利用、水产品废物的利用、金属加工及冶炼厂废物的利用、氮肥厂废物的利用。书中提供的生产技术和配方，使这些废物变废为宝、化害为利，使无用成为有用。同时也为您提供了一些致富途径。

废料的再生利用

唐振球 李金华 编著
崔百鸣 责任编辑

中国轻工业出版社出版
(北京市东长安街6号)
北京市房山区东兴印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行
各地新华书店经销

787×1092毫米 1/32印张：5.75 字数：123千字
1993年12月 第1版第1次印刷
印数：1—10000 定价：5.50元
ISBN7-5019-1492-3/X·004

前　　言

社会上废物种类繁多，品种复杂。新废物出现更繁多，在本书有限的篇幅条件下，要对其全部做普及性的技术介绍，颇有力不从心之感。原因是在社会上千万个行业中，产出的废物五花八门，如何处理选题和选材颇为艰难。

几经斟酌，拟定以下几方面，为本书选题选材的基点。

(一) 生活中的再生物资有塑料、橡胶、天然纤维，化纤、废玻璃及杂皮革等。

(二) 农副产品中的再生物资有麦、稻、玉米的糠壳以及动物的毛发、血液、骨骼、内脏和内分泌物的提取利用。

(三) 海产品中的鱼杂、虾蟹下料及海藻、贝壳的利用。

(四) 工业上的废品，本书只介绍金属加工厂和化肥厂产出的废物的再生利用。其他工厂的废物利用，均未列入。

本书品类介绍，一般采用性状、用途及加工方法（包括配方）和工艺过程。多数可直接投产，有一少部分仅供参考。

《废料的再生利用》一书，在社会各方面的支持下，经历了艰难曲折的道路，终于与读者见面了。本书在成稿过程中，参考了一些国内外书刊资料，恕不能一一列出，请原著者见谅，并向原著者表示谢意。

成稿后得到山东省莱阳市教育局李传录同志全力投入眷
稿工作，在此深致谢意。

最后应该说明，由于作者水平有限，谬误之处，敬听读
者批评指正，不胜感激。

编者

1992年冬

王立群读《史记》

目 录

概论	(1)
第一章 生活中废品的利用		(2)
第一节 废旧塑料的回收利用	(2)
第二节 废旧天然纤维的回收利用	(17)
第三节 废旧化学纤维的回收利用	(26)
第四节 废旧橡胶制品的回收利用	(34)
第五节 废玻璃的回收利用	(38)
第六节 废杂皮革的回收利用	(45)
第二章 农产品加工厂的废物利用		(49)
第一节 淀粉厂的废物利用	(49)
第二节 油脂加工厂的废物利用	(51)
第三节 糖厂的废物利用	(59)
第四节 酒精厂的废物利用	(64)
第五节 纺织厂的废物利用	(68)
第六节 烟草加工厂的废物利用	(68)
第三章 农副产品废物利用		(70)
第一节 农作物秸秆废物的利用	(70)
第二节 糜壳皮废物的利用	(76)
第三节 麦麸皮的利用	(79)
第四节 玉米芯的利用	(84)

第四章 禽畜体废物利用	(90)
第一节 毛发蹄角废物的利用	(90)
第二节 血液的利用	(97)
第三节 骨骼的利用	(104)
第四节 畜禽内脏的利用	(109)
第五节 脑的利用	(120)
第六节 内分泌腺体的利用	(125)
第五章 水产、海产品的废物利用	(130)
第一节 鱼杂类废物利用	(130)
第二节 虾螺甲壳的利用	(135)
第三节 蚌壳的利用	(138)
第四节 海藻类的利用	(139)
第六章 金属加工及冶炼厂的废物利用	(144)
第一节 钢铁废料的利用	(144)
第二节 铜废料的利用	(146)
第三节 铝废料的利用	(147)
第四节 锌废料的利用	(151)
第五节 锡废料的利用	(156)
第六节 铅废料的利用	(158)
第七节 金银废液的回收利用	(159)
第七章 氮肥厂废物利用	(167)
第一节 硫渣的综合利用	(167)
第二节 铜洗废液制硫酸铜	(171)
第三节 废一氧化碳制甲酸和草酸	(171)
第四节 保险粉的制法	(173)

概 论

在生产及日常生活中，不断产生着各种废品，我们称之为废物。它的形成就象生物的新陈代谢一样，每时每刻都在进行着。新物品不断的消耗，废旧物品不断的排出，有的成为垃圾，处理不当，日积月累就造成环境污染，使生态失去平衡，给人类和社会造成严重的后果。

所谓废物，在生产和生活中大体可分成3大类：即废水、废气和废渣（包括生活中的废杂物品）。随着社会生产力的发展、人们生活水平的提高，废物的种类也五花八门。为了消除它对环境的危害，必须设法加以处理和利用。

利用废物的方法大致可分成5个方面：一是经过转化可用作工业原料；二是经过处理可作为农业用肥料；三是通过加工做成禽畜饲料；四是经过修补能够再利用；五是通过化学处理在不污染水源的情况下进行排放。总的目的就是变废为宝，化害为利，变旧为新，变无用为有用，变一用为多用，使之成为社会的物质财富。

第一章 生活中废品的利用

第一节 废旧塑料的回收利用

塑料在人们的日常生活中占有相当重要的地位，它是一种高分子合成材料，其用途越来越广泛。现代工业、农业、国防等以及日常生活中都离不开塑料。这些塑料大体可分为6大类：酚醛塑料、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及ABS塑料。

在日常生活中塑料的应用量越来越多，随之废旧塑料也逐渐增多，为了消除环境污染达到增产节约的目的，必须把废旧塑料回收利用。

回收塑料必须了解塑料的种类及特性，根据其化学成分加以分类，才能使加工处理能够顺利进行。从整体来看塑料可分2大类型，即热塑性塑料和热固性塑料。

热塑性塑料的典型品种有：聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS塑料等；热固性塑料的典型品种有：酚醛塑料、脲醛塑料、环氧树脂等。不同化学成分的塑料必须分别加工处理，不能混杂在一起。在同种塑料内，根据塑料的质量好坏及颜色进行选择处理。按塑料制品的不同要求，重新压制各种塑料制品。

废塑料来源面广，含杂质较多，即是同品种的塑料老化程度也不一致，所以只能根据具体情况进具体处理。

一、废旧聚乙烯塑料

(一) 性状

无色或淡色粒子，遇热溶化，不溶于多数溶剂，无毒，性能优良，收集来的废品多数为薄膜和板状或管材等。

(二) 用途

制造包装薄膜、容器、塑料管或日常生活用的器材等。

(三) 加工方法

先将废聚乙烯洗净、破碎，在溶化时加入助剂，在200升高速捏和机中，保温100℃，混匀3~4分钟，然后出料。再在30升密炼机中混炼塑化，在1~1.2兆帕(10~12公斤/厘米²)蒸汽下加热4~5分钟，保持温度160~165℃，然后出料(空载电流60安，加料入捏和机后迅速升至200安，密炼时降至120安即可出料)。

用3台Φ400×1000毫米的两辊机，进一步混炼塑化，在1.2兆帕(12公斤/厘米²)蒸汽加热，辊筒表面温度165~175℃，辊距2~5毫米，第1台受料，第2台平衡调节和贮料，第3台均匀的向四辊机送料。

用Φ360×1120毫米4辊压延机压延、经引离辊筒和冷却辊筒定形。4辊压延时注意筒温分别为145~155℃、160~170℃、155~165℃、150~160℃；引离辊筒80~90℃、冷却辊筒75~85℃、65~75℃、55~65℃、50℃以下。辊筒间存料粗细约20毫米。

(四) 配方实例

1. 瓦楞箱

	瓦楞纸 (%)	表面纸 (%)
高密度聚乙烯（低压聚乙烯）	40%	45%
低密度聚乙烯（高压聚乙烯）	10	15
碳酸钙	50	40
硬脂酸锌	0.4	0.4
抗氧剂CA	0.95	0.95
硬脂酸钡	0.4	0.4
抗氧剂DLTP	0.2	0.2
抗氧剂UAS ₃₁	0.1	0.1
改性剂EVA或乙丙胶或CPE	2.8	2.8

2. 钢塑箱

高压聚乙烯废旧薄膜	100份
碳酸钙	30~40份
硬脂酸锌	0.4~0.5份
氯化石蜡T-50	1~2份
颜料	少许

3. 蓄电池外壳

低档废橡胶	20份
废聚乙烯	50份
陶土	30份
白油	适量
硬脂酸	适量

二、废旧聚氯乙烯塑料

聚氯乙烯塑料是最常用的热塑性塑料之一，它主要由聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂、润滑剂及填料等组成，因加入增塑剂量的不同，可以分为软质和硬质聚氯乙烯 2 类，它

们具有不同的性能和加工条件，分述如下。

（一）废旧软聚氯乙烯

1. 性能 原料是各种颜色的粒子，遇热软化，能溶于少数有机溶剂，如环己酮和四氢呋喃等。
2. 用途 制薄膜、软管、垫片、电线、人造革等。
3. 废品来源 薄膜、凉鞋、鞋底等。
4. 加工方法 取废旧软聚氯乙烯塑料，清除橡胶、线头、金属、泥沙及其它杂物。再用2%碱水煮沸、浸泡，水洗后再去除污物，晒干。加入增塑剂、稳定剂、润滑剂和着色剂，在高速捏和机中蒸汽压力0.2兆帕(2公斤/厘米²)，高速捏和45分钟出料。在两辊机中滚炼，蒸汽压力为0.4~0.45兆帕(4~4.5公斤/厘米²)，滚筒表面温度140~160℃混炼25分钟，反复滚炼塑化后出片，冷却，成卷，送切粒机，切粒。

5. 主要设备

两辊炼胶机（混炼），切粒机（切粒），Ø50毫米平头螺杆挤出机（过滤、复制），Ø60毫米尖头螺杆挤出机（热挤冷压成型时的塑化），Ø90毫米平头螺杆挤出机（复制时初步塑化），拌料机（废旧薄膜配料），30吨机械压机（热挤冷压成型时的冷却成型）。

（二）废旧硬聚氯乙烯

1. 性状 各种颜色硬粒子，能溶于部分有机溶剂。
2. 用途 制硬板材、硬片、硬管、硬棒等。
3. 加工方法 取废旧硬塑料，清除橡胶、线头、金属和泥沙等杂物。再用水清洗干净后晒干。质量较好的，可直接打碎磨粉，即可使用。质量较差的，仍需加入增塑剂、稳定剂、填充料等辅助材料。先不加热用机械搅拌混匀，投入热挤出机中，在温度是170~180℃下热压成型，挤出成条状。

板材配方实例：

废聚氯乙烯	50份
三盐基硫酸铅	2.5份
新聚氯乙烯树脂	15份
硬脂酸铅	2份
木屑	30份
石蜡	0.2份
生石灰	30份

4. 主要设备 \varnothing 50毫米螺杆挤出机(热挤冷压成型时的塑化), \varnothing 90毫米螺杆挤出机(热挤冷压成型时的塑化), 100吨机械压机(热挤冷压成型时的冷却成型), 锤击式粉碎机(剖解硬塑料成小粒), 混合机(拌和物料), 磁选机(除去钢铁杂物)。

三、废旧聚丙烯塑料

(一) 性状

无色或淡颜色的颗粒，能拉丝。

(二) 用途

- 1.掺加聚丙烯正品，制编织袋。
- 2.容器、管道、日用品、绝缘材料等。

(三) 加工方法

聚丙烯塑料的回收加工工艺基本上与聚乙烯塑料相似，但加工温度较高。

1. 挤塑工艺 挤出机主要参数L/D20以上，压缩比3~5:1，加工温度随制品形状及加工设备而变，一般在180~220℃左右；制品挤出时易结晶，故从机头挤出后，应迅速冷却到20~40℃，然后用压力机压制而成形。

2. 注塑工艺 先预热至80℃左右，然后在200~260℃

及在70~120兆帕(700~1200公斤/厘米²)的压力注下，塑成型。

(四) 配方实例

1. 代木材配方(份)

废聚丙烯塑料	80
高压聚乙烯	20
沉淀碳酸钙	50
硬脂酸、硬脂酸锌钡	0.5~1
抗氧剂CA	0.05~0.1
抗氧剂DLTP	0.1~0.2

以上原料加入高速捏合机中，在压力为0.3兆帕(3公斤/厘米²)下，拌合5分钟，壁温120℃密炼3~4分钟，再加入两辊机，温度为180℃，辊压3分钟，并在此温度下压延成0.5毫米厚的薄片，切粒。用于代木材的原料。

2. 制原料

白色或无色聚丙烯废料，经捏合、密炼、辊压、挤出、切粒。制成回收的聚丙烯粒子，做原料用。

四、废旧聚苯乙烯塑料

聚苯乙烯塑料的回收利用方法是先解聚成苯乙烯单体，除去杂质后，再聚合成塑料。

(一) 性状

聚苯乙烯单体是无色液体，解聚所得的单体一般颜色都比较深。其聚合物是无色的粒子，能溶于苯及其他有机溶剂。

(二) 用途

1. 日用品中的硬塑料：

2. 汽车零件；

3. 仪表零件。

(三) 加工方法

1. 解聚 把回收的聚苯乙烯塑料，洗净晒干后，经粉碎或研细后，放入解聚炉中解裂。

聚苯乙烯塑料 25份

氢醌（解裂剂） 0.2份

在裂解炉中当温度升至300~330℃，1次需7~8小时，馏出物再经分馏，收集沸程为145~147℃馏出物，约22.5%，回收率为90%。

2. 聚合 把精制的聚苯乙烯单体10份，加过氧化苯甲酰0.1份，加热回流至180℃，保持3小时，再在200℃保持3小时。加苯50份溶解聚苯乙烯，加酒精100份析出沉淀，吸滤，在温度为80℃时，减压干燥，得白色海绵状固体，为聚苯乙烯，共9份，收率为90%。

3. 加工成型

① 造粒：挤出机螺杆，保持等距螺纹，长径比18/22:1。挤出机料筒温度：加料段温度80~90℃（以水冷却），塑化段温度130~150℃，挤出段温度160~170℃。

② 成型：可分注塑、挤出、压制等步骤。粒料干燥：在60~75℃温度下烘焙2小时；成型温度：加料区85℃；中段：130~150℃；前段150~170℃；回料次数：2次。

(四) 实例

解聚后的聚苯乙烯单体，可再聚合成聚苯乙烯塑料，这里不再作介绍。

1. 农药乳化剂 废旧聚苯乙烯塑料经解聚后所得的单体，一般颜色比较深，可把单体与5~15%体积的浓硫酸混

合均匀后，再放置几小时，去除杂质，然后再用饱和食盐水洗涤3次，清水洗3次，用无水硫酸钠干燥，干燥后在单体中加0.1%的对苯二酚，混合均匀，经过1次简单蒸馏，一般可达到要求。得到的产品要经严格化验合格后，方可用于656型乳化剂的生产中。如不立即使用，可在单体中加入0.01%的对苯二酚，做为防止聚合。如单体不合格，还需再经过1次精馏，合格后方可使用。

2. 废旧聚苯乙烯塑料制油漆 用废塑料制油漆是有经济意义的。今介绍废塑料制色漆的方法如下。

(1) 原料配方(份)

聚苯乙烯泡沫塑料	10~15
苯或氯仿	20~30
松香	10~15
二甲苯	30~35
油溶性染料	5~8
汽油或煤油	适量
硬脂酸铝(锌)	0.3~0.5

(2) 配制方法：

把废旧塑料洗净晾干，用二甲苯溶解后，再把松香溶解在苯或氯仿中，把硬脂酸铝也溶于其中，两者溶混、搅拌。再把汽油或煤油加入后搅拌，再加色料搅匀即成。

(3) 主要技术指标：

- ① 漆膜外观平整光滑；
- ② 细度：40~90毫米；
- ③ 粘度：75~110秒(涂4-粘度计)
- ④ 遮盖力(克/厘米²)
黑色≤40 蓝色≤100

白色≤200

红色或黄色≤180

⑤干燥时间：表干0.5小时

实干2小时

⑥柔软性（毫米）²

⑦附着力（划格法）合格95%

⑧稳定性：保持2年不变质。

⑨耐酸碱性：良好。

其他塑料制色漆（供参考）

①聚乙烯和聚丙稀色漆配方：

原料	数量	性能和作用
聚乙烯或聚丙稀	20	成膜物
十氢萘	25	溶解加热
ABS或泡沫塑料	15	光亮物
甲苯或氯仿	20	稀料
松香	5~8	改性物
丙酮	5	溶解稀释
汽油	适量	溶解稀释
染料	5~8	
硬脂酸锌	0.3~0.5	催干物

②软聚氯乙烯色漆配方：

原料	数量	作用与性能
聚氯乙烯膜	15~20	成膜剂
环己酮	25	溶解
四氢呋喃	20~25	稀释
三氯甲烷	5~10	溶解
松香	10~15	改性