



73.21073
210.1
-4

电机工程手册

第4卷 电 机

机械工程手册 编辑委员会
电机工程手册



机 械 工 业 出 版 社

本卷包括同步电机、异步电机、直流电机、驱动微电机以及控制微电机等五篇。综合介绍了上述各类旋转电机的工作原理、结构、设计要点、工艺、试验以及安装、运行和维护等方面的基本技术内容，主要经验与常用的公式、数据和曲线，并概要介绍了有关的专用电机、派生电机以及若干新型微特电机的特点与应用等方面的技术内容。

21136/13
电机工程手册

第4卷 电 机

机械工程手册 编辑委员会编
电机工程手册

机械工业出版社出版(北京阜成门外百万庄南街一号)
(北京市书刊出版业营业许可证出字第 117 号)

上海商务印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行·新华书店经售

开本 787×1092 1/16 · 印张 53 1/4 · 插页 2 · 字数 1576 千字
1982 年 8 月上海第一版 · 1982 年 8 月上海第一次印刷
印数: 00,001—22,800 · 定价: 6.60 元

*
统一书号: 15033 · 4689

编辑委员会

主任委员：沈 鸿

副主任委员：周建南 汪道涵 张 维 史洪志

委员(按姓氏笔划为序)：叶 锋 孙 琦 许力以 张 影
张大奇 陈文全 陈元直 寿尔康 金实蘧 施泽均 俞宗瑞
陶亨咸 翁迪民 章洪深 曹维廉 程 光

《电机工程手册》特约编辑

(按姓氏笔划为序)

于志璇 方大中 方福林 王众托 王祖泽 支秉彝 龙汉河 叶自仪
叶仰尧 冯勤为 刘 豹 刘大椿 刘绍峻 传 凯 朱仁堪 朱春甲
许连义 汤明奇 吕勇哉 阮善先 肖 心 陈 熙 陈来九 沈从龙
张弘夏 张明勋 张朝汉 邹时琪 邹康宏 吴维正 吴履梯 严筱钧
孟庆元 周仲民 周茂祥 周鸿昌 林金铭 郝立至 祝宗寿 顾心民
殷元章 殷向午 贾自亮 郭志坚 唐宝乾 梅贤豪 黄祖干 葛和林
褚应璜 樊 虎 霍梓荣

《电机工程手册》编辑及编辑组负责人

(按姓氏笔划为序)

马健华 王 达 王力中 王志森 王良楣 王树勋 刘 镇 刘向亭
邓子静 邓昆甫 孙流芳 吕敏戌 汤镛之 陈文全 陈元直 闵君一
沈宝书 余果慈 陆鸣嘉 吴雪莹 罗命钧 施泽均 俞宗瑞 姚洪朴
海 靖 高庆荣 高振鸾 顾谷同 钱寿福 鲁学平 谢 健 雷 引
颜明志

序

期望已久的《机械工程手册》和《电机工程手册》终于分卷合订成册，正式出版了。这是对我国机电工程科学技术领域的一个贡献。两部手册的编写队伍，由国内有专长、有经验的学者、专家所组成。这两部手册扼要地总结了我国机电工程各主要方面的科学技术成就，同时也吸收了一些国外的成熟经验。聚沙成塔，集腋成裘。名为手册，实则巨著。

读书不易，写书颇难，写工具书更难，写综合性工具书可谓难中之难。为了编好两部“立足全局，勾划概貌，反映共性，突出重点”，而又全面的、完整的、彼此协调的手册，同志们做了很大努力，从无到有，诸事草创，困难重重，艰辛备尝。恰似唐朝韩愈所说的：“贪多务得，细大不捐。焚膏油以继晷，恒兀兀以穷年。”值此合订本出版之际，我谨向各主编单位、各编写单位和印刷出版单位，向数以千计的全体编审同志，向遍及全国的为两部手册提供资料和其他方便条件的单位和同志们，表示衷心的感谢。

两部手册的第一版，现在完成了。对编写者来说，已经有了成果。而对阅读手册的工厂、学校、院所、机关同志们来说，还只是两朵鲜花。在成千上万人的应用中使鲜花结成果实——发展机电工程科学技术事业，为现代化建设服务——才是更丰硕的成果。这才是我们的目的。

一般说来，工具书分两种类型：一种是综合性的，一种是专业性的。综合性的工具书从广度来说是较为全面的，从深度来说是不足的；而专业性的工具书则反之。二者各有所长，相辅相成。我们这两部手

册是综合性的工具书，主要供从事技术工作的各类人员查阅使用。对于搞专业性技术工作的人员来说，还可从中猎取相邻专业和其他有关专业的知识，帮助他们从专业分工的局限性中开拓思路，从科学技术各个环节的相互联系上，综合地、全面地研究和解决技术问题。也唯有以渊博的科学技术知识作为基础，才能不断创新。在编写这两部手册时，考虑到专业手册还比较少，而且一时又出不了那么多，因此在内容的深度上也予以顾及，以适当满足专业工作的需要。所以，它的篇幅已经越过一般常见的综合性手册了。实践是检验真理的唯一标准。我们将严肃认真地听取广大读者的反映和意见，作为评价和改进两部手册的主要依据。国外这类工具书已经有了几十年、甚至百余年的历史，而我们则刚刚开始。现在是从无到有，将来是精益求精。让我们在新的长征途中，戮力同心，再接再励，去完成时代赋予我们的光荣使命。

机械工程手册 编辑委员会主任委员 沈 鸿
电机工程手册

一九八二年 北京

编 辑 说 明

一、《机械工程手册》、《电机工程手册》的分卷合订工作是在试用本的基础上进行的。试用本的编写工作始于一九七三年，一九七七年以后陆续出版发行，一九八一年出齐。这次分卷合订主要做了三方面工作：一是在技术内容上做了订正；二是尽可能用已颁布的新标准取代老标准；三是按卷编制了索引。

二、《机械工程手册》包括基础理论、机械工程材料、机械设计、机械制造工艺、机械制造过程的机械化与自动化、机械产品等六个部分，共七十九篇，二千余万字，分为十四卷。《电机工程手册》包括基础理论、电工材料、电力系统与电源、电机、输变电设备、工业电气设备、仪器仪表与自动化等七个部分，共五十篇，一千余万字，分为九卷。

三、参加这两部手册编写工作的，有全国许多地区和部门的工厂、科研设计院所、高等院校，近五百个单位，作者两千余人。提供资料和参加审定稿件的单位和人员，更为广泛。各篇在编写、协调、审查、定稿等环节中，既注意发挥学者、专家的骨干作用，又注意集中群众的智慧和力量。

四、这两部手册因系初版，囿于条件，所采用的名词、术语、符号、代号以及单位制，尚有不尽统一之处。此外，内容上也有重复、遗漏、甚至错误的地方；在设计、印刷、装帧等方面也还存在一些问题。我们将通过手册的不断修订再版，逐步改进。

五、手册合订本的署名，采用单位和个人相结合的方式。各篇的主编单位、编写单位和主编、编写人均按篇署名，置于相应篇的前面。编写人的署名以其编写的章号为序。特约编辑以姓氏笔划为序，集中署于卷首。编辑（包括总编辑、副总编辑）及编辑组负责人亦按姓氏笔划为序，署于卷首。

另外，参加两部手册编写、审查、组织、协调的单位和同志还很多，恕不一一署名。

机 械 工 程 手 册 编辑委员会编辑组
电 机 工 程 手 册

常用符号表

(适用于第19~21篇)

A	一线负荷, 电负载	I_{k1}	单相确态短路电流
a	加速度, 导线厚度, 绕组并联路数或支路对数	I_{k2}	两相确态短路电流
B	磁通密度	I_{k3}	三相稳态短路电流
B_{ad}	电枢反应直轴磁通密度	I_N	额定电流
B_{aq}	电枢反应交轴磁通密度	I_P	电流有功分量
B_f	轭部磁通密度	I_Q	电流无功分量
B_m	主极极身磁通密度	I_{st}	起动电流, 最初起动电流
B_p	主极极靴磁通密度	I_w	功电流
B_{ta}	电枢齿磁密	I_x	电抗电流
B_{tc}	主极补偿齿磁密	i	电流瞬时值
B_{z1}	定子齿磁通密度	i'_{k1}	单相突然短路时电流的瞬变分量
B_{z2}	转子齿磁通密度	i'_{k2}	两相突然短路时电流的瞬变分量
B_δ	气隙磁通密度	i'_{k3}	三相突然短路时电流的瞬变分量
b	宽度	i''_{k1}	单相突然短路时电流的超瞬变分量
b_v (或 b_D)	通风槽宽度	i''_{k2}	两相突然短路时电流的超瞬变分量
b_k	换向区域宽度	i''_{k3}	三相突然短路时电流的超瞬变分量
b_p	极靴宽度	j, J	电流密度
b_s	槽宽度, 矩形槽宽度	J_c	补偿绕组电流密度
b_{sc}	补偿槽宽度	J_k	换向极绕组电流密度
b_{sk}	斜槽宽度, 槽斜距	J_s	串励绕组电流密度
C	电机利用系数	K	换向器片数, 变比
C_A	电机常数	K_c	短路比
c	定压比热	k_{dp}, K_{dp}	绕组系数
E	电动势	$k_{dp\nu}, K_{dp\nu}$	ν 次谐波绕组系数
E_a	电枢电动势, 电枢反应电动势	K_{fe}	铁心叠装系数
E_i	内电动势	K_i	电流比
E_ν	ν 次谐波磁场感应电动势	K_s	磁路饱和系数
E_ϕ	相电动势	K_{sk}	斜槽系数
E_0	空载电动势	K_u	电压比
E'_2	折算到定子侧的转子电动势	K_w	电流波形系数
F	磁动势, 磁位降	k	耦合系数
F_a	电枢反应磁动势	L	自感
F_{ad}	电枢反应直轴磁动势	L_a	电枢电感
F_{aq}	电枢反应交轴磁动势	L_f	励磁绕组电感
F_c	补偿绕组磁动势	L_m	主极磁路长度
F_f	励磁磁动势	L_p	声压级
F_s	串励绕组磁动势	L_s	槽漏感
F_δ	气隙磁位降	L_w	声功率级
f	频率	L_1	声强级
H	磁场强度	l	长度
H_f	轭部磁场强度	l_c	线圈半匝平均长度
H_δ	气隙磁场强度	l_{Fe} (或 l_{Fef})	定子铁心净长度
h	高度	l_j	机座长度
I	电流有效值	l_k	换向器长度
		l_{n1} (或 l_t)	定子铁心总长度

M	互感	v_w	水速度
M (或 T)	转矩	W	功,能
m	相数,质量,数的序列,定子绕组沿槽方向的股线数,绕组重路数	W, w	绕组每相串联匝数
N_a	电枢导线数	X	电抗
N_b	每刷杆电刷数	X_a	直轴同步电抗
N_v (或 N_D)	通风槽数	X_f	转子漏电抗、励磁绕组总电抗
N_s	每槽导体数	X_k	堵转时等值电抗
n	转速,数的序列	X_i	定子漏电抗
n_N	额定转速	X_p	保梯电抗
P	功率,损耗	X_q	交轴同步电抗
P_{Al}	铝绕组的欧姆损耗	X_0	零序电抗
P_{Cu}	铜绕组的欧姆损耗	X_1	正序电抗
P_{Fe}	铁耗	X_2	负序电抗
P_{fv}	风摩损耗	Y	绕组节距
P_s	杂散损耗	Z	阻抗
p	极对数	Z_1, z_1	定子槽数
Q	无功功率	Z_2, z_2	转子槽数
q	每极每相槽数	Z'_2, z'_2	转子虚槽数
R	电阻	α	电角度
S	视在功率	γ	重率,容量增长系数
s	转差率	$\gamma(\text{或 } \rho)$	质量密度
T	周期,时间常数,转矩	δ	气隙长度
T_k	换向周期	η	效率
t	时间,温度	θ	温升
t_{st}	起动时间	A	磁导
U	电压	λ	长径比
U_N	额定电压	μ_0	真空磁导率
U_ϕ	相电压	ρ	导体电阻系数
V	体积	τ	极距
v	风速,线速度	\emptyset, ϕ	磁通
v_a	电枢圆周速度,空气流速	ψ	磁链
		$\omega(\text{或 } \Omega)$	角频率

目 录

序

编辑说明

第 19 篇 同 步 电 机

常用符号表

第 1 章 概 述

1 同步电机的用途和类型	19-1
1.1 特征和用途.....	19-1
1.2 主要类型.....	19-1
2 运行概况	19-1
3 发展趋向	19-4

第 2 章 基本工作原理

1 同步电机的励磁磁场与电枢绕组的 感应电动势	19-5
1.1 直流励磁磁场.....	19-5
1.2 电枢绕组的空载感应电动势.....	19-6
1.3 高次谐波电动势的产生原因及其危害	19-6
2 交流绕组的构成原理	19-7
2.1 交流绕组的分类与线圈节距.....	19-7
2.2 整数槽绕组的构成原理.....	19-8
2.3 三相 60° 相带分数槽绕组的构成原理	19-10
2.4 60° 相带绕组的对称条件	19-12
2.5 并联支路数 a 与三相绕组的接法	19-12
2.6 单相绕组	19-12
3 交流绕组的磁动势	19-13
3.1 单相分布绕组的磁动势	19-13
3.2 对称三相绕组的合成磁动势	19-13
3.3 圆形旋转磁场与非圆形旋转磁场	19-14
4 同步电机电枢反应磁动势的折算	19-16
4.1 同步电机的磁动势平衡关系、电枢反 应磁动势的分解	19-16
4.2 电枢反应磁动势的折算	19-16

5 同步电机的电动势平衡方程、相量图 和同步电抗	19-17
5.1 不饱和时电枢绕组中的感应电动势	19-18
5.2 不饱和时发电机的电动势平衡方程和 同步电抗	19-18
5.3 同步发电机的电动势-磁动势相量图 和内功率因数角 ψ_0	19-18
5.4 饱和时的气隙磁场、电动势平衡方程 和同步电抗	19-19
6 同步发电机	19-20
6.1 同步发电机的运行特性	19-20
6.2 同步电机的准同步并网与自同步并 网	19-20
7 同步电机的电磁功率和稳定条件	19-21
7.1 损耗及效率	19-21
7.2 电磁功率和电磁转矩	19-21
7.3 静态稳定	19-22
7.4 动态稳定概念	19-22
8 同步电动机	19-23
8.1 同步电动机的电动势平衡方程和相量 图	19-23
8.2 同步电动机无功功率的调节——V 形 曲线	19-23
9 同步电机的稳态不对称负载运行	19-24
9.1 分析方法——对称分量法	19-24
9.2 相序电动势方程和相序阻抗	19-26
9.3 不对称稳态短路	19-26
10 突然短路	19-26
10.1 分析方法概述	19-26

VIII 目 录

10·2 空载时机端三相突然短路.....	19-26
10·3 突然二相短路.....	19-27
10·4 突然单相对中点短路.....	19-28
10·5 突然短路的电流和时间常数汇总.....	19-28
10·6 突然短路时的电磁转矩.....	19-28
11 同步电机的振荡	19-30
11·1 振荡时同步电机的转矩及转矩平衡 方程.....	19-30
11·2 同步电机的自由振荡和强制振荡.....	19-31
11·3 定子电阻对振荡的影响.....	19-32
第3章 电 磁 设 计	
1 主要尺寸的确定	19-32
1·1 利用系数	19-33
1·2 比值 λ 的选择	19-33
1·3 主要尺寸及槽数、槽形的确定.....	19-34
1·4 电磁负荷选择要点	19-34
2 磁路计算	19-35
2·1 凸极同步电机磁路及空载特性计算	19-35
2·2 隐极同步电机磁路计算特点	19-37
2·3 气隙长度的确定	19-39
2·4 磁路各部分的磁通密度取值范围	19-39
2·5 负载励磁电流计算	19-40
3 参数及计算.....	19-41
3·1 参数标么值	19-41
3·2 电抗计算	19-41
3·3 电阻计算	19-44
3·4 时间常数计算	19-46
3·5 主要参数的影响及典型数值	19-46
4 损耗及效率	19-46
4·1 损耗分类及设计要点	19-46
4·2 空载铁损耗计算	19-46
4·3 负载时杂散损耗计算	19-48
4·4 效率	19-51
第4章 绕组绝缘结构和工艺	
1 概述	19-51
2 绕组绝缘的基本性能	19-51
2·1 耐热等级	19-51
2·2 耐电性能	19-51
2·3 绝缘电阻	19-53
2·4 介质损失角正切($\tg \delta$)及其增量($\Delta \tg \delta$)	19-53
2·5 机械性能	19-54
3 高压定子绕组绝缘结构的设计	19-54
3·1 绝缘结构设计要点	19-54
3·2 定子绕组过电压倍数	19-55
3·3 框式线圈匝间绝缘结构	19-55
3·4 对地绝缘	19-55
3·5 端部绝缘结构和斜边间隙	19-59
3·6 绝缘结构的可靠性评定	19-60
4 高压定子绕组绝缘工艺	19-60
4·1 工艺流程	19-60
4·2 绝缘工艺要点	19-60
5 绕组端部连接件绝缘及端部绝缘间距	19-62
5·1 绕组端部连接件和固定件绝缘	19-62
5·2 并头套绝缘	19-64
5·3 定子绕组端部绝缘间距	19-64
6 电晕、电腐蚀及其防止	19-65
6·1 槽部电晕、电腐蚀的起因和防止的原 理	19-65
6·2 端部出槽口处电晕的起因和防止的原 理	19-68
6·3 防晕措施	19-70
6·4 高原电机和氢冷电机的电晕	19-70
7 转子绕组绝缘工艺	19-72
7·1 凸极磁极线圈绝缘及工艺要点	19-72
7·2 隐极转子线圈绝缘及工艺要点	19-73
8 绕组绝缘的检查试验	19-74
8·1 条式线圈股间短路检查	19-74
8·2 框式线圈匝间绝缘检查	19-75
8·3 凸极磁极线圈匝间短路检查	19-75
8·4 对地绝缘的耐压试验	19-75
8·5 直流泄漏试验	19-77
8·6 介质损失角 $\tg \delta$ 检测	19-77
第5章 汽轮发 电 机	
1 概述	19-78
2 主要尺寸的确定	19-78

2.1 转子本体直径与长度的确定	19-78	7.9 水内冷汽轮发电机的外部水系统	19-110
2.2 定子铁心直径与长度的确定	19-79	8 大型汽轮发电机的几个特殊问题	19-110
2.3 定子槽数、绕组并联支路数和槽形的 确定	19-79	8.1 机座的隔振	19-110
2.4 转子槽数和槽形的确定	19-80	8.2 作用于定子绕组的电磁力及绕组槽部 和端部的固定	19-111
2.5 两极汽轮发电机初步设计的主要公式	19-80	8.3 定子铁心端部及其附近金属结构件的 电磁屏蔽	19-112
3 基本结构	19-80	8.4 转子阻尼系统	19-113
3.1 定子铁心	19-80	8.5 轴的扭转振动概要	19-114
3.2 定子绕组	19-84	8.6 转子校动平衡要点	19-114
3.3 定子机座与端盖	19-85	8.7 轴承及其油膜振荡	19-116
3.4 转轴	19-85	9 汽轮发电机的非正常运行	19-117
3.5 转子绕组	19-87	9.1 不对称负载运行	19-117
3.6 护环和中心环	19-88	9.2 异步运行	19-117
3.7 转子槽楔	19-89	9.3 功率因数变化时的运行	19-117
3.8 风扇	19-89	9.4 水内冷汽轮发电机的短时断水运行	19-117
3.9 集电环和电刷	19-90	10 汽轮发电机安装	19-117
3.10 气体冷却器	19-90	10.1 安装参数	19-117
3.11 轴电流和轴承绝缘、接地电刷	19-92	10.2 安装前的检查要点及对基础的要求	19-117
4 通风系统	19-92	10.3 定子安装	19-118
4.1 定子通风系统	19-92	10.4 转子安装	19-118
4.2 转子通风	19-93	10.5 轴承的安装	19-119
5 热计算要点	19-95	10.6 环式油密封的安装	19-119
5.1 热计算的基本公式和有关散热系数	19-97	第6章 水轮发电机	
5.2 内冷线圈的温升计算	19-97	1 概述	19-120
5.3 电机不稳定温升与冷却	19-99	2 水轮发电机设计	19-120
6 氢冷汽轮发电机	19-100	2.1 基本数据及要求	19-120
6.1 气隙取气氢内冷转子线圈结构	19-101	2.2 主要尺寸选择	19-124
6.2 机座与端盖	19-101	2.3 安装结构型式选择	19-127
6.3 氢冷汽轮发电机的油密封	19-103	2.4 槽数选择	19-129
6.4 氢、油控制系统	19-103	2.5 阻尼绕组	19-130
7 水内冷汽轮发电机	19-104	2.6 外型尺寸估算	19-131
7.1 定子绕组及其水电连接	19-106	2.7 总重及转子重量估算	19-132
7.2 定子线圈的水接头	19-106	2.8 油量、水量和气量估算	19-132
7.3 定子线圈绝缘引水管及其接头	19-107	2.9 技术经济指标	19-132
7.4 转子绕组及其水电连接	19-107	3 水轮发电机的结构与工艺	19-132
7.5 转子线圈绝缘引水管及其接头	19-108	3.1 定子	19-133
7.6 转子线圈引水管	19-108	3.2 转子	19-136
7.7 转子的进水箱和出水箱	19-109		
7.8 转子的进水装置和内水装置	19-109		

目 录

3.3 座式滑动轴承.....	19-144
3.4 立式电机用推力轴承.....	19-145
3.5 导轴承.....	19-150
3.6 机架.....	19-152
4 水轮发电机的通风冷却	19-154
4.1 冷却方式.....	19-154
4.2 通风方式.....	19-154
4.3 通风系统.....	19-155
4.4 风扇.....	19-156
4.5 通风计算.....	19-156
5 水轮发电机的辅助设备	19-157
5.1 制动装置.....	19-157
5.2 永磁发电机.....	19-157
5.3 水内冷水轮发电机定、转子冷却水 的循环系统.....	19-158
6 小容量水轮发电机	19-160
6.1 特点.....	19-160
6.2 结构要点.....	19-161
6.3 系列产品技术数据.....	19-162
7 灯泡式水轮发电机	19-162
7.1 电磁设计要点.....	19-162
7.2 结构设计要点.....	19-164
7.3 通风冷却方式.....	19-164
7.4 励磁系统选择.....	19-164
8 发电电动机	19-164
8.1 特点.....	19-164
8.2 起动方式.....	19-165
8.3 轴承.....	19-165
8.4 变极原理.....	19-166
9 水轮发电机的特殊运行方式	19-167
9.1 调相运行.....	19-167
9.2 进相运行.....	19-168
10 水轮发电机的振动	19-168
10.1 振动原因或条件	19-168
10.2 振动标准	19-168
11 水轮发电机的安装	19-168
11.1 安装程序及大部件起吊	19-168
11.2 发电机安装高程、中心确定及机组 轴线检查和调整.....	19-168
11.3 推力轴承受力调整	19-172

第7章 柴油发电机

1 概述	19-172
1.1 结构和安装方式	19-173
1.2 发电机与柴油机的功率匹配.....	19-173
1.3 对自励恒压柴油发电机的主要要求	19-173
2 小型柴油发电机的设计要点	19-174
2.1 定子绕组.....	19-174
2.2 每极每相槽数 q 的选择.....	19-175
2.3 斜槽.....	19-175
2.4 气隙长度 δ 的确定.....	19-175
2.5 磁极结构型式的选.....	19-175
2.6 磁极形状的选择.....	19-175
2.7 防止产生轴电流的拼片条件.....	19-176
2.8 轴的扭转振动.....	19-176
2.9 通风冷却.....	19-176
2.10 校平衡.....	19-177
2.11 小型柴油发电机的主要尺寸及参数	19-177
3 柴油发电机的运行	19-177
3.1 无闪烁运行.....	19-177
3.2 并联运行.....	19-177
4 自励恒压柴油发电机的试验特点	19-178
4.1 稳态电压调整率的测定.....	19-178
4.2 电压整定范围的检查.....	19-179
4.3 冷热态电压变化的测定.....	19-179
4.4 突加额定负载及起动异步电动机能 力的检查.....	19-179
4.5 发电机在不对称负载工作时线电压 偏差程度的测定.....	19-179
5 故障现象、原因及处理方法	19-179
第8章 同步电动机和同步调相机	
1 同步电动机的特点和用途	19-180
2 同步电动机的结构	19-180
2.1 卧式同步电动机的常用结构.....	19-180
2.2 阻尼绕组的结构及其焊接.....	19-181
2.3 同步电动机的通风冷却方式.....	19-182
2.4 对防爆同步电动机结构的要求.....	19-183
3 同步电动机的起动	19-183

3.1 起动方法.....	19-183	4 小型变频机	19-201
3.2 异步起动特性及其设计要点.....	19-184	4.1 基本数据.....	19-201
3.3 牵入同步的条件.....	19-184	4.2 对电压波形的要求与改善波形的方法	19-202
3.4 起动特性计算.....	19-185	4.3 结构要点.....	19-203
3.5 起动时间计算.....	19-185	4.4 控制系统.....	19-204
3.6 异步起动时的绕组温升计算.....	19-185	4.5 使用维护.....	19-204
3.7 全压与降压起动对绕组温升的影响	19-186	5 感应加热用变频机	19-204
4 往复式压缩机用同步电动机飞轮力 矩的选择	19-186	5.1 基本数据.....	19-204
5 同步电动机的功率圆图	19-187	5.2 并联运行.....	19-204
6 同步异步电动机	19-188	5.3 控制系统.....	19-205
6.1 用途和结构特点.....	19-188	5.4 结构要点.....	19-205
6.2 设计要点.....	19-188	5.5 关键工艺.....	19-208
7 同步调相机	19-189	5.6 使用维护.....	19-208
7.1 特点和用途.....	19-189	第 10 章 同步电机的励磁系统	
7.2 电力用同步调相机设计要点.....	19-189	1 概述	19-210
7.3 钢铁企业用同步调相机的设计要点	19-190	1.1 励磁系统的种类及适用范围.....	19-210
7.4 同步调相机的起动方法.....	19-190	1.2 各种励磁系统的特点比较.....	19-210
第 9 章 中频发电机			
1 感应子式发电机的特点和分类.....	19-191	1.3 励磁系统术语.....	19-210
1.1 特点.....	19-191	2 自动励磁调节器	19-215
1.2 分类.....	19-191	2.1 调节器的种类.....	19-215
2 感应子式中频发电机工作原理.....	19-191	2.2 调节器的组成.....	19-215
2.1 多极倍齿距式感应子发电机工作原 理.....	19-191	2.3 半导体型自动励磁调节器基本单元的 典型线路.....	19-216
2.2 多极等齿距式感应子发电机工作原 理.....	19-193	2.4 基本调节装置的总体工作原理.....	19-220
2.3 单级式磁路结构.....	19-194	2.5 大中容量同步发电机用自动励磁调节 器的基本性能指标.....	19-221
2.4 电枢反应及相量图.....	19-195	2.6 直流电机励磁系统用的自动励磁调节 器.....	19-221
2.5 运行特性.....	19-195	3 大中容量同步发电机及调相机的励 磁系统	19-221
3 设计与计算	19-196	3.1 对励磁系统的要求.....	19-221
3.1 额定数据及选型.....	19-196	3.2 励磁系统简要说明.....	19-222
3.2 主要电磁参数的确定.....	19-196	3.3 发电机及调相机的灭磁.....	19-225
3.3 磁路及空载特性计算.....	19-197	3.4 整流器励磁系统的转子过电压及其限 制.....	19-226
3.4 额定励磁电动势、额定励磁磁动势和 参数的计算.....	19-199	3.5 励磁系统供电设备主要电气参数等的 确定.....	19-226
3.5 损耗和效率.....	19-200	4 同步电动机的励磁系统	19-231
3.6 电磁材料的选择特点.....	19-200	4.1 对励磁系统的要求.....	19-231

XII 目 录

4.2 直流电机励磁系统	19-231
4.3 可控硅励磁系统	19-231
5 低压小型同步发电机的励磁系统	19-233
5.1 对励磁系统的要求	19-233
5.2 常用的几种励磁系统及其性能特点	19-233
5.3 不可控电抗移相复励系统	19-234
5.4 谐振式相复励系统	19-237
5.5 双绕组电抗分流式励磁系统	19-238
5.6 自并励系统	19-238
5.7 谐波励磁系统	19-239
6 中频发电机的励磁系统	19-242
6.1 工频他励可控硅励磁系统	19-242
6.2 可控相复励系统	19-242
6.3 晶体管自并励系统	19-242
7 交流励磁机	19-242
7.1 特点	19-242
7.2 设计特点及性能参数	19-243
7.3 结构特点	19-244
7.4 辅助发电机的设计要点	19-245
7.5 交流副励磁机	19-246

第 11 章 产品试验方法

1 试验类型及项目	19-246
1.1 型式试验与检查试验	19-246
1.2 试验项目	19-246
2 绝缘性能试验	19-247
2.1 绕组对机壳及其相互间绝缘电阻测定	19-247
2.2 电枢绕组匝间绝缘介电强度试验	19-247
2.3 电枢绕组绝缘直流介电强度试验与泄漏电流测量	19-247
2.4 电机绕组绝缘交流介电强度试验	19-248
3 机械性能试验	19-249
3.1 超速试验	19-249

第 20 篇 异 步 电 机

第 1 章 概 述	
1 基本特点	20-1

3.2 冲击短路电流时的机械强度试验	19-249
3.3 氢冷汽轮发电机的气密试验	19-249
4 温升与效率	19-249
4.1 温升试验	19-249
4.2 效率测定	19-252
5 转矩测定	19-254
5.1 最初起动电流和最初起动转矩的测定	19-254
5.2 标称牵引转矩测定	19-254
5.3 最大转矩测定	19-254
6 参数测定	19-255
6.1 方法选用	19-255
6.2 测定方法	19-255
7 其它性能测定	19-258
7.1 额定励磁电流和电压变化率的测定	19-258
7.2 电压波形正弦性畸变率测定	19-258
7.3 飞轮力矩 GD^2 的测定	19-259

附 录

附录 I 两极 3000 转/分的汽轮发电机主要参数	19-260
附录 II 国外大容量汽轮发电机主要技术数据	19-261
附录 III 小容量水轮发电机系列产品技术数据	19-261
附录 IV 500~5000 千瓦水轮发电机部分产品技术数据	19-262
附录 V 灯泡式水轮发电机典型产品主要技术数据	19-263
附录 VI 大容量水轮发电机典型产品主要技术数据	19-263
附录 VII 国外大容量水轮发电机主要技术数据	19-264
参考文献	19-264

2 用途和分类	20-1
3 标准化、系列化、通用化	20-2
4 主要技术数据	20-3

第2章 基本工作原理

1 异步电机三相交流绕组	20-4
1.1 各槽线圈相属的确定	20-4
1.2 绕组连接	20-5
2 异步电机交流绕组的磁动势	20-8
3 异步电机绕组中的感应电动势	20-8
3.1 基波磁场感应电动势	20-8
3.2 高次谐波磁场的感应电动势	20-8
4 异步电机等值电路和相量图	20-8
4.1 转子参量折算	20-8
4.2 T形等值电路	20-9
4.3 励磁支路移前的等值电路	20-9
4.4 简化等值电路	20-9
4.5 相量图	20-10
5 异步电机的漏抗	20-10
5.1 槽漏抗	20-10
5.2 端部漏抗	20-10
5.3 气隙漏抗(谐波漏抗)	20-10
5.4 齿端漏抗	20-11
5.5 斜槽漏抗	20-11
6 损耗和功率	20-11
6.1 损耗	20-11
6.2 功率平衡	20-12
7 电磁转矩	20-12
7.1 基波电磁转矩	20-12
7.2 附加(谐波)转矩	20-13
8 运行特性	20-14
8.1 运行特性及其特征	20-14
8.2 电源电压或频率非额定值时的运行	20-15
8.3 电源电压和频率按一定规律变化时的运行	20-15
8.4 三相电压不平衡时的运行	20-15
9 异步电机的电磁噪声	20-15
9.1 径向电磁力波	20-15
9.2 基波磁场产生的电磁噪声	20-16
9.3 谐波磁场产生的电磁噪声	20-16
9.4 其它的电磁噪声	20-17

第3章 电磁设计

1 产品技术要求	20-17
1.1 额定数据	20-17
1.2 性能指标	20-17
2 系列设计考虑的主要问题	20-17
2.1 功率等级	20-18
2.2 安装尺寸	20-18
2.3 功率与安装尺寸的对应关系	20-18
2.4 零部件标准化、系列化、通用化	20-18
3 电磁方案的设计	20-18
3.1 电机利用系数	20-18
3.2 电磁负荷	20-19
3.3 定子铁心	20-21
3.4 气隙长度	20-22
3.5 定子、转子槽数	20-23
3.6 绕组设计	20-24
3.7 定子、转子槽形及尺寸	20-25
4 电磁计算	20-27
4.1 标么值	20-27
4.2 磁路计算	20-27
4.3 正常运行时阻抗	20-31
5.4 满载电流和电动势	20-36
4.5 损耗	20-37
4.6 运行性能计算	20-38
4.7 起动时阻抗	20-38
4.8 起动性能计算	20-40
5 设计数据调整	20-40
5.1 设计数据改变对性能、有效材料用量的影响	20-40
5.2 设计数据调整方法	20-40
6 利用现成铁心决定设计方案	20-40
6.1 有额定(铭牌)数据	20-40
6.2 无额定(铭牌)数据	20-40
7 电磁设计方案示例	20-43

第4章 结构设计

1 结构型式	20-47
1.1 防护型式	20-47
1.2 安装结构型式	20-47
2 通风冷却	20-48

XIV 目 录

2.1 传热方式	20-48
2.2 电机的传热路径	20-49
2.3 通风冷却散发的热量	20-49
2.4 通风参数	20-50
2.5 通风系统	20-51
3 气隙均匀度	20-53
4 主要零、部件的公差配合及光洁度	20-53
5 定子	20-56
5.1 定子铁心	20-56
5.2 机座	20-58
6 转子	20-60
6.1 转子铁心结构	20-60
6.2 笼型转子	20-61
6.3 绕线型转子	20-62
6.4 转轴的挠度、临界转速和强度	20-62
7 集电装置	20-63
7.1 集电环	20-63
7.2 电刷和刷握	20-64
8 风扇	20-65
8.1 风扇种类和特性	20-65
8.2 风扇与风罩、挡风板等的尺寸关系	20-66
8.3 相似风扇的参数变化	20-67
8.4 风扇和电机通风噪声的关系	20-67
9 轴承	20-67
9.1 滚动轴承选用	20-67
9.2 轴承装配结构	20-68
9.3 滚动轴承的润滑剂	20-68
9.4 小型电机的轴承噪声	20-69
9.5 滚动轴承的寿命计算	20-69

第 5 章 绝缘结构和绕组制造

1 绝缘材料的选用	20-70
2 高压定子绕组绝缘结构和绕组制造	20-71
3 低压定子绕组绝缘结构	20-73
3.1 散嵌绕组绝缘结构	20-73
3.2 分爿嵌绕组绝缘结构	20-74
4 低压定子绕组制造	20-75
4.1 散嵌绕组制造	20-75
4.2 分爿嵌绕组制造	20-75
5 绕线型转子绕组绝缘	20-76
5.1 散嵌绕组	20-76
5.2 插入式线棒绕组	20-76
5.3 绕线型转子的端部绝缘和嵌线	20-78
6 绝缘处理工艺	20-79
6.1 绝缘漆和浸渍方法的选用	20-79
6.2 浸漆工艺要点	20-79
6.3 沉浸工艺	20-81
6.4 无溶剂漆滴浸工艺	20-81
6.5 真空压力浸漆工艺	20-82

第 6 章 制造工艺

1 冲片冲制工艺	20-83
1.1 冲制工艺要点	20-83
1.2 冲片冲制自动化	20-84
1.3 影响冲片质量的因素	20-85
1.4 冲片表面绝缘处理	20-85
2 定子铁心压装工艺	20-86
2.1 叠压系数	20-86
2.2 压装工艺要点	20-86
3 铸铝转子制造工艺要点	20-87
3.1 转子铸铝	20-87
3.2 铸铝转子外圆加工工艺	20-88
4 绕组焊接工艺要点	20-89
4.1 铝导体焊接	20-89
4.2 铜-铝过渡接头预制件	20-89
4.3 铜笼转子焊接工艺要点	20-89
5 集电环制造工艺要点	20-90
6 转子校平衡	20-90
6.1 转子的许用不平衡量	20-90
6.2 转子校平衡工艺	20-91
7 机座和端盖加工工艺	20-91
7.1 机座加工工艺要点	20-91
7.2 端盖加工工艺要点	20-92
8 保证定子同轴度的工艺	20-92
9 制造工艺波动对电机性能的影响	20-92

第 7 章 产品试验

1 型式试验	20-94
1.1 绕组对机壳及绕组相互间绝缘电阻的测定	20-94