


塑料助剂手册

吕世光 编



轻工业出版社

R
82·313073
296
C1

塑料助剂手册

吕世光 编



2004/03
内 容 提 要

本书全面介绍了塑料工业中所使用的各类加工助剂。全书共分十六章，包括增塑剂、热稳定剂、光稳定剂、抗氧剂、阻燃剂、防霉剂、防白蚁剂、防鼠剂、抗静电剂、防雾剂、填充剂、增强剂、偶联剂、抗冲击剂、加工改性剂、交联剂、着色剂、润滑剂、脱模剂、发泡剂和助发泡剂等类助剂约一千多个品种，并介绍了它们的化学名称(俗称)、英文名称(简称)、结构式、制法、性质、用途、毒性、国内生产厂、国外商品名及生产厂等。书末附有中文索引、英文化学名索引、国外商品名索引、国外公司名称简称和全称对照，以及化学物质的毒性分级表和有关的毒理学名词解释。

本书可供塑料工业和助剂工业的科技人员、管理干部、技术工人及有关专业的院校师生参考，也可供贸易和工业卫生部门的有关人员参考。

塑料助剂手册

吕世光 编

轻工业出版社出版
(北京阜成路3号)

外文印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

850×1168毫米^{1/32} 印张：35^{5/32} 字数：906千字

1986年3月 第一版第一次印刷

印数：1—14,000 定价：7.95元

统一书号：15042·2060

前　　言

助剂又称添加剂或配合剂，是塑料制品工业中不可缺少的重要原材料。它不仅能显著地改善塑料的加工性能和使用性能，而且还可降低成本、节约能耗、提高生产效率或制品的商品价值等。因此，助剂对塑料工业的发展具有不可忽视的重要作用。事实上，许多新制品或新技术的成功关键往往就在于助剂的配合，例如，增塑糊和稀释增塑糊的发展。近年来，随着塑料品种的增加和应用范围的扩大，对助剂提出了越来越广泛的要求，新型助剂品种迅速增多，仅是工业上常用的品种就有上千个，而商品更是不计其数。但目前国内尚无一本全面介绍塑料用助剂的手册，为了推动我国塑料工业的发展，编者收集国内外资料，编成此书，以飨读者。

本书共搜集塑料加工中使用的助剂约一千多个品种（包括一些结构不详的重要国外商品品种）。介绍的内容有化学名（俗称）、英文名（简称）、结构式、制法、性质、用途、毒性、国内生产厂（赞助单位）、国外商品名和生产厂，并对各类助剂的定义、分类、作用机理及性能要求等作了简要介绍。由于资料盈缺不同，就具体的类别和品种来说，上述各项的内容详略不一。此外，助剂的毒性问题近年来受到社会的普遍重视，在许多方面甚至成为决定助剂能否使用的首要条件，为此在正文中将毒性专设一项，但因国内对助剂毒理学的研究很少，故在毒性一项中所列毒理学实验数据及卫生标准大多数取材于国外资料，以供国内参考。

手册编集要旨之一在于广集博收，方便查找。鉴此，书末附有详尽的中文索引、英文化学名索引、国外商品名索引。因有些

资料数据使用工程单位和英制单位，本书附有单位换算表，读者可据表方便地换算成我国的法定计量单位。为节约篇幅，国外生产厂家在正文中均用简称，书末附有国外生产厂名称对照，列出了简称和全称，以便查找。

本书承轻工业部塑料局陈文瑛总工程师惠于审阅，并提出许多宝贵意见，谨此致以深切的谢意。

在本书编集过程中，虽参阅了大量资料，但限于作者水平，疏谬之处定有不少，敬希读者指正，以待将来补充完善。

目 录

第一章 增塑剂	1
一 邻苯二甲酸酯类	8
二 间苯二甲酸酯类	77
三 己二酸 酯类	80
四 壬二酸 酯类	99
五 癸二酸酯类.....	107
六 磷酸酯类.....	119
七 硬脂酸酯类.....	137
八 月桂酸酯类.....	146
九 柠檬酸酯类.....	149
十 油酸酯类.....	155
十一 偏苯三酸酯类.....	163
十二 环氧类衍生物.....	171
十三 磺酸衍生物.....	186
十四 乙二醇衍生物、甘油衍生物、丙二醇衍生物及其它多元醇衍生物.....	191
十五 含氯增塑剂.....	219
十六 马来酸酯类.....	224
十七 富马酸酯类.....	228
十八 衣康酸酯类.....	231
十九 其它.....	234
附表 1 增塑剂(在聚氯乙烯增塑糊中)的最低塑化温度	274
附表 2 增塑剂(在聚氯乙烯树脂中)的性能.....	275

第二章 热稳定剂	281
一 盐基性铅盐类	286
二 金属皂类	299
三 有机锡类	320
四 有机化合物和多元醇类	337
五 复合稳定剂	343
第三章 光稳定剂	349
一 水杨酸酯类	358
二 二苯甲酮类	364
三 苯并三唑类	383
四 苯甲酸酯类	394
五 有机镍络合物类	397
六 其它	404
第四章 抗氧剂	419
一 酚类	427
二 胺类	488
三 亚磷酸酯类	522
四 含硫酯类	543
五 其它	551
附表 1 塑料对氧化降解的稳定性	561
第五章 阻燃剂	562
一 添加型阻燃剂	564
二 反应型阻燃剂	593
第六章 防霉剂、防白蚁剂、防鼠剂	608
一 防霉剂	608
二 防白蚁剂	623
三 防鼠剂	629
第七章 抗静电剂	631
第八章 防雾剂	651

第九章 填充剂	659
第十章 增强剂	690
第十一章 偶联剂	712
一 硅烷类	721
二 钛酸酯类	735
三 有机铬类	744
四 锌类	745
五 其它	748
第十二章 抗冲击剂和加工改性剂	749
一 抗冲击剂	750
二 加工改性剂	758
第十三章 交联剂	762
一 有机过氧化物类	763
二 胺类	786
三 酸酐类	815
四 咪唑类	826
第十四章 着色剂	831
一 无机着色剂	833
二 有机着色剂	845
三 荧光增白剂	883
四 珠光剂	888
第十五章 润滑剂	890
一 脂肪酸酰胺	892
二 脂肪酸及其酯类	902
三 金属皂类	908
四 烃类	910
五 有机硅脱模剂	915
六 其它	919
第十六章 发泡剂	925

一	无机发泡剂.....	926
二	有机发泡剂.....	927
三	助发泡剂.....	944
附录	947
附录1	中文索引	947
附录2	英文化学名索引	987
附录3	国外商品名索引.....	1033
附录4	国外公司名称简称和全称对照.....	1097
附录5	化学物质的毒性分级表.....	1114
附录6	有关的毒理学名词解释.....	1114
附录7	单位换算表.....	1116

第一章 增塑剂

增塑剂的定义

添加到聚合物中，能够增加其塑性、改善加工性、赋予制品柔韧性的物质称为增塑剂。

增塑剂的挥发性应很小，能够较长时间留在聚合物内，以保持制品的柔韧性。

增塑作用

热塑性塑料的线型大分子之间存在着相互作用力，这种物理作用力来自于范德华力(静电力、诱导力和色散力)和氢键，它的大小与聚合物结构有关。一般，极性分子的作用力比非极性分子大。分子间的作用力不仅使聚合物具有一定的机械强度，而且还影响到其成型加工等许多性能。热塑性树脂加工的实质就是通过加热增大聚合物分子的活动性，削弱其间的作用力，从而使之具有可塑性。但对于某些极性强，分子间作用力大，而又对热不稳定聚合物来说，往往遇到困难。例如，聚氯乙烯是一种强极性聚合物，分子间有很大的作用力，需加热到一定的温度(160℃以上)方能显示塑性，但该聚合物对热极敏感，当加热到130~140℃时就开始发生严重的热分解，变为棕色或黑色。由于分子间的强作用力使聚氯乙烯制品变得坚硬，缺乏弹性和柔韧性。其它一些强极性树脂如硝酸纤维素、醋酸纤维素、聚醋酸乙烯酯等也存在着类似的问题。

增塑剂的作用就在于削弱聚合物分子间的作用力，从而降低软化温度、熔融温度和玻璃化温度，减小熔体的粘度，增加其流动性，改善聚合物的加工性和制品的柔韧性。那么，它们是通过

什么方式发挥增塑效果的呢？这一问题的研究已逾四十年，提出了不少机理，但至今尚无统一的理论。一般认为，增塑剂插入到聚合物大分子之间，削弱了分子间的作用力，可有三种方式，即：

(1) 隔离作用——增塑剂介于大分子之间，增大其间的距离，从而削弱分子间的作用力。这常用来解释非极性增塑剂加入非极性聚合物中的增塑作用。

(2) 屏蔽作用——增塑剂的非极性部分遮蔽聚合物的极性基，使相邻聚合物分子的极性基不发生作用。

(3) 偶合作用——增塑剂的极性基团与聚合物分子的极性基团偶合，破坏原来聚合物分子间的极性联结，从而削弱其作用力。

增塑剂通常是难挥发的高沸点液体有机化合物，少数是低熔点固体，一般不与聚合物发生化学反应。

增塑剂的分类

增塑剂种类繁多，分类方法不一，常用的分类法有如下几种。

1. 根据相容性分类

按照增塑剂与树脂相容性的大小，可将增塑剂分为主增塑剂、辅助增塑剂和增量（增塑）剂三类。主增塑剂与树脂有良好的相容性，重量相容比例可达1:1(增塑剂:树脂)，能够单独使用。辅助增塑剂与树脂的相容性差，重量相容比例低于1:3(增塑剂:树脂)，一般不能单独使用，需与适当的主增塑剂配合，以增加其相容性。增量（增塑）剂与树脂的相容性更差，重量相容比例低于1:20(增塑剂:树脂)，但其与主增塑剂或辅助增塑剂有良好的相容性，使用这类增塑剂获得的增塑效率是有限的，但有改善某些性能，降低成本的作用。

2. 根据溶解性分类

按照增塑剂对聚合物的溶解性可分为溶剂型增塑剂和非溶剂

型增塑剂两类，前者对树脂有较强的溶剂化作用，可溶解一部分树脂，后者的溶剂化作用很小，不能溶解聚合物，只能起膨胀作用。

3. 根据添加方式分类

按照增塑剂加入到聚合物中的方式，可将其分为外增塑剂和内增塑剂两类。外增塑剂系在塑料的配料过程中加入，增塑剂与树脂之间无化学联结。内增塑剂是在树脂的合成过程中作为共聚单体加入，以化学键结合到树脂上，能提高树脂本身的塑性。

4. 根据应用性能分类

不同的增塑剂有着不同的特色，适用于不同的应用，有些品种除具有增加塑性的功能外，尚有其它一些改性效果。根据增塑剂的应用性能可作如下分类：

耐寒性增塑剂

耐热性增塑剂

阻燃性增塑剂

防霉性增塑剂（或耐菌性增塑剂）

抗静电性增塑剂

防潮性增塑剂

耐候性增塑剂

5. 根据分子量分类

按照增塑剂分子量的大小，可分为单体型增塑剂和聚合型增塑剂两类。单体型增塑剂是分子量较低的简单化合物，一般有明确的结构和分子量，分子量多在200~500之间。聚合型增塑剂系分子量较大的线型聚合物，平均分子量在1000以上，其挥发性小，耐迁移，耐抽出，还可改善塑料的机械强度。

6. 根据化学结构分类

这是最常用的分类方法之一，按照增塑剂的化学结构，可分为如下几大类：

邻苯二甲酸酯类

己二酸酯类
壬二酸酯类
癸二酸酯类
柠檬酸酯类
硬脂酸酯类
油酸酯类
磷酸酯类
偏苯三酸酯类
多元醇衍生物
环氧化合物
聚酯类
石蜡类
磺酸衍生物
马来酸酯类
富马酸酯类
其它

此外，从卫生性的角度考虑，还可根据增塑剂的毒性大小，分为有毒增塑剂、低毒增塑剂和无毒增塑剂。

增塑剂的使用条件

理想的增塑剂应具备如下的条件：

- (1) 与树脂有良好的相容性；
- (2) 增塑效率高，增塑速度快；
- (3) 耐久性好(挥发性低，迁移性小，耐抽出性高)；
- (4) 环境稳定性好(耐光、耐热、耐菌、耐化学药品和阻燃性好)；
- (5) 卫生性好(对人、畜和农作物无毒，不污染，无味)；
- (6) 电绝缘性好；
- (7) 粘度稳定性好；

(8) 价格低廉。

没有一种增塑剂能满足上述所有条件，实际配合时，多数是将两种或多种增塑剂并用，以取长补短，获得最好的增塑效果并达到全面的性能要求。

相容性

所谓相容性系指两种或多种物质混合时的相互亲合性，即分子级的可混性，相容性好能够形成均质混合体系。

相容性对增塑剂来说尤为重要，是选择增塑剂时首先应考虑的基本性质。增塑剂与树脂的相容性好，则增塑效率高，增塑剂不离析、不渗出，制品的柔韧性好，使用寿命长。

增塑剂在聚合物中的相容性好坏，目前尚无绝对的判据，主要根据配合试验和经验来断定。以下介绍几种相容性评价方法，但应指出，这些方法在使用中都有一定的局限性。

1. 观察法

这是评价相容性的一个简便方法，将增塑剂、树脂和适当的溶剂按一定的比例混合，调制成均匀的溶液后流延制成薄膜，观察薄膜的透明状况来判断相容性，薄膜均质透明表示相容性好，模糊则意味着相容性差。

再一个观察法是将增塑剂与树脂按一定比例混合均匀，加热使其塑化后冷却至室温，观察表面有无渗出物，无增塑剂渗出时，表明相容性好，渗出的增塑剂越多，相容性越差。

2. 溶解度参数(δ)

溶解度参数又称SP值，是定量表示物质极性的数据，其大小等于物质内聚能密度的平方根，可由下式计算：

$$\delta = \sqrt{CED} = \sqrt{\frac{\Delta H_v - RT}{M/d}}$$

式中 δ ——溶解度参数；

CED——内聚能密度；

ΔH_v ——蒸发潜热；

T——绝对温度；

R——气体常数；

M——分子量；

d——密度。

根据一般的规律，极性越相近者越容易互溶，因此，增塑剂的溶解度参数与树脂的溶解度参数越接近，两者的相容性越好。聚氯乙烯用增塑剂的溶解度参数一般为8.4~11.4。

利用溶解度参数预测相容性比较简便，尤其对聚合物——溶剂体系比较理想，但在聚合物——增塑剂体系中，由于增塑剂的分子量较大，沸点高，而且氢键和偶极矩受其化学组成和原子排列的影响较大，因此，仅用溶解度参数评价其相容性往往有偏差。

3. 介电常数(ϵ)

介电常数是分子极性的函数，它受偶极矩和氢键的影响很大。介电常数可用来作为判断增塑剂相容性的参数，根据对聚氯乙烯的研究结果，增塑剂介电常数 ϵ 为4~8，与树脂的相容性好。

使用溶解度参数(δ)与介电常数(ϵ)结合起来的方法，推测增塑剂与聚合物（特别是聚氯乙烯）的相容性效果较好。

增塑剂的选用

根据积累的经验，我们可以为某种树脂或某种制品选定合适的增塑剂，但要做到判断准确却并非是件容易的事，应考虑到五个方面的因素，即：

- (1) 增塑剂本身的性能；
- (2) 树脂的性能；
- (3) 要求制品的性能；
- (4) 增塑剂的加工适应性；
- (5) 成本。

对于一个配方来说，要使制品的所有性能都达到最佳值是不可能的，有些性能之间往往是互相矛盾的。因此，选用增塑剂时首先要保证满足主要的性能要求，当然对其它一些性能也必须认真权衡，有时会因为忽视一些被认为是次要的性能，如色泽、耐菌性等，而严重影响制品的使用价值或商品价值。

为了减少在选择增塑剂时的判断性错误，哈林顿(Harrington)提出了一个“满意性函数”的概念作为评价单项性能和综合性能的依据。满意性函数的数值为0~1，其意义如下：

满意性函数值，d	意义
1	最满意
0.8~1	性能优良，满意
0.63~0.80	性能好，比较满意
0.40~0.63	性能尚可
0.30~0.40	性能较差
0~0.30	不满意
0	完全不能用

图1-1为满意性函数曲线，利用这条曲线就可以求出满意性函数值。在评价某项性能时，先设该项性能的最低要求值（此值往往是制品的技术规格值）所对应的Y轴的值为0点。再将最好的性能值（超过此值已无更大价值和必要）对应于Y轴的值为5。然后将中间的值均分五等份，分别对应于Y轴的0~5。例如，就低温挠曲性来说，如果-20℃是绝对要保证的基本要求，-45℃是理想的温度，那么-20℃就对应于Y轴的0，-45℃对应于Y轴的5，其间的温度分为五等份依次对应于Y轴的0~5。知道了增塑剂的性能值，就可通过该曲线查出其满意性函数值，总满意性函数D是各项性能满意性函数d的几何平均数，即：

$$D = \sqrt[n]{d_1 \times d_2 \times d_3 \times d_4 \times d_5 \times \dots \times d_n}$$

对于气味等依靠人的感官来判断的性能，也可用上述同样的方法处理，求出其满意性函数。

按照这一方法，如果各项性能都不满意，亦即 $d=0$ ，则总满意度函数 D 也是零，该种增塑剂不能使用。一般，总满意度函数 D 为 $0.65\sim0.90$ ，可以获得令人满意的制品性能。




图 1-1 满意性函数曲线

一、邻苯二甲酸酯类

1

化学名 邻苯二甲酸二甲酯

英文名 Dimethyl phthalate, DMP

结构式