



模具工程师手册系列

# 塑料模具 工程师手册

冯爱新 主编



机械工业出版社

## 模具工程师手册系列

本手册共三卷，一文一图。工具篇主要介绍各种工量具、量具、量规、夹具、刀具等；塑料模具篇主要介绍塑料模具设计与制造、注塑成型、吹塑成型、压铸成型、锻压成型、热成型、冷成型、冲压成型、模架设计、模具材料、模具制造工艺等；模具应用篇主要介绍塑料模具在汽车、家电、电子、玩具、医疗、包装、食品、日用品、五金、轻工、纺织、印刷、包装、塑料等行业中的应用。

# 塑料模具工程师手册

主编 冯爱新

副主编 戴亚春 李学军

参编 袁国定 姜银方 王匀 任旭东

主审 陈嘉真

责任编辑

中国印

王继海

封面设计

李国华

版式设计

王继海

校对

王继海

责任校对

王继海

责任编辑

王继海

责任校对

王继海



中国机械工业出版社 (010) · 北京市海淀区学院路

88888888 88888888 88888888 (010) · 机械工业出版社

(010) · 机械工业出版社

88888888 88888888 88888888 (010) · 机械工业出版社

本手册是模具工程师系列工具书之一，共分三篇内容：塑料成型技术基础；塑料成型模具设计；塑料模具制造、装配及现代化管理。具体涉及下列内容：塑料材料、塑料制品的设计、塑料成型工艺及设备、塑料成型模具分类及结构、注射模设计、挤出成型机头设计、压缩成型模具设计、压注成型模具设计、吹塑成型模具的设计、发泡塑料成型模具、模具制造及制造工艺、凹凸模的成形铣削、凹凸模成形磨削、高硬材料成型件的加工与机床、凹凸模型面强化及精蚀加工、塑料模具的装配、塑料模的安装-调试与验收、现代模具合理化生产方式与先进制模技术等。

本手册主要为模具工程师现场备查引据使用，也可供其他相关工程技术人员与院校师生作为案头浏览、提示方向、扩大知识面、综合处理技术问题之用。

主编  
李学军 春亚德  
宋国泰 韩春  
审稿  
王 强 姜 宝国  
董惠明 审 主

### 图书在版编目 (CIP) 数据

塑料模具工程师手册/冯爱新主编. —北京：机械工业出版社，2009. 1  
ISBN 978-7-111-25876-6

I. 塑… II. 冯… III. 塑料模具 - 技术手册 IV. TQ320.5-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 205938 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑：曲彩云 责任编辑：曲彩云 白 刚 责任校对：张 媛

封面设计：姚 毅 责任印制：乔 宇

北京机工印刷厂印刷 (三河市胜利装订厂装订)

2009 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

184mm × 260mm · 40.75 印张 · 3 插页 · 1337 千字

0 001—4 000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-25876-6

定价：80.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

销售服务热线电话：(010) 68326294

购书热线电话：(010) 88379639 88379641 88379643

编辑热线电话：(010) 68351729

封面无防伪标均为盗版

# 前言

为适应模具设计制造技术发展的需要，进一步提高我国模具设计制造技术水平，在机械工业出版社的大力支持下，编写出版了本套手册。

本套手册吸收近年来成熟的新技术成就和发展动向，面向生产实际，是以实用、便查、便携为特点的单卷小型综合性工具书，手册共有三本，分别为《塑料模具工程师手册》、《冷冲模具工程师手册》、《压铸模具工程师手册》。

全书包括模具设计制造的基础理论、材料与热处理、模具设计与制造、常用设备等内容。本手册主要为模具工程师现场备查引据使用，也适合于广大工程技术人员和院校师生作为案头浏览、提示方向、扩大知识面、综合处理技术问题之用。

《塑料模具工程师手册》是丛书之一，本手册由冯爱新主编，戴亚春、李学军副主编，袁国定、姜银方、王匀、任旭东等参编。全书由陈嘉真担任主审，并提出许多宝贵意见和建议；另外，陈振邦、应武亭、应媛媛、唐翠屏、程昌、叶勇、曹宇鹏、孙淮阳、徐传超、刘燕、徐晓翔、刘萍、董芳、戴苏璇等为本手册编写进行了大量的资料收集、检索、复印、文字输入、图片编辑、打印、校对等工作，在此表示衷心的感谢。

塑料模具技术发展迅速，由于编者学识有限，手册中难免有不足之处，敬请广大读者不吝指正。

F0-1	塑料模具设计基础	1.1.1
E0-1	塑料模具材料	2.1.1
Z0-1	塑料模具热处理	2.2.1
D0-1	塑料模具设计	3.1.1
P0-1	塑料模具制造	3.2.1
T0-1	塑料模具设计与制造	3.3.1
I0-1	塑料模具设计与制造	3.4.1
S0-1	塑料模具设计与制造	3.5.1
C0-1	塑料模具设计与制造	3.6.1
H0-1	塑料模具设计与制造	3.7.1
G0-1	塑料模具设计与制造	3.8.1
B0-1	塑料模具设计与制造	3.9.1
A01-1	塑料模具设计与制造	3.10.1
A01-1	塑料模具设计与制造	3.11.1
Z01-1	塑料模具设计与制造	3.12.1
Z01-1	塑料模具设计与制造	3.13.1
E11-1	塑料模具设计与制造	3.14.1
S11-1	塑料模具设计与制造	3.15.1
E11-1	塑料模具设计与制造	3.16.1
E11-1	塑料模具设计与制造	3.17.1

81-1	塑料模具设计与制造	4.1.1
R1-1	塑料模具设计与制造	4.2.1
G1-1	塑料模具设计与制造	4.3.1
I2-1	塑料模具设计与制造	4.4.1
Z5-1	塑料模具设计与制造	4.5.1
E2-1	塑料模具设计与制造	4.6.1
Z5-1	塑料模具设计与制造	4.7.1
T2-1	塑料模具设计与制造	4.8.1
G2-1	塑料模具设计与制造	4.9.1
02-1	塑料模具设计与制造	4.10.1
E4-1	塑料模具设计与制造	4.11.1
78-1	塑料模具设计与制造	4.12.1
G8-1	塑料模具设计与制造	4.13.1
06-1	塑料模具设计与制造	4.14.1
E6-1	塑料模具设计与制造	4.15.1
4E-1	塑料模具设计与制造	4.16.1
7E-1	塑料模具设计与制造	4.17.1
8E-1	塑料模具设计与制造	4.18.1
5F-1	塑料模具设计与制造	4.19.1
5F-1	塑料模具设计与制造	4.20.1
2F-1	塑料模具设计与制造	4.21.1
2F-1	塑料模具设计与制造	4.22.1
2F-1	塑料模具设计与制造	4.23.1
2F-1	塑料模具设计与制造	4.24.1
2F-1	塑料模具设计与制造	4.25.1
2F-1	塑料模具设计与制造	4.26.1
2F-1	塑料模具设计与制造	4.27.1
2F-1	塑料模具设计与制造	4.28.1
2F-1	塑料模具设计与制造	4.29.1
2F-1	塑料模具设计与制造	4.30.1

## 编者

# 目 录

## 前言

## 第一篇 塑料成型技术基础

### 第1章 塑料材料

1.1 常用塑料及其性能 .....	1-4
1.1.1 塑料的分类 .....	1-4
1.1.2 塑料的特性 .....	1-4
1.2 热塑性塑料 .....	1-5
1.3 热固性塑料 .....	1-13
1.4 增强塑料 .....	1-15
1.4.1 热固性增强塑料 .....	1-15
1.4.2 热塑性增强塑料 .....	1-18
1.5 工程塑料的选用 .....	1-19
1.5.1 工程塑料的选用原则和方法 .....	1-19
1.5.2 典型工程塑料的选材 .....	1-21

### 第2章 塑料制品的设计

2.1 塑料材料的选择 .....	1-25
2.2 塑件的几何形状要素 .....	1-25
2.2.1 塑件的几何形状 .....	1-25
2.2.2 塑件的壁厚 .....	1-27
2.2.3 脱模斜度 .....	1-29
2.2.4 塑件支承面和凸台 .....	1-30
2.2.5 加强肋与增强结构 .....	1-31
2.2.6 圆角与孔 .....	1-34
2.2.7 文字、符号及花纹 .....	1-37
2.2.8 塑件设计实例 .....	1-38
2.3 塑件的尺寸精度和表面粗糙度 .....	1-42
2.3.1 塑件的尺寸精度 .....	1-42
2.3.2 塑件的表面粗糙度 .....	1-45
2.4 螺纹与齿轮的设计 .....	1-45
2.4.1 塑件的螺纹设计 .....	1-45
2.4.2 塑料齿轮的设计 .....	1-46
2.5 有嵌件塑件的设计 .....	1-47

2.5.1 嵌件的用途及种类 .....	1-47
2.5.2 嵌件设计要点 .....	1-47
2.5.3 自攻螺纹孔的设计 .....	1-49

### 第3章 塑料成型工艺及设备

3.1 塑料常用成型方法及成型工艺特性 .....	1-50
3.1.1 塑料常用成型方法 .....	1-50
3.1.2 塑料成型工艺特性 .....	1-51
3.2 注射成型工艺及设备 .....	1-62
3.2.1 注射成型原理 .....	1-63
3.2.2 注射成型过程 .....	1-63
3.2.3 热固性塑料的注射成型 .....	1-65
3.2.4 精密注射成型 .....	1-66
3.2.5 注射成型工艺参数的确定 .....	1-69
3.2.6 注射成型系统及设备 .....	1-77
3.3 挤出成型工艺及设备 .....	1-91
3.3.1 概述 .....	1-91
3.3.2 挤出成型原理 .....	1-92
3.3.3 挤出成型机头的作用与分类 .....	1-92
3.3.4 挤出成型工艺过程 .....	1-94
3.3.5 挤出成型工艺参数的控制 .....	1-96
3.3.6 挤出成型设备和分类 .....	1-98
3.4 压缩成型工艺 .....	1-104
3.4.1 压缩成型原理及特点 .....	1-104
3.4.2 压缩成型工艺过程 .....	1-104
3.4.3 压缩物料的预处理 .....	1-105
3.4.4 压缩成型工艺条件的控制 .....	1-105
3.4.5 压缩成型常用设备 .....	1-106
3.5 压注成型工艺 .....	1-112
3.5.1 压注成型原理及特点 .....	1-112
3.5.2 压注成型工艺过程 .....	1-113
3.5.3 压注成型的工艺参数 .....	1-113

3.6 其他塑料成型方法及设备 .....	1-114
3.6.1 吹塑成型 .....	1-114
3.6.2 板、片材成型 .....	1-118
3.6.3 层压成型 .....	1-123
3.6.4 泡沫塑料成型 .....	1-125
3.6.5 压延成型 .....	1-128
3.6.6 旋转成型 .....	1-132
3.6.7 缠绕成型与喷射成型 .....	1-133
3.6.8 烧结成型 .....	1-134
3.6.9 流延成型 .....	1-135

## 第二篇 塑料成型模具设计

### 第1章 塑料成型模具分类及结构

1.1 塑料模具分类及用途 .....	2-3
1.1.1 注射成型模 .....	2-3
1.1.2 压缩成型模 .....	2-3
1.1.3 压注成型模 .....	2-3
1.1.4 挤出成型模 .....	2-4
1.1.5 吹塑成型模具 .....	2-4
1.1.6 气压成型模具 .....	2-4
1.2 塑料模具的基本结构 .....	2-5
1.3 塑料模具综合性能要求（技术标准） .....	2-6
1.4 塑料模设计程序与步骤 .....	2-8
1.5 塑料模设计采用的标准 .....	2-9
1.5.1 塑料模零件标准 .....	2-9
1.5.2 塑料模模架标准 .....	2-10
1.5.3 塑料注射模零件设计及标准 .....	2-24
1.6 塑料模成型常见缺陷及分析 .....	2-43
1.6.1 热塑性塑料成型常见的缺陷及其原因分析 .....	2-44
1.6.2 热固性塑料成型常见的缺陷及其原因分析 .....	2-47
1.7 试模后的模具验收 .....	2-49

### 第2章 注射模设计

2.1 注射模的结构与分类 .....	2-50
2.1.1 注射模的结构 .....	2-50
2.1.2 注射模的分类 .....	2-51
2.2 塑料模的设计步骤 .....	2-53
2.3 型腔数确定与分型面选择 .....	2-55
2.3.1 型腔数目及布置 .....	2-55
2.3.2 分型面选择 .....	2-57
2.4 成型零部件设计 .....	2-59
2.4.1 成型零部件结构设计 .....	2-59

2.4.2 成型零部件工作尺寸计算 .....	2-65
2.4.3 成型零部件强度计算及校核 .....	2-71
2.5 浇注系统设计 .....	2-74
2.5.1 浇注系统组成及设计原则 .....	2-74
2.5.2 普通浇注系统的设计 .....	2-75
2.5.3 热流道浇注系统 .....	2-85
2.6 注射模机构设计及标准 .....	2-90
2.6.1 抽芯机构设计 .....	2-90
2.6.2 脱模机构设计 .....	2-101
2.6.3 脱模机构零件设计与标准 .....	2-114
2.7 塑料模排气系统的设计 .....	2-117
2.8 模具温度调节系统 .....	2-119
2.8.1 冷却系统设计 .....	2-119
2.8.2 加热系统设计 .....	2-123
2.9 热塑性塑料注射模结构实例与设计范例 .....	2-126
2.9.1 热塑性塑料注射模设计要点 .....	2-126
2.9.2 卧式注射机用模具实例和设计范例 .....	2-126
2.9.3 立式注射机用模具实例 .....	2-134
2.9.4 角式注射机用模具实例 .....	2-134
2.10 热固性塑料注射模设计 .....	2-135
2.10.1 热固性塑料注射模结构及设计要求 .....	2-136
2.10.2 热固性塑料模具典型结构 .....	2-137
2.11 气体辅助注射成型及模具设计 .....	2-143
2.11.1 概述 .....	2-143
2.11.2 气体辅助注射成型塑件的设计 .....	2-143
2.11.3 气体辅助注射模具的设计 .....	2-145
2.12 注射模计算机辅助设计制造（CAD/CAM）概述 .....	2-146
2.12.1 概述 .....	2-146

2.12.2 注射模计算机辅助计算基础 ..... 2-150

## 第3章 挤出成型机头设计

3.1 挤出成型机头设计原则 ..... 2-157
3.1.1 挤出成型机头的组成 ..... 2-157
3.1.2 挤出机头的种类 ..... 2-157
3.1.3 挤出成型机头的设计准则 ..... 2-168
3.1.4 挤出成型机头的设计计算 ..... 2-169
3.2 管材挤出成型机头的设计 ..... 2-172
3.2.1 管材挤出机头的理论计算 ..... 2-172
3.2.2 挤管机头主要零部件的设计 ..... 2-173
3.2.3 定径套的设计 ..... 2-176
3.2.4 管材成型机头设计实例 ..... 2-177
3.2.5 管材成型缺陷及分析 ..... 2-178
3.3 薄膜挤出成型机头的设计 ..... 2-179
3.3.1 薄膜机头种类及特征 ..... 2-179
3.3.2 薄膜机头设计原则 ..... 2-180
3.3.3 薄膜机头主要结构零件设计 ..... 2-181
3.3.4 薄膜机头主要参数的确定 ..... 2-183
3.4 异型材成型机头设计 ..... 2-183
3.4.1 异型材制件 ..... 2-183
3.4.2 异型材挤出成型机头设计 ..... 2-185
3.5 其他挤出成型机头设计 ..... 2-190
3.5.1 棒材挤出成型机头 ..... 2-190
3.5.2 板材、片材挤出成型机头 ..... 2-192
3.5.3 电线电缆挤出机头 ..... 2-195
3.5.4 造粒、抽丝、焊条及坯料挤出机头 ..... 2-196
3.6 挤出成型机头实例 ..... 2-197
3.6.1 薄膜机头实例 ..... 2-197
3.6.2 管材机头实例 ..... 2-198
3.6.3 板材机头实例 ..... 2-199
3.6.4 异型材机头实例 ..... 2-199

## 第4章 压缩成型模具设计

4.1 压缩成型模具的结构形式和分类 ..... 2-201
4.1.1 压缩模的结构特征 ..... 2-201
4.1.2 压缩模分类 ..... 2-205
4.1.3 压力机与压缩模的关系 ..... 2-206
4.2 压缩模成型零部件设计 ..... 2-210
4.2.1 成型零部件设计 ..... 2-210
4.2.2 加料腔设计计算 ..... 2-221
4.3 脱模机构和导向机构的设计 ..... 2-223

4.3.1 压缩模的脱模机构 ..... 2-223
4.3.2 压缩模的导向机构 ..... 2-226
4.4 侧向分型与抽芯机构 ..... 2-227
4.5 加热系统设计 ..... 2-229
4.6 压缩模设计程序与模具实例 ..... 2-229
4.6.1 压缩模的设计程序 ..... 2-229
4.6.2 压缩模结构实例 ..... 2-230
4.7 压缩件缺陷分析 ..... 2-238

## 第5章 压注成型模具设计

5.1 压注成型模具概述 ..... 2-240
5.1.1 压注模的结构组成 ..... 2-240
5.1.2 压注模的分类 ..... 2-240
5.1.3 压注模与压力机的关系 ..... 2-242
5.2 压注模设计 ..... 2-242
5.2.1 加料腔与柱塞的设计 ..... 2-242
5.2.2 浇注系统与排溢系统的设计 ..... 2-244
5.2.3 压注模设计实例 ..... 2-250
5.2.4 压注件废品分析 ..... 2-253

## 第6章 吹塑成型模具设计

6.1 中空吹塑薄膜成型工艺性 ..... 2-257
6.2 吹塑薄膜模具机头的典型结构 ..... 2-258
6.2.1 薄膜吹塑机头典型结构 ..... 2-258
6.2.2 机头的主要尺寸 ..... 2-260
6.3 中空吹塑模具的设计 ..... 2-260
6.3.1 中空吹塑成型模具 ..... 2-260
6.3.2 中空吹塑模的结构 ..... 2-261
6.3.3 中空吹塑模具设计 ..... 2-261
6.3.4 吹塑模具的型腔 ..... 2-263
6.3.5 吹塑模的锁模力 ..... 2-263
6.3.6 模具材料 ..... 2-263
6.4 真空吸塑成型模具 ..... 2-264
6.4.1 模具材料 ..... 2-265
6.4.2 凹模 ..... 2-266
6.4.3 凸模 ..... 2-266
6.4.4 切边模 ..... 2-266
6.5 吹塑成型模具结构实例 ..... 2-266
6.6 吹塑制品质量分析 ..... 2-266

## 第7章 发泡塑料成型模具

7.1 发泡塑料材料选择及成型
-----------------

7.1 工艺	2 - 271
7.1.1 发泡塑料材料及性能	2 - 271
7.1.2 发泡塑料成型工艺及设备	2 - 272
7.2 发泡塑料成型模具设计	2 - 273
7.2.1 发泡塑料成型模具分类	2 - 277
7.2.2 模具结构特征与设计要点	2 - 277
7.3 发泡聚苯乙烯(PS)塑料	2 - 280
7.3.1 成型模具设计	2 - 283
7.3.2 成型方法	2 - 283
7.3.3 模具基本结构	2 - 283
7.3.4 模具零件设计	2 - 283
7.3.5 发泡体的质量问题及解决	2 - 286
7.3.6 方法	2 - 286
7.3.7 设计应注意的问题	2 - 287
7.3.8 成型收缩	2 - 287
7.4 模具结构实例	2 - 287

### 第三篇 塑料模具制造、装配及现代化管理

## 第1章 模具制造及制造工艺

1.1 塑料模的制造精度与表面质量	3 - 3
1.1.1 塑料模制造精度	3 - 3
1.1.2 模具成型件加工表面质量	3 - 6
1.2 模具制造工艺过程	3 - 7
1.2.1 模具生产过程与工艺过程	3 - 7
1.2.2 模具零件加工工艺过程	3 - 9
1.2.3 模具通用零件加工工艺过程实例	3 - 10
1.3 模具制造工艺规程	3 - 13
1.3.1 模具制造工艺规程的定义与特点	3 - 13
1.3.2 模具制造工艺规程的文件形式	3 - 14
1.3.3 模具制造工艺规程制定的基础	3 - 15
1.3.4 模具零件制造工艺规程的基本内容	3 - 24
1.4 模具制造工艺规程的执行与验收	3 - 33
1.4.1 模具制造工艺规程的执行	3 - 33
1.4.2 模具验收	3 - 36

## 第2章 模具凹、凸模的成形铣削

2.1 立铣加工工艺	3 - 38
2.2 仿形铣加工工艺	3 - 39
2.2.1 仿形铣削基本原理和加工精度	3 - 39
2.2.2 仿形靠模、触头与刀具	3 - 41
2.2.3 常用靠模仿形铣床	3 - 43

2.3 数控铣削工艺	3 - 44
2.3.1 数控铣削工艺要求与加工顺序	3 - 44
2.3.2 数控铣削机床	3 - 45
2.3.3 数控铣削插补原理与方法	3 - 48
2.4 典型零件仿形铣削加工实例	3 - 51

## 第3章 模具凹、凸模成形磨削

3.1 成形磨削原理与方法	3 - 54
3.1.1 成形磨削原理与应用	3 - 54
3.1.2 成形磨削工艺	3 - 56
3.1.3 成形磨削实例	3 - 63
3.1.4 常用成形磨削机床	3 - 73
3.2 光学曲线磨削工艺与机床	3 - 74
3.2.1 磨削工艺与方法	3 - 74
3.2.2 光学曲线磨削工艺条件与机床	3 - 77
3.3 数控成形磨削与坐标磨削工艺	3 - 78
3.3.1 数控成形磨削工艺与机床	3 - 78
3.3.2 坐标磨削工艺与机床	3 - 79
3.3.3 典型凹、凸模数控磨削实例	3 - 84

## 第4章 高硬材料成型件的加工与机床

4.1 模具常用高硬材料	3 - 87
4.1.1 硬质合金分类与力学性质	3 - 87
4.1.2 钢结硬质合金分类与性能	3 - 87
4.2 模具常用高硬材料成型件的成形磨削	3 - 88
4.2.1 硬质合金凹、凸模成形磨削	3 - 88
4.2.2 钢结硬质合金凹、凸模成形磨削	3 - 91

4.3 电火花成形加工原理及工艺	3 - 92
过程	3 - 92
4.3.1 电火花成形加工的基本原理	3 - 92
4.3.2 电加工工艺系统及应用	3 - 94
4.4 电火花成形加工工艺与机床	3 - 95
4.4.1 电火花加工方法	3 - 95
4.4.2 电火花加工机床与工具电极	3 - 96
4.4.3 电火花典型加工实例	3 - 102
4.5 电火花线切割加工工艺与机床	3 - 104
4.5.1 电火花线切割加工原理与加工特点	3 - 104
4.5.2 线切割成形加工条件及工艺参数控制	3 - 106
4.5.3 电火花线切割机床与性能	3 - 109
4.5.4 电火花线切割的应用	3 - 112
4.5.5 线切割加工质量、精度及影响因素	3 - 116
4.5.6 斜度和三维曲面的线切割加工方法	3 - 117
4.5.7 电火花线切割数控程序编制	3 - 120
<b>第5章 凹、凸模型面强化及精蚀加工</b>	
5.1 塑料模型面的强化技术	3 - 125
5.1.1 模具表面沉积法	3 - 125
5.1.2 电火花强化技术	3 - 127
5.1.3 渗氮处理	3 - 128
5.2 塑料模成型面的精蚀加工	3 - 128
5.2.1 研磨与抛光技术	3 - 128
5.2.2 工具研磨与抛光加工	3 - 130
5.2.3 化学腐蚀与照相腐蚀	3 - 136
<b>第6章 塑料模具的装配</b>	
6.1 模具装配与装配方法	3 - 142
6.1.1 模具装配及技术要求	3 - 142
6.1.2 模具装配工艺过程	3 - 143
6.2 塑料模的装配工艺	3 - 144
6.2.1 塑料模部件的装配	3 - 144
6.2.2 塑料模架与导向装置的装配	3 - 149
6.2.3 塑料模加工与装配特点	3 - 151
6.2.4 模具装配件定位、连接与	
间隙与过盈	
固定	3 - 152
6.3 模具装配与标准化	3 - 155
6.3.1 模具标准化	3 - 155
6.3.2 模具装配与标准件的应用	3 - 156
6.4 塑料注射模组装、总装与调试	3 - 157
6.4.1 塑料注射模装配单元与组装	3 - 157
6.4.2 塑料注射模总装与调试	3 - 161
<b>第7章 塑料模具的安装、调试与验收</b>	
7.1 塑料模具的安装与调试	3 - 163
7.1.1 塑料注射模的安装与调试	3 - 163
7.1.2 压缩模的安装与调试	3 - 171
7.1.3 塑封模的安装与调试	3 - 173
7.2 模具的检测、验收及成本控制	3 - 178
7.2.1 模具检测的作用及内容	3 - 178
7.2.2 模具检测用的测量器具	3 - 180
7.2.3 型腔模模架检测	3 - 188
7.2.4 模具装配过程中的检测	3 - 190
7.2.5 塑料模的验收	3 - 192
7.2.6 模具制造周期与成本控制	3 - 193
<b>第8章 现代模具合理化生产方式与先进制造模技术</b>	
8.1 模具的使用、保管与维护	3 - 195
8.1.1 模具的使用	3 - 195
8.1.2 模具的保管与维护	3 - 196
8.1.3 现代模具生产方式与模具合理化生产	3 - 204
8.2 现代模具先进制造技术	3 - 205
8.2.1 模具制造的技术措施	3 - 205
8.2.2 模具先进制造技术	3 - 207
8.3 模具制造并行工程	3 - 209
8.3.1 模具制造并行工程的组织结构	3 - 209
8.3.2 模具制造并行工程的应用	3 - 210
8.4 现代模具加工方法	3 - 211
8.4.1 成形法	3 - 211
8.4.2 累加法	3 - 213
参考文献	3 - 215

---

# **第一篇 塑料成型 技术基础**

---



# 第1章 塑料材料

塑料是以合成树脂为主要成分，加入适量的添加剂，在一定的压力和温度条件下，通过物态转换或交联固化作用，能够塑制成型的有机高分子材料。

常用的塑料名称与缩写见表 1.1-1 所示。

表 1.1-1 常用塑料的名称与缩写对照表

缩写代号	中文名称	英文名称
ABS	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物	Acrylonitrile - butadiene - styrene
A/S	丙烯腈-苯乙烯共聚物	Acrylonitrile - styrene
AAS	丙烯腈-丙烯酸脂-苯乙烯共聚物	Acrylonitrile - acryloid - styrene
CA	乙酸纤维素	Cellulose - acetate
CAB	乙酸-丁酸纤维素	Cellulose - acetate - butyrate
CAP	乙酸-丙烯酸纤维素	Cellulose - acetate - propionate
CMC	羟甲基纤维素	Carboxymethyl - cellulose
CN	硝酸纤维素	Cellulose - Nitrate
CP	丙酸纤维素	Cellulose - propionate
CS	酪素塑料	Casein plastics
EC	乙基纤维素	Ethyl cellulose
EP	环氧树脂	Epoxide; epoxy
EPC	乙丙烯共聚物	Ethylene - propylene copolymer
EVA	乙烯-醋酸乙烯共聚物	Ethylene - vinylacetate copolymer
FEP	聚全氟乙丙烯	Tetrafluoroethylene - hexafluoro propylene copolymer
PS	聚苯乙烯	Polystyrene
GRP	玻璃纤维增强塑料	Glass Reinforced Plastic
HDPE	高密度聚乙烯	High - density polyethylene
HIPS	高抗冲聚苯乙烯	High Impact Polystyrene
LDPE	低密度聚乙烯	Low - density polyethylene
MDPE	中密度聚乙烯	Median density polyethylene
MF	密胺甲醛树脂	Melamine - formaldehyde
PA	聚酰胺（尼龙）	Polyamide
PAN	聚丙烯腈	Polyacrylonitrile
PAA	聚丙烯酸	Polyacrylic acid
PB	聚丁烯-1	Polybutylene
PETP	聚对苯二甲酸乙二醇酯	Poly ethylene terephthalate
PC	聚碳酸酯	Polycarbonate
PCTFE	聚三氟氯乙烯	Polychlorotrifluorothylene
PE	聚乙烯	Polyethylene
PEC	氯化聚乙烯	Chlorinated polyethylene enamel
PEEK	聚醚醚酮	Polyetheretherketone
PETP	聚对苯二甲酸乙二酯	Poly ethylene terephthalate
PF	酚醛树脂	Phenol - formaldehyde
PI	聚酰亚胺	Polamide - imide
PMMA	聚甲基丙烯酸甲酯	Polymethyl methacrylate
POM	聚甲醛	Polyoxymethylene
PP	聚丙烯	Polypropylene
PPO	聚苯醚	Poly phenylene oxide
PPS	聚苯硫醚	Polyphenylene Sulfide

(续)

缩写代号	中文名称	英文名称
PS	聚苯乙烯	Polystyrene
PSF	聚砜	Polysulfone
PTFE	聚四氟乙烯	Polytetrafluoroethylene
PUR	聚氨酯	Polyurethane
PVAC	聚乙酸乙烯酯	Polyvinyl acetate
PVAL	聚乙烯醇	Polyvinyl alcohol
PVC	聚氯乙烯	Polyvinyl chloride
PVDC	聚偏氯乙烯	Polyvinyl Dichloride
PVB	聚乙烯醇缩丁醛	Polyvinyl butyral

## 1.1 常用塑料及其性能

### 1.1.1 塑料的分类

塑料的分类可以有如下的方式，见表 1.1-2。

表 1.1-2 塑料分类

按受热特征分类	热塑性塑料	聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS、有机玻璃、尼龙、聚甲醛、聚碳酸酯、聚酰胺、聚砜、聚苯醚等
	热固性塑料	酚醛树脂、氨基塑料、环氧树脂、有机硅塑料等
按用途与特征分类	通用塑料	聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、酚醛树脂、氨基塑料、环氧树脂等
	工程塑料	ABS、有机玻璃、尼龙、聚甲醛、聚碳酸酯、聚酰胺等
按合成方式分类	特种工程塑料	聚砜、聚苯醚、聚酰亚胺、聚醚醚酮、聚芳酯、聚苯酯等
	耐高温塑料	有机硅塑料、氟塑料、聚酰亚胺、芳香尼龙等
按合成方式分类	聚合物塑料	聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、有机玻璃等
	缩合物塑料	酚醛树脂、氨基塑料、有机硅塑料等

### 1.1.2 塑料的特性

塑料之所以得到广泛应用，除了原料的来源充沛、价格低廉外，更主要的是由于它具有金属、非金属等其他材料所不能比拟的物理、化学及力学性能。

(1) 质轻 塑料一般多比较轻，其密度在(0.83 ~

2.3) × 10<sup>3</sup> kg/m<sup>3</sup> 的范围内，而大多数在(1 ~ 1.5) × 10<sup>3</sup> kg/m<sup>3</sup> 之间。因此，只有钢密度的 1/7 ~ 1/4、铝的 1/2。这个特点对减轻机械设备的重量是非常有利的，特别是对于要求减轻自重的车辆、船舶、火箭和其他尖端技术，具有特别重要的意义。

(2) 比强度高 通常情况下塑料的强度多低于金属，但是，各种增强塑料的力学性能却可以和金属相比。由于其密度小于金属，因此其比强度（强度/密度）则与金属相当，甚至比金属高。

(3) 耐化学腐蚀性好 塑料的耐化学腐蚀性优于金属，它对酸、碱等化学药品具有良好的耐腐蚀能力。特别是聚四氟乙烯，它不仅能够耐各种酸、碱的侵蚀，甚至在连黄金都能够溶解的“王水”中煮沸，也不受影响。用塑料作化工设备等耐腐蚀装置具有重要意义。

(4) 减摩、耐磨性好 大部分塑料的摩擦因数都很小，可用作减摩、耐磨材料，有的甚至能在无润滑剂的情况下有效工作，自润滑性能良好。适宜作磨粒或杂质存在的恶劣条件下工作的摩擦零部件。

(5) 良好的消声吸振性 塑料具有良好的消声吸振性能，用塑料制成的齿轮、轴承等传动件，工作时噪声小、寿命高，这对于提高转速和减小噪声很重要。

(6) 电绝缘性能优异 塑料是电的不良导体，其电绝缘性能优良，介电常数较低，介电损耗很小。有些品种如聚苯乙烯、聚四氟乙烯等，即使在高频或超高频条件下也能保持良好的介电性能，为电气工业及电信、雷达、航天等技术提供了优异的材料。

应当指出，塑料的优点是许多材料所不及的，但它作为一定载荷的结构件，也有一些缺点。主要是刚性和耐热性差，塑料的弹性模量为钢铁的 1%；温度升高后，其强度明显降低。另外，塑料的导热性差，虽然利用这点可用塑料制作隔热件，但作为传动件，散热不好，特别对摩擦零件更为不利；塑料的线胀系数很大，约为钢铁的 10 倍，对钢铁的嵌合性不良；

在长期载荷作用下，即使温度不高，塑料也会渐渐产生流动性（即蠕变）；有些塑料在溶剂中会发生膨胀，因此，必须避免与某些溶剂接触。

## 1.2 热塑性塑料

常用热塑性塑料的主要技术指标见表 1.1-3。

表 1.1-3 常用热塑性塑料的主要技术指标

塑料性能	高密度聚乙烯(PE)		聚丙烯(PP)			聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)
	HDPE	LDPE	纯聚丙烯	乙烯丙烯嵌段共聚	玻璃纤维增强	
屈服强度/MPa	22~30	7~19	37	36	78~90	16~185
抗拉强度/MPa	27~35	7~16			78~90	16~175
伸长率(%)	15~100	90~650	>200	>430	—	43~200
拉伸弹性模量/GPa	0.84~0.95	0.12~0.24	1.1~1.6		5.0~6.0	3.16
弯曲强度/MPa	27~40	25	67	53	132	77
弯曲弹性模量/GPa	1.1~1.4	0.11~0.24	1.45	1.23	4.5	2.56
表面电阻率/ $\Omega$						
体积电阻率/ $\Omega \cdot \text{m}$	$10^{13} \sim 10^{14}$	$>10^{14}$	$>10^{14}$	$>10^{14}$		$>10^{12}$
击穿电压/(kV/mm)	17.7~19.7	18.1~27.5	30	24		17.7~21.6
耐电弧性/s	150	135~160	125~185			
密度/(g/cm <sup>3</sup> )	0.941~0.965	0.910~0.925	0.90~0.91	0.91		1.17~1.20
吸水率(%)	<0.01	<0.01	0.01~0.03 浸水18d		0.05	0.3~0.4
长时期			0.5		—	
折射率(或折光指数)(%)(或 $n_D$ )	1.54	1.51	—			$n_D$ 1.41
透光率或透明度(%)	不透明	半透明	半透明			90~92
摩擦因数	0.23	0.4	PP/钢(无润滑) 0.34 PP/铜(油润滑) 0.16			0.4~0.5
玻璃化温度/℃	-120~-125	-120~-125	-18~-10			105
熔点(或粘流温度)/℃	105~137	105~125	170~176	160~170	170~180	160~170
熔融指数(MFI)/(g/10min)	190℃ 负荷 21N 喷嘴 φ2.09mm 0.37	230℃ 负荷 21N, 喷嘴 φ2.09mm 2.03~8.69	1.0~4.0	1.5~2.5		200℃ 负荷 50N 喷嘴 φ2.09mm 1.07
维卡温度/℃	121~127		140~150	105		
马丁耐热温度/℃	—	—	—	<60	65	68
热变形温度/℃ (45MPa) (180MPa)	60~82 48	38~49	102~115 56~67		127	74~109 68~99
线膨胀系数/(10 <sup>-5</sup> /℃)	11~13	16~18	9.8		4.9	5~9
计算收缩率(%)	1.5~3.0	1.5~5.0	1.0~3.0		0.4~0.8	0.5~1.5
比热容/[J/(kg·K)]	2310	2310	1930	2100		1470
热导率/[W/(m·K)]	0.490	0.335	0.118	0.126		0.210
燃烧性/(cm/min)	很慢	很慢	慢			慢

(续)

塑料性能	聚氯乙烯(PVC)		聚苯乙烯(PS)			苯乙烯共聚	
	硬质	软质	一般型	抗冲型	20%~30%玻璃纤维增强	ABS	改性聚苯乙烯(丁苯橡胶改性)
屈服强度/MPa	35~50	10~24	35~63	14~48	77~106	50	33
抗拉强度/MPa	35~50		35~63	14~48	77~106	38	38
伸长率(%)	20~40	300	1.0	5.0	0.75	35	30.8
拉伸弹性模量/GPa	2.4~4.2		2.8~3.5	1.4~3.1	3.2	1.8	5.0
弯曲强度/MPa	>90		61~98	35~70	70~119	80	56
弯曲弹性模量/GPa	0.05~0.09	0.006~0.012				1.4	1.8
表面电阻率/Ω						$1.2 \times 10^{13}$	
体积电阻率/Ω·m	$6.71 \times 10^{11}$	$>10^{14}$	$>10^{14}$	$>10^{14}$	$10^{11} \sim 10^{15}$	$6.9 \times 10^{14}$	
击穿电压/(kV/mm)	26.5	26.5	19.7~27.5				
耐电弧性/s			60~80	20~100	60~135	50~85	90
密度/(g/cm³)	1.35~1.45	1.16~1.35	1.04~1.06	0.98~1.10	1.20~1.33	1.02~1.16	1.20~1.38
吸水率(%)	0.07~0.4	0.15~0.75	0.03~0.05	0.1~0.3	0.05~0.07	0.2~0.4	0.1~0.7
长时期							
折射率(或折光指数)(%)(或n <sub>D</sub> )	n <sub>D</sub> 1.52~1.55		n <sub>D</sub> 1.59~1.60 88~92	n <sub>D</sub> 1.57	—		
透光率或透明度(%)	透明	透明	透明	透明	不透明		
摩擦因数	0.45~0.60	负荷 10N, 1000 转磨损量 15~17mg	0.35~0.45	0.5		0.45	0.45
玻璃化温度/℃	87		100				
熔点(或粘流温度)/℃	160~212	110~160	131~165			130~160	
熔融指数(MFI)/(g/10min)			190℃ 负荷 50N 喷嘴 φ2.09mm 23.9			200℃ 负荷 50N 喷嘴 φ2.09mm 0.41~0.82	
维卡温度/℃						71~122	
马丁耐热温度/℃	65	<60	70	70		63	
热变形温度/℃ (45MPa) (180MPa)	67~82 54		65~96	64~92.5	82~112	90~108 83~103	116~121 112~116
线膨胀系数 ( $10^{-5}/^{\circ}\text{C}$ )	5.0~18.5	7.0~25	6~8	3.4~21	3.4~6.8	7.0	2.8
计算收缩率(%)	0.6~1.0	1.5~2.5	0.5~0.6	0.3~0.6	0.3~0.5	0.4~0.7	0.1~0.2
比热容/[J/(kg·K)]	1260	1680	1340	1400	1000	1470	
热导率/[W/(m·K)]	0.210	0.147	0.120	0.084	0.163	0.263	0.263
燃烧性/(cm/min)	自熄	自熄	慢	慢	慢	慢	慢

(续)

(续)

塑料性能	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PETP)		纤维素		聚碳酸酯(PC)		
	纯	玻璃纤维增强	乙基纤维素	醋酸纤维素	硝酸纤维素	纯	与 ABS 共混
屈服强度/MPa	68	125				72	71
抗拉强度/MPa	68	125	14~56	13~59	49~56	60	59
伸长率(%)	78	0	5~40	6~70	40~45	75 泊松比 0.38	86
拉伸弹性模量/GPa	2.9	9.8	0.7~2.1	0.46~ 2.8	1.3~1.5	2.3	2.1~2.3
弯曲强度/MPa	104	138~210	28~84	14~110	63~77	113	108
弯曲弹性模量/GPa		9.1				1.54	1.84
表面电阻率/ $\Omega$	$3.02 \times 10^{16}$	$2.86 \times 10^{16}$				$3.02 \times 10^{15}$	$6.6 \times 10^{13}$
体积电阻率/ $\Omega \cdot m$	$3.92 \times 10^{14}$	$3.67 \times 10^{14}$	$10^{10} \sim 10^{12}$	$10^{10} \sim$ $10^{12}$	( $1.0 \sim 1.5$ ) $\times 10^9$	$3.06 \times$ $10^{15}$	$2.9 \times 10^{15}$
击穿电压/(kV/mm)		30~50	9.8~14.4	11.8~ 23.6	>15	17~22	13~19
耐电弧性/s		90~120	50~310		120	120	70~120
密度/(g/cm <sup>3</sup> )	1.32~1.37	1.63~1.70	1.09~1.17	1.23~ 1.34	1.35~1.40	1.20	1.15
24h 吸水率(%)	0.26		0.8~1.8	1.9~6.5	1.0~2.0	23℃ 50% RH 0.15	0.15
长时期	—					23℃浸水中 0.35	—
折射率(或折光指数)(%) (或 $n_D$ )			$n_D$ 1.47	$n_D$ 1.46~ 1.50	$n_D$ 1.49~ 1.51	25℃ $n_D$ 1.586	—
透光率或透明度(%)							
摩擦因数	阿姆斯勒试验 $\mu = 0.27$ $b = 2.5$	0.54				阿姆斯勒 试验 $\mu = 0.37$ $b = 16.0$ PC/PC 0.24(速度 1cm/s) PC/不锈钢 0.73(速度 1cm/s)	
玻璃化温度/℃	69				53	149	—
熔点(或粘流温度)/℃	255~260		165~185	0.01~3	225~250 (267)	220~240	
熔融指数(MFI)/(g/10min)		0.0~2.5	0.0~2.5	0.0~4.0			
维卡温度/℃				40°	150~162		
马丁耐热温度/℃	82	150~178			116~129	104	

(续)

(续)

塑料性能	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PETP)		纤维素		聚碳酸酯(PC)		
	纯	玻璃纤维增强	乙基纤维素	醋酸纤维素	硝酸纤维素	纯	与 ABS 共混
热变形温度/℃ (45MPa) (180MPa)	115 85	240	46~88	49~76 44~88	60~71	132~141 132~138	
线膨胀系数/ $\times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$	6.0	2.5	10~20	8~16	8~12	6	
计算收缩率(%)	1.8	0.2~1.0	0.2~0.5	0.2~0.5		0.5~0.7	
比热容/[J/(kg·K)]	2200	1800	2200	1680	1480	1220	1900
热导率/[W/(m·K)]	0.250	0.270	0.227	0.252	0.231	0.193	
燃烧性/(cm/min)	慢	慢	快	快	快	自熄	慢
塑料性能	聚甲醛(POM)		聚砜(PSF)			聚苯醚(PPO)	
	纯	纯	聚四氟乙烯填充	聚芳砜	聚醚砜	纯	改性聚苯乙烯(与聚苯乙烯共混)
屈服强度/MPa	69	82	77	98	104	87	82
抗拉强度/MPa	60	58	55	98	97	69	67
伸长率(%)	55	30	28		26	14	55
拉伸弹性模量/GPa	2.5	2.5	2.0		2.6	2.5	2.1
弯曲强度/MPa	104	>120	107	154	147	140	130
弯曲弹性模量/GPa	1.8	2.0	1.8	2.1	2.1	2.0	1.7
表面电阻率/Ω		$6.5 \times 10^{16}$	$>10^{16}$	$1.8 \times 10^{14}$	$4.52 \times 10^{16}$	$2.1 \times 10^{16}$	$2.96 \times 10^{14}$
体积电阻率/Ω·m	$1.87 \times 10^{14}$	$9.46 \times 10^{14}$	$>10^{14}$	$1.1 \times 10^{15}$	$6.14 \times 10^{14}$	$2.0 \times 10^{15}$	$3.8 \times 10^{14}$
击穿电压/(kV/mm)	18.6	16.1	22	29.7		16~20.5	
耐电弧性/s	129~140	122	122	67			75
密度/(g/cm <sup>3</sup> )	1.41	1.24	1.34	1.37	1.36	1.06~1.07	1.06
吸水率(%) 长期	24h 0.12~0.15 长期 0.8	24h 23°C 28d 0.62	<0.1	1.8	0.43	24h 0.06 23°C 水中 长期 0.14	0.06 0.11
折射率(或折光指数)(%)(或n <sub>D</sub> )	—	n <sub>D</sub> 1.63	—	n <sub>D</sub> 1.67	n <sub>D</sub> 1.65		—
透光率或透明度(%)	—	透明	—				不透明
摩擦因数	阿姆斯勒试验 $\mu = 0.31$ $b = 6.0$	阿姆斯勒试验 $\mu = 0.46$				阿姆斯勒试验 $\mu = 0.36$ $b = 11.5$	
	负荷 28N/cm <sup>2</sup> 动 0.14 静 0.21	b = 16.0	阿姆斯勒试验 $\mu = 0.15 \sim 0.16$			PPO/PPO 0.24~0.30	
	POM/PCM 0.2~0.4	聚砜/聚砜 0.67	b = 5.5~6.0			PPO/PPO 0.18~0.23	磨损(CS17, 1000 转) 20mg
	POM/钢 0.1~0.2	聚砜/不锈钢 0.40				磨损(CS17, 1000 转) 17mg	