

全国煤炭高职高专（成人）“十一五”规划教材

工程图学习题集



Gongcheng Texue Xitiji

邢邦圣 主编

中国矿业大学出版社
China University of Mining and Technology Press

全国煤炭高职高专(成人)“十一五”规划教材

工程图学习题集

主 编 邢邦圣

中国矿业大学出版社

内容提要

本书内容包括：几何元素的投影，立体的投影，轴测图，制图基本知识，组合体三视图及尺寸标注，机件的表达方法，AutoCAD 应用技术简介，零件图，装配图等。为了便于教学，本书编排顺序与教材体系一致。

本书可作为高职高专及成人院校工科各专业“工程制图”课程的教材，亦可供相关工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

工程图学习题集/邢邦圣主编. —徐州:中国矿业大学出版社,2009.1

全国煤炭高职高专(成人)“十一五”规划教材

ISBN 978-7-5646-0257-4

I. 工… II. 邢… III. 工程制图—高等学校:技术学校—
习题 IV. TB23-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 009705 号

书 名 工程图学习题集
主 编 邢邦圣
责任编辑 孙建波 耿东锋
责任校对 杜锦芝
出版发行 中国矿业大学出版社
(江苏省徐州市中国矿业大学内 邮编 221008)
网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail:cumtpvip@cumtp.com
排 版 中国矿业大学出版社排版中心
印 刷 徐州中矿大印发科技有限公司
经 销 新华书店
开 本 787×1092 1/16 印张 9.75 字数 242 千字
版次印次 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷
定 价 18.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

煤炭高职高专(成人)“十一五”规划教材 建设委员会成员名单

主任:李增全

副主任:刘咸卫 胡卫民 刘发威 仵自连

委员:(按姓氏笔画为序)

王廷弼 王自学 王春阁 王宪军

牛耀宏 石 兴 刘卫国 刘景山

杜俊林 李玉文 李式范 李兴业

李学忠 李维安 张 军 张 浩

张贵金 陈润叶 周智仁 郝巨才

荆双喜 贺丰年 高丽玲 唐又驰

彭志刚

秘书长:王廷弼 李式范

副秘书长:耿东锋 孙建波

煤炭高职高专(成人)“十一五”规划教材

矿山机电专业编审委员会成员名单

主任:刘卫国

副主任:黄小广 陈 标 孙茂林

委员:(按姓氏笔画为序)

王任远 王昌田 王金国 李虎伟

李福固 张建国 陈官兴 郝虎在

陶 昆 梁南丁

前　　言

教育部在《面向 21 世纪教育振兴行动计划》中提出“积极稳步发展高等教育，特别是要积极发展高等职业教育”。大力发展高等职业教育，为社会主义现代化建设培养一大批应用型高级技术人才。正是为了适应这种需要，我们根据高等职业教育《工程图学》课程基本要求编写了本书。

本书具有如下特点：

- (1) 按《工程图学》课程基本要求选编，在份量上有一定的余量，教学中可根据专业特点和实际情况酌情取舍。
- (2) 选题精炼、典型。
- (3) 图板作业编写了作业批导书，便于学生做作业。
- (4) 采用了最新的国家标准。

本书由徐州师范大学机电工程学院邢邦圣主编，参加编写的有苗耀华、黄宇、史艳红、韩东霞、梁德平等。全书由邢邦圣统稿并最后定稿。由于编者水平有限，时间仓促，书中错误及不妥之处在所难免，恳切希望广大读者批评指正。

编　者

2008 年 12 月

目 录


1-1 点的投影	1
1-2 直线的投影	4
1-3 平面的投影	8
2-1 平面立体的投影	12
2-2 平面立体截交线	13
2-3 回转体的投影	14
2-4 回转体截交线	16
2-5 相贯线	21
3-1 正等测图画法	23
3-2 斜二测图画法	25
4-1 字体练习	26
4-2 图线练习	30
4-3 尺寸标注	31
作业一 线型	32
4-4 等分圆周	33
4-5 椭圆画法	34
4-6 斜度、锥度	34
4-7 圆弧连接	35
4-8 平面图形画法	37

作业二 抄绘平面图形	38
5-1 根据轴测图指出相应的三视图	39
5-2 根据轴测图补画视图中所缺的图线	41
5-3 根据轴测图补画所缺的视图	42
5-4 由轴测图画三视图	44
5-5 补画视图中遗漏的图线	45
5-6 根据轴测图画组合体的三视图(尺寸从图中量取)	46
5-7 组合体的尺寸标注	47
作业三 根据轴测图画组合体的三视图	49
5-8 读组合体视图	51
作业四 根据组合体的两视图补画第三视图	65
6-1 视图	67
6-2 剖视图	68
作业五 画剖视图	77
6-3 断面图	78
6-4 局部放大图	80
6-5 简化画法	81
作业六 表达方法的综合应用	82
7-1 用计算机绘制几何图形	84
7-2 用计算机绘制三视图和轴测图	85
7-3 用计算机绘制剖视图和断面图	86
7-4 用计算机绘制零件图	87
7-5 用计算机绘制装配图	88
8-1 表面粗糙度	89

8-2 公差与配合	90
8-3 形位公差	91
8-4 螺纹	92
8-5 螺纹连接件	94
8-6 齿轮	95
作业七 齿轮啮合图	97
8-7 读零件图	98
作业八 绘制零件图	103
9-1 螺纹紧固件的装配画法	107
作业九 螺栓连接	108
9-2 键的装配画法	109
9-3 滚动轴承的装配画法	110
9-4 弹簧的画法	111
9-5 读装配图	112
作业十 根据零件图拼画装配图	115
作业十一 根据装配图拆画零件图	115
单元自测题一	124
单元自测题二	126
单元自测题三	129
单元自测题四	131
单元自测题五	133
单元自测题六	135
参考文献	138
	145


1-1 点的投影

1. 根据直观图，完成 A、B 两点的投影图。




X ————— O


2. 已知点 A(10, 13, 38), 点 B(20, 0, 25), 求作 A、B 两点的三面投影。



3. 已知点 E、F 的两面投影，完成第三面投影。




4. 已知点 B 对点 A 的 X、Y、Z 的坐标差值分别是 8、-10、10，试完成点 B 的三面投影。



5. 已知点 A 距 H 面为 10、距 V 面为 15，点 B 距 H 面为 15、距 V 面为 10，以及 a_x 、 b_x ，完成 A、B 两点的三面投影。




6. 补全 A、B、C 三点的三面投影。




续1-1

7. 已知点 A、B、C、D 的坐标分别为 A(15, 20, 10); B(30, 0, 15); C(25, 30, 0); D(0, 25, 20)。完成其三面投影并填空。




8. 已知 A、B 两点的投影，完成其空间直观图。




点 A 在 _____ 面上，点 B 在 _____ 面上，点 C 在 _____ 面上，点 D 在 _____ 面上。_____ 点最高，_____ 点最低，_____ 点最前，_____ 点最后，_____ 点最左，_____ 点最右。

1-2 直线的投影

1. 已知直线 AB 两端点的坐标为 A(20, 10, 15), B(20, 20, 25), 完成直线 AB 的三面投影。




2. 已知直线 AB 的两端点 A 距 H、V、W 面的距离分别为 10, 15, 20, 点 B 在点 A 的左面 5, 前面 10, 下面 5, 完成 AB 的三面投影。




续 1-2

3. 已知直线 AB 为水平线，距 H 面 30 mm，与 V 面成 30° 倾角，实长为 30 mm，点 B 在点 A 的右前方，完成其三面投影。



4. 填空注明正三棱锥的各棱线对投影面的位置关系。




SA 是 _____ 线，SB 是 _____ 线，SC 是 _____ 线，AB 是 _____ 线，BC 是 _____ 线，AC 是 _____ 线。


续 1-2

5. 判断空间两直线的相对位置。


(1)



(2)




6. 已知直线 AB 的两面投影。 (1) 完成其第三面投影；(2) 设直线 AB 上一点 C 距 H 面 20, 完成点 C 的三面投影。




续 1-2

7. 注出交叉两直线 AB、CD 重影点的投影。




8. 已知直线 AB 与 CD 互相平行，并且与直线 EF、MN 相交，完成 AB 的三面投影。




1-3 平面的投影

1. 已知平面的两面投影，完成其第三面投影，并判断其对投影面的空间位置。


(1)



(3)



(2)



(4)

