

國民 文獻 分類 編續

國家圖書館出版社

民國文獻類編續編

經濟
卷

474

民國時期文獻保護中心
中國社會科學院近代史研究所

編

民國文獻類編續編

經濟
卷
474

民國時期文獻保護中心
中國社會科學院近代史研究所
編

國家圖書館出版社

第四七四冊目錄

商辦閘北水電股份有限公司第十屆業務報告(中華民國二十二年度)	商辦閘北區水電
股份有限公司編	商辦閘北區水電股份有限公司, 一九三三年出版
商辦閘北水電股份有限公司第十一屆業務報告(中華民國二十三年度)	商辦閘北區
水電股份有限公司編	商辦閘北區水電股份有限公司, 一九三五年出版
商辦閘北水電股份有限公司第十二屆業務報告(中華民國二十四年度)	商辦閘北區
水電股份有限公司編	商辦閘北區水電股份有限公司, 一九三六年出版
首都建設委員會首都房產合作社人須知(附建築圖案)	首都房產合作社籌備處編
首都房產合作社籌備處, 一九三一年出版	……
杭州市自來水廠供水章程	杭州自來水廠編
杭州自來水廠, 一九三四年出版	……
嘉興永明電燈股份有限公司民國二十三年份結算報告	嘉興永明電燈股份有限公司
公司編	嘉興永明電燈股份有限公司, 一九三五年出版
江西省南昌市電燈整理處暫行營業章程	江西省南昌市電燈整理處編
江西省南昌市電燈整理處, 一九三五年出版	……

電燈整理處，一九三六年出版	三〇一
福建省之公用事業 福建省政府秘書處編 一九三九年出版	三二一
鄭州明遠電燈股份兩合公司營業章程 鄭州明遠電燈股份兩合公司編 鄭州明遠	
電燈股份兩合公司，一九三四年出版	三六五

司公限有份股電水北開辦商

屆 十 第

告 報 務 業

度 年 二 十 二 國 民 華 中

目錄

插圖

電廠透平發電機間

水廠清水出水機間

建設委員會頒給之榮譽獎狀

業務報告

(一)修改組織

(二)解繳稅款

(三)合併同業

(四)工程狀況

最近三年發電狀況比較表

最近三年購電狀況比較表

最近三年配電狀況比較表

最近三年製水狀況比較表

本年水廠每週給水情形圖

本年出水量每月統計圖

本年售電情形統計圖

本年給電情形統計圖

(五)營業狀況

本年與上年水電營業統計比較表

近三年水用戶逐月增減比較圖

近三年電燈戶逐月增減比較圖

近三年電力戶逐月增減比較圖

近三年電熱戶逐月增減比較圖

近三年電燈戶電燈盞數逐月增減比較圖

近三年電力戶電動機馬力數逐月增減比較圖

近三年水費逐月增減比較圖

近三年電燈費逐月增減比較圖

近三年電力費逐月增減比較圖

近三年電熱費逐月增減比較圖

(六)經濟狀況

財產目錄

資產負債表

損益計算書


各項費用明細表

各項收支分析表


歷年盈虧比較表


會計師審查帳目證明書

電 廠 透 平 發 電 機 間



水 廠 清 水 出 水 機 間





榮譽獎狀

發給榮譽獎狀事查

上海間非電公司呈送二十一年度經濟

業務工程各項報告核與該局民營電氣

事業暫行辦法第二條之規定相符合給

榮譽獎狀以資鼓勵須至獎狀者

茲給上海間非電公司 收執

總經理 施奉曾

主任技術員 沈銘盤

委員長 張人保

中華民國二十一年

日

榮字第拾貳號

建設委員會 爲

商辦閘北水電公司二十二年份業務報告書

本年承上年一二八滬變損失之後收拾殘破整理復業內而物質損壞之修復外而貸款貸款之清厘均非籌有鉅資不足以言興復自上年冬間與本地金融界接洽借款幾經磋商至本年一月間幸告成立以公司全部水電資產抵押與銀團連同舊債權人之加入其借款總額共達規銀貳百拾伍萬兩之鉅公司得此挹注整理宿債經濟基礎始漸穩固同時地方秩序已復流亡漸歸需要日增營業亦日有起色迨本年份最後一月已有恢復滬變前營業之趨勢此固公司所引爲欣幸兼可告慰各股東者然當公司金融緊張之際幸賴銀團本其維護公用事業之精神獨能毅然貸資又復以善意之監察爲旁觀之援助通力合作克奏厥功否則雖以公司全體一致之努力業務之恢復或亦不能如此之迅速此又公司對於貸款銀團所應表示感忱者也上年公司業務雖受滬變影響損失不貲而戰時之維持供給與戰後百端整理并不因環境之艱難輕棄其責任卒以全體一致努力之結果既蒙

市政府傳令嘉獎於前今歲復荷

中央建設委員會頒給榮譽獎狀于後此亦差堪告慰各股東者爰將本年業務各項狀況撮其概要彙編報告惟希

公鑒


(一) 修改組織

一、本公司資本原爲四百萬元額定董事爲十一人茲因公司增加資本至六百萬元爰將額定董事擴充爲十五人俾可共濟戰後艱危之時局惟補選之董事四人其任期即以現任董事之任期爲限以免參差業經第八屆股東會通過并選舉錢新之君子崧君施丙之君關炯之君爲董事嗣因關君以私務羈縻時須他往不能出席董事會函辭未就乃以次多數鍾秉峯君遞補

一、本公司章程經第八屆股東會修訂後本年六月間即依據章程由董事會互選朱董事壽丞王董事子崧馮董事炳南樂董事振葆徐董事春榮爲常務董事又推選陸董事伯鴻爲總經理并訂立常務董事辦事章程與公司辦事細則此項章則均于本年七月間經董監會通過後施行

一、本公司內部組織自公司章程修訂後即依據公司章程略加改組其分科辦事之組織系統如下圖

商辦開北水電股份有限公司
組織系統圖



一、 (二) 解繳稅款

一、
本市政府征收電氣事業營業稅一案前經市內各同業公司聯合呈請豁免無效不得不暫爲勉認就淨盈餘內抽繳十分之一曾於十七年份第五屆營業報告書內報告在案嗣因淨盈餘之解釋與市財政局發生異議以致延未繳納迨去年十一月間方始解決仍照本市原有電氣事業徵稅規則規定淨盈餘之解釋辦理迭經市財政局限期催解惟公司自經兵燹經濟凋竭所借之款僅足以應付貸款貨款之需要實無一次繳清欠稅之能力幾經磋商始與財政局議定每兩個月繳付五千元儘本年內繳足貳萬五千元并將此項欠解十七十八十九等年份營業稅除以市政府欠付之款約三萬五千餘元扣抵外掃數解清其未解二十年份之報酬金儘來年內每月解交七千元至清償爲止其二十一年之報酬金公司因受滬變損失請求豁免未邀核准現仍繼續據理力請并擬於無可豁免之時另籌辦法即依照監督條例第十一條之規定俟將來公司純利超過百分之二十五以上時于超過此項規定之餘額內抽提抵補以期雙方兼顧

(二) 合併同業

一、
吳淞寶明電氣公司讓渡於本公司一案自雙方會呈監督與主管機關奉令核准後即從事辦理移交手續所有該公司人欠欠人之帳款亦經該公司清理處登報自行清理至本年六月間截止

全盤債務結束清楚本公司應撥交之股份亦由該公司舊股東持原有寶明股票自十月一日起向本公司按照舊股票票面價值對折掉換本公司股票現已結束清楚

(四) 工程狀況

二二八破壞之工程業於去年修復本年工作係與戰前啣接重入常軌茲將本年度工程分爲通常維持工程新裝而已完工之工程及正在進行中之工程三種而略述其梗概

(一) 通常維持工程

(甲) 發電——本年廠內共發電五三、一一九、一七一、一度約三倍於去年較之戰前之前年亦增高百分之二一即約一千萬度向電力公司購電度數則較前年減少百分之三五其原因由戰後西區由本廠供電中區則由電力公司購電轉饋其情形適與戰前相反故本年度購電費用爲四七一、一八六、八五元而前年度則爲六八五、三九一元共少付與電力公司廿一萬餘元至電廠發電雖多而燃煤價值反較前年度爲低此固由於煤觔之選購得宜而廠內之用煤經濟效率增高亦與有力焉查本年度平均發電每度所耗熱量爲五、六一九卡路里前年度平均則爲六、一二八卡路里即本年熱效率爲百分之一五·一九前年度爲百分之一四·〇〇其進步已可概見停電方面在本年工作時間八千七百六十小時內共停電四小時較之前年少三小時

○三分此點頗值注意因西區工廠林立供電無間晝夜在該區內停電所生之結果較爲嚴重

故管理方面亦十分謹慎有時安全與經濟不可得兼則力求安全而犧牲經濟至人工開支方面則力圖節省如電廠初成立時原聘有外國技術員三人本年則一概停聘薪給節省不少綜上以觀本年供電度數已恢復戰前舊觀購電費燃煤與薪給則較前減少循此以往開源節流已有途徑可尋矣所有關於發電購電情形可參閱(甲)(乙)兩表

(乙)配電及給電——配電及給電之設備計有變壓所架空綫路地纜弄線路燈電表等

(一)變壓所共六十七處總計容量達八五、四六〇千伏安變壓器及油開關用油隨時檢驗并濾清之

(二)架空綫路屬於二萬三千伏者共一八、三〇六公尺屬於六千六百伏者共一〇、四〇九公尺屬於二千二百伏者共三、七七四公尺屬於三百五十伏者共二、一五、三五一公尺總長三三八、四一〇公尺鐵桿二九八根水泥桿九〇根木桿七、九七八根各線路之負荷隨時測驗并分路檢查磁瓶

(三)地纜共長二、二二〇公尺遇有故障時則用地纜檢查器測定損壞之點頗精確

(四)全年屬於擴充弄線工程者有寶山路頤福里白保羅路和平坊寶山路渭陽村等十三處屬於掉換桿綫工程者有曹家渡吉祥路葉氏路交通西路江灣北弄等十六處屬於恢復戰前工程者有通閣路邢家橋路香山路寶山路寶昌路等處

(五)路燈自動開關在吳淞區增加張華浜泰興路外馬路寶山城等四處在市中心區增加三

民路翔殷路兩處

(六) 用戶設備方面計燈戶拆除者二、六五五戶新添者五、八五六戶熱戶拆除者一一九戶新添者一九四戶力戶拆除者一九一戶新添者三三四戶包戶本年拆除者一四〇戶檢驗用戶設備次數計九、七四四次掉表計燈戶一七、三五熱戶一五力戶四三校表除新裝者外由用戶來信要求檢驗者計五六八只由抄表員報告而檢驗者計二九三只以上數字與戰前比較均超出頗多足覘戰後之恢復概況關於比較數字請閱(丙)表

(丙) 製水——本年水廠內出水一〇、六〇五、四三八立方公尺較去年增加百分之四〇但與戰前比較仍少百分之二二此蓋由於給水之區域偏於東隅故受戰禍之影響較為嚴重而恢復亦尚需時日也廠內混水池於四月十五及九月三十一日各清洗一次快濾池一號與五號均於本年重翻洗加礬方法及加礬點自七月十五日以後均加改良約省礬量十分之二鹹潮今歲計來二次第一次較高計達二、六〇〇之百萬分數第二次較低幸兩次為期均不長僅十天左右颶風亦來二次江潮怒漲距岸僅五寸浪花過處進水間屋頂為濕且全屋均受震動幸臨時防護得宜未受損失水質方面清水每立方公分細菌簇數之全年平均數為十五較之去年與前年顯見進步至本年向租界購水量為一七三、七四三立方公尺僅佔總供水量千分之一六關於水廠工程及水質數字可閱(丁)表

(丁) 給水——本公司水管截至本年底止共長一〇、八四九二·八二公尺其中九百公厘口徑計一