

# 汽车标准资料手册

上册

《汽车标准资料手册》编写组编

技术标准出版社

## 内 容 簡 介

《汽車標準資料手冊》共分三册出版。各册主要内容如下：

上册：一、常用資料；二、工程单位換算；三、产品图样及技术文件  
标准化要求；四、零件结构要素、公差与配合。附录：字母与标准代号。

中册：一、黑色金属材料；二、有色金属材料；三、非金属材料；  
四、汽車用油料。

下册：一、标准件；二、滚动轴承；三、汽車及其发动机标准；四、  
汽車电器设备标准及技术資料；五、热处理、汽車用金属及化学覆盖层、  
汽車油漆涂层及焊接等規范。

本手册主要供从事汽車及其发动机、汽車附件、汽車电器设备等产品  
設計的工程技术人員和工人同志使用；亦可供汽車制造、修理人員和有关  
大专院校的师生参考。

## 汽車標準資料手冊

### 上 册

《汽車標準資料手冊》編寫組 編

\*  
技术标准出版社出版（北京復外三里河）

北京印刷七厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店經售

\*  
开本880×1230 1/32 印张18 11/16 字数598,000

1972年12月第一版 1972年12月第一次印刷

定 价 2.80 元

\*  
统一书号：15169·3-34

# 毛主席语录

认真看书学习，弄通马克思主义

路线是个纲，纲举目张。

坚持政治挂帅，加强党的领导，大搞群众运动，实行两参一改三结合，大搞技术革新和技术革命。

鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义。

打破洋框框，走自己工业发展道路。

中国人民有志气，有能力，一定要在不远的将来，赶上和超过世界先进水平。

## 前　　言

在党的“九大”团结、胜利路线的指引下，我国汽车工业战线的广大工人、干部和技术人员，高举毛主席《鞍钢宪法》的光辉旗帜，全面贯彻执行“抓革命，促生产，促工作，促战备”的方针，狠抓两条路线斗争，深入开展革命大批判，坚持“独立自主、自力更生”，“打破洋框框，走自己工业发展道路”，新产品、新技术、新工艺、新材料不断涌现，取得了革命、生产的新胜利，形势一派大好。

随着我国机械、冶金、石油、化工、轻工、电工、建材和仪器仪表等工业与基础科学技术的蓬勃发展，相应地制订了许多新的标准，形成丰富的技术资料，为编写《汽车标准资料手册》提供了良好的条件。

伟大领袖毛主席教导我们：“精心设计，精心施工。”为了适应我国汽车工业的发展，进一步提高汽车产品的质量，根据各方面对汽车产品标准化、系列化、通用化的要求，将设计中经常用到的有关标准资料选编成册，供有关人员参考。

遵照毛主席关于“一个正确的认识，往往需要经过由物质到精神，由精神到物质，即由实践到认识，由认识到实践这样多次的反复，才能够完成”的教导，本手册编制前曾于1965年编写了《汽车标准资料手册》初稿，由有关单位试用。后又进行修订，删去了一些不适用的内容，增加了若干新标准和参考资料，并将修订稿征求了有关厂、所及大专院校的意见，且于1971年11月在长春召开了审查会。

本手册编写过程中，注意到了内容的先进性、使用的普遍性，尽量做到有利于零件的通用、互换和生产协作。

本手册是集体编制的，参加编写的有长春第一汽车制造厂、第二汽车制造厂、北京东方红汽车制造厂、南京汽车制造厂、济南汽车制造厂、长沙汽车电器研究所、重庆重型汽车研究所和长春汽车研究所的部分工人同志和工程技术人员。

随着标准的不断修订或更新，本手册汇编的资料中有的可能不完全符合实际需要，错误和不妥之处也一定难免，请读者在使用中发现问题时随时函告长春汽车研究所，以便再版时加以更正或修订。

《汽车标准资料手册》编写组

1972年2月

# 目 录

## 第一篇 一般資料

### 第一章 常用資料

数学符号 (GB789—65) .....	1
文字表量符号.....	8
1至1000諸數的平方、立方、平方根、立方根、十底对数、倒数、 圆周长和圆面积表.....	11
自然对数表.....	31
化度数为弧度数表.....	33
角度的小数和分、秒的換算.....	34
常用常数及其对数表.....	35
常用数学公式.....	37
常用几何体的面积、体积及重心位置.....	40
截面的几何及力学特性.....	42
受靜載荷梁的反力、弯矩、挠度及轉角計算公式.....	52
受冲击載荷梁的計算公式.....	68
机械传动效率的概略数值.....	69
材料的滑动摩擦系数表.....	70
軸承的摩擦系数表.....	71
在高压力时的动摩擦系数表.....	71
在低压力 ( $0.96\sim1.37\text{kg/cm}^2$ ) 时的摩擦系数表.....	72
材料綫膨胀系数 $\alpha$ ( $1/\text{ }^\circ\text{C}$ ) .....	72
材料弹性模数及波松比.....	74
常用材料比重表.....	75
八位三角函数表.....	78
八位漸开綫函数表.....	168

### 第二章 工程单位換算

统一公制計量单位中文名称方案.....	199
英制和公制长度換算簡介.....	200
吋和毫米換算表.....	200
时间 (秒/公里)—車速 (公里/小时)換算表.....	202

长度对照表	203
面积对照表	203
体积、容量对照表	204
重量(质量)对照表	204
密度换算表	205
力的单位对照表	207
压力和应力对照表	207
功和功率对照表	209
热工计量单位换算表	210
燃料消耗换算表	212
温度值换算表	214
粘度值对照表	216
各种硬度值和抗拉强度对照表	217
<b>第三章 产品图样及技术文件标准化要求</b>	
技术文件编号方法	227
机械制图	227
对产品图样的一般要求	227
图纸幅面(GB106—70)	230
比例(GB106—70)	230
图线及其画法(GB106—70)	231
剖面符号(GB128—70)	232
尺寸注法(GB129—70)	242
偏差代号及其注法(GB130—70)	251
表面形状和位置偏差术语及定义	260
表面光洁度、镀(涂)层的代(符)号及标注(GB131—70)	268
螺纹的画法(GB133—70)	271
齿轮的画法(GB133—70)	273
花键的画法(GB133—70)	276
弹簧的画法(GB133—70)	278
汽车车身制图方法	282
产品图样主标题栏及明细表	287
<b>第四章 零件结构要素、公差与配合</b>	
优先数和优先数系(GB321—64)	295
标准直径(JB176—60)和标准长度(JB177—60)	302

<b>軸、孔公差与配合</b> .....	303
<b>基准件公差(GB159—59)</b> .....	303
<b>基孔制配合的軸(GB159—59)</b> .....	304
<b>基軸制配合的孔(GB159—59)</b> .....	305
尺寸 1~500 mm 基孔制靜配合 (GB164—59) .....	306
尺寸1~500 mm 基孔制过渡配合(GB165—59).....	308
尺寸 1~500 mm 基孔制動配合 (GB166—59) .....	310
尺寸1~500 mm 基軸制靜配合 (GB167—59) .....	312
尺寸1~500 mm 基軸制过渡配合(GB168—59).....	313
尺寸1~500 mm 基軸制動配合 (GB169—59) .....	314
尺寸500~10000 mm 基孔制靜配合(GB170—59) .....	316
尺寸500~10000 mm 基孔制过渡配合(GB171—59) .....	318
尺寸500~10000 mm 基孔制動配合(GB172—59) .....	319
尺寸500~10000 mm 基軸制过渡配合(GB173—59) .....	322
尺寸500~10000 mm 基軸制動配合(GB174—59) .....	323
<b>基制的选择</b> .....	326
1~500 mm 靜配合的用途及选择 .....	326
1~500 mm 过渡配合的用途及选择 .....	327
1~500 mm 动配合的用途及选择 .....	328
<b>国家标准 GB 与 ISO、OCT 配合对照</b> .....	329
<b>ISO 制公差与配合</b> .....	332
<b>简介</b> .....	332
<b>公差与偏差</b> .....	333
<b>基本公差</b> .....	334
<b>軸的偏差</b> .....	335
<b>孔的偏差</b> .....	339
<b>軸的最常用的尺寸偏差</b> .....	342
<b>孔的最常用的尺寸偏差</b> .....	345
<b>法国汽車工业常用的〔ISO〕公差与配合</b> .....	348
<b>西德汽車制造业推荐的〔ISO〕公差与配合</b> .....	348
<b>表面形状和位置偏差</b> .....	349
<b>圆柱表面形状的极限偏差</b> .....	349
<b>圆柱表面形状精度等級的最低表面光洁度</b> .....	349
<b>各种加工方法所能达到的圆柱表面形状精度等級</b> .....	350

未注明不圓柱度(包括椭圓度、鼓形度、棱圓度、錐形度、鞍形度、弯曲度)不同心度及徑向跳動量的偏差	351
不直度和不平度的极限偏差	351
不直度和不平度精度等級的最低表面光洁度	352
各种加工方法所能达到的不平度和不直度形状精度等級	353
不平行度、不垂直度和端面跳动的极限偏差	354
不平行度最低精度等級的选择	355
各种加工方法所能达到的表面不平行度、不垂直度和端面跳动精度等級	356
徑向跳動的极限偏差	358
各种加工方法所能达到的徑向跳动精度等級	358
不对称度和不同軸度的极限偏差	359
未注明不平度、不直度、不平行度、两軸線不相交度、不垂直度和端面跳動量的偏差	359
表面光洁度的选择	360
表面光洁度 (GB1031—68)	360
表面光洁度选择的一般概念	362
与配合精度相适应的最低表面光洁度	363
选择表面光洁度等級的經驗資料	364
各种加工方法所能达到的表面光洁度	366
自由尺寸公差 (推荐資料)	371
金属切削零件及压鑄件自由尺寸公差	371
倒圓和倒角的自由尺寸公差	373
螺紋长度自由尺寸公差	374
鑄件自由尺寸公差	375
大量、成批生产的鑄件自由尺寸公差	375
小批、单件生产的鑄件自由尺寸公差	375
冷冲压零件的自由尺寸公差	375
冲切和拉延的自由尺寸公差	376
翻边高度的自由尺寸公差	378
以带料、扁条料等型材冲切的孔与边缘距离的自由尺寸公差	378
不属于与同一零件联接的孔組間距自由尺寸公差	379
属于与同一零件联接的冲孔中心距、孔与边缘距离以及孔組之間的自由尺寸公差和位置准确度	379
翹曲面的自由尺寸公差	380

管子弯曲处允许的椭圆度	381
模锻件自由尺寸公差	381
截面的自由尺寸公差	381
长度的自由尺寸公差	382
标准锥度 (GB157—59)	382
锥度公差 (JB1—59)	385
标准角度	386
自由角度公差 (JB7—59)	386
中心孔 (GB145—59)	387
T型槽 (GB158—59)	388
滚花 (JB2—59)	389
砂輪越程槽	390
润滑槽型式尺寸 (JB4—59)	391
零件的倒角和倒圆半径 (JB5—59)	392
球面半径 (JB6—59)	392
直齿齿轮加工时插齿刀退刀槽	393
板材最小弯曲半径	394
管子弯曲半径	395
螺纹	396
普通螺纹牙型与公差带的基本概念、代号 (GB192—63)	396
普通螺纹直径与螺距 (GB193—63)	398
普通螺纹基本尺寸及公差 (GB196—63、GB197—63)	399
过渡配合螺纹 (GB草案)	404
梯形螺纹 (GB784—65)	407
梯形螺纹公差 (GB785—65)	411
圆柱管螺纹	415
60°牙型角锥螺纹	416
滑脂嘴用M6×1锥螺纹 (汽138—59)	418
木螺钉及自攻螺钉的螺纹 (GB922—67)	418
灯头和灯座用圆螺纹 (GB1005—67)	420
部分的螺纹对照表	424
攻丝前钻孔用钻头直径 (JB/Z 77—65)	426
螺栓、螺钉及双头螺栓末端 (GB2—58)	429
螺纹收尾、螺尾、退刀槽、倒角尺寸 (GB3—58)	430

螺纹余留长度及螺栓突出螺母的长度 (GB3—58) .....	435
螺栓、螺钉的拧入深度.....	436
螺纹紧固件的拧紧力矩.....	437
连接零件沉头座及通孔尺寸.....	438
形成螺钉头的余量.....	440
扳手空间最小尺寸.....	441
放扳手处之尺寸.....	443
锥度1:5半圆键联结轴端.....	444
紧固螺钉固紧轴上的孔.....	444
轴端单孔挡圈的固定.....	445
轴端双孔挡圈的固定.....	446
双孔管子法兰.....	447
双孔法兰衬垫尺寸.....	449
汽车拖拉机三角皮带轮槽型断面尺寸 (JB1008—67) .....	450
平键的剖面与键槽及公差配合 (GB1095—72、GB1100—72) .....	452
半圆键的剖面与键槽及公差配合 (GB1098—72、GB1100—72) .....	453
渐开线花键联结 (GB1104—72) .....	455
齿轮原始齿形要素 (JB110—60).....	491
齿轮模数 (JB111—60).....	492
圆柱齿轮传动公差 (JB179—60).....	493
圆锥齿轮传动公差 (JB180—60).....	519
蜗杆传动基本要素 (JZ64—60) .....	537
蜗杆传动公差 (JB162—60).....	546
普通圆柱螺旋弹簧.....	567

## 附录

字母.....	581
标准代号.....	582
参考资料.....	586

# 第一篇 一般资料

## 第一章 常用资料

数 学 符 号 (GB 789—65)

(试行草案)

本标准规定工程技术和教学上一般常用的数学符号。

### 1. 算术与代数

表 1-1

序号	符 号	意 义	备 注
1.1	+	加, 正号	
1.2	-	减, 负号	
1.3	×或·	乘	在字母和括号前可以不用乘法符号
1.4	$a+b$ 或 $\frac{a}{b}$ 或 $a/b$	$b$ 除 $a$ 或 $a$ 除以 $b$	
1.5	=	等于	
1.6	≠	不等于	
1.7	≡	恒等于	
1.8	<	小于	
1.9	>	大于	
1.10	≤	小于或等于	
1.11	≥	大于或等于	
1.12	«	远小于	
1.13	»	远大于	
1.14	≈	约等于	

續表 1—1

序号	符 号	意 义	备 注
1.15	$\propto$	成正比	
1.16	$a : b$	$a$ 比 $b$	
1.17	$a^c$	$a$ 的 $c$ 次方	$c$ 不限定是正整数
1.18	$\sqrt{a}$	$a$ 开平方	
1.19	$\sqrt[n]{a}$	$a$ 开 $n$ 次方	
1.20	±	正或负	
1.21	干	负或正	
1.22	$a$	$a$ 的绝对值	
1.23	$n!$	$n$ 的阶乘	即: $1 \times 2 \times \cdots \times n$
1.24	$\binom{n}{p}$	二项式系数亦即从 $n$ 个元素中每次取出 $p$ 个元素所有不同组合之总数	即: $\frac{n(n-1)\cdots(n-p+1)}{1 \times 2 \times \cdots \times p}$
1.25	$\sum$	总和	
1.26	$\prod$	连乘	
1.27	13.59593		整数和小数之间用“.”分开
1.28	3.12382	循环小数	即: 3.12382382...
1.29	$3.14 \times 10^5$		314000
1.30	$i$	虚数单位	$i^2 = -1$ ; 在电工技术中常用 $j$
1.31	$\operatorname{Re} z$	$z$ 的实部	

續表 1—1

序号	符 号	意 义	备 注
1.32	$\operatorname{Im} z$	$z$ 的虚部	
1.33	$\arg z$	$z$ 的幅角	
1.34	$\bar{z}$	$z$ 的(复)共轭	在物理中常用 $z^*$
1.35	%	百分比	
1.36	$\infty$	无穷大	
1.37	( )	圆括号	
1.38	[ ]	方括号	
1.39	{ }	花括号	
1.40	~	数字范围	例: 5~10 表示由 5 至 10

## 2. 几何

表 1—2

序号	符 号	意 义	备 注
2.1	$AB$	自 $A$ 至 $B$ 的直线段	有时也表示该直线段之长
2.2	$\angle$	平面角	
2.3	°	度	例: $21^\circ$
2.4	'	分	例: $21^\circ 23'$
2.5	"	秒	例: $21^\circ 23' 18''$
2.6	$\widehat{AB}$	弧	

續表 1—2

序号	符 号	意 义	备 注
2.7	$\pi$	圆周率	
2.8	$\triangle$	三角形	
2.9	$\square$	平行四边形	
2.10	$\odot$	圆	
2.11	$\perp$	垂直	
2.12	$\parallel$	平行	
2.13	$\sim$	相似	
2.14	$\cong$	全同	
2.15	$\because$	因为	
2.16	$\therefore$	所以	

3. 函数——三角函数与双曲函数；对数函数与指数函数；

表 1—3 一般函数

序号	符 号	意 义	备 注
3.1	$\sin x$	$x$ 的正弦	
3.2	$\cos x$	$x$ 的余弦	
3.3	$\operatorname{tg} x$	$x$ 的正切	
3.4	$\operatorname{ctg} x$	$x$ 的余切	
3.5	$\sec x$	$x$ 的正割	

續表 1—3

序号	符 号	意 义	备 注
3.6	$\csc x$	$x$ 的余割	
3.7	$\sin^m x$	$\sin x$ 的 $m$ 次方	其它三角函数类同
3.8	$\arcsin x$	$x$ 的反正弦	
3.9	$\arccos x$	$x$ 的反余弦	
3.10	$\operatorname{arctg} x$	$x$ 的反正切	
3.11	$\operatorname{arcctg} x$	$x$ 的反余切	
3.12	$\operatorname{arcsec} x$	$x$ 的反正割	
3.13	$\operatorname{arccsc} x$	$x$ 的反余割	
3.14	$\operatorname{sh} x$	$x$ 的双曲正弦	
3.15	$\operatorname{ch} x$	$x$ 的双曲余弦	
3.16	$\operatorname{th} x$	$x$ 的双曲正切	
3.17	$\operatorname{cth} x$	$x$ 的双曲余切	
3.18	$\log_a x$	以 $a$ 为底的 $x$ 的对数	
3.19	$\ln x$	以 $e$ 为底的 $x$ 的对数	
3.20	$\lg x$	以 10 为底的 $x$ 的对数	
3.21	$e$	自然对数的底	
3.22	$e^x$ 或 $\exp x$	$x$ 的指数函数 (以 $e$ 为底)	
3.23	$f(x)$	函数	
3.24	$\Gamma(x)$	$x$ 的 $\Gamma$ 函数	

#### 4. 微分与积分

表 1-4

序号	符号	意义	备注
4.1	$\lim$	极限	
4.2	$\rightarrow$	收敛于, 趋于	
4.3	$\overline{\lim}$	上极限	
4.4	$\underline{\lim}$	下极限	
4.5	$\sup$	上确界	
4.6	$\inf$	下确界	
4.7	$\max$	最大	
4.8	$\min$	最小	
4.9	$\Delta x$	$x$ 的有限增量	
4.10	$\frac{df(x)}{dx}$	$f(x)$ 的微商	也可以用 $f'(x)$
4.11	$\frac{d^n f(x)}{dx^n}$	$f(x)$ 的 $n$ 阶微商	也可以用 $f^{(n)}(x)$
4.12	$\frac{\partial f}{\partial x}$	$f$ 对于 $x$ 的偏微商	也可以用 $f'_x$
4.13	$\frac{\partial^{m+n} f}{\partial x^m \partial y^n}$	先对 $y$ 作 $m$ 次偏微商, 再对 $x$ 作 $n$ 次偏微商	也可以用 $f_{x^m y^n}^{(m+n)}$
4.14	$df$	$f$ 的全微分	
4.15	$\frac{\partial(u, v, w)}{\partial(x, y, z)}$	$u, v, w$ 对 $x, y, z$ 的函数行列式	即: $\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{vmatrix}$

續表1—4

序号	符号	意义	备注
4.16	$\int f(x)dx$	$f(x)$ 对 $x$ 的不定积分	
4.17	$\int_a^b f(x)dx$	$f(x)$ 对 $x$ 由 $x=a$ 至 $x=b$ 的定积分	
4.18	$F(x) \Big _a^b$	$F(b) - F(a)$	
4.19	$\iint_S f(x,y) dxdy$	$f(x,y)$ 在集合 $S$ 上的二重积分	
4.20	$\delta x$	$x$ 的变差	

5. 向量、矩阵

表 1—5

序号	符号	意义	备注
5.1	$\alpha, \vec{a}$	向量	印刷用黑体 $\alpha$ , 手写用 $\vec{a}$
5.2	$ \alpha $	向量的长度, 亦称绝对值	
5.3	$\alpha \cdot b$	标量积	
5.4	$\alpha \times b$	向量积	
5.5	$\text{grad } \varphi$	$\varphi$ 的梯度	也可以用 $\nabla \varphi$
5.6	$\text{div } \alpha$	$\alpha$ 的散度	也可以用 $\nabla \cdot \alpha$
5.7	$\text{rot } \alpha$	$\alpha$ 的旋度	也可以用 $\nabla \times \alpha$
5.8	$\square u$	达朗贝尔算子	
5.9	$\Delta \varphi$	拉普拉斯算子	也可以用 $\nabla^2 \varphi$
5.10	$ A $	方阵 $A$ 的行列式	
5.11	$A^{-1}$	非异方阵 $A$ 的逆方阵	