

萬有文庫
第一集一千種
王雲五主編

有線電話

湯荷驥著
易鼎新

商務印書館發行



有 線 電 話

湯 駭 荷 著
易 鼎 新

工 學 小叢書

編主五雲王
庫文有萬
種千一集一第

話 電 線 有

著 嘉新 荷鼎 湯易

路南河海上 人行發
五雲王
路南河海上 所刷印
館書印務商
埠各及海上 所行發
館書印務商

版初月二十年二十二國民華中

究必印翻權作著有書此

The Complete Library

Edited by

Y. W. WONG

TELEPHONE

BY T'ANG HO SIANG & I TING SIN

PUBLISHED BY Y. W. WONG

THE COMMERCIAL PRESS, LTD.

Shanghai, China

1933

All Rights Reserved

庫文有萬

種千一集一第

總編纂者
王雲五

商務印書館發行

目錄

第一章 電磁學概要	一
第一節 磁學	一
第二節 電學	五
第三節 電磁學	一〇
第二章 電話學概論	一三

第一節 基本原理	一
第二節 制度之分類	三

第三章 電話機械 一六

第一節 傳話器 一六

第二節 受話器 一八

第三節 用戶設備 二二

第四章 電話局之設備 二八

第一節 電話線路之設備 二八

第二節 局屋 三四

第三節 局內之設備 三五

第五章 磁石電話制 四五

第一節 簡式磁石交換機.....

四五

第二節 簡式磁石式交換機之應用及工作原理.....

五四

第六章 共電電話制.....

六〇

第一節 共電制與磁石制之比較.....

六〇

第二節 簡式共電交換機.....

六二

第三節 複式共電交換機.....

七〇

第四節 多局電話制.....

七七

第七章 自動電話概要.....

八三

第一節 緒言.....

八三

第二節 基本原理.....

八五

第三節 斯特魯喬制 八七

第八章 電話線路之推廣與改良 一〇二

第一節 實路與幻路 一〇三

第二節 電話線路之性質及載圈之應用 一〇三

第三節 感應干涉及電線之換位 一〇五

第四節 載流電話 一〇八

附錄 英文電話參考書目 一一〇

有線電話

第一章 電磁學概要

第一節 磁學

磁石 磁石可分爲天然磁石與人造磁石二種。天然磁石爲一種礦石，學名磁鐵礦，其成分爲鐵三氯四 (Fe_3O_4)。此種礦石具吸引鐵屑之能力，然其力不大。現今工業中所用之強磁石，多以人工方法製造之，將一鋼條與一強磁石在同一方向中摩擦若干次，或將電流通過環繞鋼條之線圈，均可使鋼條變爲磁石。硬鋼之保磁性頗大，易言之，即硬鋼不易磁化（磁化即化爲磁石之意），但一經磁化之後，能保持其磁性勿失。軟鐵則不然，易於磁化，而亦易於消失磁性。是以人造磁石多以硬鋼製之，而軟鐵則適宜於製造電磁石。電磁石均以軟鐵爲心，繞以線圈，通電流於線圈，則軟鐵變

爲磁石，但電流斷則其磁性立失；其作用當於第三節中詳述之。人造磁石之最普通形式有二種，一曰棒形磁石，二曰馬蹄形磁石。後者作U字形，能將二端之吸力集中一面，故應用較廣。

磁極 試以一已經磁化之長鋼針投入鐵屑後取出，則見鐵屑並不平均附着於針上，其近一端處，鐵屑最多，漸近中部漸少，至中點則幾全無鐵屑。磁石上吸力最強之點，名爲**磁極**（magnetic pole），無吸力處名爲**中性區**。細長之棒形磁石，其磁極在於二端。磁極有指向之特性；若將一磁針平懸於空中，使其能在一平面內自由轉動，則其一極常指南，他極常指北。指南之極名爲**南磁極**，簡稱南極；指北者名爲**北磁極**，簡稱北極。


若以另一磁針之南極，移近上述之懸垂磁針之南極，則見懸針之南極後退；可見此二極之間，必有一斥拒之力。若以此南極移近懸針之北極，則見後者（懸針）向南極引近，可見此二極之間，必有一吸引之力。用其他磁石試之，結果皆同。由此可知凡同名之磁極則相拒，異名之磁極則相吸。此結論名爲**磁石定律**。

磁力線 由上述之吸拒作用，可知有力存在於磁極之間，而力決不能超越空間，由甲體而傳

達至乙體；則二體之間，必有一種具傳達力之媒介物無疑。磁力線者即磁力在媒介物中所取之方向之路線也。磁力線皆為曲線，如第一圖所示。此圖可用實驗求得之。

將一棒形強磁石置於一玻璃板下，而以細鐵屑散布板上，輕叩板面，使鐵屑微微振動，則見其自列成曲線形，如圖所示。磁力線之觀念，在電磁學中甚為重要，一切電與磁之感應作用，均須用磁力線說明之。磁力線方向，規定為由北極出而入於南極。將一小羅盤針置於一磁石之近旁，則針所指之方向，即此點之磁力線方向也。

在一磁石之四周，凡磁力線所經過之區域，名為磁場；然此區域殊廣，不切實用，故通常磁場指磁石附近磁力較強之區域而言。磁場中滿布磁力線，其情形如第一



第一圖 磁力線

圖所示。故磁場之強弱，可由磁力線之數目表示之。

感應磁性 試以棒磁石之一端，吸一軟鐵小釘，則此釘即變為一磁石，能吸引第二小釘；若棒磁石之磁極甚強，則如是。

繼續吸引之釘，可至四五不等，如第二圖甲所示。此

種現象，名為磁感應。凡受

感應而得之磁性，名為感

應磁性。軟鐵最易受磁感


應而變為暫時磁石，硬鋼

不易受感應，故僅適於製

造永久磁石。磁之感應全

恃磁力線之作用，故軟鐵不必與永久磁石相接觸而後始能得感應磁性。即如第二圖乙所示，以鐵

(甲)



(乙)



第二圖 磁之感應

釘持近磁極之一端，則其他端卽能吸着鐵屑，可見此釘已變爲暫時磁石矣。

磁石之所以能吸鐵，其原理不外乎感應作用。卽就上述之鐵釘實驗而論，當磁石引近鐵釘時，釘之上端受磁力線感應作用，得一磁極，極性與磁石引近之一端相反；釘之遠端亦得一磁極，極性與磁石近端相同。依據異名極相吸定律，此二者之間，發生吸引作用。第一釘既變爲暫時磁石，其吸引第二釘之原理，亦完全相同。又磁之感應作用，能透過非磁性物質，如玻璃等類。例如在第二圖中，若吾人於磁石與釘之間，隔一玻璃板，則鐵屑仍不下墜；可見玻璃不能影響磁力線之作用也。

地磁 地球爲一大磁石，其北極在地球南極之附近，其南極與地球之北極相近。懸垂磁石之所以常指南北向者，因其南極常受地磁北極之吸引，其北極則受地球南極之吸引，蓋根據磁石定律，此乃必然之結果也。

第二節 電學

電性 以任何二種不同物質摩擦，卽能生電。電有陽電與陰電之別，例如以絲巾與玻璃棒摩擦，則玻璃帶陽電，絲巾帶陰電，此二種電之量常相等。故當絲巾與玻璃棒未分離之前，二種異性之

電適中和，二物俱無帶電現象。若將二物分離，則二物一帶陽電，一帶陰電，如前所述。電本代表能力，其來源即爲吾人於使二物分離時所作之工。摩擦雖耗能力，然此不過使二物接觸更密切，無與於電能之來源也。

是以二物摩擦之後，必同時帶電，電性常相反，而電量則常相等。以同帶陽電之物體作吸拒實驗，則見其互相斥拒；以帶異性電之物體試之，則見其互相吸引。因此吾人得一定律曰：凡同性之電相拒，異性之電相吸。

導體與絕緣體 電能由一物遷移至他物，唯其遷移必藉導體爲媒介。導體者能傳電之物質也，一切金屬酸類泥土等物屬之。不能傳電或傳電不佳之物質，名爲絕緣體，琥珀橡皮硫黃紗布等物屬之。例如用一金屬棒將一帶電而絕緣之銅球，與另一不帶電之絕緣銅球連接，則一部分之電自動移至第二球而使之帶電。若換以橡皮棒連此二球，則不能移電，此即導體與絕緣體之不同處也。

電位 在上述之實驗中，電之所以由一球遷移至他球者，因二球之電位不同之故。電位之意

義，可用譬喻以明之。吾人若將水平面高低不同之二水箱用管接通，則水必由高水平箱流入低水平箱，直至二箱之水平相等為止。同樣將氣壓不等之二氣箱接通，則氣體必由高壓箱流入低壓箱，直至二箱氣壓相等而止。水與氣之所以流，吾人謂因其水平及氣壓不同之故，唯電亦然。帶電體之電位，猶水之水平，氣之氣壓，故若二導體之電位不同，則電必遷移以平均之，其理與水流氣流相同也。通常以大地作電位之標準，以其電位為零，帶電體之電位高於大地者為正，低於大地者為負。

電容 電容指導體之載電容量而言。導體之電位與其所負之電量有一定之關係，電量增加，則電位必隨而升高；然以等量之電荷，加諸不同導體，其所升之電位不皆相等，此因各導體之電容不同之故。是以電量與電位間之比率即為電容。導體之電容，視其大小及周圍絕緣物之性質而定。除此以外，亦與其形式及隣近有無其他導體有關。甲導體之電容，可因隣近置一乙導體而加增；此項原理於凝電器 (condenser) 中利用之。凡二絕緣導體中間隔一隔電物，即成一凝電器，普通以錫片與蠟紙相間為之，以增其容量，使甚小之器，有甚大之電容。凝電器在電報及電話之電路中常使用之。

電流 若將導線接連電位不等之二導體，則電荷自高電位導體流至低電位導體，即得一電流 (current)。然此電流為時甚暫，二體之電位均等後，電荷即停止流動。是以電位相差為電荷流動之主要條件，欲得一繼續不息之電流，必維持二導體之電位差。

電流所週行之路名為電路 (electric circuit)，電路必為連合路，即電流由某點出發流經全路後，仍返至原處者也。實際上電路中常有一電源，如發電機蓄電池等，使供給一不斷之電位差，因而維持一不息之電流。電路中之電位差，亦名為電壓 (voltage)，意指電之壓力，所以鼓動電之流動者。電流之單位曰安培 (ampere)，電壓之單位曰伏脫 (volt)。

電阻 水在管中流動時，受管之阻力，管愈長則水壓受阻力而減低者愈大，管加粗則阻力減小。電荷之流動，亦受導體之阻力，此種阻力名為電阻 (resistance)。良導體如銅鐵等物之電阻較小，絕緣體之電阻極大。然導體之電阻，亦與其體積有關，公式為 $R = \frac{P}{A}L$ 此中 R 代表導體之電阻，L 代表其長度，A 為切面積，P 為比電阻，即表示此種導體對於電流之阻力之係數也。電阻之單位為歐姆 (Ohm)。

歐姆氏定律 一電路中之電流電壓及電阻三者之間，常有一定之關係，即電流與電壓成正比例而與電阻成反比例是也。是名歐姆氏之定律(Ohm's Law)其在電學中之重要，不亞於力學中之牛頓氏之定律。如以 I 代表電流， E 代表電壓， R 代表電阻，則歐姆氏之定律可列為下列三式。

第一 $I = \frac{E}{R}$

第二 $E = IR$

第三 $R = \frac{E}{I}$

由第三式觀之，可知電壓與電流間之比率，即為電阻，故電阻為一常數，與電壓之高低及電之強弱無關。歐姆氏定律應用甚廣，即電路中之一小部分亦適用之所應注意者，若所論者為一小部分時，電壓應取此部之電位差，而不可用全路之電壓，電阻亦為該部之電阻，則其間之關係仍與全路同也。

電阻之組合 電路中之電阻，或連列相接，或並列相接，其總電阻之計算法不同。第三圖甲代