

KOUDIANG
JIAYOUJI
HONGSHI
JIADUAN

口腔矫形 技工教材

吴惠林 王志义 编著
山西科学技术出版社

口腔矫形技工教材

吴景轮 王忠义 编著

徐君伍 王惠芸 审阅

邵芾棠 绘图

陕西科学技术出版社出版

(西安北大街 131 号)

陕西省新华书店发行 国营五二三厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 9.5 字数 208,300

1983 年 10 月第 1 版 1983 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—5,000

统一书号：14202·85 定价：（精）1.70 元

序

口腔矫形学是现代口腔医学的重要组成部分，它肩负着牙体缺损、牙列缺失与颌面部缺损的修复，错殆畸形的矫正和牙周疾病、颞下颌关节疾病的矫形治疗。

口腔矫形技工学是口腔矫形学的重要组成部分，是建立在医学的基础上，通过生物材料、生物机械和工艺学等来解决治疗手段，即阐述制作各种修复体和矫治器的理论和方法。

我国长期以来，除了各医疗单位为了本身需要，举办过一些短期口腔矫形的技术员训练班外，没有一个正规的技术员训练学校，更没有专门的教材。

吴景轮与王忠义二位同志，长期在口腔教学医院工作，有极丰富的临床经验和熟练的技巧，并多次担任各种类型的教学，掌握了一定的教学法。他们深感当前急需训练口腔矫形技术员的专门教材，以极大的热情总结了多年来丰富的教学和临床经验，编写了本书。

本书的特点是总结了他们的丰富经验，理论与实际相结合，比较实用，适用于我国目前的医疗实际情况，并且设计了较多的图解，协助读者理解，是一本良好的口腔矫形技术员训练的教材。

徐君伍
一九八一年十二月于西安

绪 论

口腔矫形技工学是以物理学、化学、材料学、工艺学和口腔医学为基础，研究口腔矫形学的治疗手段，即制作各种修复体和矫治器的理论和方法。

随着科学技术的发展，各门学科之间互相渗透，口腔矫形技工学所涉及的范围也日益广泛。因此，要求从事口腔矫形工作的技术员具有更广泛的知识。有两种倾向：一是轻视理论的作用，认为做口腔矫形科技术员工作，主要靠手的训练，靠技巧，不需要学习什么理论；二是把理论神秘化，一提起学习技术理论，就认为是高深莫测，高不可攀。显然，上述两种看法，都带有片面性。

我国是有十亿人口的大国，需要镶装义齿和进行其他矫形治疗的病人，十分众多。客观上要求我们口腔矫形工作者的队伍要相应地扩大，特别是技术水平要日益提高。口腔矫形技工学也应该在理论上、技术上，不断得到充实和发展。

口腔矫形技工学教材着眼于理论和实践的统一。既注重汲取其他学科的有关知识，又着重总结实际工作中的经验，力求具体方法的介绍和理论阐述相结合。

目 录

绪 论

第一章 模型制作.....	(1)
第一节 模型材料—石膏和人造石.....	(1)
第二节 模型灌注和修整.....	(5)
第三节 填补模型倒凹.....	(9)
第二章 支架制作.....	(15)
第一节 固位体的类型和结构.....	(15)
第二节 连接杆的形式和位置.....	(23)
第三节 基托的加强处理.....	(25)
第四节 支架弯制前的准备.....	(27)
第五节 支架的弯制.....	(31)
第六节 铸造支架的设计.....	(48)
第三章 活动部分义齿的排牙和上蜡.....	(54)
第一节 排牙前的准备.....	(54)
第二节 前牙的排列.....	(58)
第三节 后牙的排列.....	(68)
第四节 完成基托蜡型.....	(92)
第四章 全口义齿的排牙和上蜡.....	(94)
第一节 排牙前的准备.....	(94)
第二节 全口排牙的基本原则.....	(96)
第三节 排牙的方法步骤.....	(100)

第四节	异常领关系的全口排牙	(108)
第五节	调整平衡殆	(111)
第六节	半口义齿的排牙	(113)
第七节	完成基托蜡型	(114)
第八节	全口义齿的其它制作方法	(120)
第五章	装盒、充填和磨光	(124)
第一节	装盒	(124)
第二节	充填塑料	(130)
第三节	人造冠和固定桥的装盒充填	(133)
第四节	出盒磨光	(136)
第六章	自凝塑料直接塑制法和义齿修理	(138)
第一节	自凝塑料直接塑制法	(138)
第二节	义齿修理	(141)
第七章	铸造术	(153)
第一节	合金	(153)
第二节	制作熔模	(165)
第三节	制作铸型	(182)
第四节	熔铸	(189)
第五节	铸件的清理和磨光	(195)
第六节	中熔铸造失败的原因分析	(199)
第七节	高熔铸造存在的问题和常见缺陷	(200)
第八章	锤造术	(205)
第一节	锤造无缝冠	(205)
第二节	锤造焊接冠	(220)
第三节	锤造冠常见问题及原因分析	(224)
第四节	其他锤造修复体	(227)

第九章 焊接术	(231)
第一节 焊料焊接的特点、条件和质量标准	(232)
第二节 焊接中应妥善处理的问题	(235)
第三节 固定桥的焊接	(237)
第四节 义齿支架和矫治器的焊接	(241)
第五节 其他焊接方法	(242)
第六节 焊接中容易出现的问题和原因分析	(243)
第十章 固定桥的制作	(245)
第一节 桥体的要求	(245)
第二节 桥体金属部分的制作	(247)
第三节 桥体非金属部分的制作	(262)
第十一章 口腔颌面缺损的修复和牙周夹板	(263)
第一节 口腔颌面缺损的修复	(263)
第二节 牙周夹板	(272)
第十二章 牙颌畸形矫治器的制作	(277)
第一节 矫治器的类型和结构	(277)
第二节 活动矫治器的制作	(279)
第三节 半固定和固定矫治器的制作	(289)
后记	(292)
主要参考书刊	(293)

第一章 模型制作

口腔矫形工作者的任务，就是为广大缺牙病人镶配义齿和为患有错殆畸形、颌面部缺损、牙周病、颞颌关节病的病人进行矫形治疗。制作义齿、颌面赝复体和矫治器，要进行一系列工艺加工过程，其中有大量的工作，如铸造、锤造、焊接、支架弯制，以及装盒、填胶等，均不能在人体上进行。因此，为了制作义齿，完成矫治任务，就必须制作一个与病人口腔或颌面缺损部位十分相似的模型。制作模型，须先印取一个阴性形态的印模。印模和模型是制作义齿和各种修复物的依据和基础。只有在准确的模型上，才能制作出高质量的义齿。若印模模型不准，则“一丈不牢，万丈无功”，是不能制作出高质量的义齿的，有时甚至导致返工。所以，取印模、制模型，是口腔矫形工作中第一个重要的步骤。

第一节 模型材料—石膏和人造石


石膏和人造石，是灌注模型的主要材料。

一、石膏


石膏是天然矿产，呈白色、粉红色、淡黄色或灰色，透明或半透明，为晶体。其主要化学成分是含两个结晶水的硫酸钙($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)，通常叫生石膏。生石膏加热到一定温度时(110~130℃)，即失去部分结晶水，而成为含半个结晶水的硫酸钙($(\text{CaSO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$)，称为熟石膏或煅石膏，也就是我

们工作中常用的石膏。

生石膏加热失水情况如下：



(一) 石膏的结固 熟石膏—含半个结晶水的硫酸钙 $(\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O})$ ，使用时加水后又变为生石膏—含两个结晶水的硫酸钙 $(\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O})$ 。其反应如下：



影响石膏结固时间的因素有：

1. 石膏本身的因素 在生产过程中，因为温度控制不准，内部成分有差异，其结固时间亦不同。如加热的温度过高，会出现一些天然无水硫酸钙，则结固时间长；如加热不均匀，保留二水硫酸钙晶粒较多，或石膏保存不当受潮而生成一些二水硫酸钙，都将加快其结固，因为这些二水硫酸钙，可以起到结晶核的作用，能促进其结固。

2. 水粉比例 水和石膏粉的调和比例，在一定限度内，水少结固快，水多结固慢。

3. 搅拌 在一定限度内，搅拌的速度快、次数多，则结固快。因为搅拌可增加分子接触的机会，分子接触的机会多，形成结晶的机会就多。同时，搅拌过程中，要搅碎一些已形成结晶的晶体，并将其分散开而成为结晶的核心，促进了结固的速度。

4. 温度 10~30℃时，随温度升高而结固加快，10~20℃变化较显著。30~50℃之间，变化不显著。50℃以上，温度越高，结固反而减慢。

5. 加速剂与迟缓剂 凡能加速或推迟石膏结固速度的化学物质，即称为石膏的加速剂或迟缓剂。石膏加速剂有食盐、明矾、可溶性硫酸盐类等，硫酸钾的加速结固作用最强。石膏的迟缓剂有胶体物、醋酸盐、枸橼酸盐等，硼砂是推迟结固作用最好的迟缓剂。在使用加速剂与迟缓剂时，均应注意用量适当，否则，不能起到预期的作用。

(二) 石膏的结固膨胀 石膏在结固过程中，由于结晶的形成而有不同程度的体积膨胀。影响石膏结固膨胀的因素有：

1. 水粉比例 石膏调和的水越少，膨胀越大；水多，则膨胀小。

2. 搅拌时间 搅拌时间越长，膨胀越大。

3. 外加化学物质 石膏结固时的体积膨胀，可以外加化学物质予以控制。如4%的硫酸钾溶液能将其膨胀由原来的0.5%，降低到0.06%。若在熟石膏中，加入生石膏粉，则将增加其结固膨胀。临幊上常用的抗膨胀液配方：硫酸钾4%，硼砂0.4~1%，颜料少量，水95%。

(三) 石膏的强度 石膏的强度，主要是指石膏结固后的抗压强度。影响石膏强度的因素：

1. 水粉比例 在一定条件下（石膏粉能在水中自由游动的条件下），水分越少，石膏越坚硬。

2. 搅拌时间 在一定范围内，增加搅拌时间，可以增加石膏的强度。但不是越长越好，搅拌时间过长，会破坏其正常结晶，反而降低强度。

3. 干燥时间 石膏由结固开始，随时间的延长而强度增加。在一般湿度条件下，石膏在结固 24 小时后，其强度可达到最大程度。如空气湿度太大，则需用更长时间。所以，临幊上灌注的石膏模型和装盒的石膏，在其结固 24 小时后，再应用为好。

表 1—1 水与石膏粉比例、搅拌时间与抗压强度比较

水与石膏比例 (W/P)	搅拌时间 (分)	抗压强度 (公斤/厘米 ²)
0.45	0.5	240
0.45	1.0	270
0.60	1.0	180
0.60	2.0	140
0.80	1.0	110

表 1—2 石膏的干燥时间与其抗压强度比较

干燥时间 (小时)	抗压强度 (公斤/厘米 ²)	重量减少 (%)
2	98	5.1
4	119	11.9
8	119	17.4
16	130	—
24	238	18.0
48	238	18.0
72	238	—

(四) 石膏的应用和贮存 石膏是口腔科常用材料，除了用来制作印模（掺入 10%~20% 的淀粉）和模型外，还是中温包埋料的结合剂，在装盒时要大量使用。我们必须充分了解其理化性能，正确掌握使用方法。因为石膏有吸收空气中的水

分而发生部分结固作用，即由含半个结晶水的硫酸钙，变为含两个结晶水的硫酸钙的特点，所以，石膏应该贮存于密封的器皿中，放在干燥处，以免受潮变性。

二、人造石

人造石和石膏的化学性质是一样的，都是含半个结晶水的硫酸钙，但在结晶形上略有不同。人造石的结晶粒明显，整齐，比较规则，为 α —型；石膏的结晶粒疏松，不规则，为 β —型。因此，在加水调和时，石膏需要较多的水，才便于调拌，而人造石加水较少即可调拌。这样，就造成了石膏结固时，含水量比人造石大，又因为人造石的结固时间比石膏长，所以，人造石的结晶比石膏致密而坚实，其硬度和强度都比石膏大得多。石膏的最大抗压强度是240公斤/厘米²，而人造石则可达528.7公斤/厘米²。人造石是优质的石膏。

人造石的生产方法与石膏不同。将生石膏研细，加琥珀酸钠（接触剂）0.2%，加水10%拌匀，放压力蒸锅中，保持气压1.2公斤/厘米²，温度123℃，经5~7小时，取出烘干，再研细过筛。掺入适量颜料，使与石膏相区别。封存备用。

第二节 模型灌注和修整

一、模型灌注

(一) 检查印模 印模取出后，要进行仔细检查，必须清晰、光滑、完整、不与托盘分离。印模内若有其他附件，如修理的义齿、壳冠、带环等不得遗失或移位。唾液要冲洗干净。

弹性印模料印模，要及时灌注模型，以免印模在空气中失

去水分而体积收缩。印模石膏印模的表面，要涂肥皂水作分离剂，然后再灌注。

(二) 调拌模型材料 调拌模型材料必须掌握好水粉比例，一般是石膏 100 克，加水 50~60 毫升；人造石 100 克，加水 30~35 毫升。调拌时，先在橡皮碗内注入所需要的水，然后按比例加石膏或人造石。随即用调拌刀迅速而均匀地调拌。调拌中橡皮碗内壁常粘附较干的模型材料，可用调拌刀紧贴橡皮碗内壁环绕一周，将较干的模型材料刮到橡皮碗中间，使之调拌均匀。调拌时间过长，或中途加水再调拌，都将影响模型材料的结晶，而降低其抗压强度。

各类模型用水量见表1—3：

表 1—3 灌注模型用水量参考表

材料	用 水 量	模型大小	
		一侧的	双侧的
工作区用人造石，底座用石膏	人造石掺水量	4~6毫升	10~12毫升
	石膏掺水量	8~10毫升	25~30毫升
全部用石膏	石膏掺水量	16~20毫升	40~50毫升

(三) 灌注 选择印模上高而开阔处，放入少量调匀的石膏或人造石，将印模置于震荡器上抖动，若无震荡器，则手持托盘柄，在橡皮碗的边缘上轻轻敲击进行抖动，边抖动，边灌注，使石膏或人造石由一处而流至全部。不要将大量模型材料直接倾注到印模的低凹部分，以致空气不能逸出而形成气泡。细长倾倒的孤立牙，灌注时，要插入竹（木）签加强，以免折断。

(四) 加模型底座 口腔模型的牙齿和牙槽嵴部分，用人造石灌注，而模型的底座部分则用石膏。人造石灌注后，随即调拌石膏，加在人造石上，将整个印模翻转过来，平放在橡皮布或玻璃板上，并用调拌刀由下向上把四周的石膏刮平，实际上是在边刮边加。模型的远中部分，一定要加够。下颌模型舌侧的石膏要刮平。加底座的石膏不能太稠，加时不要产生空隙。印模翻放在橡皮布或玻璃板上时压力要轻，以免印模受压变形。模型应完整无缺，厚薄合适，一般腭顶和口底的最薄处，保持3~5毫米。基牙和缺牙区的牙槽嵴部分不能有气泡和裂缝等现象。

二、模型修整

(一) 脱模 模型灌注后1~2小时内脱模比较适宜。脱模前，要在模型底面刻上印模号，以免搞错。先用工作刀修去托盘四周的石膏，使托盘和印模边缘不被石膏包埋，然后根据不同的印模材料，分别采取不同的脱模方法。弹性印模料印模脱模比较简单，一手拿住模型底座，一手拿托盘，顺着牙齿长轴的方向，轻轻用力，使印模和模型分离；遇有牙齿倾斜、缺牙间隙多，或有孤立牙等情况，可适当延长脱模时间，以增加石膏的强度，脱模时，先去掉托盘，再将弹性印模材料破成碎块，取出模型。印模石膏印模脱模时，要先放入热水中浸泡，使印模石膏中的淀粉得到溶胀后再脱模。印模膏（打样膏）印模，脱模时，先去掉托盘，放入55~60℃的热水中浸泡，待印模膏受热软化后，再脱模。

(二) 修整 模型刚脱出时，石膏内含有水分，且尚未达到最大强度，比较松软，便于修整。因此，脱模后应及时地利用模型修整机磨去模型四边的多余部分，用工作刀修去咬合障

得和粘膜反折处的边缘，下颌模型的舌侧亦要修平，使模型整齐、美观和便于义齿的制作。

记存研究模型，为了便于观察、检查和保存，模型修整有




图 1—1 研究模的样式

一定的要求。研究模型以唇颊侧的粘膜反折处为界，分为两部分：向殆为解剖部分；向底面为艺术部分（图1—1）。艺术部分的厚度，约为解剖部分（尖牙牙尖到前庭沟的高度）的 $1/3\sim1/2$ 。用模型修整机修整研究模的方法，如下：

1. 用两脚规量取上颌模型从尖牙牙尖到前庭沟的距离，再增加 $1/3\sim1/2$ ，作为上颌模型的高度，使上颌模型的底面与殆平面平行。

2. 使上颌模型底座的后壁与模型的底面及牙弓中线垂直；使两边侧壁与前磨牙及磨牙的颊尖平行；使前壁成尖型，其尖对准中线。

3. 将上颌模型的后壁与侧壁所形成的夹角磨去，使其成为一短段夹壁，夹壁与原来夹角的平分线垂直。

4. 将上下颌模型对合起来，使下颌模型的底面与上颌模型的底面平行。上下颌模型对合后的总高度，约等于上颌模型高度的两倍。

5. 以上颌模型为基准，修磨下颌模型的后壁、侧壁及夹壁。

6. 将下颌模型的前壁，磨成一弧形，约与牙弓前部弓形一致。

记存研究模型，还可利用成品橡皮托来形成模型的底座。

第三节 填补模型倒凹

模型修整后，洗净晾干，对好咬合关系，和修复卡片（见表1—4）放在一起。然后，仔细阅读医嘱和设计，对照模型，确定倒凹区的填补。

表 1—4 修复卡片

口腔矫形科修复卡					
病历号	地址	姓名	性别	年龄	模型号
上架试冠	月	日	签名	完成	年 月 日
印模号	取模	月	日	签名	
设计：				类型：	
医嘱：					
初诊		价格			

一、导线和倒凹

任何物体，上面大下面小的现象，就叫倒凹。倒凹可以表现在各个方面，但联系到口腔矫形专业，所谓倒凹是指口腔的硬、软组织的情况。在口腔模型上划分硬、软组织的倒凹区和非倒凹区，是用导线来表示的。导线以上（近殆方向）为非倒凹区；导线以下（近龈方向）为倒凹区。所以，在了解什么是倒凹的同时，也得了解什么是导线。

每个牙冠的轴面，都有其最突点。如果使牙齿的长轴与水平面垂直，用一垂直杆围绕牙冠转动一周，牙冠轴面与垂直杆接触点的联线，称为牙冠外形高点线。将口腔模型放在导线测绘仪的观测台上，调整好共同就位道，固定位置后，分析杆沿基牙的轴面转动一周，画出一圈外形高点连线，此线称为导线，又名观测线，即引导义齿在共同就位道上顺利就位的线。导线与牙冠外形高点线的区别，在于：后者是在牙齿长轴线与水平垂直的情况下测绘的。前者是在确定共同就位道后测绘的，此时牙齿长轴线，不一定与水平垂直。所以，导线与牙冠外形高点线，在牙冠上常处于不同的位置。只有当确定共同就位道后，基牙的长轴线与水平垂直时，导线与牙冠外形高点线才表现为一致。

由于各个基牙倾斜的方向和程度不同，以及牙冠形态的差异，用导线测绘仪描绘出的导线，在基牙上的位置也不同，可以归纳为三种类型：

第一类导线：基牙向缺隙的相反方向倾斜，颊、舌面的主要倒凹区离缺牙隙远（图1-2-1）。

第二类导线：基牙向缺隙方向倾斜，颊、舌面的主要倒凹区靠近缺隙（图1-2-2）。