

9/12/61

30031

# 棉织手册

MIAN ZHI SHOU CE

下册

# 棉 织 手 册

## (下 册)

上海市棉纺织工业公司 编  
《棉织手册》编写组

社工亚出版社

## 内 容 简 介

《棉织手册》下册共分八章。分别介绍了织造、整理两工序主要机械的技术特征、机械传动与计算、工艺配置、提高产品质量的方法等。对于化纤织物生产，如各种化学纤维的性能，涤纶、维纶、丙纶、粘胶纤维以及中长纤维等纯纺、混纺织物的生产工艺配置等专门做了叙述。此外，还收集了生产计算、棉织各工序机械的安装与排列、浆料和浆液质量的检验方法、半制品与成品试验、化学纤维混纺定量分析、空气调节、棉织工艺常用数据与计算公式等资料。

本手册供从事棉织生产的技术工人、技术人员和干部日常查考使用，也可供纺织院校师生和其他有关专业人员参考。

## 棉 织 手 册

(下 册)

上海市棉纺织工业公司 编  
《棉织手册》编写组

\*  
轻 工 业 出 版 社 出 版

北京阜成路 3 号

上海群众印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

\*

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：17 字数：472 千字

1977年6月第1版 1977年6月第1次印刷

印数：1—34,000 定价：2.22 元

统一书号：15042·1403

(限国内发行)

# 目 录

<b>第九章 织造</b> .....	(1)
<b>第一节 棉织机械</b> .....	(1)
<b>一、1511M型与1515型棉织机主要技术特征</b> .....	(1)
<b>二、机械传动</b> .....	(3)
<b>三、机械计算</b> .....	(4)
(一)踏盘开口、闭口与停止角的分配和综框动程 .....	(4)
(二)多页开口机构传动计算 .....	(8)
(三)送经量的计算 .....	(9)
(四)纬密的计算 .....	(12)
<b>四、多页开口机构</b> .....	(30)
(一)平纹双踏盘装置 .....	(30)
(二) $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{2}{2}$ 、 $\frac{3}{1}$ 斜纹踏盘装置 .....	(32)
(三)1511M型织机 $\frac{4}{1}$ 、 $\frac{1}{4}$ 贡缎踏盘装置 .....	(37)
(四)多臂开口装置 .....	(39)
<b>五、加边装置</b> .....	(44)
(一)拨动式加边装置 .....	(44)
(二)凸轮式加边装置 .....	(46)
<b>六、G263型圆盘自动换管织机主要技术特征</b> .....	(46)
<b>七、喷气式织机主要技术特征</b> .....	(47)
<b>八、箭杆式织机主要技术特征</b> .....	(50)
<b>第二节 工艺配置</b> .....	(51)
<b>一、制定工艺参数的原则</b> .....	(51)
<b>二、工艺参数确定的依据</b> .....	(51)
(一)经位置线 .....	(51)

(二)开口与投梭	(54)
(三)上机张力	(57)
(四)游筘装置	(58)
(五)边撑装置	(59)
(六)刺毛铁皮	(60)
<b>三、各类织物的工艺参数举例</b>	<b>(60)</b>
<b>四、踏盘的运用</b>	<b>(66)</b>
(一)斜纹织物	(66)
(二)贡缎织物	(66)
<b>五、正反织比较</b>	<b>(67)</b>
(一)斜纹织物	(67)
(二)贡缎织物	(67)
<b>第三节 提高产质量</b>	<b>(68)</b>
<b>一、外观效应</b>	<b>(68)</b>
(一)风格特征	(68)
(二)改善外观效应的措施	(69)
1. 原纱要求 2. 减少条影 3. 改善织物外观	
4. 改进布边	
<b>二、降低主要织疵的措施</b>	<b>(73)</b>
(一)各类织物主要的常见织疵	(73)
(二)降低织疵的措施	(73)
<b>三、高速高效的措施</b>	<b>(81)</b>
(一)增加梭子飞行时间,降低投梭力	(81)
(二)改善投梭、制梭机构的工作负荷	(81)
(三)改进预防机构	(81)
(四)采用大容量梭子	(82)
(五)加固部件,防止松动	(82)
(六)提高“三基”、“三率”	(83)
(七)其它	(83)
<b>四、操作要点</b>	<b>(83)</b>
<b>第四节 主要消耗材料的规格</b>	<b>(87)</b>

<b>一、梭子</b>	<b>(87)</b>
(一)产品型式及基本尺寸	(87)
(二)技术要求	(87)
<b>二、投梭棒(Q13、Q14)</b>	<b>(89)</b>
<b>三、侧板(桃子板)</b>	<b>(90)</b>
<b>四、卷布辊</b>	<b>(92)</b>
<b>五、刺毛铁皮</b>	<b>(93)</b>
<b>六、边撑刺辊</b>	<b>(94)</b>
(一)木刺辊	(94)
(二)铜刺环	(96)
(三)铁刺辊	(98)
(四)空心铁刺辊	(99)
<b>七、丁腈皮结</b>	<b>(100)</b>
<b>八、丁腈皮圈</b>	<b>(101)</b>
<b>九、织轴</b>	<b>(102)</b>
<b>十、尼龙件(工程塑料)</b>	<b>(103)</b>
<b>第十章 整理</b>	<b>(105)</b>
<b>第一节 整理机械</b>	<b>(105)</b>
<b>一、G312型验布机</b>	<b>(105)</b>
(一)技术特征	(105)
(二)机械传动	(105)
(三)机械计算	(106)
(四)灯光装置	(107)
(五)控制装置的改进	(107)
<b>二、G321型刷布机</b>	<b>(108)</b>
(一)技术特征	(108)
(二)机械传动	(108)
(三)机械计算	(109)
<b>三、G331型烘布机</b>	<b>(110)</b>
(一)技术特征	(110)

(二)机械传动与计算 .....	(111)
(三)蒸汽和回水管路系统 .....	(112)
(四)操作程序 .....	(112)
<b>四、G351型折布机</b> .....	<b>(112)</b>
(一)技术特征 .....	(112)
(二)机械传动与计算 .....	(113)
(三)折布机的调整 .....	(115)
(四)折布机的改进 .....	(115)
<b>五、打包机</b> .....	<b>(116)</b>
(一)A 752型中打包机 .....	(116)
(二)A 761A-360型大打包机 .....	(116)
(三)旋转式自动上包机简介 .....	(117)
<b>第二节 验布操作要点</b> .....	<b>(118)</b>
<b>第三节 整修工具</b> .....	<b>(119)</b>
<b>一、修布铁木梳</b> .....	<b>(119)</b>
<b>二、修布针</b> .....	<b>(120)</b>
<b>第四节 清洗油、锈迹溶剂的配置</b> .....	<b>(122)</b>
<b>第五节 本色棉布质量标准、包装和标志</b> .....	<b>(126)</b>
<b>第六节 棉布质量统计与计算</b> .....	<b>(128)</b>
<b>第十一章 化纤织物的生产</b> .....	<b>(130)</b>
<b>第一节 化学纤维的性能</b> .....	<b>(130)</b>
<b>一、化学纤维纺织品统一命名法</b> .....	<b>(130)</b>
<b>二、化学纤维主要品种名称</b> .....	<b>(131)</b>
<b>三、化学纤维的性能</b> .....	<b>(132)</b>
(一)断裂强度和断裂伸长 .....	(132)
(二)定伸回弹力及弹性模量 .....	(133)
(三)比重 .....	(135)
(四)吸湿性及回潮率 .....	(135)
(五)耐热性及灰化状态 .....	(136)
(六)耐酸、耐碱性 .....	(137)

(七)溶解性能 .....	(138)
(八)染色性能 .....	(139)
(九)耐磨性、耐气候性及耐蛀耐霉性.....	(140)
(十)绝缘性能 .....	(140)
<b>四、各种纤维的鉴别法 .....</b>	<b>(141)</b>
(一)燃烧法 .....	(141)
(二)溶解法 .....	(142)
(三)染色法 .....	(142)
(四)显微镜观察法 .....	(143)
(五)试剂显色法 .....	(148)
(六)黑光灯检验法 .....	(149)
<b>第二节 涤纶纤维织物的生产 .....</b>	<b>(150)</b>
<b>一、涤纶织物的主要产品 .....</b>	<b>(150)</b>
<b>二、涤纶混纺织物的混和比例 .....</b>	<b>(150)</b>
<b>三、涤纶织物生产工艺 .....</b>	<b>(150)</b>
(一)纱线热定型 .....	(150)
(二)络筒工艺 .....	(159)
(三)整经工艺 .....	(162)
(四)浆纱工艺 .....	(163)
(五)穿经工艺 .....	(168)
(六)卷纬工艺 .....	(169)
(七)织造工艺 .....	(169)
<b>四、提高涤纶织物质量的主要措施 .....</b>	<b>(171)</b>
<b>第三节 维纶纤维织物的生产 .....</b>	<b>(175)</b>
<b>一、维纶织物的主要产品 .....</b>	<b>(175)</b>
<b>二、维纶织物生产工艺 .....</b>	<b>(178)</b>
(一)络筒工艺 .....	(178)
(二)整经工艺 .....	(179)
(三)浆纱工艺 .....	(179)
(四)织造工艺 .....	(182)
<b>三、提高维纶织物质量的主要措施 .....</b>	<b>(182)</b>

第四节	丙纶纤维织物的生产 .....	(185)
一、	丙纶织物的主要产品 .....	(185)
二、	丙纶织物生产工艺 .....	(185)
(一)	络筒工艺 .....	(185)
(二)	整经工艺 .....	(187)
(三)	浆纱工艺 .....	(188)
(四)	织造工艺 .....	(190)
三、	提高丙纶织物质量的主要措施 .....	(191)
第五节	粘胶纤维织物的生产 .....	(193)
一、	粘纤织物的主要产品 .....	(193)
二、	粘纤织物生产工艺 .....	(196)
(一)	络筒、整经工艺 .....	(196)
(二)	浆纱工艺 .....	(197)
(三)	织造工艺 .....	(198)
三、	提高粘纤织物质量的主要措施 .....	(199)
第六节	中长纤维织物的生产 .....	(201)
一、	中长纤维织物的主要产品 .....	(201)
二、	中长纤维织物生产工艺 .....	(201)
(一)	络筒、整经工艺 .....	(204)
(二)	浆纱工艺 .....	(204)
(三)	穿经工艺 .....	(204)
(四)	织造工艺 .....	(207)
三、	提高中长纤维织物质量的主要措施 .....	(207)
附：	中长化学纤维织物紧度计算参考公式 .....	(210)
第十二章	生产计算与消耗定额的核算 .....	(211)
第一节	各工序的卷装计算 .....	(211)
一、	经(纬)纱管纱 .....	(211)
二、	络纱筒子 .....	(213)
三、	整经轴 .....	(214)
四、	浆轴 .....	(216)

第二节 生产量的计算 .....	(218)
一、各机理论单位产量 .....	(218)
二、设备利用率 .....	(222)
三、设备运转率 .....	(222)
四、实际单位产量 .....	(223)
五、生产效率 .....	(223)
六、棉布折合单位产量 .....	(223)
第三节 机器数量配置的计算 .....	(227)
一、浆纱机台数的配置 .....	(228)
二、整经机台数的配置 .....	(228)
三、络筒机台数的配置 .....	(229)
四、穿经机、结经机台数的配置 .....	(229)
五、验布机台数的配置 .....	(230)
六、折布机台数的配置 .....	(231)
七、代表性品种 1000 台织机各工序机器配置举例 .....	(231)
八、织机工作宽度与准备、整理机械的配合 .....	(231)
第四节 各工序在制品储备量和主要容器的计算 .....	(231)
一、在制品储备量的计算(参考) .....	(231)
二、主要容器的计算(参考) .....	(231)
第五节 主要消耗定额的核算 .....	(236)
一、用纱消耗定额 .....	(236)
二、主浆料消耗定额 .....	(241)
三、用电消耗定额 .....	(242)
四、用煤消耗定额 .....	(246)
五、材料消耗定额 .....	(247)
第十三章 设备安装与排列 .....	(251)
第一节 棉织各工序机械主要安装规格 .....	(251)
一、槽筒式高速络筒机大、小修理主要安装规格 .....	(251)
二、整经机大、小修理主要安装规格 .....	(253)

三、浆纱机大、小修理主要安装规格	(255)
四、自动结经机大、小修理主要安装规格	(258)
五、织机大、小修理主要安装规格	(260)
六、验布机大、小修理主要安装规格	(262)
七、刷、烘布机大、小修理主要安装规格	(263)
八、折布机大、小修理主要安装规格	(265)
九、成包机大、小修理主要安装规格	(266)
第二节 棉织各工序机械排列	(267)
一、络、整车间机械排列	(267)
二、浆纱车间机械排列	(273)
三、穿经车间机械排列	(275)
四、织造车间机械排列	(278)
五、卷纬车间机械排列	(280)
六、整理车间机械排列	(288)
<b>第十四章 试验与化验</b>	<b>(291)</b>
第一节 半制品试验	(291)
一、纱线断裂强度和断裂伸长的试验	(291)
二、准备各工序断头测定	(291)
三、浆纱回潮率、退浆率的测定	(292)
四、浆纱毛羽损失率的测定	(294)
五、浆纱增强率与减伸率的试验	(294)
六、浆纱耐磨度的试验	(294)
七、浆纱落物率的测定	(295)
八、浆纱墨印长度的测定	(295)
九、浆纱伸长率测定	(296)
十、卷绕密度的检验	(296)
十一、织轴开口清晰度检查	(296)
第二节 织造情况测定	(297)
一、织造断经、断纬的测定	(297)

二、织造停台原因调查	(298)
第三节 浆料与浆液质量的检验	(298)
一、浆料质量的检验	(298)
(一)面粉	(298)
(二)橡子淀粉	(302)
(三)羧甲基纤维素钠(C.M.C.)	(305)
(四)褐藻酸钠	(309)
(五)聚乙烯醇(P.V.A.)	(310)
(六)膨润土	(317)
(七)滑石粉	(318)
(八)水玻璃	(319)
(九)氯胺T	(321)
(十)漂白粉及次氯酸钠	(322)
(十一)氢氧化钠及碳酸钠	(322)
(十二)浆纱油脂	(324)
(十三)甘油	(327)
(十四)二苯酚	(328)
(十五)氯化锌	(330)
二、浆液质量的检验	(334)
(一)浆液浓度的检验	(334)
(二)浆液温度的检验	(334)
(三)浆液粘度测定	(340)
(四)浆液粘着力的检验	(340)
(五)浆膜强度试验	(342)
(六)浆液的酸碱度检验	(342)
(七)浆液总固体检验	(345)
(八)浆液分解度检验	(346)
(九)浆液渗透程度的检验	(346)
(十)剩浆中还原性糖类的检验	(348)
(十一)浆纱或坯布中游离酸碱度的检验	(349)
(十二)浆纱或织物中铁质含量的检验	(349)

<b>第四节 水、煤、润滑油等的化验</b>	.....	(351)
一、水的化验	.....	(351)
二、煤的化验	.....	(355)
三、润滑油的化验	.....	(360)
四、墨印染料的褪色试验	.....	(363)
<b>第五节 织物物理机械特性的试验</b>	.....	(363)
一、本色棉布物理指标试验	.....	(363)
二、织物断裂功试验	.....	(363)
三、织物缩率试验	.....	(364)
四、织物缩水率试验	.....	(365)
五、织物耐磨牢度试验	.....	(365)
六、织物顶破强度试验	.....	(366)
七、织物的弹性度试验	.....	(366)
八、织物悬垂性试验	.....	(366)
九、织物透气性试验	.....	(367)
十、织物透水性和防水性试验	.....	(368)
十一、织物厚度检验	.....	(370)
<b>第六节 化学纤维混纺定量分析</b>	.....	(370)
一、纤维含油脂量的测定方法	.....	(370)
二、混纺纱纤维含量分析	.....	(371)
<b>第七节 试验、化验仪器设备、试剂及指示剂</b>	.....	(375)
一、试验、化验仪器设备	.....	(375)
(一)Y361-1型及Y361-3型单纱强力试验机	.....	(375)
(二)Y361-30型单纱强力试验机	.....	(375)
(三)SFY-5型卧式浆纱耐磨试验机	.....	(375)
(四)织物强力试验机	.....	(376)
(五)Y522型圆盘式织物耐磨试验机	.....	(377)
(六)Y531型织物厚度试验机	.....	(377)
(七)Y631型织物破裂试验机	.....	(377)

(八) Y561型织物透气量试验机	(378)
(九) Y511型织物密度分析镜	(379)
(十) Y411型电气测湿仪	(379)
(十一) 单纱张力测定仪	(379)
(十二) 恒温烘箱	(380)
(十三) Y172型纤维切片器	(380)
(十四) 粘度计	(r80)
(十五) 天平	(382)
(十六) pH(酸碱度)计	(383)
(十七) 显微镜	(383)
(十八) 高温电熔炉	(383)
(十九) 电炉	(384)
(二十) 玻璃仪器及器皿	(384)
<b>二、试剂及指示剂</b>	<b>(384)</b>
(一) 标准溶液的制备与标定	(384)
(二) 指示剂	(397)
(三) 试液	(399)
<b>第八节 试化验仪器设备的维护保养</b>	<b>(401)</b>
一、天平的维护保养	(401)
二、织物强力试验机的维护保养	(401)
三、恒温烘箱的维护保养	(402)
<b>第九节 试验数据的统计</b>	<b>(402)</b>
一、几个有关的名词	(402)
二、统计分析的基本公式	(403)
三、取样方法	(408)
四、数据的整理	(409)
<b>第十五章 空气调节</b>	<b>(410)</b>
<b>第一节 空气的性质及其参数</b>	<b>(410)</b>
一、空气的组成	(410)
二、空气的主要物理性质	(410)

三、空气的湿度	(411)
四、露点温度	(411)
五、空气的含热量	(411)
第二节 织造工艺与温湿度的关系	(413)
一、棉织各工序温湿度一般掌握范围	(413)
二、冬季假日开冷车温度	(413)
三、棉织各工序与温湿度的关系	(414)
四、温湿度对纺织纤维性能的影响	(414)
五、温湿度与人体生理的关系	(417)
六、各工序最大粉尘容许浓度	(417)
第三节 温湿图应用	(418)
一、温湿图应用举例	(418)
二、空气状态变化过程在温湿图上的表示方法	(421)
三、空气处理过程	(423)
第四节 空气调节的方法	(427)
一、通常调节的方法	(427)
二、昼夜间的预防调节	(430)
三、不同季节调节的方法	(431)
四、开冷车调节的方法	(431)
五、掌握生产条件的变更，合理修订调节方案	(431)
六、机器露点对照表	(432)
第五节 空气调节设备	(433)
一、通风设备排列	(433)
二、织造冷风量及冷源配制	(434)
三、风道送风风速要求	(434)
四、洗涤室排列	(434)
五、空气调节常用设备	(437)
六、空气调节设备测定	(441)
第六节 空气调节常用数据	(450)

一、深井回灌	(450)
二、空气调节设计用参考数据	(452)
三、空气性质表	(453)
四、相对湿度(%)对照表	(453)
五、常用测试仪表主要技术特征	(455)
<b>第十六章 附录</b>	<b>(456)</b>
<b>第一节 工艺常用数据与计算公式</b>	<b>(456)</b>
一、号数、支数和根数的换算	(456)
二、回潮率与含水率	(458)
三、股线计算	(458)
四、棉纱线直径计算	(460)
五、公英制织物密度对照表	(461)
六、公英制织物幅宽对照表	(462)
<b>第二节 试化验常用数据</b>	<b>(463)</b>
一、波美、吐氏、比重对照表	(463)
二、pH值与氢离子浓度 $[H^+]$ 的换算	(464)
三、浓度的换算	(465)
四、水的硬度单位换算	(466)
五、常用化学物品性能	(466)
六、常用化学元素原子量	(468)
<b>第三节 浆纱烘房设计常用数据和计算公式</b>	<b>(469)</b>
一、压力换算	(469)
二、温度换算	(470)
三、当量直径计算	(470)
四、空气性质	(471)
五、饱和蒸汽	(474)
六、水在各种温度下的重量	(476)
七、热工单位换算	(477)
<b>第四节 机械计算常用数据</b>	<b>(477)</b>

一、力或重力换算 .....	(477)
二、功的换算 .....	(478)
三、功率的换算 .....	(478)
四、功、能、热换算 .....	(478)
五、皮带传动 .....	(479)
(一)皮革带 .....	(479)
(二)橡胶带 .....	(479)
(三)三角带 .....	(481)
(四)平皮带长度计算公式 .....	(487)
六、常用线规号码与线经(吋、毫米)对照表 .....	(488)
七、各种硬度值近似对照表 .....	(490)
<b>第五节 常用数学 .....</b>	<b>(492)</b>
一、常用数值 .....	(492)
二、对数 .....	(492)
三、三角函数 .....	(497)
四、几何图形计算 .....	(505)
五、四位平方根 .....	(514)
<b>第六节 度量衡换算 .....</b>	<b>(520)</b>
一、长度单位换算 .....	(520)
二、毫米英吋对照 .....	(521)
三、英吋(分数和小数)和毫米对照 .....	(522)
四、面积单位换算 .....	(523)
五、体积、容积单位换算 .....	(524)
六、重量单位换算 .....	(525)
七、比重单位换算 .....	(526)
八、比容单位换算 .....	(526)