

高 等 学 校 教 学 用 書

毛纺 织 厂 设 计

(下 册)

M. B. 埃 曼 努 里
H. B. 里 普 什 茨 著
A. I. 馬 杰 茨 基
李 辛 凱 譯

紡 織 工 业 出 版 社

高等学校教学用書
毛 紡 織 厂 設 計
(下 冊)

M. B. 埃 曼 努 里
H. B. 里 普 什 茨 著
A. I. 馬 杰 茨 基

李 辛 凱 譯

紡織工业出版社

本書中敘述了呢絨工厂（粗梳毛紡織厂）的工艺部分設計，給出了机器的性能和紡紗、机織、染整生产中的計算方法，作出了机器排列和車間平面佈置方案；本書系供高等紡織工業学校学生及工程技术人员使用。

原書為“羊毛加工企業設計”叢書中的一个分冊，題名“呢絨生产”。由於頁數較多，譯版分为上、下二冊出版。本書為下冊，包括第九章至第十二章。

本書下冊經徐子辭同志校閱。

目 錄

(下 冊)

第九章 織物染整.....	(5)
工序計劃.....	(5)
机器的特征及其計算.....	(11)
工艺过程和机器設備的效果.....	(43)
机器安設數量的計算.....	(48)
工人定員.....	(49)
染整工程中的損耗.....	(49)
工艺用汽消耗量.....	(52)
工艺用水消耗量.....	(55)
第十章 厂內运输.....	(57)
原料倉庫.....	(57)
原料包由倉庫至生产厂房的运输.....	(62)
纖維材料氣流輸送裝置.....	(64)
纖維材料染色时的机械化运输.....	(69)
从毛倉中把和毛輸送到梳毛联合机的自动喂毛机.....	(70)
毛条軸从梳毛联合机到精紡机的运输.....	(71)
紗箱从精紡机到貯紗室的运输.....	(73)
貯紗室的机械化运输.....	(78)
毛紗至机織准备車間的机械化运输.....	(79)
机織車間的机械化运输.....	(82)
原呢及織物的运输.....	(87)
自動运输系統.....	(89)
第十一章 机器排列.....	(93)
基本指示.....	(93)
柱子中心距离.....	(94)
主要机器設備在多層厂房中的排列.....	(101)

主要机器設備在單層厂房中的排列.....	(117)
准备車間及染整車間的机器排列.....	(126)
第十二章 工厂生产部門及車間的总平面佈置.....	(138)
基本指示	(138)
房屋面积初步計算的数据	(140)
工厂生产部門及車間平面佈置方案舉例.....	(144)
工厂机器綜合排列圖	(159)
生产厂房的螢光灯照明	(159)
車間內部成套变电站	(163)
簡化通風系統	(163)
参考文献	(164)

第九章 織物染整

工 序 計 划

選擇呢絨染整工藝計劃，可以根據毛紡織工業研究院標準編訂的細呢染整過程順序的標準方案（第94表）及粗呢染整過程順序的標準方案（第95表）；編訂這些方案系用標準機器按照標準的管理規範（這在以後要加以敘述）進行染整。

第94及95表中包括疋染純毛織物的整理過程。這些方案也適用於和下列相近似的織物：（1）含有植物性纖維的織物（省掉炭化、中和及脫水）；（2）纖維染過色的織物（省掉濕蒸、染色及脫水）。

方案中的烘干包括吸水裝置，這一裝置與烘呢機共同構成聯合機。隨便在任何部分，只要可能，就必須用吸水裝置來代替烘干前的離心脫水機（例如在染色以後或中和以後）；若織物在烘干前通過一些需預先脫水的工序（例如起毛），則在這些工序以後，不必再作烘前的吸水，而織物經由不設吸水裝置的烘呢聯合機中通過。立毛絨織物一般並不進行烘前吸水；把烘呢機與打絨機組成聯合機，加工已經脫過水的織物。

細 呢

大多數西裝織物及大衣織物都屬於不經過起毛的織物組（第94表中第一欄）。這組織物（及其他組織物）的染整工藝計劃有下述特點：

1. 在濕整理工程方面：

甲、進行原呢清洗，更加充分地排除雜質、做好縮呢和染色前的準備以獲得更鮮艷的色調；

乙、為了改善縮呢（使織物吸收縮絨液比較均勻），預先進行

皂浸。

細呢染整過程的順序

第 94 表

染 整 各 工 序 名 称	不 經 起 毛	經 紹 一 次 起 毛		經 紹 二 次 起 毛
		剪 毛 二 次	剪 毛 一 次	
接收原呢、分选成批	×	×	×	×
原呢清洗	×	×	×	×
脫水	×	×	×	×
皂浸	×	×	×	×
縮呢	×	×	×	×
縮后清洗	×	×	×	×
脫水	×	×	×	×
檢驗	×	×	×	×
起毛	~	~	~	~
烘干	—	—	—	—
檢驗	—	—	—	—
清理及修呢	—	—	—	—
通过刷呢机	—	—	—	—
剪毛	—	—	—	—
通过刷呢机	—	—	—	—
浸潤	—	—	—	—
第二次起毛	—	—	—	—
烘干	—	—	—	—
檢驗	—	—	—	—
清理及修呢	—	—	—	—
通过刷呢机	—	—	—	—
剪毛	—	—	—	—
通过刷呢机	—	—	—	—
湿蒸①	—	—	—	—
染色①	—	—	—	—
脫水①	—	—	—	—

染整各工序名称	不經過 起毛	經過一次起毛		經過二 次起毛
		剪毛二次	剪毛一次	
炭化②	×	×	×	×
中和②	×	×	×	×
脫水②	×	×	×	×
湿呢平毛	—	×	×	×
成卷及放置	—	×	—	×
烘干	×	×	×	×
檢驗	×	×	×	×
清理及修呢	×	×	×	×
通過刷呢机	×	×	×	×
剪毛	×	×	×	×
通過刷呢机	×	×	×	×
在自動壓光机上壓光	×	×	×	×
成品蒸呢	×	×	×	×
擗呢	×	×	×	×
對折、成卷、測長	×	×	×	×
包裝、打印	×	×	×	×

①含有染色纖維的織物不需要這些工序

②混紡織物不需要這些工序

丙、以濕蒸作為織物染色前的準備（使染色均勻，防止織物起軋痕）。

2. 在染色工程方面（為了儘量增加染色堅牢度）：

甲、純毛織物採用鉻媒染料（主要用染後鉻處理，但個別的鉻媒染料的染色系使用比較快捷而簡便的一次鉻媒染法）。酸性染料僅用於某些顏色（藍色、黑色），如無適當的鉻媒染料，而這些酸性染料的堅度相當高時就可以使用。

乙、混紡織物染色時，羊毛纖維利用鉻媒染料和比較堅牢的酸性染料進行疋染。利用硫化染料對纖維素纖維進行紗染或纖維染。

粗呢整理过程的順序

第 95 表

整理过程的工序名称	不經起毛者	經過一次起毛者	經過二次起毛	
			具有平毛者	具有立毛者
驗收原呢、分选成批.....	×	×	×	×
原呢清洗.....	×	×	×	×
脫水.....	×	×	×	×
炭化①.....	×	×	×	×
中和①.....	×	×	×	×
脫水①.....	×	×	×	×
皂浸.....	×	×	×	×
縮呢.....	×	×	×	×
縮后洗呢.....	×	×	×	×
脫水.....	×	×	×	×
檢驗.....	×	×	×	×
起毛.....	-	×	×	×
起毛以后洗呢.....	-	-	×	×
脫水.....	-	-	×	×
第二次起毛.....	-	-	×	×
濕蒸②.....	-	×	×	-
染色②.....	-	×	×	×
脫水②.....	-	×	×	×
湿呢平毛(假纖維要进行反向起毛).....	-	×	×	×
成卷及放置.....	-	-	×	-
打減.....	-	-	-	×
烘干.....	-	×	×	×
檢驗.....	-	×	×	×
清理及修呢.....	-	×	×	-
通过刷呢机.....	-	×	×	-
剪毛.....	-	-	-	×
打呢.....	-	-	-	×
剪毛.....	-	×	-	×

整理过程的工序名称	不經起毛者	經過一次起毛者	經過二次起毛	
			具有平毛者	具有立毛者
打呢……	—	—	—	×
通过刷呢机……	×	×	×	—
在自动压光机上压光……	×	×	×	—
成品蒸呢机……	×	×	×	—
擇呢……	×	×	×	×
对折、成卷、測長……	×	×	×	×
包裝、打印……	×	×	×	×

①混紡織物不需要这些工序

②纖維染色織物不需要这些工序

丙、採用酸性染料及直接染料、按二浴法对混紡織物进行染色
(用銅鹽及鉻鹽进行染后处理)。

3. 在干整理方面：

成品經過蒸呢工序以免縫級及服用时縮性大。

起毛的必要和方法問題系根据和毛成分、上机数据(紗的撚度、織紋組織、織物密度等)和成品用途而定。多数大衣呢(特別是二重織物和双層織物)，某些特殊的西裝用呢及技术織物，多半要起毛。不管用途怎样，需要起毛的織物都得用特地选择的原料来制造；紗的撚度(特別是緯紗的撚度)要尽量小；織紋組織的組織点(斜紋、綬紋等)要最少。

粗毛及半粗毛的混紡織物及交織物(半毛織物)，多半經過起毛一次；純毛織物中，只是比較輕的細毛織物(在450克/平方米以下)才經過一次起毛；同时，为了使毛絨最为均匀，要通过二次剪毛。

高級細羊毛純毛織物(如德拉普厚呢)要起毛二次。

正面起毛的經二重織物(872号德拉普呢)一类的成品，背面起毛的双層織物及緯二重織物(884号富罗吉厚呢)也是属于一次

起毛、一次剪毛的織物。這一組織物所採用的工藝計劃，基本上同不起毛織物的一樣，只不過加上正面起毛或背面起毛（隨織物的類型而定）或正面及背面均進行起毛工程。這個另加的起毛工程放在脫水織物檢驗以後而在濕蒸和染色以前，當採用疋染法時就放在炭化以前（用於純毛織物）或烘干以前（用於含有植物纖維的織物）。此外，如果在起毛和烘干之間有會使毛絨混亂的工序（染色、炭化、中和），就得在烘干以前加一道濕呢平毛工程。

在經過一次起毛、二次剪毛的一組織物中，包括有特殊的單層短毛織物（1039號和1041號毛呢）。

雙層織物及緯二重織物通過二次起毛及三次剪毛，背面起毛一次，正面起毛二次（277號德拉普半厚呢、厚大衣呢）；正面起毛兩次的織物（1025號禮服呢、1166號女綵呢）也是這樣。

粗 呢

制訂粗呢染整方案，實質上所依據的原始情況和細呢是相同的，僅稍有一些改變。例如，純毛粗呢由於緊密和重量很大，故在原呢初步清洗以後、縮呢工程以前進行炭化。

大多數粗呢織物並不起毛（第95表中的第一欄）。第二欄中包括只正面起毛一次（駝絨，△形起毛大衣呢）或背面起毛一次的織物（1253號厚線呢），背面起毛的二重織物及雙層織物（半厚呢、T.I. 德拉普呢）。具有平（斜）毛的駝絨，具有直（立）毛的假獺絨等特殊起毛織物，屬於二次起毛組的織物。

當染整平毛織物（駝絨）時，在正面起毛以後就進行洗呢，以便除掉在第一次起毛時表面起來的纖維，並免除第二次正面起毛時的過度滑動。在立毛織物（假獺絨）的整理方案中，第二次起毛以後要取消濕蒸，並在濕呢平毛以後取消成卷，這是由於毛絨的特點所引起的；同樣由於立毛絨的特點，必須把濕呢平毛和反向起毛結合起來，並隨後進行打絨，且在剪毛以後進行打呢（進行兩次）來代替刷呢機。此外，還免除了壓光和成品蒸呢，因為這兩個

工序会破坏立毛絨的特性。

机器的特征及其計算

和在其他生产过程中一样，机器的实际生产率，是机器利用系数与理論生产率的乘积。理論生产率按下式算出：

式中 n —同时上机的织物层数;

v ——一定品号的織物在机器中通过的速度(米/分)；

k——一定品号的織物在机器中通过的次数；

T ——每一輪班的時間(分鐘)；

T_M ——一批織物的加工延續時間（机做时间）（分）。

公式(1)所求出的一輪班理論生产率用疋数表示；凡工艺規范按每批（一批系由一定疋数的、一定品号的織物構成）加工延續時間表示的各个工序，（洗呢、脫水、縮呢、起毛、湿蒸、染色、成品蒸呢），都可以用这个公式。

公式(2)用於凡工艺規范按織物运动速度表示的各个工序(皂浸、烘干、炭化、清除、剪呢、压光)，所求出的是一輪班的理論生产率(用米来表示)。

机器利用系数及有效时间系数的求法也同别的生产一样。

后面在說明整理過程的特徵時，引用了一些整理的主要數據，這些數據對於計算染整過程中機器生產率都是很必要的。全部工藝過程及織物加工規範的指標系對標準的機器設備而定；這些指標中參照了毛紡織科學研究院所擬訂的一些標準。

在后面的表中，織物並不是按統一的分类法分組，而系按相同的加工条件（延續時間、同时上机疋数、織物通过的速度及次数）分組。

不論何種情況（除文中特別指出的以外），染料和助劑的消耗均系對加工織物的重量而言，在最初的工序中（包括縮呢在內），織物重量指原呢的重量；縮呢以後，指成品的重量。


凡屬浴比的指標，指加工織物的重量對工作溶液量之比，工作溶液量是在加入全部附加劑並稀釋後規定的（考慮織物經前幾個工序以後所含水分）。根據化學劑的消耗量（對加工織物的%）和浴比，還可以利用下述關係計算工作溶液的濃度：

式中 K —溶液中的化学剂浓度 (以%计) ;
 α —化学剂的消耗率 (对织物重量的%) ;
 M —浴比。

例如，洗呢系用 1:2 的浴比，碱的消耗率为織物重量的 2%，那末，碱在洗液中的浓度就等于 $2 \times \frac{1}{2} = 1\%$ 。

洗 呢

縱長每米重 1200 克以下的呢絨，系用 HM-1 型繩狀洗呢機進行洗呢。這種洗呢機的技術特徵如下：壓輶的工作長度為 2200



第 32 圖 HM-1 型洗呢机 污水通入下水道)

(單獨傳動) 尺寸簡圖

1—冷水进口，2—污水出口，3—热水进口。

机器的傳動有集體傳動或單獨傳動的(依訂貨要求)。

單獨傳動時，4.5 仟瓦的電動機系統裝在機架上，速度系用變速齒輪來調節。集體傳動時，調節速度就

原呢清洗及縮后洗呢規范

第 96 表

織物	用剂消耗率(对織物重%)				每一阶段所佔时间的百分比 (对全部时间的%)								
	第一次洗呢		第二次洗呢		碱	乳化剂	白土	碱	乳化剂	第一次洗水冲量	第二次洗水冲量	少氯中量	大量水冲水冲水冲水冲
細 呢													
纖維染色:													
用一次洗呢法.....	2~3	1~2								35	30	—	20
用二次洗呢法.....	2~3	1~2								25	15	15	10
足染:													
用一次洗呢法.....	3~4	1~2								35	30	—	20
用二次洗呢法.....	3~4	1~2								25	15	15	10
粗 呢													
纖維染色:													
用一次洗呢法.....	1.2~1.5	0.2~0.5	10~12		—					40	30	—	20
用二次洗呢法.....	1.2~1.5	0.2~0.5	10~12		1.2~1.5	0.2~0.5				20	15	20	15
足染:													
用一次洗呢法.....	1.2~1.5	0.2~0.5	10~12		—					40	30	—	20
用二次洗呢法.....	1.2~1.5	0.2~0.5	10~12		1.2~1.5	0.2~0.5				20	15	20	15

得变换皮带轮，需要功率为3千瓦。

机器尺寸(第32图，以毫米计)：

	集体传动式	单独传动式
長	2550	2550
寬	3225	3325
高	2535	2535
淨重(以千克計)	3300	3400

机器运转时，湿气和热量发散出来(不需要局部抽气装置)。洗呢辊必须能在平车时用滑车落取下来。洗呢机上需要装设支承，以便在机上车旋洗呢辊。

织物系用手工在机前装车卸车；也可以在装有卸呢轴那一侧的机后把织物取出，直接放到车子上面。机器系按两路排出污水设计的：一路排出废水(洗呢污水及以少量水冲洗时的污水)，另一路排出比较干净的水(中量水冲及大量水冲时的污水)。

机器上具有上辊起落机构及用以分离污水和管理污水槽工作的开关换向机构(具有液面管)。

洗呢工程的工艺规范列在第96表和第97表中，主要计算数据列在第98表中。

工艺过程各个阶段的温度(以°C计) 第97表

物	洗呢	少量水冲	中量水冲	大量水冲
纤维染色	25	25	20	不加热
疋染	35	30	25	同上
在炭化以后清洗		不加热		

炭化以后中和洗呢工程的工艺规范如下：

中和时的耗碱量(对织物重的%) 2

各个阶段所佔的时间比率(全部时间的%)：

中和以前洗呢..... 35

中和.....	25
中和以后洗呢.....	40
洗呢时浴比:	
洗細呢时.....	1:2~1:3
洗粗呢时.....	1:3~1:3.5

洗呢工程計算数据 第98表

織物	每平方米的重量 (克)	數目	洗呢延續時間 (分鐘) T_N		
			上机洗呢 定數次數	原呢清洗	縮后洗
細 呢					
厚地大衣呢.....	551~760	6	2	200~220	220~240
中地大衣呢.....	451~550	6	2	180~200	200~220
薄地大衣呢及重西裝呢.....	401~450	6	1	150~180	160~200
中地及薄地西裝呢.....	400以下	8	1	120~180	140~200
粗 呢					
厚地大衣呢.....	551~775	6	2	210~225	220~250
中地大衣呢.....	451~550	6	2	190~200	200~230
中地厚地西裝呢.....	450以下	6	1	160~180	170~200
大衣呢在兩次起毛工程之間洗 呢.....	—	6	1	—	150~160
細 呢 及 粗 呢					
在炭化以后进行中和洗呢.....	400以上	6	—	—	160~180
同上.....	400以下	8	—	—	140~160

当根据第96表中所列时间，确定一定品号織物的洗剂消耗量时，系从其所含油杂的性質和份量出发。

根据洗呢过程总延续时间指标和相应的百分比，计算洗呢工程各阶段的延续时间，要把最后的结果数据都化成以5分钟为单位的整数。

各品号織物的洗呢延续时间的规定，系依据所引用的相应数据（延续时间），並考慮到織物的單位重量、加油的性質和程度、水

的硬度等。

与产品有关的停台时间 T_a 列在第 99 表。

T_a 的值 (以分鐘計)

第 99 表

上机及 疋数	上机及縫接	分剪及卸出	合計
6疋.....	13.2	6.0	19.2
8疋.....	17.6	8.0	25.6

与产品数量無关的停台时间 T_b 为 5 分鐘 (清扫及加油)。計劃停台率 $K_n \approx 2.5 \sim 3.0\%$ 。

用离心机脱水

呢絨系用 ПФ-6 型离心脱水机脱水，离心脱水机的技术特征在第四章中曾經列出。

一次裝入离心脱水机的織物疋数 (n)，若系重 550 克/平方米以上的織物，则为 2~3 疋；若系重 451~550 克/平方米的織物，则为 3~4 疋；若系 450 克/平方米以下的織物，则为 4~5 疋。

脱水延续时间 $T_u = 10 \sim 15$ 分鐘。与产品数量有关的停台时间 T_a ，系根据每疋織物平均的停台时间 (裝卸) 为 1 分鐘来計算的。与产品数量無关的停台时间 T_b 为 5 分鐘 (揩車、加油)；計劃停台率 $K_n \approx 3\%$ 。

皂 浸

縮呢以前，用 3AM-2 型皂浸机以縮絨液进行皂浸，皂浸机的技术特征如下：槽数 2 个；槽的工作宽度为 800 毫米；兩個槽的容量为 1.8 立方米；織物在槽中的运动速度为 14.5~20 米/分；压呢輶的直徑为 200~210 毫米；最大压力为 1200 仟克；皂浸以后的織物含水率为 110~125%。

皂浸机系由两个木槽構成；木槽备有进呢輶、导軸和压呢輶。

开关用按钮；傳动机构使用減速器。机架上裝有二只电动机，