

# 金属材料简明辞典

邓安华 编 田庚锡 杨子宁 审校

冶金工业出版社

# 金属材料简明辞典

邓安华 编

田庚锡 审校  
杨子宁

冶金工业出版社

(京)新登字036号

这是一部通俗实用的金属材料辞典。内容涉及：1.金属学原理；2.金属材料；3.金属材料热处理；4.金属材料加工；5.金属材料理化检验。总计条目约4500条。对条目的解释力求作到准确、概括和简练。重要条目附有英文，有的还附有插图或照片。为方便查找，本辞典前面列有按汉语拼音及汉字笔划编排的索引。辞典最后列有附录：1.各种元素的物理性质；2.金属元素的晶体结构；3.金属材料常用公式。

本辞典可供从事金属材料研究、生产、使用等部门的科技人员使用；对于大专院校师生，也是一部实用的参考工具书。

### 金 属 材 料 简 明 辞 典

邓安华 编

田庚锡  
杨子宁 审校

责任编辑 张 泉

\*

冶金工业出版社出版发行

(北京北河沿大街嵩祝院北巷39号)

新华书店总店科技发行所经销

北京朝阳区东华印刷厂印刷

\*

787×1092 1/16印张 31.75 字数 793 千字

1992年8月第一版 1992年8月第一次印刷

印数00,001~ 5,000册

ISBN 7-5024-0823-1

TG·119 定价26.00元

# 序

邓安华同志原在冶金工厂长期从事生产技术工作，具有丰富的现场工作经验。转到教学工作岗位后，他结合教学需要，编写了《金属材料及热处理名词解释》教学参考材料（约700余条目，10万余字）。该材料在校内外使用后，反映较好。为了满足广大读者需要，编者在此基础上着手将其扩编成《金属材料简明辞典》。由于编者具有一定的生产实践经验和教学理论方面的素养，更由于他平时注意资料的收集和素材的积累，通过几年孜孜不倦的努力，这本《金属材料简明辞典》终于在1990年4月编就。

这本《金属材料简明辞典》具有以下特点：

一、内容比较全面。该书内容包括金属材料；金属材料的冶炼和加工；金属学及金属物理；金属材料热处理原理、工艺和设备；金属材料的物理检测和化学分析。

二、重点突出。着重介绍金属材料方面的内容，兼顾物理冶金的基本理论和冶炼及热加工工艺过程的知识。对于工艺设备方面的内容只作有选择的适当介绍。对应用广泛的理化检测方面的知识也做了必要的介绍。而金属材料冷加工方面，只限于介绍工艺本身的基本要点，而不涉及冷加工用机械设备。

三、深入浅出，简明扼要，兼顾不同层次读者的需要，有的条目附有英文译名和插图。

该辞典可供从事冶金生产、科研、设计、教学工作的科技人员及管理人员使用；对于使用金属材料的其他行业的科技人员，也有一定的参考价值。

田庚锡

1990年4月



# 前　　言

1982年，因教学工作需要，我编写了《金属材料及热处理名词解释》教学参考材料，在校内外印发了近2000册。1984年，在冶金工业出版社有关编辑的鼓励和支持下，我开始了《金属材料简明辞典》的编写工作，其间历时四年，参阅了100多本文献书刊，请教了上海市的一些冶金专家，终于在1987年完成了初稿。书稿由上海市有色金属研究所原总工程师、上海金属协会副理事长田庚锡和上海第二冶金专科学校原校长、上海金属协会常务理事杨子宁教授进行审阅，经冶金部教材编辑室刘冀琼同志进行编审加工，于1990年4月正式定稿。在这里，我向上述三位同志表示衷心的感谢，没有他们的支持和帮助，这本书是无法问世的。在这里我要特别感谢刘冀琼同志，他细致的工作和宝贵的建议，对保证书稿的质量起了特别重要的作用。

本书是我国出版的比较全面介绍金属材料的简明辞典，全书约100万字，4500余条条目，重要条目后面附有英文名称。为了便于查找，按条目词首汉语拼音和汉字笔划编排了索引。释文力求准确、简练，其详尽程度介于百科全书和《辞海》之间。书末还有附录。条目涉及以下五方面的内容：1.金属材料理论，主要收集了金属学原理的条目，适当介绍了一些金属物理和金属材料热力学的条目。2.金属材料，主要收集了钢铁材料和铝、铜、钛等主要有色金属材料的条目，对其他有色金属材料和复合材料也做了适当的介绍。3.金属材料热处理，重点是热处理原理和热处理工艺方面的条目，在热处理设备方面则介绍了一些主要条目。4.金属材料加工，主要收集了铸、锻、轧、焊及粉末冶金等方面的条目；在化学冶金和冷加工方面，则只收集了一些主要条目。5.金属材料物理测试和化学分析，这方面的条目以物理测试（金相分析、无损检测、X射线和电子显微分析、力学和物理性能测试分析等）为主。此外，还适当收集了一些金属材料腐蚀和保护方面的条目。本书对处于研制和试验阶段的金属材料，新设备、新技术和新工艺，基本上没有介绍。

本书是一本通俗实用的辞典，既可供研究、生产、使用金属材料的科技人员参考查阅，也可供大专院校师生、企业管理人员和青年工人学习使用。由于本人水平有限，对书中的错漏之处，敬请专家和读者指正。

本书少数条目引用了《辞海》和《中国大百科全书》矿冶卷的释文，在此特作说明。

最后，我还要衷心感谢上海第二冶金专科学校的领导和同事，他们的支持和帮助使我终生难忘。

邓安华  
1990.3.26

## 凡例

1. 本书条目按条目第一字的汉语拼音字母顺序排列。第一字同音时，按阴平、阳平、上声、去声的声调顺序排列；第一字同音、同调时，按笔画数和笔顺排列；第一字完全相同时，则按第二字的笔画数和笔顺排列；余类推。条目以拉丁字母开头时，如“*A<sub>1</sub>点*”，则排在汉语拼音A部的开头部分；希腊文则按其发音的第一个字母排列。

2. 条目或是一个词，如“金属”；或是一个词组，如“金属光泽”。重要条目附有英文名称，如铜（copper）。

3. 条目的释文力求使用规范化的现代汉语，并尽量做到简明扼要。重复的条目不另行解释，采用“参见”的方式。例如：简单黄铜，即普通黄铜，参见“普通黄铜”。

4. 在条目释文中必要处配有插图。

5. 本书前面列有全部条目的汉语拼音索引和汉字笔画索引。汉字笔画索引按条目第一字的笔画数寻查条目；笔画数相同的字按起笔笔形—（横）、|（竖）、フ（撇）、ヽ（点）、ヽ（折，包括丂、丂、丂等笔形）的顺序排列。第一字相同的条目，依次按后面各字的笔画数和起笔笔形顺序排列。第一字为外文字符和阿拉伯数字时，按字母顺序和由小到大数字顺序排列。

# 目 录

## 凡例

条目第1字汉语拼音索引 .....	1
条目汉语拼音索引 .....	8
条目汉字笔画索引 .....	46
以拉丁字母、希腊字母或阿拉伯数字为词首的条目索引 .....	80
正文 .....	1~406
附录 .....	407~417
附录1 各种元素的物理性质 .....	407
附录2 金属元素的晶体结构 .....	412
附录3 金属材料常用公式 .....	414

# 条目第1字汉语拼音索引

	拜	11	标	19	cao	29	齿	36
A	ban	11	表	20	槽	29	赤	36
	班	11	bie	21	草	29	chong	36
A	板	11	别	21	ce	29	冲	36
a	半	11	bing	21	侧	29	重	37
a	bang	12	冰	21	测	29	冲	37
阿	棒	12	bo	21	ceng	29	chu	38
啊	bao	12	玻	21	层	29	初	38
ai	包	12	泊	22	cha	30	储	38
埃	胞	13	铂	22	插	30	chuan	38
锿	剥	14	箔	23	chan	30	川	38
矮	薄	14	bu	23	掺	30	穿	38
an	保	14	补	23	搀	30	传	38
安	饱	15	不	23	chang	30	chuang	38
氨	刨	15	布	25	长	30	床	38
暗	爆	15	鉢	26	常	30	chui	38
ao	bei	15	部	27	场	31	吹	38
奥	贝	15			chao	31	垂	39
	钡	16			超	31	锤	39
B	焙	16	C	27	炒	34	chun	39
	ben	16	ca	27	che	34	纯	39
B	本	16	擦	27	车	34	ci	39
β	bi	17	cai	28	chen	35	瓷	39
ba	比	17	材	28	沉	35	磁	39
8	笔	17	采	28	趁	35	次	43
巴	铋	17	cheng	35	cu	43		
拔	壁	17	can	28	粗	43		
钯	bian	17	参	28	促	43		
bai	边	17	残	28	cui	43		
白	扁	18	cang	29	盛	35		
百	变	18	cang	29	chi	35	脆	43
伯	biao	19	cang	29	持	35	萃	44
			cang	29	尺	36	淬	44

cuo	47	dian	63	e	84	锋	99	割枪	117
搓	47	典	63	e	84	蜂	99	格	117
锉	47	点	63	俄	84	缝	99	镉	117
		碘	64	饿	85	fu	99	各	117
D		电	64	er	85	弗	99	铬	117
		die	74	er	85	氟	100	gong	120
D	47	叠	74	二	85	浮	100	工	120
δ	48	蝶	74			辐	100	公	122
da	48	ding	75	F		腐	100	汞	122
大	48	定	75	F	88	辅	100	共	123
dai	48	铤	76	fa	88	负	101	gu	125
代	48	diu	76	发	88	附	101	古	125
带	48	矮	76	fan	88	复	101	钻	125
dan	49	dong	76	fan	88	富	102	鼓	126
单	49	动	76	翻	88			固	126
胆	51	du	76	饥	88	G		gua	129
弹	51	独	76	反	89			刮	129
氮	51	杜	76	范	90	G	103	guan	129
dang	52	镀	77	fang	90	γ	103	管	129
当	52	duan	78	方	90	ga	103	惯	129
dao	52	端	78	筋	90	钆	103	灌	129
刀	52	短	78	防	90	gai	103	guang	129
导	52	断	78	仿	91	改	103	光	129
倒	53	锻	80	放	91	钙	103	gui	130
de	53	dui	80	fei	91	gan	104	硅	130
锝	53	堆	80	飞	91	干	104	贵	132
德	53	对	81	非	91	培	104	gun	132
deng	54	dun	82	菲	94	感	104	辊	132
等	54	缴	82	废	94	gang	104	滚	132
di	56	钝	82	沸	94	刚	104	guo	132
低	56	duo	82	费	94	钢	105	锅	132
滴	60	多	82	镄	94	杠	108	过	133
镝	61			fen	94	gao	109		
底	61	E		分	94	H			
地	61			粉	96				
第	61	E	84	feng	99				
碲	63	η	84	封	99				
				ge	117				
				ha	135				

哈	135	划	144	极	157	洁	167	kai	192
铪	135	滑	144	急	158	结	167	开	192
hai	135	化	145	集	158	截	167	kang	192
海	135	huan	147	几	158	解	167	康	192
亥	136	还	147	挤	158	jin	167	抗	192
han	136	缓	148	计	159	金	167	钪	193
含	136	换	148	季	159	进	181	kao	193
焓	137	huang	148	迹	159	劲	181	考	193
焊	137	黄	148	jia	160	浸	181	ke	193
he	138	簧	149	加	160	jing	182	苛	193
合	138	hui	149	镣	161	晶	182	柯	193
河	140	灰	149	夹	161	精	187	科	193
核	140	挥	149	甲	161	井	188	柯	194
荷	141	徽	149	钾	161	颈	188	颗	194
赫	141	回	149	假	161	静	189	壳	194
褐	141	会	151	价	161	镜	189	可	194
hei	141	hun	152	架	161	jiu	189	克	195
黑	141	混	152	jian	161	9	189	keng	195
hen	141	huo	153	尖	161	ju	189	坑	195
痕	114	活	153	剪	161	居	189	kong	195
heng	141	火	153	减	162	局	189	空	195
亨	141	钬	154	简	162	桔	190	孔	197
恒	141	货	154	碱	163	锯	190	控	197
珩	142	霍	154	间	163	矩	190	ku	197
横	142			建	164	具	190	库	197
hong	142	I		鉴	164	聚	190	kuai	197
红	142			键	164	锯	190	块	197
宏	143	jt 曲线	154	Jiao	165	jue	190	快	197
洪	143			交	165	绝	190	kuan	198
hou	143	J	155	浇	165	jun	190	宽	198
后	143			焦	165	均	190	kuang	198
厚	143			角	165	K		框	198
hu	143	ji	155	绞	166			矿	198
弧	143	机	155	矫	166			kuo	199
糊	143	基	156	境	166	K	191	扩	199
互	144	激	156	jie	166	ka	192		
hua	144	吉	157	接	166	卡	192		

	量	215	落	227	模	234	nu	246
L	lia <sup>o</sup>	215			摩	234	努	246
	钉	215	M		磨	235	nü	246
L	料	215			末	235	敏	246
la	lie	215	M	227	mu	236	nuo	247
拉	裂	215	μ	227	钼	236	锘	247
纟	lin	216	ma	227	穆	236		O
lai	临	216	麻	227				N
菜	磷	217	马	227			o	247
钅	ling	217	玛	230			ə	247
lan	菱	217	mai	230	n	237	əu	247
蓝	零	217	埋	230	na	237	əu	247
钅	liu	217	脉	230	镎	237	偶	247
lao	流	217	man	230	钠	237		P
劳	硫	219	满	230	nai	237		
钅	锍	220	mao	230	奈	237		
铑	六	220	毛	230	耐	237	P	247
lei	lou	220	铆	230	萘	240	pai	247
雷	镂	220	冒	230	nan	240	牌	247
钅	lu	220	mei	230	难	240	pan	247
类	炉	220	镅	230	nei	240	盘	247
leng	镥	221	镁	230	内	240	pao	247
冷	露	221	men	232	neng	241	抛	247
li	liu	221	门	232	能	241	泡	248
离	呂	221	钔	232	ni	241	炮	248
理	铝	224	炳	232	泥	241	pei	248
裡	绿	221	meng	232	铌	241	锫	248
力	氯	224	蒙	232	逆	242	佩	248
立	luan	225	锰	232	nie	242	配	248
粒	李	225	mi	233	镍	242	pen	248
lian	lun	225	弥	233	ning	244	喷	248
连	纶	225	密	233	凝	244	peng	249
炼	论	225	mian	233	niu	245	硼	249
链	锣	226	面	233	扭	245	膨	249
liang	螺	226	ming	234	nong	246	碰	250
量	螺	226	明	234	浓	246	pi	250
两	洛	226	mo	234	肱	246	砒	250

皮	250	嵌	261	任	275	shao	286	衰	294
铍	250	qiang	261	韧	275	烧	286	shuan	294
疲	250	强	261	rong	276	勺	287	栓	294
piān	252	碳	261	容	276	she	287	shuang	294
偏	252	qiao	261	溶	276	舌	287	双	294
片	252	桥	261	熔	276	射	287	shui	295
pin	253	qie	261	rou	278	shen	287	水	295
贫	253	切	261	揉	278	伸	287	shun	296
ping	253	qing	262	ru	278	呻	287	顺	296
平	253	青	262	铷	278	深	287	si	296
po	255	轻	262	蠕	278	渗	287	司	296
鉢	255	氢	262	ruan	279	sheng	290	丝	296
坡	255	清	263	软	279	升	290	斯	297
匱	255	氟	263	ruo	280	生	290	撕	297
钜	255	qiu	263	弱	280	声	290	四	297
pu	255	球	263			剩	291	song	297
镁	255	qu	265		S	shi	291	松	297
普	255	区	265			失	291	su	297
镨	256	屈	265	S	280	施	291	苏	297
		曲	266	σ	281	湿	291	塑	298
Q									
qi	256	取	266	san	281	十	291	suan	299
漆	256	去	267	三	281	石	292	酸	299
气	256	quan	267	sao	283	时	292	sui	299
汽	258	全	267	扫	283	实	293	随	299
qian	258	que	267	se	283	使	293	suo	300
千	258	缺	267	色	283	试	293	缩	300
				铯	284	shou	293	索	300
R									
纤	258			sha	284	收	293		
钎	258			砂	284	熟	293	T	
铅	259	R	267	shai	285	手	293		
牵	260	ran	267	筛	285	shu	293	T	300
前	260	燃	267	shan	285	疏	293	ta	300
钱	260	热	268	钐	285	输	294	铊	300
钳	260	ren	275	闪	285	束	294	塔	301
浅	260	人	275	shang	285	树	294	tai	301
欠	260	刃	275	嫡	285	竖	294	胎	301
				上	285	shuai	294	台	301

钦	301	土	320	魏	328	线	341	旋	351
<b>tan</b>	302	针	320	<b>wen</b>	328	陷	342	<b>xue</b>	351
弹	302	<b>tuan</b>	320	温	328	<b>xiang</b>	342	薛	351
锏	304	闭	320	稳	329	相	342	<b>xun</b>	352
探	304	<b>tui</b>	321	<b>wo</b>	329	箱	342	循	352
碳	305	推	321	倭	329	攘	342		
<b>tang</b>	308	退	321	涡	329	相	342	<b>Y</b>	
汤	308	<b> tuo</b>	321	<b>wu</b>	330	<b>xiao</b>	345		
牒	308	托	321	钨	330	肖	345	<b>Y</b>	352
镗	308	脱	321	无	330	消	345	<b>ya</b>	352
<b>tao</b>	308	拓	322	莞	332	硝	345	压	352
陶	308			伍	332	小	345	牙	354
<b>te</b>	308	<b>U</b>		武	333	<b>xie</b>	346	亚	354
特	308			物	333	楔	346	氩	355
<b>ti</b>	310	<b>U</b>		雾	333	协	346	<b>yan</b>	355
锑	310					斜	346	烟	355
提	310	<b>V</b>				<b>xin</b>	346	延	355
体	310					芯	346	岩	356
剃	311	<b>V</b>		<b>x</b>	334	锌	346	沿	356
<b>tian</b>	311			<b>xi</b>	335	新	347	研	356
天	311	<b>W</b>		西	335	<b>xing</b>	347	盐	356
<b>tiao</b>	311			吸	335	行	347	衍	356
条	311	<b>wai</b>	323	析	335	形	347	<b>yang</b>	356
调	312	外	323	砹	335	型	350	阳	356
<b>tie</b>	312	<b>wan</b>	323	粞	335	性	350	氧	357
铁	312	弯	323	硒	335	<b>xiu</b>	350	样	358
<b>tong</b>	317	完	324	稀	335	休	350	<b>yao</b>	358
通	317	万	324	锡	337	锈	350	咬	358
同	317	<b>wang</b>	324	铣	338	<b>xu</b>	350	钥	358
酮	317	网	324	细	338	须	350	<b>ye</b>	358
<b>tou</b>	319	<b>wei</b>	324	<b>xia</b>	338	徐	350	冶	358
输	319	威	324	下	338	许	350	液	360
透	319	微	324	夏	339	<b>xuan</b>	350	<b>yi</b>	362
<b>tu</b>	320	罔	324	<b>xian</b>	339	旋	350		362
凸	320	维	325	先	339	悬	351	铱	363
图	320	伪	325	纤	339	漩	351	仪	363
涂	320	位	325	显	340	选	351	移	363



# 条 目 汉 语 拼 音 索 引

<b>A</b>	奥氏体..... 3 奥氏体中温转变..... 3 奥氏体化..... 3 奥氏体化学稳定化..... 3 奥氏体本质晶粒度..... 3 奥氏体机械稳定化..... 3 奥氏体形成元素..... 3 奥氏体均匀化..... 3 奥氏体连续形成曲线..... 3 奥氏体连续冷却转变曲线..... 3 奥氏体陈化稳定..... 4 奥氏体实际晶粒度..... 4 奥氏体沉淀硬化不锈钢..... 4 奥氏体相变硬化..... 4 奥氏体等温转变图..... 4 奥氏体钢..... 4 奥氏体钢中的铁素体..... 5 奥氏体钢中 $\alpha$ 相金相测 定法..... 5 奥氏体型不锈钢..... 5 奥氏体型气阀钢..... 5 奥氏体型低温用钢..... 5 奥氏体热强钢..... 5 奥氏体热稳定化..... 5 奥氏体高温转变..... 5 奥氏体起始晶粒度..... 5 奥氏体-铁素体型双相 不锈钢..... 5 奥氏体晶粒度测定法..... 6 奥氏体等温转变图..... 6 奥氏体溶解度曲线..... 6 奥氏体稳定化..... 6 奥罗万 (Orowan) 机制..... 7	<b>B</b>	B 型石墨..... 7 B 型恒温转变图..... 7 $\beta$ 型钛合金..... 7 $\beta$ 相脆性..... 7 <b>ba</b> ..... 7 n/8定律 ..... 7 巴氏合金..... 8 巴拉松 (Barason) 合金 ..... 8 拔长..... 8 拔制..... 8 钡..... 8 钡釤合金..... 8 钡金合金..... 8 钡钨合金..... 8 钡铈合金..... 8 钡铕合金..... 8 钡铑合金..... 8 钡铜合金..... 8 钡钛合金..... 8 钡银合金..... 8 钡银金合金..... 9 钡银钻合金..... 9 钡银铜合金..... 9 钡硼合金..... 9 钡镍合金..... 9 <b>bai</b> ..... 9 白口铁..... 9 白口铸铁..... 9 白心可锻铸铁..... 9 白色代银合金..... 9 白色合金..... 9 白色金属..... 9 白层..... 9 白金..... 9 白点..... 9 白点断口..... 9 白铅..... 10 白铁皮..... 10 白铜..... 10
----------	---	----------	--

白鐵	10	胞狀轉變	13	比剛度	17
12%鉻型馬氏體熱強鋼	10	胞狀組織	13	比色分析	17
15%規律	10	胞狀偏析	14	比重	17
百煉鋼	10	剝層腐蝕	14	比重偏析	17
伯格斯矢量	10	薄片狀馬氏體	14	比例極限	17
伯格斯回路	10	薄件	14	比較儀	17
拜爾(Bayer)法	11	薄殼淬火	14	比熱	17
<b>ban</b>	11	薄層氯化	14	比容	17
斑腐蝕	11	薄板	14	比衰減率	17
板牙	11	薄板冷軋	14	比強度	17
板條狀馬氏體	11	薄板疊軋	14	筆尖黃銅	17
板組織	11	保護層防蝕法	14	铋	17
板料沖壓	11	保護料	14	壁厚敏感性	17
板帶材	11	保護料防蝕法	14	<b>bian</b>	17
半共格相界	11	保險絲合金	15	边际固溶体	17
半自動電弧焊	11	保溫帽	15	扁鋼	18
半導體	11	飽和金屬法	15	變形力	18
半導體材料	11	飽和脫溶	15	變形力學圖	18
半金屬	11	刨削	15	變形抗力	18
半衰期	12	鮑辛格(Bauschinger)		變形速率	18
半浸試驗	12	效應	15	變形金屬的內力	18
半硬鋼	12	爆發型馬氏體	15	變形金屬的應力狀態	18
半硬磁合金	12	爆炸成形	15	變形量	18
半奧氏體沉淀硬化不鏽 鋼	12	爆炸焊接	15	變形鋁合金	18
半微量分析	12	<b>bei</b>	15	變形鋅合金	19
半塑性夾雜物	12	貝氏體	15	变态珠光體	19
半鎮靜鋼	12	貝氏體轉變	15	变态萊氏體	19
<b>bang</b>	12	貝氏體轉變開始點	15	變質處理	19
棒狀共晶	12	貝氏體轉動力學	16	變質劑	19
<b>bao</b>	12	貝氏體轉變終止點	16	變質硅鋁明	19
包共晶型轉變	12	貝氏體鋼	16	變質鑄鐵	19
包層用青銅	12	貝氏體熱強鋼	16	變溫馬氏體	19
包析轉變	12	貝氏體等溫轉變圖	16	<b>biao</b>	19
包晶合金	13	貝氏體基體球墨鑄鐵	16	標準三角形	19
包晶轉變	13	貝塞麥(Bessemer)法	16	標準投影	19
包晶線	13	貝因(Bain)模型	16	標準金	20
包晶相圖	13	钡	16	標準硬鋁合金	20
包晶型轉變	13	焙砂	16	表層細晶區	20
包晶點	13	焙鈍(patenting)爐	16	表面下腐蝕	20
包晶偏析	13	焙燒	16	表面馬氏體	20
包晶溫度	13	<b>ben</b>	16	表面扩散	20
包鍍	13	本質細晶粒鋼	16	表面再構	20
包覆	13	本質粗晶粒鋼	16	表面光洁度	20
		<b>bi</b>	17	表面弛豫	20

表面波法探伤	20	不连续晶粒长大	24	材料试验机	28
表面热蚀沟	20	不完全人工时效	24	材料科学	28
表面浸渗合成树脂	20	不完全退火	24	采用耐热粘结剂的硬质	
表面粗糙度	21	不完全淬火	24	合金	28
表面淬火	21	不完全奥氏体化	24	采用铁镍合金粘结剂的	
表面硬化	21	不变形钢	24	硬质合金	28
表面硬化结构钢	21	不相容原理	24	<b>can</b>	28
表面晶体学	21	不起皮钢	24	参考球	28
表象点	21	不重磨刀具	25	残极率	28
<b>bie</b>	21	不硬化金属	25	残留奥氏体	28
别针用黄铜	21	不锈因瓦合金	25	残留碳化物溶解	29
<b>bing</b>	21	不锈轴承钢	25	残渣分析	29
冰铜	21	不锈耐酸钢	25	<b>cang</b>	29
冰铜熔炼	21	不锈钢	25	沧州铁狮	29
<b>bo</b>	21	不锈钢钢结硬质合金	25	<b>cao</b>	29
玻尔(Bohr)理论	21	不锈钢晶间腐蚀倾向试		槽钢	29
玻尔-萨默菲尔德(Bohr-Sommerfeld)理论	21	验	25	草酸电解浸蚀试验	29
玻璃态温度	22	不锈钢弹簧钢	25	<b>ce</b>	29
泊松比	22	不稳定化合物	25	侧吹转炉炼钢	29
铂	22	布氏硬度	25	测温仪表	29
铂钉合金	22	布喇格(Bragg)方程	26	<b>ceng</b>	29
铂铑合金	22	布喇菲(Bravais)点阵	26	层片状共晶体	29
铂钴合金	22	钚	26	层状断口	29
铂铑合金	22	部分位错	27	层状腐蚀	30
铂铜合金	22			层焦	30
铂铱合金	22	<b>C</b>	27	层错	30
铂族金属	22	CCT曲线	27	<b>cha</b>	30
铂黑	22	C曲线	27	插削	30
铂锇合金	23	C法	27	<b>chan</b>	30
铂催化剂	23	C型石墨	27	掺钍钨丝	30
铂镍合金	23	C型恒温转变图	27	擦炉	30
箔材	23	$\chi$ 相	27	<b>chang</b>	30
箔材轧制	23	$\chi$ 碳化物	27	长时加热球化退火	30
<b>bu</b>	23	<b>ca</b>	27	长程有序参数	30
补充回火	23	擦渗	27	常化	30
补充时效	23	<b>cai</b>	28	常规金相分析	30
补偿导线材料	23	材料	28	常量分析	30
不可逆回火脆性	23	材料力学	28	常温冲击试验	30
不平衡共晶	23	材料工程	28	场离子显微镜	31
不平衡凝固	23	材料的压缩系数	28	敞焰少、无氧化加热	31
不对称倾侧晶界	23	材料的膨胀系数	28	<b>chao</b>	31
不全位错	23			超电压	31
不连续脱溶	24			超光加工	31
				超合金	31

**C**