

为小高爐土高爐 治病的方法

第一輯

冶金工业出版社編



冶金工业出版社

為小高爐土高爐
治病的方法

第一輯

冶金工業出版社 編

冶金工业出版社

为小高爐土高爐治病的方法（第一輯） 治金工业出版社 編
編輯：殷作楨 設計：魯芝芳、童煦菴 責任校對：楊朴琴

1958年9月第一版 1958年9月北京第一次印刷 300,000 册

787×1092 • 1/32 • 41,000 字 • 印張2 • 定价 0.23 元

冶金工业出版社印刷厂印

新华书店发行

書号 1214

冶金工业出版社出版（地址：北京市灯市口甲 45 号）

北京市書刊出版業營業許可證出字第 093 号

出版者的話

目前各地已建成了三十多萬座小高爐和土高爐，其中有不少已順利投入生產。但是，目前有部分已經建立起的小高爐、土高爐還不能進行正常生產，或者是煉出來的鐵不合規格。為了讓每一座高爐都能開花結果，鐵水暢流，我們選擇了一些有關怎樣為土高爐治“病”的經驗匯編成這本小冊子，供各地參考。

目 录

(一) 开一朵花结一个果	1
(二) 治土高爐“肠胃病”的灵丹妙药	5
(三) 怎样才能使土高爐正常出铁	10
(四) 土高爐怎样炼出缺口铁	16
(五) 怎样防止土高爐冻结	18
(六) 怎样防止铁水凝固	24
(七) 我們的土高爐为什么能高产“长寿”	26
(八) 天水“卫星”炼铁厂土法炼铁經驗十条	33
(九) 沙市小高爐正常出铁介紹	36
(十) 怎样延长土高爐的寿命	41
(十一) 蚌埠机床厂土高爐 是怎样防烧結保証正常出鐵的	45
(十二) 合肥新生铁工厂的小高爐为什么能正常出铁	48
(十三) 介紹一个土高爐正常出铁的技术經驗	51
(十四) 如何开爐出铁、鼓风、配料	55

(一) 开一朵花结一个果

怎样使小高爐开花結果、长命百岁——这是鋼鐵工业大跃进中当前急待解决的問題。

在过去几个月中，特别是在党中央和毛主席提出工业战线上两个“元帅”（鋼鐵工业和机械工业）和两个“先行”（电力工业和铁路）以后，全国各地掀起了一个全民炼鐵、全民炼鋼的热潮，上万的小高爐平地起，沸腾的鐵水在奔流。鋼鐵工业的全面开花，大大破除了办工业的神秘观点，解放了思想。亿万人民从这里看到了自己的伟大的力量，得到了巨大的鼓舞，兴高采烈，干劲冲天。

在全国各地普遍建立小高爐，是使我国鋼鐵工业高速度发展的重大保証。这种小高爐投資少、建成快、技术比較简单，可以在所有有鐵矿的地方普遍建設起来。有了数以万計的小高爐，加上若干中型的和大型的现代化的鋼鐵厂，在統一领导、全面规划、分工协作的条件下，大、中、小型同时并举，我国的鋼鐵生产就能够在最短的时期赶上和超过英国。目前全国已經建立了三万多个小高爐，許多地方的鋼鐵生产比原来提高了几倍以至十几倍，充分証明了中央的方針的正确性。

目前的問題是，有部部分已經建立起的小高爐不能进行正常生产，或者炼出来的鐵不合規格。根据现有情况来看，原因是多方面的。有的是矿石、焦炭、耐火材料、铁合金的生产跟不上，高爐吃不饱；更多的是工人沒有掌握炼鐵技术，高爐吃饱了消化不了。这本来沒有什么值得大惊小怪；

也用不着泄气叹息。因为許多小高爐都是今年才办起来的，建設这些小高爐的人許多是过去从来沒有炼过鋼鐵的农民，所以一些技术上的問題一时不能解决或者解决得不好是完全可以理解的。上面所說的这些缺点也是难免的。然而，现在却有人給土高爐算命，算的結果據說很不妙：“虽然花开遍地，但只是曇花一现，寿命不长，。

我們的看法和短寿論者完全相反。短寿論者把部分高爐的毛病夸大为所有高爐的毛病，并且断定是絕症，沒法医治的。在我們看来，对于部分土高爐的毛病，只要积极采取措施，请医生看一看，吃点药，馬上就会好起来的。誰不相信，请看8月16日本报三版的一篇报道，上面不是說由武汉鋼鐵公司炼鐵工长周邦杰帶領的一个技术輔导組，到湖北大悟县孝子店炼鐵厂，对建爐、烘爐和冶炼操作进行系統的研究并采取了有效的措施以后，就使这座土高爐正常生产了嗎？土高爐不仅可以正常生产，而且还可以长寿。云南省恩普鐵厂就有一座高爐，已經連續生产了六年，他們还准备再生产四年。新建土高爐也能正常生产，如陝西建成的一百多座土高爐已大部投入生产，生产一般也都正常，两个月左右的时间，已生产出三千八百多吨鐵。事在人为，恩普鐵厂的职工既然可以使土高爐长寿，別的地方为什么不能使土高爐长寿呢？

短寿論者本来就是信“洋”不信土的，对土高爐、土办法本来就不感兴趣。现在，他們趁着土高爐有点毛病就刮歪风，散播消极情緒，一点也不奇怪。不过，我們建設土高爐毕竟是为着炼出鐵来，滿足工农业大跃进的需要。因此，那怕是一部分甚至只有极少数的爐子炼不出鐵来，或者出鐵不正常，我們也絕不能等閑視之，必須使所有高爐都能正常生

产。事物在发展过程中，总是有些东西跑在前面，有些东西走在后头，不平衡总是存在着的，旧的不平衡克服了，在新基础上的不平衡又会出现。旧的不平衡的每一次克服，新的不平衡的每一次出现，事物就向前跃进一步。因此，我們必須堅持不断革命論，哪个环节落后，加强哪个环节的工作，高爐建設起来了，跟着必須抓紧开矿，抓紧焦炭、耐火材料的生产，必須培訓生产工人。我們是馬克思主义者，不是不可知論者。我們認為宇宙間一切事物都是可以被認識的，任何技术高峯都可以攀登。况且炼鐵技术并不深奥。中共湖北省委組織鋼鐵技术輔导团到各专区、各县去指导一下，就帮助了許多工人和干部掌握了炼鐵技术，使許多原来不能出鐵的高爐出了鐵，使許多原来不能正常生产的高爐轉入正常生产。

湖北省組織鋼鐵技术輔导团这件事告訴我們一个真理，这就是只要党委重視，政治挂帅，采取踏踏实实的措施，土高爐是可以正常生产的。过去，有些地方的毛病正是領導上只重視建設，不重視生产，沒有在轉入生产以后繼續政治挂帅。这些缺点需要赶快糾正，才能立即扭轉土高爐生产不正常的局面。

冶金部在湖南省邵阳召开的促进小高爐生产的现场會議已經結束，保証高爐正常生产和长寿的丹方也都有了。现在关键在于怎样迅速地把这些經驗与各地的具体条件結合起来，普遍推广。最好的方法是领导亲自搞試驗爐（或者叫示范爐），从試驗爐中学技术，总结經驗，插紅旗，放紅花。搞試驗爐的目的，是为了从政治上、技术上突破一点，带动全面。因此，当試驗爐搞成功以后，必須立即召开现场會議，把有关干部和工人找来，請大家看一看，破除迷信，驅

除短寿論的歪风，坚定大家的信心。还要請大家学一学，边看边操作，当面传授技术。中共湖北省宜都县委运用这个武器很有效。他們以仙女洞炼鐵厂为“試驗田”，派副县长亲自领导技术工人試驗用木炭炼鐵，試驗成功了就用实地教学，现场培训的办法，为乡社培养二百多个技工，使全县二十四座土爐很快走上正常生产。只要各地都像宜都县委那样办，所有的高爐就不仅开花，而且結果。

今年只是工农业大跃进的第一年，还是初試鋒芒，更大的跃进还在后头，明年工农业所需要的鋼鐵数量将比今年的更大。十年看三年，三年看头年，明年看今年。各地今年必須保証完成并爭取超額完成鋼鐵生产（特別是生鐵产量，因为目前生鐵不够炼鋼需要）的跃进計劃，才能給明年的更大跃进創造条件。从现在到年底还有四个多月，時間不算长，也不算太短，只要各級党委用建爐那样的精神来抓生产，充分依靠群众，千方百計抓生产，保証建好一个，正常生产一个，开一朶花，結一个果，一定会在现有的基础上做出一番伟績来。

時間就是鋼鐵。大家要爭取時間啊！

人民日报 8月22日社論

(二) 治土高爐“腸胃病”的灵丹妙药

土高爐，情緒高，子孙滿堂遍地跑，
只要治好“腸胃病”产量定能大飞跃。

在大办鋼鐵工业的口号下，我省各地先后建起了一大批小高爐和土高爐，有些并投入了生产。但是，不少地方的土高爐投入生产后，經常出毛病，有的开始点火不到几小时，就冻结了爐；有的开爐后光出渣子不出鐵；有的刚开始还能出铁，隔不了几天就又被迫停爐。許多人把这种现象叫做小高爐鬧“腸胃病”。

土高爐的“腸胃病”，常见的有三种症状：

第一种是，“鴻肚子”。点火开爐后，光出渣子不出鐵，鐵水都积存爐子底部；也有的是“吃啥漏啥”，打开出鐵口后，落渣、生料一齐往外湧，炼不成鐵。

第二种是“急性結腸”。点火开爐后，矿石刚刚熔化，熔渣就坐了爐底，不能再生产。

第三种是“慢性消化不良”。刚开始炼鐵，爐子还正常，慢慢地出鐵量越来越少，鐵的质量也越来越低，隔不多时，熔渣就坐了爐底。

怎样防治土高爐的“腸胃病”呢？为了解决这个問題，我們訪問了馳名全省的小型炼鐵基地阳泉市的几个鐵厂和铁业社。这里的許多土高爐也闹过“腸胃病”，有些已治好，有些正在“医治”。现在把他們摸索到的一些“病理”和用过的几个“处方”介紹給大家。

第一、要“健胃”——修好爐型

許多土高爐鬧“腸胃病”，有个很重要的原因是爐子修的不科学。常见的爐型毛病，一个把爐子修成直筒子；另一个是爐子底部修的太大。爐筒子上下一样粗，不宿热，焦炭燃烧后，大量的热能从爐頂跑掉了，而真正需要高溫的爐子下半部，溫度不够；爐內的溫度不高，就容易“鴻肚子”或使熔渣坐底，爐子的底部太大，不容易卡住爐內的焦炭和矿石，裝料稍为不合适或爐頂有压力时，很容易使爐子上半部未熔化的生料坐到爐底。

什么样的爐型好呢？阳泉市許多地方的經驗是，修成兩头細中間粗，象煤油灯上的玻璃罩似的最好。它的优点是，爐“肚子”大，上半部細，焦炭燃烧后，热能不容易被吸走，能盤住火焰，爐內溫度高；爐“肚子”大、爐底小，容易把爐“肚子”里的生料卡住，只讓熔化后的铁水与渣水流下流，不讓未熔化的生料下塌。

第二、要“順氣”——安好风咀

风嘴安的不合适，风进的不对，也是土高爐鬧“腸胃病”的重要原因。风嘴安成平形或朝上，风进爐內后，火焰向上，爐頂火头很旺，但爐子的底部溫度却不高；而提高爐子底部溫度則是保証土高爐出鐵、保証铁的質量的关键。风嘴角度安的不对，就会把爐內的火焰逼到爐帮上，降低爐子中心的溫度，同时也会严重侵蝕爐帮，縮短爐子的寿命。

怎样安风嘴、怎样进风才合适呢？第一、进风不要平

安，而要倾斜向下，这样风进爐內后，冲向爐底，使爐內的火焰由下向上翻，既能增大爐子底部的溫度，爐內的風量与溫度又均匀。进风嘴的傾斜度應該是多少呢？阳泉市任家峪、南窑庄铁业社的經驗是十度至二十度为好，也有三十度左右的。第二、土高爐的进风嘴一般是二至三个，这几个进风嘴的傾斜度應該一样，而且應該对正，使几股风在爐子的中心碰头，这样就可以增大爐子中心的风量和溫度，防止爐心发黑，还可以防止下料下塌；同时也可以避免几个风嘴不正，互相侵蝕爐帮。怎样知道几个风嘴是否对正了呢？一个簡便的办法是，爐子修好后，還沒点火的时候讓一个人进去，开动风机进行試驗。第三、爐子后面的进风嘴，一定要和出鐵口成直線，以便加大出鐵口的溫度和风量，这样容易打开出鐵口，避免因打不开出鐵口、吹不尽淨出鐵口的渣子而使铁渣結爐。

第三、“清內去积”——点火与送风

有些地方对点火和送风不注意，点火后过早送风，把沒有完全燃烧的焦块（或煤块）吹落爐底；过早封閉出鐵口，把木炭渣留在爐底，結果这些渣子被下来的熔渣包住，发生了爐子冻结。所以要很好对待点火与送风。

装好爐后，把风口、出鐵口、渣口都打开，同时从几个风口把爐內的木柴点燃；这时不要急于送风，而要讓爐子从风口、出鐵口、渣口自由吸风，供木柴燃烧。等到木柴把焦炭（或无烟煤）点燃，即看到爐頂的烟由黑色变成青白色，再往爐內送风。爐內的焦炭燃烧后，不用急于封閉出鐵口，而要把未燃烧完的木从出鐵口內吹出来；有些木炭不容易吹

出来，可用铁钩帮助把木炭吹出来，一定要设法在熔渣没有下落以前，把木炭吹净。等炉内的木炭完全吹净，熔渣开始下落，再把出铁口堵住。这样，炉内没有渣滓，吹风也痛快。

第四、“注意饮食”——配料与装料

人的饮食不合适，容易患肠胃病；有些土高炉得“肠胃病”的原因，即由于配料和装料不适当造成的。各种原料的比例配不适当，下料过多或过少，过迟或过早，都会使土高炉生产不正常，甚至造成炉子冻结停止生产。装炉时，先在炉底铺一层木刨花，然后再装木柴至炉“肚子”上部，接着再装焦炭（或无烟煤），一直装满炉。装时要一层层装，大小块要分布均匀，不要压紧，要有透气地方。

开炉初期，应多装一些废铁作原料，少装一些矿石；因刚开炉时炉内温度低，燃烧比例高一些，有利于提高炉内温度。开炉生产后，下的料批（一次装进炉内的原料重量叫料批）要小些，等生产正常后，再逐渐加重料批；万不要在刚开炉时料批太重，以免炉顶压力太大，小炉子一下熔化不了，把生料落入炉底，造成炉子冻结。下料时要撒均匀，不要堆积。

不管什么样的土高炉，都要规定一个料线（即炉料在冶炼过程中下降的深度），按照一定料线下料；每批料都要有准确数量，下料时最好要经过磅秤；下料过迟或过早、过多或过少，就会使炉内温度忽冷忽热。各种炉料比例，应根据炉子情况，有固定的数字；但也不能太机械，还要根据不同情况，随时改变原热比例，如大雨、大雪天或炉子温度不正常时，要适当加大燃料比重。同时，还要注意保护原料的纯洁，严防混入杂质或把料粉倒入炉内。

第五、“产后講卫生”——出鐵与堵口

許多人不注意出鐵，觉得只要炼成鐵水，出鐵容易。其实，出鐵不注意也会使爐出毛病。如迟迟打不出出鐵口，出鐵时不注意，把熔渣粘在爐底上，都会造成熔渣坐底甚至停爐。

土高爐出鐵口，应稍高于爐底；出鐵时不要讓鐵水流完，要留一些在爐內，这样一旦熔渣下落，会浮在鐵水上面，不会粘結爐底。出完鐵水后，要很快把出鐵口周围的渣子清理掉，使出鐵口畅通，然后再堵住。否則就会加厚出鐵口，易使爐內結渣，或打不出出鐵口。

(春旬、占放、阮均)

(原載山西日報)

(三) 怎样才能使土高爐正常出鐵

四川省重工业厅钢铁局

土高爐为什么不出鐵？怎样才能使它正常出鐵？这是目前各地在大办钢铁工业中十分关心的問題。

根据最近一段时期我們在万县专区等地的了解和其他专区的反映，目前有部分新建起的土高爐不出鐵或出鐵不正常，其主要原因一方面是人的关系，一方面是技术問題。从人的方面來講，主要是思想解放不彻底，有少数人对人工鼓风、冷风全焦炼铁能否成功或能否完全成功，还有怀疑，还在“观潮”，因而干劲不足，信心不大。其次是部分指揮人員（包括部分县、区、乡领导同志），还没有真正做到住到高爐邊，及时发现問題解决問題，及时总结經驗教訓組織推广。还缺乏那种不见高爐出鐵，誓不罢休的坚强意志，而往往只是到爐邊去看一看，問一問，催一催。特別是目前万座高爐即将建起，每座爐子都依靠有經驗的老工人去掌握是不可能的，实际上大量的爐子完全是由过去根本沒有见过炼铁的农民在掌握。因此，领导亲自深入，帮助大家总结和交流經驗，征服高爐，种好試驗田，就显得更加重要了。这是大办钢铁工业中快建爐快出鐵多出鐵出好鐵的一个根本問題。目前報紙上正大力介紹這方面的經驗，各級党委也正在抓紧研究解决这些問題，各地都是書記挂帥，临陣指揮。預計這方面的問題会迅速得到解决。因此，这里着重介紹一下技术方面的情况。

从技术方面看，影响土高爐出鐵的大概有这样四个問題：

(一) 风量小风压低。

目前土高爐送风普遍的是采用人拉风箱或离心式鼓风机，因此一般风量較小、风压亦低。

(二) 爐缸溫度低。

其主要原因之一是爐缸与大地潮湿未隔离；南方气候潮湿，而建厂时又未注意选择干燥的地方，往往一二尺下即是水，而爐基所用的又多是吸水性很强的泡砂石，它也能大量耗热。

(三) 风咀进风损失太快，因而停风(即通称休风)頻繁。

目前一般采用的风嘴是用泡砂石凿成的圓筒，因为爐內部分熔損快，故一般都长达一公尺左右，以便一定時間往爐內推进一部分，这样每推进一次便要停风一次。同时根据以往的經驗，为了弥补风压之不足，一般都要使风嘴在爐內凸出一二寸，因此又使风嘴熔损更快。据万县专区的了解，一般一小时要停风十至十五分鐘，有的要二十分鐘。加之其他原因亦往往引起停风。停风期間不但不能增加爐缸溫度，反而要減低爐缸溫度，因此停风次数和时间过多，是严重影响爐缸溫度提高的最重要的原因。

(四) 操作不熟練，缺乏炼鐵的基本知識。

目前許多土高爐是由完全沒有炼鐵技术經驗的农民掌握，許多青年农民，干劲很足，热情很高，求知慾也十分强。

烈，但由于不懂炼铁技术，往往有许多做法违反了科学常識。云阳县有个乡，建了一座小高爐，开爐后大家小心地一斤斤逐渐加矿石，一直加到二十斤，爐子都很正常。这本来是对的，特别是新开爐，爐子还很湿，應該密切注意爐子的情况，逐渐地加矿石。后来想多出铁，于是一下每批料由二十斤便加到六十斤矿石，結果把爐子弄得不出铁了。

根据上述情况，我們觉得解决土高爐出铁問題，在技术上可采取如下措施：

第一、增大风量，并尽可能地增强风压。

1. 加速鼓风装置的技术改造，多种多样地改进鼓风工具或采用简单机械。现在已有的是：水打、畜拉、手搖和脚踩等简单鼓风机械；其中更适于推广的是水力鼓风和脚踩鼓风两种，因为四川河流很多，农民也早有踩水車的习惯，而且这两种设备都不需要什么鋼鐵材料，制造也簡單。此外，有条件的地方也可以逐步采用动力带动机械鼓风。

2. 暂时还只能用人拉风箱送风的高爐，也不能消极的等着改造，亦要积极的用增加人力和风箱数量的方法，增大风量。

3. 适当的改小高爐的內容积，以适应风量不足的状况。因为爐子容积过大，若风量不足，不仅不能多出铁，相反还要影响出铁。当然不是为小而小，而只是为了使其适应当时的风量。一般四人拉一个风箱，爐子容积宜在三立方公尺以下；八人拉两个风箱，爐子宜在五立方公尺以下；有脚踩鼓风设备的，爐子也在五立方公尺左右为宜。

4. 注意适当改小爐缸直径（内径）。这也是为了适应风