

选
矿
手
册

第 五 卷
第 六 卷

冶金工业出版社

9401154 74.4073

选 矿 手 册

第 五 卷 第 六

《选矿手册》编辑委员会

冶金工业出版社

《选矿手册》编辑委员会

主任委员：张卯均

副主任委员：胡为柏 童国光

编委：（按姓氏笔划排列）

王 岚 王永德 石大鑫 丘继存 刘广泌

刘正适 朱家骥 余兴远 沈志诚 沈建民

汪淑慧 李毓康 罗中兴 苏仲平 吴威孙

胡熙庚 夏珠荣 陶 敏 黄大雨 赵涌泉

秘 书：赵涌泉（兼）

责任编辑：黄淦祥 王迺琳

本分册主编、副主编

第五卷 试验技术与选矿过程检测

主 编：陶 敏

副 主 编：张宏福 许 时 钱 鑫 石大鑫

第六卷 数模和工艺过程控制

主 编：陈子鸣 陈鼎玖

本分册序

为了提高我国在选矿科研、设计、生产方面的水平和总结经验，推动选矿事业的进一步发展，中国金属学会选矿学术委员会于1983年8月决定组织编写我国第一部选矿专业大型工具书——《选矿手册》，由选矿学术委员会组成《选矿手册》编辑委员会主持编写工作，并成立了相应的编写组。参加撰写工作的有国内具有几十年教学、科研、设计、生产经验的专家、教授、高级工程师、工程师等几百人。在整个编写过程中，实行了三级审核规定，严格贯彻“主编责任制”和“编辑委员会最终审定制”。

《选矿手册》共分八卷、三十七篇，按十四个分册陆续出版。全书出版字数约为450万字。考虑到选煤另有专著，本《手册》不包括煤的洗选。《选矿手册》的内容有：总论、选矿前准备、选矿方法及选矿药剂、产品处理及辅助作业、取样、试验技术与选矿过程检测、数模和工艺过程控制、选矿厂设计、选矿实践等。

《选矿手册》是一部供中级以上选矿工作者及有关人员使用的工具书。编入了较成熟的选矿理论、方法、工艺、药剂、设备和生产实践，内容丰富，实用性强。编写时，参阅了国内外上万篇文献，收集了上千个厂、矿的生产实践资料，理论与实践兼备，以实践为主，选材以国内为主，同时辅以典型的国外资料，体现了近代选矿科学技术水平。

本分册是依据《选矿手册》编辑委员会拟定的编写大纲的要求编写的。内容包括有：第五卷试验技术与选矿过程检测，第六卷数模和工艺过程控制。第五卷分成取样、试验技术和选矿过程检测三篇，第六卷分成选矿数学模型和模拟、选矿工艺过程控制二篇。

本分册除主编、副主编外，参加编写人员有：张宏福（取样），许时（试验技术），钱鑫（选矿过程检测），陈子鸣（选矿数

模和模拟，陈鼎玖、申兆铭和赵秀慧（选矿工艺过程控制）。石大鑫编写了试验技术篇中的非金属矿产品工艺性能测定。陈炳辰教授提供了选矿数模和模拟篇中磨矿部分初稿。陶敏、朱俊士二位高级工程师（教授）对第五卷试验技术与选矿过程检测作了全面审阅，朱舜奇、苏震、卢胜英三位高级工程师对选矿过程控制作了审校。杨忠威对全稿作了整理。胡力行翻译英文目录。

编 者

第五卷 目 录

21 取 样

21.1 概 述	3
21.2 采样与试样加工	11
21.2.1 采样	11
21.2.1.1 试样的分类	11
21.2.1.2 采样的一般要求	16
21.2.1.3 矿床采样	23
21.2.1.4 选矿厂采样	26
21.2.2 试样加工	40
21.2.2.1 选矿试验矿样的配制	40
21.2.2.2 样品加工作业与方法	42
21.3 采样器械与计量装置	50
21.3.1 采样器械	50
21.3.1.1 人工采样器具	50
21.3.1.2 机械采样机	57
21.3.2 计量装置	66
21.3.2.1 原矿计量	66
21.3.2.2 矿浆计量	68
21.3.2.3 精矿计量	70
21.4 采样实例	71
21.4.1 某铁矿采样设计	71
21.4.1.1 矿床一般地质特征	71
21.4.1.2 采样设计原则	71
21.4.1.3 采样配样方案	72

21.4.1.4 采样费用估算	77
21.4.1.5 采样中应注意的几个问题	78
21.4.2 选矿厂采样	78
21.4.2.1 浮选厂采样流程图	78
21.4.2.2 浮选厂采样表	78
参考文献	83

22 试验技术

22.1 试验规划	87
22.1.1 基本信息和考虑	87
22.1.2 矿石性质的研究	89
22.1.2.1 矿石化学组成的研究	89
22.1.2.2 矿石的矿物组成及其结构和构造特征的研究	90
22.1.2.3 矿石和矿物工艺性质的研究	94
22.1.3 工艺方法的选择	94
22.2 实验室试验	111
22.2.1 工艺试样的准备	111
22.2.2 矿石可磨度试验	112
22.2.2.1 概述	112
22.2.2.2 用落重试验确定功指数	113
22.2.2.3 用常规磨矿机确定功指数	114
22.2.2.4 单位容积生产量法	116
22.2.3 粒度分析	117
22.2.3.1 概述	117
22.2.3.2 筛分分析	117
22.2.3.3 水析和风析	127
22.2.3.4 颗粒计数法	131
22.2.4 分级和洗矿试验	132
22.2.4.1 分级试验	132
22.2.4.2 洗矿试验	134

22.2.5	密度 (比重) 组分分析和可选性曲线	135
22.2.5.1	浮沉试验技术	135
22.2.5.2	可选性曲线的绘制	138
22.2.6	重选试验	141
22.2.6.1	概述	141
22.2.6.2	重选试验流程	142
22.2.6.3	重选试验设备	145
22.2.6.4	重选工艺因素的考查	147
22.2.6.5	重选试验结果的评价	148
22.2.7	磁选和电选试验	149
22.2.7.1	磁选试验	149
22.2.7.2	磁化焙烧试验	155
22.2.7.3	电选试验	156
22.2.8	浮选试验	157
22.2.8.1	概述	157
22.2.8.2	试验设备和技术	157
22.2.8.3	浮选工艺因素的考察	160
22.2.8.4	开路 and 闭路流程试验	162
22.2.9	浮选药剂试验	165
22.2.9.1	捕收剂试验	165
22.2.9.2	起泡剂试验	174
22.2.10	拣选及其他特殊选矿试验	175
22.2.10.1	拣选试验	175
22.2.10.2	按形状选矿法试验	176
22.2.10.3	选择性碎选试验	176
22.2.10.4	摩擦选试验	177
22.2.10.5	按弹性分选试验	177
22.2.11	化学选矿试验	177
22.2.11.1	焙烧和煅烧	177
22.2.11.2	浸出试验	178
22.2.11.3	置换沉淀	180
22.2.11.4	离子交换	180

22.2.11.5	溶剂萃取	181
22.2.12	固液分离试验	183
22.2.12.1	概述	183
22.2.12.2	浓缩试验	183
22.2.12.3	过滤试验	187
22.2.12.4	离心脱水	188
22.2.13	物料扬送试验	188
22.2.14	尾矿、废水及环境影响的研究	189
22.3	中间试验和工业试验	193
22.3.1	中间试验	193
22.3.1.1	概述	193
22.3.1.2	工作程序	194
22.3.1.3	实例	198
22.3.2	工业试验	198
22.3.2.1	新设备的工业试验	198
22.3.2.2	为设计新选矿厂进行的工业试验	199
22.3.2.3	改进现厂生产工艺的工业试验	199
22.4	试验结果的处理	206
22.4.1	工艺指标的计算	206
22.4.1.1	试验结果精确度的估计	206
22.4.1.2	分批试验指标的计算	207
22.4.1.3	连续性试验指标的计算	208
22.4.2	选矿效率判据	210
22.5	试验设计	214
22.5.1	概述	214
22.5.2	析因试验设计	215
22.5.2.1	完全析因试验——多因素全面试验法	216
22.5.2.2	部分析因试验和筛选试验	217
22.5.2.3	常用正交表	221
22.5.3	回归试验设计	225
22.5.3.1	一次回归试验设计	225

22.5.3.2	二次回归试验设计	229
22.6	非金属矿产品工艺性能测定	240
22.6.1	概 述	240
22.6.2	粘土和坯料可塑性的测定	240
22.6.2.1	可塑性指标法	241
22.6.2.2	可塑性指数法	243
22.6.3	粘土结合力的测定	246
22.6.4	粘土和坯料干燥及烧成收缩率的测定	248
22.6.4.1	线收缩率的测定	250
22.6.4.2	体积收缩率的测定	250
22.6.5	干燥灵敏性系数的测定	252
22.6.6	陶瓷和耐火材料耐火度的测定	254
22.6.7	粘土和坯料烧成温度与烧成温度范围的测定	257
22.6.8	粘土和坯料高温荷重软化温度的测定	260
22.6.9	陶瓷和耐火材料热稳定性的测定	262
22.6.10	白度、光泽度、透光度的测定	263
22.6.11	结语	264
参考文献	264

23 选矿过程检测

23.1	绪 论	269
23.1.1	选矿过程检测的意义及内容	269
23.1.1.1	检测的意义	269
23.1.1.2	检测的内容	270
23.1.2	测量的基本概念	272
23.1.2.1	测量的定义	272
23.1.2.2	测量过程的概念	272
23.1.2.3	测量变换的概念	273
23.1.3	检测方法分类	273

23.1.3.1	直接检测、间接检测和联立检测	274
23.1.3.2	偏差式检测法、零位式检测法与微差式检测法	275
23.1.4	检测仪表及检测系统	276
23.1.4.1	检测仪表的功能及构成	276
23.1.4.2	检测系统的功能及构成	278
23.1.5	检测仪表的品质指标	279
23.1.5.1	精度等级	279
23.1.5.2	灵敏度	280
23.1.5.3	稳定性	281
23.2	粒度检测	282
23.2.1	粒度及粒度分析	282
23.2.2	沉降天平	285
23.2.2.1	工作原理	285
23.2.2.2	结构构成	286
23.2.2.3	应用特性	290
23.2.3	光电扫描粒度分析仪	291
23.2.4	激光粒度计	295
23.2.4.1	工作原理	295
23.2.4.2	结构构成	296
23.2.4.3	应用特性	298
23.2.5	超声波粒度仪	298
23.2.5.1	工作原理	298
23.2.5.2	应用特性	300
23.3	流速及流量检测	301
23.3.1	电磁流量计	301
23.3.1.1	工作原理	302
23.3.1.2	消除干挠的方法	303
23.3.1.3	结构构成	305
23.3.1.4	变换器原理	307
23.3.1.5	应用特性	309
23.3.2	漩涡流量计	309

23.3.2.1	卡曼涡街流量计	310
23.3.2.2	旋进型旋涡流量计	314
23.3.3	涡轮流量计	316
23.3.4	靶式流量计	318
23.3.5	超声波流量计	320
23.3.5.1	单环法超声波流量计	321
23.3.5.2	传播时间测量法超声波流量计	322
23.3.6	激光测速仪	323
23.3.7	容积式流量计	327
23.3.7.1	椭圆齿轮流量计	327
23.3.7.2	罗茨式流量计	329
23.4	物料重量检测	330
23.4.1	皮带电子秤	331
23.4.1.1	工作原理	331
23.4.1.2	测速单元	333
23.4.1.3	积算单元	336
23.4.2	行车电子秤	338
23.4.2.1	压头的装配部位	338
23.4.2.2	显示仪表	339
23.4.3	定值电子秤	340
23.5	密度及浓度检测	342
23.5.1	漂浮筒式密度计	342
23.5.2	沉浸浮筒式密度计	344
23.5.3	吹气式密度计	346
23.5.4	重力式密度计	348
23.5.5	放射性同位素密度计	349
23.5.5.1	放射性同位素	350
23.5.5.2	核辐射	350
23.5.5.3	γ 射线矿浆密度计	351
23.5.5.4	使用注意事项	352
23.6	粘度检测	353

23.6.1	粘度的基本概念	353
23.6.1.1	粘度的定义	353
23.6.1.2	牛顿流动定律	353
23.6.1.3	粘度的测量单位	353
23.6.1.4	牛顿液体与非牛顿液体	354
23.6.2	旋转式粘度计	357
23.6.2.1	工作原理	357
23.6.2.2	结构构成	357
23.6.2.3	应用特性	358
23.6.3	超声波粘度计	359
23.6.3.1	工作原理	359
23.6.3.2	结构构成	360
23.6.3.3	应用特性	360
23.6.4	毛细管式粘度计	361
23.6.4.1	工作原理	361
23.6.4.2	结构构成	361
23.6.4.3	应用特性	361
23.6.5	落塞式粘度计	362
23.6.5.1	工作原理	362
23.6.5.2	应用特性	363
23.7	物位检测	364
23.7.1	浮力式液位计	364
23.7.1.1	浮子式液位计	364
23.7.1.2	浮筒式液位计	368
23.7.2	静压式液位计	369
23.7.2.1	吹气式液位计	369
23.7.2.2	差压式液位计	371
23.7.3	电容式物位计	373
23.7.3.1	工作原理	373
23.7.3.2	液位的检测	374
23.7.3.3	料位的检测	375
23.7.4	核辐射物位计	376

23.7.4.1	工作原理	376
23.7.4.2	利用放射线测定物位的原理	376
23.7.4.3	定点辐射源的装置方法	377
23.7.5	超声波物位计	378
23.8	选矿过程成分检测	381
23.8.1	工业pH计	382
23.8.1.1	测量原理	382
23.8.1.2	参比电极	384
23.8.1.3	工作电极	386
23.8.1.4	pH发送器	388
23.8.1.5	pHG-21A型工业酸度计	389
23.8.2	离子活度计	391
23.8.2.1	工作原理	392
23.8.2.2	仪器的结构	394
23.8.2.3	仪器测量各种参数的方法	395
23.8.3	X射线荧光分析	397
23.8.3.1	X射线荧光分析基本原理	397
23.8.3.2	库里厄-300型X射线荧光分析仪	403
23.8.3.3	KPΦ-13X型荧光量子仪	405
23.8.3.4	放射性同位素X射线分析仪	407
23.8.4	电子探针	410
参考文献	420

第六卷 目 录

24 选矿数模和模拟

24.0 概述	423
24.1 数学模拟中的常用数学方法	424
24.1.1 回归分析	424
24.1.1.1 一元线性回归	424
24.1.1.2 多元线性回归	425
24.1.1.3 逐步回归	427
24.1.2 无约束最优化方法	435
24.1.2.1 单变量寻优	435
24.1.2.2 多变量寻优	453
24.2 选矿中各单元作业的数学模型	473
24.2.1 破碎	473
24.2.1.1 破碎函数	473
24.2.1.2 破碎矩阵	474
24.2.1.3 破碎模型	474
24.2.2 筛分模型	477
24.2.2.1 怀特恩 (Whiten) 模型	477
24.2.2.2 怀特恩-那卡吉玛 (Whiten-Nakajima) 模型	479
24.2.3 分级模型	480
24.2.3.1 水力旋流器模型	480
24.2.3.2 螺旋分级机模型	486
24.2.4 磨矿模型	487
24.2.4.1 静态矩阵模型	487
24.2.4.2 动态模型	488
24.2.4.3 棒磨模型	489

24.2.4.4	自磨模型	491
24.2.4.5	半自磨模型 (Austin)	495
24.2.5	浮选模型	497
24.2.5.1	K 值作离散分布的浮选模型	499
24.2.5.2	K 值作连续分布的浮选模型	501
24.2.5.3	包含多相作用的浮选模型	503
24.3	物料平衡	509
24.3.1	拉格朗日乘法	509
24.3.2	直接搜索法	513
参考文献	519

25 选矿工艺过程控制

25.0	引言	525
25.1	选矿自动控制基础	526
25.1.1	概述	526
25.1.1.1	选矿工艺过程自动控制系统的组成	526
25.1.1.2	选矿工艺过程自动控制系统分类	527
25.1.1.3	控制系统的品质指标	529
25.1.2	被控对象特性及其测试方法	532
25.1.2.1	被控对象的特性	532
25.1.2.2	对象动态特性的实验测定	536
25.1.3	控制系统基本概念	543
25.1.3.1	位式调节规律	544
25.1.3.2	线性调节规律	544
25.1.3.3	非线性调节规律	549
25.1.3.4	调节规律的选取	550
25.1.3.5	控制系统设计问题	551
25.1.4	常用控制系统	553
25.1.4.1	单回路控制系统	553
25.1.4.2	串级控制系统	553
25.1.4.3	前馈控制系统	555

25.1.4.4	比值控制系统	556
25.1.4.5	均匀控制系统	558
25.1.4.6	分程控制系统	560
25.1.4.7	多冲量控制系统	561
25.1.5	特殊控制系统	561
25.1.5.1	选择性控制系统	561
25.1.5.2	极值控制系统	562
25.1.5.3	大纯滞后对象的控制系统	565
25.1.5.4	多变量控制系统	568
25.1.5.5	顺序控制系统	571
25.1.6	控制系统投运和调节器参数整定	574
25.1.6.1	自动控制系统投运	574
25.1.6.2	调节器参数的工程整定	575
25.1.6.3	串级控制系统调节器参数工程整定	581
25.1.6.4	调节器参数整定时应注意的问题	584
25.1.7	生产过程计算机控制系统	585
25.1.7.1	过程控制系统的组态	585
25.1.7.2	计算机集中控制系统	586
25.1.7.3	计算机集散控制系统	591
25.2	破碎过程自动控制	599
25.2.1	破碎过程的顺序控制	600
25.2.2	破碎机负荷控制系统及自组织模糊 (Fuzzy) 控制器	601
25.2.2.1	自组织Fuzzy控制器及其工作原理	602
25.2.2.2	通过自组织Fuzzy控制器修改控制表	603
25.2.3	破碎机负荷及排矿口自动控制	606
25.2.4	金属探测器与除铁装置	610
25.2.4.1	主要技术性能	611
25.2.4.2	原理与结构	611
25.2.4.3	安装调试	612
25.2.4.4	自动除铁装置	614
25.2.5	分矿小车自动控制装置	616